




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 30 de agosto 2021

**A quien corresponda,**

Se informa que se reveló un ejemplar de la especie *Ceiba speciosa* (Palo borracho) ubicado en la calle Av Independencia 1711, el cual presenta una altura aproximada de 12 m y un DAP de 60 cm. El mismo se encuentra en estado vital, pero presenta importantes complicaciones. En primer lugar pertenece al grupo de especies no recomendado para el arbolado urbano (arbolado sobre vereda), en segundo lugar el gran tamaño del ejemplar produce un excesivo crecimiento de raíces que provocan roturas de cañerías, de aceras y de las propiedades aledañas, y en tercer lugar el ejemplar presenta en su tronco espinas peligrosas que podrían provocar accidentes de los transeúntes. Por dichos motivos, se recomienda su extracción para evitar futuros incrementos de complicaciones.

Se adjunta material fotográfico.



Martín A. Grego S.  
DNI 35031662

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 30 de Agosto de 2021

Calle: Av. Independencia Nº 1711

Especie Botánica: pab borracho / Árbol seco: - Semiseco: -

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 12 DAP (cm): 60 L.C (M): -

Inclinación: - Mayor a 45°: - Menor a 45°: - Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  
Hacia la propiedad:  
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: - Descopado: - Descopado y brotado:

|       |                                         |                                       |       |      |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento: -                     |                                       |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas: -            |                                       |       |      |
|       | CAVIDADES                               | Basal                                 | Media | Alta |
|       | Pequeñas                                | -                                     | -     | -    |
|       | Grandes                                 | -                                     | -     | -    |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): - |                                       |       |      |
|       |                                         | Espesor de la pared remanente (cm): - |       |      |

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| RAIZ | Expuesta: -                                     |
|      | Levanta vereda (m2): -                          |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: - |

|       |                                  |                                |
|-------|----------------------------------|--------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas: -           | Codominancias: -               |
|       | Secas/secas en las puntas: -     | Con mal ángulo de inserción: - |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: - | Excesivas/cruzadas: -          |

|       |                           |                                          |
|-------|---------------------------|------------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal: -  | Defoliación parcial/total: -             |
|       | Con manchas foliares: -   | Con signos o síntomas de enfermedades: - |
|       | Con signos de insectos: - |                                          |

Observaciones: Ejemplar en estado semiseco. Presenta complicaciones para las personas y los bienes. Produce roturas en cañerías, veredas y propiedades. Además es una de las especies no recomendada para el arbolado en vereda. Por tal motivo se recomienda su extracción.

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso D, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

  
Inspector de Arbolado

Grego S. Martin A.  
Firma

35.031.662  
DNI





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** INDEPENDENCIA 1711

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:07:11 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:07:11 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 30 de agosto 2021

**A quien corresponda,**

Se informa que se reveló un ejemplar de la especie *Fraxinus sp.* (Fresno) ubicado en la calle Pres Luis Sáenz Peña 495 LA, el cual presenta una altura aproximada de 6 m y un DAP de 22 cm. El mismo se encuentra en semiseco y presenta una grieta (rajadura) longitudinal en la parte superior del fuste principal. Como consecuencia produjo el ingreso de agua al tronco, provocando su potencial pudrición, con lo cual se ve comprometida su supervivencia. Por tal motivo, se recomienda su extracción para evitar cualquier tipo de futuro inconveniente.

Se adjunta material fotográfico.



*M. A. Grego S.*

Martín A. Grego S.  
DNI 35031662

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 30 de Agosto de 2021

Calle: Pres Luis S. Peña N° 495 LA

Especie Botánica: Fresno / Árbol seco: ☐ Semiseco: ☒

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 6 DAP (cm): 22 L.C (M):

Inclinación: Nº Mayor a 45°: ☐ Menor a 45°: ☐ Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia la vereda: ☐

Copa desbalanceada: Si Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

|       |                                                                |                                                              |                          |                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| FUSTE | Descortezamiento: <input type="checkbox"/>                     |                                                              |                          |                                     |
|       | Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>            |                                                              |                          |                                     |
|       | CAVIDADES                                                      | Basal                                                        | Media                    | Alta                                |
|       | Pequeñas                                                       | <input type="checkbox"/>                                     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|       | Grandes                                                        | <input type="checkbox"/>                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): <input type="checkbox"/> |                                                              |                          |                                     |
|       |                                                                | Espesor de la pared remanente (cm): <input type="checkbox"/> |                          |                                     |

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| RAIZ | Expuesta: <input type="checkbox"/>                                     |
|      | Levanta vereda (m2): <input type="checkbox"/>                          |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input type="checkbox"/> |

|       |                                                         |                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas: <input type="checkbox"/>           | Codominancias: <input type="checkbox"/>               |
|       | Secas/secas en las puntas: <input type="checkbox"/>     | Con mal ángulo de inserción: <input type="checkbox"/> |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: <input type="checkbox"/> | Excesivas/cruzadas: <input type="checkbox"/>          |

|       |                                                  |                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal: <input type="checkbox"/>  | Defoliación parcial/total: <input type="checkbox"/>             |
|       | Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>   | Con signos o síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> |
|       | Con signos de insectos: <input type="checkbox"/> |                                                                 |

Observaciones: Ejemplar semiseco - Posee una grieta longitudinal que produce  
una potencial pudrición y compromete su recuperación y supervivencia.  
Se recomienda su extracción

Conforme a lo descrito en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso B, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Grego S. Martín A.

Inspector/a de Arbolado y

[Firma]  
Firma

35.031.662

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° 79

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 30 / 08 / 2021

ARME

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Pres Luis S. Peña

N°

495 LA

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

## PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

6

DAP (cm)

22

ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

X

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m<sup>2</sup>

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar semisecho. Posee una grieta longitudinal que produce una potencial pudrición y compromete su recuperación y supervivencia. Se recomienda su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Grego S. Martín A.

Nombre y Apellido

Firma

35.031.662

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** SAENZ PEÑA 495 LA

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:08:38 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:08:39 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

---

Buenos Aires, 27 de agosto 2021

**A quien corresponda,**

Se solicita con urgencia la extracción del árbol relevado en la calle Solís 2180 correspondiente a la especie *Fraxinus sp.* con un DAP de 31 cm. y una altura estimada de 5 metros. Su estructura es inestable ya que en la zona del cuello de la raíz hay presencia de cavidades. En una de ellas se puede ver podedumbre con madera descompuesta en la parte interna (se comprobó al tacto su desprendimiento). En la madera expuesta (que representa un 60% de la circunferencia total del fuste), sin presencia de corteza, hay signos de insectos xilófagos y se pudieron observar varias grietas longitudinales. Además presenta varios brotes epicórmicos que no originarán una arquitectura segura de ramas y no serán beneficiosos para el ejemplar. Debido a estas condiciones, el ejemplar no tendrá una futura estructura viable y segura, por las pudriciones en la base y por la oscilación del mismo por movimientos efectuados para verificar su estabilidad. Se considera que cuenta con un alto grado de riesgo de caída. A continuación se adjunta registro fotográfico y fichas técnicas de relevamiento.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

---





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

---





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

---




Lucila Hollmann  
DNI 33.210.684  
Inspectora de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

---





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

---





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 27 de AGOSTO de 2021

Calle: Solis 2184 Nº 2184

Especie Botánica: FRAXINUS SP. / Árbol seco: - Semiseco: ✓

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 5 DAP (cm): 31 L.C (M):

Inclinación: - Mayor a 45°: - Menor a 45°: - Orientación de la inclinación: Hacia la calle: -  
Hacia la propiedad: -  
Hacia la vereda: -

Copa desbalanceada: - Descopado: - Descopado y brotado: ✓

|       |                                                   |                                       |       |      |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento: 60% de madera expuesta (60 cm.) |                                       |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas:                        |                                       |       |      |
|       | CAVIDADES                                         | Basal                                 | Media | Alta |
|       | Pequeñas                                          | varias                                | ✓     |      |
|       | Grandes                                           | -                                     | -     | -    |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): -           |                                       |       |      |
|       |                                                   | Espesor de la pared remanente (cm): - |       |      |

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| RAIZ | Expuesta: -                                     |
|      | Levanta vereda (m2): -                          |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: - |

|       |                                  |                                |
|-------|----------------------------------|--------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas: -           | Codominancias: -               |
|       | Secas/secas en las puntas: ✓     | Con mal ángulo de inserción: ✓ |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: - | Excesivas/cruzadas: -          |

|       |                           |                                          |
|-------|---------------------------|------------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal: -  | Defoliación parcial/total: -             |
|       | Con manchas foliares: -   | Con signos o síntomas de enfermedades: - |
|       | Con signos de insectos: - |                                          |

Observaciones: Árbol infectado en la zona del cuello de la raíz  
hay podredumbre en la madera de compresión en la parte interna. ~~presenta~~  
signos de xilófagos en la madera expuesta. La madera expuesta  
es del 60% del fuste. Posee brotes epicórmicos que no otorgan beneficio  
al ejemplar. Por las podredumbres en la base se considera de alto riesgo de caída  
y otras enfermedades.

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso d, Ley de Arbolado,  
se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

LUCIA HOLLMANN

Inspector/a de Arbolado y  
Espacios Verdes  
Comuna 1

Firma

33210684

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

80

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

27/08/2021

ARME

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Sols

N°

2184

## ESPECIE BOTANICA

Fraxinus sp

ARBOL SECO

-

ARBOL SEMISECO

✓

## PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

-

Menor a 45°

-

ALTURA APROX (m)

5

DAP (cm)

31

ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle

-

Hacia la propiedad

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA DESBALANCEADA

-

DESCOPADO

-

DESCOPADO Y BROTADO

✓

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

✓

60% (60%)

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

-

Cavidades

CODOMINANCIAS

-

basal

media

alta

CHORREADOS

-

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

-

Levanta vereda: m2

-

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

-

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

-

Codominancias

-

Secas/ Secas en las puntas

✓

Con mal ángulo de inserción

✓

Con cavidades/ Tumores o Cancros

-

Tocones

✓

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo

-

Excesivas/ Cruzadas

-

HOJAS

De coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación total/parcial

-

Con signos de insectos

-

es. caduca

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

## Observaciones:

Arbol inestable, en la zona del axillo de la RAIZ hay cavidades y en una de ellas se puede ver podredumbre, con madera descompuesta en la parte interna. Hay signos de xilófagos en la madera expuesta (que representa 60% del fuste) Posee brotes epicórmicos que no serán beneficiosos. Por estas cuestiones, por los podridos en la base y por el debilitamiento del mismo por movimiento efectuado para ver estabilidad se considera de

## Datos del Inspector/Verificador

Lucia Hollmann

Nombre y Apellido

Firma

33210684

FM 6 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** SOLIS 2180

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:09:33 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:09:34 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

---

Buenos Aires, 27 de agosto 2021

A quien corresponda,

Se solicita la extracción del árbol relevado en la calle Chacabuco al 1440 correspondiente a la especie *Platanus x acerifolia*, con un DAP de 52 cm. y una altura estimada de 8 metros. Su estructura se encuentra totalmente seca con madera expuesta en todo el fuste, se observaron signos de insectos xilófagos y se pudo examinar varias grietas longitudinales, algunas cavidades y ahuecamientos en la parte alta. A continuación se adjunta registro fotográfico y fichas técnicas de relevamiento.





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

---





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

---





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

---





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

---



Lucila Hollmann  
DNI 33.210.684  
Inspectora de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 27 de Agosto de 2021

Calle: Chacabuco Nº 1440

Especie Botánica: Platanus xacerifolia / Árbol seco: ☒ Semiseco: ☐

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 8 DAP (cm): 52 LC (M):

Inclinación: Mayor a 45°: ☐ Menor a 45°: ☒ Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☒ Hacia la vereda: ☒

Copa desbalanceada: ☐ Descopado: ☒ Descopado y brotado: ☐

|       |                                                                |       |       |                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|
| FUSTE | Descortezamiento: <input checked="" type="checkbox"/>          |       |       |                                     |
|       | Fructificaciones fúngicas:                                     |       |       |                                     |
|       | CAVIDADES                                                      | Basal | Media | Alta                                |
|       | Pequeñas                                                       |       |       | <input checked="" type="checkbox"/> |
|       | Grandes                                                        |       |       |                                     |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): <input type="checkbox"/> |       |       |                                     |
|       | Espesor de la pared remanente (cm): <input type="checkbox"/>   |       |       |                                     |

|      |                                               |                          |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| RAIZ | Expuesta:                                     | <input type="checkbox"/> |
|      | Levanta vereda (m2):                          | <input type="checkbox"/> |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: | <input type="checkbox"/> |

|       |                                |                          |                              |                          |
|-------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas:           | <input type="checkbox"/> | Codominancias:               | <input type="checkbox"/> |
|       | Secas/secas en las puntas:     | <input type="checkbox"/> | Con mal ángulo de inserción: | <input type="checkbox"/> |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: | <input type="checkbox"/> | Excesivas/cruzadas:          | <input type="checkbox"/> |

|       |                         |                          |                                        |                          |
|-------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal:  | <input type="checkbox"/> | Defoliación parcial/total:             | <input type="checkbox"/> |
|       | Con manchas foliares:   | <input type="checkbox"/> | Con signos o síntomas de enfermedades: | <input type="checkbox"/> |
|       | Con signos de insectos: | <input type="checkbox"/> |                                        |                          |

Observaciones: El árbol se encuentra seco. Con el fuste completamente deteriorado.

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso a, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

LUCLA HOWMANN

Inspector/a de Arbolado y  
Espacios Verdes  
Comuna 1

  
Firma

DNI 33210684

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N° 81

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/08/2021

ARME

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

chacabuco

N°

1440

## ESPECIE BOTANICA

Platanus x acerifolia

ARBOL SECO

✓

ARBOL SEMISECO

-

## PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI/ NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

DAP (cm)

52

ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

-

DESCOPADO

✓

DESCOPADO Y BROTADO

-

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

✓

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/ parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

## Observaciones:

El árbol se encuentra seco, su corteza está deteriorado, hay mucha presencia de maderas expuestas.

Datos del Inspector/Verificador

Lucila HOLMANN

Nombre y Apellido

Firma

DNI 33210684

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** CHACABUCO 1440

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:10:32 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:10:33 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 20 de agosto 2021

A quien corresponda,

Se solicita la extracción del árbol relevado en la Avenida Belgrano 918 correspondiente a la especie *Jacaranda mimosifolia* con un DAP de 15 cm aproximadamente y una altura estimada de 2,5 metros, la especie cuenta con un grado de inclinación de alrededor de 40° orientado hacia la avenida. El ejemplar se encuentra descopado y desgarrado lo cual es contraproducente para la sanidad del mismo ya que pueden originarse futuras cavidades, canchales o algún otro defecto riesgoso. Además presenta varios brotes epicórmicos que no originarán una arquitectura segura de ramas y no está bien establecido, ya sus raíces están parcialmente sujetadas al suelo. Debido a estas condiciones el ejemplar no tendrá una estructura viable y segura. A continuación se adjunta registro fotográfico y fichas técnicas de relevamiento.



Lucila Hollmann  
DNI 33.210.684  
Inspectora de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° 82

AVISO:

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 20/08/2021

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Belgrano

N° 918

ESPECIE BOTANICA

Jacaranda mimosifolia

ARBOL SECO

-

ARBOL SEMISECO

-

## PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI/NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

2,5

DAP (cm)

15

ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

-

DESCOPADO

✓

DESCOPADO Y BROTADO

✓

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FUSTE

basal

media

alta

pequeñas

✓

grandes

-

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

✓

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI/NO

NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

✓

✓

-

-

✓

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

-

-

-

-

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

-

-

-

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/ parcial

-

## Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRICIAL

PROFUNDA

## Observaciones:

LA especie se encuentra con un grado de inclinación significativa, el eje principal se encuentra partido, con posible entrada de patógenos. Debido al descope posee varios brotes epicórmicos. Además sus RAICES no se encuentran correctamente sujetadas al suelo. Debido a estas razones el ejemplar no tendrá una estructura viable y segura por lo cual deberá extraerse.

## Datos del Inspector/Verificador

LUCLA HOUWMANN

Nombre y Apellido

Firma

33210684

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 20 de agosto de 2021

Calle: Belgrano Nº 918

Especie Botánica: Jacaranda / Árbol seco: ☐ Semiseco: ☐

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 2,5 DAP (cm): 15 L.C (M):

Inclinación: Mayor a 45°: ☐ Menor a 45°: ☒ Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☒  
Hacia la propiedad: ☐  
Hacia la vereda: ☐

Copa desbalanceada: ☒ Descopado: ☒ Descopado y brotado: ☒

|       |                                                     |                                                                |                                |                               |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| FUSTE | Descortezamiento: <input type="checkbox"/>          |                                                                |                                |                               |
|       | Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/> |                                                                |                                |                               |
|       | CAVIDADES                                           | Basal <input checked="" type="checkbox"/>                      | Media <input type="checkbox"/> | Alta <input type="checkbox"/> |
|       | Pequeñas <input checked="" type="checkbox"/>        |                                                                |                                |                               |
|       | Grandes <input type="checkbox"/>                    |                                                                |                                |                               |
|       |                                                     | Cavidad longitudinal en el fuste (m): <input type="checkbox"/> |                                |                               |
|       |                                                     | Espesor de la pared remanente (cm): <input type="checkbox"/>   |                                |                               |

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| RAIZ | Expuesta: <input checked="" type="checkbox"/>                          |
|      | Levanta vereda (m2): <input type="checkbox"/>                          |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input type="checkbox"/> |

|       |                                                                |                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas: <input checked="" type="checkbox"/>       | Codominancias: <input type="checkbox"/>                          |
|       | Secas/secas en las puntas: <input checked="" type="checkbox"/> | Con mal ángulo de inserción: <input checked="" type="checkbox"/> |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: <input type="checkbox"/>        | Excesivas/cruzadas: <input checked="" type="checkbox"/>          |

|       |                                                  |                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal: <input type="checkbox"/>  | Defoliación parcial/total: <input checked="" type="checkbox"/>  |
|       | Con manchas foliares: <input type="checkbox"/>   | Con signos o síntomas de enfermedades: <input type="checkbox"/> |
|       | Con signos de insectos: <input type="checkbox"/> |                                                                 |

Observaciones: LA ESPECIE SE ENCUENTRA CON UN GRADO DE INCLINACIÓN SIGNIFICANTE, EL EJE PRINCIPAL SE ENCUENTRA PARTIDO, POSEE VARIOS BROTES EPICORMICOS POR LO QUE NO TENDRÁ UNA ESTRUCTURA VIABLE Y SEGURA PARA ARBOLADO URBANO DE ALINEACIÓN.

Conforme a lo descrito en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso b, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Lucila Holmann  
Inspector/a de Arbolado y

[Firma]  
Firma

33210684  
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** BELGRANO 918

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:11:45 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:11:46 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 8 de Julio 2021

**A quien corresponda,**

Se informa que se relevó un tocón de un ejemplar de Jacaranda mimosifolia, ubicado en Av 9 de Julio 485, el cual presenta una altura aproximada de 0.20 m y un DAP de 20 cm. El mismo se encuentra en estado seco, con descortezamiento. Se recomienda su extracción para evitar cualquier tipo de peligro.

Se adjunta material fotográfico.

DATOS DEL ARBOL:

ESPECIE: Jacaranda mimosifolia

ALTURA: 0.40m

DAP: 20 cm



Analia G. Biancotti  
DNI 32.146.555  
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

83

AVISO:

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 8/7/2021

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Av 9 de Julio

N°

485

ESPECIE BOTANICA

Lycopodium minusculis

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

## PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

|                    |                                  |                                              |                                                       |                                      |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA APROX (m)   | 0,40                             | INCLINACION: SI / NO                         | Mayor a 45°                                           |                                      |
| DAP (cm)           | 20                               |                                              | Menor a 45°                                           |                                      |
|                    |                                  | ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle |                                                       |                                      |
|                    |                                  | Hacia la propiedad                           |                                                       |                                      |
|                    |                                  | Hacia el largo de la vereda                  |                                                       |                                      |
| COPA DESBALANCEADA |                                  | DESCOPADO                                    | DESCOPADO Y BROTADO                                   |                                      |
| FUSTE              | DESCORTEZAMIENTO                 |                                              | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS                             |                                      |
|                    | Cavidades                        |                                              | CODOMINANCIAS                                         |                                      |
|                    | basal                            | media                                        | alta                                                  | CHORREADOS                           |
|                    | pequeñas                         |                                              |                                                       | Cavidad longitudinal en el fuste (m) |
|                    | grandes                          |                                              |                                                       | Espesor de pared remanente (cm)      |
| RAIZ               | Expuesta                         |                                              | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO |                                      |
|                    | Levanta vereda: m2               |                                              |                                                       |                                      |
| RAMAS              | Quebradas/ Fisuradas             |                                              | Codominancias                                         |                                      |
|                    | Secas/ Secas en las puntas       |                                              | Con mal ángulo de inserción                           |                                      |
|                    | Con cavidades/ Tumores o Cancros |                                              | Tocones                                               |                                      |
|                    | Bajas                            |                                              | Que invaden espacio aéreo                             |                                      |
|                    | Excesivas/ Cruzadas              |                                              |                                                       |                                      |
| HOJAS              | De coloración anormal            |                                              | Síntomas de enfermedades                              |                                      |
|                    | Con manchas foliares             |                                              | Defoliación total / parcial                           |                                      |
|                    | Con signos de insectos           |                                              |                                                       |                                      |

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

tocoín

Datos del Inspector/Verificador

Germán Araya

Nombre y Apellido

Germán Araya

Firma

32146555

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 8 de julio de 2021

Calle: Av. 9 de Julio N° 485  
Especie Botánica: Isorhiza / Árbol seco: ☒ Semiseco: ☐  
Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 0,40 DAP (cm): 20 L.C (M):

Inclinación: Mayor a 45°: Menor a 45°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  
Hacia la propiedad:  
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

|       |                            |                                       |       |      |
|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento:          |                                       |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas: |                                       |       |      |
|       | CAVIDADES                  | Basal                                 | Media | Alta |
|       | Pequeñas                   |                                       |       |      |
|       | Grandes                    |                                       |       |      |
|       |                            | Cavidad longitudinal en el fuste (m): |       |      |
|       |                            | Espesor de la pared remanente (cm):   |       |      |

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| RAIZ | Expuesta:                                     |
|      | Levanta vereda (m2):                          |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |

|       |                                |                              |
|-------|--------------------------------|------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas:           | Codominancias:               |
|       | Secas/secas en las puntas:     | Con mal ángulo de inserción: |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: | Excesivas/cruzadas:          |

|       |                         |                                        |
|-------|-------------------------|----------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal:  | Defoliación parcial/total:             |
|       | Con manchas foliares:   | Con signos o síntomas de enfermedades: |
|       | Con signos de insectos: |                                        |

Observaciones: Acción

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso C, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Inspector/a de Arbolado y  
Espacios Verdes  
Comuna 1

Firma

32146555  
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** 9 DE JULIO 485

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:14:24 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:14:25 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 5 de Julio 2021

**A quien corresponda,**

Se informa que se relevó un ejemplar de Jacaranda mimosifolia, ubicado en Av Santa Fe 938, el cual presenta una altura aproximada de 2 m y un DAP de 2 cm. El mismo se encuentra en estado semi seco.  
Se recomienda su extracción para evitar cualquier tipo de peligro.

Se adjunta material fotográfico.

DATOS DEL ARBOL:

ESPECIE: Jacaranda mimosifolia

ALTURA: 2m

DAP: 2 cm



Analia G. Biancotti  
DNI 32.146.555  
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N° 85

AVISO:

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 5, 7, 2021

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Av. Santa Fe

N°

933

ESPECIE BOTANICA

Ixora miconioides

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

## PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

2

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

2

ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación: total / parcial

## Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Bianchi ANGLIS

Nombre y Apellido

Aparicio

Firma

32.146.555

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 5 de julio de 2021

Calle: Av. Santa Fe N° 938  
Especie Botánica: Acacia saligna / Árbol seco: X Semiseco:  
minimales  
Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 2 DAP (cm): 2 L.C (M):

Inclinación: Mayor a 45°: Menor a 45°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  
Hacia la vereda: Hacia la propiedad:

Copa desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

|       |                            |                                       |       |      |
|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento:          |                                       |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas: |                                       |       |      |
|       | CAVIDADES                  | Basal                                 | Media | Alta |
|       | Pequeñas                   |                                       |       |      |
|       | Grandes                    |                                       |       |      |
|       |                            | Cavidad longitudinal en el fuste (m): |       |      |
|       |                            | Espesor de la pared remanente (cm):   |       |      |

|      |                                               |  |
|------|-----------------------------------------------|--|
| RAIZ | Expuesta:                                     |  |
|      | Levanta vereda (m2):                          |  |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |  |

|       |                                |                              |
|-------|--------------------------------|------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas:           | Codominancias:               |
|       | Secas/secas en las puntas:     | Con mal ángulo de inserción: |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: | Excesivas/cruzadas:          |

|       |                         |                                        |
|-------|-------------------------|----------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal:  | Defoliación parcial/total:             |
|       | Con manchas foliares:   | Con signos o síntomas de enfermedades: |
|       | Con signos de insectos: |                                        |

Observaciones: .....

.....

.....

.....

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso C, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Graciela Arce  
Inspector/a de Arbolado y  
Espacios Verdes  
Comuna 1

Arce  
Firma

32146555  
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** SANTA FE 938

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:16:10 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:16:11 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 25 de Junio 2021

**A quien corresponda,**

Se informa que se relevó un ejemplar de *Jacaranda mimosifolia*, ubicado en Av Santa Fe 851, el cual presenta una altura aproximada de 3 m y un DAP de 7 cm. El mismo se encuentra en estado seco en pie, con descortezamiento. Se recomienda su extracción para evitar cualquier tipo de peligro.


Se adjunta material fotográfico.

DATOS DEL ARBOL:

ESPECIE: *Jacaranda mimosifolia*

ALTURA: 3m

DAP: 7 cm



Analía G. Biancotti  
DNI 32.146.555  
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

86

AVISO:

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

25/06/2021

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Av Santa Fe

N°

051

ESPECIE BOTANICA

Lecanodermis minicordis

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

## PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

|                                              |                                  |   |                      |                                 |                                                       |   |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---|
| ALTURA APROX (m)                             |                                  | 3 | INCLINACION: SI / NO |                                 | Mayor a 45°                                           |   |
| DAP (cm)                                     |                                  | 7 |                      |                                 | Menor a 45°                                           | X |
| ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle |                                  |   |                      |                                 |                                                       |   |
| Hacia la propiedad                           |                                  |   |                      |                                 |                                                       |   |
| Hacia el largo de la vereda                  |                                  |   |                      |                                 |                                                       |   |
| COPA DESBALANCEADA                           |                                  |   | DESCOPADO            |                                 | DESCOPADO Y BROTADO                                   |   |
| FUSTE                                        | DESCORTEZAMIENTO                 |   |                      |                                 | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS                             |   |
|                                              |                                  |   | Cavidades            |                                 | CODOMINANCIAS                                         |   |
|                                              | basal                            |   | media                |                                 | CHORREADOS                                            |   |
|                                              | pequeñas                         |   | alta                 |                                 | Cavidad longitudinal en el fuste (m)                  |   |
| grandes                                      |                                  |   |                      | Espesor de pared remanente (cm) |                                                       |   |
| RAIZ                                         | Expuesta                         |   |                      |                                 | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO |   |
| Levanta vereda: m2                           |                                  |   |                      |                                 |                                                       |   |
| RAMAS                                        | Quebradas/ Fisuradas             |   |                      |                                 | Codominancias                                         |   |
|                                              | Secas/ Secas en las puntas       |   |                      |                                 | Con mal ángulo de inserción                           |   |
|                                              | Con cavidades/ Tumores o Cancros |   |                      |                                 | Tocones                                               |   |
|                                              | Bajas                            |   |                      |                                 | Que invaden espacio aéreo                             |   |
| Excesivas/ Cruzadas                          |                                  |   |                      |                                 |                                                       |   |
| HOJAS                                        | De coloración anormal            |   |                      |                                 | Síntomas de enfermedades                              |   |
|                                              | Con manchas foliares             |   |                      |                                 | Defoliación total/ parcial                            |   |
|                                              | Con signos de insectos           |   |                      |                                 |                                                       |   |

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Giancarlo Nolasco

Nombre y Apellido

A. Nolasco

Firma

32146325

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 25 de junio de 2021

Calle: Av. Santa Fe N° 851  
Especie Botánica: Incordada / Árbol seco: ☒ Semiseco: ☒  
minisepia  
Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 3 DAP (cm): 7 L.C (M):  
Inclinación: Mayor a 45°: Menor a 45°: ☒ Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

|       |                                                                              |       |       |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento:                                                            |       |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas:                                                   |       |       |      |
|       | CAVIDADES                                                                    | Basal | Media | Alta |
|       | Pequeñas                                                                     |       |       |      |
|       | Grandes                                                                      |       |       |      |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m):<br>Espesor de la pared remanente (cm): |       |       |      |
|       |                                                                              |       |       |      |

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| RAIZ | Expuesta:                                     |
|      | Levanta vereda (m2):                          |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |

|       |                                |                              |
|-------|--------------------------------|------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas:           | Codominancias:               |
|       | Secas/secas en las puntas:     | Con mal ángulo de inserción: |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: | Excesivas/cruzadas:          |

|       |                         |                                        |
|-------|-------------------------|----------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal:  | Defoliación parcial/total:             |
|       | Con manchas foliares:   | Con signos o síntomas de enfermedades: |
|       | Con signos de insectos: |                                        |

Observaciones:.....  
.....  
.....  
.....

Conforme a lo descrito en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso C, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Blancatti Anselmo

Inspector/a de Arbolado y  
Espacios Verdes  
Comuna 1

Apizaco  
Firma

32146555

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** SANTA FE 851

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:18:02 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:18:03 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 12 de agosto 2021

**A quien corresponda,**

Se relevó un ejemplar de la especie *Platanus acerifolia* (Platano) ubicado en calle Pavón 1467, el cual presenta una altura aproximada de 18 m y un DAP (diámetro a la altura del pecho) de 40cm. En la inspección se comprobó que el árbol está con un porcentaje mayor al 60% de su estructura seca, en la fotografía se muestra el estado del fuste y la muerte apical de manera descendente de las ramas que componen la estructura del árbol la cual se comprueba por el descortezamiento a lo largo de su longitud (registro fotográfico), comprometiendo la estabilidad del ejemplar. El tratamiento recomendado de acuerdo a los lineamientos técnicos del plan maestro, evaluación *in situ* y la ley 3263 de arbolado público urbano es la EXTRACCION. Debe programarse en el corto plazo ya que puede se puede presentar caída de ramas.



*Leonardo Ch.*

Leonardo Chinchilla C  
DNI 95.622.600

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021



*Leonardo Chinchilla*

Leonardo Chinchilla C  
DNI 95.622.600

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, de de 2021

Calle: Pavón N° 1467

Especie Botánica: Platanus x greenfolia / Árbol seco: Semiseco: X

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 18 DAP (cm): 40 L.C (M):

Inclinación: Mayor a 45°: Menor a 45°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  
Hacia la propiedad:  
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

|       |                                       |       |       |      |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento:                     |       |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas:            |       |       |      |
|       | CAVIDADES                             | Basal | Media | Alta |
|       | Pequeñas                              |       |       |      |
|       | Grandes                               |       |       |      |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): |       |       |      |
|       | Espesor de la pared remanente (cm):   |       |       |      |

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| RAIZ | Expuesta:                                     |
|      | Levanta vereda (m2):                          |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |

|       |                                       |                              |
|-------|---------------------------------------|------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas: <u>Fisuradas</u> | Codominancias:               |
|       | Secas/secas en las puntas: <u>X</u>   | Con mal ángulo de inserción: |
|       | Con cavidades/tumores/cancros:        | Excesivas/cruzadas:          |

|       |                         |                                        |
|-------|-------------------------|----------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal:  | Defoliación parcial/total:             |
|       | Con manchas foliares:   | Con signos o síntomas de enfermedades: |
|       | Con signos de insectos: |                                        |

Observaciones: Arbol con muerte descendente a ramas secas

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso b, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Leonardo Chiribella  
Inspector/a de Arbolado y

Yacinti G  
Firma

95.622.600  
DNI

| <br>Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires<br>2020 |                                   |                                                       |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                   | INSPECCION N°                                         | 87                                                          |
| AVISO:                                                                                                                                      | FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/08/2021 |                                                       |                                                             |
| ARME                                                                                                                                        |                                   |                                                       |                                                             |
| UBICACIÓN DEL ARBOL                                                                                                                         |                                   |                                                       |                                                             |
| CALLE                                                                                                                                       | Pavos                             |                                                       | N° 196+                                                     |
| ESPECIE BOTANICA                                                                                                                            | Platanus x acerifolia             |                                                       |                                                             |
| ARBOL SECO                                                                                                                                  |                                   | ARBOL SEMISECO                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                         |
| PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL                                                                                                 |                                   |                                                       |                                                             |
| ALTURA APROX (m)                                                                                                                            | 18                                | INCLINACION: SI / NO                                  | Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> Menor a 45° |
| DAP (cm)                                                                                                                                    | 40                                | ORIENTACION DE LA INCLINACION:                        |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                   | Hacia la calle                                        |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                   | Hacia la propiedad                                    |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                   | Hacia el largo de la vereda                           |                                                             |
| COPA DESBALANCEADA                                                                                                                          |                                   | DESCOPADO                                             | DESCOPADO Y BROTADO                                         |
| DESCORTEZAMIENTO                                                                                                                            |                                   | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS                             |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                   | CODOMINANCIAS                                         |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                   | CHORREADOS                                            |                                                             |
| FUSTE                                                                                                                                       | pequeñas                          | Cavidades                                             |                                                             |
|                                                                                                                                             | grandes                           | Cavidad longitudinal en el fuste (m)                  |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                   | Espesor de pared remanente (cm)                       |                                                             |
| RAIZ                                                                                                                                        | Expuesta                          | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO |                                                             |
|                                                                                                                                             | Levanta vereda: m2                |                                                       |                                                             |
| RAMAS                                                                                                                                       | Quebradas/ Fioradas               | F                                                     | Codominancias                                               |
|                                                                                                                                             | Secas/ Secas en las puntas        | X                                                     | Con mal ángulo de inserción                                 |
|                                                                                                                                             | Con cavidades/ Tumores o Cancros  |                                                       | Tocones                                                     |
|                                                                                                                                             | Bajas                             |                                                       | Que invaden espacio aéreo                                   |
|                                                                                                                                             | Excesivas/ Cruzadas               |                                                       |                                                             |
| HOJAS                                                                                                                                       | De coloración anormal             |                                                       | Síntomas de enfermedades                                    |
|                                                                                                                                             | Con manchas foliares              |                                                       | Defoliación total / parcial                                 |
|                                                                                                                                             | Con signos de insectos            |                                                       |                                                             |
| Recomendaciones del Inspector:                                                                                                              |                                   |                                                       |                                                             |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética                   |                                   |                                                       |                                                             |
| B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo                                             |                                   |                                                       |                                                             |
| X: Extracción                                                                                                                               | D: Tratamiento sanitario          | E: Trasplante                                         | F: Corte de raíces                                          |
|                                                                                                                                             |                                   | SUPEFFICIAL                                           | PROFUNDA                                                    |
| Observaciones: Arbol seco en mas del 50% con muerte descendente.                                                                            |                                   |                                                       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                   |                                                       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                   |                                                       |                                                             |
|                                                                                                                                             |                                   |                                                       |                                                             |
| Datos del Inspector/Verificador                                                                                                             |                                   |                                                       |                                                             |
| Leonardo Chimechillo                                                                                                                        |                                   | Yenide Ch.                                            | 95.622.640                                                  |
| Nombre y Apellido                                                                                                                           |                                   | Firma                                                 | FM 6 DNI                                                    |



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PAVON 1467

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:18:50 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:18:51 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 12 de agosto 2021

A quien corresponda,

Se relevó un ejemplar de la especie *Fraxinosp.* (Fresno) ubicado en calle Piedras 1219 (ld) lado descendente, el cual presenta una altura aproximada de 2 m y un DAP de 15cm. Es un segmento del árbol que perdió la copa y la frondosidad, dejando una rajadura de la base a su altura, ahora tiene algunos rebrotes pero su condición es de pérdida total, El árbol está completamente seco. El tratamiento recomendado de acuerdo a los lineamientos técnicos del plan maestro, evaluación in situ y la ley 3263 de arbolado público urbano es la EXTRACCION.



*Leonardo Ch.*

Leonardo Chinchilla C  
DNI 95.622.600

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 12 de 8 de 2021

Calle: Piedras Nº 1219 D

Especie Botánica: Fraxinus sp / Árbol seco: ☒ Semiseco:

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M):                  DAP (cm):                  L.C (M):  
Inclinación:    Mayor a 45º:    Menor a 45º:    Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  
Hacia la propiedad:  
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada:                  Descopado:                  Descopado y brotado: ☒

|       |                                       |       |       |      |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento:                     |       |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas:            |       |       |      |
|       | CAVIDADES                             | Basal | Media | Alta |
|       | Pequeñas                              |       |       | x    |
|       | Grandes                               |       |       |      |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): |       |       |      |
|       | Espesor de la pared remanente (cm):   |       |       |      |

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| RAIZ | Expuesta:                                     |
|      | Levanta vereda (m2):                          |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |

|       |                                |                              |
|-------|--------------------------------|------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas:           | Codominancias:               |
|       | Secas/secas en las puntas:     | Con mal ángulo de inserción: |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: | Excesivas/cruzadas:          |

|       |                         |                                        |
|-------|-------------------------|----------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal:  | Defoliación parcial/total :            |
|       | Con manchas foliares:   | Con signos o síntomas de enfermedades: |
|       | Con signos de insectos: |                                        |

Observaciones: Descopado y con cavidad longitudinal

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso b, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Leandro Annunzio  
Inspector/a de Arbolado y

Leandro Ch.  
Firma

95.622.60  
DNI

| Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires<br>2020                                                                    |                                                       |                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| INSPECCION N° 88                                                                                                          |                                                       | FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/08/2021    |                          |
| AVISO:                                                                                                                    |                                                       |                                      |                          |
| ARME:                                                                                                                     |                                                       |                                      |                          |
| UBICACIÓN DEL ARBOL                                                                                                       |                                                       |                                      |                          |
| CALLE                                                                                                                     | Piedras                                               |                                      | N° 1219 1d               |
| ESPECIE BOTANICA                                                                                                          |                                                       |                                      |                          |
| ARBOL SECO                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                   | ARBOL SEMISECO                       | <input type="checkbox"/> |
| PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL                                                                               |                                                       |                                      |                          |
| INCLINACION: SI / NO                                                                                                      |                                                       | Mayor a 45°                          |                          |
| ALTURA APROX (m)                                                                                                          | 2                                                     | Menor a 45°                          |                          |
| DAP (cm)                                                                                                                  | 15                                                    | ORIENTACION DE LA INCLINACION:       |                          |
|                                                                                                                           |                                                       | Hacia la calle                       |                          |
|                                                                                                                           |                                                       | Hacia la propiedad                   |                          |
|                                                                                                                           |                                                       | Hacia el largo de la vereda          |                          |
| COPA DESBALANCEADA                                                                                                        | DESCOPADO                                             | <input checked="" type="checkbox"/>  | DESCOPADO Y BROTADO      |
| DESCORTEZAMIENTO                                                                                                          | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS                             |                                      |                          |
| Cavidades                                                                                                                 |                                                       | CODOMINANCIAS                        |                          |
| basal                                                                                                                     |                                                       | CHORREADOS                           |                          |
| media                                                                                                                     |                                                       | Cavidad longitudinal en el fuste (m) |                          |
| alta                                                                                                                      |                                                       | Espesor de pared remanente (cm)      |                          |
| FUSTE                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                   |                                      |                          |
| RAIZ                                                                                                                      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO |                                      |                          |
| Expuesta                                                                                                                  |                                                       |                                      |                          |
| Levanta vereda: m2                                                                                                        |                                                       |                                      |                          |
| Quebradas/ Fisuradas                                                                                                      | Codominancias                                         |                                      |                          |
| Secas/ Secas en las puntas                                                                                                | Con mal ángulo de inserción                           |                                      |                          |
| Con cavidades/ Tumores o Cánceros                                                                                         | Tocones                                               |                                      |                          |
| Bajas                                                                                                                     | Que invaden espacio aéreo                             |                                      |                          |
| RAMAS                                                                                                                     |                                                       |                                      |                          |
| Excesivas/ Cruzadas                                                                                                       |                                                       |                                      |                          |
| De coloración anormal                                                                                                     | Síntomas de enfermedades                              |                                      |                          |
| Con manchas foliares                                                                                                      | Defoliación total / parcial                           |                                      |                          |
| HOJAS                                                                                                                     |                                                       |                                      |                          |
| Con signos de insectos                                                                                                    |                                                       |                                      |                          |
| Recomendaciones del Inspector:                                                                                            |                                                       |                                      |                          |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética |                                                       |                                      |                          |
| B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo                          |                                                       |                                      |                          |
| Extracción                                                                                                                | D: Tratamiento sanitario                              | E: Trasplante                        | F: Corte de raíces       |
| SUPERFICIAL                                                                                                               |                                                       | PROFUNDA                             |                          |
| Observaciones: Arbol rayado longitudinal y descopado en su totalidad.                                                     |                                                       |                                      |                          |
| Dato del Inspector/Verificador                                                                                            |                                                       |                                      |                          |
| Nombre y Apellido                                                                                                         |                                                       | Firma                                | 95.622.600               |
|                                                                                                                           |                                                       |                                      | FM 6 DNI                 |



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** PIEDRAS 1219

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:20:00 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:20:00 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 13 de Agosto 2021

A quien corresponda,

Se relevó un ejemplar de la especie *Fraxinus* sp (fresno) ubicado en Mexico 1774, el cual presenta una altura aproximada de 2m y un DAP de 30cm. El árbol se quebró al medio, presenta algunos rebrotes pero la estructura principal se perdió. El tratamiento solicitado de acuerdo a los lineamientos técnicos del plan maestro y la inspección fitosanitaria realizada en la inspección a la ley 3263 de arbolado público urbano es la EXTRACCION.

Se adjunta material fotográfico.



*Leonardo Ch.*

Leonardo Chinchilla C.  
DNI 95622600

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 13 de 08 de 2021

Calle: Mexico N° 174

Especie Botánica: ..... / Árbol seco: Semiseco:

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 2 DAP (cm): 30 LC (M):

Inclinación: Mayor a 45°: Menor a 45°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  
Hacia la propiedad:  
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado: ☒

|       |                                       |       |       |      |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento:                     |       |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas:            |       |       |      |
|       | CAVIDADES                             | Basal | Media | Alta |
|       | Pequeñas                              |       |       |      |
|       | Grandes                               |       |       | X    |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): |       |       |      |
|       | Espesor de la pared remanente (cm):   |       |       |      |

|      |                                               |  |
|------|-----------------------------------------------|--|
| RAIZ | Expuesta:                                     |  |
|      | Levanta vereda (m2):                          |  |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |  |

|       |                                |                              |
|-------|--------------------------------|------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas:           | Codominancias:               |
|       | Secas/secas en las puntas:     | Con mal ángulo de inserción: |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: | Excesivas/cruzadas:          |

|       |                         |                                        |
|-------|-------------------------|----------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal:  | Defoliación parcial/total:             |
|       | Con manchas foliares:   | Con signos o síntomas de enfermedades: |
|       | Con signos de insectos: |                                        |

Observaciones: Árbol descopado y con cavidad en el quebr.

Conforme a lo descrito en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso b, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Leonardo Chichillo  
Inspector/a de Arbolado y

Yamir A.  
Firma

95.622.600  
DNI

| Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                                                            |                                      |                                                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2020                                                                                                                      |                                      |                                                                                                           |         |
| INSPECCION N°                                                                                                             |                                      | 89                                                                                                        |         |
| AVISO:                                                                                                                    | FECHA DE RELEVAMIENTO: 13 / 8 / 2021 |                                                                                                           |         |
| ARME:                                                                                                                     |                                      |                                                                                                           |         |
| UBICACIÓN DEL ARBOL                                                                                                       |                                      |                                                                                                           |         |
| CALLE                                                                                                                     | Mexico                               |                                                                                                           | N° 1774 |
| ESPECIE BOTANICA                                                                                                          |                                      |                                                                                                           |         |
| ARBOL SECO <input type="checkbox"/> ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>                                    |                                      |                                                                                                           |         |
| PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL                                                                               |                                      |                                                                                                           |         |
| ALTURA APROX (m)                                                                                                          |                                      | INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| DAP (cm)                                                                                                                  |                                      | ORIENTACION DE LA INCLINACION:                                                                            |         |
| 30                                                                                                                        |                                      | Hacia la calle                                                                                            |         |
| COPA DESBALANCEADA                                                                                                        |                                      | DESCOPADO                                                                                                 |         |
| DESCORTEZAMIENTO                                                                                                          |                                      | DESCOPADO Y BROTADO <input checked="" type="checkbox"/>                                                   |         |
| DESCOPADO                                                                                                                 |                                      | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS                                                                                 |         |
| Cavidades                                                                                                                 |                                      | CODOMINANCIAS                                                                                             |         |
| basal                                                                                                                     |                                      | CHORREADOS                                                                                                |         |
| media                                                                                                                     |                                      | Cavidad longitudinal en el fuste (m)                                                                      |         |
| alta                                                                                                                      |                                      | Espesor de pared remanente (cm)                                                                           |         |
| pequeñas                                                                                                                  |                                      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO                                                     |         |
| grandes                                                                                                                   |                                      | Levanta vereda: m2                                                                                        |         |
| RAIZ                                                                                                                      |                                      | Quebradas/ Fisuradas                                                                                      |         |
| Quebradas/ Fisuradas                                                                                                      |                                      | Codominancias                                                                                             |         |
| Secas/ Secas en las puntas                                                                                                |                                      | Con mal ángulo de inserción                                                                               |         |
| Con cavidades/ Tumores o Cánceros                                                                                         |                                      | Tocones                                                                                                   |         |
| Bajas                                                                                                                     |                                      | Que invaden espacio aéreo                                                                                 |         |
| RAMAS                                                                                                                     |                                      | Excesivas/ Cruzadas                                                                                       |         |
| De coloración anormal                                                                                                     |                                      | Síntomas de enfermedades                                                                                  |         |
| Con manchas foliares                                                                                                      |                                      | Defoliación total / parcial                                                                               |         |
| HOJAS                                                                                                                     |                                      | Con signos de insectos                                                                                    |         |
| Recomendaciones del Inspector:                                                                                            |                                      |                                                                                                           |         |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética |                                      |                                                                                                           |         |
| B: Tipos de poda: Formación/ Umplesu/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo                           |                                      |                                                                                                           |         |
| C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces                                                   |                                      |                                                                                                           |         |
| SUPEFFICIAL                                                                                                               |                                      | PROFUNDA                                                                                                  |         |
| Observaciones: Arbol descompuesto con rebrotes, pérdida de la estructura principal                                        |                                      |                                                                                                           |         |
| Datos del Inspector/Verificador                                                                                           |                                      |                                                                                                           |         |
| Nombre y Apellido                                                                                                         |                                      | Firma                                                                                                     |         |
| Lorenzo Chimenelli                                                                                                        |                                      | 95.622.660                                                                                                |         |
|                                                                                                                           |                                      | FM 6 DNI                                                                                                  |         |



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** MEXICO 1774

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:20:56 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:20:56 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 13 de Agosto 2021

A quien corresponda,

Se relevó un ejemplar de la especie *Prunus ceracifera* (Ciruelo de jardín) ubicado en Balcarce 6771d (lado descendente), el cual presenta una altura aproximada de 3 m y un DAP de 15cm. El ejemplar está completamente seco. El tratamiento solicitado de acuerdo a los lineamientos técnicos del plan maestro, a la verificación fitosanitaria en la inspección *in situ* y a la ley 3263 de arbolado público urbano es la EXTRACCION.

Se adjunta material fotográfico.



Leonard Ch.

Leonardo Chinchilla C.

DNI 95622600

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 26 de 07 de 2021

Calle: Bolivar N° 677 1d

Especie Botánica: Prunus cerasifera / Árbol seco: ☒ Semiseco:

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 3 DAP (cm): 15 L.C (M):

Inclinación: Mayor a 45°: Menor a 45°: ☒ Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

|       |                                       |                                     |       |      |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento:                     |                                     |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas:            |                                     |       |      |
|       | CAVIDADES                             | Basal                               | Media | Alta |
|       | Pequeñas                              |                                     |       |      |
|       | Grandes                               |                                     |       |      |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): |                                     |       |      |
|       |                                       | Espesor de la pared remanente (cm): |       |      |

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| RAIZ | Expuesta:                                     |
|      | Levanta vereda (m2):                          |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |

|       |                                |                              |
|-------|--------------------------------|------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas:           | Codominancias:               |
|       | Secas/secas en las puntas:     | Con mal ángulo de inserción: |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: | Excesivas/cruzadas:          |

|       |                         |                                        |
|-------|-------------------------|----------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal:  | Defoliación parcial/total:             |
|       | Con manchas foliares:   | Con signos o síntomas de enfermedades: |
|       | Con signos de insectos: |                                        |

Observaciones: Árbol seco.

Conforme a lo descrito en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso a, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Leonardo Chinchilla  
Inspector/a de Arbolado y

Gerardo Ch  
Firma

95.622.600  
DNI

| <br><b>Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires</b><br>2020 |                   |                                                       |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                   | <b>INSPECCION N°</b>                                  | <b>90</b>                                    |
| AVISO:                                                                                                                                             |                   |                                                       | FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>24 / 07 / 2021</u> |
| ARME                                                                                                                                               |                   |                                                       |                                              |
| <b>UBICACIÓN DEL ÁRBOL</b>                                                                                                                         |                   |                                                       |                                              |
| CALLE                                                                                                                                              | <u>Pedernales</u> |                                                       | N° <u>677 Id</u>                             |
| <b>ESPECIE BOTANICA</b>                                                                                                                            |                   |                                                       |                                              |
| <u>Prunus cerasifera</u>                                                                                                                           |                   |                                                       |                                              |
| ÁRBOL SECO                                                                                                                                         |                   | <u>X</u>                                              | ÁRBOL SEMISECO                               |
| <b>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>                                                                                                 |                   |                                                       |                                              |
| ALTURA APROX (m)                                                                                                                                   |                   | <u>3</u>                                              | InCLINACION: SI / NO Mayor a 45°             |
| DAP (cm)                                                                                                                                           |                   | <u>15</u>                                             | Menor a 45°                                  |
| ORIENTACION DE LA INCLINACION:                                                                                                                     |                   | Hacia la calle                                        |                                              |
|                                                                                                                                                    |                   | Hacia la propiedad                                    |                                              |
|                                                                                                                                                    |                   | Hacia el largo de la vereda                           |                                              |
| COPA DESBALANCEADA                                                                                                                                 |                   | DESCOPADO Y BROTADO                                   |                                              |
| DESCORTEZAMIENTO                                                                                                                                   |                   | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS                             |                                              |
|                                                                                                                                                    |                   | CODOMINANCIAS                                         |                                              |
|                                                                                                                                                    |                   | CHORREADOS                                            |                                              |
| FUSTE                                                                                                                                              |                   | Cavidades                                             |                                              |
|                                                                                                                                                    |                   | Cavidad longitudinal en el fuste (m)                  |                                              |
| pequeñas                                                                                                                                           |                   | Espesor de pared remanente (cm)                       |                                              |
| grandes                                                                                                                                            |                   |                                                       |                                              |
| RAIZ                                                                                                                                               |                   | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO |                                              |
| Levanta vereda: m2                                                                                                                                 |                   |                                                       |                                              |
| Quebradas/ Fisuradas                                                                                                                               |                   | Codominancias                                         |                                              |
| Secas/ Secas en las puntas                                                                                                                         |                   | Con mal ángulo de inserción                           |                                              |
| Con cavidades/ Tumores o Cancros                                                                                                                   |                   | Tocones                                               |                                              |
| Bajas                                                                                                                                              |                   | Que invaden espacio aéreo                             |                                              |
| RAMAS                                                                                                                                              |                   |                                                       |                                              |
| Excesivas/ Cruzadas                                                                                                                                |                   |                                                       |                                              |
| De coloración anormal                                                                                                                              |                   | Síntomas de enfermedades                              |                                              |
| Con manchas foliares                                                                                                                               |                   | Defoliación total / parcial                           |                                              |
| HOJAS                                                                                                                                              |                   |                                                       |                                              |
| Con signos de insectos                                                                                                                             |                   |                                                       |                                              |
| <b>Recomendaciones del inspector:</b>                                                                                                              |                   |                                                       |                                              |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética                          |                   |                                                       |                                              |
| B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo                                                    |                   |                                                       |                                              |
| Extracción                                                                                                                                         |                   | D: Tratamiento sanitario                              | E: Trasplante F: Corte de raíces             |
|                                                                                                                                                    |                   | SUPERFICIAL                                           | PROFUNDA                                     |
| Observaciones: <u>dijeron completamente seco</u>                                                                                                   |                   |                                                       |                                              |
|                                                                                                                                                    |                   |                                                       |                                              |
|                                                                                                                                                    |                   |                                                       |                                              |
| <b>Datos del Inspector/Verificador</b>                                                                                                             |                   |                                                       |                                              |
| <u>Licardo Chichilili</u>                                                                                                                          |                   | <u>[Firma]</u>                                        |                                              |
| Nombre y Apellido                                                                                                                                  |                   | Firma                                                 |                                              |
|                                                                                                                                                    |                   | 95622600                                              |                                              |



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** BALCARCE 677 LD

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:21:56 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:21:56 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 13 de Agosto 2021

A quien corresponda,

Se relevó un ejemplar de la especie *Ficus sp* (*Ficus*) ubicado en Venezuela 1679, el cual presenta una altura aproximada de 11 m y un DAP de 30cm. El árbol presenta muerte descendente, evidenciada en ramas secas de una longitud considerable de acuerdo a su tamaño, dado su estado avanzado de desecación la recuperación no es posible. Adicionalmente la especie en sí misma no es apta para la alineación de arbolado por sus características morfológicas. El tratamiento solicitado de acuerdo a los lineamientos técnicos del plan maestro que establecen la categoría de riesgo verificados por la inspección y a la ley 3263 de arbolado público urbano es la EXTRACCION.

Se adjunta material fotográfico.



Leonardo Ch.

Leonardo Chinchilla C.  
DNI 95622600

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 11 de 08 de 2021

Calle: Venezuela No. 1679

Especie Botánica: Ficus / Árbol seco: Semiseco: ☒

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 11 DAP (cm): 30 LC (M):

Inclinación: Mayor a 45°: Menor a 45°: ☒ Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

|       |                                       |                                     |       |      |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento:                     |                                     |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas:            |                                     |       |      |
|       | CAVIDADES                             | Basal                               | Media | Alta |
|       | Pequeñas                              |                                     |       |      |
|       | Grandes                               |                                     |       |      |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): |                                     |       |      |
|       |                                       | Espesor de la pared remanente (cm): |       |      |

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| RAIZ | Expuesta:                                     |
|      | Levanta vereda (m2):                          |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |

|       |                                                                |                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas:                                           | Codominancias:                                          |
|       | Secas/secas en las puntas: <input checked="" type="checkbox"/> | Con mal ángulo de inserción:                            |
|       | Con cavidades/tumores/cancros:                                 | Excesivas/cruzadas: <input checked="" type="checkbox"/> |

|       |                         |                                        |
|-------|-------------------------|----------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal:  | Defoliación parcial/total:             |
|       | Con manchas foliares:   | Con signos o síntomas de enfermedades: |
|       | Con signos de insectos: |                                        |

Observaciones: Árbol con muerte descendente, no apto para alineación urbana.

Conforme a lo descrito en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso b, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Leandro Chinchilla  
Inspector/a de Arbolado y

Gerardo Lh.  
Firma

95.622.600  
DNI

| Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires<br>2020                                                                    |           |                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                           |           | INSPECCION N° 91                                      |            |
| AVISO:                                                                                                                    |           | FECHA DE RELEVAMIENTO: 11 / 08 / 2021                 |            |
| ARME:                                                                                                                     |           |                                                       |            |
| UBICACIÓN DEL ARBOL                                                                                                       |           |                                                       |            |
| CALLE                                                                                                                     | Venezuela | N°                                                    | 1679       |
| ESPECIE BOTANICA                                                                                                          | Ficus     |                                                       |            |
| ARBOL SECO                                                                                                                |           | ARBOL SEMISECO                                        | X          |
| PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL                                                                               |           |                                                       |            |
| INCLINACION: SI / NO                                                                                                      |           | Mayor a 45°                                           |            |
|                                                                                                                           |           | Menor a 45°                                           |            |
| ALTURA APROX (m)                                                                                                          | 11        |                                                       |            |
| DAP (cm)                                                                                                                  | 30        | ORIENTACION DE LA INCLINACION:                        |            |
|                                                                                                                           |           | Hacia la propiedad                                    |            |
|                                                                                                                           |           | Hacia el largo de la vereda                           |            |
| COPA DESBALANCEADA                                                                                                        |           | DESCOPADO Y BROTO                                     |            |
| DESCORTEZAMIENTO                                                                                                          |           | DESCOPADO Y BROTO                                     |            |
|                                                                                                                           |           | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS                             |            |
|                                                                                                                           |           | CODOMINANCIA                                          |            |
|                                                                                                                           |           | CHORREADOS                                            |            |
| Cavidades                                                                                                                 |           | Cavidad longitudinal en el fuste (m)                  |            |
| pequeñas                                                                                                                  |           | Espesor de pared remanente (cm)                       |            |
| grandes                                                                                                                   |           |                                                       |            |
| RAIZ                                                                                                                      |           | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO |            |
| Expuesta                                                                                                                  |           |                                                       |            |
| Levanta vereda: m2                                                                                                        |           |                                                       |            |
| Quebradas/ Fisuradas                                                                                                      |           | Codominancias                                         |            |
| Secas/ Secas en las puntas                                                                                                |           | Con mal ángulo de inserción                           |            |
| Con cavidades/ Tumores o Cancros                                                                                          |           | Tocones                                               |            |
| Bajas                                                                                                                     |           | Que invaden espacio aéreo                             |            |
| RAMAS                                                                                                                     |           |                                                       |            |
| Excesivas/ Cruzadas                                                                                                       |           |                                                       |            |
| De coloración anormal                                                                                                     |           | Síntomas de enfermedades                              |            |
| Con manchas foliares                                                                                                      |           | Defoliación total / parcial                           |            |
| HOJAS                                                                                                                     |           |                                                       |            |
| Con signos de insectos                                                                                                    |           |                                                       |            |
| Recomendaciones del Inspector:                                                                                            |           |                                                       |            |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética |           |                                                       |            |
| B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refoldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo                           |           |                                                       |            |
| X: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces                                                   |           |                                                       |            |
|                                                                                                                           |           | SUPERFICIAL                                           |            |
|                                                                                                                           |           | PROFUNDA                                              |            |
| Observaciones:                                                                                                            |           |                                                       |            |
| Muerte ducciente, más del 50% del ejemplar, árbol no apto                                                                 |           |                                                       |            |
| para arbolado de alineación.                                                                                              |           |                                                       |            |
|                                                                                                                           |           |                                                       |            |
| Datos del Inspector/Verificador                                                                                           |           |                                                       |            |
| Leonardo Churchill                                                                                                        |           | Firma                                                 | 95.622.600 |
| Nombre y Apellido                                                                                                         |           |                                                       | FM 6 DNI   |



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** VENEZUELA 1679

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:22:47 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:22:48 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 13 de Agosto 2021

A quien corresponda,

Se relevó un ejemplar de la especie *Prunus ceracifera* (Ciruelo de jardín) ubicado en Balcarce 677, el cual presenta una altura aproximada de 3 m y un DAP de 15cm. El ejemplar está completamente seco. El tratamiento solicitado de acuerdo a los lineamientos técnicos del plan maestro, a la verificación fitosanitaria en la inspección *in situ* y a la ley 3263 de arbolado público urbano es la EXTRACCION.

Se adjunta material fotográfico.



*Leonardo Ch.*

Leonardo Chinchilla C.  
DNI 95622600

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 24 de 07 de 2021

Calle: Bakarge N° 677

Especie Botánica: Populus ceraticea / Árbol seco: ☒ Semiseco:

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 3 DAP (cm): 15 L.C (M):

Inclinación: Mayor a 45°: Menor a 45°: ☒ Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

|       |                            |                                       |       |
|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| FUSTE | Descortezamiento:          |                                       |       |
|       | Fructificaciones fúngicas: |                                       |       |
|       | CAVIDADES                  | Basal                                 | Media |
|       | Pequeñas                   |                                       |       |
|       | Grandes                    |                                       |       |
|       |                            | Cavidad longitudinal en el fuste (m): |       |
|       |                            | Espesor de la pared remanente (cm):   |       |

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| RAIZ | Expuesta:                                     |
|      | Levanta vereda (m2):                          |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |

|       |                                |                              |
|-------|--------------------------------|------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas:           | Codominancias:               |
|       | Secas/secas en las puntas:     | Con mal ángulo de inserción: |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: | Excesivas/cruzadas:          |

|       |                         |                                        |
|-------|-------------------------|----------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal:  | Defoliación parcial/total:             |
|       | Con manchas foliares:   | Con signos o síntomas de enfermedades: |
|       | Con signos de insectos: |                                        |

Observaciones: Arbol seco

Conforme a lo descrito en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso a, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Leonardo Chinchilla  
Inspector/a de Arbolado y

Leonardo Ch.  
Firma

95.622.600  
DNI

| Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                                                            |                                       |                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 2020                                                                                                                      |                                       |                                               |                            |
| INSPECCION N° 92                                                                                                          |                                       |                                               |                            |
| AVISO:                                                                                                                    | FECHA DE RELEVAMIENTO: 26 / 04 / 2021 |                                               |                            |
| ARME                                                                                                                      |                                       |                                               |                            |
| UBICACIÓN DEL ARBOL                                                                                                       |                                       |                                               |                            |
| CALLE                                                                                                                     | Balcarce                              |                                               | N° 677                     |
| ESPECIE BOTANICA                                                                                                          | Prunus cerasifera                     |                                               |                            |
| ARBOL SECO                                                                                                                | X                                     | ARBOL SEMISECO                                |                            |
| PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL                                                                               |                                       |                                               |                            |
| ALTURA APROX (m)                                                                                                          | 3                                     | INCLINACION: SI / NO                          | Mayor a 45°<br>Menor a 45° |
| DAP (cm)                                                                                                                  | 13                                    | ORIENTACION DE LA INCLINACION:                | Hacia la calle             |
| COPA DESBALANCEADA                                                                                                        |                                       | DESCOPADO                                     |                            |
| DESCORTEZAMIENTO                                                                                                          |                                       | DESCOPADO Y BROTADO                           |                            |
| FRUTIFICACIONES FUNGICAS                                                                                                  |                                       | CODOMINANCIA                                  |                            |
| CHORREADOS                                                                                                                |                                       | Cavidades                                     |                            |
| pequeñas                                                                                                                  | basal                                 | media                                         | alta                       |
| grandes                                                                                                                   |                                       |                                               |                            |
| FUSTE                                                                                                                     |                                       | Cavidad longitudinal en el fuste (m)          |                            |
| Exposición                                                                                                                |                                       | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: | SI / NO                    |
| RAIZ                                                                                                                      | Levanta vereda: m2                    |                                               |                            |
| Quebradas/ Fisuradas                                                                                                      |                                       | Codominancias                                 |                            |
| Secas/ Secas en las puntas                                                                                                |                                       | Con mal ángulo de inserción                   |                            |
| Con cavidades/ Tumores o Cencros                                                                                          |                                       | Tocones                                       |                            |
| Bajas                                                                                                                     |                                       | Que invaden espacio aéreo                     |                            |
| RAMAS                                                                                                                     | Excesivas/ Cruzadas                   |                                               |                            |
| De coloración anormal                                                                                                     |                                       | Síntomas de enfermedades                      |                            |
| Con manchas foliares                                                                                                      |                                       | Defoliación total / parcial                   |                            |
| HOJAS                                                                                                                     | Con signos de insectos                |                                               |                            |
| Recomendaciones del Inspector:                                                                                            |                                       |                                               |                            |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética |                                       |                                               |                            |
| B: Tipos de poda: Formación/ Umpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo                            |                                       |                                               |                            |
| Extracción                                                                                                                | D: Tratamiento sanitario              | E: Trasplante                                 | F: Corte de raíces         |
| SUPERFICIAL                                                                                                               |                                       |                                               |                            |
| PROFUNDA                                                                                                                  |                                       |                                               |                            |
| Observaciones: Arbol completamente seco                                                                                   |                                       |                                               |                            |
| Dato del Inspector/Verificador                                                                                            |                                       |                                               |                            |
| Nombre y Apellido                                                                                                         | Firma                                 |                                               |                            |
| 05.622.600                                                                                                                | FM ó DNI                              |                                               |                            |



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** BALCARCE 677

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:23:58 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:23:59 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 13 de Agosto 2021

A quien corresponda,

Se relevó un ejemplar de la especie *Salixsp* (Sauce) ubicado en Presidente Luis Saenz Peña 882, el cual presenta una altura aproximada de 11 m y un DAP (Diámetro a la altura del Pecho) de 35cm. El árbol está completamente seco, presenta hongos en la estructura fustal en la parte media y basal además de segmentos descortezados que muestran la madera seca. El tratamiento solicitado de acuerdo a los lineamientos técnicos del plan maestro utilizados en la inspección fitosanitaria y a la ley 3263 de arbolado público urbano es la EXTRACCION.

Se adjunta material fotográfico.




*Leonardo Ch.*

Leonardo Chinchilla C.  
DNI 95622600

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021



*Leonardo Chinchilla C.*

Leonardo Chinchilla C.  
DNI 95622600

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 27 de 07 de 2021

Calle: Luis Sáenz Peña Nº 382

Especie Botánica: Salix sp. / Árbol seco: ☒ Semiseco:

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 11 DAP (cm): 35 L.C (M):

Inclinación: Mayor a 45°: Menor a 45°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  
Hacia la propiedad:  
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

|       |                                       |                                     |       |      |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento:                     |                                     |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas:            |                                     |       |      |
|       | CAVIDADES                             | Basal                               | Media | Alta |
|       | Pequeñas                              |                                     |       |      |
|       | Grandes                               |                                     |       |      |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): |                                     |       |      |
|       |                                       | Espesor de la pared remanente (cm): |       |      |

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| RAIZ | Expuesta:                                     |
|      | Levanta vereda (m2):                          |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |

|       |                                |                              |
|-------|--------------------------------|------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas:           | Codominancias:               |
|       | Secas/secas en las puntas:     | Con mal ángulo de inserción: |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: | Excesivas/cruzadas:          |

|       |                         |                                        |
|-------|-------------------------|----------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal:  | Defoliación parcial/total:             |
|       | Con manchas foliares:   | Con signos o síntomas de enfermedades: |
|       | Con signos de insectos: |                                        |


Observaciones: Árbol seco

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso 9, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Leandro Cruzillo  
Inspector/a de Arbolado y

Y. J. Cruzillo  
Firma

95.622.600-  
DNI

| <br>Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires<br>2020 |                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                           | INSPECCION N°                                                                                                                                                           | 93                                                            |
| AVISO:                                                                                                                                      | FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/07/2021                         |                                                                                                                                                                         |                                                               |
| ARME                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                               |
| UBICACIÓN DEL ARBOL                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                               |
| CALLE                                                                                                                                       | Presidente Luis Sáenz Peña                                |                                                                                                                                                                         | N° 882                                                        |
| ESPECIE BOTANICA                                                                                                                            | Salix sp.                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                               |
| ARBOL SECO                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                       | ARBOL SEMISECO                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                                      |
| PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                               |
|                                                                                                                                             |                                                           | INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>                                                                          |                                                               |
| ALTURA APROX (m)                                                                                                                            | 11                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                               |
| DAP (cm)                                                                                                                                    | 35                                                        | ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> |                                                               |
| COPA DESBALANCEADA                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                                  | DESCOPADO                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                                      |
|                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                         | DESCOPADO Y BROTADO <input type="checkbox"/>                  |
|                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                         | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                         | CODOMINANCIAS <input type="checkbox"/>                        |
|                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                         | CHORREADOS <input type="checkbox"/>                           |
|                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                         | Cavidades <input type="checkbox"/>                            |
|                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                         | Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                         | Esosor de pared remanente (cm) <input type="checkbox"/>       |
| FUSTE                                                                                                                                       | pequeñas <input type="checkbox"/>                         | basal <input type="checkbox"/>                                                                                                                                          | media <input type="checkbox"/>                                |
|                                                                                                                                             | grandes <input type="checkbox"/>                          |                                                                                                                                                                         | alta <input type="checkbox"/>                                 |
| RAIZ                                                                                                                                        | Expuesto <input type="checkbox"/>                         | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO <input type="checkbox"/>                                                                                          |                                                               |
|                                                                                                                                             | Levanta vereda: m2 <input type="checkbox"/>               |                                                                                                                                                                         |                                                               |
|                                                                                                                                             | Quebradas/ Fisuradas <input type="checkbox"/>             | Codominancias <input type="checkbox"/>                                                                                                                                  |                                                               |
|                                                                                                                                             | Secas/ Secas en las puntas <input type="checkbox"/>       | Con mal ángulo de inserción <input type="checkbox"/>                                                                                                                    |                                                               |
|                                                                                                                                             | Con cavidades/ Tumores o Cáncros <input type="checkbox"/> | Tocones <input type="checkbox"/>                                                                                                                                        |                                                               |
|                                                                                                                                             | Bajas <input type="checkbox"/>                            | Que invaden espacio aéreo <input type="checkbox"/>                                                                                                                      |                                                               |
| RAMAS                                                                                                                                       | Excesivas/ Cruzadas <input type="checkbox"/>              |                                                                                                                                                                         |                                                               |
|                                                                                                                                             | De coloración anormal <input type="checkbox"/>            | Síntomas de enfermedades <input type="checkbox"/>                                                                                                                       |                                                               |
|                                                                                                                                             | Con manchas foliares <input type="checkbox"/>             | Defoliación total / parcial <input type="checkbox"/>                                                                                                                    |                                                               |
| HOJAS                                                                                                                                       | Con signos de insectos <input type="checkbox"/>           |                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Recomendaciones del Inspector:                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                               |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética                   |                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                               |
| B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo                                             |                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                               |
| * Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                               |
|                                                                                                                                             |                                                           | SUPERFICIAL                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                                      |
|                                                                                                                                             |                                                           | PROFUNDA                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                      |
| Observaciones: Arbol completamente seco, deshojado, con presencia de hongos en fuste.                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                               |
|                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                               |
|                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Datos del Inspector/Verificador                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Nombre y Apellido: Leonardo Churruarín                                                                                                      |                                                           | Firma:                                                                               | 95.622.600                                                    |
|                                                                                                                                             |                                                           | Firma                                                                                                                                                                   | FM 6 DNI                                                      |



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** SAENZ PEÑA 882

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:24:55 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:24:56 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 12 de agosto 2021

A quien corresponda,

Se relevó un ejemplar de la especie *Tilia sp.* (Tilo) ubicado en calle Solís 1793, el cual presenta una altura aproximada de 5 m y un DAP (diámetro a la altura del pecho) de 20cm. En la inspección se comprobó que el árbol está completamente seco. El tratamiento recomendado de acuerdo a los lineamientos técnicos del plan maestro, evaluación *in situ* y la ley 3263 de arbolado público urbano es la EXTRACCION.



Leonardo Ch.

Leonardo Chinchilla C  
DNI 95.622.600

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1

| Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2020                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                               |                          |
| INSPECCION N°                                                                                                             |                                                       | 94                                                                                                                                                                            |                          |
| AVISO:                                                                                                                    | FECHA DE RELEVAMIENTO: 13 / 0 / 2021                  |                                                                                                                                                                               |                          |
| ARME                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                               |                          |
| UBICACIÓN DEL ARBOL                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                               |                          |
| CALLE                                                                                                                     | 5615                                                  |                                                                                                                                                                               | N° 1703                  |
| ESPECIE BOTANICA                                                                                                          | Tilia sp                                              |                                                                                                                                                                               |                          |
| ARBOL SECO                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                   | ARBOL SEMISECO                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                               |                          |
| INCLINACION: SI / NO                                                                                                      |                                                       | Mayor a 45° <input type="checkbox"/><br>Menor a 45° <input type="checkbox"/>                                                                                                  |                          |
| ALTURA APROX (m)                                                                                                          | 15                                                    |                                                                                                                                                                               |                          |
| DAP (cm)                                                                                                                  | 20                                                    | ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle <input type="checkbox"/><br>Hacia la propiedad <input type="checkbox"/><br>Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> |                          |
| COPA DESBALANCEADA                                                                                                        | DESCOPADO                                             | DESCOPADO Y BROTO                                                                                                                                                             |                          |
| DESCORTEZAMIENTO                                                                                                          | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS                             |                                                                                                                                                                               |                          |
| Cavidades                                                                                                                 |                                                       | CODOMINANCIA                                                                                                                                                                  |                          |
| pequeñas                                                                                                                  |                                                       | CHORREADOS                                                                                                                                                                    |                          |
| grandes                                                                                                                   |                                                       | Cavidad longitudinal en el fuste (m)                                                                                                                                          |                          |
| FUSTE                                                                                                                     | Espesor de pared remanente (cm)                       |                                                                                                                                                                               |                          |
| RAIZ                                                                                                                      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO |                                                                                                                                                                               |                          |
| Levanta vereda: m2                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                               |                          |
| Quebradas/ Fisuradas                                                                                                      | Codominancias                                         |                                                                                                                                                                               |                          |
| Secas/ Secas en las puntas                                                                                                | Con mal ángulo de inserción                           |                                                                                                                                                                               |                          |
| Con cavidades/ Tumores o Cancros                                                                                          | Tocones                                               |                                                                                                                                                                               |                          |
| Bajas                                                                                                                     | Que invaden espacio aéreo                             |                                                                                                                                                                               |                          |
| RAMAS                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                               |                          |
| Excesivas/ Cruzadas                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                               |                          |
| De coloración anormal                                                                                                     | Síntomas de enfermedades                              |                                                                                                                                                                               |                          |
| Con manchas foliares                                                                                                      | Defoliación total / parcial                           |                                                                                                                                                                               |                          |
| HOJAS                                                                                                                     | Con signos de insectos                                |                                                                                                                                                                               |                          |
| Recomendaciones del inspector:                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                               |                          |
| A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética |                                                       |                                                                                                                                                                               |                          |
| B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo                           |                                                       |                                                                                                                                                                               |                          |
| E: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                               |                          |
| SUPERFICIAL                                                                                                               |                                                       | PROFUNDA                                                                                                                                                                      |                          |
| Observaciones: Arbol completamente seco                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                               |                          |
| Dato del Inspector/Verificador                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                               |                          |
| Nombre y Apellido                                                                                                         |                                                       | Firma                                                                                                                                                                         |                          |
| Leonardo Cuervilla                                                                                                        |                                                       | Leonardo Ch                                                                                                                                                                   |                          |
|                                                                                                                           |                                                       | 95.622.600                                                                                                                                                                    |                          |
|                                                                                                                           |                                                       | FM 6 DNI                                                                                                                                                                      |                          |



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 13 de 8 de 2021

Calle: Salis N° 793

Especie Botánica: Tilia sp / Árbol seco: ☒ Semiseco:

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 5 DAP (cm): 20 L.C (M):

Inclinación: Mayor a 45°: Menor a 45°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  
Hacia la propiedad:  
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

|       |                                       |       |       |      |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento:                     |       |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas:            |       |       |      |
|       | CAVIDADES                             | Basal | Media | Alta |
|       | Pequeñas                              |       |       |      |
|       | Grandes                               |       |       |      |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): |       |       |      |
|       | Espesor de la pared remanente (cm):   |       |       |      |

|      |                                               |  |
|------|-----------------------------------------------|--|
| RAIZ | Expuesta:                                     |  |
|      | Levanta vereda (m2):                          |  |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: |  |

|       |                                |                              |
|-------|--------------------------------|------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas:           | Codominancias:               |
|       | Secas/secas en las puntas:     | Con mal ángulo de inserción: |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: | Excesivas/cruzadas:          |

|       |                         |                                        |
|-------|-------------------------|----------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal:  | Defoliación parcial/total:             |
|       | Con manchas foliares:   | Con signos o síntomas de enfermedades: |
|       | Con signos de insectos: |                                        |

Observaciones: Árbol seco

Conforme a lo descrito en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso a, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Leonardo Cincinelli  
Inspector/a de Arbolado y

Yecenia Ch.  
Firma

95.622.600  
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** SOLIS 1793

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:26:10 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:26:11 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 20 de agosto 2021

**A quien corresponda,**

Se informa que se reveló un ejemplar de la especie *Tipuana tipu* (Tipa) ubicado en la calle Macacha Güemes 378 FT (sobre el Boulevard), el cual presenta una altura aproximada de 12 m y un DAP de 100 cm. El mismo se encuentra en estado vital, pero presenta síntomas de pudrición en el tronco y en las raíces, lo cual condiciona su supervivencia. Se recomienda su extracción para evitar cualquier tipo de peligro.

Se adjunta material fotográfico.



Martín A. Grego S.  
DNI 35031662  
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021



Martín A. Grego S.  
DNI 35031662  
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N° 95

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 20 / 8 / 2021

ARME

## UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Mazoch Gienas

N°

378 FT

ESPECIE BOTANICA

Tiro

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

## PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

12

DAP (cm)

100

ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

No

DESCOPADO

Si

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

X

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

## Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

## Observaciones:

Ejemplar en estado vital/semiseco. Con síntomas de pudrición en fuste principal y raíces. Se recomienda su extracción.

## Datos del Inspector/Verificador

Grego S. Martín A.

Nombre y Apellido

Firma

35.031.662

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 20 de agosto de 2021

Calle: Morcho Ganes Nº 378 FT

Especie Botánica: Tipo / Árbol seco: Semiseco: X

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 12 DAP (cm): 100 L.C (M):

Inclinación: Nº Mayor a 45º: Menor a 45º: Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  
Hacia la propiedad:  
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: Nº Descopado: Descopado y brotado:

|       |                                       |       |       |      |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|------|
| FUSTE | Descortezamiento: Si                  |       |       |      |
|       | Fructificaciones fúngicas: No         |       |       |      |
|       | CAVIDADES                             | Basal | Media | Alta |
|       | Pequeñas                              | X     | -     | -    |
|       | Grandes                               | -     | -     | -    |
|       | Cavidad longitudinal en el fuste (m): |       |       |      |
|       | Espesor de la pared remanente (cm):   |       |       |      |

|      |                                               |   |
|------|-----------------------------------------------|---|
| RAIZ | Expuesta:                                     | - |
|      | Levanta vereda (m2):                          | - |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: | - |

|       |                                |          |                              |   |
|-------|--------------------------------|----------|------------------------------|---|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas:           | -        | Codominancias:               | - |
|       | Secas/secas en las puntas:     | <u>X</u> | Con mal ángulo de inserción: | - |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: | -        | Excesivas/cruzadas:          | - |

|       |                         |   |                                        |   |
|-------|-------------------------|---|----------------------------------------|---|
| HOJAS | De coloración anormal:  | - | Defoliación parcial/total:             | - |
|       | Con manchas foliares:   | - | Con signos o síntomas de enfermedades: | - |
|       | Con signos de insectos: | - |                                        |   |

Observaciones: Ejemplar en estado vital / semiseco con síntomas de pudrición en Fuste principal y raíces. Se recomienda su extracción.

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso D, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Grego S. Martín A

Inspector/a de Arbolado y

[Firma]  
Firma

35.031.662

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** MACACHA GUEMES 378 FT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:26:56 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:26:57 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

Buenos Aires, 20 de agosto 2021

**A quien corresponda,**

Se informa que se reveló un ejemplar de la especie *Jacaranda mimosifolia* (Jacarandá) ubicado en el boulevard del metrobús de Av 9 de Julio al 500 (Bernardo de Irigoyen al 500), entre calles México y Venezuela. El mismo presenta una altura aproximada de 10 m y un DAP de 30 cm. El mismo se encuentra en estado seco. Se recomienda su extracción para evitar cualquier tipo de peligro.

Se adjunta material fotográfico.



Martín A. Grego S.  
DNI 35031662

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

96

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 20 / 8 / 2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Av. 9 de Julio al 500

N°

Entre México y Vazquez

ESPECIE BOTANICA

Jacaranda.

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

No

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

-

-

-

grandes

-

-

-

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

-

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

-

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

X

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

-

Tocones

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

-

HOJAS

De coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

-

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

-

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar en estado seco Se recomienda su extracción

Datos del Inspector/Verificador

Grego S. Martín A.

Nombre y Apellido

Firma

35.037.662

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
2021

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 20 de Agosto de 2021

Calle: Av 9 de Julio al 500 N° entre México y Venezuela.

Especie Botánica: Jacaranda / Árbol seco: X Semiseco:

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 10 DAP (cm): 30 L.C (M):

Inclinación: No Mayor a 45° Menor a 45° Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: No Descopado: - Descopado y brotado:

|       |                              |                                       |       |
|-------|------------------------------|---------------------------------------|-------|
| FUSTE | Descortezamiento: -          |                                       |       |
|       | Fructificaciones fúngicas: - |                                       |       |
|       | CAVIDADES                    | Basal                                 | Media |
|       | Pequeñas                     | -                                     | -     |
|       | Grandes                      | -                                     | -     |
|       |                              | Cavidad longitudinal en el fuste (m): |       |
|       |                              | Espesor de la pared remanente (cm):   |       |

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| RAIZ | Expuesta: -                                     |
|      | Levanta vereda (m2): -                          |
|      | Provoca fisuras en el frente de la propiedad: - |

|       |                                  |                                |
|-------|----------------------------------|--------------------------------|
| RAMAS | Quebradas/fisuradas: -           | Codominancias: -               |
|       | Secas/secas en las puntas: X     | Con mal ángulo de inserción: - |
|       | Con cavidades/tumores/cancros: - | Excesivas/cruzadas: -          |

|       |                           |                                          |
|-------|---------------------------|------------------------------------------|
| HOJAS | De coloración anormal: -  | Defoliación parcial/total: -             |
|       | Con manchas foliares: -   | Con signos o síntomas de enfermedades: - |
|       | Con signos de insectos: - |                                          |

Observaciones: Estado seco Se recomienda su extracción.

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso A, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Grego S. Martín A

Inspector/a de Arbolado y

Firma

35-031.662

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** 9 DE JULIO 500

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:27:44 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2021.09.22 11:27:45 -03'00'