



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

1902

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

29/11/2021

ARME

8738119

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

NEWTON

N°

2575

ESPECIE BOTANICA

Celtis australis

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

17

DAP (cm)

65

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol volcado sobre tapial de la Embajada Británica.

Corresponde realizar extracción de emergencia.

Se visualiza el ejemplar con la raiz expuesta y la base del fusta partida en dos partes.

Las grandes rafagas de viento luego del alto caudal de lluvia, precipitado al ejemplar.

Datos del Inspector/Verificador

Alejo González

34.125.840

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

ORDEN NRO: 8738119		CLASE DE ORDEN: ARME -				FECHA DE ENTRADA: 29.11.2021									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: NEWTON-2575-EXTRACCIÓN-2021						Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.11.2021					
											Fecha Fin: 30.11.2021					
Comuna: Comuna 2		CGPC:				Barrio: Recoleta						Zona:				
Ubicación Técnica Cab: B-VP-14020-02551-NEWTON 2551-2600							Equipo Cab:									
Calle y Número:							Campo de Clasificación: 11/2021									
Puesto de Trabajo Responsable: AR-AL-02 - Algieri-C02						Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:				
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				2575	AR-EA12	Árbol > 60 cm y hasta 80 cm de DAP		1,0		CELTIS AUSTRALIS	65.000	17.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

1904

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 06 / 12 / 2021

ARME

8741583

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Pte. José Evaristo Uriburu

N°

1319

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

☒

ARBOL SEMISECO

☐

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: ☒ SI / NO

Mayor a 45°

☐

ALTURA APROX (m)

9

Menor a 45°

☒

DAP (cm)

20

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

☒

Hacia la propiedad

☐

Hacia el largo de la vereda

☐

COPA DESBALANCEADA

☐

DESCOPADO

☐

DESCOPADO Y BROTADO

☐

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

☒

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

☒

Cavidades

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²☒

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

☒

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Habiéndome constituido en la dirección referida verifiqué la existencia de un ejemplar de especie Fresno que se encuentra

seco con decaimiento generalizado ,descortezamiento,agrietamiento en su fuste y ramas secas. Presenta raíces expuestas con presencia

de fructificaciones fúngicas en la base del cantero e inclinación hacia la calle.Dadas las condiciones físicas mencionadas siendo irreversible

su recuperación se recomienda su extracción de emergencia a fin de garantizar la seguridad de personas y/o bienes por posible caída del

árbol y/o ramas.

Datos del Inspector/Verificador

Carolina Carrillo

Firma

35072278

FM ó DNI

ORDEN NRO: 8741583		CLASE DE ORDEN: ARME -				FECHA DE ENTRADA: 13.12.2021									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: URIBURU-1319-EXTRACCIÓN-2021					Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.12.2021						
										Fecha Fin: 31.12.2021						
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta						Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-22012-01301-URIBURU JOSE E., Pres. 1301-1400						Equipo Cab:										
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 12/2021										
Puesto de Trabajo Responsable: AR-AL-02 - Algeri-C02					Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:					
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				1319	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP		0,0		FRESNO	20.000	9.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			



MA
27
VOY
COMPRAR
ESTELLADO
LUSTRE
CORTINAS
FUNDAS
PRESERVIR A DDM
SIN CARGO

EN EN ES



TAPICERIA
BARRANTOS

RESTAURACION
DE MUEBLES

ENTELADO de PARED

ENTELADO de PARED
TUNING
CORTINAS









GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planillas de inspección y foto - Acta n°1904

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.12.13 15:07:59 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.12.13 15:08:00 -03'00'



AVISO:

S00525755/21

FECHA DE RELEVAMIENTO:

24 / 11 / 2021

ARME

8737054

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Plaza Moseñor Miguel de Andrea

N°

ESPECIE BOTANICA

Ceibo

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

6

DAP (cm)

42

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

X

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

X

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

En el día de la fecha se verificó la existencia de un ejemplar de especie Ceibo ubicado dentro del espacio

público de Monseñor de Andrea en la zona del canil sobre la calle Jean Jaures que se encuentra seco. Presentando descortezamiento

avanzado a lo largo de su fuste ,raíces expuestas y ramas secas con despredimiento debido al comienzo de proceso de descomposición.

Dadas las condiciones fisicas detalladas siendo su recuperación irreversible se recomienda su extracción de emergencia a los efectos de

prevenir posibles riesgos de caída de ramas que pudieran poner en riesgo la seguridad de personas y/o bienes.

Datos del Inspector/Verificador

Carolina Carrillo


Firma

35072278

FM ó DNI

ORDEN NRO: 8737054		CLASE DE ORDEN: ARME -				FECHA DE ENTRADA: 24.11.2021									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: PLAZA MOSEÑOR-EXTRACCIÓN-2021					Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.11.2021						
										Fecha Fin: 30.11.2021						
Comuna: Comuna 2		CGPC: CGP 02 (NORTE)			Barrio: Recoleta					Zona:						
Ubicación Técnica Cab: B-VP-10006-01001-PAR-JAURES, JEAN 1002-1100 Acera Par						Equipo Cab:										
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 11/2021										
Puesto de Trabajo Responsable: AR-AL-02 - Algeri-C02					Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB					Nro de Aviso:						
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				1076	AR-EA11	Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP	PLAZA MONSEÑOR DE ANDREA	1,0		CEIBO	42.000	6.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			















GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extraccion en Plaza Monseñor de Andrea

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.11.25 12:32:40 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.11.25 12:32:42 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

N°

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

Menor a 45°

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Datos del Inspector/Verificador

Firmado digitalmente por
MIGUEL BENTANCOUR
Fecha: 2021-11-25 21:
59:34

Nombre y Apellido

Firma


FM ó DNI

ORDEN NRO: 8727234		CLASE DE ORDEN: ARME -				FECHA DE ENTRADA: 05.10.2021									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: SANCHEZ DE BUSTAMANTE-1505-EXTRACCIÓN-21					Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.10.2021						
										Fecha Fin: 31.10.2021						
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta					Zona:						
Ubicación Técnica Cab: B-VP-20029-01501-SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1501-1600						Equipo Cab:										
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 10/2021										
Puesto de Trabajo Responsable: CUADC02 - Cuadrilla C02					Grupo Planificador: AR1 - Inspeccion					Nro de Aviso:						
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				1505	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP	LA1	1,0		FRESNO	15.000	6.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			











GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extraccion en Sanchez de Bustamante 1505 LA1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.11.26 12:15:41 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.11.26 12:15:42 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extraccion en Ecuador N° 1466 LA2- EX-2021-34705677- -GCABA-COMUNA2

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 345-GCABASECAYGC/19, el EX-2021-34705677- -GCABA-COMUNA2 y,

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que en el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que conforme surge del Acta de Inspección N° 1897 (IF-2021-34631985-GCABA-COMUNA2), emitida por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión Comunal de la Comuna 2, corresponde efectuar la extracción del ejemplar ubicado en la calle Ecuador N° 1466 LA2, por las razones expuestas en la misma, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Que el fundamento para la extracción de manera urgente e inmediata, radica en que el ejemplar arbóreo presenta un riesgo inminente de caída, debido a su estado, presenta sequedad con defoliación avanzada,

gran porcentaje de ramas secas con descortezamiento, y una herida mecánica en el medio de su fuste. Por último, se observa gran inclinación hacia la calle con incipiente podredumbre basal por lo que su recuperación es irreversible, comprometiendo así la seguridad de personas y/o bienes;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: "...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...";

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 345-GCABA-SECAYGC/19 se adjudicó a la Empresa contratista ALGIERI S.A. CUIT: 30-69933981-0 la contratación del "Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el marco de la Licitación Pública N° 156-SIGAF/2019;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorícese la extracción del ejemplar arbóreo ubicado en la calle Ecuador N° 1466 LA2, atento los fundamentos expuestos en Acta de Inspección N° 1897 (2021-34631985-GCABA-COMUNA2), y que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º. - Encomiéndese a la empresa ALGIERI S.A. CUIT: 30-69933981-0 a realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º. - Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese. -

Digitally signed by Ramiro Reyno
Date: 2021.11.11 15:03:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.11.11 15:04:51 -03'00'



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

1897

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 10 / 11 / 2021

ARME

8733829

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Ecuador

N°

1466 LA2

ESPECIE BOTANICA

Ficus

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI/ NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

14

DAP (cm)

38

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/ parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Habiéndome constituido en la dirección referida verifiqué la existencia de un ejemplar de especie Ficus que

se encuentra semiseco con defoliación avanzada de mas del 90 %, gran porcentaje de ramas secas con descortezamiento,

se observa también herida mecánica sobre la parte media de su fuste por producto del impacto de rodado de gran porte. Además de

tener inclinación hacia la calle con incipiente podredumbre basal. Dadas las condiciones físicas detalladas siendo no posible

su recuperación y tratándose de una especie no apta para el alineado ,se recomienda su extracción de emergencia a fin

de evitar poner en riesgo la seguridad de personas y/o bienes debido a caída del árbol y/o ramas.

Datos del Inspector/Verificador

Carolina Carrillo

Firma

35072278

FM ó DNI

ORDEN NRO: 8733829		CLASE DE ORDEN: ARME -				FECHA DE ENTRADA: 10.11.2021									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: ECUADOR-1466-EXTRACCIÓN-2021					Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.11.2021						
										Fecha Fin: 30.11.2021						
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta					Zona:						
Ubicación Técnica Cab: B-VP-05001-01401-ECUADOR 1401-1500						Equipo Cab:										
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 11/2021										
Puesto de Trabajo Responsable: AR-AL-02 - Algeri-C02					Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB					Nro de Aviso:						
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				1466	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	LA2	1,0		FICUS	38.000	14.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			















GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: s/ Planillas y foto - Acta n° 1897

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.11.10 17:16:49 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.11.10 17:16:50 -03'00'