



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Número:

Buenos Aires,

Referencia: COMUNA 3 | EXTRACCIONES DE EMERGENCIA.-

A: Florencia Valia (DGEVYA),

Con Copia A: JORGE FIORENTINO (DGEVYA),

De mi mayor consideración:

Estimados,

De acuerdo a lo informado por los inspectores de arbolado, se solicita a la empresa contratista MIAVASA S.A., intervención prioritaria por extracción de emergencia (EME) en las ubicaciones que se detallan a continuación, dado el peligro que presentan. La misma se incluye en la LICITACIÓN Nº 156/SIGAF/2019.

De acuerdo a la apelación y en virtud de lo dispuesto por la sentencia recaída en autos "HERAS CLAUDIA c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ AMPARO - AMBIENTAL" - EXPTE. Nº A4570- 2017/0", se adjunta planilla de inspección refrendada por el inspector de arbolado actuante (informe técnico), fotografías del estado actual del ejemplar a intervenir (documental), y detalles administrativos, para ser publicados en página oficial.

Orden	Texto breve	ESTADO ARBOL	RESOLUCION N°
8711476	YRIGOYEN, HIPOLITO 1961- EXTRACCION	EJEMPLAR SECO	RS-2021-26036366-GCABA-COMUNA3
8712126	SARMIENTO 3355- EXTRACCION	EJEMPLAR SECO	RS-2021-26036366-GCABA-COMUNA3
8712123	SARMIENTO 3059- EXTRACCION	EJEMPLAR SECO	RS-2021-26036366-GCABA-COMUNA3
8712120	SARMIENTO 2872 LD- EXTRACCION	EJEMPLAR SECO	RS-2021-26036366-GCABA-COMUNA3
8712076	SAN LUIS 2428 y 2428 LA- EXTRACCION	EJEMPLARES SECOS	RS-2021-26036366-GCABA-COMUNA3
8712069	DEAN FUNES 965- EXTRACCION	EJEMPLAR CON CAVIDAD LONGITUDINAL A LO LARGO DE TODO EL FUSTE Y PARED REMANENTE DE 12 CM	RS-2021-26036366-GCABA-COMUNA3
8711978	BELGRANO AV. 3141 LD- EXTRACCION	EJEMPLAR SECO	RS-2021-26036366-GCABA-COMUNA3
8711961	ALSINA, ADOLFO 1835 LD- EXTRACCION	EJEMPLAR SECO	RS-2021-26036366-GCABA-COMUNA3

Las extracciones de emergencia que nos ocupan encuadran dentro de las excepciones a las que alude la sentencia del **JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 13 SECRETARÍA Nº26**, recaída autos “ **HERAS CLAUDIA CONTRA GCBA y otros SOBRE AMPARO – AMBIENTAL**” Número: **EXP 4570/2017-0 CUIJ: EXP J-01-00014715-6/2017-0** , ratificada por Sala I del **Fuero Contencioso Administrativo , Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad**.

En mérito a lo explicitado arriba corresponde la publicación de fotos y acta, que avalan la intervención, por medio de las áreas centrales pertinentes del Ejecutivo, tal como ya se hiciera en su oportunidad.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.10.28 14:00:28 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.10.28 14:00:29 -03'00'



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

Plan. F. Agosto 21

182

AVISO: S00156298/21

FECHA DE RELEVAMIENTO: 20/5/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Hipolito Yrigoyen

N°

1961

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

3

Menor a 45°

DAP (cm)

10

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción:

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se requiere la extraccion del ejemplar por encontrarse seco en pie.

Datos del Inspector/Verificador

Di Sipio Matías

Nombre y Apellido

Firma

33655196

FM ó DNI





G.C.B.A.

INSPECCION N°

178

AVISO:

5/2

FECHA DE RELEVAMIENTO: 3/8/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Sarmiento

N°

3355

ESPECIE BOTANICA

Ligustro

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

6

Menor a 45°

DAP (cm)

15

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción:

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se requiere la extracción de ejemplar ya que se encuentra seco en pie.

Datos del Inspector/Verificador:

Di Sipio Matías

Nombre y Apellido

Firma

33655196

FM ó DNI





G.C.B.A.

INSPECCION N°

178

AVISO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

FECHA DE RELEVAMIENTO: 3/8/2021

CALLE

Sarmiento

N°

3059

ESPECIE BOTANICA

Ligustro

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

10

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción:

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se requiere la extracción de ejemplar ya que se encuentra seco en pie.

Datos del Inspector/Verificador

Di Sipio Matías

Nombre y Apellido

Firma

33655196

FM ó DNI





G.C.B.A.

INSPECCION N°

177

AVISO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

FECHA DE RELEVAMIENTO: 3/8/2021

CALLE

Sarmiento

N°

2872 LD

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

7

INCLINACION: NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

15

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción:

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se requiere la extracción de ejemplar ya que se encuentra seco en pie.

Datos del Inspector/Verificador

Di Sipio Matías

Nombre y Apellido

Firma

33655196

FM 6 DNI





G.C.B.A.

INSPECCION N°

176

AVISO:

000318821/21

FECHA DE RELEVAMIENTO:

3/8/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

San Luis

N°

2428 LA

ESPECIE BOTANICA

Ficus

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

10

INCLINACION: NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

15

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción:

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se requiere la extracción de ejemplar ya que se encuentra seco en pie.

Datos del Inspector/Verificador

Di Sipio Matías

Nombre y Apellido

Firma

33655196

FM ó DNI





Planif. Agosto 21

G.C.B.A.

INSPECCION N°

175

AVISO:

500318821/21

FECHA DE RELEVAMIENTO: 3/8/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

San Luis

N°

2428

ESPECIE BOTANICA

Ficus

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

9

INCLINACION: NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

20

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción:

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se requiere la extracción de ejemplar ya que se encuentra seco en pie.

Datos del Inspector/Verificador

Di Sipio Matías

Nombre y Apellido

Firma

33655196

FM ó DNI





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

172

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

20/08/2021

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

DEAN FUNES

N°

965

ESPECIE BOTANICA

PLATANUS x ACORIFOLIA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI/NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

DAP (cm)

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el lado de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Torrones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/ parcial

Recomendaciones del Inspector:

A. Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/ resistencia al viento/ mejorar la estética

B. Tipo de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C. Extracción: X

D. Tratamiento sanitario

E. Trasplante

F. Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar con cavidad longitudinal a lo largo de todo el fuste con pared remanente de 12 cm.
Se recomienda extracción y reposición por Fraxinus Pennsylvanica.

Datos del Inspector/Verificador

Vazquez Proco

Nombre y Apellido

Firma

MN 12899

FM & DRI





G.C.B.A.

INSPECCION N°

168

AVISO:

5/2

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Belgrano

N°

3141 LD

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

9

INCLINACION: NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción:

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se requiere la extracción de ejemplar ya que se encuentra seco en pie.

Datos del Inspector/Verificador

Di Sipio Matías

Nombre y Apellido

Firma

33655196

FM 6 DNI





G.C.B.A.

INSPECCION N°

167

AVISO:

5/2

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Alsina

N°

1835 LD

ESPECIE BOTANICA

Fresno

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

6

Menor a 45°

DAP (cm)

25

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción:

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Se requiere la extracción de ejemplar ya que se encuentra seco en pie.

Datos del Inspector/Verificador

Di Sipio Matías

Firma

33655196

FM ó DNI

