

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 2 de enero de 2023.

C08 | Intervención de extracciones certif. OCTUBRE 2022.

PRIORIDAD	ARME	CALLE	CHAPA	RESOLUCIÓN
ALTA	8822670	AQUINO	4855 EXACTA	RS-2022-36253750-GCABA-COMUNA8 11-10-22.
ALTA	8822670	AQUINO	4855 LA	RS-2022-36253750-GCABA-COMUNA8 11-10-22.
MEDIA	8822672	BATLLE Y ORDOÑEZ	6486	RS-2022-36253750-GCABA-COMUNA8 11-10-22.
EMERGENCIA	8826728	BERG, CARLOS	2922	EMERGENCIA.
EMERGENCIA	8826976	CASTAÑARES AV.	4510 FTE.	EMERGENCIA.
EMERGENCIA	8822634	DELLEPIANE	6700	EMERGENCIA.
EMERGENCIA	8824207	LARRAYA	3076	EMERGENCIA.
EMERGENCIA	8776224	LARRAYA	3937	EMERGENCIA.
EMERGENCIA	8827041	LEGUIZAMON	2979	EMERGENCIA.
ALTA	8823085	LEGUIZAMON	2997	RS-2022-36253750-GCABA-COMUNA8 11-10-22.
ALTA	8823087	LEGUIZAMON	3102 LD	RS-2022-36253750-GCABA-COMUNA8 11-10-22.
ALTA	8624154	MIRALLA	2782	RS-2020-07863277-GCABA-COMUNA8 27-02-20.



Aquino 4855 EXACTA


Foto inicial



PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES		INSPECCIÓN N°	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		FECHA DE RELEVAMIENTO	
CALLE		N°	
CIRCUITO BOTÁNICO		CIRCUITO BOTÁNICO	
ARBOLES SECA		ARBOLES VIVOS	
CANTIDAD DE ARBOLES SECA Y VIVOS (en %)		CANTIDAD DE ARBOLES SECA Y VIVOS (en %)	
ALTURA ARBOL (m)		INCLINACIÓN: SI / NO	
DAP (cm)		CANTIDAD DE LA INCLINACIÓN	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	
RUSTO		RUSTO	
RAÍZ		RAÍZ	
RAMAS		RAMAS	
HOJAS		HOJAS	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR		RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES	
Firma del Inspector/Verificador		Firma del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido	



Foto final



Aquino 4855 LA

Foto inicial



Planilla de Inspección

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO: 500451570/22

FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/9/2022

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE: Aquino N° 4855 Ex y LA

ESPECIE BOTANICA: NN x 2

ARBOL SECO: ☒ ARBOL SEMISECO: ☐

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Ex LA

ALTURA APROX (m): 3 3

DAP (cm): 26 22

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐

ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA: ☐ DESCOPADO: ☐ DESCOPADO Y BROTADO: ☐

FUSTE: DESCORTEZAMIENTO: ☐ CAVIDADES: ☐ FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: ☐ CODOMINANCIA: ☐ CHORREADOS: ☐ CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m): ☐ ESPESOR DE PARED REMANENTE (cm): ☐

RAIZ: Expuesta: ☐ Levanta vereda: m²: ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO: ☐ Ancho de vereda: 4,4 Código de vereda: 44

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas: ☐ Secas/ Secas en las puntas: ☐ Con cavidades/ Tumores o Cancros: ☐ Bajos: ☐ Excesivos/ Cruzados: ☐ Codominancias: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Tocones: ☐ Que invaden espacio aéreo: ☐

HOJAS: De coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐ Con signos de insectos: ☐ Síntomas de enfermedades: ☐ Defoliación total / parcial: ☐

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL: ☐ PROFUNDA: ☐

Observaciones: EXTRACCION 2 ARBOLES SECOS

SIN VEREDA

Prioridad MEDIA

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido: Dina Zela E. L. O. Firma: 17605640 FM ó DNI



Foto final



Battle y Ordoñez 6486

Foto inicial



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N° _____

AVISO: Oficio FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/01/22

ARME _____

UBICACIÓN DEL ARBOL _____

CALLE Battle y Ordóñez N° 6486

ESPECIE BOTANICA Sófora

ARBOL SECO ☐ ARBOL SEMISECO ☐

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: ☒ SI/ ☐ NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☒

ALTURA APROX (m) 12

DAP (cm) 62 ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐

DESCORTEZAMIENTO ☒ CAVIDADES ☐ FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐

FUSTE ☐ CODOMINANCIA ☐ CODOMINANCIA ☐ CODOMINANCIA ☐

pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alta ☐ CHORREADOS ☐

grandes ☒ ☒ ☒ CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m) ☐

RAIZ ☐ Espesor de pared remanente (cm) ☐

Expuesta ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☐

Levanta vereda: m² ☐ Ancho de vereda: ☐ Código de vereda: ☐

RAMAS ☐ Quebradas/ Fisuradas ☐ Codominancias ☐

Secas/ Secas en las puntas ☐ Con mal ángulo de inserción ☐

Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐ Tocones ☐

Bajas ☐ Que invaden espacio aéreo ☐

Excesivas/ Cruzadas ☐

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Síntomas de enfermedades ☐

Con manchas foliares ☐ Defoliación total / parcial ☐

Con signos de insectos ☐

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

Observaciones:

Ejemplar con cavidades múltiples que se
extienden por la totalidad del fuste
hasta el cuello de la raíz comprometiendo
endeje. Extracción
P. MEDIO

Datos del Inspector/Verificador Ortiz, María Quilino, María 33481827

Nombre y Apellido Ortiz, María Firma Quilino, María FM ó DNI



Foto final



Berg, Carlos 2922

Foto inicial




Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
AVISO: EMERGENCIA		INSPECCIÓN N°	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: 17,10,2012	
UBICACIÓN DEL ARBOL		N° 2922	
CALLE Carlos Berg			
ESPECIE BOTANICA Parísio			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 8		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm) 49		Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTO	
FUSTE		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
Cavidades		CODOMINANCIA	
pequeñas		CHORREADOS	
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ		Espesor de pared remanente (cm)	
Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Levanta vereda: m²		Ancho de vereda: —	
Código de vereda: —			
RAMAS		Codominancias	
Quebradas/ Fisuradas		Con mal ángulo de inserción	
Secas/ Secas en las puntas		Tocones	
Con cavidades/ Tumores o Cánceros		Que invaden espacio aéreo	
Bajas			
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal		Defoliación total / parcial	
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL		PROFUNDA	
Observaciones: Se solicita la extracción de EMERGENCIA por encontrarse con peligro de quiebre de ramas, fuste con podre dumbre y al momento ya se ha quebrado una rama principal. Sin reparación de vereda.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido Julio Bogado		Firma	
CÓDIGO GEA-PAUBA		27592811 FM d DNI	



Foto final



Castañares Av.4510 Fte.

Foto inicial




Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: EMERGENCIA	INSPECCION N°
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 20-10-2022
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE: Av. Castañares	N° 4510 Frente
ESPECIE BOTANICA: Alamo	
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m): 9	INCLINACION: SI/NO Mayor a 45°
DAP (cm): 81	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCOPADO Y BROTADO	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
CODOMINANCIAS	
CHORREADOS	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
Cavidades	
basal media alta	
pequeñas grandes	
RAIZ	Expuesta
Levanta vereda: m²	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI/NO	
Av: 2,18 m Codigo vereda: 64 PG	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	De coloración anormal
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPEFRFICIAL PROFUNDA	
Observaciones: Corresponde extracción de EMERGENCIA por encontrarse con la base hueca y con el antecedente de haberse quebrado una de sus ramas primarias, sin reparación de vereda.	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido: Julio Bogado	
Firma	
27592894	
FM & DNI	
Convenio ECBA- FAUBA	



Foto final



Dellepiane 6700

Foto inicial



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.C.B.A.	
AVISO: EMERGENCIA	INSPECCIÓN N°
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 04/10/2022
UBICACIÓN DEL ÁRBOL	
CALLE DELLEPIANE ESQUINA MONTIEL	N° 6700
ESPECIE BOTÁNICA SYAGRUS ROMANZOFFIANA	
ÁRBOL SECO	ÁRBOL SEMISECO
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL	
ALTURA APROX (m) 8	INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☒
DAP (cm) 25	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN
Hacia la calle ☐	
Hacia la propiedad ☐	
Hacia el largo de la vereda ☒	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTO
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
CODOMINANCIA	
CHORREADOS	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
RAÍZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Exposición	L64
Levanta vereda: m²	4,50
RAMAS	Codominancias
Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción
Secas/ Secas en las puntas	Tocones
Con cavidades/ Tumores o Cáncros	Que invaden espacio aéreo
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	Síntomas de enfermedades
De coloración anormal	Defoliación total / parcial
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario
E: Trasplante	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL	PROFUNDA
Observaciones:	
PALMERA DESCALZADA CON INCLINACIÓN Y SEMISECA.	
CORRESPONDE EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA.	
RECONSTRUIR PLANTERA DE 1,20 X 1,20: 4,80 MT LINEALES	
Datos del Inspector/Verificador	
MÓNICA CHEVES	
Nombre y Apellido	Firma
	23377223
	PM 6 DNI



Foto final



Larraya 3076

Foto inicial



Planilla de Inspección

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

G.C.B.A. INSPECCIÓN N°

AVISO: Oficio FECHA DE RELEVAMIENTO: 12, 10, 2022

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE Lanaya N° 3076

ESPECIE BOTANICA Acacia

ARBOL SECO ☐ ARBOL SEMISECO ☐

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) 8 INCLINACION: ☒ SI ☐ NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☒

DAP (cm) 22 ORIENTACION DE LA INCLINACION: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐

FUSTE: DESCORTEZAMIENTO ☐ CAVIDADES: ☐ FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐

pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alta ☐ CODOMINANCIAS ☐

grandes ☐ CHORREADOS ☐

RAIZ: Expuesta ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☐

Levanta vereda: m² ☐

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas ☒ Codominancias ☐

Secas/ Secas en las puntas ☐ Con mal ángulo de inserción ☐

Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐ Tocones ☐

Bajas ☐ Que invaden espacio aéreo ☐

Excesivas/ Cruzadas ☐

HOJAS: De coloración anormal ☐ Síntomas de enfermedades ☐

Con manchas foliares ☐ Defoliación total / parcial ☐

Con signos de insectos ☐

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

Observaciones:

Ejemplar presente movimiento desde la base

Con inclinación hacia la calle

El mismo fue golpeado y presenta rama

quebrada

Se solicita inspección de emergencia

Datos del Inspector/Verificador

Leandro Cobian [Firma] 26004195

Nombre y Apellido Firma FM ó DNI



Foto final



Larraya 3937

Foto inicial




Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	505 / 500 / 97577 / 22		
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Lamaya	N°	3937
ESPECIE BOTANICA	Paraná		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	10	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° Menor a 45°
DAP (cm)	60	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		
	Cavidades		
	basal	media	alta
	pequeñas		
	grandes		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	Código de vereda:
	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
Como resultado de medición por el colorado del cableado			
Ejemplar y múltiples cavidades grandes en			
ramas principales en gran parte.			
Presente el crecimiento y lesiones longitudinales			
y actividad de insectos xilófagos (en fuste)			
Extracción de Emergencia			
Datos del Inspector/Verificador			
Gallardo, Ana		33485827	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	



Foto final



Leguizamón 2979

Foto inicial



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
AVISO: <u>Emergencia</u>		INSPECCIÓN N°	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>20-10-2022</u>	
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	<u>Leguizán</u>	N°	<u>2979</u>
ESPECIE BOTANICA	<u>Fresno</u>		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	<u>7</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)	<u>54</u>	Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	
		pequeñas	
		basal	
		media	
		alta	
		grandes	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²	<u>AV. 4.7 m</u>	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario			
E: Trasplante			
F: Corte de raíces			
SUPEFFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones: <u>Corresponde la extracción de EMERGENCIA.</u>			
<u>Arbol con madera deteriorada, sin estructura por pérdida</u>			
<u>de numerosas ramas y brazo principal. Cavidades a</u>			
<u>lo largo de Todo el Fuste. Sin reparación de vereda.</u>			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
<u>Julio Bogado</u>		<u>[Firma]</u>	
Convenio GCBA- FAUBA		27592814	
		FM ó DNI	



Foto final



Leguizamón 2997

Foto inicial



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: <u>Oficio</u>	INSPECCION N°
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>28/9/12</u>
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE <u>Leguizamón, M.</u>	N° <u>2997 -</u>
ESPECIE BOTANICA <u>Crespon</u>	
ARBOL SECO ☒	ARBOL SEMISECO ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>3</u>	INCUNACION: SI ☐ NO ☒ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm) <u>34</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION
Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA ☐	DESCOPADO ☒
DESCOPADO Y BROTADO ☐	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
CODOMINANCIAS	
CHORREADOS	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
Cavidades	
basal media alta	
pequeñas	
grandes	
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Levanta vereda: m² <u>—</u>	Código de vereda: <u>HA</u> Ancho de vereda: <u>4,4</u>
RAMAS	Codominancias
Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción
Secas/ Secas en las puntas	Tocones
Con cavidades/ Tumores o Cancros	Que invaden espacio aéreo
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	Síntomas de enfermedades
De coloración anormal	Defoliación total / parcial
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	CON PODA / SIN PODA
	SUPERFICIAL PROFUNDA
Observaciones:	
<u>Proximidad alta.</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
F. Rossi	<u>[Firma]</u>
Nombre y Apellido	Firma
	33844488
	FM ó DNI



Foto final



Leguizamón 3102 LD

Foto inicial



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
AVISO: OFICIO	INSPECCION N°
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/9/22
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE Leguizamón, M.	N° 3102 LD
ESPECIE BOTANICA Paraíso	
ARBOL SECO ☒	ARBOL SEMISECO ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) 5.4	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm) 56	ORIENTACION DE LA INCLINACION
COPA DESBALANCEADA ☐	DESCOPADO ☒
DESCORTEZAMIENTO ☒	DESCOPADO Y BROTADO ☐
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	CODOMINANCIAS
	CHORREADOS
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Expuesta	Código de vereda HA
Levanta vereda: m²	Ancho de vereda 4.4
RAMAS	Codominancias
Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción
Secas/ Secas en las puntas	Tocones
Con cavidades/ Tumores o Cancros	Que invaden espacio aéreo
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	Síntomas de enfermedades
De coloración anormal	Defoliación total / parcial
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario
E: Trasplante	F: Corte de raíces
	CON PODA / SIN PODA
	SUPERFICIAL
	PROFUNDA
Observaciones:	
Prioridad alta	
Cancro medio	
Datos del Inspector/Verificador	
F. Rossi	3784455
Nombre y Apellido	FM ó DNI



Foto final



Miralla 2782

Foto inicial



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCION N°	100
AVISO: 5000 45688/20		FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/1/2020	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE		N°	
MIRILLA		2782 ✓	
ESPECIE BOTANICA			
Parasitico			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)		INCLINACION (°) / NO	
9		Mayor a 45°	
DAP (cm)		Menor a 45°	
95		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
		DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE		CODOMINANCIA	
pequeñas		CHORREADOS	
grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Expuesta		Código de vereda: 14	
Levanta vereda: m²		Ancho de vereda: 4.4	
RAMAS		Codominancias	
Quebradas/ Fisuradas		Con mal ángulo de inserción	
Secas/ Secas en las puntas		Tocones	
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Que invaden espacio aéreo	
Bajas			
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal		Defoliación total / parcial	
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario			
E: Trasplante			
F: Corte de raíces			
CON PODA / SIN PODA			
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
Arbol con Fuste Hueco			
* Pasa de Abajo en su interior *			
Sin vereda			
Prioridad ALTA			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
Spina...		1760660	
		FM ó DNI	



Foto final





____ **Mónica Cheves Inspectora líder Comuna 8** ____
Firma y aclaración del responsable
(inspector o gerencia comunal)

