

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 14 de diciembre de 2022

C08 | Intervención de extracciones certif. Septiembre

PRIORIDAD	ARME	CALLE	CHAPA	RESOLUCION
ALTA	8644664	BERON DE ASTRADA	6100	RS-2021-03747894-GCABA-COMUNA8
ALTA	8786873	LARRAZABAL	2764	RS-2022-21943730-GCABA-COMUNA8
BAJA	8786794	SOLDADO DE LA FRONTERA	5155	RS-2022-21943730-GCABA-COMUNA8
ALTA	8786796	SUAREZ, JOSE LEON	3381 LA1	RS-2022-21943730-GCABA-COMUNA8
EMERGENCIA	8792969	LAGUNA	2992 LA1	EMERGENCIA
EMERGENCIA	8798695	POLA	3953	EMERGENCIA
EMERGENCIA	8810947	ARGENTINA AV.	6654	EMERGENCIA
EMERGENCIA	8811038	DE LA TORRE, LISANDRO	5011	EMERGENCIA
MEDIA	8800737	FERNANDEZ DE LA CRUZ	3372	RS-2022-26217646-GCABA-COMUNA8
EMERGENCIA	8812410	VARELA, JACOBO	3251 LA2	EMERGENCIA
ALTA	8809254	ARGENTINA AV.	6901 LD3	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
ALTA	8809254	ARGENTINA AV.	6901 LD4	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8814264	BARROS PAZOS	3701 LA9	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8812873	BARROS PAZOS	3711 FTE	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
BAJA	8811142	BARROS PAZOS	6237	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
BAJA	8814278	BATLLE Y ORDOÑEZ	6027	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
ALTA	8814334	BATLLE Y ORDOÑEZ	6210 EXACTA	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
ALTA	8814334	BATLLE Y ORDOÑEZ	6210 FL	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8815261	BATLLE Y ORDOÑEZ	6279 EXACTA	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8814345	BATLLE Y ORDOÑEZ	6305	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8814363	BATLLE Y ORDOÑEZ	6361	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8813109	BATLLE Y ORDOÑEZ	6424	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8815171	BATLLE Y ORDOÑEZ	6433 EXACTA	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8815171	BATLLE Y ORDOÑEZ	6433 LD1	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8815171	BATLLE Y ORDOÑEZ	6433 FL	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8811148	BERG, CARLOS	2896 LA1	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8




PRIORIDAD	ARME	CALLE	CHAPA	RESOLUCION
BAJA	8812879	CASTAÑARES AV.	6257 LD1	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8811158	CASTAÑON	2971	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
EMERGENCIA	8821031	CHILAVERT, MARTINIANO	5851 FTE	EMERGENCIA
BAJA	8809240	CORBETA AGREABLE	5123	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8815176	CORBETA AGREABLE	5126	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8809246	CORRALES	6764	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8812985	COSQUIN	5583	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8815242	CULPINA	3328 LA	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
BAJA	8809248	DELLEPIANE	4781	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
BAJA	8809251	GOLETA FORTUNA	5946 LA	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
EMERGENCIA	8815209	GUAMINI	3301 LA4	EMERGENCIA
ALTA	8809252	GUARDIA NACIONAL	3247	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
ALTA	8811262	HUBAC	5467	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
BAJA	8813062	ITAQUI	2963	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
EMERGENCIA	8819413	LAFUENTE AV.	2105	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
EMERGENCIA	8813543	MARTI, J.	3133 FTE.	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8813079	MURGUIONDO	4340	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8815246	O'GORMAN	3250 LD2	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8811268	O'GORMAN	3301 LA5	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
ALTA	8811272	O'GORMAN	3563	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
ALTA	8811276	SALADILLO	5415	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8811283	SALADILLO	5594 LD	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
MEDIA	8809253	SAYOS	5442	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
ALTA	8815274	SUAREZ	3300 LA6	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
ALTA	8815274	SUAREZ	3300 LA7	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8
BAJA	8814257	VARELA, JACOBO	3251 FTE	RS-2022-31713427-GCABA-COMUNA8



C08 | Intervención de extracciones

BERON DE ASTRADA 6100

Foto inicial



Planilla de Inspección

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N° 265120
FECHA DE RELEVAMIENTO: 26.5.20

UBICACIÓN DEL ARBOL:
CALLE: BENJAMÍN DE AZAROVICH N° 6900

ESPECIE BOTÁNICA: PARAISO
ARBOL SECO: ☐ ARBOL SEMI SECO: ☐
DIAGNÓSTICO MECÁNICO Y SANITARIO DEL ARBOL:
INCLINACIÓN: ☒ NO Mayor a 90°
Menor a 45°

AL FURTO APRIOR (m): 3
DAP (cm): 40 ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: ☐ Hacia la calle
☐ Hacia la propiedad
☐ Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANZADA: ☐ DESCOPIADO: ☐ DESCOPIADO Y BROTADO: ☐
DESCORTEJAMIENTO: ☐ CANTIDAD: ☐ FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: ☐
FUSIL: ☐ CODOMINANCIA: ☐
CANTIDAD: ☐ CROMOSOMOS: ☐
CANTIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSIL (m): ☐
Espesor de pared remanente (mm): ☐
RAZ: ☐ Presencia fisuras en el frente de la propiada: SI () NO ()
Código de vereda: ☐ Ancho de vereda: ☐

RAMAS: ☐ Quebradas/ Fisuras: ☐ Codominancia: ☐
Secas/ Secas en las puntas: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐
Con cavidades/ Tumores o Cancros: ☐ Tocados: ☐
Bajas: ☐ Que invaden espacio aéreo: ☐
Excesivas/ Cruzadas: ☐

HOJAS: ☐ De coloración anormal: ☐ Síntomas de enfermedades: ☐
Con manchas foliares: ☐ Defoliación: total / parcial

Recomendaciones del inspector:
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir ruidos/ Resistencia al viento/ Mejorar la estética
B: Tipo de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Rebaldado/ Reducción de copa/ Tercado/ Balanceo
C: Retención: ☒ D: Tratamiento sanitario: ☐ E: Trasplante: ☐ F: Corte de raíces: ☐
CON PODA / SIN PODA SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones: Arbol ALTA
Se ve vereda y plantas

Datos del Inspector/Verificador:
Nombre y Apellido: Benjamin de Azarovich Firma: [Firma] PUE O DNI: 3334117



Foto final



LARRAZABAL 2764

Foto inicial



Planilla de Inspección



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N° _____
FECHA DE RELEVAMIENTO: 29/7/22

AVISO: OFICIO

ARRE: _____
UBICACIÓN DEL ARBOL: _____
CALLE: AV. ARGENTINA N° 6654

ESPECIE BOTÁNICA: ALCA

ARBOL SECO: _____ ARBOL SEMISECO: _____

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° _____
Menor a 45° _____

ALTURA APDO (m): 6

TAP (cm): 70 ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle _____
Hacia la propiedad _____
Hacia el largo de la vereda _____

COPA DESBALANZADA: _____ DESCOPADO: _____ DESCOPADO Y SROTADO: _____

DESCORTEZAMIENTO: _____

FUSTE:

Cavidades			
pequeñas	medias	grandes	altas
_____	_____	_____	_____

RAIZ:

Levanta vereda (m)	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / <u>NO</u>	Código de vereda: <u>604</u>
_____	_____	_____

RAMAS:

Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
_____	_____
Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
Con cavidades/ Tumores o Caneles	Toccos
Señales	Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas	_____

HQIAS:

De coloración anormal	Señales de enfermedades
Con manchas foliares	Defoliación: total / parcial
Con signos de insectos	_____

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B: Tipo de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Fecunda/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL _____
PROFUNDA _____

Observaciones: EMERGENCIA
ARBOL CON CAVIDADES, PODACIÓN AVANZADA DE LA MADERA,
ESCARA PARDA REMANENTE.
VEREDA A6-2

Datos del Inspector/Verificador:
GARCIA MARIANA
Nombre y Apellido _____
Firma _____
3536 011
FM & ONI



Foto final



SOLDADO DE LA FRONTERA 5155

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	10800934	FECHA DE RELEVAMIENTO: 24/5/22	
ARME:			
LUBRICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE:	Soldado de la Frontera	N°	5155
ESPECIE BOTÁNICA: Palo Borracho			
ARBOL SECO:		ARBOL SEMISECO:	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m):	5	INCLINACION:	SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm):	22		Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION:		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA:		DESCOPADO:	
DESCORTEZAMIENTO:		DESCOPADO Y BROTADO:	
FUSTE:		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS:	
		CODOMINANCIA:	
		CHORREADOS:	
		Cavidades:	
		pequeñas:	
		grandes:	
RAIZ:		Provoca fisuras en el frente de la propiedad:	SI / NO
		Ancho de vereda:	Código de vereda:
RAMAS:		Cedominancias:	
		Con mal ángulo de inserción:	
		Tacones:	
		Que invaden espacio aéreo:	
HOJAS:		Síntomas de enfermedades:	
		Defoliación: total / parcial:	
Con signos de insectos:			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario			
E: Trasplante			
F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL:			
PROFUNDA:			
Observaciones:			
En el patio trasero, al lado de la cancha			
cepa reportada			
Datos del Inspector/Verificador			
F. Rossi		37844499	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM o DNI	



Foto final



SUÁREZ, JOSÉ LEÓN 3381 LA1

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: 500 101 582 / 22	INSPECCION N°
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/4/2022
UBICACION DEL ARBOL	(Chapa de arbol 3333)
CALLE José Leon Suarez	N° 3381 LA 1
ESPECIE BOTANICA Jacaranda	
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) 9	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm) 50	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
basal	CODOMINANCIAS
media	CHORREADOS
alta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
pequeñas	Espeor de pared remanente (cm)
grandes	
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI (NO)
Expuesta	Ancho de vereda: 4.4 m
Levanta vereda: m²	Código de vereda: 119
Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
Con cavidades/ Tumores o Cánceros	Tocones
Bajas	Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	Síntomas de enfermedades
De coloración anormal	Defoliación: total / parcial
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipo de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones: Se solicita la extracción del ejemplar por haberse quebrado varias ramas y peligro de quebrarse los demás, desbalanceado con cavidad inferior en el fuste, sin reparación de vereda. PRIORIDAD ALTA.	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido Julio Bogado	Firma
Convenio GCBA-FAUBA	27592814 FM 6 DNI



Foto final



LAGUNA 2992 LA1

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	[Redacted]		FECHA DE RELEVAMIENTO: 04/07/22
ARME	[Redacted]		
UBICACIÓN DEL ÁRBOL			
CALLE	LAGUNA		N° 2992 LA1
ESPECIE BOTÁNICA	ROBINIA		
ÁRBOL SECO	X	ÁRBOL SEMI SECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
INCLINACIÓN: SI / NO		Mayor a 45°	
ALTURA APROX (m)		Menor a 45°	
DAP (cm)	3		
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades	CODOMINANCIA	
	básal	CHORREADOS	
	media	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	alta	Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Exposición	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cánceros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
Hojas	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación: total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
EXTRACCIÓN EMERGENCIA			
SECO. DESCALZADO			
Datos del Inspector/Verificador			
NOMIA PERAINO		33942811	
Nombre y Apellido		FM ó DNI	
Firma			



Foto final



POLA 3953

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANTA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

AVISO: EMERGENCIA INSPECCIÓN N° _____
FECHA DE RELEVAMIENTO: 14/07/2021

ARME: _____
UBICACIÓN DEL ÁRBOL: _____
CALLE: POLA N° 3953

ESPECIE BOTÁNICA: PARAISO
ÁRBOL SECO: _____ ÁRBOL SEMISECO: X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ALTURA APROX (m): 8 INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45°: _____ Menor a 45°: _____
DAP (cm): 65 ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle: _____
Hacia la propiedad: _____
Hacia el largo de la vereda: _____

COPA DESBALANCEADA: _____ DESCOPADO: _____
DESCORTEZAMIENTO: _____ CAVIDADES: _____
FUSTE: pequeñas: _____ grandes: _____
RAIZ: Expuesta: _____ Levanta vereda: m²: _____
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO: _____
Ancho de vereda: _____ Código de vereda: _____

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas: _____ Secas/ Secas en las puntas: _____
Con cavidades/ Tumores o Cáncros: _____ Bajas: _____
Excesivas/ Cruzadas: _____
HOJAS: De coloración anormal: _____ Con manchas foliares: _____
Con signos de insectos: _____

SINTOMAS DE ENFERMEDADES: _____
Defoliación: total / parcial: _____

Recomendaciones del inspector:
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarar/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balances
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones: Ejemplar terciado, con cavidades varias, ramas quebradas de gran porte. Se solicita extracción de emergencia

Datos del Inspector/Verificador: Naelio Merino 33942811
Nombre y Apellido Firma FM o DNI



Foto final



ARGENTINA AV. 6654

Foto inicial



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N° _____

AVISO: OFICIO _____

FECHA DE RELEVAMIENTO: 29/7/22

ARME _____

UBICACIÓN DEL ARBOL _____

CALLE: AV. ARGENTINA N° 6654

EPECOTICA: _____

ARBOL SECO: _____ ARBOL SEMISECO: _____

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45° _____ Menor a 45° _____

ALTURA APICE (m): 6

DAF (cm): 70

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle _____ Hacia la propiedad _____ Hacia el largo de la vereda _____

CORSA DESBALANCEADA: _____ DESCOFADO: _____ DESCOFADO Y BROTADO: _____

DESCORTIZAMIENTO: _____

CAVIDADES: _____

COODINANCIA: _____

CHORREADOS: _____

CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m): _____

ESPELOR DE PARED REMANENTE (cm): _____

RAÍZ: Expuesta: _____ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO: _____

Levanta vereda: SI / NO: _____ Ancho de vereda: _____ Código de vereda: 604

RAMAS: Quiebras/ Fisuras: _____ Cadomencias: _____

Secas/ Secas en las puntas: _____ Con mal ángulo de inserción: _____

Con cavidades/ Tumores o Cáncers: _____ Tocinos: _____

Bajas: _____ Que invade el espacio aéreo: _____

Excesivas/ Cruzadas: _____

HOJAS: De coloración anormal: _____ Síntomas de enfermedades: _____

Con manchas foliares: _____ Defoliación: total / parcial _____

Con signos de insectos: _____

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formadora/ Limpieza/ Aclareo/ Refejado/ Reducción de copa/ Tassado/ Balanceo

C: Extracción: _____ D: Tratamiento sanitario: _____ E: Trasplante: _____ F: Corte de raíces: _____

SUPERFICIAL: _____ PROFUNDA: _____

Observaciones: EMERGENCIA

ARBOL CON GRABACIÓN BUENALLEN AVANZADA DE LA MADUREZ,

ESCALA PARED REMANENTE.

VEREDA 66-7

Detos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido: GARCIA MONTAUDO

Firma: _____

3136 019

PM 6 ONI



Foto final



DE LA TORRE, LISANDRO 5011

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N° _____
FECHA DE RELEVAMIENTO: 1.18.12.2012

AVISO: _____
ARME: _____
UBICACIÓN DEL ARBOL: _____
CALLE: LISANDRO DE LA TORRE N° 5011
ESPECIE BOTANICA: ROBINIA PSEUDOCACIA
ARBOL SECO: ☐ ARBOL SEMISECO: ☒
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°: ☐ Menor a 45°: ☒
ALTURA APROX (m): 3
DIAP (cm): 15 ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☒
COPA DESBALANCEADA: ☐ DESCOPADO: ☐ DESCOPADO Y BROTADO: ☐
DESCORTEZAMIENTO: ☐ CAVIDADES: ☐ FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: ☐
FUSTE: ☐ CAVIDADES: ☐ CODOMINANCIAS: ☐
pequeñas: ☐ media: ☐ alta: ☐ CHORREADOS: ☐
grandes: ☐ CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m): ☐
RAIZ: ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO: ☐
Expuesta: ☐ Ancho de vereda: 7 Código de vereda: 6667
Levanta vereda: m: —
RAMAS: ☐ Quebradas/ Fisuradas: ☐ Codominancias: ☐
Secas/ Secas en las puntas: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐
Con cavidades/ Tumores o Cánceros: ☐ Tocinos: ☐
Bajas: ☐ Que invaden espacio aéreo: ☐
Excesivas/ Cruzadas: ☐
HOJAS: ☐ De coloración anormal: ☐ Síntomas de enfermedades: ☐
Con manchas foliares: ☐ Defoliación: total / parcial: ☐
Con signos de insectos: ☐

Recomendaciones del inspector:
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balancen
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐
SUPERFICIAL: ☐
PROFUNDA: ☐

Observaciones:
EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA
POR ESTAR SEMISECO Y CON
MOVIMIENTO

Datos del Inspector/Verificador:
Mónica Chaves [Firma] 23322 223
Nombre y Apellido: _____ Firma: _____ PMA o DNI: _____



Foto final



FERNANDEZ DE LA CRUZ 3372

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N° _____

AVISO: 500 290765/22

FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/6/2022

ARME _____

UBICACIÓN DEL ARBOL _____

CALLE: Av. F. de la Cruz N° 3372 (3370cm)

ESPECIE BOTÁNICA: Fresno

ARBOL SECO _____ ARBOL SEMISECO _____

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI ☒ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐

ALTURA APROX (m) 5

DAP (cm) 22

ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐

FUSTE: DESCORTEZAMIENTO ☐ CAVIDADES: ☐ FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐ CODOMINANCIA ☐ CHORREADOS ☐

RAIZ: Expuesta ☐ Levanta vereda: m² ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☒ Ancho de vereda: 2 m Código de vereda: 0176

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas ☐ Secas/ Secas en las puntas ☐ Con cavidades/ Tumores o Cáncers ☐ Bajos ☐ Excesivas/ Cruzadas ☐ Codominancias ☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Tocones ☐ Que invaden espacio aéreo ☐

HOJAS: De coloración anormal ☐ Con manchas foliares ☐ Con signos de insectos ☐ Síntomas de enfermedades ☐ Defoliación: total / parcial ☐

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipo de poda: Formación/ Limpieza/ Actarea/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

Observaciones: Corresponde extracción por deterioro generalizado y cavidad longitudinal de 1.5 m. Sin reparación de vereda. PRIORIDAD MEDIA.

Datos del Inspector/Verificador

Julio Bugado

Nombre y Apellido

Firma

27592814

FM d. DNI

Convenio GCBA-FAUBA



Foto final



VARELA, JACOBO

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N° _____

AVISO: EMERGENCIA FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/8/22

ARME _____

UBICACIÓN DEL ARBOL _____

CALLE: JACOBA VARELA N° 3251 42

ESPECIE BOTÁNICA: ALAMO

ARBOL SECO ☐ ARBOL SEMISECO ☐

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ACTURA APROX (m): 16 INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐

DAP (cm): 60 ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐

COIFA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTO ☐

FUSTE: DESCORTEZAMIENTO ☐ CAVIDADES ☐ CODOMINANCIA ☐ CHORREADOS ☐ CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m) > 3m

RAIZ: Expuesta ☐ Levanta vereda: m² ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☐

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas ☒ Codominancias ☒ Con mal ángulo de inserción ☒ Con cavidades/ Tumores o Canchales ☐ Tacones ☒ Bajos ☐ Que invaden espacio aéreo ☐ Excesivas/ Cruzadas ☐

HOJAS: De coloración anormal ☐ Síntomas de enfermedades ☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación total / parcial ☐ Con signos de insectos ☐

Recomendaciones del inspector:
A. Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B. Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refejado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo
C. Extracción ☒ D. Tratamiento sanitario ☐ E. Trasplante ☐ F. Corte de raíces ☐

Observaciones:
Al momento de la inspección se observó
ejemplar y considerable multirrisco en zona media, alta
y baja y escasa pared remanente por lo que se
palpó inminente la seguridad de personas y/o
brindes.
"DESCOPE DE EMERGENCIA"

Datos del inspector/Verificador: Gallucci, Maria Gallucci 33485802
Nombre y Apellido Firma TM 6 DRO



Foto final



AV. ARGENTINA 6901 LD3/4

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

U.L.B.A. INSPECCIÓN N°

VISO: Oficio FECHA DE RELEVAMIENTO: 18/7/22

RME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE: AV. ARGENTINA N° 6901

ESPECIE BOTANICA: MORA (2 ejemplares)

ARBOL SECO ☐ ARBOL SEMISECO ☒

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m): 13/14 INCLINACION: Si / NO: Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐

DAP (cm): 35/22 ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐

FUSTE: DESCORTEZAMIENTO ☒ CAVIDADES: basal ☐ media ☐ alta ☐ FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐ CODOMINANCIAS ☐ CHORREADOS ☒ Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐ Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ: Expuesta ☐ Levanta vereda: m² ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Si / NO ☐ Ancho de vereda: ☐ Código de vereda: ☐

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas ☒ Secas/ Secas en las puntas ☒ Con cavidades/ Tumores o Cáncers ☐ Bajos ☐ Excesivas/ Cruzadas ☐ Codominancias ☒ Con mal ángulo de inserción ☐ Tocones ☐ Que invaden espacio aéreo ☐

HOJAS: De coloración anormal ☐ Síntomas de enfermedades ☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación total / parcial ☐ Con signos de insectos ☐

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

Observaciones: P. ALTA -
Dos ejemplares se encuentran y presentan su copa
desbalanceada en parte y ramas principales y
actividad de insectos y copuladores longitudinales.
Unos secos de mediana y gran porte.
Además copa, presenta inclinación 75°.

Fotos del Inspector/Verificador

Gallardo, María Gallardo María
Nombre y Apellido Firma

33481827
FM ó DNI



Foto final



BARROS PAZOS 3701 LA9

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
 G.C.B.A.	INSPECCIÓN N°
AVISO: <u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>26/8/22</u>
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE: <u>Barron Pazos</u>	N° <u>3701 La9</u>
ESPECIE BOTANICA: <u>Eucalyptus</u>	
ARBOL SECO: ☒	ARBOL SEMISECO: ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m): <u>17</u>	INCLINACION: SI ☐ NO ☒ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm): <u>42</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA: ☐	DESCOPADO: ☐ DESCOPADO Y BROTADO: ☐
DESCORTEZAMIENTO: ☒	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: ☐
FUSTE	Cavidades: ☒
	☐ CODOMINANCIA ☐ CHORREADOS ☐
☐ Cavitad longitudinal en el fuste (m) ☐	☐ Espesor de pared remanente (cm) ☐
RAIZ	Exposición: ☐ Levanta vereda: m² ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☐
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas ☐ Codominancias ☐
	Secas/ Secas en las puntas ☐ Con mal ángulo de inserción ☐
HOJAS	Con cavidades/ Tumores o Cánceros ☐ Tócones ☐
	Bajas ☐ Que invaden espacio aéreo ☐
De coloración anormal ☐ Síntomas de enfermedades ☐	
Con manchas foliares ☐ Defoliación total / parcial ☐	
Con signos de insectos ☐	
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refajado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo ☒ Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces	
Observaciones: <u>Sin vereda</u> <u>Prioridad media</u>	
Datos del Inspector/Verificador: <u>F. Rossi</u> <u>[Firma]</u> <u>33041479</u> Nombre y Apellido Firma FM ó DNI	



Foto final



BARROS PAZOS 3711 FTE

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	<u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO:	<u>26/5/22</u>
ARME:			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	<u>Barrus Pazos</u>	N°	<u>3711 Fte.</u>
ESPECIE BOTANICA	<u>Eucalyptus</u>		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	<u>14</u>	INCLINACION: <u>SI</u> / NO	Mayor a 45° ☐
DAP (cm)	<u>60</u>	Menor a 45°	☒
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	☒
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
		DESCOPADO Y SROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	☒	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	basal	media	alta
	pequeñas		CHORREADOS
	grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Exposición		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Levanta vereda: m²		
RAMAS	Quiebradas/ Fisuradas		Codomnancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Caneos		Tocónes
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación: total / parcial
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencia/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Tercado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
<u>Especie con pudrición de madera en la base</u>			
<u>Canono medio</u>			
<u>sin vereda</u>			
<u>Proximidad media</u>			
Datos del Inspector/Verificador			
<u>E. Rossi</u>		<u>[Firma]</u>	<u>27814498</u>
Nombre y Apellido		Firma	FM 6 DNI



Foto final



BARROS PAZOS 6237

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: <u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>11/8/2022</u>
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE <u>Burros Pazos</u>	N° <u>6237</u>
ESPECIE BOTANICA <u>Limpia Tubos</u>	
ARBOL SECO ☒	ARBOL SEMISECO ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>5</u>	INCLINACION: SI ☒ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm) <u>18</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA ☐	DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO ☐
	Cavidades: basal ☐ media ☐ alta ☐
	pequeñas ☐ grandes ☐
RAIZ	Expuesta ☐ Levanta vereda: m² ☐
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☒ Ancho de vereda: <u>4.19 m</u> Código de vereda: ☐
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas ☐ Secas/ Secas en las puntas ☐ Con cavidades/ Tumores o Cánceros ☐ Bajas ☐ Excesivas/ Cruzadas ☐
	Codominancias ☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Tocones ☐ Que invaden espacio aéreo ☐
HOJAS	De coloración anormal ☐ Con manchas foliares ☐ Con signos de insectos ☐
	Síntomas de enfermedades ☐ Defoliación total/parcial ☐
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐	
SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐	
Observaciones: <u>Se solicita la extracción del ejemplar por encontrarse seco. Sin reparación de vereda. PRIORIDAD BASA.</u>	
Datos del Inspector/Verificador:	
Nombre y Apellido <u>Julio Bogado</u>	Firma <u>[Firma]</u>
Convenio <u>GERM - FAUA</u>	FM o DNI <u>27592814</u>



Foto final



BATTLE Y ORDOÑEZ 6027

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
G.L.B.A.		INSPECCION N°		
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO: 23/08/27		
ARME				
UBICACION DEL ARBOL				
CALLE:	Botile y Ordóñez	N°	6027	
ESPECIE BOTANICA	Tilo			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	X	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI NO	Mayor a 45°	
DAP (cm)	8		Menor a 45° X	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	X	
		Hacia la propiedad		
		Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		
		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	X	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		CODOMINANCIAS	
	basal	media	alta	CHORREADOS
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	grandes			Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²		Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	X	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cantros		Tocones	
	Bajas		Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal		Sintomas de enfermedades	
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces				
SUPERFICIAL PROFUNDA				
Observaciones:				
Ejemplar presenta cavidad basal que se extiende hasta 2 m. a lo largo del fuste. Presenta descortezamiento leve inclinación.				
Se solicita extracción				
Proceder - Bap				
Datos del Inspector/Verificador				
Nombre y Apellido	Firma	FM ó DNI		
Emilio Cobeco		20004195		



Foto final



BATTLE Y ORDOÑEZ 6210 EXACTA

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
AVISO:	INSPECCIÓN N°
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 23/08/12
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE	N°
Bottle y Ordóñez	6210 FL
ESPECIE BOTANICA	
Acer negundo	
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO
	X
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°
	Menor a 45°
ALTURA APROX (m)	
8	
DAP (cm)	
45	
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BIOTADO
X	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
CODOMINANCIAS	
CHORREADOS	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
FLUTE	
pequeñas	
grandes	
RAIZ	
Expuesta	
Levanta vereda: m²	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Ancho de vereda:	
Código de vereda:	
RAMAS	
Quebradas/ Fisuradas	
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	
De coloración anormal	
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	
D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante	
F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL:	
PROFUNDA:	
Observaciones:	
Arbol presente podredumbre, fisuras en la	
truncamientos, con deshojamiento	
Se solicitó extracción con prioridad alta por	
encontrarse comprometido y motivo de alto riesgo	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido	Firma
Comte Ceballos	
	2000/195
	FM 6 DNI



Foto final



BATTLE Y ORDOÑEZ 6279

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.L.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	Oficio	FECHA DE RELEVAMIENTO:	19/08/22
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Battle y Ordóñez	N°	6279 E
ESPECIE BOTANICA	Sobro		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	X
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	8	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° Menor a 45°
DAF (cm)	50	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
CDPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO X	Cavidades	DESCOPADO Y BROTADO X
	basal	media	alta
	pequeñas		
	grandes X		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	Código de vereda:
	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cánceros	Tocónes	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Sintomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación: total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terziado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL PROFUNDA			
Observaciones:			
Ejemplar semiseco, con cavidades, pudrición, descortezamiento.			
El arbol fue descopado y presenta brotes			
Se solicita extracción profunda medio.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido	Firma	FM ó DNI	
Leante Cobruo	[Firma]	26004195	



Foto final



BATTLE Y ORDOÑEZ 6305

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
U.L.B.A.	INSPECCION N°
AVISO: <u>Oficio</u>	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>23/08/22</u>
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE <u>Battle y Ochoñez</u>	N° <u>6305</u>
ESPECIE BOTANICA <u>Soboro</u>	
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO ☒
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>4</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm) <u>50</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION
	Hacia la calle ☐
	Hacia la propiedad ☐
	Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA ☐	DESCOPADO ☒
	DESCOPADO Y BROTO ☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO ☒
	Cavidades
	basal ☐ media ☐ alta ☐
	pequeñas ☐ grandes ☐
RAIZ	Exposición ☒
	Levanta vereda: m' ☐
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☒
	Ancho de vereda: ☐
	Código de vereda: ☐
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas ☐
	Secas/ Secas en las puntas ☐
	Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐
	Bajas ☐
	Excesivas/ Cruzadas ☐
HOJAS	De coloración anormal ☐
	Con manchas foliares ☐
	Con signos de insectos ☐
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐	
SUPERFICIAL ☐	
PROFUNDA ☐	
Observaciones:	
<u>Arbol se encuentra semisecho. Fue descopado. Presenta descompostamiento y pudrición. Raíces expuestas sin fisuras en propiedades.</u>	
<u>Extracción solicitada con frecuencia medio</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
<u>Antonio Ochoñez</u>	<u>[Firma]</u>
Nombre y Apellido	Firma
	<u>26004195</u>
	FM 6 DNI



Foto final



BATTLE Y ORDOÑEZ 6361

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: <u>Oficio</u>	INSPECCION N°
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>23, 08, 22</u>
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE <u>Batlle y Ordóñez</u>	N° <u>6361</u>
ESPECIE BOTANICA <u>Ligustro</u>	
ARBOL SECO ☒	ARBOL SEMISECO ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>3</u>	INCLINACION: <u>(SI)</u> NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☒
DAP (cm) <u>40</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION
	Hacia la calle ☐
	Hacia la propiedad ☐
	Hacia el largo de la vereda ☒
COPA DESBALANCEADA ☐	DESCOPADO ☐
	DESCOPADO Y BROTADO ☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO ☒
	Cavidades
	basal media alta
pequeñas	
grandes	☒
RAIZ	Exposición
	Levanta vereda: m²
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Ancho de vereda: Código de vereda:
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
	Secas/ Secas en las puntas
	Con cavidades/ Tumores o Cancers
	Bajas
	Excesivas/ Cruzadas
HOJAS	De coloración anormal
	Con manchas foliares
	Con signos de insectos
Sintomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐	
Observaciones:	
<u>Ejemplar seco, descortezamiento, el mismo se encuentra machado con cavidad basal.</u>	
<u>Si veredo</u>	
<u>Se solicita extracción</u>	
<u>Prunella media</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido <u>Cintia Cobres</u>	Firma <u>[Firma]</u>
	26004195
	FM 6 DNI



Foto final



BATTLE Y ORDOÑEZ 6424

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO: <u>Oficina</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>22/01/22</u>	
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE <u>Battle y O'Donnell</u>		N° <u>6424</u>	
ESPECIE BOTANICA <u>COFONA</u>			
ARBOL SECO ☒		ARBOL SEMISECO ☐	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) <u>8</u>		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐	
DAP (cm) <u>48</u>		Menor a 45° ☐	
ORIENTACION DE LA INCLINACION			
Hacia la calle ☐			
Hacia la propiedad ☐			
Hacia el largo de la vereda ☐			
COPA DESBALANCEADA ☐		DESCOPADO ☒	
DESCORTEZAMIENTO ☒		DESCOPADO Y BROTO ☐	
FUSTE		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
Cavidades		CODOMINANCIA	
basal		CHORREADOS	
media		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
alta		Espesor de pared remanente (cm)	
pequeñas		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
grandes		Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAIZ		Codominancias	
Expuesta		Con mal ángulo de inserción	
Levanta vereda: m²		Tocones	
Quebradas/ Fisuradas		Que invaden espacio aéreo	
Secas/ Secas en las puntas			
Con cavidades/ Tumores o Cánceros			
Bajas			
Excesivas/ Cruzadas			
RAMAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal		Defoliación total / parcial	
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL ☐			
PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
<u>Ejemplar c/ debilitamiento en fuste y</u>			
<u>ramas principales marchitas. Seco.</u>			
<u>Inciso irreversible</u>			
<u>Extracción</u>			
<u>P. MEDIA</u>			
Datos del Inspector/Verificador			
<u>Gallegos, Juan</u>		<u>Gallegos</u>	
Nombre y Apellido		Firma	
		33481821	
		FM 6 DNI	



Foto final



BATTLE Y ORDOÑEZ 6433 E/LD1/FL

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO: <u>OFICIO</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>22/08/22</u>	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE <u>Battle y O'Dróniz</u>		N° <u>6433 E / LDI / FL</u>	
ESPECIE BOTÁNICA <u>Sofora</u>			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO ☒	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
DAP (cm)		Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
		DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO ☒		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
Cavidades		CODOMINANCIA	
basal		CHORREADOS	
media		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
alta		Espesor de pared remanente (cm)	
pequeñas			
grandes ☒			
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Expuesta		Ancho de vereda:	
Levanta vereda: m²		Código de vereda:	
Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
Con cavidades/ Tumores o Cánceros		Trocenos	
Bajas		Que invaden espacio aéreo ☒	
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal		Defoliación: total / parcial	
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Adarreo/ Retalado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
Se solicita extracción por 3 ejemplares en plantero			
Battle y O'Dróniz 6433 E, AH. 6m DAP 25cm, ejemplar			
con pudrición, descortezamiento y cavidades.			
LDI, AH. 4m DAP. 65cm, con pudrición, descortezamiento y cavidades. En lo mismo plantero se encuentra			
troceno seco de ficus AH. 1m DAP 10cm (FL)			
Se solicita extracción. Unidad Medio.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido <u>Cintia Ceballos</u>		Firma <u>[Firma]</u>	
		20004195	
		FM 6 DNI	



Foto final



BERG, CARLOS 2896 LA1

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

AVISO: 500352685/22 INSPECCIÓN N°
ARBE: FECHA DE RELEVAMIENTO: 18/7/2023

UBICACIÓN DEL ARBOL
CALLE: Carlos Bouso N° 2876

ESPECIE BOTÁNICA: Parasol (Lar)

ARBOL SECO ARBOL SEMISECO X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m): 5 INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45° Menor a 45°
DAP (cm): 32 ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE: DESCORTEZAMIENTO X CAVIDADES FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIA CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ: Exposita Levanta vereda: m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO Ancho de vereda: Código de vereda:

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Caricnos Codominancia Con mal ángulo de inserción Toccos Que invaden espacio aéreo

HOJAS: Excesivas/ Cruzadas De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos Síntomas de enfermedades Defoliación: total / parcial

Recomendaciones del Inspector:
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Reforzado/ Reducción de copa/ Torcido/ Balanceo
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:
Arbol semisecho, debilitado, ubicado en 1ª ordenación
Presenta descortezamiento en gran parte del fuste
Prunella media.

Datos del Inspector/Verificador
EUGENIA VILLARDE Eugenia Villar 36901702
Nombre y Apellido Firma FM & DNI




Foto final



CASTAÑARES AV. 6257 LD1

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES INSPECCIÓN N°			
AVISO:	SC0313923/22		FECHA DE RELEVAMIENTO: 7-7-2022
ARME:			
UBICACIÓN DEL ÁRBOL:			
CALLE:	C. ABTAJADES	N°:	6257 LDI
ESPECIE BOTÁNICA:	LNU		
ÁRBOL SECO		ÁRBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
ALTURA APROX (m)	95	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45° Menor a 45°
DAP (cm)	40	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	Cavidades	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	pequeñas grandes	basal media alta	CODOMINANCIAS CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cánceros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias Con mal ángulo de inserción Tacones Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades Defoliación: total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
			SUPERFICIAL PROFUNDA
Observaciones: EXTRACCION CEPA prioridad baja s/n vereda			
Datos del Inspector/Verificador			
SPINAZZOLA		Firma	17605640
Nombre y Apellido			FM 6 DNI



Foto final



CASTAÑON 2971

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
U.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	500354749/22		FECHA DE RELEVAMIENTO: 2/8/22
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	CASTAÑON		N° 2971
ESPECIE BOTANICA: <u>Pamiso</u>			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	54		Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	basal	media	CHORREADOS
	pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	grandes	X	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Exposición		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Levanta vereda: m²		cod. HA AV=4,4m
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		X Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		X Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		X Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
Observaciones:			
corresponde la Extracción del ejemplar por hallarse y descortezamiento y un corchoso múltiples (basales y superiores) Reparar vereda = 30 m² Primería MEDIA			
Datos del Inspector/Verificador:			
Nombre y Apellido		Firma	FM o DNI
Ballestrero, Juan		[Firma]	33485827




Foto final



CHILAVERT, MARTINIANO 5851 FTE

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES	
AVISO: OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO: 23.9.2022
ARME:	
UBICACIÓN DEL ÁRBOL:	
CALLE: CHILAUERT	Nº: 5854 FTE
ESPECIE BOTÁNICA: FRAXINUS PENNSYLVANICA	
ÁRBOL SECO: ☒	ÁRBOL SEMISECO: ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL	
ALTURA APROX (m): 5	INCLINACION: SI / NO: Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm): 18	ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA: ☐	DESCOPADO: ☐
DESCORTEZAMIENTO: ☐	DESCOPADO Y BROTO: ☐
FUSTE:	FRUCTIFICACIONES PUNICAS: ☐
pequeñas	CODOMINANCIA: ☐
grandes	CHORREADOS: ☐
RAIZ:	Cavidad longitudinal en el fuste (m): ☐
Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO: 64 P.6 4.50
Levanta vereda: m²	
RAMAS:	Codominancias: ☐
Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción: ☐
Secas/ Secas en las puntas	Tocones: ☐
Con cavidades/ Tumores o Cánceros	Que invaden espacio aéreo: ☐
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS:	Síntomas de enfermedades: ☐
De coloración anormal	Defoliación: total / parcial: ☐
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refajado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario
E: Trasplante	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL: ☐	
PROFUNDA: ☐	
Observaciones:	
ÁRBOL SECO	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido: MÓNICA CHAVES	Firma: 
	23377223
	1316 DNI




Foto final



CORBETA AGREABLE 5123

Foto
inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
		INSPECCION N°	
AVISO: <u>500367791/22</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>9/8/22</u>	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	<u>Corbela asfaltada</u>	N°	<u>5123</u>
ESPECIE BOTANICA	<u>Fresno</u>		
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO	☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	<u>3</u>	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm)	<u>36</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	☐
		DESCOPADO Y BROTO	☒
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades	CODOMINANCIAS	
	basal	CHORREADOS	
	media	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	alta	Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda: <u>4.0</u> Código de vereda: <u>415</u>	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL	☐
		PROFUNDA	☐
Observaciones:			
<u>Próxima baja</u>			
Datos del Inspector/Verificador			
<u>E. Rossi</u>		<u>[Firma]</u>	<u>37811155</u>
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI



Foto
final



CORBETA AGREALE 5126

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	Oficio	FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/08/22	
ARME			
UBICACIÓN DEL ÁRBOL			
CALLE	Coneto Alegre	N°	5126
ESPECIE BOTÁNICA: Casahuate			
ÁRBOL SECO		ÁRBOL SEMISECO	X
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
ALTURA APROX. (m)	12	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	50		Menor a 45°
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN:		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO X	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades	CODOMINANCIA	
	basal	CHORREADOS	
	media	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	alta	Espesor de pared remanente (cm)	
RAÍZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cánceros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación: total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones:			
Árbol con fisura longitudinal, descortezamiento en el fuste y pudrición en fuste y ramas.			
El mismo fue podado ya que se cayeron ramas hacia la vereda de la propiedad.			
Se solicita extracción prioritaria Medio.			
Datos del Inspector/Verificador			
Elena Cobruo		Firma	
Nombre y Apellido		FM ó DNI	



Foto final



CORRALES 6764

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: <u>SUCESO DE ARBOLADO</u>	INSPECCION N° _____
ARME _____	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>11/8/2022</u>
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE <u>CO RRALES</u>	N° <u>6764</u>
ESPECIE BOTANICA <u>ROBINIA PSEUDACACIA</u>	
ARBOL SECO ☐	ARBOL SEMISECO ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) <u>350</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm) <u>30</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION
☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA ☐	DESCOPADO ☐
DESCOPADO Y BROTADO ☐	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO ☐
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐
	CODOMINANCIAS ☐
	CHORREADOS ☐
	Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐
	Espesor de pared remanente (cm) ☐
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☐
Levanta vereda: m' <u>—</u>	Ancho de vereda: <u>4.50</u> Código de vereda: _____
RAMAS	Codominancias ☐
Quebradas/ Fisuradas ☐	Con mal ángulo de inserción ☐
Secas/ Secas en las puntas ☐	Tocones ☐
Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐	Que invaden espacio aéreo ☐
Bajas ☐	
Excesivas/ Cruzadas ☐	
HOJAS	Síntomas de enfermedades ☐
De coloración anormal ☐	Defoliación total / parcial ☐
Con manchas foliares ☐	
Con signos de insectos ☐	
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐	
Observaciones: <u>ARBOL CON FISURAS LONGITUDINALES Y CAVIDADES SE OBSERVAN REITERADAS PODAS ILEGALES</u> <u>EXTRACCION P. MEDIA.</u>	
Datos del Inspector/Verificador <u>MÓNICA CHENES</u> Nombre y Apellido	
Firma <u>[Firma]</u>	
23377-223 FM ó DNI	



Foto final



COSQUIN 5583

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
AVISO: <u>500383421/17</u>		INSPECCIÓN N°	
ARMA:		FECHA DE RELAJAMIENTO: <u>19/8/22</u>	
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE: <u>Cosquín</u>	N° <u>5583</u>		
ESPECIE BOTÁNICA: <u>Ligustrum</u>			
ARBOL SECO:	ARBOL SEMISECO:		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m): <u>7</u>	INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45°		
OAP (cm): <u>26</u>	Menor a 45°		
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle			
Hacia la propiedad			
Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTO	
DESCORTEZAMIENTO	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
FUSTE	pequeñas	media	alta
grandes	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		ESPAESOR DE PARED REMANENTE (cm)
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad SI / NO		
Exposición levanta vereda: m²	Ancho de vereda: <u>7.5m</u> Código de vereda: <u>HA</u>		
RAMAS	Codominancias		
Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción		
Secas/ Secas en las puntas	Tocones		
Con cavidades/ Tumores o Cánceros	Que invaden espacio aéreo		
Rajas	Síntomas de enfermedades		
Excesivas/ Cruzadas	Defoliación: total / parcial		
HOJAS	De coloración anormal		
Con manchas foliares	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencia/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Adarzo/ Retalado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones: <u>Ejemplar en seguimiento desde marzo del 2022</u>			
<u>Mediante inspección visual se determinó por la podadura en la base del árbol en la raíz arango comprometiéndose su enlage. Extracción</u>			
<u>P. MEDA</u>			
Datos del Inspector/Verificador			
<u>Gallicchio, Mons</u>		<u>33465827</u>	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM 6 DNI	



Foto final



CULPINA 3328/LA

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
AVISO: <u>2010</u>		FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>29/8/2012</u>	
CALLE: <u>Culpino</u>		N°: <u>3328</u>	
ESPECIE BOTÁNICA: <u>Liquidambar (LA)</u>			
ARBOL SEMEJO: ☒		ARBOL SEMEJO: ☒	
INCLINACIÓN: (SI) NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☒			
ALTURA APROX (m): <u>6</u>		DAP (cm): <u>20</u>	
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☒			
COPA DESBALANCEADA: ☒		DESCOPADO: ☒	
DESCORTEZAMIENTO: ☒		DESCOPADO + BROTAJO: ☒	
FUSTE: ☒		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: ☒	
Cavidades: ☒		CODOMINANCIA: ☒	
Cavidades: ☒		CHORREADOS: ☒	
Cavidades: ☒		Cavidad longitudinal en el fuste (m): ☒	
Cavidades: ☒		Espesor de pared remanente (cm): ☒	
RAIZ: ☒		Problemas físicos en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAZAS: ☒		Cotomancia: ☒	
RAZAS: ☒		Cin mal ángulo de inserción: ☒	
RAZAS: ☒		Tallones: ☒	
RAZAS: ☒		Que invaden espacio aéreo: ☒	
RAZAS: ☒		Síntomas de enfermedades: ☒	
RAZAS: ☒		Defoliación: total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:			
A. Objetivos de poda: Reducción riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/ Resistencia al viento/ Mejorar la estética			
B. Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Adorno/ Falsedad/ Reducción de copa/ Tercado/ Balanceo			
C. Extracción: ☒ D. Tratamiento sanitario: ☒ E. Trasplante: ☒ F. Corte de raíces: ☒			
Observaciones:			
Arbol con la mitad de la circunferencia del fuste con cavidad longitudinal y perforación de madera.			
Copa desbalanceada y con inclinación hacia la propiedad			
Prunada media			
Datos del Inspector/Verificador:			
Nombre y Apellido: <u>María Victoria</u>		Firma: <u>María Victoria</u>	
Firma: <u>María Victoria</u>		Firma: <u>María Victoria</u>	



Foto final



DELLEPIANE 4781


Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
AVISO: 500342308/22.	INSPECCIÓN N°
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 26-7-22
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE: DELLEPIANE	N° 4787
ESPECIE BOTANICA: CEPA NN	
ARBOL SECO	ARBOL SEMI SECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m)	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm): 20	Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPIA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
pequeñas	CODOMINANCIAS
grandes	CHORREADOS
RAIZ	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Levanta vereda: m²	
RAMAS	Codominancias
Cuembradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción
Secas/ Secas en las puntas	Tocones
Con cavidades/ Tumores o Centros	Que invaden espacio aéreo
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	Síntomas de enfermedades
De coloración anormal	Defoliación: total / parcial
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Perchado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones: PA. BAIA.	
CERRAR PLANTERA, POR IV CIRCUNF. A LA LUMINARIA	
SOLADO NA.	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido: CARLOS HERMANN	Firma: [Firma]
	FN o DNI: 35321623



Foto final



GOLETA FORTUNA 5946 LA

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOL	
AVISO: 500357029/22	INSPECCIÓN N°
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: 4/8/22
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE: Goleta Fortuna	N° 5946 LA
ESPECIE BOTÁNICA: Lagotis	
ARBOL SECO ☒	ARBOL SEMISECO ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APPOX (m): 3	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm): 20	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA ☐	DESCOPADO ☒
DESCORTEZAMIENTO ☒	DESCOPADO Y BROTO ☐
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
CODOMINANCIA	
CHORREADOS	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Codominancias
	Con mal ángulo de inserción
	Tocones
	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Síntomas de enfermedades
	Defoliación: total / parcial
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarar/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	
D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante	
F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL ☐	
PROFUNDA ☐	
Observaciones:	
El ejemplar se encuentra machucado por terceros con descortezamiento, seco. Proceso irreversible. Extracción. Proximidad bps	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido: Gallardo Marin	Firma: Gallardo Marin
	33961827
	FM ó DNI



Foto final



GUAMINI 3301 LA4

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
AVISO: <u>oficio</u>	INSPECCIÓN N°
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>5/9/2022</u>
LIBERACIÓN DEL ARBOL	
CALLE: <u>Guazmini</u>	N° <u>3301 LA4</u>
ESPECIE BOTÁNICA: <u>Paraíso</u>	
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m): <u>9</u>	INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45°
DAP (cm): <u>42</u>	Menor a 45°
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPIA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCOPADO Y BROTO	
FUETE	DESCORTEZAMIENTO
	Cavidades
	basal
	media
	alta
	pequeñas
	grandes
RAIZ	Exposición
	Levanta vereda: m
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas/ Fisuras
	Secas/ Secas en las puntas
	Con cavidades/ Tumores o Cancers
	Rejas
	Excesivas/ Cruzadas
HOJAS	De coloración anormal
	Con manchas foliares
	Con signos de insectos
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	
D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante	
F: Corte de raíces	
SUPERFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones:	
<u>Árbol caído por choque de un camión</u>	
<u>Extracción de emergencia</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
<u>ELISEO VILLAFRUE</u>	<u>Eliseo Villafra</u>
Nombre y Apellido	Firma
	<u>30/09/2022</u>
	PM ó ONI



Foto final



GUARDIA NACIONAL 3247

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSECCIÓN N° _____
FECHA DE RELEVAMIENTO: 19.7.22

AVISO: Oficio
ARME: _____
UBICACIÓN DEL ARBOL: _____
CALLE: Guadua Nacional N° 3247
ESPECIE BOTANICA: Ficus
ARBOL SECO: ☐ ARBOL SEMISECO: ☒
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:
ALTURA APROX (m): 8 INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°: ☐ Menor a 45°: ☐
DAP (cm): 35 ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
COPA DESBALANCEADA: ☐ DESCOPADO: ☐ DESCOPADO Y BROTADO: ☐
DESCORTEZAMIENTO: ☒ CAVIDADES: ☐ FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: ☐
FUSTE: ☐ CODOMINANCIA: ☐ CODOMINANCIA: ☐
pequeñas: ☐ basal: ☐ media: ☐ alta: ☐ CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m): ☐
grandes: ☐ Espesor de pared remanente (cm): ☐
RAIZ: Expuesta: ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO: ☐
Levanta vereda: m²: ☐ Ancho de vereda: ☐ Código de vereda: ☐
RAMAS: Quebradas/ Fisuradas: ☒ Codominancias: ☒
Secas/ Secas en las puntas: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☒
Con cavidades/ Tumores o Cancros: ☐ Tocones: ☒
Bajas: ☐ Que invaden espacio aéreo: ☐
Excesivas/ Cruzadas: ☐
HOJAS: De coloración anormal: ☐ Síntomas de enfermedades: ☐
Con manchas foliares: ☐ Defoliación: total / parcial: ☐
Con signos de insectos: ☐
Recomendaciones del inspector:
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
SUPERFICIAL: ☐
PROFUNDA: ☐
Observaciones:
Ejemplos de reducción de copa. Presente desbalanceamiento
y ramas secas de mediana y gran porte -
Se observa actividad de insecto en la mediana
rama inferior -
P. AITA -
Datos del Inspector/Verificador: Esteban, Mauro
Firma: 33481824
FM 6 DNI



Foto final



HUBAC 5467

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBORES	
INSPECCIÓN N°	
AVISO: 500380157/22	FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/8/22
ARBE:	
UBICACIÓN DEL ARBOL:	
CALLE: Huanc	N° 5467
ESPECIE BOTÁNICA: Liquidámbar	
ARBOL SECO:	ARBOL SEMISECO:
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
INCLINACION: ☒ SI NO: Mayor a 45°	
ALTURA APROX (m): 3	Menor a 45°
DAP (cm): 11	ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle
	Hacia la propiedad
	Hacia el largo de la vereda
	DESCOPADO Y BROTADO
	TRAUCTIONS FUNCIONALES
	CODOMINANCIA
	CHORREADOS
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Espejor de pared remanente (cm)
	Proteja floras en el frente de la propiedad: SI / NO
	AV 4,4 mm - cal 614
	Codominancias
	Con mal angulo de inserción
	Tacones
	Que invaden espacio aéreo
	Síntomas de enfermedades
	Defolición: total / parcial
Recomendaciones del inspector:	
A. Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B. Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Redondeo/Reducción de copa/ Terciado/ Balances	
C. Extracción D. Tratamiento sanitario E. Trasplante F. Corte de raíces	
SUPERFICIAL: PROFUNDA:	
Observaciones:	
Corresponde extracción por encontrarse inclinado y con podredumbre en todo el fuste. Sin supervisión de vereda.	
Prioridad: Alta.	
Datos del Inspector/Verificador:	
Nombre y Apellido: Galbaltia	Firma: Galbaltia
	33485827 -
	FM 6 DNI



Foto final



ITAQUI 2963

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N° _____

FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/08

AVISO: SMO 38.6177/17

ARME: _____

UBICACIÓN DEL ARBOL: _____

CALLE: ITAGUI N° 2963

ESPECIE BOTANICA: C. REG. P. O. N.

ARBOL SECO: _____ ARBOL SEMISECO: _____

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° _____ Menor a 45° _____

ALTURA APROX (m): 5.7

DIAP (cm): 17

ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle _____ Hacia la propiedad _____ Hacia el largo de la vereda _____

COPA DESBALANCEADA: _____ DESCOPADO: _____ DESCOPADO Y BROTADO: _____

FUSTE: DESCORTEZAMIENTO: _____ CAVIDADES: _____

RAIZ: Expuesta: _____ Levanta vereda: m²: _____

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas: _____ Secas/ Secas en las puntas: _____ Con cavidades/ Tumores o Cáncros: _____ Bajas: _____ Excesivas/ Cruzadas: _____

HOJAS: De coloración anormal: _____ Con manchas foliares: _____ Con signos de insectos: _____

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL: _____ PROFUNDA: _____

Observaciones: ESTIMAR CON ANCLAJE COMPROMETIDA MOVIMIENTO DE FUSTE SIN VEREDA PROBABILIDAD BAJA

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido: NOELIA MEJANO

Firma: Noelia Mejano

33942813

FM o DNI




Foto final



LAFUENTE AV.

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.C.B.A.	
INSPECCIÓN N°	
AVISO:	FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/09/2022
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE	LA FUENTE N° 2105
ESPECIE BOTANICA	FRAXINUS PENNSYLVANICA
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m)	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° Menor a 45°
DAP (cm)	7 25
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	
Cavidades	
basal media alta	
pequeñas grandes	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
CODOMINANCIAS	
CHORREADOS	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta
Levanta vereda: m²	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	De coloración anormal
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPEFRFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones:	
ÁRBOL CON INCLINACIÓN Y RAÍCES EXPUESTAS CON PELIGRO DE CAÍDA..	
CORRESPONDE EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA.	
Datos del Inspector/Verificador	
MÓNICA CHEVES	23377223
Nombre y Apellido	FM 6 DNI



Foto final



MARTI JOSÉ 3133 FTE

Foto inicial



G.O.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
AVISO:	SUCESO ARBOLADO		
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	José Martí (Chopo real 3133 FTE)		N° 3150
ESPECIE BOTANICA	Eucalyptus		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	9	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° Menor a 45°
DAP (cm)	30	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		
	Cavidades		
	basal	media	alta
	pequeñas		
	grandes	X	
RAIZ	Exposición		
	Levanta vereda: m²		
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Ancho de vereda: Código de vereda		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		
	Secas/ Secas en las puntas		
	Con cavidades/ Tumores o Cánceros		
	Bajas		
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal		
	Con manchas foliares		
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario			
E: Trasplante			
F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
El ejemplar presenta descortezamiento y pudrición de la madera en parte basal y media del fuste. Presenta cancro en la parte alta del fuste de gran tamaño. Hay señales de vandalismo (fuste quemado). Presenta leve inclinación hacia la propiedad.			
Extracción de Emergencia.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido			
Firma			
Fecha			
FM ó DNI			



Foto final



MURGUIONDO 4340

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO: 500390956/22	FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/8/22		
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE: Murguiondo	N° 4340		
ESPECIE BOTANICA: Freno			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m): 12	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°		
DAP (cm): 50	Menor a 45°		
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN			
Hacia la calle			
Hacia la propiedad			
Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y SAOTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		
	Cavidades		
	basal	media	alta
pequeñas		X	X
grandes			
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
Expuesta	Ancho de vereda: Código de vereda:		
Levanta vereda: m²			
RAMAS	Codo dominancia:		
Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción		
Secas/ Secas en las puntas	Tocones		
Con cavidades/ Tumores o Canchales	Que invaden espacio aéreo:		
Bajas			
Excrescencias/ Cruzadas			
De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
Con manchas foliares	Defoliación: total / parcial		
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción X D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones: ejemplar y cordones múltiples en ramas principales. Además presenta cordón longitudinal de + de 1 m. y en caso parcial solamente. Se observó actividad de insectos alelopas.			
Extracción			
1. MEDIA.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido: G. Alberto Mami		Firma: [Firma]	
		33485822	
		FM 6 DNI	



Foto final



O`GORMAN 3250 LD2

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	Oficio	FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/08/22	
ARME:			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	O' Grana	N°	3250LD2
ESPECIE BOTANICA	Robinia		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	X
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	5	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	25		Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO X	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades	CODOMINANCIA	
	basal	CHORREADOS	
	media	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	alta	Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²	Ancho de vereda: Código de vereda:	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Yacines	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación: total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces
			SUPERFICIAL
			PROFUNDA
Observaciones:			
Arbol presenta descortezamiento y cavidades en el fuste con ramificaciones secas y quebradas. Se solicita extracción por tratarse de un ejemplar semisecho.			
Privacidad Media.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	260004195
			FM 6 DNI



Foto final



O'GORMAN 3301 LA5

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
AVISO: <u>0500</u>	INSPECCIÓN N° _____
ARRE: _____	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>16/3/2012</u>
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE: <u>O'Gorman</u>	N° <u>3301 LAS</u>
ESPECIE BOTÁNICA: <u>Paraiso</u>	
ARBOL SECO: _____	ARBOL SEMISECO: _____
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m): <u>7</u>	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° _____ Menor a 45° _____
DAP (cm): <u>45</u>	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACION: <u>Hacia la calle</u>
COPA DESBALANCEADA: <u>NO</u> DESCOBADO: _____ DESCOBADO Y BROTO: _____	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO: <u>NO</u>
	Cavidades: <u>NO</u>
RAMAS	Quebradas/ Huinadas: <u>NO</u>
	Secas/ Secas en las puntas: <u>NO</u>
HOJAS	Con manchas foliares: <u>NO</u>
	Con signos de insectos: <u>NO</u>
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/ Resistencia al viento/ Mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción: _____ D: Tratamiento sanitario: _____ E: Trasplante: _____ F: Corte de raíces: _____	
Observaciones:	
<u>Arbol con una gran cavidad en el fuste. Sin ramas finas.</u>	
<u>Presencia de resaca y desbalanceo.</u>	
<u>Presencia de resaca</u>	
Datos del Inspector/Verificador:	
<u>ELIANA VILLARDE</u>	<u>Eliana Villarde</u>
Nombre y Apellido	Firma
	<u>36901702</u>
	FM & DNI



Foto final



O`GORMAN 3563

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N° _____

AVISO: 02/00 FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/8/2021

ARME: _____

UBICACIÓN DEL ARBOL: _____

CALLE: O'Gorman N° 3563

ESPECIE BOTÁNICA: Cereba

ARBOL SECO: ☐ ARBOL SEMISECO: ☒

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐

ALTURA APROX (m): 8

DAP (cm): 40 ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA: ☐ DESCOPADO: ☐ DESCOPADO Y BIOTADO: ☐

FUSTE: DESCORTEZAMIENTO: ☒ Cavidades: ☐ bacia ☐ media ☐ alta ☐ RUPTURAS FUNKICAS: ☐ CODOMINANCIA: ☐ CHORRANOS: ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m): ☐ Espesor de pared remanente (cm): ☐

RAIZ: Exposición: ☐ Levanta vereda: ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☐ Ancho de sombra: ☐ Cálculo de vereda: ☐

RAMAS: Quebradas/ Fimadas: ☐ Secas/ Secas en las puntas: ☐ Con cavidades/ Tumores o Cánceros: ☐ Bajos: ☐ Troncos/ Chutres: ☐ Colomiancias: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Tocones: ☐ Que invaden espacio aéreo: ☐

HOJAS: De coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐ Con signos de insectos: ☐ Sistemas de enfermedades: ☐ Defoliación: total / parcial ☐

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/ resistencia al viento/ mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Retalado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

Observaciones:

Ejemplar semiseco, con descortezamiento en gran parte del fuste y evidencias de daños mecánicos

Prunidades alta

Datos del Inspector/Verificador

ERNESTO VILLAR Ernesto Villar 36905700

Nombre y Apellido Firma FMI & DNI



Foto final



SALADILLO 5415

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ARBÓLES	
INSPECCIÓN N°		FECHA DE RELEVAMIENTO	
CALLE		N°	
Especie Botánica		Arbol Saco	
Arbol Semiseco		Arbol Saco	
Inclinación: SI/NO		Mayor a 45°	
Menor a 45°		Orientación de la inclinación	
Hacia la calle		Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda		DESCOPADO Y BROTO	
DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTO	
DESCOPADO Y BROTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
CODOMINANCIA		CHORREADOS	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)		Espesor de pared remanente (cm)	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI/NO		Ancho de vereda	
Código de vereda		Código de vereda	
Codominancias		Con mal ángulo de inserción	
Tocones		Que invaden espacio aéreo	
Síntomas de enfermedades		Defoliación: total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario			
E: Trasplante			
F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
Proximidad alta			
Cortar plantera por luminaria y proximidad con otro ejemplar			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
F. P. 1000		F. P. 1000	



Foto final



SALADILLO 5594 LD

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO: OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/8/27
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE Saladillo	N° 5594
ESPECIE BOTANICA Jacaranda x2 (LA y LD)	
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTIMETRIA APROX (m) 9/8	INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° LD Menor a 45° X
DAP (cm) 40/20	ORIENTACION DE LA INCLINACION
	Hacia la calle
	Hacia la propiedad
	Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTO
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
FUSTE	CODOMINANCIA
	CHORREADOS
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Levanta vereda: m² 30	Ancho de vereda: 4.4 Código de vereda: LDN
RAMAS	Codominancias
	Con mal ángulo de inserción
	Tocones
	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Síntomas de enfermedades
	Defoliación: total / parcial
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Umeplea/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	SUPERFICIAL
	PROFUNDA
Observaciones:	
Ejemplar LD: caucero basal del 50%. Extracción con rama plantera	
Ejemplar LA: Corte de raíz. Plantera 2x2,4 (8,8 ml).	
Prondad media	
Datos del Inspector/Verificador	
F. Rossi	32844499
Nombre y Apellido	FM 6 DNI



Foto final



SAYOS 5442

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	INSPECCION N°
AVISO:	FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/07/2022
ARME:	
UBICACIÓN DEL ARBOL:	
CALLE	SAYOS N° 5442
ESPECIE BOTANICA	MELIA AZEDARACH
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m)	9
DAP (cm)	70
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
Cavidades: basal media alta	
pequeñas grandes	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta
Levanta vereda: m	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	De coloración anormal
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPEFRFICIAL PROFUNDA	
Observaciones:	
NO SE PUEDE OBSERVAR LA VEREDA POR LOS AUTOS Y OBJETOS QUE HAY SOBRE LA MISMA. LUEGO DE LA EXTRACCIÓN VER EN QUE CONDICIONES QUEDA. PRIORIDAD MEDIA.	
Datos del Inspector/Verificador	
MÓNICA CHEVES	23377223
Nombre y Apellido	FM ó DNI



Foto final



SUAREZ 3300 LA6

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
AVISO: <u>Oficio</u>	INSPECCIÓN N°
ARME	FECHA DE RELEVAMIENTO: <u>31/8/2022</u>
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE: <u>José León Suárez</u>	N° <u>3300 LAG</u>
ESPECIE BOTÁNICA: <u>Parriso</u>	
ARBOL SECO: ☒	ARBOL SEMISECO: ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m): <u>12</u>	INCLINACION: SI / NO: Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm): <u>42</u>	ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA: ☐	DESCOPADO: ☐
DESCORTEZAMIENTO: ☒	DESCOPADO Y BROTADO: ☐
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
pequeñas	CODOMINANCIA
grandes	CHORREADOS
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
Levanta vereda: m²	Ancho de vereda: <u>1.7</u> Código de vereda: <u>HA</u>
Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
Con cavidades/ Tumores o Cancers	Tocorries
Bajas	Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	Sintomas de enfermedades
De coloración anormal	Defoliación: total / parcial
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces
	SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐
Observaciones: <u>Se solicita la extracción del ejemplar por encontrarse seco y con ramas altas quebradas longitudinalmente sin reparación de vereda. PRIORIDAD ALTA.</u>	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido: <u>Julio Bogado</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
CUARTO 66BA- FAUBA	27592814 FM 6 DNI



Foto final



SUAREZ 3300 LA7

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N° _____

AVISO: Oficina FECHA DE RELEVAMIENTO: 31/8/2022

ARME _____

UBICACIÓN DEL ARBOL _____

CALLE José León Suárez N° 3300 LA7

ESPECIE BOTANICA Alamo (Torón)

ARBOL SECO ☒ ARBOL SEMISECO ☐

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) 1.6 INCLINACION: SI/NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☒

DAP (cm) 3.6 ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐

FUSTE: DESCORTEZAMIENTO ☐ CAVIDADES ☐ FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐

pequeñas ☐ grandes ☐ CODOMINANCIAS ☐ CHORREADOS ☐

RAIZ: Expuesta ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI/NO ☐ Ancho de vereda: 1.9 m Código de vereda: 11A

Levanta vereda: m² —

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas ☐ Con cavidades/ Tumores o Cánceros ☐ Excesivas/ Cruzadas ☐ Sintomas de enfermedades ☐

HOJAS: De coloración anormal ☐ Con manchas foliares ☐ Con signos de insectos ☐ Defoliación total/ parcial ☐

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

Observaciones: Se solicita la extracción del Torón. PRIORIDAD BAJA.

Sin reparación de vereda.

Datos del Inspector/Verificador

Julia Bogado [Firma] 2754871

Nombre y Apellido Firma FM o DNI

CONVENIO GBA-PAUSA



Foto final



VARELA, JACOBO 3251 FTE

Foto inicial



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

AVISO: Oficio INSPECCIÓN N°
ARRE FECHA DE RELEVAMIENTO 26/8/22
UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE Jacobo Varela N° 3251 FTE

ESPECIE BOTÁNICA Alamo (Tocón)

ARBOL SECO ☒ ARBOL SEMISECO ☐
PASAMIENTOS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) 5 INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45° ☐
Menor a 45° ☐
DAP (cm) 45 ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle ☐
Hacia la propiedad ☐
Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANTADA ☐ DESCORADO ☒ DESCORADO Y BASTADO ☐
DESCORTEZAMIENTO ☐ FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐
RUSTE ☐ Caudales ☐ CORDONANCIAS ☐
pequeñas ☐ total ☐ media ☐ alta ☐ CHOYERADOS ☐
grandes ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐
Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ ☐ Exponer ☐ Proceso fibroso en el frente de la propiedad: SI / NO ☐
Levanta vereda: m² ☐ Ancho de vereda: ☐ Código de vereda: ☐

RAMAS ☐ Quebradas/ Traídas ☐ Codominancias ☐
Secas/ Secas en las puntas ☐ Con mal ángulo de inserción ☐
Con cavidades/ Tumores o Cáncers ☐ Tórtilas ☐
Bajas ☐ Que invadan espacio aéreo ☐
Extrínsecas/ Cruzadas ☐

HOLIAS ☐ De coloración anormal ☐ Síntomas de enfermedades ☐
Con manchas foliares ☐ Defoliación: total / parcial ☐
Con signos de insectos ☐

Recomendaciones del Inspector:
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/ resistencia al viento/ mejorar la estética
B: Tipo de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Rejuvenecimiento/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐
SUPERFICIAL ☐
PROFUNDA ☐

Observaciones:
Ejemplar seco, descapado por tercosos.
Proceso irreversible.
Se solicita Extracción

Datos del Inspector/Verificador P. Baja
Galluccio, Mario Galluccio 33485822
Nombre y Apellido ☐ Firma ☐ FMI 6 ONI



Foto final





____ **Mónica Cheves Inspectora líder Comuna 8** ____

Firma y aclaración del responsable
(inspector o gerencia comunal)

