



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Autorización de extracciones (EX-2023- 00502616-GCABA-COMUNA 5)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777, N° 3.263 y N° 6.292 (textos consolidados por la Ley N° 6.588), los Decretos N° 166/13, N° 110/20, N° 277/22 y 465/22, el expediente electrónico N° 2023-00502616-GCABA-COMUNA5 y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.588), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, mediante los Decretos N° 166/13 y N° 110/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la citada Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21, que serán ejercidas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, conforme las responsabilidades primarias y objetivos asignados a cada área mencionada;

Que por Decreto N° 277/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que por Decreto N° 465/22 se modificó nuevamente la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, creándose la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias, a la citada Unidad creada por el mentado Decreto, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.588) prevé en su

artículo 15, que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados en el tercer párrafo del considerando, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.588), a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g);

Que por el EX-2019-05616922-GCABA-DGCCOM, tramitó la Licitación Pública N° 156/SIGAF/19 que tiene por objeto la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;

Que, por Resolución N° 345-SECAYGC/19, se adjudicó en el renglón N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0) por el plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir del 1° de noviembre de 2019, fecha en la cual marca el inicio de la prestación del servicio, fijados en el Acta firmada ese mismo día;

Que, mediante Resolución N° 30-SECAYGC/21, se prorrogó el plazo establecido en la Resolución N° 345-SECAYGC/19 por el término de DOCE (12) meses a la empresa INDALTEC S. A. (CUIT 30-65098860-0), para continuar con la prestación del servicio a la Comuna N° 5, adjudicado en el renglón N° 5;

Que, la Resolución N° 441-SECAGC/22, se prorrogó el plazo establecido en la Resolución N° 345-SECAYGC/19 por el término de DOCE (12) meses a la empresa INDALTEC S. A. (CUIT 30-65098860-0), para continuar con la prestación del servicio a la Comuna N° 5, hasta el 1 de noviembre de 2023;

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las arterias determinadas en los Anexos I (IF-2023-21841314-GCABA-COMUNA5); II (IF-2023-24604478-GCABA-COMUNA5), III (IF-2023-27727605-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2023-25927705-GCABA-COMUNA5), V (IF-2023-23784313-GCABA-COMUNA5), VI (IF-2023-23786252-GCABA-COMUNA5), VII (IF-2023-25212062-GCABA-COMUNA5), VIII (IF-2023-25828184-GCABA-COMUNA5), IX (IF-2023-27142604-GCABA-COMUNA5), X (IF-2023-25902131-GCABA-COMUNA5), XI (IF-2023-23653328-GCABA-COMUNA5), XII (IF-2023-28825129-GCABA-COMUNA5), XIII (IF-2023-23024163-GCABA-COMUNA5), XIV (IF-2023-25026669-GCABA-COMUNA5), XV (IF-2023-25438705-GCABA-COMUNA5), XVI (IF-2023-28868352-GCABA-COMUNA5) y XVII (IF-2023-28869615-GCABA-COMUNA5);

Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.588);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorícese las extracciones de los ejemplares indicados en los Anexos I (IF-2023-21841314-GCABA-COMUNA5); II (IF-2023-24604478-GCABA-COMUNA5), III (IF-2023-27727605-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2023-25927705-GCABA-COMUNA5), V (IF-2023-23784313-GCABA-COMUNA5), VI (IF-2023-23786252-GCABA-COMUNA5), VII (IF-2023-25212062-GCABA-COMUNA5), VIII (IF-2023-25828184-GCABA-COMUNA5), IX (IF-2023-27142604-GCABA-

COMUNA5), X (IF-2023-25902131-GCABA-COMUNA5), XI (IF-2023-23653328-GCABA-COMUNA5), XII (IF-2023-28825129-GCABA-COMUNA5), XIII (IF-2023-23024163-GCABA-COMUNA5), XIV (IF-2023-25026669-GCABA-COMUNA5), XV (IF-2023-25438705-GCABA-COMUNA5), XVI (IF-2023-28868352-GCABA-COMUNA5) y XVII (IF-2023-28869615-GCABA-COMUNA5) que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales

1. TREINTA Y TRES ORIENTALES 65 (Conf. Anexo I).
2. TREINTA Y TRES ORIENTALES 2167 (Conf. Anexo II).
3. BOEDO 626 (Conf. Anexo III).
4. INDEPENDENCIA 3893 (Conf. Anexo IV).
5. COLOMBRES 714 (Conf. Anexo V).
6. COLOMBRES 796 (Conf. Anexo VI).
7. DIAZ VELEZ 4302 (Conf. Anexo VII).
8. ESTADO DE ISRAEL 4518 (Conf. Anexo VIII).
9. GALLO 826 (Conf. Anexo IX).
10. HUMAHUACA 4319 (Conf. Anexo X).
11. JANTIN 2061 (Conf. Anexo XI).
12. METAN 3680 (Conf. Anexo XII).
13. QUINTINO BOCAYUVA 1706 (Conf. Anexo XIII).
14. RIO DE JANEIRO 1075 (Conf. Anexo XIV).
15. RONDEAU 3756 (Conf. Anexo XV).
16. JOSE MARMOL 1585 (Conf. Anexo XVI).
17. ANGEL GALLARDO 48 (Conf. Anexo XVII).

Artículo 2°. – Encomiéndase a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 156/SIGAF/19, la extracción de los ejemplares mencionados en el artículo 1° de la presente.

Artículo 3°. - Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, dependiente de la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial de la Jefatura de Gobierno. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	6/6/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Treinta y tres orientales
N°	65 Frente
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
x	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Chorisia insignis

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	7	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		28

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	x
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

ARBOL CON ESPINAS EN VEREDA PERTENECIENTE A ESCUELA RAMOS MEJIA. PRIMERAMENTE SE TIENE QUE RETIRAR UNA REJA QUE RODEA EL ÁRBOL Y LUEGO DE SER RETIRADA, EXTRAER EL ÁRBOL YA QUE LAS ESPINAS DE ÉSTE SE ENCUENTRAN A LA ALTURA DE LA CABEZA DE LOS NIÑOS. SE SUGIERE PLANTAR JACARANDÁ EN ESA POSICIÓN

NOMBRE	Julio Cesar	APELLIDO	Frateschi	DNI	37988931
--------	-------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION TREINTA Y TRES ORIENTALES 65 FRENTE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	28/6/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	33 orientales
N°	2167
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

DEMOLICION
ENTRADA VEHICULAR
LOCAL COMERCIAL
CANTERO ELEVADO
PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	
ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	

Tilo

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	5
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	20

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
CHORREADOS	
CODOMINACIAS	
SIGNOS DE TALADRO	

FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	
RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				
RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO				

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION

EXTRACCION:
 PODA DE RAICES:
 TRATAMIENTO SANITARIO:

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Ejemplar completamente seco

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Joaquin	APELLIDO	Casal	DNI	35359946
--------	---------	----------	-------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción 33 orientales 2167

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	05/07/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Angel Gallardo
N°	48
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-	-	DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-	-	ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO	-	-	LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA	3	-	CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA	-	X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Tocón

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	0,5	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	7

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	X

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	X	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	-
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	-

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Tocón en una plantera con rejas. Sacar todo y plantar.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Angel Gallardo 46/48

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	21-07-2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Av Boedo
N°	626
COMUNA N°	

ENTORNO

FRENTE DE OBRA			DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR			ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO			LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA			CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA			PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Tilo

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	9	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		45

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	X

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	X

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				X
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES	X	X		
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCION	
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Extraer ejemplar inclinado, con una gran cavidad en su fuste, pudricion interna y fructificaciones fungicas.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maria Celeste	APELLIDO	Fernandez	DNI	34828759
--------	---------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla extracción Av. Boedo 626

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	7/7/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Av Independencia
N°	3893
COMUNA N°	

ENTORNO

FRENTE DE OBRA			DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR			ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO			LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA			CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA			PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Paraiso

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	12	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		60

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS		X		
	GRANDES	X			
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	
	QUEBRADAS/FISURADAS	X
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCIION	
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Extraer ejemplar con grandes cavidades basales y pudricion interna. Tambien se ven cavidades en la parte media del fuste. La copa ya sufrio el quiebre de ramas de grande porte en diferentes oportunidades.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	María Celeste	APELLIDO	Fernandez	DNI	34828759
--------	---------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla extraccion Av. Independencia 3893

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	21-06-2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Colombres
N°	714
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA			DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR			ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO			LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA			CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA			PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Alamo

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	17	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		50

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	X

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
	CHORREADOS	
	CODOMINACIAS	

FUSTE	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	X
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Extraer ejemplar no apto, que se lo ve inclinado y se sospecha de cortes de raices ilegales por arreglo de vereda, por area ajena a arbolado. Su copa ademas presenta brazos de importante tamaño secos.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	María Celeste	APELLIDO	Fernandez	DNI	34828759
--------	---------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla extraccion emergencia Colombres 714

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	21-06-2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Colombres
N°	796
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA			DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR			ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO			LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA			CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA			PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Ficus

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	6	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		20

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	X

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

X DESCOPADO Y BROTADO

	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
	CHORREADOS	
	CODOMINACIAS	

FUSTE	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Extraer ejemplar descopado y brotado, con fuste en estado de pudricion.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	María Celeste	APELLIDO	Fernandez	DNI	34828759
--------	---------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla extracción Colombres 796

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	3/7/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Av. Diaz Velez
N°	4302
COMUNA N°	

ENTORNO

FRENTE DE OBRA			DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR			ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO			LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA			CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA			PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Palmera

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	4	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		50

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCION	
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Extraer palmera creciendo en la misma plantera que otro arbol. Las hojas entorpecen el paso, tapan semaforo y lastiman peatones.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	María Celeste	APELLIDO	Fernandez	DNI	34828759
--------	---------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla extracción Av. Diaz Vélez 4302

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	06/07/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Estado de Israel
N°	4518
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	3
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	ENTRADA VEHICULAR
-	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Shefflera

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	-
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	2	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	30

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				-
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	-
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	X
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	-

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Arbusto que crece en la misma plantera que un Jacarandá. Extraer la Shefflera y preservar al árbol.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Estado de Israel 4518

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	17/07/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Gallo
N°	826
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-	-	DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-	-	ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO	-	-	LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA	3,2	-	CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA	-	X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fresno

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	-
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	6	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	20

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				-
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	X	X	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				1,6
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				4
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	4
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	-
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	-

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA


TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Ejemplar con cavidad longitudinal. Presenta riesgo de fallar.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Gallo 826

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	07/07/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Humahuaca
N°	4319
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	2,6
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	ENTRADA VEHICULAR
-	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Paraíso

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	-
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	8	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	24

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	X
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	X

-	DESCOPADO Y BROTADO
---	---------------------

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				-
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	-
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	-

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Ejemplar embestido por un camión. Retirar ramas y tocón, dejando plantera disponible para plantación.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Humahuaca 4319

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	6/21/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Juan Bautista Jantín
N°	2061
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
x	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fraxinus pennsylvanica

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	10	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		55

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				Superficial
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS		x		
	GRANDES	x			
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCION	
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	x
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

ÁRBOL CON CAVIDADES BASALES Y PODREDUMBRE AVANZADA. PRESENCIA DE RAMAS SECAS. SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN.

NOMBRE	Julio Cesar	APELLIDO	Frateschi	DNI	37988931
--------	-------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION JUAN BAUTISTA JANTIN 2061

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	03/07/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	José Mármol
N°	1585 (+1)
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	-
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	ENTRADA VEHICULAR
-	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
-	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Alamo

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	-
ARBOL SEMISECO	X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	13	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	45

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	X	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	X
	QUEBRADAS/FISURADAS	X
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	-

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Ejemplar con más de media copa seca, descortezamiento en base de tronco y ramas. Reemplazar

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. José Mármol 1585 (+1)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	31/7/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Metan
N°	3680
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fraxinus Pennsylvanica

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO	X	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	5	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		40

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

X	DESCOPADO Y BROTADO
---	---------------------

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				Superficial
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES	X			
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	X
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Árbol con cavidades en base. Descortezamiento superficial. Parece haber sido descopado varias veces.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Juan Bautista	APELLIDO	Ramirez	DNI	38961599
--------	---------------	----------	---------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Metan 3680

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	7/6/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Quintino Bocayuva
N°	1706
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	
ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	

Olivo

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	5
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	20

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
CHORREADOS	
CODOMINACIAS	
SIGNOS DE TALADRO	

FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	
RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				
RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO				

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION

EXTRACCION:
 PODA DE RAICES:
 TRATAMIENTO SANITARIO:

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

El árbol descopado presenta una enorme cavidad en la zona central. Por otro lado, se encuentra seco.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Joaquin	APELLIDO	Casal	DNI	35359946
--------	---------	----------	-------	-----	----------



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción quintino 1706

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	30/06/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Río de Janeiro
N°	1075
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	3,3
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	ENTRADA VEHICULAR
-	LOCAL COMERCIAL
X	CANTERO ELEVADO
-	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fresno

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	11	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	34

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	X
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Ejemplar seco. Sacar cantero elevado y rejas. Reemplazar.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Río de Janeiro 1075

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	7/4/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Rondeau
N°	3756
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Styphnolobium japonicum

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	6	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		30

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				Superficial
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES	X		X	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	X
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCIION	
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Árbol con cavidades en base, fuste e inserción de ramas. Descortezamiento superficial. Parece haber sido descopado varias veces en su vida. Ejemplar ubicado en vereda de lote desocupado.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Julio Cesar	APELLIDO	Frateschi	DNI	37988931
--------	-------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION RONDEAU 3756

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.