



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-29149090-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 3 de Agosto de 2023

Referencia: Se convalidan tareas de extracciones urgentes de arbolado

VISTO:

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N°166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/2014, y los Expediente Electrónicos EX 2019-05616922-GCABA-DGCCOM, EX 2022-13381213-GCABA-SECACGC, y el EX-2023-16472669- GCABA-COMUNA12.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o

reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que por las presentes actuaciones la Gerencia Operativa de Gestión Comunal informa al orden 35 que se realizaron extracciones de emergencia de arbolado que presentaba riesgo para la seguridad pública;

Que se llevaron a cabo las inspecciones correspondientes y acompañaron fotografías, agregadas al orden 2/34 del presente que justifican las extracciones realizadas de los ejemplares ubicados en Bolivia 5535, Donado y Jaramillo, Estrella Federal 2600, Av. General Paz 5030, 4 ejemplares en el Parque Sarmiento, Escobar 2500, San Isidro Labrador 4166 LA1, 3 ejemplares en el Parque Sarmiento, 2 ejemplares en Mariano Acha 3518, Washington 3666, Pedro Ignacio Rivera 4648, Rufino 3061, 3 ejemplares en el Parque Presidente Sarmiento, Plaza 3580, Olof Palme 4050, 2 ejemplares en el Parque Presidente Sarmiento, Habana 2711, Roque Perez 3429, Machain 3676, 3 ejemplares en Parque Sarmiento y Ceretti 3418, todos en jurisdicción de esta Comuna 12;

Que en consecuencia, habiéndose comprobado que los ejemplares, se encontraban en malas condiciones y afectaban la seguridad de las personas y bienes, correspondía efectuar la extracción urgente del mismo sin más trámite; en un todo de acuerdo a la normativa vigente. (Artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Ley N° 3263 art. 15 inc c) y Decreto n° 166/2013).

Que por la adjudicación del Renglón 12 dispuesta por Resolución N° 345/SECAYGC/2019 dictada en el marco de la licitación pública N°156/SIGAF/2019 que tramitó por Expediente Electrónico N° 05616922/GCABA-DGCCOM/2019, y la Cesión realizada por Resolución N° 126/SECACGC/2022 que tramitó por Expediente Electrónico N° 2022-13381213-GCABA-SECACGC, se encomendaron las tareas a la empresa VERDE INTEGRAL S.A. 30-71426384-2

En este estado corresponde convalidar las extracciones realizadas.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12

RESUELVE

Artículo 1°.- Convalídanse las extracciones de emergencia de los ejemplares arbóreos ubicados en Bolivia 5535, Donado y Jaramillo, Estrella Federal 2600, Av. General Paz 5030, 4 ejemplares en el Parque Sarmiento, Escobar 2500, San Isidro Labrador 4166 LA1, 3 ejemplares en el Parque Sarmiento, 2 ejemplares en Mariano Acha 3518, Washington 3666, Pedro Ignacio Rivera 4648, Rufino 3061, 3 ejemplares en el Parque Presidente Sarmiento, Plaza 3580, Olof Palme 4050, 2 ejemplares en el Parque Presidente Sarmiento, Habana 2711, Roque Perez 3429, Machain 3676, 3 ejemplares en Parque Sarmiento y Ceretti 3418, en jurisdicción de esta comuna, encomendados oportunamente a la Empresa VERDE INTEGRAL S.A. 30-71426384-2.-

Artículo 2°.- Oportunamente proceder a la plantación de un nuevo ejemplares vitales y de calidad, aptos para el Arbolado Público Urbano, según el ancho de vereda que corresponda a cada una de las planteras identificadas en las locaciones mencionadas.

Artículo 3°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la empresa. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Gabriel Jorge Borges
Date: 2023.08.03 12:44:22 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gabriel Borges
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.03 12:44:30 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Carátula Expediente

Número: PV-2023-16472673-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Abril de 2023

Referencia: Carátula del expediente EX-2023-16472669- -GCABA-COMUNA12

Expediente: EX-2023-16472669- -GCABA-COMUNA12

Fecha Caratulación: 27/04/2023

Usuario Caratulación: Samanta Suarez (SUAREZSAM)

Usuario Solicitante: Samanta Suarez (SUAREZSAM)

Código Trámite: GENE1102A - ARBOLADO SOLICITUD INSPECCION ARBOLES

Descripción: ARBOLADO SOLICITUD INSPECCION ARBOLES

Cuit/Cuil: ---

Tipo Documento: OT

Número Documento: 99999999

Persona Física/Persona Jurídica

Apellidos: N

Nombres: N

Razón Social: ---

Email: ---

Teléfono: ---

Pais: ARGENTINA

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES

Departamento: CIUDAD DE BUENOS AIRES

Localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

Domicilio: HOLMBERG 2548

Piso: ---

Dpto: ---

Código Postal: 1430

Observaciones: ---

Motivo de Solicitud de Caratulación: ARBOLADO SOLICITUD INSPECCION ARBOLES

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 09:45:33 -03'00'

Samanta Suarez
Asistente administrativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 09:45:33 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-16472908-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Abril de 2023

Referencia: Pase electrónico de EX-2023-16472669- -GCABA-COMUNA12

Motivo:

ARBOLADO SOLICITUD INSPECCION ARBOLES, se remite para su prosecucion

Destinatario: Leonardo Alfredo Cervi

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 09:46:31 -03'00'

Samanta Suarez
Asistente administrativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 09:46:31 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-20034963-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 24 de Mayo de 2023

Referencia: Pase electrónico de EX-2023-16472669- -GCABA-COMUNA12

Motivo:

pase

Destinatario: Leonardo Alfredo Cervi

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.24 09:41:57 -03'00'

Gabriel Borges
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.24 09:41:57 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 135					
AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento: 22/6/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos							
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad							
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Bolivia	N°	5535 Exacto				
ESPECIE BOTÁNICA	Ligustrum lucidum (Ligustro)						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	X	Árbol semiseco					
Altura aproximada (m)	6	DAP (cm)	21				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	X		
	Hacia el largo de la vereda	X					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-	Fructificaciones fúngicas		-		
		Cavidades		Codominancias	-		
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)		1	Afecta desagües pluviales o cloacales		-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		-		
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción		-		
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		-		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		X		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						X	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						X	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						X	
Afecta proyecto de obra pública		-	EX				
Otros							

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, se encuentra completamente seco y presenta defectos estructurales importantes. Posee, pequeñas cavidades en la base de las ramas primarias, inclinación de 5° hacia el largo de la vereda. Se recomienda extraer, con prioridad alta y plantar un ejemplar vital (Tilia x moltkei (Tilo), Platanus x acerifolia (Plátano), Liriodendron tulipifera (Tulipanero) o Acer saccharinum (Arce Plateado)) acorde al tamaño de la plantera (1,6 m x 1,6 m) y la vereda disponible (4,8 m). También, a alinear plantera con el cordón y eliminar el cantero.		
ES URGENTE	Sí X	No -

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS	
	

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano		35.156.975
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28317551-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción emergencia Bolivia 5535

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 11:46:04 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 11:46:05 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO

ARME

Fecha de relevamiento:

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

JARAMILLO ESQUINA DONADO

N°

4300

ESPECIE BOTÁNICA

Salix sp. "Sauce"

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	-	Árbol semiseco	X				
Altura aproximada (m)	9	DAP (cm)	45				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	X	Inclinación	Mayor a 45°	X		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-			Fructificaciones fúngicas	-	
		Cavidades			Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
		pequeñas	-	X	X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-
	grandes	X	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		
RAÍZ	Expuesta	X	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias		-		
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción		X		
	Con cavidades, tumores o canchros	X	Tocones		-		
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	X
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		-		

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	-		
Recuperable/trasplantable	-		
Afecta la seguridad de personas o bienes	X		
Fuera de la línea de plantación	-		
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento	-		
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	X
Otros	-		

Observaciones

Árbol caído, emergencia

IF-2023-28318295-GCABA-COMUNA12



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Lic. Carmen Casanova

35430752

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28318295-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ extracción de emergencia Donado y Jaramillo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 11:49:11 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 11:49:11 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO

ARME

Fecha de relevamiento: 5-6-2023

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Estrella Federal

N°

2600

ESPECIE BOTÁNICA

Salix babylonica (sauce)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

55

DAP (cm)

13

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

-

Cavidades

Fructificaciones fúngicas

-

basal

media

alta

Codominancias

-

pequeñas

-

-

-

Chorreados

-

grandes

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

-

Poda

-

Plantación

-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

-

Afecta la seguridad de personas o bienes

-

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones: Emergencia por árbol caído en espacio público.

Se recomienda extraer y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y la plantera disponibles				
ES URGENTE		Sí		No
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS				
DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR				
Leticia Sánchez				28463893
Nombre y apellido		Firma		FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28318612-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Estrella Federal 2600

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 11:50:30 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 11:50:31 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento:

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Parque Sarmiento

N°

0

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Populus nigra (Álamo)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		-	Árbol semiseco		X			
Altura aproximada (m)		10	DAP (cm)		30			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	-
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado			-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		-
		Cavidades			Codominancias		-	
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		X	
	grandes	X	X	-	Espesor de la pared remanente (cm)		4	
RAÍZ	Expuesta		-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m ²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas		-	Codominancias			-	
	Secas/secas en las puntas		-	Con mal ángulo de inserción			-	
	Con cavidades, tumores o canchros		-	Tocones			-	
	Bajas		-	Invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	-	Parcial	X
	Con signos de insectos		-					
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción			X
		Poda		-	Plantación			X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				-
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	SI
Otros	-			

Observaciones

Ejemplar semiseco. Presenta cavidades y pudrición a lo largo del fuste que dejan ver un interior hueco. A su vez, el ejemplar sufre descortezamiento, síntoma de que la madera que se encuentra por debajo está muerta, presentando peligro de caída inminente. Se recomienda su extracción de emergencia por ser un árbol con peligro en una zona del parque con gran transitabilidad.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

IF-2023-28319073-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Téc. Tealdi M. Ailén

37139642

Nombre y Apellido

Firma

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28319073-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque sarmiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 11:52:24 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 11:52:24 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento:

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoria del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Parque Sarmiento

N°

0

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Populus nigra (Álamo)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

X

Altura aproximada (m)

12

DAP (cm)

55

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

X

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

X

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

4

grandes

X

X

X

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

X

Codominancias

X

Secas/secas en las puntas

X

Con mal ángulo de inserción

X

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

X

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

X

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

SI

Otros

-

Observaciones

Ejemplar semiseco con una cavidad de gran dimensión con pudrición a lo largo de todo el fuste. A su vez, sufre descortezamiento, síntoma de que la madera que se encuentra por debajo está muerta. Su copa frondosa presenta peligro de caída inminente debido a que la madera que la sostiene no tiene estabilidad. Se recomienda su extracción de emergencia por ser un árbol con peligro en una zona del parque con gran transitabilidad.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

IF-2023-28319438-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Téc. Tealdi M. Ailén

37139642

Nombre y Apellido

Firma

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28319438-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque Sarmiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 11:53:48 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 11:53:48 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento:

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoria del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Parque Sarmiento

N°

0

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Populus nigra (Álamo)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		-	Árbol semiseco			X			
Altura aproximada (m)		12	DAP (cm)			65			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°		X
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°		-
		Hacia el largo de la vereda		-					
COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-	Descopado y brotado				-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		-	
		Cavidades				Codominancias		-	
		basal	media	alta	Chorreados		-		
	pequeñas	-	X	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		1		
	grandes	X	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-		
RAÍZ	Expuesta		-	Afecta con fisuras el inmueble frentista				-	
	Levanta vereda (m ²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales				-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas		X	Codominancias				-	
	Secas/secas en las puntas		X	Con mal ángulo de inserción				-	
	Con cavidades, tumores o canchros		-	Tocones				-	
	Bajas		-	Invaden espacio aéreo privado				-	
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados				-	
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades				X	
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	-	Parcial	X	
	Con signos de insectos		-						
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción				X
		Poda		-	Plantación				X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	-
Recuperable/trasplantable	No
Afecta la seguridad de personas o bienes	X
Fuera de la línea de plantación	-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento	-
Afecta proyecto de obra pública	-
EX	SI
Otros	-

Observaciones

Ejemplar semiseco con una cavidad de gran dimensión con pudrición en la base del fuste. A su vez, presenta inclinación sobre el lado opuesto a la pudrición basal. Ambas situaciones sumado al descortezamiento del tronco, síntoma de que la madera que se encuentra por debajo está muerta, ponen de manifiesto un peligro de caída inminente. Se recomienda su extracción de emergencia por ser un árbol con peligro en una zona del parque con gran transitabilidad.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

IF-2023-28319780-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Téc. Tealdi M. Ailén

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular shape with a vertical line through it and a horizontal line at the bottom.

37139642

Nombre y Apellido

Firma

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28319780-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque sarmiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 11:55:18 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 11:55:19 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento:

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Parque Sarmiento

N°

0

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Populus nigra (Álamo)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

X

Altura aproximada (m)

14

DAP (cm)

60

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

X

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

X

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

X

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

-

Chorreados

-

pequeñas

-

X

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

X

-

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

X

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

X

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

X

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

X

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

SI

Otros

-

Observaciones

Ejemplar semiseco con una cavidad con pudrición en la base del fuste. Presenta una inclinación pronunciada, dejando una copa desbalanceada con ramas secas que sufrieron fracturas. Esta situación deja al ejemplar con peligro de caída. Se recomienda su extracción de emergencia por ser un árbol con peligro en una zona del parque con gran transitabilidad.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

IF-2023-28321013-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Téc. Tealdi M. Ailén

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'T' and 'M'.

37139642

Nombre y Apellido

Firma

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28321013-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque sarmiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 11:59:58 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 11:59:58 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 100					
AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento: 2/6/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Escobar	N°	2500 Exacto				
ESPECIE BOTÁNICA	<i>Bougainvillea spectabilis (Santa Rita)</i>						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	-	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	2	DAP (cm)	40				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-			Fructificaciones fúngicas	-	
			Cavidades		Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción		X		
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		-		
	Bajas	X	Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	X	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		X		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						-	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-			
Otros	-						

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que en Escobar 2500 la plantera se encuentra sub-ocupada, por un ejemplar de la especie Bougainvillea spectabilis (Santa Rita). Esta especie tiene un porte arbustivo, lo que no la hace idónea para el arbolado de alineación de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. También, se pudo constatar que obstaculiza la visual en la ochava. El ejemplar presenta espinas de gran tamaño en las axilas de las hojas, pudiendo ocasionar daños a los peatones y/o ciclistas. Como se contempla en la Ley N° 3263 de arbolado público urbano de Buenos Aires en su Art. 15, se recomienda extraer el ejemplar, para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. En la misma Ley, se especifica las especies de árboles autorizados para el arbolado de alineación (Plan maestro de arbolado público de la ciudad de Buenos Aires). Siendo esta especie, no destinada a tal fin. Se recomienda extraer, con prioridad alta y cerrar la plantera por ubicarse en la ochava.		
ES URGENTE	Sí X	No -

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS	
	

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano		35.156.975
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28321567-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Escobar 2500

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:02:07 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:02:08 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 129					
AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento: 27/6/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos							
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad							
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Av. San Isidro Labrador	N°	4166 LA 1				
ESPECIE BOTÁNICA	Fraxinus pennsylvanica (Fresno)						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	-	Árbol semisecho	-				
Altura aproximada (m)	8	DAP (cm)	22				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	X	Fructificaciones fúngicas		-		
		Cavidades		Codominancias	-		
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	X	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción		-		
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		-		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	X
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		X		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						-	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						X	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública						-	
EX						-	
Otros	-						

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, presenta defectos estructurales importantes. Se observa, cancro afectando el 50 % del perímetro del fuste (3 m de longitud), desprendimiento de corteza, principio de podredumbre, numerosos canchros de pequeñas dimensiones afectando 20 % del perímetro del fuste, regresión de copa (50 % de la copa seca) y evidencias de galerías de taladros. Se recomienda extraer con urgencia y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la plantera y la vereda disponibles. También, agrandar la plantera a 1,2 m x 1,2 m, con 3,6 m lineales de borde de plantera.		
ES URGENTE	S ☒ X	Nc ☐

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS	
	

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano		35.156.975
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28321827-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia San isidro labrador 4166 LA1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:03:05 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:03:05 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento:

5/6/2023

AVISO

Emergencia

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Parque Sarmiento

N°

-

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Populus nigra (Álamo)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	-	Árbol semiseco	X	
Altura aproximada (m)	16	DAP (cm)	85	
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°
	Hacia el largo de la vereda	-		
COPA	Desbalanceada	X	Descopado	Descopado y brotado
	Descortezamiento	X		Fructificaciones fúngicas
FUSTE		Cavidades		Codominancias
		basal	media	alta
	pequeñas	-	-	Chorreados
	grandes	X	X	X
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista	-
	Levanta vereda (m ²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales	-
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias	X
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción	-
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones	-
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado	-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados	-
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades	-
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total
	Con signos de insectos	-		Parcial
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	X
	Poda	-	Plantación	-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	-
Recuperable/trasplantable	No
Afecta la seguridad de personas o bienes	X
Fuera de la línea de plantación	-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento	-
Afecta proyecto de obra pública	-
Otros	-

Observaciones

Ejemplar comenzando a secarse. Presenta pudrición a lo largo del fuste y una gran cavidad a lo largo del mismo llegando a la base de su copa. Además, las ramas primarias presentan codominancia (unión débil entre ellas), que sumado a la cavidad del fuste, generan un peligro inminente de desgarro, abertura de copa y caída del ejemplar. Se recomienda su extracción por emergencia debido a la gran circulación dentro de parque.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

IF-2023-28325173-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Van Derbeken, Alan German

37751667

Nombre y Apellido

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28325173-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque sarmiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:16:18 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:16:19 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento:

5/6/2023

AVISO

Emergencia

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Parque Sarmiento

N°

-

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Populus nigra (Álamo)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		-	Árbol semiseco		X			
Altura aproximada (m)		14	DAP (cm)		65			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	X
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-	Descopado y brotado			-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		X
		Cavidades				Codominancias		-
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta	-		Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m²)	-		Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X		Codominancias			-	
	Secas/secas en las puntas	X		Con mal ángulo de inserción			-	
	Con cavidades, tumores o canchros	-		Tocones			-	
	Bajas	-		Invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas	-		Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal	-		Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares	-		Defoliación	Total	-	Parcial	X
	Con signos de insectos	-						
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción			X
		Poda		-	Plantación			-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	-
Recuperable/trasplantable	No
Afecta la seguridad de personas o bienes	X
Fuera de la línea de plantación	-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento	-
Afecta proyecto de obra pública	- EX -
Otros	-

Observaciones

Ejemplar comenzando a secarse. Presenta pudrición en la base del fuste alcanzando aproximadamente 60 centímetros del mismo, indicando que por dentro el ejemplar estaba deteriorado y con ausencia de madera de resistencia. Sumado a esto, presenta una inclinación cercana a 45°. Se recomienda su extracción por emergencia debido a la gran circulación del parque y la presencia de mesas por debajo del ejemplar.

ES URGENTE

Sí X

No -

IF-2023-28325350-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Van Derbeken, Alan German

37751667

Nombre y Apellido

Firma

DNI

IF-2023-28325350-GCABA-COMUNA12



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28325350-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque sarmiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:16:57 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:16:57 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento:

5/6/2023

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Parque Sarmiento

N°

-

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Ulmus minor

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	X	Árbol semiseco	-		
Altura aproximada (m)	12	DAP (cm)	110		
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-
	Hacia el largo de la vereda	-			
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado
	Descortezamiento	X			Fructificaciones fúngicas
FUSTE		Cavidades			Codominancias
		basal	media	alta	Chorreados
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista	-	
	Levanta vereda (m ²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales	-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias	X	
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción	-	
	Con cavidades, tumores o canchros	X	Tocones	-	
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado	-	
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados	-	
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades	-	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X
	Con signos de insectos	-		Parcial	-
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	X	
	Poda	-	Plantación	-	

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	X
Recuperable/trasplantable	No
Afecta la seguridad de personas o bienes	X
Fuera de la línea de plantación	-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento	-
Afecta proyecto de obra pública	-
Otros	-

Observaciones

Ejemplar completamente seco. Presenta pudrición a lo largo del fuste y de las ramas primarias. A su vez, el ejemplar sufre descortezamiento, síntoma de que la madera que se encuentra por debajo está muerta. Ramas primarias están fisuradas y quebradas, presentando peligro de caída inminente. Se recomienda su extracción por emergencia debido a la gran circulación dentro de parque.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

IF-2023-28328198-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Van Derbeken, Alan German

Handwritten signature of Alan German Van Derbeken.

37751667

Nombre y Apellido

Firma

DNI

IF-2023-28328198-GCABA-COMUNA12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28328198-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque sarmiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:28:54 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:28:54 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO		Fecha de relevamiento:	Junio 2023
ARME			

Reclamos de vecinos	-
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL			
CALLE	Mariano Acha	N°	3518

ESPECIE BOTÁNICA	Handroanthus impetiginosus -Lapacho-
------------------	---

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	Si	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)		DAP (cm)					
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	Si		Fructificaciones fúngicas	-		
			Cavidades	Codominancias	-		
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista	-			
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales	-			
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias	-			
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción	-			
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones	-			
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado	-			
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados	-			
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades	-			
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	Si	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	Si			
	Poda	-	Plantación	-			

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	X		
Recuperable/trasplantable	-		
Afecta la seguridad de personas o bienes	-		
Fuera de la línea de plantación	-		
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento	-		
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-
Otros	-		

Observaciones

Se recomienda extraer y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y a la planta disponible

ES URGENTE	Sí	X	No
------------	----	---	----

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Claudia Lorena Aquino

26.010.803

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



IF-2023-28329091-GCABA-COMUNA12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28329091-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extraccion de emergencia Mariano Acha 3518

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:32:25 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:32:25 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO Fecha de relevamiento: Junio 2023
ARME

Reclamos de vecinos -
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad -

UBICACIÓN DEL ÁRBOL
CALLE Mariano Acha (Frente, vereda plaza)} N° 3518

ESPECIE BOTÁNICA *Ficus benjamina -Ficus-*

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	SI	Árbol semiseco	-	
Altura aproximada (m)	2	DAP (cm)	10	

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-
	Hacia el largo de la vereda	-			

COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-
------	---------------	---	-----------	---	---------------------	---

FUSTE	Descortezamiento	-		Fructificaciones fúngicas	X	
			Cavidades	Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-
	grandes	-	X	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-

RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista	-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales	-

RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias	-
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción	-
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones	-
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado	-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados	-

HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades	-			
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	-
	Poda	-	Plantación	-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	SI		
Recuperable/trasplantable	-		
Afecta la seguridad de personas o bienes	SI		
Fuera de la línea de plantación	-		
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento	-		
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-
Otros	-		

Observaciones

Se recomienda extraer y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y al espacio disponible. ACOMUNA12

ES URGENTE Sí ☒ X

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS SI

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Claudia Lorena Aquino

26.010.803

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28329644-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extraccion de emergencia Mariano Acha 3518

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:34:29 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:34:30 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 139					
AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento: 9/6/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Washington	N°	3585				
			Exacto				
ESPECIE BOTÁNICA	Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla)						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	-	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	8	DAP (cm)	32				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
	Descortezamiento	-			Fructificaciones fúngicas	-	
FUSTE		Cavidades			Codominancias	X	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	X	X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias			X	
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción			X	
	Con cavidades, tumores o canchros	X	Tocones			-	
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	X
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción			X	
	Poda	-	Plantación			X	
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						-	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-			
Otros	-						

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, presenta defectos estructurales importantes. Se observa, cavidades en la base de las ramas primarias, múltiples pudriciones en las ramas primarias y en el fuste, presencia de una gran cantidad de chinches adultas y huevos. Como se contempla en la Ley N° 3263 de arbolado público urbano de Buenos Aires en su Art. 15, se recomienda extraer el ejemplar, para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. En la misma Ley, se especifica las especies de árboles autorizados para el arbolado de alineación (Plan maestro de arbolado público de la ciudad de Buenos Aires). Siendo, esta especie (Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla)) no recomendada a tal fin. Por presentar, un mal comportamiento ante las pudriciones (producidas por la infección de hongos patógenos), que se inician en las "heridas" resultado de las intervenciones de poda. Se recomienda extraer, con prioridad alta y plantar un ejemplar vital (Acer buergerianum (Arce Tridente), Acer ginnala o Fraxinus excelsior f. aurea (Fresno dorado)) acorde al tamaño de la plantera 1 m x 1 m y la vereda disponible (2,6 m).		
ES URGENTE	Sí x	No

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS


DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano Nombre y apellido	 Firma	35.156.975 FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28332220-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Washington 3585

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:44:28 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:44:28 -03'00'




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°					
AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento:					
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Pedro Rivera	N°	4648 0				
ESPECIE BOTÁNICA	Robinia Pseudoacacia						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	X	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	6	DAP (cm)	35				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	X		
	Hacia el largo de la vereda	X					
COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	X			Fructificaciones fúngicas	-	
			Cavidades		Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	X	X	X	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias		-		
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción		-		
	Con cavidades, tumores o cánceros	-	Tocones		-		
	Bajas	X	Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		X		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		X		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						-	
Recuperable/trasplantable						NO	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública						-	
EX						-	
Otros						-	
Observaciones							
Ejemplar semi seco, fue sometido en el pasado a prácticas de descopado. Presenta descortezamiento, síntoma de que la madera que se encuentra por debajo está muerta. Además, sufrió corte de raíces principales, evidenciándose que las restantes estaban podridas. Esta situación genera un peligro de caída inminente. Se recomienda su extracción con posterior plantación de un ejemplar vital acorde al ancho de vereda.							
ES URGENTE			Sí		X	No	-

IF-2023-28332591-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Damian R Dorosz

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Damian R Dorosz'.

30915964

Nombre y Apellido

Firma

DNI

IF-2023-28332591-GCABA-COMUNA12



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28332591-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Pedro Rivera 4648

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:45:55 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:45:56 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento: -

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Rufino

N°

3061

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Ficus benjamina (Ficus)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		-	Árbol semiseco		X			
Altura aproximada (m)		7	DAP (cm)		40			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	-
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-	Descopado y brotado			-
FUSTE	Descortezamiento	-				Fructificaciones fúngicas		-
		Cavidades				Codominancias		-
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias			-		
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción			-		
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones			-		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado			-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades			-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	X	
	Con signos de insectos	-						
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción		X	
		Poda		-	Plantación		X	

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				-
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-
Otros	-			

Observaciones

Ejemplar completamente caído. Es probable que haya tenido problemas en su anclaje por pudrición de raíces.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

IF-2023-28332961-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Van Derbeken, Alan German

37751667

Nombre y Apellido

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28332961-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Rufino 3061

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:47:23 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:47:23 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO
ARME

Fecha de relevamiento: 23/06/2023

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

PARQUE SARMIENTO – Sector acceso principal (Av. Balbín 4750)

N°

4750

ESPECIE BOTÁNICA

Casuarina cunninghamiana “Casuarina”

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco Altura aproximada (m)		-	Árbol semiseco DAP (cm)		-			
		13			65			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	-
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado			-
FUSTE	Descortezamiento	-				Fructificaciones fúngicas		-
		Cavidades				Codominancias		-
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	X	X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta		-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas		-	Codominancias			-	
	Secas/secas en las puntas		-	Con mal ángulo de inserción			-	
	Con cavidades, tumores o canchros		-	Tocones			-	
	Bajas		-	Que invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos		-					
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción			X
		Poda		-	Plantación			-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				-
Recuperable/trasplantable				-
Afecta la seguridad de personas o bienes				-
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	X	EX	X	
Otros	-			

Observaciones

IF-2023-28333524-GCABA-COMUNA12
Se recomienda extracción de ejemplar porque afecta proyecto de obra pública y no es viable su trasplante a otro sitio.

ES URGENTE

Página 1 de 2

No



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Lic. Carmen Casanova

Nombre y apellido

Firma

35430752

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28333524-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque sarmiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:49:36 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:49:37 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO
ARME

Fecha de relevamiento: 23/06/2023

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE PARQUE SARMIENTO – Sector acceso principal (Av. Balbín 4750)

N°

4750

ESPECIE BOTÁNICA

Pinus elliottis “Pino”

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		-	Árbol semiseco			-				
Altura aproximada (m)		10	DAP (cm)			30				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-		Inclinación		Mayor a 45°	-	
		Hacia la propiedad		-				Menor a 45°	-	
		Hacia el largo de la vereda		-						
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-		Descopado y brotado			-	
FUSTE	Descortezamiento	-				Fructificaciones fúngicas			-	
		Cavidades					Codominancias			-
		basal	media	alta		Chorreados			-	
	pequeñas	-	-	-		Cavidad longitudinal en el fuste (m)			-	
	grandes	-	-	-		Espesor de la pared remanente (cm)			-	
RAÍZ	Expuesta		-	Afecta con fisuras el inmueble frentista				-		
	Levanta vereda (m²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales				-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas		-	Codominancias				-		
	Secas/secas en las puntas		-	Con mal ángulo de inserción				-		
	Con cavidades, tumores o canchros		-	Tocones				-		
	Bajas		-	Que invaden espacio aéreo privado				-		
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados				-		
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades					-	
	Con manchas foliares		-	Defoliación		Total	-	Parcial	-	
	Con signos de insectos		-							
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-		Extracción			X	
		Poda		-		Plantación			-	

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				-
Recuperable/trasplantable				-
Afecta la seguridad de personas o bienes				-
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	X	EX	X	
Otros	-			

Observaciones

IF-2023-28333721-GCABA-COMUNA12
Se recomienda extracción de ejemplar porque afecta proyecto de obra pública y no es viable su trasplante a otro sitio.

ES URGENTE

Página 1 de 2

No

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Lic. Carmen Casanova

Nombre y apellido

Firma

35430752

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28333721-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque sarmiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:50:28 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:50:29 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO
ARME

Fecha de relevamiento: 23/06/2023

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE PARQUE SARMIENTO – Sector acceso principal (Av. Balbín 4750)

N°

4750

ESPECIE BOTÁNICA

Laurus sp. "Laurel"

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		-	Árbol semiseco			-				
Altura aproximada (m)		6	DAP (cm)			40				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-		Inclinación		Mayor a 45°	-	
		Hacia la propiedad		-				Menor a 45°	-	
		Hacia el largo de la vereda		-						
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-		Descopado y brotado			-	
FUSTE	Descortezamiento	-				Fructificaciones fúngicas			-	
		Cavidades					Codominancias			-
		basal	media	alta		Chorreados			-	
	pequeñas	-	-	-		Cavidad longitudinal en el fuste (m)			-	
	grandes	-	-	-		Espesor de la pared remanente (cm)			-	
RAÍZ	Expuesta		-	Afecta con fisuras el inmueble frentista				-		
	Levanta vereda (m²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales				-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas		-	Codominancias				X		
	Secas/secas en las puntas		-	Con mal ángulo de inserción				-		
	Con cavidades, tumores o canchros		-	Tocones				-		
	Bajas		-	Que invaden espacio aéreo privado				-		
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados				-		
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades				-		
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	-	Parcial	-		
	Con signos de insectos		-							
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción			X		
		Poda		-	Plantación			-		

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				-
Recuperable/trasplantable				-
Afecta la seguridad de personas o bienes				-
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	X	EX	X	
Otros	-			

Observaciones

IF-2023-28333939-GCABA-COMUNA12
Se recomienda extracción de ejemplar porque afecta proyecto de obra pública y no es viable su trasplante a otro sitio.

ES URGENTE

Página 1 de 2

No

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Lic. Carmen Casanova

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carmen Casanova', written in a cursive style.

35430752

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28333939-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque sarmiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:51:29 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:51:29 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO
ARME

Oficio

Fecha de relevamiento:

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoria del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

plaza

N°

3580 frente

0

ESPECIE BOTÁNICA

Robinia pseudoacacia

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		X	Árbol semiseco		-			
Altura aproximada (m)		6	DAP (cm)		20			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	X
		Hacia el largo de la vereda		X				
COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-	Descopado y brotado			-
FUSTE	Descortezamiento	-				Fructificaciones fúngicas		X
		Cavidades			Codominancias		-	
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
	grandes	-	X	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta	X		Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m²)	X		Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X		Codominancias			-	
	Secas/secas en las puntas	-		Con mal ángulo de inserción			-	
	Con cavidades, tumores o cánceros	-		Tocones			-	
	Bajas	X		Invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas	X		Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal	-		Síntomas de enfermedades			X	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	X	
	Con signos de insectos	-						
RECOMENDACIONES		Corte de raíz	-		Extracción			X
		Poda	-		Plantación			X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				-
Recuperable/trasplantable				NO
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-
Otros	-			

Observaciones

Arbol seco sobre vereda de la via, presenta fisuras y peligro de caída por inclinación.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Damian R Dorosz

30915964

Nombre y Apellido

Firma

DNI

IF-2023-28334611-GCABA-COMUNA12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28334611-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Plaza 3580

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:54:25 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:54:26 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO
ARME

Oficio

Fecha de relevamiento:

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Olof Palme

N°

4050

0

ESPECIE BOTÁNICA

Handroanthus impetiginosus

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

X

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

6

DAP (cm)

30

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

X

Hacia el largo de la vereda

X

COPA

Desbalanceada

X

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

-

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

-

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

-

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

X

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

X

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

X

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o cánceros

-

Tocones

-

Bajas

X

Invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

X

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

X

Con manchas foliares

-

Defoliación

-

Total

-

Parcial

X

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

NO

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

Ejemplar descalzado, requiere extracción ya que solo se mantiene en pie apoyado en columna de alumbrado.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Damian R Dorosz

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dorosz'.

30915964

Nombre y Apellido

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28334906-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Olof Palme 4050

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:56:02 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:56:03 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO	
ARME	

Fecha de relevamiento: 23/06/2023

Reclamos de vecinos	-
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	
CALLE	PARQUE SARMIENTO – Larralde 5400
N°	

ESPECIE BOTÁNICA	<i>Eucalyptus sp. "Eucalipto"</i>
------------------	-----------------------------------

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	X	Árbol semiseco	-
Altura aproximada (m)	21	DAP (cm)	125

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-
	Hacia el largo de la vereda	-			

COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-	Descopado y brotado	-
------	---------------	---	-----------	---	---------------------	---

FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas	-
		Cavidades			Codominancias		-
		basal	media	alta	Chorreados		-
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-

RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-

RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias			-
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción			-
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones			X
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado			-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-

HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción			X
	Poda	-	Plantación			-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	X		
Recuperable/trasplantable	-		
Afecta la seguridad de personas o bienes	X		
Fuera de la línea de plantación	-		
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento	-		
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	X
Otros	-		

Observaciones

IF-2023-28335146-GCABA-COMUNA12	
Árbol seco. Se recomienda la extracción del ejemplar. Emergencia.	



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Jazmín Silva

Nombre y apellido

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jazmín Silva'.

Firma

39963813

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28335146-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque sarmiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:57:12 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:57:13 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO				Fecha de relevamiento: 23/06/2023			
ARME							
Reclamos de vecinos							
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad							
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE		PARQUE SARMIENTO – Larralde 5400		N°			
ESPECIE BOTÁNICA		Eucalyptus sp. "Eucalipto"					
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco		X		Árbol semiseco		-	
Altura aproximada (m)		22		DAP (cm)		125	
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-		Inclinación	
		Hacia la propiedad		-		Mayor a 45°	
		Hacia el largo de la vereda		-		Menor a 45°	
COPA		Desbalanceada		-		Descopado	
FUSTE		Descortezamiento		X		Fructificaciones fúngicas	
				Cavidades		Codominancias	
				basal		media	
				alta		Chorreados	
		pequeñas		-		-	
grandes		-		-		Espesor de la pared remanente (cm)	
RAÍZ		Expuesta		-		Afecta con fisuras el inmueble frentista	
		Levanta vereda (m²)		-		Afecta desagües pluviales o cloacales	
RAMAS		Quebradas/fisuradas		X		Codominancias	
		Secas/secas en las puntas		X		Con mal ángulo de inserción	
		Con cavidades, tumores o canchros		-		Tocones	
		Bajas		-		Que invaden espacio aéreo privado	
		Excesivas/cruzadas		-		Inmuebles afectados	
HOJAS		Con coloración anormal		-		Síntomas de enfermedades	
		Con manchas foliares		-		Defoliación	
		Con signos de insectos		-		Total	
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-		Extracción	
		Poda		-		Plantación	
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						X	
Recuperable/trasplantable						-	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública		-		EX		X	
Otros		-					
Observaciones							
IF-2023-28335428-GCABA-COMUNA12							
Árbol seco. Se recomienda la extracción del ejemplar. Emergencia.							
ES URGENTE		Página 1 de 2		No			



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Jazmín Silva

Nombre y apellido

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jazmín Silva'.

Firma

39963813

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28335428-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque sarmiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:58:19 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:58:19 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO
ARME

Oficio

Fecha de relevamiento:

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Habana

N°

2711

0

ESPECIE BOTÁNICA

Acer Negundo

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		X	Árbol semiseco		-			
Altura aproximada (m)		10	DAP (cm)		65			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	X
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-	Descopado y brotado			-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		X
		Cavidades			Codominancias		-	
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		X	
	grandes	X	X	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta	-		Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m²)	-		Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X		Codominancias		-		
	Secas/secas en las puntas	-		Con mal ángulo de inserción		-		
	Con cavidades, tumores o cánceros	-		Tocones		-		
	Bajas	X		Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-		Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-		Síntomas de enfermedades			X	
	Con manchas foliares	-		Defoliación	Total	-	Parcial	X
	Con signos de insectos	-						
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-		Extracción		X
		Poda		-		Plantación		X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco		-
Recuperable/trasplantable		NO
Afecta la seguridad de personas o bienes		X
Fuera de la línea de plantación		-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento		-
Afecta proyecto de obra pública	-	EX
Otros	-	

Observaciones

Árbol seco, presenta fisuras y peligro de caída de ramas secas

ES URGENTE

SI X

NO -

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Damian R Dorosz

30915964

Nombre y Apellido

Firma

DNI

IF-2023-28335722-GCABA-COMUNA12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28335722-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Habana 2711

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:59:40 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 12:59:41 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento:

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoria del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Roque Perez

N°

3429

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Lagerstroemia indica (Crespón)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

X

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

6

DAP (cm)

15

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

X

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

-

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

-

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

X

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

X

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

X

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

X

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

X

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

SI

Otros

-

Observaciones

Ejemplar completamente seco que presenta movimiento y una fisura longitudinal que abarca todo el fuste. Requiere extracción de emergencia con posterior plantación de un ejemplar acorde al ancho de vereda.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

IF-2023-28335935-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Téc. Tealdi M. Ailén

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular shape with a vertical line through it and a horizontal line at the bottom.

37139642

Nombre y Apellido

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28335935-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Roque Pérez 3429

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:00:33 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:00:34 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento: 26/06/23

AVISO Emergencia

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Machain

N°

3676

ESPECIE BOTÁNICA

Populus deltoides "Álamo"

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

12

DAP (cm)

85

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-x

Hacia la propiedad

-x

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-x

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

-

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

-

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-x

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-

-

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

-

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

-x

Poda

-

Plantación

-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

-

Afecta la seguridad de personas o bienes

-x

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

El mismo presenta una inclinación mayor a 45 grados y un levantamiento de la raíz quedando esta expuesta producto de diversos cortes de raíz previos.

Se recomienda extraer el ejemplar y en su lugar plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y la plantera disponibles

ES URGENTE

Página 1 de 2

No

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Cristian Ponce

35211450

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28336216-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Machain 3676

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:01:34 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:01:34 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO	
ARME	

Fecha de relevamiento: 23/06/2023

Reclamos de vecinos	-
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	
CALLE	PARQUE SARMIENTO – Larralde 5400
N°	

ESPECIE BOTÁNICA	<i>Eucalyptus sp. "Eucalipto"</i>
------------------	-----------------------------------

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	X	Árbol semiseco	-
Altura aproximada (m)	20	DAP (cm)	94

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-
	Hacia el largo de la vereda	-			

COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-
------	---------------	---	-----------	---	---------------------	---

FUSTE	Descortezamiento	-	Fructificaciones fúngicas			-
		Cavidades			Codominancias	-
		basal	media	alta	Chorreados	-
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-

RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-

RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias			-
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción			-
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones			-
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado			-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-

HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción			X
	Poda	-	Plantación			-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	X		
Recuperable/trasplantable	-		
Afecta la seguridad de personas o bienes	X		
Fuera de la línea de plantación	-		
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento	-		
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	X
Otros	-		

Observaciones

IF-2023-28336415-GCABA-COMUNA12	
Árbol seco. Se recomienda la extracción del ejemplar. Emergencia.	



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Jazmín Silva

Nombre y apellido

Handwritten signature of Jazmín Silva.

Firma

39963813

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28336415-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque sarmiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:02:23 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:02:24 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO	
ARME	

Fecha de relevamiento: 23/06/2023

Reclamos de vecinos	-
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	
CALLE	PARQUE SARMIENTO – Sector Larralde y Andonaegui
N°	

ESPECIE BOTÁNICA	<i>Eucalyptus sp. "Eucalipto"</i>
------------------	-----------------------------------

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	-	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	22	DAP (cm)	110				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-		Fructificaciones fúngicas	-		
			Cavidades	Codominancias	-		
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista	-			
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales	-			
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias	-			
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción	-			
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones	-			
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado	-			
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados	-			
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades	-			
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	X			
	Poda	-	Plantación	-			

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	-		
Recuperable/trasplantable	-		
Afecta la seguridad de personas o bienes	-		
Fuera de la línea de plantación	-		
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento	-		
Afecta proyecto de obra pública	X	EX	X
Otros	-		

Observaciones

IF-2023-28336823-GCABA-COMUNA12
Se recomienda la extracción del ejemplar porque afecta el trazado de obra pública y no es viable su trasplante a otro sitio.



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Jazmín Silva

Nombre y apellido

Firma

39963813

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28336823-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque sarmiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:04:11 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:04:11 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO
ARME

Fecha de relevamiento: 23/06/2023

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE PARQUE SARMIENTO – Sector acceso Triunvirato y Larralde

N°

ESPECIE BOTÁNICA

Ligustrum lucidum “Ligustro”

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		-	Árbol semiseco			-				
Altura aproximada (m)		10	DAP (cm)			50				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-		Inclinación		Mayor a 45°	-	
		Hacia la propiedad		-				Menor a 45°	-	
		Hacia el largo de la vereda		-						
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-		Descopado y brotado			-	
FUSTE	Descortezamiento	-				Fructificaciones fúngicas			-	
		Cavidades					Codominancias			-
		basal	media	alta		Chorreados			X	
	pequeñas	X	X	-		Cavidad longitudinal en el fuste (m)			-	
	grandes	-	-	X		Espesor de la pared remanente (cm)			-	
RAÍZ	Expuesta		-	Afecta con fisuras el inmueble frentista				-		
	Levanta vereda (m²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales				-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas		-	Codominancias				-		
	Secas/secas en las puntas		-	Con mal ángulo de inserción				-		
	Con cavidades, tumores o canchros		-	Tocones				-		
	Bajas		-	Que invaden espacio aéreo privado				-		
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados				-		
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades				-		
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	-	Parcial	-		
	Con signos de insectos		-							
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción			X		
		Poda		-	Plantación			-		

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				-
Recuperable/trasplantable				-
Afecta la seguridad de personas o bienes				-
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	X	EX	X	
Otros	-			

Observaciones

IF-2023-28340872-GCABA-COMUNA12
Se recomienda extracción de ejemplar porque afecta proyecto de obra pública y no es viable su trasplante a otro sitio. Además, presenta daños irreversibles por cavidades en base, parte media y alta del fuste.

ES URGENTE		SÍ	X	No
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS				
				

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Lic. Carmen Casanova



35430752

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28340872-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque sarmiento

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:22:14 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:22:14 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO		Fecha de relevamiento:	Junio 2023
ARME			

Reclamos de vecinos	-
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL			
CALLE	Ceretti	N°	3418

ESPECIE BOTÁNICA	<i>Lagerstroemia indica</i> – Crespon-
------------------	--

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	Si	Árbol semiseco	-	
Altura aproximada (m)	6	DAP (cm)	35	

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-
	Hacia el largo de la vereda	-			

COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-
------	---------------	---	-----------	---	---------------------	---

FUSTE	Descortezamiento	Si				Fructificaciones fúngicas	-
		Cavidades			Codominancias		-
		basal	media	alta	Chorreados		-
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-

RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-

RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias			-
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción			-
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones			-
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado			-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-

HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	SI	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción			SI
	Poda	-	Plantación			-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco		X	
Recuperable/trasplantable		-	
Afecta la seguridad de personas o bienes		-	
Fuera de la línea de plantación		-	
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento		-	
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-
Otros	-		

Observaciones

Se recomienda extraer y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y de la planta disponible

ES URGENTE	Sí	X	No
------------	----	---	----

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS

Ejemplar de Crespon totalmente seco, en una plantera ocupada por herbáceas y un ejemplar en buen estado de Cestrum

nocturnum, motivo por el cual se decide extraer los restos del ejemplar muerto.

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Claudia Lorena Aquino

26.010.803

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28341609-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023


Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Ceretti 3418

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:25:39 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:25:40 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Se adjuntan las direcciones de inspección de 34 ejemplares arbóreos realizados como emergencia en el mes de JUNIO 2023

Dirección	Barrio	Especie	Motivo
BOLIVIA 5535	Villa pueyrredon	LIGUSTRO	EMERGENCIA
DONADO Y JARAMILLO	Saavedra	SAUCE	EMERGENCIA
ESTRELLA FEDERAL 2600	Villa pueyrredon	SAUCE	EMERGENCIA
GENERAL PAZ 5030	Villa urquiza	BRAQUIQUITO	EMERGENCIA
PARQUE SARMIENTO	Saavedra	ALAMO	EMERGENCIA
PARQUE SARMIENTO	Saavedra	ALAMO	EMERGENCIA
PARQUE SARMIENTO	Saavedra	ALAMO	EMERGENCIA
PARQUE SARMIENTO	Saavedra	ALAMO	EMERGENCIA
ESCOBAR 2500	Villa pueyrredon	SANTA RITA	EMERGENCIA
SAN ISIDRO LABRADOR 4166 LA1	Saavedra	FRESNO	EMERGENCIA
PARQUE SARMIENTO	Saavedra	ALAMO	EMERGENCIA
PARQUE SARMIENTO	Saavedra	ALAMO	EMERGENCIA
PARQUE SARMIENTO	Saavedra	OLMO	EMERGENCIA
MARIANO ACHA 3518	Villa urquiza	LAPACHO	EMERGENCIA
MARIANO ACHA 3518	Villa urquiza	FICUS	EMERGENCIA
WASHINGTON 3585	Saavedra	ACACIA	EMERGENCIA
VILELA 2759	Saavedra	FRESNO	EMERGENCIA
WASHINGTON 3666	Saavedra	FRESNO	EMERGENCIA
PEDRO RIVERA 4648	Villa urquiza	ROBINIA	EMERGENCIA
RUFINO 3061	Saavedra	FICUS	EMERGENCIA
PARQUE SARMIENTO	Saavedra	CASUARINA	EMERGENCIA
PARQUE SARMIENTO	Saavedra	PINO	EMERGENCIA
PARQUE SARMIENTO	Saavedra	LAUREL	EMERGENCIA
PLAZA 3580	Villa urquiza	ACACIA	EMERGENCIA
OLOF PALME 4050	Saavedra	FALSO CAFÉ	EMERGENCIA
PARQUE SARMIENTO	Saavedra	EUCALIPTO	EMERGENCIA
PARQUE SARMIENTO	Saavedra	EUCALIPTO	EMERGENCIA
HABANA 2711	Villa pueyrredon	ACER	EMERGENCIA
ROQUE PEREZ 3429	Saavedra	CRESPON	EMERGENCIA
MACHAIN 3676	Saavedra	ALAMO	EMERGENCIA
PARQUE SARMIENTO	Saavedra	EUCALIPTO	EMERGENCIA
PARQUE SARMIENTO	Saavedra	EUCALIPTO	EMERGENCIA

IF-2023-28345108-GCABA-COMUNA12

PARQUE SARMIENTO	Saavedra	LIGUSTRO	EMERGENCIA
CERETTI 3418	Villa urquiza	CRESPON	EMERGENCIA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-05477344-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Lunes 30 de Enero de 2023

Referencia: S/ Listado de extracción

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.30 13:11:56 -03'00'

Leonardo Alfredo Cerci
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

IF-2023-28345108-GCABA-COMUNA12

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.30 13:11:57 -03'00'

Página 4 de 4



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-28345108-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Inf. s/ Listado extracciones de emergencia JUNIO 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:42:39 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:42:40 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-28345228-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 27 de Julio de 2023

Referencia: Pase electrónico de EX-2023-16472669- -GCABA-COMUNA12

Motivo:

Se remite para su prosecucion.

Destinatario: SILVIA SPATAFORA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:43:15 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.07.27 13:43:15 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Informe

Número: IF-2023-29088607-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 3 de Agosto de 2023

Referencia: Informe Jurídico

Señor Presidente de la Junta Comunal 12

Por las presentes actuaciones la Gerencia Operativa de Gestión Comunal informa al orden 35 que se realizaron extracciones de emergencia de arbolado que presentaba riesgo para la seguridad pública;

Se llevaron a cabo las inspecciones correspondientes y acompañaron fotografías, agregadas al orden 2/34 del presente que justifican las extracciones realizadas de los ejemplares ubicados en Bolivia 5535, Donado y Jaramillo, Estrella Federal 2600, Av. General Paz 5030, 4 ejemplares en el Parque Sarmiento, Escobar 2500, San Isidro Labrador 4166 LA1, 3 ejemplares en el Parque Sarmiento, 2 ejemplares en Mariano Acha 3518, Washington 3666, Pedro Ignacio Rivera 4648, Rufino 3061, 3 ejemplares en el Parque Presidente Sarmiento, Plaza 3580, Olof Palme 4050, 2 ejemplares en el Parque Presidente Sarmiento, Habana 2711, Roque Perez 3429, Machain 3676, 3 ejemplares en Parque Sarmiento y Ceretti 3418 , todos en jurisdicción de esta Comuna 12;

En consecuencia, habiéndose comprobado que los ejemplares, se encontraban en malas condiciones y afectaban la seguridad de las personas y bienes, correspondía efectuar la extracción urgente del mismo sin más trámite; en un todo de acuerdo a la normativa vigente. (Artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Ley N° 3263 art. 15 inc c) y Decreto n° 166/2013).

Por la adjudicación del Renglón 12 dispuesta por Resolución N° 345/SECAYGC/2019 dictada en el marco de la licitación pública N°156/SIGAF/2019 que tramitó por Expediente Electrónico N° 05616922/GCABA-DGCCOM/2019, y la Cesión realizada por Resolución N° 126/SECACGC/2022 que tramitó por Expediente Electrónico N° 2022-13381213-GCABA-SECACGC, se encomendaron las tareas a la empresa VERDE INTEGRAL S.A. 30-71426384-2

En este estado corresponde convalidar las extracciones realizadas

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.03 09:30:21 -03'00'

SILVIA SPATAFORA
Asesor legal
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.03 09:30:21 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-29124774-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 3 de Agosto de 2023

Referencia: Pase electrónico de EX-2023-16472669- -GCABA-COMUNA12

Motivo:

Para Acto Administrativo

Destinatario: Gabriel Borges

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.03 11:33:46 -03'00'

SILVIA SPATAFORA
Asesor legal
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.03 11:33:47 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-29150661-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 3 de Agosto de 2023

Referencia: Pase electrónico de EX-2023-16472669- -GCABA-COMUNA12

Motivo:

Pase para su prosecución.

Destinatario: Leonardo Alfredo Cervi

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.03 12:48:52 -03'00'

Gabriel Borges
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.03 12:48:52 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-29254250-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 4 de Agosto de 2023

Referencia: Pase electrónico de EX-2023-16472669- -GCABA-COMUNA12

Motivo:

Se remite para su guarda temporal.

Destinatario: Gabriel Borges

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.04 08:23:07 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.04 08:23:07 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-29271050-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 4 de Agosto de 2023

Referencia: Pase electrónico de EX-2023-16472669- -GCABA-COMUNA12

Motivo:

Se remite el presente para su guarda temporal.

Destinatario: MGEYA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.04 09:50:20 -03'00'

Gabriel Borges
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.04 09:50:20 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-31863696-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 25 de Agosto de 2023

Referencia: Se convalidan extracciones de arboles de emergencia en Ceretti 3392, Valdenegro 2850, dos ejemplares en Ceretti 2103, Ceretti 2793, Vallejos 3114 LD1, Ceretti 2689 y Vilela 2759

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N°166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/2014, y los Expediente Electrónicos EX 2019-05616922-GCABA-DGCCOM, EX 2022-13381213-GCABA-SECACGC, y el EX-2023-31452703- GCABA-COMUNA12, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o

reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que por las presentes actuaciones la Gerencia Operativa de Gestión Comunal informa al orden 3 que se realizaron extracciones de emergencia de arbolado que presentaba riesgo para la seguridad pública;

Que se llevaron a cabo las inspecciones correspondientes y acompañaron fotografías, agregadas al orden 4/11 del presente que justifican las extracciones realizadas de los ejemplares ubicados en, Ceretti 3392, Valdenegro 2850, dos ejemplares en Ceretti 2103, Ceretti 2793, Vallejos 3114 LD1, Ceretti 2689 y Vilela 2759, todos en jurisdicción de esta Comuna 12;

Que en consecuencia, habiéndose comprobado que los ejemplares, se encontraban en malas condiciones y afectaban la seguridad de las personas y bienes, correspondía efectuar la extracción urgente del mismo sin más trámite; en un todo de acuerdo a la normativa vigente. (Artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Ley N° 3263 art. 15 inc c) y Decreto n° 166/2013).

Que por la adjudicación del Renglón 12 dispuesta por Resolución N° 345/SECAYGC/2019 dictada en el marco de la licitación pública N°156/SIGAF/2019 que tramitó por Expediente Electrónico N° 05616922/GCABA-DGCCOM/2019, y la Cesión realizada por Resolución N° 126/SECACGC/2022 que tramitó por Expediente Electrónico N° 2022-13381213-GCABA-SECACGC, se encomendaron las tareas a la empresa VERDE INTEGRAL S.A. 30-71426384-2

Que en este estado corresponde convalidar las extracciones realizadas.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12

RESUELVE Artículo 1°.- Convalídanse las extracciones de emergencia de los ejemplares arbóreos ubicados en Ceretti 3392, Valdenegro 2850, dos ejemplares en Ceretti 2103, Ceretti 2793, Vallejos 3114 LD1, Ceretti 2689 y Vilela 2759, en jurisdicción de esta comuna, encomendados oportunamente a la Empresa VERDE INTEGRAL S.A. 30-71426384-2.-

Artículo 2°.- Oportunamente proceder a la plantación de un nuevo ejemplares vitales y de calidad, aptos para el Arbolado Público Urbano, según el ancho de vereda que corresponda a cada una de las planteras identificadas en las locaciones mencionadas.

Artículo 3°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la empresa. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Gabriel Jorge Borges
Date: 2023.08.25 15:09:24 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gabriel Borges
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 15:09:27 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Carátula Expediente

Número: PV-2023-31452717-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Martes 22 de Agosto de 2023

Referencia: Carátula del expediente EX-2023-31452703- -GCABA-COMUNA12

Expediente: EX-2023-31452703- -GCABA-COMUNA12

Fecha Caratulación: 22/08/2023

Usuario Caratulación: Samanta Suarez (SUAREZSAM)

Usuario Solicitante: Samanta Suarez (SUAREZSAM)

Código Trámite: GENE1102A - ARBOLADO SOLICITUD INSPECCION ARBOLES

Descripción: INSPECCION ARBOLADO

Cuit/Cuil: ---

Tipo Documento: OT

Número Documento: 11111111111

Persona Física/Persona Jurídica

Apellidos: ---

Nombres: ---

Razón Social: X

Email: ---

Teléfono: ---

Pais: ARGENTINA

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES

Departamento: CIUDAD DE BUENOS AIRES

Localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

Domicilio: HOLMBERG 2548

Piso: ---

Dpto: ---

Código Postal: 1430

Observaciones: ---

Motivo de Solicitud de Caratulación: INSPECCION ARBOLADO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.22 15:14:38 -03'00'

Samanta Suarez
Asistente administrativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.22 15:14:38 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-31453089-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Martes 22 de Agosto de 2023

Referencia: Pase electrónico de EX-2023-31452703- -GCABA-COMUNA12

Motivo:


Pase para su prosecución.

Destinatario: Leonardo Alfredo Cervi

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.22 15:15:40 -03'00'

Samanta Suarez
Asistente administrativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.22 15:15:41 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Se adjuntan las direcciones de inspección de 8 ejemplares arbóreos realizados como emergencia en el mes de JULIO 2023.

Dirección	Barrio	Especie	Motivo
CERETTI 3392	Villa urquiza	ACER	EMERGENCIA
VALDENEGRO 2850	Villa urquiza	ACER	EMERGENCIA
CERETTI 2103	Villa urquiza	SENNÁ	EMERGENCIA
CERETTI 2103	Villa urquiza	YUCA	EMERGENCIA
CERETTI 2793	Villa urquiza	FRESNO	EMERGENCIA
VALLEJOS 3114 LD 1	Villa pueyrredon	PARAISO	EMERGENCIA
CERETTI 2689	Villa urquiza	PARAISO	EMERGENCIA
VILELA 2759	Saavedra	FRESNO	EMERGENCIA



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-31841368-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 25 de Agosto de 2023

Referencia: Inf. s/ Listado extracciones

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:07:24 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:07:24 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO	EMERGENCIA	Fecha de relevamiento:	Julio 2023
ARME			

Reclamos de vecinos	-
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL			
CALLE	Ceretti	N°	3392

ESPECIE BOTÁNICA	<i>Rubus ulmifolius -Mora-</i>
------------------	--------------------------------

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	-	Árbol semiseco	si	
Altura aproximada (m)	3	DAP (cm)	10	

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	x	Inclinación	Mayor a 45°	-
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-
	Hacia el largo de la vereda	-			

COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	x
------	---------------	---	-----------	---	---------------------	---

FUSTE	Descortezamiento	SI	Fructificaciones fúngicas			-
		Cavidades			Codominancias	-
		basal	media	alta	Chorreados	-
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	

RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-

RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias			-
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción			-
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones			-
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado			-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-

HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción			SI
	Poda	-	Plantación			-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	-		
Recuperable/trasplantable	No		
Afecta la seguridad de personas o bienes	-		
Fuera de la línea de plantación	SI		
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento	-		
Afecta proyecto de obra pública	-	-	-
Otros	-		

Observaciones

Ejemplar de mora que creció espontáneamente interfiriendo en el desarrollo y crecimiento del árbol vivo presente en la plantera. Dado que es una especie no permitida se opta por extraerla para prevenir futuros daños a vereda y al ejemplar presente

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Claudia Lorena Aquino

26010803

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-31836972-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 25 de Agosto de 2023

Referencia: Inf. s/ extracción de emergencia Ceretti 3392

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 13:55:46 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 13:55:47 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento:

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoria del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Valdenegro

N°

2850

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Acer negundo (Acer)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		X	Árbol semiseco		-			
Altura aproximada (m)		12	DAP (cm)		30			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		X			Menor a 45°	X
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado			-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		-
		Cavidades				Codominancias		-
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta		-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m ²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas		X	Codominancias			-	
	Secas/secas en las puntas		X	Con mal ángulo de inserción			-	
	Con cavidades, tumores o canchros		-	Tocones			-	
	Bajas		-	Invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades			X	
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos		-					
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción			X
		Poda		-	Plantación			X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				X
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	SI
Otros	-			

Observaciones

Ejemplar completamente seco que presenta movimiento y una fisura longitudinal que abarca todo el fuste. A su vez, sufre descortezamiento, lo que indica que la madera que se encuentra por debajo está muerta. Requiere extracción de emergencia por peligro de caída con posterior plantación de un ejemplar acorde al ancho de vereda.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

IF-2023-31837403-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Téc. Tealdi M. Ailén

37139642

Nombre y Apellido

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-31837403-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 25 de Agosto de 2023

Referencia: Inf. s/ Extraccion de emergencia Valdenegro 2850

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 13:56:46 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 13:56:46 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 142					
AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento: 4/7/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Ceretti	N°	2103 Exacto				
ESPECIE BOTÁNICA	Senna sp.						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	-	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	3	DAP (cm)	12				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	X	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	X		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-			Fructificaciones fúngicas	-	
			Cavidades		Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción		-		
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		-		
	Bajas	X	Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		-		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						-	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						-	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						X	
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-			
Otros	-						

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, presenta una inclinación de 15° sobre la bicisenda obstaculizando la circulación y visión. Se ubica en una plantera sobreocupada. Como se contempla en la Ley N° 3263 de arbolado público urbano de Buenos Aires en su Art. 15, se recomienda extraer el ejemplar, para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. En la misma Ley, se especifica las especies de árboles autorizados para el arbolado de alineación (Plan maestro de arbolado público de la ciudad de Buenos Aires). Siendo, esta especie no recomendada a tal fin. Se recomienda extraer, con prioridad alta y sin reposición.		
ES URGENTE	Sí X	No -

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS	
	

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano		35.156.975
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-31837814-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 25 de Agosto de 2023

Referencia: Inf. s/ Extraccion de emergencia Ceretti 2103

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 13:57:48 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 13:57:49 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 143					
AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento: 4/7/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Ceretti	N°	2103 Exacto				
ESPECIE BOTÁNICA	Yuca sp.						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	-	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	3	DAP (cm)	25				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-			Fructificaciones fúngicas	-	
			Cavidades		Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción		-		
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		-		
	Bajas	X	Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		-		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						-	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						-	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						X	
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-			
Otros	-						

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, presenta hojas punzantes (cactácea) a la altura de los ojos sobre la vereda obstaculizando la circulación y visión. Se ubica en una plantera sobreocupada. Como se contempla en la Ley N° 3263 de arbolado público urbano de Buenos Aires en su Art. 15, se recomienda extraer el ejemplar, para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. En la misma Ley, se especifica las especies de árboles autorizados para el arbolado de alineación (Plan maestro de arbolado público de la ciudad de Buenos Aires). Siendo, esta especie no recomendada a tal fin. Se recomienda extraer, con prioridad alta y sin reposición.		
ES URGENTE	Sí ☒	No ☐

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS	
	

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano		35.156.975
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-31838114-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 25 de Agosto de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Ceretti 2103

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 13:58:32 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 13:58:33 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N° 15E

AVISO
ARME

Emergencia

Fecha de relevamiento:

04/07/23

Reclamos de vecinos si

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad -

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Ceretti

N°

2793

ESPECIE BOTÁNICA

Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Árbol seco Altura aproximada (m)		No	Árbol semiseco DAP (cm)		si			
		6			45 (cm)			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-i	-		Menor a 45°	-
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	si	Descopado	-	Descopado y brotado			si
FUSTE	Descortezamiento	si				Fructificaciones fúngicas		-
		Cavidades				Codominancias		si
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
	grandes	si	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta		no	Afecta con fisuras el inmueble frentista				-
	Levanta vereda (m²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales				-
RAMAS	Quebradas/fisuradas		si	Codominancias				si
	Secas/secas en las puntas		si	Con mal ángulo de inserción				Si
	Con cavidades, tumores o canchros		si	Tocones				-
	Bajas		si	Que invaden espacio aéreo privado				-
	Excesivas/cruzadas		si	Inmuebles afectados				-
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades				-
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos		-					
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción			si
		Poda		-	Plantación			-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco completamente	-
Recuperable/trasplantable	No
Afecta la seguridad de personas o bienes	Si
Fuera de la línea de plantación	-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento	-
Afecta proyecto de obra pública	-
Otros	

Observaciones

El siguiente informe se realiza a causa de una inspección de emergencia, se observó un árbol seco, además con varias fallas estructurales con ramas de brotación epicórmicas y varias ramas secas, sin posibilidades de recuperación y siendo potencialmente de riesgo para personas y bienes. Por tales motivos descritos en estos párrafos y lo acotado en los ítems anteriores se recomienda la extracción de emergencia del árbol.

ES URGENTE		Si	-	-	-
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS					
					
DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR					
Emanuel de la Rosa Tec. en Jardinería (UBA)		34653600			
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-31839247-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 25 de Agosto de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Ceretti 2793

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:01:24 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:01:25 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 136					
AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento: 22/7/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos							
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad							
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Andrés Vallejos	N°	3114 LD 1				
ESPECIE BOTÁNICA	Melia azedarach (Paraíso)						
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL							
Árbol seco	-	Árbol semiseco	X				
Altura aproximada (m)	14	DAP (cm)	70				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	X		
	Hacia el largo de la vereda	X					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-	Fructificaciones fúngicas		-		
		Cavidades		Codominancias	-		
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción		-		
	Con cavidades, tumores o canchros	X	Tocones		-		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	X
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		X		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						-	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública						-	
Otros							

Observaciones

En el día de la fecha, se produjo el fallo de una rama secundaria seca y se pudo constatar que el ejemplar, presenta defectos estructurales importantes. Se observa, una cavidad longitudinal cerrada afectando el fuste. Posee, cavidades en la base de las ramas primarias, inclinación de 5° (hacia el largo de la vereda), regresión de copa (65 % de la misma esta seca). Como se contempla en la Ley N° 3263 de arbolado público urbano de Buenos Aires en su Art. 15, se recomienda extraer el ejemplar, para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. En la misma Ley, se especifica las especies de árboles autorizados para el arbolado de alineación (Plan maestro de arbolado público de la ciudad de Buenos Aires). Siendo, esta especie (*Melia azedarach* (Paraíso)) no recomendada a tal fin, por presentar un mal comportamiento ante las pudriciones (producidas por la infección de hongos patógenos). Que se inician en las "heridas" resultado de las intervenciones de poda. Se recomienda extraer, como emergencia (para prevenir el fallo de las restantes ramas secas de la copa) y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la plantera y la vereda disponibles.

ES URGENTESí ☒No ☐**SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS****DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR**

Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano

Nombre y apellido**Firma**

35.156.975

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-31839814-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 25 de Agosto de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Vallejos 3114 LD 1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:02:50 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:02:51 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N° 15E

AVISO
ARME

Emergencia

Fecha de relevamiento:

04/07/23

Reclamos de vecinos si

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad -

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Ceretti

N°

2689

ESPECIE BOTÁNICA

Melia azedarach (Paraíso)

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Árbol seco		No	Árbol semiseco		si			
Altura aproximada (m)		10	DAP (cm)		105 (cm)			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		si	Inclinación	Mayor a 45°	-	
		Hacia la propiedad		-i	-	Menor a 45°	si	
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	si	Descopado	si	Descopado y brotado		-	
FUSTE	Descortezamiento	si			Fructificaciones fúngicas		-	
		Cavidades			Codominancias		-	
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		2 m	
	grandes	-	si	si	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta		no	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales			si	
RAMAS	Quebradas/fisuradas		si	Codominancias			-	
	Secas/secas en las puntas		si	Con mal ángulo de inserción			-	
	Con cavidades, tumores o canchros		si	Tocones			si	
	Bajas		-	Que invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos		-					

RECOMENDACIONES

Corte de raíz	-	Extracción	si
Poda	-	Plantación	-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco completamente				-
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				Si
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento				si
Afecta proyecto de obra pública	-	-	-	
Otros				

Observaciones

El siguiente informe se realiza en base a una inspección de emergencia, se observó un árbol seco, en otras oportunidades, información recabada con los vecinos que se hicieron presentes en el pedido de su retiro por temor a la caída de la otra mitad de la coppa, ya que el ejemplar se encuentra desbalanceado y con pocas chances de que se recupere dado el grado de daños que el mismo tiene. Sus fallas estructurales con varias ramas secas, siendo potencialmente de riesgo

para personas y bienes. Por tales motivos descritos en estos párrafos y lo acotado en los ítems anteriores se recomienda la extracción de emergencia del ejemplar.

ES URGENTE

Si

-

-

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Emanuel de la Rosa
Tec. en Jardinería (UBA)

34653600

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-31840255-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 25 de Agosto de 2023

Referencia: Inf. s/ Extraccion de emergencia Ceretti 2689

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:04:01 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:04:01 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 140					
AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento: 9/6/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos							
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad							
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Vilela	N°	2759 Exacto				
ESPECIE BOTÁNICA	Fraxinus pennsylvanica (Fresno)						
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL							
Árbol seco	X	Árbol semiseco					
Altura aproximada (m)	4	DAP (cm)	25				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-		Fructificaciones fúngicas	X		
			Cavidades	Codominancias	-		
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista	-			
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales	-			
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias	X			
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción	-			
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones	-			
	Bajas	X	Invaden espacio aéreo privado	-			
	Excesivas/cruzadas	X	Inmuebles afectados	-			
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades	-			
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	X			
	Poda	-	Plantación	X			
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						X	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública						-	
Otros							

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar se encuentra completamente seco y presenta defectos estructurales importantes. Se observa, podredumbre cúbica marrón (hongo patógeno celulolítico), en el cuello de la raíz, lo que provocó la falla del fuste. La extracción se realizó de emergencia, ya que el ejemplar se cayó. Se recomienda extraer, con prioridad alta y plantar un ejemplar vital (Acer buergerianum (Arce Tridente), Acer ginnala o Fraxinus excelsior f. aurea (Fresno dorado)) acorde al tamaño de la plantera (0,8 m x 0,8 m) y la vereda disponible (2,4 m).		
ES URGENTE	Sí ☒	No ☐

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano		35.156.975
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-31840928-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 25 de Agosto de 2023

Referencia: Inf. s/ Extraccion de emergencia Vilela 2759

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:06:04 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:06:04 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-31842384-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 25 de Agosto de 2023

Referencia: Pase electrónico de EX-2023-31452703- -GCABA-COMUNA12

Motivo:

Se remite para su prosecucion.

Destinatario: SILVIA SPATAFORA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:10:11 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:10:11 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Informe

Número: IF-2023-31856924-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 25 de Agosto de 2023

Referencia: Informe Jurídico

Señor Presidente de la junta Comunal 12

Conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

La Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

De ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

La Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

El artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Por las presentes actuaciones la Gerencia Operativa de Gestión Comunal informa al orden 3 que se realizaron extracciones de emergencia de arbolado que presentaba riesgo para la seguridad pública;

Se llevaron a cabo las inspecciones correspondientes y acompañaron fotografías, agregadas al orden 4/11 del presente que justifican las extracciones realizadas de los ejemplares ubicados en, Ceretti 3392, Valdenegro 2850, dos ejemplares en Ceretti 2103, Ceretti 2793, Vallejos 3114 LD1, Ceretti 2689 y Vilela 2759, todos en jurisdicción de esta Comuna 12;

En consecuencia, habiéndose comprobado que los ejemplares, se encontraban en malas condiciones y afectaban la seguridad de las personas y bienes, correspondía efectuar la extracción urgente del mismo sin más trámite; en un todo de acuerdo a la normativa vigente. (Artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Ley N° 3263 art. 15 inc c) y Decreto n° 166/2013).

Por la adjudicación del Renglón 12 dispuesta por Resolución N° 345/SECAYGC/2019 dictada en el marco de la licitación pública N°156/SIGAF/2019 que tramitó por Expediente Electrónico N° 05616922/GCABA-DGCCOM/2019, y la Cesión realizada por Resolución N° 126/SECACGC/2022 que tramitó por Expediente Electrónico N° 2022-13381213-GCABA-SECACGC, se encomendaron las tareas a la empresa VERDE INTEGRAL S.A. 30-71426384-2

En este estado corresponde convalidar las extracciones realizadas

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:51:05 -03'00'

SILVIA SPATAFORA
Asesor legal
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:51:06 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-31857250-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 25 de Agosto de 2023

Referencia: Pase electrónico de EX-2023-31452703- -GCABA-COMUNA12

Motivo:

para acto adminsitrativo

Destinatario: Gabriel Borges

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:52:07 -03'00'

SILVIA SPATAFORA
Asesor legal
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 14:52:07 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-31860494-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Viernes 25 de Agosto de 2023

Referencia: Pase electrónico de EX-2023-31452703- -GCABA-COMUNA12

Motivo:

Se remite el presente para la prosecución del trámite.

Destinatario: Leonardo Alfredo Cervi

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 15:00:37 -03'00'

Gabriel Borges
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.25 15:00:38 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-32098801-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Lunes 28 de Agosto de 2023

Referencia: Pase electrónico de EX-2023-31452703- -GCABA-COMUNA12

Motivo:

Se remite para su guarda temporal

Destinatario: Gabriel Borges

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.28 13:54:41 -03'00'

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.28 13:54:41 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Providencia

Número: PV-2023-32129797-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Lunes 28 de Agosto de 2023

Referencia: Pase electrónico de EX-2023-31452703- -GCABA-COMUNA12

Motivo:

Se remite el presente para su guarda temporal.

Destinatario: MGEYA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.28 15:16:55 -03'00'

Gabriel Borges
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.08.28 15:16:55 -03'00'