



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Extracción de ejemplares arbóreos.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes N° 1777 y N° 3263/09, los Decretos N° 166/13 y N° 110/20; el Expediente Electrónico N° EX-2023- 29289898- GCABA-COMUNA13; y las planillas de inspección N° 3389; 3793; 3910; 3390; 3391; 3392; 3393; 3759; 3760; 3387; 3386; 3938; 3911; 3834; 3835; 3463; 3937; 3461; 3758; 3458; 3459; 3794; 3385; 3934; 3935; 3457; 3792; 3933; 3499; 3394; 3562; 3460; 3912; 3395; 3388; 3936; 3832; 3537 y 3939, y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en las calles 11 de Septiembre de 1888 N° 2689; Arcos N° 2073; Arribeños N° 2825; Arribeños N° 3586 LA1; Av. Cramer N° 3151; Av. Cramer N° 3157; Av. Cramer N° 3161; Av. Cramer N° 3375; Av. Cramer N° 3375 LA1; Av. Del Libertador N° 7598; Av. Del Libertador N° 7598 LD; Ciudad de la Paz N° 853 LA1; Conde N° 1717 LD2; Conde N° 2210; Conde N° 2210 Frente LA1; Conesa N° 2918; Congreso N° 2189; Correa N° 1902; Cuba N° 3588; Deheza N° 1887; Dr. Pedro I. Rivera N° 2691; Dragones N° 2201 LA5; Gral. Enrique Martínez N° 1498; Grecia N° 3265; Grecia N° 3265 LA; José Hernández N° 2462; Juramento N° 1247; Manuela Pedraza N° 1711/1715; Moldes N° 1220; Moldes N° 2747; Moldes N° 2160; Núñez N° 2271; Núñez N° 2360; O'Higgins N° 3520; Olleros N° 2420; Paroissien N° 2225; Pje. Hiroshima N° 2411 Frente; Plaza Félix Lima y Zapiola N° 328, de esta Ciudad de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "b) La

planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que, a su turno, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1° la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación" (inc. b) y "para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes" (inc. c);

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las planillas de Inspección citados en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante nota NO-2023-29325882-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción de los ejemplares involucrados.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T. N° 30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del GCBA los ejemplares emplazados en las calles 11 de Septiembre de 1888 N° 2689; Arcos N° 2073; Arribeños N° 2825; Arribeños N° 3586 LA1; Av. Cramer N° 3151; Av. Cramer N° 3157; Av. Cramer N° 3161; Av. Cramer N° 3375; Av. Cramer N° 3375 LA1; Av. Del Libertador N° 7598; Av. Del Libertador N° 7598 LD; Ciudad de la Paz N° 853 LA1; Conde N° 1717 LD2; Conde N° 2210; Conde N° 2210 Frente LA1; Conesa N° 2918; Congreso N° 2189; Correa N° 1902; Cuba N° 3588; Deheza N° 1887; Dr. Pedro I. Rivera N° 2691; Dragones N° 2201 LA5; Gral. Enrique Martínez N° 1498; Grecia N° 3265; Grecia N° 3265 LA; José Hernández N° 2462; Juramento N° 1247; Manuela Pedraza N° 1711/1715; Moldes N° 1220; Moldes N° 2747; Moldes N° 2160; Núñez N° 2271; Núñez N° 2360; O'Higgins N° 3520; Olleros N° 2420; Paroissien N° 2225; Pje. Hiroshima N° 2411 Frente; Plaza Félix Lima y Zapiola N° 328, de esta Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 2/5/2023

Calle

11 DE SEPTIEMBRE DE
1888

Chapa

2689

Referencia

Especie botánica

Platanus x acerifolia (Platano)

N° de inspeccion C13-3389

D.A.P. (Cm):

20

Altura Aprox. (m):

4

Ubicacion de la plantera

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Bajo

Significativa

Bajo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

PROGRAMAR EXTRACCION JUNTO CON LA PLANTACION PORQUE ES EN EL FRENTE DE UNA OBRA
LA CUAL SEGURAMENTE TAPE LA PLANTERA.

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo

Firma

93879193

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 30/6/2023

G.C.B.A.

Calle

ARCOS

Chapa

2073

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

N° de inspección C13-3793

D.A.P. (Cm): 60

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Intensidad de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar enfermo, constantemente defoliado, corteza podrida, gran porcentaje del tronco hueco, numerosas cavidades, raíces expuestas y chongueadas.

Datos del inspector

D'Elia, María Cielo

Nombre completo

Firma

DNI

41469288



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 26/7/2023

Calle

ARRIBEÑOS

Chapa

2825

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraiso)

Nº de inspección C13-3910

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Se determina la extracción del ejemplar debido a su mal estado general. Se observa podredumbres en el fuste y ahuecamientos en la parte alta del mismo. Su copa se encuentra desbalanceada y con una inclinación menor a 45°.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 2/5/2023

Calle

ARRIBEÑOS

Chapa

3586

Referencia

LA1

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspección C13-3390

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. Descortezado, enfermo, cavidades medias y basales en el tronco, defoliación total, múltiples desgarros.

Datos del inspector

D'Elia, María Cielo

Nombre completo

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 2/5/2023

G.C.B.A.

Calle

CRAMER

Chapa

3151

Referencia

Especie botánica

Melía azedarach (Paraiso)

N° de inspeccion C13-3391

D.A.P. (Cm): 65

Altura Aprox. (m): 12

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar de gran porte completamente seco en pie. Ubicado sobre avenida principal lo cual se considera de mayor riesgo.

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo

Firma

93879193

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 2/5/2023

Calle

CRAMER

Chapa

3157

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraiso)

Nº de inspección C13-3392

D.A.P. (Cm): 65

Altura Aprox. (m): 11

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar de gran porte completamente seco en pie. Ubicado sobre avenida principal lo cual se considera de mayor riesgo.

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo

Firma

93879193

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 2/5/2023

Calle

CRAMER

Chapa

3161

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraiso)

Nº de inspección C13-3393

D.A.P. (Cm): 65

Altura Aprox. (m): 11

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.


Observaciones y conclusiones

Ejemplar de gran porte completamente seco en pie. Ubicado sobre avenida principal lo cual se considera de mayor riesgo.

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo


Firma

93879193

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 21/6/2023

Calle

CRAMER AV.

Chapa

3375

Referencia

E

Especie botánica

No identificada

Nº de inspección C13-3759

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 5

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Especie espinosa no apta para arbolado público, significa de riesgo para los peatones debido a su gran tamaño y a sus características. Cactus

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo

Firma

93879193

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 21/6/2023

Calle

CRAMER AV.

Chapa

3375

Referencia

LA1

Especie botánica

No identificada

Nº de inspección C13-3760

D.A.P. (Cm): 7

Altura Aprox. (m): 1

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

* El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Especie espinosa no apta para arbolado público, significa de riesgo para los peatones debido a su gran tamaño y a sus características. Cactus

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo

Firma

93879193

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 2/5/2023

Calle

DEL LIBERTADOR AV.

Chapa

7598

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

Nº de inspección C13-3387

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 6

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Jacaranda y Ficus comparten una plantera chica de 120 x 120. Los Ficus fueron plantados después, primero en macetas y luego trasplantados a la plantera, las raíces quedaron expuestas y con la forma del terrón. Se recomienda la extracción al ras de los Ficus y posterior reparación de vereda. AV LIBERTADOR Y JARAMILLO. Mismo lote sobre Av Libertador

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI

41464255



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 2/5/2023

Calle

DEL LIBERTADOR

Chapa

7598

Referencia

LD

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

Nº de inspección C13-3386

D.A.P. (Cm): 60

Altura Aprox. (m): 6

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Jacaranda y Ficus comparten una plantera chica de 120 x 120. Los Ficus fueron plantados después, primero en macetas y luego trasplantados a la plantera, las raíces quedaron expuestas y con la forma del terrón. Se recomienda la extracción al ras de los Ficus y posterior reparación de vereda. AV LIBERTADOR Y JARAMILLO. Mismo lote sobre Av. Libertador

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI

41464255



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 2/8/2023

Calle

CIUDAD DE LA PAZ

Chapa

853

Referencia

LA1

Especie botánica

Acer negro (Arce negro)

N° de inspección C13-3938

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar en mal estado fitosanitario, presenta ahuecamiento de gran tamaño en la parte alta del fuste, y otros mas chicos en ramas y fuste. Presenta ramas secas y hongos en la parte baja del fuste. Se determina su extracción

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 26/7/2023

G.C.B.A.

Calle

CONDE

Chapa

1717

Referencia

LD2

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C13-3911

D.A.P. (Cm): 60

Altura Aprox. (m): 6

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Alto	Significativa	Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Corte longitudinal en tronco principal, ejemplar en puerta de jardín de infantes. Se le realizó una poda de balanceo para evitar mayor daño.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

413781151



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 12/7/2023

Calle

CONDE

Chapa

2210

Referencia

E

Especie botánica

Tilia sp. (Tilo)

Nº de inspección C13-3834

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Intensidad de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco, con descortezamiento y pudrición en la base del fuste

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 12/7/2023

G.C.B.A.

Calle

CONDE

Chapa

2210

Referencia

F LA1

Especie botánica

Tilia x moltkei (Tilo)

Nº de inspección C13-3835

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Intensidad de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.


Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco, con descortezamiento, pudrición de madera, fructificaciones fúngicas y hormiguero en la base del fuste.

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo


Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 9/5/2023

Calle

CONESA

Chapa

2918

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraiso)

N° de inspeccion C13-3463

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 11

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar de gran porte completamente seco. Se determina su extracción

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo

Firma

93879193

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 2/8/2023

G.C.B.A.

Calle

CONGRESO AV.

Chapa

2189

Referencia

Especie botánica

Populus alba (Alamo plateado)

Nº de inspección C13-3937

D.A.P. (Cm): 80

Altura Aprox. (m): 20

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar con numerosos defectos, signos de ramas de gran porte quebradas, que han generado situaciones de emergencia. Fuste con grieta longitudinal mayor a 1m, con signos de pudrición de madera. Fructificaciones fúngicas en el fuste. El sistema radical genera inconvenientes con la acera y las edificaciones cercanas. Se relevó anteriormente por aviso S00364771/20 pero la situación ha desmejorado.

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

CORREA

Chapa

1902

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraiso)

N° de inspeccion C13-3461

D.A.P. (Cm): 80

Altura Aprox. (m): 7

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra -
rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la
seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco. Múltiples desgarros. Hueco. Corteza enferma. Cavidades varias de gran tamaño. Le están
creciendo encima otras especies (Acer, ligustro, enredadera).

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 21/6/2023

G.C.B.A.

Calle

CUBA

Chapa

3588

Referencia

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

Nº de inspección C13-3758

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la vereda

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones, Decaimiento generalizado, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

El ejemplar se encuentra enfermo; además muy inclinado, raíces expuestas, gran cantidad de ramas secas, tocones y registros de desgarros, gran descortezamiento longitudinal.

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 9/5/2023

Calle

DEHEZA

Chapa

1887

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C13-3458

D.A.P. (Cm): 80

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado, Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Cavidad media en fuste muy grande y otras pequeñas cavidades, gran porcentaje del tronco hueco, leve inclinación hacia la calle. Plantera sobreocupada.

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI

41464251



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 30/6/2023

G.C.B.A.

Calle

DRAGONES

Chapa

2201

Referencia

LA5

Especie botánica

Acer buergerianum (Arce tridente)

Nº de inspeccion C13-3794

D.A.P. (Cm): 25

Altura Aprox. (m): 5

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Intensidad de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar completamente seco, con ramas desgarradas y copa desbalanceada

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

RIVERA, PEDRO I., DR.

Chapa

2691

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspección C13-3459

D.A.P. (Cm): 35

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar completamente seco atacado por bicho taladro, se determina su extracción

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo


Firma

93879193

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 28/4/2023

G.C.B.A.

Calle

MARTINEZ, ENRIQUE,
GRAL.

Chapa

1498

Referencia

Especie botánica

Callistemon speciosus (Limpiatubos)

N° de inspeccion C13-3385

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 6

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Alto	Significativa	Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Se recomienda extraer este arbol seco

Datos del inspector

De Pablo, Álvaro

Nombre completo

Firma

34435042

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 2/8/2023

G.C.B.A.

Calle

GRECIA

Chapa

3265

Referencia

Especie botánica

Tilia x moltkei (Tilo)

Nº de inspección C13-3934

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 13

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar en malas condiciones fitosanitarias, no se puede ejecutar corte de rices sin generar riesgo de caída

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 2/8/2023

G.C.B.A.

Calle

GRECIA

Chapa

3265

Referencia

LA1

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspeccion C13-3935

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 10

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar en malas condiciones fitosanitarias, no se puede ejecutar corte de rices sin generar riesgo de caída

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

HERNANDEZ, JOSE

Chapa

2462

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C13-3457

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 11

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado, Inclinación del árbol mayor a 45° con rotura de raíz

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar de fraxinus pennsylvanica presenta inclinación mayor a 45 grados sobre avenida de alto tránsito. Se puede ver una pudrición basal del lado del ángulo obtuso, así como del mismo lado se puede observar levantamiento del solado, posterior a la realización del arreglo de la vereda. Aunque es evidente que a lo largo de su vida el ejemplar creció inclinado buscando luz, su estado general indica decaimiento, lo cual también da indicios de que la extracción del mismo es lo más conveniente.

Datos del inspector

Sella, Nicolás

Nombre completo

Firma

36529195

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 30/6/2023

G.C.B.A.

Calle

JURAMENTO

Chapa

1247

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C13-3792

D.A.P. (Cm): 80

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Intensidad de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Se solicita su extracción ya que el mismo presenta ahuecamiento y podredumbre importante tanto en el fuste como en sus ramas principales, las cuales se han ido quebrando periódicamente. si bien no representa un riesgo inmediato el estado sanitario del arbol es irreversible por lo que es recomendable su recambio.

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 2/8/2023

G.C.B.A.

Calle

PEDRAZA, MANUELA

Chapa

1715

Referencia

1711

Especie botánica

Morus nigra (Morera negra)

Nº de inspección C13-3933

D.A.P. (Cm): 60

Altura Aprox. (m): 13

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Medio	Significativa	Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar presenta una crecimiento radicular abundante hacia uno de los laterales de la plantera provocando daños hacia el área transitable de la vereda. Se observa además que el ejemplar presenta una inclinación menor a 45° sobre la callera por la cual no toleraría un posible corte de raíz para solucionar los daños de la vereda. Se determina su extracción, especie no permitida para arbolado urbano.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 11/5/2023

G.C.B.A.

Calle

MOLDES

Chapa

1220

Referencia

Especie botánica

Phoenix roebelenii (Palmera enana)

Nº de inspección C13-3499

D.A.P. (Cm): 100

Altura Aprox. (m): 6

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Rotación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Palmera multicaule para extracción en huerta de Jardín nº9, la misma empuja los cimientos de la pared limitante. Directora Claudia Teléfono: 4785-9629. Trabajar de 8hs a 17hs. JIC No 09/09° (MOLDES 1220) - EXT "Poda/retiro de palmera empuja la pared Establecimiento: JIC No 09/09° Dirección: MOLDES 1220 Comuna: 13
Teléfono: 4785-9629

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 2/5/2023

G.C.B.A.

Calle

MOLDES

Chapa

2747

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

N° de inspeccion C13-3394

D.A.P. (Cm): 45

Altura Aprox. (m): 11

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar se encuentra semi seco, enfermo y con defoliación prematura. Posee ramas principales de gran porte secas. Se observó una abertura en la corteza con presencia de madera podrida. Se determina su extracción.

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo

Firma

93879193

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 19/5/2023

G.C.B.A.

Calle

MOLDES

Chapa

2160

Referencia

Especie botánica

Erythrina crista-galli (Ceibo)

N° de inspeccion C13-3562

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 12

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Este arbol se encuentra seco. Se recomienda extraer

Datos del inspector

De Pablo, Álvaro

Nombre completo

Firma

34435042

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 26/7/2023

Calle

NUÑEZ

Chapa

2360

Referencia

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

Nº de inspección C13-3912

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular *

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

uno de sus ejes principales se encuentra seco, sus raíces presentan daños mecánicos visibles.

Datos del inspector

Sella, Nicolás

Nombre completo

Firma

36529195

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/5/2023

G.C.B.A.

Calle

NUÑEZ

Chapa

2271

Referencia

Especie botánica

No identificada

Nº de inspeccion C13-3460

D.A.P. (Cm): 25

Altura Aprox. (m): 9

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

EJEMPLAR SE ENCUENTRA SECO EN PIE. SE LO OBSERVA DESCORTEZADO. NO SE LOGRA IDENTIFICAR LA ESPECIE ESPECIFICA.

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo

Firma

93879193

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 2/5/2023

G.C.B.A.

Calle

O'HIGGINS

Chapa

3520

Referencia

F

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspección C13-3395

D.A.P. (Cm): 35

Altura Aprox. (m): 7

Situación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

EJEMPLAR MOCHADO POR TERCEROS SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE SECO SOBRE VEREDA DE TRANSITO ESTUDIANTIL. SE REQUEIRE SU EXTRACION

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo

Firma

93879193

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 2/5/2023

G.C.B.A.

Calle

OLLEROS

Chapa

2420

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraiso)

N° de inspeccion C13-3388

D.A.P. (Cm): 80

Altura Aprox. (m): 12

Ubicacion de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientacion de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Decaimiento generalizado, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol con inclinación hacia la calle. Está seco.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 2/8/2023

G.C.B.A.

Calle

PAROISSIEN

Chapa

2225

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

Nº de inspección C13-3936

D.A.P. (Cm): 100

Altura Aprox. (m): 15

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Nivelación de plantera y ampliación a 160 x 240

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 12/7/2023

Calle	HIROSHIMA	Chapa	2411	Referencia	F
-------	-----------	-------	------	------------	---

Especie botánica	Phytolacca dioica (Ombu)
------------------	--------------------------

N° de inspección	C13-3832	D.A.P. (Cm):	30	Altura Aprox. (m):	10
------------------	----------	--------------	----	--------------------	----

Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
--------------------------	---------	--------------	--------

Inclinación	No tiene inclinación
-------------	----------------------

Rotación de la inclinación	
----------------------------	--

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable -	Medio	Significativa	Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.


Observaciones y conclusiones

Ejemplar con pudrición en fuste y ramas. Inclinado, creciendo junto a alambrado divisor con FFCC y ciclovía

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo


Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 15/5/2023

G.C.B.A.

Calle

CUBA

Chapa

4492

Referencia

F

Especie botánica

Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

Nº de inspección C13-3537

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 5

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar excesivamente inclinado en zona de alto tránsito.

Felix Lima.

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI

41464281



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 2/8/2023

Calle

ZAPIOLA

Chapa

328

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspección C13-3939

D.A.P. (Cm): 100

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR., Daños de más del 40% de raíces en su RCR

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol semiseco. Presenta descortezamiento, brotes debiles, fructificaciones fungicas, cavidades en tronco y ramas, signos de ahuecamiento, ramas secas, bajas y cruzadas, defoliacion parcial.

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informes fitosanitarios

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 39 pagina/s.