



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: (EX-2023- 00502616-GCABA-COMUNA 5) S/ Autorización de extracciones

VISTO: el EX-2023-00502616-GCABA-COMUNA5, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777, N° 3.263 y N° 6.292 (textos consolidados por la Ley N° 6.588), los Decretos N° 166/13, N° 55/14 y N° 277/22 y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.588), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, por Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 55/14, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por la Ley N° 6.588);

Que por Decreto N° 277/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.588) prevé en su artículo 15, que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados en el tercer párrafo del considerando, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.588), a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g);

Que por el EX-2019-05616922-GCABA-DGCCOM, tramitó la Licitación Pública N° 156/SIGAF/19 que tiene por objeto la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;

Que, por Resolución N° 345-SECAYGC/19, se adjudicó en el renglón N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0) por el plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir del 1° de noviembre de 2019, fecha en la cual marca el inicio de la prestación del servicio, fijados en el Acta firmada ese mismo día;

Que, mediante Resolución N° 30-SECAYGC/21, se prorrogó el plazo establecido en la Resolución N° 345-SECAYGC/19 por el término de DOCE (12) meses a la empresa INDALTEC S. A. (CUIT 30-65098860-0), para continuar con la prestación del servicio a la Comuna N° 5, adjudicado en el renglón N° 5;

Que, la Resolución N° 441-SECAGC/22, se prorrogó el plazo establecido en la Resolución N° 345-SECAYGC/19 por el término de DOCE (12) meses a la empresa INDALTEC S. A. (CUIT 30-65098860-0), para continuar con la prestación del servicio a la Comuna N° 5, hasta el 1 de noviembre de 2023;

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las arterias determinadas en los Anexos I (IF-2022-46921378-GCABA-COMUNA5), II (IF-2022-47303377-GCABA-COMUNA5) III (IF-2022-47318689-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2022-46107178-GCABA-COMUNA5); V (IF-2022-46878518-GCABA-COMUNA5), VI (IF-2022-46922359-GCABA-COMUNA5), VII (IF-2022-47531065-GCABA-COMUNA5), VIII (IF-2022-46569149-GCABA-COMUNA5), IX (IF-2022-46222572-GCABA-COMUNA5), X (IF-2022-46921008-GCABA-COMUNA5), XI (IF-2022-46920692-GCABA-COMUNA5); XII (IF-2022-46920228-GCABA-COMUNA5); XIII (IF-2022-48078307-GCABA-COMUNA5), XIV (IF-2022-46130997-GCABA-COMUNA5), XV (IF-2022-34119570-GCABA-COMUNA5), XVI (IF-2022-46921715-GCABA-COMUNA5), XVII (IF-2022-44104963-GCABA-COMUNA5) y XVIII (IF-2022-48354573-GCABA-COMUNA5),

Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.588);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1°. - Autorizar las extracciones de los ejemplares indicados en los Anexos I (IF-2022-46921378-GCABA-COMUNA5), II (IF-2022-47303377-GCABA-COMUNA5) III (IF-2022-47318689-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2022-46107178-GCABA-COMUNA5); V (IF-2022-46878518-GCABA-COMUNA5), VI (IF-2022-46922359-GCABA-COMUNA5), VII (IF-2022-47531065-GCABA-COMUNA5), VIII (IF-2022-46569149-GCABA-COMUNA5), IX (IF-2022-46222572-GCABA-COMUNA5), X (IF-2022-46921008-GCABA-COMUNA5), XI (IF-2022-46920692-GCABA-COMUNA5); XII (IF-2022-46920228-GCABA-COMUNA5); XIII (IF-2022-48078307-GCABA-COMUNA5), XIV (IF-2022-46130997-GCABA-COMUNA5), XV (IF-2022-34119570-GCABA-COMUNA5), XVI (IF-2022-46921715-GCABA-COMUNA5), XVII (IF-2022-44104963-GCABA-COMUNA5) y XVIII (IF-2022-48354573-GCABA-COMUNA5), que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

1. BILLINGHURST 407 (Conf. Anexo I).

2. BOEDO 184 (Conf. Anexo II).

3. CHICLANA 3460 (Conf. Anexo III).
4. COCHABAMBA 4055 (Conf. Anexo IV).
5. COLOMBRES 632 (Conf. Anexo V).
6. HUMAHUACA 3927 (Conf. Anexo VI).
7. JOSE MARMOL 766 (Conf. Anexo VII).
8. MUÑIZ 827 (Conf. Anexo VIII).
9. MUÑIZ 1498 (Conf. Anexo IX).
10. Tte. Gral. Juan Domingo PERON 3481 LA (Conf. Anexo X).
11. Tte. Gral. Juan Domingo PERON 3491 (Conf. Anexo XI).
12. POTOSI 3875 (Conf. Anexo XII).
13. PRINGLES 359 (Conf. Anexo XIII).
14. QUITO 4034 (Conf. Anexo XIV).
15. ROCAMORA 4149 -2 (Conf. Anexo XV).
16. ROCAMORA 4374 (Conf. Anexo XVI).
17. VIRREY LINIERS 441 (Conf. Anexo XVII).
18. INCLAN 4278 (Conf. Anexo XVIII).

Artículo 2°. - Encomendar a la empresa INDALTEC S. A. (CUIT 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 156/SIGAF/19, la extracción de los ejemplares mencionados en el artículo 1° de la presente.

Artículo 3°. - Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comunicar a la Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, dependiente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gobierno. Cumplido, archivar.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	19/12/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Billinghurst
N°	407
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	3,2
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	LADO ENTRADA VEHICULAR
X	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fresno

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	8	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	16

INCLINACION: SI

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

-	DESCOPADO Y BROTADO
---	---------------------

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	X
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Arbol seco. Reemplazar.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Billinghamurst 407

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	12/22/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	. Boedo	
N°	184	
COMUNA N°	5	

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
x	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Tilia moltkei

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	1.5	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		100

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	x
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

EXTRACCIÓN. RETIRO DE TOCON

NOMBRE	Julio Cesar	APELLIDO	Frateschi	DNI	37988931
--------	-------------	----------	-----------	-----	----------



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION BOEDO 184

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	22/12/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Chiclana
N°	3460
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	
ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	

Fresno

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	6
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	20

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
CHORREADOS	
CODOMINACIAS	
SIGNOS DE TALADRO	

FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	
RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				
RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO				

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION

EXTRACCION:
 PODA DE RAICES:
 TRATAMIENTO SANITARIO:

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Ejemplar completamente seco

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Joaquin	APELLIDO	Casal	DNI	35359946
--------	---------	----------	-------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción chiclana 3460

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	12/12/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Cochabamba
N°	4055
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	3,2
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
X	CANTERO ELEVADO
	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Ailanthus altissima

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	12
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	80

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
	CHORREADOS	
	CODOMINACIAS	

FUSTE	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES	X			
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				X
	QUEBRADAS/FISURADAS				X
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO				

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Extraer ejemplar con pudricion basal y ramas de gran porte secas. Sufrio recientemente el quiebre de una rama de gran porte.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maria Celeste	APELLIDO	Fernandez	DNI	34828759
--------	---------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla extracción de emergencia Cochabamba 4055

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	19-12-2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Colombres
N°	632
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	2,8
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fresno

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	6	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		25

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
	CHORREADOS	
	CODOMINACIAS	

FUSTE	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	X
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	X
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Extraer ejemplar con pudriciones en sus ramas, generando riesgo de quiebre.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maria Celeste	APELLIDO	Fernandez	DNI	34828759
--------	---------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla extracción emergencia Colombres 632

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	19/12/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Humahuaca
N°	3927 (-1)
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	3,2
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	LADO ENTRADA VEHICULAR
-	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Paraíso

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	-
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	17	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	50

INCLINACION: SI

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	X

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	X

COPA DESBALANCEADA	X
DESCOPADO	-

-	DESCOPADO Y BROTADO
---	---------------------

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				X
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	X	-	X	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				4
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-

	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-
	FUSTES C/PINTURAS	-		CARTELES	-
	PLANTERA C/CEMENTO	-		GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	6
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	X
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	-
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	-

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Pedido como Salguero 706. Arbol ubicado sobre la calle Humahuaca. Ejemplar con duramen expuesto a lo largo del tronco, con síntomas de pudrición y ataque de taladro. Pared remanente 4cm. Levanta vereda del lado opuesto a su inclinación. Reemplazar.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Humahuaca 3927 (-1)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	30/12/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Inclan
N°	4278
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

DEMOLICION
ENTRADA VEHICULAR
LOCAL COMERCIAL
CANTERO ELEVADO
PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	
ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	

Ficus

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	9
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	35

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
CHORREADOS	
CODOMINACIAS	
SIGNOS DE TALADRO	

FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	
RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				
RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO				

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION

EXTRACCION:

PODA DE RAICES:

TRATAMIENTO SANITARIO:

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

El ejemplar presenta diversas ramas secas de gran porte y se observa un estado de deterioro general luego del ataque de la plaga de mosca blanca. Por otro lado, se encuentra en la misma plantera que un Fresno, impidiendo el óptimo desarrollo del mismo (siendo ésta última especie más apta para el abollado viario).

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Joaquin	APELLIDO	Casal	DNI	35359946
--------	---------	----------	-------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción Inclán 4278

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	23/2/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Jose Marmol
N°	766
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	2,8
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fresno

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	11	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		30

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

X	DESCOPADO Y BROTADO
---	---------------------

	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
	CHORREADOS	
	CODOMINACIAS	

FUSTE	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES			X	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				
	QUEBRADAS/FISURADAS				X
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO				

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Extraer ejemplar descopado y brotado, con pudriciones en su fuste. Sufrió el quiebre de una rama de gran porte.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maria Celeste	APELLIDO	Fernandez	DNI	34828759
--------	---------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla extracción José Mármol 766

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	15/2/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Muñiz
N°	827
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	2,8
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Tilo

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		X
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	7	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		20

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

	DESCOPADO Y BROTADO
--	---------------------

	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
	CHORREADOS	
	CODOMINACIAS	

FUSTE	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
FUSTES C/PINTURAS		CARTELES			
PLANTERA C/CEMENTO		GOLPES			

RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO				

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Extraer ejemplar seco.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maria Celeste	APELLIDO	Fernandez	DNI	34828759
--------	---------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla extracción de emergencia Muñiz 827

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	12/12/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Muñiz
N°	1498
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	
ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	

Paraíso

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	12
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	60

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
CHORREADOS	
CODOMINACIAS	
SIGNOS DE TALADRO	

FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	
RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				
RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO				

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION

EXTRACCION:

PODA DE RAICES:

TRATAMIENTO SANITARIO:

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

El ejemplar se encuentra extremadamente deteriorado. Presenta cavidades de gran tamaño a lo largo de todo el fuste y sólo presenta brotes epicórnico

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE Joaquín APELLIDO Casal DNI 35359946



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción Muñiz 1498

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	19/12/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Tte. Gral. J. D. Perón
N°	3481 (LA)
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	3,2
PLANTERA REDUCIDA	X

-	DEMOLICION
X	LADO ENTRADA VEHICULAR
-	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fresno

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	6	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	14

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

-	DESCOPADO Y BROTADO
---	---------------------

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	X
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Arbol seco. Al lado de entrada vehicular. Reemplazar

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Tte. Gral. J. D. Perón 3481 (LA)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	19/12/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Tte. Gral. J. D. Perón
N°	3491
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-	-	DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-	-	LADO ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO	-	X	LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA	3,2	-	CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA	-	X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fresno

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	8	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	18

INCLINACION: SI

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	X

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	X
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	X
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	X
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Arbol seco. Reemplazar

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Tte. J. D. Perón 3491

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	19/12/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Potosí
N°	3875
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	2,8
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	LADO ENTRADA VEHICULAR
-	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fresno

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	8	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	20

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

-	DESCOPADO Y BROTADO
---	---------------------

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				X
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				2
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	X
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Arbol seco. Reemplazar.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Potosí 3875

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	28/12/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Pringles
N°	359
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	3,2
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	LADO ENTRADA VEHICULAR
-	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Alamo

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	-
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	14	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	50

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				X
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				X
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	X	X	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				5
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	28
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	X
	QUEBRADAS/FISURADAS	X
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	-

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Gran ejemplar en estado general malo, con recurrente caída de ramas. Presenta duramen expuesto en el fuste y en la base del tronco con pared remanente delgada. Descortezamiento en tronco y ramas. Presencia de taladrillo. Reemplazar

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Pringles 359

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	12/12/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Quito
N°	4034
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
x	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Chorisia insignis

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	10	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		130

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

EXTRACCIÓN: SE SOLICITA REMOVER EJEMPLAR YA QUE SUS RAÍCES ESTÁN DAÑANDO LA VEREDA Y LA PROPIEDAD. NO ES POSIBLE CORTE DE RAÍZ EN ESTE CASO YA QUE SE TIENEN QUE CORTAR NUMEROSAS RAÍCES AFECTANDO SU ESTABILIDAD. ADEMÁS, CABE ACLARAR QUE ES UNA ESPECIE CON ESPINAS Y NO SE ENCUENTRA LISTADA COMO ESPECIE APTA PARA ARBOLADO LINEAL EN EL PLAN MAESTRO DE ARBOLADO.

NOMBRE	Julio Cesar	APELLIDO	Frateschi	DNI	37988931
--------	-------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EMERGENCIA QUITO 4034

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	22/09/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Rocamora
N°	4249 (-2)
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-	-	DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-	-	LADO ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO	-	-	LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA	2,6	-	CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA	-	X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Ficus benjamina

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	-
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	13	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	65

INCLINACION: SI

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	X

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	X
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	X
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				X
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-
	FUSTES C/PINTURAS	-		CARTELES	-
	PLANTERA C/CEMENTO	-		GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	X
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Ejemplar inadecuado para alineación. Presenta una rama principal seca, vertical, con fructificaciones fúngicas y ramas remanentes con inclinación hacia la calle. Reemplazar.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Rocamora 4249 -2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	19/12/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Rocamora
N°	4374 (F)
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	2,6
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	LADO ENTRADA VEHICULAR
X	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fresno

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	11	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	25

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

-	DESCOPADO Y BROTADO
---	---------------------

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	X
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Sobre la vereda del ACA. Arbol seco. Reemplazar.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Rocamora 4374 (F)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	11/28/2022

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Virrey Liniers
N°	441
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
x	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Bauhinia candicans

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		x
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	1	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		15

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCION	
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

ARBOL SECO Y DAÑADO POR TERCEROS. SE SOLICITA EXTRAER. EMERGENCIA.

NOMBRE	Julio Cesar	APELLIDO	Frateschi	DNI	37988931
--------	-------------	----------	-----------	-----	----------



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION EMERGENCIA VIRREY LINIERS 441

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.