



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 2.900.132/COMUNA11/23

Buenos Aires, 9 de enero de 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes N° 1.777 y N° 3.263, el Decreto N° 166/13; el Expediente Electrónico N° 02025675-GCABA-COMUNA11/23 y;

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden a la necesidad de extracción de varios ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 11 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obra en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por el inspector de arbolado de esta repartición, el cual aconseja las extracciones de dichos ejemplares y a los que "brevitatis causae" corresponderá remitirse;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127° que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128° del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 establece, "el ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que dicha ley específica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente";

Que por el Decreto 166/13, se transfirió a las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley 3.263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto;

Que dicha ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 9° a talar o extraer especies arbóreas cuando; "por su estado sanitario o fisiológico no sea posible su recuperación; impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas cuyos pliegos de licitación se encuentren aprobados a la fecha de sanción de la presente; sea necesario garantizar la seguridad de personas y/o bienes; la prestación de un servicio público; la salud de la comunidad y/o la recuperación del arbolado público";

Que, a mayor abundancia, los informes técnicos incluyen imágenes que ilustran la



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

situación de cada ejemplar arbóreo;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad, higiene y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción de los ejemplares involucrados;

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 11

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorícese a la empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T. N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del GCABA los siguientes ejemplares: Orden de Servicio N° 8847354. Posición: Av. Chivilcoy 4774 LA Orden de Servicio N° 8847356. Posición: Av. Gaona 3429 frente 3428 parada colectivo Orden de Servicio N° 8847357. Posición: Pedro Lozano 4187 LA2 Orden de Servicio N° 8847358. Posición: San Nicolas 3579 Orden de Servicio N° 8847359. Posición: Cuenca 145 Orden de Servicio N° 8847380. Posición: Pedro Lozano 4672 Orden de Servicio N° 8847381. Posición: Adolfo P. Carranza 2261 LD Orden de Servicio N° 8847382. Posición: Tinogasta 4923 Orden de Servicio N° 8847383. Posición: Luis Viale 3215 Orden de Servicio N° 8847384. Posición: Llavallol 4447 Orden de Servicio N° 8847385. Posición: Av. Nazca 1895 Orden de Servicio N° 8847386. Posición: San Nicolas 1451 Orden de Servicio N° 8847388. Posición: Elpidio González 3792 Orden de Servicio N° 8847389. Posición: Sanabria 3309 frente Orden de Servicio N° 8847389. Posición: Sanabria 3309 frente 1 Orden de Servicio N° 8847391. Posición: José Pedro Varela 4309 LD Orden de Servicio N° 8847392. Posición: Luis Viale 3247 Orden de Servicio N° 8847448. Posición: Juan Agustín García 3616

Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. **Mainieri**

FICHAS PARA EXTRACCIONES

CALLE	ALTURA	REF.	IMAGEN
CHIVILCOY AV.	4774	LA	VER
GAONA AV.	3429	frente 3428 parada colectivo	VER
LOZANO, PEDRO	4187	LA2	VER
SAN NICOLAS	3579		VER
CUENCA	1457		VER
LOZANO, PEDRO	4672		VER
CARRANZA, ADOLFO P.	2261	LD	VER
TINOCASTA	4923		VER
VIALE, LUIS	3215		VER
LLAVALLOL	4447		VER
NAZCA AV.	1895		VER
SAN NICOLAS	1451		VER
GONZALEZ, ELPIDIO	3792		VER
SANABRIA	3309	frente	VER
SANABRIA	3309	frente 1	VER
VARELA, JOSE PEDRO	4309	LD	VER
VIALE, LUIS	3247		VER
GARCIA, JUAN AGUSTIN	3616		VER



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

4, 1, 23

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Av. Chivilcoy

N°

4774 (LA)

ESPECIE BOTANICA

FRA XINUS PENNSYLVANICA

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

X

ALTURA APROX (m)

10

INCLINACION: SI ☒ NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

35

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

pequeñas

grandes

basal

media

alta

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

G: Forestación nueva: SI / NO

PROFUNDA

Observaciones:

El ejemplar se encuentra semiseco y cubierto en ramas principales y buste de clavel del aire como indicador de su estado fisiológico - Presenta varias ramas secas - Se recomienda su extracción para evitar futuros riesgos a peatones -

Datos del Inspector/Verificador

Meyerssohn

Firma



G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

OFICIO

FECHA DE RELEVAMIENTO:

26-dic-22

ARME

ZONA FUNDACION HOSPITALARIA

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

AV GAONA

N°

3429 parada colectivo

ESPECIE BOTANICA

Fraxinus pennsylvanica

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA

APROX (m)

4

INCLINACION:

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

16

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

foto



Ejemplar muerto en pie, con movilidad, al lado de parada colectivos. Plantera 1.2x1.2m. Se recomienda ampliar a 1.6 x 1.6, ancho de vereda 5.2 m HA.

Datos del Inspector/Verificador

Soraya Ale

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

17.546.385



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO: Oficio

FECHA DE RELEVAMIENTO: 29/12/2022

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE Pedro Lozano N° 4187 LA2

ESPECIE BOTANICA Fraxinus pennsylvanica

ARBOL SECO ☒ ARBOL SEMISECO ☐

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m) 7 INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐

DAP (cm) 25 ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle ☐

Hacia la propiedad ☐

Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBACINADA ☐ DESCORPADO ☐ DESCORPADO Y BROTADO ☐

FUSTE	DESCONTEZAMIENTO	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		basal	media	alta	
pequeñas					CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA
grandes					CHORREADOS
					FISURADO
					Cavidad longitudinal en el fuste (m)
					Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas ☐ Codominancias ☐

Secas/ Secas en las puntas ☐ Con mal ángulo de inserción ☐

Con cavidades/ Tumores o Cancers ☐ Tocones ☐

Rajas ☐ Que invaden espacio aéreo ☐

Excesivas/ Cruzadas ☐

HOJAS

De coloración anormal ☐ Síntomas de enfermedades ☐

Con manchas foliares ☐ Defoliación total / parcial ☐

Con signos de insectos ☐

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombras/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldeo/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción ☐ Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

D: Forestación nueva ☒ NO ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

Observaciones:

Ejemplar de Fraxinus socr, deteriorado con base

La copa del árbol Tulipa nitero como indica el plan

ma. 2020

Datos del Inspector/Verificador

Alejo Martín [Firma] 37563520

Nombre y Apellido Firma FM o DNI

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	
INSPECCION N°	
FECHA DE RELEVAMIENTO: 1.1.2022	
AVISO:	
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE	SAN NICOLAS N° 3579
ESPECIE BOTANICA	MEUA AZAROSA PAMISO
ARBOL SECO	☒
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m)	6
DAP (cm)	35
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐	
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle ☐	
Hacia la propiedad ☐	
Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCOPADO Y BROTADO	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
CODOMINANCIA / CORTEZA INCLUIDA	
CHORREADOS	
FISURADO	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAIZ	Levanta vereda: m ²
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
	Secas/ Secas en las puntas
	Con cavidades/ Tumores o Cancros
	Bajas
	Excesivas/ Cruzadas
HOJAS	De coloración anormal
	Con manchas foliares
	Con signos de insectos
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	D: Tratamiento sanitario
E: Trasplante	F: Corte de raíces
G: Forestación nueva: SI / NO	SUPERFICIAL
	PROFUNDA
Observaciones: SE RECOMIENDA EXTRACCION DEL EJEM POR SECO E IRRECUPERABLE, UNA VEZ EXTRAIDO PLANTAR UN TILLO EN LA POSICION COMO CORRESPONDE POR EL PLAN MAESTRO DE ARBOLADO URBANO EN ESE CORRESPOND.	
Datos del Inspector/Verificador	
Nombre y Apellido	Mueller Niles
Firma	
	37607051
	FM ó DNI



G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO: S00455773/21

FECHA DE RELEVAMIENTO: 03-ene-23

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CUENCA

N°

1457

ESPECIE BOTANICA

Ficus benjamina

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA
APROX (m)

16

INCLINACION:

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

si

Levanta vereda: m²

1

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

si, techo

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:



Rotura significativa de vereda por raíces con riesgo para peatones. La copa genera daños en la terraza. Ejemplar no apto. Plantera 2.4x2.4 reacondicionar. Reparar vereda. Ancho de vereda 4.4m Baldosa TALC 44

Datos del Inspector/Verificador

Soraya Ale

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

17 546 385



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

4.1.2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

PEDRO LATANO

N°

4672

ESPECIE BOTANICA

FRESNO EXCELSIOR

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

12

INCLINACION: ☒ SI ☐ NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

65

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

☒

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

☒

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

FISURADO

grandes

☒

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

40

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Espeor de pared remanente (cm)

30

RAIZ

Expiesta

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

☒

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

☒

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Sintomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Adareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

☒ C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

G: Forestación nueva: SI / NO

PROFUNDA

Observaciones:

EJEMPLAR PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIÓN DE EXTRACCION, POSEEN AHUECAMIENTO BASAL CON FURCIÓN RADICULAR DE GRAN MAGNITUD, EL TAMAÑO DEL MISMO ES DE APROXIMADAMENTE LA MITAD DE SU DIAMETRO POSEE CANTERO ELEVADO Y ENEREA ADENA TRE PDDO EL MISMO. SOLICITO UNA VOL EXTRAIDA EL PRONTO REEMPLAZO DEL MISMO POR UN NUEVO EJEMPLAR QUE CORRESPONDA SEGUN PLAN MAESTRO DE CABA

Datos del Inspector/Verificador

MJULIA NICOLIS

Firma

37607051

FM ó DNI

0/22, 13:00

FICHA TECNICA.jpg

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
G.C.B.A.		INSPECCION N°				
AVISO:		FECHA DE RELEVAMIENTO: 4, 1, 2023				
ARME						
UBICACIÓN DEL ARBOL						
CALLE	CARRERA	N°	2261 CD.			
ESPECIE BOTANICA	LIGUSTRUM WIGRUM					
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° Menor a 45°			
DAP (cm)	40	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTO			
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
		CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA				
		CHORREADOS				
		FISURADO				
	pequeñas	basal	media	alta	Cavidades	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	grandes					Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
	Levanta vereda: m²					
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Codomnancias	
	Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones	
	Bajas				Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas					
	De coloración anormal				Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares				Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos					
Recomendaciones del Inspector:						
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética						
B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo						
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces						
G: Forestación nueva: SI / NO						
Observaciones: SE RECOMIENDA EXTRACCION DEL EJEMPLAR SECO						
E IRRECOMPENSABLE APROXIMAMENTE PLANTAR EN LA UBICACION						
UN EJEMPLAR DE FREINO QUE CORRESPONDE POR						
PLAN MAESTRO DEL ARBOLADO URBANO DE LA CABA						
Datos del Inspector/Verificador						
Nombre y Apellido		Firma		37607051		
				FM 6 DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

4, 1, 2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

TINOGASTA 400

N°

4923

ESPECIE BOTANICA

FRESNO COMUN

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

11

DAP (cm)

35

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

G: Forestación nueva: SI / NO

Observaciones:

ES POR LA SANTA RITA QUE INVADEN AL ARBOL

SE RECOMIENDA EXTRACCION DE LA MISHA QUE

GENERA MUCHISIMO PESO EN RAMAS DEL FRESNO

MUY PROPENSAS AL QUIEBRE CON LA PRIMERA

TORMENTA QUE SURJA. RALEAR RAMAS SECAS Y COLGAR

TAMBIEN

Datos del Inspector/Verificador

Miller Nishen

Firma

37607051

FM ó DNI

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
AVISO:		FECHA DE RELEVAMIENTO: 4.1.2013	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	LUIS VIALE	N°	32 15
ESPECIE BOTANICA	ACER NEGUNDO		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	X
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	9	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	60		Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	X	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades	CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA	
	basal	CHORREADOS	
	media	FISURADO	
	alta	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	pequeñas	Espesor de pared remanente (cm)	
	grandes	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAIZ	Expuesta		
	Levanta vereda: m ²	X	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	X	
	Secas/ Secas en las puntas	X	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	X	
	Bajas	X	
	Excesivas/ Cruzadas	X	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos	REGRESION DE COPA	
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción			
D: Tratamiento sanitario			
E: Trasplante			
F: Corte de raíces			
G: Forestación nueva: SI / NO			
Observaciones: RECOMIENDO SEGUIMIENTO DEL EJEMPLAR POR REGRESION DE COPA MUY AGUDA CON RIESGO EXTREMO DE CAIDA DE RAMAS PRINCIPALES SECAS. EN CASO DE EXTRAER POR EL RIESGO QUE CONPUE Y LO IRREVERSIBLE QUE ESTA EL ARBOL, POSICIONAR PLANTAR NUEVO EJEMPLAR DE TPO QUE CORRESPONDE CON EL CORREDOR SEGUN PLAN MAESTRO DEL ARBOL			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
Miguel Nicolás		H	
		37607051	
		FM 0 DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

DAP (cm)

INCLINACION: SI/NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

FUSTE

basal

media

alta

CHORREADOS

FISURADO

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

10

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI/NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Gancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Adareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corta de raíces

SUPERFICIAL

G: Forestación nueva SI/ NO

PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL SECO. GRAN PONTE. ACID NIELO

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

FECHA DE RELEVAMIENTO: 04.01.2023

AVISO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Am. Naya

N°

1895

ESPECIE BOTANICA

Acacia refuenda

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

G: Forestación nueva: SI / NO

PROFUNDA

Observaciones:

Licetas/cavidades que se hallan en contacto con el suelo formando con otros defectos -

Defectos que afectan a más del 40% de la circunferencia del árbol - Poda remanente del chumbeo escasa -

Primeros el chumbeo se encuentra en un ocho sobre uno dividido e interfiere con el remanente -

Datos del Inspector/Verificador

Juca Schejtman

Nombre y Apellido

Firma

24560 632

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

FECHA DE RELEVAMIENTO:

04/01/2023

AVISO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

San Nicolas

N°

1451

ESPECIE BOTANICA

San reguendo

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

DAP (cm)

50

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTAO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

2250m

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

G: Forestación nueva: SI / NO

Observaciones:

Defectos que afectan a más del 40% de lo craneo del árbol

Datos del Inspector/Verificador

Lucia Schejtman

Firma

24.560.632

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

04/09/2023

AVISO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Elpidio Longo

N°

3792

ESPECIE BOTANICA

Parapiquillo

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

DAP (cm)

90

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

22.5cm

FUSTE

basal

media

alta

pequeñas

grandes

RAIZ

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Sintomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

G: Forestación nueva: SI / NO

PROFUNDA

Observaciones:

Defectos que afectan a más del 40% de la superficie del árbol - fr. ctas.

Datos del Inspector/Verificador

Guica Schottman

Nombre y Apellido

Firma

M. SGO. 632

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

03/01/2023

UBICACION DEL ARBOL

ESPECIE BOTANICA

ARBOL SECO

DIAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALURA APROX (m)

DIAM (cm)

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ARBOL DESBALANCEADO

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIA / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas
Secas/ Secas en las puntas
Con cavidades/ Tumores o Cánceros
Bajas
Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal
Con manchas foliares
Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Forestación nueva: SI / NO

Observaciones:

Tubo

Firma del Inspector/Verificador

Firma

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 03/01/2023

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Somabría

N°

3308 Brete

ESPECIE BOTANICA

Bugonvillas sp Santo Rito

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI/NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

6

DAP (cm)

20

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocónes

Que Invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

G: Forestación nueva: SI / NO

PROFUNDA

Observaciones:

Santo Rito que se le retiró el tubo se encuentra sobre
la contravertida

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

FM o DNI

Apellido

Firma

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 03/01/2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Varela Jose Pedro

N°

4309 LD

ESPECIE BOTANICA

Ficus (Ficus benjamina)

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

6

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

X

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

X

X

X

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

X

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

G: Forestación nueva: SI / NO

PROFUNDA

Observaciones:

Se encuentra fuera de alineación, el árbol fue plantado solo el centro y su crecimiento con las raíces expuestas sobre la vereda de una forma muy inestable para mantenerse en pie. Fue terciado y ahora se encuentra brotado, tiene raíces secas. Zona de tránsito rodado/alto.

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Firma

35214048

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

5.1.2023

ARBE

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Luis Viale

N°

3247

ESPECIE BOTANICA

MEUA AZAROSA PAMPIO

ARBOL SECO

☒

ARBOL SEMISECO

☐

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

6

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

☐

Menor a 45°

☐

DAP (cm)

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

☐

Hacia la propiedad

☐

Hacia el largo de la vereda

☐

COPA DESBALANCEADA

☐

DESCOPADO

☐

DESCOPADO Y BROTADO

☐

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

☐

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

☐

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

☐

CHORREADOS

☐

FISURADO

☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

☐

Epesor de pared remanente (cm)

☐

pequeñas

☐

grandes

☐

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

☐

RAIZ

Expuesta

☐

Levanta vereda: m²

☐

Quebradas/ Fisuradas

☒

Codominancias

☐

Secas/ Secas en las puntas

☒

Con mal ángulo de inserción

☐

Con cavidades/ Tumores o Cancros

☒

Tocones

☒

Bajas

☒

Que invaden espacio aéreo

☐

Excesivas/ Cruzadas

☐

HOJAS

De coloración anormal

☐

Síntomas de enfermedades

☐

Con manchas foliares

☐

Defoliación ☒ Total ☐ Parcial

Seco

Con signos de insectos

☐

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

☐

PROFUNDA

☐

G: Forestación nueva: SI / NO

Observaciones:

Se recomienda extracción del ejemplar de forma segura en el pie por gran riesgo de caídas. Realizar la plantación de un árbol reemplazando el ejemplar muerto, según corresponda el canon como indica el plan maestro de arbolado urbano

Datos del Inspector/Verificador

Nombre y Apellido

Müller Nicolás

Firma



37607051

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

G.C.B.A.

FECHA DE RELEVAMIENTO:

06/04/2023

AVISO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Juan A. Garcia

N°

3616

ESPECIE BOTANICA

Ben refrumida

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

FUSTE

basal

media

alta

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Sintomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

G: Forestación nueva: SI / NO

PROFUNDA

Observaciones:

Defectos que afectan a más del 40% de la circunferencia del árbol
El árbol se encuentra en estado de decupitud con ramas
quebradas recientemente.

Datos del Inspector/Verificador

Enric Schefstman

Nombre y Apellido

Firma

24.560632

FM ó DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-02799487-GCABA-COMUNA11

Buenos Aires, Lunes 9 de Enero de 2023

Referencia: EX-2023-02025675- -GCABA-COMUNA11 Fichas para Extracción de especies arbóreas

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.09 09:35:00 -03'00'


Monica Trejo
Analista técnico
JUNTA COMUNAL 11
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.09 09:35:01 -03'00'

FOTOS PARA EXTRACCIONES

CALLE	ALTURA	REF.	IMAGEN
CHIVILCOY AV.	4774	LA	VER
GAONA AV.	3429	frente 3428 parada colectivo	VER
LOZANO, PEDRO	4187	LA2	VER
SAN NICOLAS	3579		VER
CUENCA	1457		VER
LOZANO, PEDRO	4672		VER
CARRANZA, ADOLFO P.	2261	LD	VER
TINOGASTA	4923		VER
VIALE, LUIS	3215		VER
LLAVALLOL	4447		VER
NAZCA AV.	1895		VER
SAN NICOLAS	1451		VER
GONZALEZ, ELPIDIO	3792		VER
SANABRIA	3309	frente	VER
SANABRIA	3309	frente 1	VER
VARELA, JOSE PEDRO	4309	LD	VER
VIALE, LUIS	3247		VER
GARCIA, JUAN AGUSTIN	3616		VER

CHIVILCOY AV. 4774 LA



IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11

GAONA 3429 FTE 28




DESDE OTRO ÁNGULO



IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11

LOZANO 4187 LA 2



DESDE OTRO ÁNGULO




IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11

SAN NICOLAS 3579




IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11

CUENCA 1457




DESDE OTROS ÁNGULOS



LOZANO, PEDRO 4672

DESDE OTRO ÁNGULO



IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11

CARRANZA, ADOLFO P. 2261 LD



IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11



IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11

LLAVALLOL 4447



IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11

NAZCA AV. 1895



IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11

SAN NICOLÁS 1451



IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11

GONZALEZ, ELPIDIO 3792



IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11

SANABRIA 3309 FTE y FTE 1


DESDE OTRO ÁNGULO

EXTRA
EXTRACCIÓN

EXTRA
EXTRACCIÓN

IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11

VARELA, JOSE PEDRO 4309 LD



IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11

VIALE, LUIS 3247



IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11

GARCIA, JUAN AGUSTIN 3616



IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-02799761-GCABA-COMUNA11

Buenos Aires, Lunes 9 de Enero de 2023

Referencia: EX-2023-02025675- -GCABA-COMUNA11 Fotos para Extracción de especies arbóreas

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.09 09:36:31 -03'00'

Monica Trejo
Analista técnico
JUNTA COMUNAL 11
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.09 09:36:32 -03'00'



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 3.801.889/COMUNA11/23

Buenos Aires, 13 de enero de 2023

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes N° 1.777 y N° 3.263, el Decreto N° 166/13; el Expediente Electrónico N° 03384384-GCABA-COMUNA11/23 y;

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden a la necesidad de extracción de varios ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 11 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obra en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por el inspector de arbolado de esta repartición, el cual aconseja las extracciones de dichos ejemplares y a los que "brevitatis causae" corresponderá remitirse;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127° que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128° del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 establece, "el ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que dicha ley específica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente";

Que por el Decreto 166/13, se transfirió a las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley 3.263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto;

Que dicha ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 9° a talar o extraer especies arbóreas cuando; "por su estado sanitario o fisiológico no sea posible su recuperación; impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas cuyos pliegos de licitación se encuentren aprobados a la fecha de sanción de la presente; sea necesario garantizar la seguridad de personas y/o bienes; la prestación de un servicio público; la salud de la comunidad y/o la recuperación del arbolado público";

Que, a mayor abundancia, los informes técnicos incluyen imágenes que ilustran la



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

situación de cada ejemplar arbóreo;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad, higiene y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción de los ejemplares involucrados;

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 11 RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorícese a la empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., C.U.I.T. N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del GCABA los siguientes ejemplares: Orden de Servicio N° 8848086. Posición: Arregui 3715 Orden de Servicio N° 8848246. Posición: Arregui 3886 Orden de Servicio N° 8848247. Posición: Ámsterdam 3729 Orden de Servicio N° 8848248. Posición: Desaguadero 3839 Orden de Servicio N° 8848249. Posición: Av. Lastra 3744 /42 Orden de Servicio N° 8848252. Posición: José Pedro Varela 5187 Orden de Servicio N° 8848594. Posición: Magariños Cervantes 1855 Orden de Servicio N° 8849010. Posición: Pedro Lozano 5162 Orden de Servicio N° 8848879. Posición: Bolivia 1128 Orden de Servicio N° 8849016. Posición: Gavilán 1588

Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. **Mainieri**

FICHAS PARA EXTRACCIONES

CALLE	ALTURA	REF.	IMAGEN
ARREGUI	3715		VER
ARREGUI	3886		VER
AMSTERDAM	3729		VER
DESAGUADERO	3839		VER
LASTRA AV.	3744	42	VER
VARELA, JOSE PEDRO	5187		VER
MAGARIÑOS CERVANTES, A.	1855		VER
LOZANO, PEDRO	5162		VER
BOLIVIA	1128		VER
GAVILAN	1588		VER



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ARREGUI

N°

37W

ESPECIE BOTANICA

NO IDENTIFICADA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI/NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

4

DAP (cm)

5

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

G: Forestación nueva: SI / NO

PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL MUERTO EN PIE.

Firma del Inspector/Verificador

LIAN GALVER

Nombre y Apellido

Firma

35723240

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ARREGUI

N°

3886

ESPECIE BOTANICA

JACARANDA MIMOSIFOLIA

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

AP (cm)

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPIA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

OTRAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Restauración nueva: SI / NO

SUPERFICIAL

Observaciones:

PROFUNDA

LUGAR DE CAER. ARBOL QUE PRESENTA SINTOMAS DE
DEFOLIACIÓN. EXTRACCIÓN.

Firma del Inspector/Verificador

AN GALVIZ

Nombre y Apellido

Firma

35423240

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

AMSTERDAM

N°

3729

ESPECIE BOTANICA

LAGERSTROMIA

INDICA

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI/NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

4

DAP (cm)

5

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

G: Forestación nueva: SI / NO

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL SECO EN PIE

Datos del Inspector/Verificador

JUAN PABLO

Nombre y Apellido

Firma

35723270

FM 6 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

09/01/2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Desaguadero

N°

3839

ESPECIE BOTANICA

"Tilo" Tilia x mottlei

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

8

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codomnancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

G: Forestación nueva: SI NO

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar seco, con vestigios de raíces cortadas y una incisión en la base del tronco. Se recomienda su extracción y reposición con ejemplar de especie adecuada al corredor según Plan Maestro.

Datos del Inspector/Verificador

Agustín Cárula

Nombre y Apellido

Firma

32919293

FM ó DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 09/01/2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Avenida LASTRA

N°

3744/42

ESPECIE BOTANICA

Acer negundo

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

DAP (cm)

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

G: Forestación nueva: SI / NO

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar semiseco, con + 90% de copa seca. No se observan indicios de dño intencional. Se recomienda la extracción, reparación de vereda (HP) y posterior reposición con ejemplar de especie adecuada al corredor según Plan Maestro.

Datos del Inspector/Verificador

AGUSTÍN CRILDO

Nombre y Apellido

Firma

32-919-293

FM ó DNI



G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

OFICIO

FECHA DE RELEVAMIENTO:

09-ene-23

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

José Pedro Varela

N°

5187

ESPECIE BOTANICA

Salix sp

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA

APROX (m)

9

INCLINACION:

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

31

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

x

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

x

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

x

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

grandes

X

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

X

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRICIAL

PROFUNDA



Ejemplar con raíces contrafuertes con ahuecamiento basal, 30 cm prof. Con escasa pared remanente. Fuste con descortezamiento, canchales y grietas longitudinales. Inclínación 45°. Ancho de vereda 4m. Reacondicionar plantera a medidas 1.6x1.6 m. Corredor escolar.

Datos del Inspector/Verificador

Soraya Ale

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

17 546 385



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

10/01/2023

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Alejandro Magariños Cervantes

N°

1855

ESPECIE BOTANICA

Acer negundo

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI/NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

7

DAP (cm)

50

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI/NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/parcial 90% regresión de copa

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Tercado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

G: Forestación nueva: SI/NO

PROFUNDA

Observaciones:

El 90% del ejemplar está seco, parece grietas, cavidades y volumen de raíces expuestas. Por su estado fisiológico y sanitario no es posible su recuperación. Sugiero extracción del ejemplar y posterior plantación con especie adecuada al corredor según Plan Maestro.

Datos del Inspector/Verificador

Inés Finetti

IF
FIRMA

39535316
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

U.C.R.A.

INSPECCION N°

500342119/22

44765

FECHA DE RELEVAMIENTO: 05/08/2022

AVISO

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Pedro Lozano

5162

ESPECIE BOTANICA

Sorlix x erythro flexuosa

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

X

ALTURA ARBOL (m)

6

DAP (cm)

25

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPIA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

COODINANCIA / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FLURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

total

media

alta

pequeñas

grandes

RAC

Esqueja

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Roradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancers

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

G: Forestación nueva: SI NO

PROFUNDA

Observaciones:

Se recomienda extraer el árbol ya que tiene una estructura pobre y a lo mas no esta bien ubicado en la vereda, genera muchos problemas a la misma. Retrasar con una especie de mayor nivel 3 sin raíces o gringas

Datos del Inspector/Verificador

Alejo Martin

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

37563520

PM 4 (20)



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

500366394/22

FECHA DE RELEVAMIENTO:

09/08/2022

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Bolivia

N°

1128

ESPECIE BOTANICA

Peltophorum dubium

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

X

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COFA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

X

X

X

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIA / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

pequeñas

grandes

basal

media

alta

Cavidades

X

RAIZ

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas / Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

G: Forestación nueva: SI / NO

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar descortezado en fuste, ramas medias y altas. Madera faltante. Una codominancia de gran tamaño en el mismo estado por lo que sobre la acera. Peligro para peatones y tránsito vehicular.

Datos del Inspector/Verificador

Augusto Kneubühler

Nombre y Apellido

Firma

92.455.989

FM 6 DMI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

Oficio

FECHA DE RELEVAMIENTO: 23/08/2022

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

GAUILAN


N°

1588


ESPECIE BOTANICA

HIBISCUS SYRIACUS

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO



PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

3.5

DAP (cm)

12

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COFA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTAO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

CHORREADOS

FISURADO

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas X

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

G: Forestación nueva: SI / NO

PROFUNDA

Observaciones:

ARBUSTO SECO CON INVASION DE CLAVEL
DEL AIRE CON CAVIDAD EN SU FUSTE.
DEFOLIADO.

Datos del Inspector/Verificador

AUGUSTO KNEUBUEHLER

Nombre y Apellido

Firma

92.455.989

FM ó DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-03792406-GCABA-COMUNA11

Buenos Aires, Viernes 13 de Enero de 2023

Referencia: EX-2023-03384384- -GCABA-COMUNA11 Fichas para Extracción de especies arbóreas

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.13 12:43:40 -03'00'

Monica Trejo
Analista técnico
JUNTA COMUNAL 11
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.13 12:43:42 -03'00'

FOTOS PARA EXTRACCIONES

CALLE	ALTURA	REF.	IMAGEN
ARREGUI	3715		VER
ARREGUI	3886		VER
AMSTERDAM	3729		VER
DESAGUADERO	3839		VER
LASTRA AV.	3744	42	VER
VARELA, JOSE PEDRO	5187		VER
MAGARIÑOS CERVANTES, A.	1855		VER
LOZANO, PEDRO	5162		VER
BOLIVIA	1128		VER
GAVILAN	1588		VER

ARREGUI 3715



DESDE OTRO ÁNGULO




IF-2023-03792816-GCABA-COMUNA11

ARREGUI 3886




DESDE OTRO ÁNGULO



IF-2023-03792816-GCABA-COMUNA11

AMSTERDAM 3729

DESDE OTRO ÁNGULO



IF-2023-03792816-GCABA-COMUNA11

DESAGUADERO 3839



IF-2023-03792816-GCABA-COMUNA11

LAstra AV. 3744-42



IF-2023-03792816-GCABA-COMUNA11

VARELA, JOSE PEDRO 5187

DESDE OTRO ÁNGULO



DESDE OTRO ÁNGULO



IF-2023-03792816-GCABA-COMUNA11

MAGARIÑOS CERVANTES, A. 1855




IF-2023-03792816-GCABA-COMUNA11

LOZANO, PEDRO 5162



DESDE OTRO ÁNGULO



DESDE OTRO ÁNGULO

IF-2023-03792816-GCABA-COMUNA11



BOLIVIA 1128



IF-2023-03792816-GCABA-COMUNA11

GAVILAN 1588

DESDE OTRO ÁNGULO



IF-2023-03792816-GCABA-COMUNA11



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-03792816-GCABA-COMUNA11

Buenos Aires, Viernes 13 de Enero de 2023

Referencia: EX-2023-03384384- -GCABA-COMUNA11 Fotos para Extracción de especies arbóreas

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.13 12:45:09 -03'00'

Monica Trejo
Analista técnico
JUNTA COMUNAL 11
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.01.13 12:45:10 -03'00'