



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-17076630-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Miércoles 3 de Mayo de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16499256- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-16499256-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares insepccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- RIO CUARTO 2025.- Acta 5493
- SANTA ELENA 426.- Acta 5496
- RIO CUARTO 1254+2.- Acta 5497
- JOVELLANOS, GASPARD M. 1617.- Acta 5498
- ESTEBAN DE LUCA 1674-1.- Acta 5500
- COLONIA AV. 347.- Acta 5501
- COLONIA AV. 249.- Acta 5502
- ANCASTE 3542.- Acta 5508
- PEPIRI 746.- Acta 5521
- PEPIRI 1315 FTE.- Acta 5522

Artículo 2°.- Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.05.03 11:04:50 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.03 11:04:52 -03'00'

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o pudrición del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de la copa superior	
	Grietas	X		Pared remanente escasa			X	
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				X		Grietas o caries en la copa	
	Decaimiento generalizado				X		Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							


[illegible]

[illegible]

INSPECCION N°:		5493	
FECHA:	3/6/2023		
N°	2025	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLES			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Huecos, cavidades, tumores y/o canchales			
Influencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			X
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
ol mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
El árbol presenta una cavidad en el centro del fuste, y en ramas superiores. Además presenta descortezamiento y decaimiento generalizado. Se recomienda su extracción. Con prioridad y riesgo 1/1 Inspector de arbolado C04 Andrea Belén Alegre DNI 36238662 			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16499256- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:25:53 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:25:53 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Sofia Bellifemine

CALLE

Santa Elena

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Fresno-Fraxinu

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

60

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar		X 50			TOTAL VEREDA, COMPARTE LA	
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			X		Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.			X			
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

[illegible]

INSPECCION N°:		5496	
FECHA:	11/24/2022		
N°	426	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
5 sp.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA ACCIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
preferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			X
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			X
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16499256- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:29:29 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:29:30 -03'00'

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES							
							
	G.C.B.A.						
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES							
INSPECTOR:	Sofia Bellifemine						
CALLE	RIO CUARTO						
POSICIÓN OCUPADA	X		PLANTERA VACÍA			PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE	
UBICACIÓN DE PLANTERA							
Regular	X	Ochava		Fuera de alineación			
ESPECIE BOTANICA	SOFORA-STYPHNOLOBIUM						
Altura aproximada (m)	8	VITALIDAD	Vigoroso				
DAP (cm)	20	Semiseco	X				
							ORIENTACION INCLINACION
ENFERMEDADES						PLAGAS	
TAREA RECOMENDADA							
PODA		EXTRACCIÓN	X	CORTE DE RAÍCES			
NO CORRESPONDE TAREA							
INTERVENCIÓN DE PODA							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Ramas secas		Ramas bajas		Ramas excoradas			
Ramas Codominates		Tocones		Ramas que invaden espacio aéreo			
Ramas con mal ángulo de inserción				Ramas con problemas de inclinación			
Ramas que invaden espacio aéreo							
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS							
Reducir riesgo		Eliminar invasión		Eliminar intencionalmente			
Formacion/correccion		Compensar inclinación					
TIPOS DE PODA							
Limpieza + 1 tipo de poda			Limpieza + 3 tipos de podas				
Limpieza + 2 tipos de podas			Poda de reducción en grandes ejes				
ENCUADRE NORMATIVO							
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Mantener y conservar el arbolado existente				
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado				X		Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable						
		Probable						
		Posible	X					
		Inminente						
		Insignificante						
		Menor						
		Significativa	X					
		Severa						
		ENCUADRE NORMATIVO						
		El árbol esté seco.						
		Para garantizar la seguridad						
		Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
		Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
		podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
		Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
		Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
		Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
		Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
		INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
		DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
		Raíces agresivas que rompen la vereda						
		Copa desbalanceada						
		Ramas que invaden espacio aéreo						
		Daño de raíces a frentista						
		TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
		Corte de Raices Superficial sin poda aérea						
		Corte de Raices P						
		Corte de Raices Superficial con poda aérea						
		Corte de Raices P						
		Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						
		Corte de Raices S						
		Reparar, ampliar o achicar plantera						
		*Colocar las dimensiones finales d						
		M2 de vereda a reparar						
		ENCUADRE NORMATIVO						
		Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						
		Por el trazado o mar						
		Mantener y conservar el arbolado público.						
		INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
		Especie a plantar						
		Reparar, ampliar o						
		*Colocar las dimensiones lineales						
		M2 de vereda a reparar						
		APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo						
		Alto						

[illegible]

INSPECCION N°:		5497	
FECHA:	3/6/2023		
N°	1254	REF.	.+2
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
M JAPONICUM			
		Menor a 45°	X
INCLINACIÓN	Mayor a 45°		
		Sin inclinación	
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		X
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16499256- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:30:53 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:30:54 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Sofia Bellifemine

CALLE

JOVELLANOS

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Ligustro-Ligustrum

Altura aproximada (m)

9

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

40

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de la copa superior	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable							
		Probable							
	PROBABILIDAD DE FALLO	Posible		X					POSIBIL IMPA
		Inminente							
		Insignificante							
		Menor							
	CONSECUENCIAS	Significativa		X					
		Severa							
	ENCUADRE NORMATIVO								
	El árbol esté seco.	X						Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.								
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.								
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.								
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.								
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,								
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso								
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES								
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR								
	Raíces agresivas que rompen la vereda							Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo							Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ								
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea							Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea							Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea							Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera							*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar								
	ENCUADRE NORMATIVO								
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.								
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN								
	Especie a plantar							Reparar, ampliar o	
								*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar								
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN								
		Extremo							
		Alto		X					

[illegible]

INSPECCION N°:		5498	
FECHA:	2/23/2023		
N°	1617	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
lucidum			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

Fuste con espesor menor a 2,5 cm			
Fuste dañado por insectos o más del 40% de la circunferencia del fuste			
Ramas secundarias : más del 40% de la circunferencia del fuste			
Fuste sano y sin otros defectos importantes			X
Pocas ramas quebradas/ rotas , tocones			
Cavidad muy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
Muchas ramitas desde fuste hacia ramas primarias			
Inclinación mayor a 45 ° con rotura de raíz			
Más del 40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16499256- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:32:03 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:32:03 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Sofia Bellifemine

CALLE

ESTEBAN DE LUCA

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRESNO-FRAXINUS

Altura aproximada (m)

16

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

100

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

[illegible]

[illegible]

INSPECCION N°:		5500	
FECHA:	2/13/2023		
N°	1674	REF	-1
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
JS SP.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			X
Fuste dividido en dos partes			
ensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16499256- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:33:45 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:33:45 -03'00'



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

															
		G.C.B.A.													
INSPECTOR:		Sofia Bellifemine													
CALLE		COLONIA													
POSICIÓN OCUPADA		☒				PLANTERA VACÍA		☐				PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE			
UBICACIÓN DE PLANTERA															
Regular		☒				Ochava		☐				Fuera de alineación			
ESPECIE BOTANICA		FRESNO-FRAXINUS													
Altura aproximada (m)		8				VITALIDAD		Vigoroso		☒					
DAP (cm)		50						Seco		☐					
								Semiseco		☐					
												ORIENTACIÓN INCLINACIÓN			
ENFERMEDADES												PLAGAS			
TAREA RECOMENDADA															
PODA		☐				EXTRACCIÓN		☒				CORTE DE RAÍCES			
NO CORRESPONDE TAREA		☐													
INTERVENCIÓN DE PODA															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Ramas secas		☐				Ramas bajas		☐				Ramas exc...			
Ramas Codominates		☐				Tocones		☐				Ramas que...			
Ramas con mal ángulo de inserción												Ramas con...			
Ramas que invaden espacio aéreo															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Reducir riesgo		☐				Eliminar invasión		☐				Eliminar int...			
Formacion/correccion		☐				Compensar inclinación		☐							
TIPOS DE PODA															
Limpieza + 1 tipo de poda												Limpieza + 3 tipos de podas			
Limpieza + 2 tipos de podas												Poda de reducción en grandes eje...			
ENCUADRE NORMATIVO															
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.												Mantener y conser...			
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.															

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afect
							árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
							del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
							superiores
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL
		Posible	X				IMPA
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun						
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones	
						lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

[illegible]

INSPECCION N°:		5501	
FECHA:	2/13/2023		
N°	347	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
JS SP.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Hojas secas y/o cruzadas			
Hojas caídas y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Inclinación/deriva			
Ejemplares > 20 m de altura			
Presencia de plagas y/o enfermedades.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			X
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16499256- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:35:19 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:35:19 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

Sofia Bellifemine

CALLE

COLONIA

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

NN

Altura aproximada (m)

6

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

25

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			X			Defecto/s que afect
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
	Grietas	X		Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable	X			
		Posible				
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor	X			
		Significativa				
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X			Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto	X			

[illegible]

INSPECCION N°:		5502	
FECHA:	2/13/2023		
N°	249	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16499256- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:36:20 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:36:21 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Cristian Anibal Barrios				
CALLE	ANCASTE				
POSICIÓN OCUPADA	X		PLANTERA VACÍA		PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	X		Ochava		Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	PARAÍSO - <i>Melia aze</i>				
			Vigoroso		
Altura aproximada (m)	9		VITALIDAD	Seco	
DAP (cm)	65			Semiseco	x
					ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES	no se observan				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA			EXTRACCIÓN	x	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA					
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas			Ramas bajas		Ramas exc
Ramas Codominates			Tocones		Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción					Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo			Eliminar invasión		Eliminar int
Formacion/correccion			Compensar inclinación		
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda					Limpieza + 3 tipos de podas
Limpieza + 2 tipos de podas					Poda de reducción en grandes eje
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	x		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			X		Raíces estranguladas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición maderosa superior	
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado			x		Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor	x			
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo	X			
		Alto				

[illegible]

INSPECCION N°:		5508	
FECHA:	7 Feb2023		
N°	3542	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
darach L.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
CIÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
TERMITAS EN CAVIDADES DE FUSTE			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16499256- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:37:38 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:37:38 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Susana Toroski

CALLE

PEPIRI

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Paraiso. MELIA AZ

Altura aproximada (m)

9

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

DAP (cm)

50

Semiseco

X

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

Podredumbre

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO


Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			X			Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			X			Defecto/s que afect
							árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
							del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
							superiores
	Grietas	X		Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.				Para garantizar la seguridad	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 109 del Código de Planeamiento Urbano podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vía pública.					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda				Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo				Daño de raíces a frentistas	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea				Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea				Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea				Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera				*Colocar las dimensiones finales de la plantera	
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				Por el trazado o mantenimiento	
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar				Reparar, ampliar o achicar plantera	
					*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto	X			

	RIESGO	Moderado					PRIOR
		Bajo					
		Sin riesgo					
	<u>OBSERVACIONES</u>						
	ARBOL CON MULTIPLES ZONAS DE AHUECAMIENTO, TANTO EN TRONCO COMO PARTES SUPERIORES,. CON PODREDUMBRE. SE EVIDENCIAN CONDICIONES QUE FAVORECEN EL DEBILITAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN GENERAL.						 Susana Tor

INSPECCION N°:		5521	
FECHA:	2/14/2023		
N°	746	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
ERDACH			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA ACCIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No visible			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Preferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16499256- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:38:47 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:38:47 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Susana Toroski

CALLE

PEPIRI

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Fresno. FRAXINUS SP.

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

DAP (cm)

50

Semiseco

X

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

Podredumbre

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO


Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				X		Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable							
		Probable							
	PROBABILIDAD DE FALLO	Posible		X					POSIBIL IMPA
		Inminente							
		Insignificante							
		Menor							
	CONSECUENCIAS	Significativa		X					
		Severa							
	ENCUADRE NORMATIVO								
	El árbol esté seco.							Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.								
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el								
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.								
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.								
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.								
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,								
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun								
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso								
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES								
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR								
	Raíces agresivas que rompen la vereda							Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo							Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ								
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea							Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea							Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea							Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera							*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar								
	ENCUADRE NORMATIVO								
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.								
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN								
	Especie a plantar							Reparar, ampliar o	
								*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar								
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN								
		Extremo							
		Alto		X					

	RIESGO	Moderado						PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
	ARBOL CON AHUECAMIENTO EN BASE DEL TRONCO, AFECTANDO EN MAS DEL 50%DEL DIAMETRO DEL MISMO. CON INCLINACION HACIA LA PROPIEDAD. EJEMPLAR CON ESTADO FITOSANITARIO GENERAL GRAVE. CON RIESGO DE ESTABILIDAD.							
								 Susana Tor

INSPECCION N°:		5522	
FECHA:	2/14/2023		
N°	1315	REF	FTE
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	X
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	
DIRECCIÓN DE LA ACCIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		X
	Hacia la vereda		
No visible			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
preferencia/despeje			
emplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
ste a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			X
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16499256- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:40:30 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.04.27 11:40:30 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2022-18962190-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Viernes 20 de Mayo de 2022

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2022-18758909- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2022-18758909-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares insepccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- RAMIREZ CARLOS M. 1687.- Acta 4906
- RAMIREZ CARLOS M. 1529 +1.- Acta 4907
- RAMIREZ CARLOS M. 1529.- Acta 4908
- BERON DE ASTRADA 1926.- Acta 4910
- BERON DE ASTRADA 1898 -1.- Acta 4911
- NECOCHEA 910.- Acta 4915
- NECOCHEA 822.- Acta 4916
- NECOCHEA 628.- Acta 4920
- NECOCHEA 150-3.- Acta 4926
- NECOCHEA 150-1.- Acta 4927

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2022.05.20 12:57:58 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.20 12:58:01 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

EUGENIA CASSOTTO

CALLE

BERON DE ASTRADA

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

NO DETERMINA

Altura aproximada (m)

6

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

30

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable							
		Probable							
		Posible		X					
		Inminente							
		Insignificante							
		Menor							
		Significativa		X					
		Severa							
		ENCUADRE NORMATIVO							
		El árbol esté seco.	X					Para garantizar la seguridad	
		Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
		Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el							
		podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.							
		Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.							
		Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
		Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,							
		Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el							
		estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso							
		INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES							
		DEFECTOS DEL EJEMPLAR							
		Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada	
		Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista	
		TIPO DE CORTE DE RAÍZ							
		Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P	
		Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P	
		Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S	
		Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d	
		M2 de vereda a reparar							
		ENCUADRE NORMATIVO							
		Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar	
		Mantener y conservar el arbolado público.							
		INTERVENCIÓN PLANTACIÓN							
		Especie a plantar						Reparar, ampliar o	
								*Colocar las dimensiones lineales	
		M2 de vereda a reparar							
		APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN							
		Extremo							
		Alto			X				

INSPECCION N°:		4910	
FECHA:	3/30/2022		
N°	1926	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
TABLE			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Preferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Preservar el arbolado público.			X

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2022-18758909- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:32:48 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:32:49 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

EUGENIA CASSOTTO

CALLE

BERON DE ASTRADA

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

PLATANUS X ACER

Altura aproximada (m)

8

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

100

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto	X			

	RIESGO	Moderado				PRIOR
		Bajo				
		Sin riesgo				
<u>OBSERVACIONES</u>						
CEPA REBROTADA CON PODREDUMBRE BASAL						

INSPECCION N°:		4911	
FECHA:	3/30/2022		
N°	1898	REF	1-
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
RIFOLIA			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
preferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			X

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			X
Fuste dividido en dos partes			
ensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2022-18758909- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:34:25 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:34:26 -03'00'

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

IN:

GALLUCCI SEBASTIAN

CA:

NECOCHEA

PC:

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

40

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser


Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				X		Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				X		Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
		Insignificante					
	CONSECUENCIAS	Menor	X				
		Significativa					
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

INSPECCION N°:		4915	
FECHA:	4/19/2022		
N°	910	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Preferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			X

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
			
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2022-18758909- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:36:32 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:36:33 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

GALLUCCI SEBASTIAN

CALLE

NECOCHEA

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

ACER

Altura aproximada (m)

8

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

60

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.


	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				X		Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL
		Posible	X				IMPA
		Inminente					
		Insignificante					
	CONSECUENCIAS	Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun						
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones	
						lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

[illegible]

INSPECCION N°:		4916	
FECHA:	4/19/2022		
N°	822	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	X
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	
DIRECCIÓN DE LA ACCIÓN	Hacia la calle		X
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Preferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

[illegible]

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
			
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2022-18758909- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:38:25 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:38:26 -03'00'

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

IN.

GALLUCCI SEBASTIAN

CA

NECOCHEA

PC

Necochea 628

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

ACER NEGUNDO Y FU

Altura aproximada (m)

6

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

30

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

CORTEZA INLCUIDA

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.


	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

[illegible]

INSPECCION N°:		4920	
FECHA:	4/19/2022		
N°	628	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
MOBRAVO			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
			
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2022-18758909- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:40:14 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:40:15 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

GALLUCCI SEBASTIAN

CALLE

NECOCHEA

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

TOCON

Altura aproximada (m)

4

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

x

DAP (cm)

40

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL			TOCÓN	X		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de la copa superior	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							


	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor	X			
		Significativa				
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X			Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
	Extremo					
	Alto					

[illegible]

INSPECCION N°:		4926	
FECHA:	4/19/2022		
N°	150	REF	-3
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Preferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
			
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2022-18758909- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:42:06 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:42:07 -03'00'

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES



IN.

GALLUCCI SEBASTIAN

CA

NECOCHEA

PC

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRESNO

Altura aproximada (m)

8

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

DAP (cm)

30

Semiseco

X

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			X			Defecto/s que afect
							árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			X			Raíces estrangula
							del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
							superiores
	Grietas	X		Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						


		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	X				

[illegible]

INSPECCION N°:		4927	
FECHA:	4/19/2022		
N°	150	REF	-1
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA ACCIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO			
		PLANTACIÓN	
Resivas y/o cruzadas			
Abrazadas y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Referencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
			
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2022-18758909- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:43:28 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:43:29 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

CORRAL, GASTON

CALLE

RAMIREZ C. M^a.

POSICIÓN OCUPADA

x

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

x

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

ROBINIA PSEUDO

Altura aproximada (m)

4

VITALIDAD

Vigoroso

x

DAP (cm)

35

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PODREDUMBRE

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

x

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

x

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

x

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	x		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				X		Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL
		Posible	x				IMPA
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	x				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun						
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones	
						lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	x				

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			X
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2022-18758909- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:27:32 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:27:32 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

CORRAL, GASTON

CALLE

RAMIREZ C. M^a.

POSICIÓN OCUPADA

x

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

x

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Fresno (Fraxinus)

Altura aproximada (m)

7

VITALIDAD

Vigoroso

x

DAP (cm)

50

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

AGALLA EN FUSTE

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

x

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

x

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

x

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	x		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				X		Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL IMPA
		Posible	x				
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	x				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto		x			

Year	Percentage (%)
1950	7
1960	8
1970	9
1980	10
1990	11
2000	12
2010	13
2020	14
2030	15
2040	16
2050	16

INSPECCION N°:		4907	
FECHA:	2/2/2022		
N°	1529	REF	1+
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
spp.)			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO SE OBSERVAN			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

Fuste con espesor menor a 2,5 cm			
Fuste con corte a más del 40% de la circunferencia del tronco			
Ramas secundarias : más del 40% de la circunferencia del fuste			
Fuste sin otros defectos importantes			
Fuste con escasas ramas quebradas/ rotas , tocones			
Corte muy avanzada del tronco o cavidad/es			X
Fuste dividido en dos partes			
Fuste con ramitas débiles desde fuste hacia ramas primarias			
Corte oblicuo mayor a 45 ° con rotura de raíz			
Más del 40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2022-18758909- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:29:26 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:29:27 -03'00'



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

															
		G.C.B.A.													
INSPECTOR:		CORRAL, GASTON													
CALLE		RAMIREZ C. Mª.													
POSICIÓN OCUPADA		x		PLANTERA VACÍA				PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE							
UBICACIÓN DE PLANTERA															
Regular		x		Ochava				Fuera de alineación							
ESPECIE BOTANICA		Fresno (Fraxinus)													
						Vigorouso		X							
Altura aproximada (m)		6		VITALIDAD		Seco									
DAP (cm)		40				Semiseco									
												ORIENTACIÓN		INCLINACIÓN	
ENFERMEDADES		HONGOS, PUDRICION										PLAGAS			
TAREA RECOMENDADA															
PODA				EXTRACCIÓN		x		CORTE DE RAÍCES							
NO CORRESPONDE TAREA															
INTERVENCIÓN DE PODA															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Ramas secas				Ramas bajas				Ramas exc							
Ramas Codominates				Tocones				Ramas que							
Ramas con mal ángulo de inserción								Ramas con							
Ramas que invaden espacio aéreo															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Reducir riesgo		x		Eliminar invasión				Eliminar int							
Formacion/correccion				Compensar inclinación											
TIPOS DE PODA															
Limpieza + 1 tipo de poda		x		Limpieza + 3 tipos de podas											
Limpieza + 2 tipos de podas				Poda de reducción en grandes eje											
ENCUADRE NORMATIVO															
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.								Mantener y conser							
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.															

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	x		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			X			Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afect
							árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			X			Raíces estrangula
							del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
							superiores
	Grietas	x		Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado			x			Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

		Improbable							
		Probable							POSIBIL
	PROBABILIDAD DE FALLO	Posible		x					IMPA
		Inminente							
		Insignificante							
		Menor							
	CONSECUENCIAS	Significativa		x					
		Severa							
	ENCUADRE NORMATIVO								
	El árbol esté seco.							Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.								
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el								
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.								
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.								
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.								
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,								
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun								
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso								
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES								
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR								
	Raíces agresivas que rompen la vereda							Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo							Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ								
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea							Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea							Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea							Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera							*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar								
	ENCUADRE NORMATIVO								
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.								
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN								
	Especie a plantar							Reparar, ampliar o	
								*Colocar las dimensiones	
								lineales	
	M2 de vereda a reparar								
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN								
		Extremo							
		Alto		x					

INSPECCION N°:		4908	
FECHA:	2/2/2022		
N°	1529	REF	0
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
spp.)			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO SE OBSERVAN			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			X
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2022-18758909- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:30:53 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.05.19 12:30:54 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-17656836-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Lunes 8 de Mayo de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-17319704- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-17319704-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **ALTA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- IGUAZU 428.- Acta 5608
- ARISTÓBULO DEL VALLE 1898.- Acta 5611
- LUNA 145 FTE.- Acta 5612
- USPALLATA 2546 +1.- Acta 5613
- Gral URQUIZA 1667.- Acta 5614
- TURQUÍA 309.- Acta 5615
- VENTANA 3612.- Acta 5616
- MAGALDI, AGUSTIN 1765-2.- Acta 5617
- MAGALDI, AGUSTIN 1726 FTE.- Acta 5618
- ROCHA 986.- Acta 5619

Artículo 2°.- Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.05.08 10:54:38 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.08 10:54:48 -03'00'



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

															
		G.C.B.A.													
INSPECTOR:		SEBASTIAN GALLUCCI, BELÉN ALEGRE													
CALLE		IGUAZU													
POSICIÓN OCUPADA		x		PLANTERA VACÍA				PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE							
UBICACIÓN DE PLANTERA															
Regular		X		Ochava				Fuera de alineación							
ESPECIE BOTANICA		FRESNO-FRAXINUS													
						Vigoroso		X							
Altura aproximada (m)		14		VITALIDAD		Seco									
DAP (cm)		70				Semiseco									
										ORIENTACIÓN INCLINACIÓN					
ENFERMEDADES		PODREDUMBRE										PLAGAS			
TAREA RECOMENDADA															
PODA				EXTRACCIÓN		X		CORTE DE RAÍCES							
NO CORRESPONDE TAREA															
INTERVENCIÓN DE PODA															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Ramas secas				Ramas bajas				Ramas exc							
Ramas Codominates				Tocones				Ramas que							
Ramas con mal ángulo de inserción								Ramas con							
Ramas que invaden espacio aéreo															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Reducir riesgo				Eliminar invasión				Eliminar int							
Formacion/correccion				Compensar inclinación											
TIPOS DE PODA															
Limpieza + 1 tipo de poda				Limpieza + 3 tipos de podas											
Limpieza + 2 tipos de podas				Poda de reducción en grandes eje											
ENCUADRE NORMATIVO															
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.								Mantener y conser							
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.															

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			X			Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afect
							árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
				X			del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
							superiores
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado			X			Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						


	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa				
		Severa	X			
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera			*Colocar las dimensiones finales d		
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar				Reparar, ampliar o	
					*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto	X			

[illegible]

INSPECCION N°:		5608					
FECHA:	5/3/2023						
N°	428	REF					
		UBICACIÓN INEXISTENTE					
JS SP.							
		Menor a 45°					
INCLINACIÓN		Mayor a 45°					
		Sin inclinación	X				
IÓN DE LA		Hacia la calle					
ACIÓN		Hacia la propiedad					
		Hacia la vereda					
		PLANTACIÓN					
esivas y/o cruzadas							
bradas y/o fisuradas							
cavidades, tumores y/o cancos							
erferencia/despeje							
mplares > 20 m de altura							
var el arbolado público.							

[illegible]

[illegible]

PRIORITY	Media						
	Baja						
	Sin prioridad						
EL ÁRBOL PRESENTA UN BRAZO DESGAJADO APOYADO SOBRE LA VIVIENDA							
ADEMÁS, TIENE VARIAS RAMAS PRINCIPALES CON CAVIDADES Y PUDRICIÓN.							
		Gallucci S.					
		DNI: 34400243					
							



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-17319704- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.04 13:30:26 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.04 13:30:27 -03'00'



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	SABRINA INÉS GORRETTA			
CALLE	ARISTOBULO DEL VALLE			
POSICIÓN OCUPADA	☒	PLANTERA VACÍA	☐	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA				
Regular	☒	Ochava	☐	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	NO DETERMINA			
Altura aproximada (m)	4	VITALIDAD	Vigoroso	
DAP (cm)	45		Seco	<input checked="" type="text" value="X"/>
			Semiseco	
				ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA				
PODA		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="text" value="X"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA				
INTERVENCIÓN DE PODA				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS				
Ramas secas		Ramas bajas		Ramas exci
Ramas Codominates		Tocones		Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS				
Reducir riesgo		Eliminar invasión		Eliminar inte
Formacion/correccion		Compensar inclinacion		
TIPOS DE PODA				
Limpieza + 1 tipo de poda		Limpieza + 3 tipos de podas		
Limpieza + 2 tipos de podas		Poda de reducción en grandes ejem		
ENCUADRE NORMATIVO				
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL

TOCÓN

CEPA

DEFECTOS DEL EJEMPLAR:

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es

Pared remanente de

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos

Defecto/s que afectan al árbol

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

Raíces estranguladas del tronco

Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.

Árbol muerto en pie

Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas

Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones

Descomposición de partes superiores

Grietas

Pared remanente escasa

Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol

Grietas o caries externas

Decaimiento generalizado

Inclinación del árbol

Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Daños de más del

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable		POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable	X	
	Posible		
	Inminente		
CONSECUENCIAS	Insignificante		
	Menor		
	Significativa	X	
	Severa		

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. ☒ Para garantizar la seguridad

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1074 de 2015, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando exista riesgo de caída.

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vereda.

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda		Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo		Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea		Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea		Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea		Corte de Raíces Profundas
Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales de
M2 de vereda a reparar		G64

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.		Por el trazado o mantenimiento
Mantener y conservar el arbolado público.		

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar		Reparar, ampliar o
M2 de vereda a reparar		*Colocar las dimensiones lineales

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	
Alto	

RIESGO	Moderado	X	PRIOR
	Bajo		
	Sin riesgo		
<u>OBSERVACIONES</u>			
TOCÓN SECO. SE SOLICITA LA EXTRACCIÓN EN CARACTER DE UF REALIZANDO EN LA PLAZA.-			

INSPECCION N°:		5611
FECHA:		2/5/2023
N°	1898	REF
	UBICACIÓN INEXISTENTE	
BLE		
INCLINACIÓN	Menor a 45°	
	Mayor a 45°	
	Sin inclinación	X
IÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle	
	Hacia la propiedad	
	Hacia la vereda	
	PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas		
bradas y/o fisuradas		
cavidades, tumores y/o cancos		
erferencia/despeje		
mplares > 20 m de altura		
var el arbolado público.		

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

doras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR

X

	Muy bajo	
DAD DE	Bajo	
ACTO	Medio	X
	Alto	
dad de las personas y/o bienes.		X
rtículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá		
onstituyendo un obstáculo.		
olir con los requerimientos de correspondiente.		
rofunda sin poda aérea		
rofunda con poda aérea		
uperficial y profunda con poda aérea		
la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e		
tenimiento de un servicio público.		
achicar plantera		
inales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros		
	Muy alta	
	Alta	X

PRIDAD	Media	
	Baja	
	Sin prioridad	

URGENTE DEBIDO A LAS OBRAS QUE SE ESTÁN



Lic. Sabrina I. Gorretta
Insp. Arbolado - C4
DNI. 31.453.704

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-17319704- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:43:13 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:43:13 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

TREJO MARIANA

CALLE

LUNA

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

SALIX SP

Altura aproximada (m)

8

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

60

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afect
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado			X			Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

		Improbable							
		Probable							
		Possible	X						
		Inminente							
		Insignificante							
		Menor							
		Significativa	X						
		Severa							
		ENCUADRE NORMATIVO							
		El árbol esté seco.	X						
		Para garantizar la seguridad de las personas y bienes que se encuentren en el espacio público.							
		Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
		Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Planeamiento Urbano, podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias:							
		Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.							
		Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
		Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,							
		Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso previsto.							
		INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES							
		DEFECTOS DEL EJEMPLAR							
		Raíces agresivas que rompen la vereda							
		Copa desbalanceada							
		Ramas que invaden espacio aéreo							
		Dañó de raíces a frentista							
		TIPO DE CORTE DE RAÍZ							
		Corte de Raices Superficial sin poda aérea							
		Corte de Raices P							
		Corte de Raices Superficial con poda aérea							
		Corte de Raices P							
		Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea							
		Corte de Raices S							
		Reparar, ampliar o achicar plantera							
		*Colocar las dimensiones finales de la intervención							
		M2 de vereda a reparar							
		ENCUADRE NORMATIVO							
		Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							
		Por el trazado o mantenimiento de servicios públicos.							
		Mantener y conservar el arbolado público.							
		INTERVENCIÓN PLANTACIÓN							
		Especie a plantar							
		Reparar, ampliar o							
		*Colocar las dimensiones lineales							
		M2 de vereda a reparar							
		APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN							
		Extremo	X						
		Alto							

	RIESGO	Moderado						PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
	EJEMPLAR TOTALMENTE SECO, EL MISMO PRESENTA RAMAS PRIMARIAS SECAS CON PELIGRO DE CAÍDA. SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN Y PRONTA REPOSICIÓN.							

INSPECCION N°:		5612	
FECHA:	4/26/2023		
N°	145	REF	FTE
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
doras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-17319704- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:44:37 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:44:37 -03'00'




G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	USPALLATA				
POSICIÓN OCUPADA	☒	PLANTERA VACÍA	☐	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE	
<u>UBICACIÓN DE PLANTERA</u>					
Regular	☒	Ochava	☐	Fuera de alineación	
<u>ESPECIE BOTANICA</u>		TILO - Tilia x moltkei			
Altura aproximada (m)	7	VITALIDAD	Vigoroso	☐	
DAP (cm)	25		Seco	☒	
			Semiseco	☐	
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES					PLAGAS
<u>TAREA RECOMENDADA</u>					
PODA	☐	EXTRACCIÓN	☒	CORTE DE RAÍCES	
NO CORRESPONDE TAREA	☐				
<u>INTERVENCIÓN DE PODA</u>					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	☐	Ramas bajas	☐	Ramas exc...	
Ramas Codominates	☐	Tocones	☐	Ramas que	
Ramas con mal ángulo de inserción	☐			Ramas con	
Ramas que invaden espacio aéreo	☐				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	☐	Eliminar invasión	☐	Eliminar int	
Formacion/correccion	☐	Compensar inclinación	☐		
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	☐	Limpieza + 3 tipos de podas			
Limpieza + 2 tipos de podas	☐	Poda de reducción en grandes eje			
<u>ENCUADRE NORMATIVO</u>					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	☐	Mantener y conser			
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	☐				

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición maderosa superior
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries extensas
	Decaimiento generalizado			X			Inclinación del árbol
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

[illegible]

	RIESGO	Moderado					PRIOR
		Bajo					
		Sin riesgo					
	OBSERVACIONES						
	N° reclamo S00300217/23 EJEMPLAR TOTALMENTE SECO, EL MISMO PRESENTA RAMAS PRIMARIAS SECAS CON PELIGRO DE CAÍDA. SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN Y PRONTA REPOSICIÓN.						
							

INSPECCION N°:		5613	
FECHA:	4/26/2023		
N°	2546	REF.	.+1
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			X
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-17319704- -
GCABA-COMUNA4


El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:45:40 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:45:40 -03'00'

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			X			Defecto/s que afect
							árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
							del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			X			Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
							superiores
	Grietas	X		Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto	X			

	RIESGO	Moderado						PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
	Ejemplar con inclinación hacia la calle, y presenta cavidades en la zona de tracción							

INSPECCION N°:		5614	
FECHA:	4/26/2023		
N°	1667	REF	E
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
edarach			
		Menor a 45°	X
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		X
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No Visibles			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
			
	 DNI: 38.386.750 INSPECTOR DE ARBOLADO COMUNA 4		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-17319704- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:46:57 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:46:58 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:	Juan Cruz Carrillo			
CALLE	TURQUÍA			
POSICIÓN OCUPADA	☒	PLANTERA VACÍA	☐	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA				
Regular	☒	Ochava	☐	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	NO DETERMINA			
Altura aproximada (m)	5	VITALIDAD	Vigoroso	
DAP (cm)	50		Seco	<input checked="" type="text" value="X"/>
			Semiseco	
				ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES	DESCORTEZAMIENTO			PLAGAS
TAREA RECOMENDADA				
PODA		EXTRACCIÓN	<input checked="" type="text" value="X"/>	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA				
INTERVENCIÓN DE PODA				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS				
Ramas secas		Ramas bajas		Ramas exci
Ramas Codominates		Tocones		Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS				
Reducir riesgo		Eliminar invasión		Eliminar inte
Formacion/correccion		Compensar inclinacion		
TIPOS DE PODA				
Limpieza + 1 tipo de poda		Limpieza + 3 tipos de podas		
Limpieza + 2 tipos de podas		Poda de reducción en grandes ejem		
ENCUADRE NORMATIVO				
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL

☒

TOCÓN

CEPA

DEFECTOS DEL EJEMPLAR:

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.

Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries exte

Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones

Grietas

Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol

Decaimiento generalizado

Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Pared remanente escasa

Pared remanente de

Defecto/s que afec
árbolRaíces estrangula
del tronco

Árbol muerto en pi

Descomposición m
superiores

Grietas o caries ex

Inclinación del árb

Daños de más del

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable		POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable		
	Posible		
	Inminente	X	
CONSECUENCIAS	Insignificante		
	Menor		
	Significativa		
	Severa	X	

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. ☒ Para garantizar la seguridad.

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Planeamiento Urbano, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando sea necesario para el mantenimiento de la vía.

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vía.

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda	☐	Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo	☐	Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Reparar, ampliar o achicar plantera	☐	*Colocar las dimensiones finales de la plantera
M2 de vereda a reparar	☐	

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	☐	Por el trazado o mantenimiento de la vía.
Mantener y conservar el arbolado público.	☐	

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar		Reparar, ampliar o achicar plantera
M2 de vereda a reparar		*Colocar las dimensiones lineales de la plantera

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	☒
Alto	☐

RIESGO	Moderado		PRIOR
	Bajo		
	Sin riesgo		

OBSERVACIONES

EJEMPLAR SECO EN
PIE, CON PRESENCIA
DE
DESCORTEZAMIENTO
Y UN POCO DE
MOVIMIENTOS



INSPECCION N°:		4615
FECHA:		4/17/2023
N°	309	REF
	UBICACIÓN INEXISTENTE	
BLE		
INCLINACIÓN	Menor a 45°	
	Mayor a 45°	
	Sin inclinación	X
IÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle	
	Hacia la propiedad	
	Hacia la vereda	
NO VISIBLES		
	PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas		
bradas y/o fisuradas		
cavidades, tumores y/o canchales		
erferencia/despeje		
iplares > 20 m de altura		
var el arbolado público.		

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

doras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR

X

	Muy bajo	
DAD DE	Bajo	
ACTO	Medio	
	Alto	X

dad de las personas y/o bienes.	X
	X
artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá	
onstituyendo un obstáculo.	
olir con los requerimientos de	
correspondiente.	

rofunda sin poda aérea	
rofunda con poda aérea	
uperficial y profunda con poda aérea	
la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e	

tenimiento de un servicio público.	
------------------------------------	--

achicar plantera	
finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros	

	Muy alta	X
	Alta	

PRIVIDAD	Media	
	Baja	
	Sin prioridad	



Dni: 38.386.750
Inspector de arbolado - Comuna 4

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-17319704- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:48:06 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:48:06 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Juan Cruz Carrillo

CALLE

Ventana

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Ligustro - Ligustrum

Altura aproximada (m)

5

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

30

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

No visibles

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afect
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
	Grietas	X		Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

[illegible]

	RIESGO	Moderado						PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
	Ejemplar seco en pie con presencia de pudricion en ramas principales, y con alta probabilidad de inclinación.							

INSPECCION N°:		5616	
FECHA:	4/20/2023		
N°	3612	REF	E
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
Lucidum			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No Visibles			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-17319704- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:50:01 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:50:02 -03'00'



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

															
		G.C.B.A.													
INSPECTOR:		CRISTIAN A. BARRIOS													
CALLE		MAGALDI, AGUSTÍN													
POSICIÓN OCUPADA		☒				PLANTERA VACÍA		☐				PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE			
UBICACIÓN DE PLANTERA															
Regular		☒				Ochava		☐				Fuera de alineación			
ESPECIE BOTANICA		FRESNO - <i>Fraxinus</i>													
								Vigorous		☒					
Altura aproximada (m)		10				VITALIDAD		Seco							
DAP (cm)		55						Semiseco							
												ORIENTACIÓN INCLINACIÓN			
ENFERMEDADES		podredumbre seca										PLAGAS			
TAREA RECOMENDADA															
PODA						EXTRACCIÓN		☒				CORTE DE RAÍCES			
NO CORRESPONDE TAREA															
INTERVENCIÓN DE PODA															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Ramas secas						Ramas bajas						Ramas exc...			
Ramas Codominates						Tocones						Ramas que...			
Ramas con mal ángulo de inserción												Ramas con...			
Ramas que invaden espacio aéreo															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Reducir riesgo						Eliminar invasión						Eliminar int...			
Formacion/correccion						Compensar inclinación									
TIPOS DE PODA															
Limpieza + 1 tipo de poda												Limpieza + 3 tipos de podas			
Limpieza + 2 tipos de podas												Poda de reducción en grandes eje...			
ENCUADRE NORMATIVO															
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.												Mantener y conser...			
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.															

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	☒		TOCÓN	☐		CEPA ☐
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			☒			Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			☐			Defecto/s que afecten al árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			☐			Raíces estranguladas o pudrición del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			☐			Árbol muerto en pie
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			☐			Descomposición de la copa superior
	Grietas	☐		Pared remanente escasa		☒	
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			☒			Grietas o caries en la copa
	Decaimiento generalizado			☒			Inclinación del árbol
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			☐			Daños de más del 40%
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						☐

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable					POSIBIL
		Posible					IMPA
		Inminente	x				
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa					
		Severa	x				
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el						
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun						
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones	
						lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto	x				

[illegible]

INSPECCION N°:		5617	
FECHA:	19 April 2023		
N°	1765	REF	-2
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
us sp.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
DIRECCIÓN DE LA ACCIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
no se observan			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			x
te a más del 40% de la circunferencia del			x
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-17319704- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:51:40 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:51:40 -03'00'



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

															
		G.C.B.A.													
INSPECTOR:		CRISTIAN A. BARRIOS													
CALLE		MAGALDI, AGUSTÍN													
POSICIÓN OCUPADA		☒		PLANTERA VACÍA		☐		PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE							
UBICACIÓN DE PLANTERA															
Regular		☒		Ochava		☐		Fuera de alineación							
ESPECIE BOTANICA		FRESNO - <i>Fraxinus</i>													
						Vigoroso		☒							
Altura aproximada (m)		10		VITALIDAD		Seco		☐							
DAP (cm)		55				Semiseco		☐							
												ORIENTACIÓN		INCLINACIÓN	
ENFERMEDADES		podredumbre seca										PLAGAS			
TAREA RECOMENDADA															
PODA		☐		EXTRACCIÓN		☒		CORTE DE RAÍCES							
NO CORRESPONDE TAREA		☐													
INTERVENCIÓN DE PODA															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Ramas secas		☐		Ramas bajas		☐		Ramas exc							
Ramas Codominates		☐		Tocones		☐		Ramas que							
Ramas con mal ángulo de inserción								Ramas con							
Ramas que invaden espacio aéreo															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Reducir riesgo		☐		Eliminar invasión		☐		Eliminar int							
Formacion/correccion		☐		Compensar inclinación		☐									
TIPOS DE PODA															
Limpieza + 1 tipo de poda		☐		Limpieza + 3 tipos de podas											
Limpieza + 2 tipos de podas		☐		Poda de reducción en grandes eje											
ENCUADRE NORMATIVO															
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.								Mantener y conser							
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.															

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	☒		TOCÓN	☐		CEPA	☐
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es	☒					Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos	☐					Defecto/s que afecten al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición	☐					Raíces estranguladas del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.	☐					Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones	☐					Descomposición de partes superiores	
Grietas	☐		Pared remanente escasa	☒			
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol	☒					Grietas o caries externas	
Decaimiento generalizado	☒					Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz	☐					Daños de más del 40%	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							☐

		Improbable							
		Probable							
		Posible							
		Inminente	x						
		Insignificante							
		Menor							
		Significativa							
		Severa	x						
		ENCUADRE NORMATIVO							
		El árbol esté seco.						Para garantizar la seguridad	
		Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
		Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el							
		podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.							
		Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.							
		Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
		Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,							
		Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso							
		INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES							
		DEFECTOS DEL EJEMPLAR							
		Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada	
		Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista	
		TIPO DE CORTE DE RAÍZ							
		Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P	
		Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P	
		Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S	
		Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d	
		M2 de vereda a reparar							
		ENCUADRE NORMATIVO							
		Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar	
		Mantener y conservar el arbolado público.							
		INTERVENCIÓN PLANTACIÓN							
		Especie a plantar						Reparar, ampliar o	
								*Colocar las dimensiones lineales	
		M2 de vereda a reparar							
		APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN							
		Extremo							
		Alto	x						

[illegible]

INSPECCION N°:		5618	
FECHA:	19 April 2023		
N°	1726	REF	FTE
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
us sp.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
no se observan			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			x
te a más del 40% de la circunferencia del			x
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-17319704- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:54:41 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:54:41 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

SABRINA INÉS GORRETTA

CALLE

ROCHA

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRAXINUS SP. - FR

Altura aproximada (m)

6

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

40

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

SE OBSERVA PODREDUMBRE EN RAMAS PRIMARIAS

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exci

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar inte

Formacion/correccion

Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL

☒

TOCÓN

☐

CEPA

☐

DEFECTOS DEL EJEMPLAR:

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es

☐

Pared remanente de

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos

☐

Defecto/s que afectan al árbol

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

☐

Raíces estranguladas del tronco

Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.

☐

Árbol muerto en pie

Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas

Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones

☐

Descomposición de partes superiores

Grietas

☐

Pared remanente escasa

☐

Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol

☐

Grietas o caries externas

Decaimiento generalizado

☐

Inclinación del árbol

Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

☒

Daños de más del 40%

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

☐

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable		POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable		
	Posible	X	
	Inminente		
CONSECUENCIAS	Insignificante		
	Menor		
	Significativa	X	
	Severa		

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. ☐ Para garantizar la seguridad

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1074 de 2015, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando sea necesario para el mantenimiento de la vía.

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vereda.

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda	☐	Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo	☐	Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Reparar, ampliar o achicar plantera	☐	*Colocar las dimensiones finales de la plantera
M2 de vereda a reparar	☐	G64

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	☐	Por el trazado o mantenimiento de la vía
Mantener y conservar el arbolado público.	☐	

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar		Reparar, ampliar o achicar plantera
M2 de vereda a reparar		*Colocar las dimensiones lineales

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	☐
Alto	X

RIESGO	Moderado		PRIOR
	Bajo		
	Sin riesgo		
<u>OBSERVACIONES</u>			
INCLINADO 45° HACIA L RADICULAR. SE ENCUE MURETE LATERAL PRE ACCIÓN DE LAS RAÍCE! RAMAS PRINCIPALES. 5			

5619

5619

17/4/2023

17/4/2023

986

986

ESNO

X

10/1/2010

X

NO SE OBSERVAN

PLANTACIÓN

Page 10 of 10

espesor menor a 2,5 cm

☐

te a más del 40% de la circunferencia del

☐

doras : más del 40% de la circunferencia

☐

e, sin otros defectos importantes

☐

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

☒

uy avanzada del tronco o cavidad/es

☐

Fuste dividido en dos partes

☐

tensas desde fuste hacia ramas primarias

☐

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

☒

40% de raíces en su RCR

☐

X

X

X

□

11/11/2016

Box 1

□

presado e

Cargar el perímetro expresado en metros

X

PRIDAD	Media	
	Baja	
	Sin prioridad	

LA CALLE, CON TRACCIÓN EN ZONA
ENTRA EN VEREDA ELEVADA DE 1,2 MTS.
PRESENTA RAJADURAS INCIPIENTES POR LA
S. PRESENTA GOLPES Y PODREDUMBRE EN
SE SUGIERE LA EXTRACCIÓN.-



Lic. Sabrina I. Gorretta
Insp. Arbolado - C4
DNI. 31.453.704

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-17319704- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:55:54 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.05 10:55:55 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-19102891-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Miércoles 17 de Mayo de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18071409- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-18071409-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **ALTA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- EREZCANO 3426.- Acta 4065
- PEDRO DE MENDOZA 3647.- Acta 4071
- ALVARADO 2244.- Acta 4158
- MOM 3260(+1).- Acta 4423
- TILCARA 2317.- Acta 4483
- VENTANA 3612.- Acta 4645
- Av MARTIN GARCIA 574.- Acta 5008
- ECHAURI 1563.- Acta 5040
- SALVIGNY 1247.- Acta 5041
- MONTES de OCA 859.- Acta 5043

Artículo 2°.- Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.05.17 12:26:40 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.17 12:26:42 -03'00'

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
G.C.B.A.		INSPECCION N°	4065	
AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO: 6/22/2020	
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	EREZCANO		N° 3426	
ESPECIE BOTANICA	OLMO			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
		INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°	
ALTURA APROX (m)	10		Menor a 45°	
DAP (cm)	80	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle	
			Hacia la propiedad	
			Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		CODOMINANCIAS	
	basal	media	alta	CHORREADOS
	pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	grandes			Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	X	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²	12		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	X	Tocones	
	Bajas		Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPEFRFICIAL PROFUNDA				
Observaciones:				
EL EJEMPLAR PRESENTA PODREDUMBRE EN EL FUSTE Y EN SUS RAMAS PRINCIPALES.				
SU RAIZ ESTA EXPUESTA, LEVANTANDO APROXIMADAMENTE 12M² ENTRE VEREDA Y CORDON.				
PROVOCANDO FISURAS EN EL FRENTE Y EN EL INTERIOR DE LA PROPIEDAD DEL VECINO QUE VIVE EN DICHA CHAPA				
Datos del Inspector/Verificador				
GASTON CORRAL				
Nombre y Apellido		Firma		
		34739622 FM ó DNI		

SI
R:1
P:1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18071409- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:29:00 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:29:01 -03'00'

R:1	
P:1	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18071409- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:31:16 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:31:16 -03'00'

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N° 4423	
AVISO:				FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/28/2020	
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE		MOM		N° 3260 (+1)	
ESPECIE BOTANICA		FRESNO (<i>Fraxynus pennsylvanica</i> Marshall)			
ARBOL SECO				ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)		3		INCLINACION: NO Mayor a 45°	
DAP (cm)		10		Menor a 45°	
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle			
		Hacia la propiedad			
		Hacia el largo de la vereda			
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO X	
FUSTE		DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		Cavidades		CODOMINANCIAS	
		basal		CHORREADOS	
		media		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
		alta		Espesor de pared remanente (cm)	
		pequeñas			
		grandes			
RAIZ		Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
		Levanta vereda: m²			
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
		Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
		Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
		Bajas		Que invaden espacio aéreo	
		Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
		Con manchas foliares		Defoliación total / parcial	
		Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces					
SUPEFRFICIAL					
PROFUNDA					
Observaciones: El ejemplar es una cepa que fue descopada y ahora está rebrotando desde un eje basal. Levanta vereda que deberá ser arreglada en su totalidad. El fuste remanente presenta pudrición seca.					
Prioridad 3					
Riesgo 3					
Datos del Inspector/Verificador					
Cristian Anibal BARRIOS				DNI 35804659	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18071409- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:34:13 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:34:13 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECCION N°

4483

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/04/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

TILCARA

N°

2317

ESPECIE BOTANICA

PARAISO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

Menor a 45°

DAP (cm)

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

x

x

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:


El ejemplar se encuentra semiseco, con cavidades en su base y en su parte alta del fuste

Sus ramas principales presentan podredumbre y cavidades.

Datos del Inspector/Verificador

GASTON CORRAL


Nombre y Apellido



Firma

34739622

FM ó DNI





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18071409- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:35:25 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:35:26 -03'00'



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

CRISTIAN ANIBAL BARRIOS

CALLE

ventana

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍA

PLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

LIGUSTRO - *Ligustrum lucidum*

Altura aproximada (m)

3

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

Semiseco

X

DAP (cm)

15

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

no visibles

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN					
	ARBOL	x	TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:					
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				Raíces estranguladas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas					
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				Descomposición de ramas superiores	
	Grietas		Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				Grietas o caries externas	
	Decaimiento generalizado				Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					

		Improbable		
		Probable		
	PROBABILIDAD DE FALLO	Posible	x	POSIBIL IMPA
		Inminente		
		Insignificante		
	CONSECUENCIAS	Menor	X	
		Significativa		
		Severa		
	ENCUADRE NORMATIVO			
	El árbol esté seco.			Para garantizar la segurid
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.			
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el			
	podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.			
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.			
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.			
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,			
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun			
	estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso			
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES			
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR			
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ			
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar			
	ENCUADRE NORMATIVO			
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar
	Mantener y conservar el arbolado público.			
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN			
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o
				*Colocar las dimensiones lineales
	M2 de vereda a reparar			
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN			
	Extremo			

	RIESGO	Alto Moderado Bajo Sin riesgo	x	PRIOR
	<u>OBSERVACIONES</u>			
	Ejemplar seco.			

INSPECCION N°:

4645

FECHA:

10/27/2021

N°

3612

REF

UBICACIÓN
INEXISTENTE

dum W.T.Aiton

INCLINACIÓN

Menor a 45°

Mayor a 45°

Sin inclinación

x

IÓN DE LA
CIÓN

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia la vereda

no visibles

PLANTACIÓN

esivas y/o cruzadas

bradas y/o fisuradas

cavidades, tumores y/o canchros

erferencia/despeje

mplares > 20 m de altura

var el arbolado público.

espesor menor a 2,5 cm	☐
este a más del 40% de la circunferencia del	☐
boras : más del 40% de la circunferencia	☐
e, sin otros defectos importantes	☒
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones	☐
uy avanzada del tronco o cavidad/es	☐
Fuste dividido en dos partes	☐
ensas desde fuste hacia ramas primarias	☐
pl mayor a 45 ° con rotura de raíz	☐
40% de raíces en su RCR	☐

NIVEL DE DIFICULTAD DE FACTO	Muy bajo	
	Bajo	
	Medio	X
	Alto	
Seguridad de las personas y/o bienes.		X
		X
De acuerdo al artículo 14, la Autoridad de Aplicación		
constituyendo un obstáculo.		
Cumplir con los requerimientos de		
de correspondiente.		
a		
profunda sin poda aérea		
profunda con poda aérea		
superficial y profunda con poda aérea		
De la plantera, se debe cargar el perímetro expresado		
mantenimiento de un servicio público.		
achicar plantera		
En los finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros		
Muy alta		

	Alta	
IDAD	Media	x
	Baja	
	Sin prioridad	
 Cristian A. Barrios DNI:35804659 INSPECTOR ARBOLADO c04		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18071409- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:36:40 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:36:41 -03'00'

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES									
	PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES									
	 G.C.B.A.									
	INSPECTOR:	Belén Alegre								
	CALLE	AV. MARTIN GARCÍA								
	POSICIÓN OCUPADA	☒		PLANTERA VACÍA	☐		PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE			
	UBICACIÓN DE PLANTERA									
	Regular	☒		Ochava	☐		Fuera de alineación			
	ESPECIE BOTANICA	FRESNO								
					Vigoroso	☐				
	Altura aproximada (m)	5		VITALIDAD	Seco	☒				
	DAP (cm)	20			Semiseco	☐				
								ORIENTACIÓN		
								INCLINACIÓN		
	ENFERMEDADES							PLAGAS		
	TAREA RECOMENDADA									
	PODA	☐		EXTRACCIÓN	☒		CORTE DE RAÍCES			
	NO CORRESPONDE TAREA	☐								
	INTERVENCIÓN DE PODA									
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS									
	Ramas secas			Ramas bajas			Ramas exc			
	Ramas Codominates			Tocones			Ramas que			
	Ramas con mal ángulo de inserción						Ramas con			
	Ramas que invaden espacio aéreo									
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS									
	Reducir riesgo			Eliminar invasión			Eliminar int			
	Formacion/correccion			Compensar inclinación						
	TIPOS DE PODA									
	Limpieza + 1 tipo de poda					Limpieza + 3 tipos de podas				
	Limpieza + 2 tipos de podas					Poda de reducción en grandes eje				
	ENCUADRE NORMATIVO									
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Mantener y conser			
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.									

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL		TOCÓN	X		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afectan al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de la copa superior	
	Grietas		Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			X		Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X			Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera			*Colocar las dimensiones finales d		
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
	Extremo					

[illegible]

INSPECCION N°:		5008	
FECHA:	5/4/2022		
N°	574	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA ACCIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Hojas secas y/o cruzadas			
Hojas caídas y/o fisuradas			
Hojas con cavidades, tumores y/o canchales			
Hojas con perforación/despeje			
Hojas con plagas > 20 m de altura			
Hojas con plagas públicas.			

[illegible]

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18071409- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:37:55 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:37:55 -03'00'

	 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES									
	PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES									
	 G.C.B.A.									INSP
	INSPECTOR:	CORRAL, GASTON							FECHA:	
	CALLE	ECHAURI							N°	
	POSICIÓN OCUPADA	X		PLANTERA VACÍA			PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE			
	UBICACIÓN DE PLANTERA									
	Regular	X		Ochava			Fuera de alineación			
	ESPECIE BOTANICA		ROBINIA							
					Vigoroso		X			
	Altura aproximada (m)	6		VITALIDAD	Seco				INCLINACIÓN	
	DAP (cm)	15			Semiseco					
								ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		
	ENFERMEDADES						PLAGAS			
	TAREA RECOMENDADA									
	PODA			EXTRACCIÓN	X		CORTE DE RAÍCES			
	NO CORRESPONDE TAREA									
	INTERVENCIÓN DE PODA									
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS									
	Ramas secas			Ramas bajas			Ramas excesivas y/o c			
	Ramas Codominates			Tocones			Ramas quebradas y/o f			
	Ramas con mal ángulo de inserción						Ramas con cavidades,			
	Ramas que invaden espacio aéreo									
	DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS									
	Reducir riesgo			Eliminar invasión			Eliminar interferencia/d			
	Formacion/correccion			Compensar inclinacion						
	TIPOS DE PODA									

	Limpieza + 1 tipo de poda			Limpieza + 3 tipos de podas	
	Limpieza + 2 tipos de podas			Poda de reducción en grandes ejemplares > 2	
	ENCUADRE NORMATIVO				
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Mantener y conservar el árbol	
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				
	<u>INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN</u>				
	ARBOL	X	TOCÓN	CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:				
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			Pared remanente de espesor me	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			Defecto/s que afecte a más de árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			Raíces estranguladoras : más del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			Árbol muerto en pie, sin otros	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ran				
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			Descomposición muy avanzada superiores	
	Grietas		Pared remanente escasa		Fuste dividi
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			Grietas o caries extensas des	
	Decaimiento generalizado			Inclinación del árbol mayor a 4	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz	X		Daños de más del 40% de raíz	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ACION N°:	5040			
14/06/2022				
1563	REF			
	UBICACIÓN INEXISTENTE			
	Menor a 45°			
N	Maor a 45°	X		
	Sin inclinación			
Hacia la calle		X		
Hacia la propiedad				
Hacia la vereda				
cruzadas				
isuradas				
tumores y/o cancos				
espeje				

20 m de altura				
ado público.				
menor a 2,5 cm				
el 40% de la circunferencia del				
del 40% de la circunferencia				
defectos importantes				
has quebradas/ rotas , tocones				
la del tronco o cavidad/es				
do en dos partes				
de fuste hacia ramas primarias				
45 ° con rotura de raíz				
ces en su RCR				

Muy bajo				
Bajo				
Medio				
Alto		X		
personas y/o bienes.		X		
		X		
4, la Autoridad de Aplicación				
endo un obstáculo.				
os requerimientos de				
ndiente.				
poda aérea				
poda aérea				
profunda con poda aérea				
a, se debe cargar el perímetro expresado				
de un servicio público.				

[illegible]

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ORIENTACION D

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		
	Cavidades		
		basal	media
	pequeñas		
	grandes		
RAIZ	Expuesta		
	Levanta vereda: m ²		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		
	Secas/ Secas en las puntas		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
	Bajas		
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal		
	Con manchas foliares		
	Con signos de insectos		

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar int

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Ref

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

Observaciones:

TORCIDO A PARTIR DE LA PARTE
MEDIA DEL FUSTE. PRESENTA
CANCROS EN LA PARTE ALTA DEL
MISMO POR GOLPES. SE OBSERVA
GRIETA EN LA PARTE ALTA DEL
FUSTE, POR DEBAJO DE LA ZONA
DE INSERCIÓN DE RAMAS
PRIMARIAS. SI BIEN NO PRESENTA
RIESGO DE FALLA POR VUELCO, SÍ
LO HACE POR FRACTURA DE FUSTE.

Prioridad	1
Riesgo	1
Datos del Inspector	
Sabrina Inés Gorretta	
Nombre y Apellido	Firma

ESPECIE BOTANICA			
ALTURA APROX (m)	VITALIDAD	SECO	VIGOROSO
DAP (cm)		SEMISECO	

ARBOL SEMISECO

INCLINACION: Mayor a 45°
Menor a 45°

E LA INCLINACIOHacia la calle
Hacia la propiedad
Hacia el largo de la vereda

	DESCOPADO Y BROTADO	
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	CODOMINANCIAS	
alta	CHORREADOS	
X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Espesor de pared remanente (cm)	

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

	Codominancias	
	Con mal ángulo de inserción	
	Tocones	
	Que invaden espacio aéreo	
	Golpes	X

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

terfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica
faldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL
PROFUNDA

	DNI 31.453.704
ma	FM ó DNI

PLAGAS

|

|







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18071409- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:39:50 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:39:51 -03'00'

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES							
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES							
 G.C.B.A.									INSP
INSPECTOR:		CORRAL, GASTON						FECHA:	
CALLE		SALVIGNY						N°	
POSICIÓN OCUPADA		X		PLANTERA VACÍA			PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE		
UBICACIÓN DE PLANTERA									
Regular		X		Ochava			Fuera de alineación		
ESPECIE BOTANICA			NN						
					Vigoroso				
Altura aproximada (m)		5		VITALIDAD	Seco		X		INCLINACIÓN
DAP (cm)		35			Semiseco				
								ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	
ENFERMEDADES							PLAGAS		
TAREA RECOMENDADA									
PODA				EXTRACCIÓN	X		CORTE DE RAÍCES		
NO CORRESPONDE TAREA									
INTERVENCIÓN DE PODA									
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS									
Ramas secas				Ramas bajas			Ramas excesivas y/o c		
Ramas Codominates				Tocones			Ramas quebradas y/o f		
Ramas con mal ángulo de inserción							Ramas con cavidades,		
Ramas que invaden espacio aéreo									
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS									
Reducir riesgo				Eliminar invasión			Eliminar interferencia/d		
Formacion/correccion				Compensar inclinacion					
TIPOS DE PODA									

	Limpieza + 1 tipo de poda			Limpieza + 3 tipos de podas	
	Limpieza + 2 tipos de podas			Poda de reducción en grandes ejemplares > 2	
	ENCUADRE NORMATIVO				
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Mantener y conservar el árbol	
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				
	<u>INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN</u>				
	ARBOL	X	TOCÓN	CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:				
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			Pared remanente de espesor me	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos			Defecto/s que afecte a más de árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			Raíces estranguladoras : más del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.			Árbol muerto en pie, sin otros	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ran				
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones			Descomposición muy avanzada superiores	
	Grietas		Pared remanente escasa		Fuste dividi
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			Grietas o caries extensas des	
	Decaimiento generalizado			Inclinación del árbol mayor a 4	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			Daños de más del 40% de raíz	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos				

[illegible]

[illegible]

CION N°:	5041		
14/06/2022			
1247	REF		
	UBICACIÓN INEXISTENTE		
N	Menor a 45°		
	Maor a 45°		
	Sin inclinación	X	
Hacia la calle			
Hacia la propiedad			
Hacia la vereda			
rizadas			
isuradas			
tumores y/o cancos			
espeje			

20 m de altura				
ado público.				
menor a 2,5 cm				
el 40% de la circunferencia del				
del 40% de la circunferencia				
defectos importantes	X			
has quebradas/ rotas , tocones				
la del tronco o cavidad/es				
do en dos partes				
de fuste hacia ramas primarias				
45 ° con rotura de raíz				
ces en su RCR				

Muy bajo				
Bajo				
Medio		X		
Alto				
personas y/o bienes.		X		
4, la Autoridad de Aplicación				
endo un obstáculo.				
os requerimientos de				
ndiente.				
poda aérea				
poda aérea				
profunda con poda aérea				
a, se debe cargar el perímetro expresado				
de un servicio público.				

[illegible]

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ORIENTACION D

COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		
	Cavidades		
		basal	media
	pequeñas		
	grandes		
RAIZ	Expuesta		
	Levanta vereda: m ²		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		
	Secas/ Secas en las puntas		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
	Bajas		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		
	Con manchas foliares		
	Con signos de insectos		

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar int

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Ref

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

Observaciones:

TORCIDO A PARTIR DE LA PARTE
MEDIA DEL FUSTE. PRESENTA
CANCROS EN LA PARTE ALTA DEL
MISMO POR GOLPES. SE OBSERVA
GRIETA EN LA PARTE ALTA DEL
FUSTE, POR DEBAJO DE LA ZONA
DE INSERCIÓN DE RAMAS
PRIMARIAS. SI BIEN NO PRESENTA
RIESGO DE FALLA POR VUELCO, SÍ
LO HACE POR FRACTURA DE FUSTE.

Prioridad	1
Riesgo	1
Datos del Inspector	
Sabrina Inés Gorretta	
Nombre y Apellido	Firma

<u>ESPECIE BOTANICA</u>		
ALTURA APROX (m)	VITALIDAD	VIGOROSO
DAP (cm)		SECO
		SEMISECO

ARBOL SEMISECO

INCLINACION: Mayor a 45°
Menor a 45°

E LA INCLINACIOHacia la calle
Hacia la propiedad
Hacia el largo de la vereda

	DESCOPADO Y BROTADO	
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	CODOMINANCIAS	
alta	CHORREADOS	
X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	Espesor de pared remanente (cm)	

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

	Codominancias	
	Con mal ángulo de inserción	
	Tocones	
	Que invaden espacio aéreo	
	Golpes	X

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

terfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica
faldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL
PROFUNDA

	DNI 31.453.704
ma	FM ó DNI

PLAGAS

|

|







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18071409- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:41:20 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:41:20 -03'00'



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

															
		G.C.B.A.													
INSPECTOR:		Deniz Agustina													
CALLE		Montes de Oca av.													
POSICIÓN OCUPADA		x		PLANTERA VACÍA				PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE							
UBICACIÓN DE PLANTERA															
Regular		x		Ochava				Fuera de alineación							
ESPECIE BOTANICA		Fresno (Fraxinus)													
						Vigoroso		x							
Altura aproximada (m)		7		VITALIDAD		Seco									
DAP (cm)		20				Semiseco									
										ORIENTACIÓN INCLINACIÓN					
ENFERMEDADES												PLAGAS			
TAREA RECOMENDADA															
PODA				EXTRACCIÓN		x		CORTE DE RAÍCES							
NO CORRESPONDE TAREA															
INTERVENCIÓN DE PODA															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Ramas secas				Ramas bajas				Ramas exc							
Ramas Codominates				Tocones				Ramas que							
Ramas con mal ángulo de inserción								Ramas con							
Ramas que invaden espacio aéreo															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Reducir riesgo				Eliminar invasión				Eliminar int							
Formacion/correccion				Compensar inclinación											
TIPOS DE PODA															
Limpieza + 1 tipo de poda				Limpieza + 3 tipos de podas											
Limpieza + 2 tipos de podas				Poda de reducción en grandes eje											
ENCUADRE NORMATIVO															
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				Mantener y conser											
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.															

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	xxx		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de la copa superior
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

		Improbable							
		Probable							
		Posible							
		Inminente	x						
		Insignificante							
		Menor							
		Significativa							
		Severa	x						
		ENCUADRE NORMATIVO							
		El árbol esté seco.						Para garantizar la seguridad	
		Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
		Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el							
		podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.							
		Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.							
		Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
		Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,							
		Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso							
		INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES							
		DEFECTOS DEL EJEMPLAR							
		Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada	
		Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista	
		TIPO DE CORTE DE RAÍZ							
		Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P	
		Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P	
		Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S	
		Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d	
		M2 de vereda a reparar							
		ENCUADRE NORMATIVO							
		Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar	
		Mantener y conservar el arbolado público.							
		INTERVENCIÓN PLANTACIÓN							
		Especie a plantar						Reparar, ampliar o	
								*Colocar las dimensiones lineales	
		M2 de vereda a reparar							
		APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN							
		Extremo	x						
		Alto							

[illegible]

INSPECCION N°:		5043	
FECHA:		6/14/2022	
N°	859	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
spp.)			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	x
		Sin inclinación	
IÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
ferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			x
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

RIDAD	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18071409- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:42:27 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.10 12:42:27 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-19103150-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Miércoles 17 de Mayo de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18243574- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-18243574-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **ALTA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- COMBATE DE LOS POZOS 2186.- Acta 5051
- AV. ENTRE RIOS 2085.- Acta 5052
- CHICLANA 3241.- Acta 5059
- RIO CUARTO 2852.- Act 5117
- CATULO CASTILLO 2915.- Acta 5138
- CATULO CASTILLO 3070.- Acta 5139
- Pepirí 135 Polideportivo Prq Patricios (B).- Acta 5620
- Pepirí 135 Polideportivo Prq Patricios (C).- Acta 5621
- Pepirí 135 Polideportivo Prq Patricios (A).- Acta 5622
- Pepirí 135 Polideportivo Prq Patricios (M).- Acta 5623

Artículo 2°.- Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.05.17 12:27:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.17 12:27:19 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

CASSOTTO MARIA EUGENIA

CALLE

COMBATE DE LOS POZOS

POSICIÓN OCUPADA

x

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

x

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRAXINUS PENNSY

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

DAP (cm)

40

Semiseco

x

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

x

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO


Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de partes superiores
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			X			Grietas o caries en la corteza
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto				

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
OBSERVACIONES								
								
	Al momento del relevamiento el ejemplar presenta en el fuste principal una cadena provocando su el decaimiento generalizado del arbol y posible fallo del mismo. Se recomienda su extraccion para a peatones.							
								
	Maria Eugenia Cassotto							
	DNI: 35266367							

INSPECCION N°:		5051	
FECHA:	5/17/2022		
N°	2186	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
VANICA			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18243574- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:11:46 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:11:47 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

CASSOTTO MARIA EUGENIA

CALLE

AV ENTRE RIOS

POSICIÓN OCUPADA

x

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

x

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRAXINUS PENNSYL

Altura aproximada (m)

12

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

DAP (cm)

40

Semiseco

x

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

x

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO


Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				X		Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto				

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
								
			Maria Eugenia Cassotto					
			DNI: 35266367					

INSPECCION N°:		5052	
FECHA:	17/5/2022		
N°	2085	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
VANICA			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
IÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o caneros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del	X		
doras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
tensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es	X		
Fuste dividido en dos partes			
tensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18243574- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:13:20 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:13:20 -03'00'



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

															
		G.C.B.A.													
INSPECTOR:		GALLUCCI SEBASTIAN													
CALLE		Chiclana													
POSICIÓN OCUPADA		x		PLANTERA VACÍA				PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE							
UBICACIÓN DE PLANTERA															
Regular		x		Ochava				Fuera de alineación							
ESPECIE BOTANICA		HACER													
Altura aproximada (m)		6		VITALIDAD		Vigoroso									
DAP (cm)		40				Seco									
						Semiseco		x							
										ORIENTACIÓN INCLINACIÓN					
ENFERMEDADES		Cancros y tumores										PLAGAS			
TAREA RECOMENDADA															
PODA				EXTRACCIÓN		x		CORTE DE RAÍCES							
NO CORRESPONDE TAREA															
INTERVENCIÓN DE PODA															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Ramas secas				Ramas bajas				Ramas exc							
Ramas Codominates				Tocones				Ramas que							
Ramas con mal ángulo de inserción								Ramas con							
Ramas que invaden espacio aéreo															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Reducir riesgo				Eliminar invasión				Eliminar int							
Formacion/correccion				Compensar inclinación											
TIPOS DE PODA															
Limpieza + 1 tipo de poda				Limpieza + 3 tipos de podas											
Limpieza + 2 tipos de podas				Poda de reducción en grandes eje											
ENCUADRE NORMATIVO															
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				Mantener y conser											
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.															

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	x		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			x			Raíces estranguladas del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de la copa superior
	Grietas	x		Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza
	Decaimiento generalizado			x			Inclinación del árbol
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible	x			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa				
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto	x			

[illegible]

INSPECCION N°:		5059	
FECHA:	6/26/2022		
N°	3241	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
x			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
			x
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			x
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
on numerosos canchros y brotes epicormicos			
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18243574- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:14:47 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:14:48 -03'00'

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							


	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
	Extremo					
	Alto					

[illegible]

INSPECCION N°:		5127	
FECHA:	8/22/2022		
N°	2852	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	X
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN	Hacia la calle		X
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Preferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
			X
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
			
	No es una especie de arbolado lineal,		
	sobre plantera elevada, esta creciendo		
	con tropismo hacia la calzada, y se		
	observa cierta tracción de vereda		
	DNI:40141688		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18243574- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:15:51 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:15:52 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO, MARIANA				
CALLE	CATULO CASTILLO				
POSICIÓN OCUPADA	☒		PLANTERA VACÍA	☐	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	☒		Ochava	☐	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	SOFORA				
			Vigoroso	☒	
Altura aproximada (m)	12		VITALIDAD	Seco	
DAP (cm)	50			Semiseco	
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES	NO				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA			EXTRACCIÓN	☒	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA					
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas			Ramas bajas		Ramas exc...
Ramas Codominates			Tocones		Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción					Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo			Eliminar invasión		Eliminar int
Formacion/correccion			Compensar inclinación		
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda				Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas				Poda de reducción en grandes eje	
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			X			Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afect
							árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
							del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
							superiores
	Grietas	X		Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado			X			Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

		Improbable					
	PROBABILIDAD DE FALLO	Probable	X				POSIBIL IMPA
		Posible					
		Inminente					
	CONSECUENCIAS	Insignificante					
		Menor					
		Significativa	X				
		Severa					
	ENCUADRE NORMATIVO						
	El árbol esté seco.					Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.						
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.						
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.						
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,						
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso						
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES						
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR						
	Raíces agresivas que rompen la vereda					Copa desbalanceada	
	Ramas que invaden espacio aéreo					Daño de raíces a frentista	
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ						
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial con poda aérea					Corte de Raices P	
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea					Corte de Raices S	
	Reparar, ampliar o achicar plantera					*Colocar las dimensiones finales d	
	M2 de vereda a reparar						
	ENCUADRE NORMATIVO						
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.					Por el trazado o mar	
	Mantener y conservar el arbolado público.						
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN						
	Especie a plantar					Reparar, ampliar o	
						*Colocar las dimensiones lineales	
	M2 de vereda a reparar						
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN						
		Extremo					
		Alto					

[illegible]

INSPECCION N°:		5138	
FECHA:	8/18/2022		
N°	2915	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ensas desde fuste hacia ramas primarias			X
bl mayor a 45 °			X
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
Nacionalidad			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18243574- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:17:11 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:17:12 -03'00'

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES									
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES									
 G.C.B.A.									
INSPECTOR:		TREJO, M							
CALLE				O CASTILLO					
POSICIÓN OCUPADA		X		TERA				PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE	
UBICACIÓN DE PLANTERA									
Regular		X		Ochava				Fuera de alineación	
ESPECIE BOTANICA		FRESNO							
						Vigoroso		X	
Altura aproximada (m)		9		VITALIDAD		Seco			
DAP (cm)		45				Semiseco			
								ORIENTACIÓN INCLINACIÓN	
ENFERMEDADES		NO						PLAGAS	
TAREA RECOMENDADA									
PODA				EXTRACCIÓN		X		CORTE DE RAÍCES	
NO CORRESPONDE TAREA									
INTERVENCIÓN DE PODA									
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS									
Ramas secas				Ramas bajas				Ramas exc	
Ramas Codominates				Tocones				Ramas que	
Ramas con mal ángulo de inserción								Ramas con	
Ramas que invaden espacio aéreo									
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS									
Reducir riesgo				Eliminar invasión				Eliminar int	
Formacion/correccion				Compensar inclinación					
TIPOS DE PODA									
Limpieza + 1 tipo de poda				Limpieza + 3 tipos de podas					
Limpieza + 2 tipos de podas				Poda de reducción en grandes eje					
ENCUADRE NORMATIVO									
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.								Mantener y conser	
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.									

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es			X			Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afect
							árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
							del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
							superiores
	Grietas			Pared remanente escasa		X	
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			X			Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

		Improbable							
		Probable							
		Posible							
		Inminente	X						
		Insignificante							
		Menor							
		Significativa							
		Severa	X						
		ENCUADRE NORMATIVO							
		El árbol esté seco.						Para garantizar la seguridad	
		Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
		Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el							
		podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.							
		Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.							
		Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
		Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,							
		Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso							
		INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES							
		DEFECTOS DEL EJEMPLAR							
		Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada	
		Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista	
		TIPO DE CORTE DE RAÍZ							
		Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P	
		Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P	
		Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S	
		Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d	
		M2 de vereda a reparar							
		ENCUADRE NORMATIVO							
		Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar	
		Mantener y conservar el arbolado público.							
		INTERVENCIÓN PLANTACIÓN							
		Especie a plantar						Reparar, ampliar o	
								*Colocar las dimensiones lineales	
		M2 de vereda a reparar							
		APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN							
		Extremo							
		Alto	X						

[illegible]

INSPECCION N°:		5139	
FECHA:	8/18/2022		
N°	3072	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Preferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ensas desde fuste hacia ramas primarias			X
bl mayor a 45 °			X
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORIDAD	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
NACIONAL.			
/			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18243574- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:18:07 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:18:07 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

SABRINA INÉS GORRETTA

CALLE

PEPIRÍ

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTEUBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

OMBÚ

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

80

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exci

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar inte

Formacion/correccion

Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL

☒

TOCÓN

☐

CEPA

☐

DEFECTOS DEL EJEMPLAR:

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es

☒

Pared remanente de

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos

☐

Defecto/s que afectan al árbol

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

☐

Raíces estranguladas del tronco

Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.

☐

Árbol muerto en pie

Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas

Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones

☐

Descomposición de partes superiores

Grietas

☐

Pared remanente escasa

☐

Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol

☐

Grietas o caries externas

Decaimiento generalizado

☐

Inclinación del árbol

Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

☐

Daños de más del 40%

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

☐

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable		POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable		
	Posible		
	Inminente	X	
CONSECUENCIAS	Insignificante		
	Menor		
	Significativa		
	Severa	X	

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. ☐ Para garantizar la seguridad

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1712 de 2014, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando sea necesario para el mantenimiento de la vía.

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vereda.

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda	☐	Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo	☐	Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Reparar, ampliar o achicar plantera	☐	*Colocar las dimensiones finales de la plantera
M2 de vereda a reparar	☐	

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	☐	Por el trazado o mantenimiento de la vía
Mantener y conservar el arbolado público.	☐	

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar		Reparar, ampliar o achicar plantera
M2 de vereda a reparar	☐	*Colocar las dimensiones lineales de la plantera

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	X
Alto	

RIESGO	Moderado		PRIOR
	Bajo		
	Sin riesgo		

OBSERVACIONES

El ejemplar (B)ubicado dentro del predio Polideportivo de Parque Patricios presenta pudrición en raíz su extracción con prioridad y riesgo 1/1.



INSPECCION N°:		5620
FECHA:		8/5/2023
N°	135	REF
	UBICACIÓN INEXISTENTE	
INCLINACIÓN		Menor a 45° Mayor a 45° Sin inclinación
		X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia la vereda	
NO VISIBLES		
	PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas		
bradas y/o fisuradas		
cavidades, tumores y/o cancos		
erferencia/despeje		
iplares > 20 m de altura		
var el arbolado público.		

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

doras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR

	Muy bajo	
DAD DE	Bajo	
ACTO	Medio	
	Alto	X

dad de las personas y/o bienes.	X
	X
artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá	
onstituyendo un obstáculo.	
olir con los requerimientos de	
correspondiente.	

rofunda sin poda aérea	
rofunda con poda aérea	
uperficial y profunda con poda aérea	
la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e	

tenimiento de un servicio público.	
------------------------------------	--

achicar plantera	
finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros	

	Muy alta	X
	Alta	

PRIDAD	Media	
	Baja	
	Sin prioridad	

íces, lo que compromete su anclaje. Se recomienda



Lic. Sabrina I. Gorretta
Insp. Arbolado - C4
DNI. 31.453.704

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18243574- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:19:09 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:19:10 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:	SABRINA INÉS GORRETTA			
CALLE	PEPIRÍ			
POSICIÓN OCUPADA	☒	PLANTERA VACÍA	☐	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA				
Regular	☒	Ochava	☐	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	OMBÚ			
Altura aproximada (m)	12	VITALIDAD	Vigoroso	☒
DAP (cm)	80		Seco	☐
			Semiseco	☐
				ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES	NO VISIBLES			PLAGAS
TAREA RECOMENDADA				
PODA		EXTRACCIÓN	☒	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA				
INTERVENCIÓN DE PODA				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS				
Ramas secas		Ramas bajas		Ramas exci
Ramas Codominates		Tocones		Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción				Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS				
Reducir riesgo		Eliminar invasión		Eliminar inte
Formacion/correccion		Compensar inclinacion		
TIPOS DE PODA				
Limpieza + 1 tipo de poda		Limpieza + 3 tipos de podas		
Limpieza + 2 tipos de podas		Poda de reducción en grandes ejem		
ENCUADRE NORMATIVO				
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Mantener y conser	
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL

☒

TOCÓN

☐

CEPA

☐

DEFECTOS DEL EJEMPLAR:

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es

☒

Pared remanente de

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos

☐

Defecto/s que afectan al árbol

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

☐

Raíces estranguladas del tronco

Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.

☐

Árbol muerto en pie

Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas

Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones

☐

Descomposición de ramas superiores

Grietas

☐

Pared remanente escasa

☐

Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol

☐

Grietas o caries externas

Decaimiento generalizado

☐

Inclinación del árbol

Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

☐

Daños de más del 40%

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

☐

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable		POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable		
	Posible		
	Inminente	X	
CONSECUENCIAS	Insignificante		
	Menor		
	Significativa		
	Severa	X	

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. ☐ Para garantizar la seguridad

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1712 de 2014, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando sea necesario para el mantenimiento de la vía.

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vereda.

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda	☐	Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo	☐	Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Reparar, ampliar o achicar plantera	☐	*Colocar las dimensiones finales de
M2 de vereda a reparar	☐	

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	☐	Por el trazado o mantenimiento
Mantener y conservar el arbolado público.	☐	

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar		Reparar, ampliar o
M2 de vereda a reparar	☐	*Colocar las dimensiones lineales

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	X
Alto	

RIESGO	Moderado		PRIOR
	Bajo		
	Sin riesgo		

OBSERVACIONES

El ejemplar (C) ubicado dentro del predio Polideportivo de Parque Patricios presenta pudrición en raíz su extracción con prioridad y riesgo 1/1.



INSPECCION N°:		5621
FECHA:		8/5/2023
N°	135	REF
	UBICACIÓN INEXISTENTE	
INCLINACIÓN		Menor a 45° Mayor a 45° Sin inclinación
		X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia la vereda	
NO VISIBLES		
	PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas		
bradas y/o fisuradas		
cavidades, tumores y/o cancos		
erferencia/despeje		
iplares > 20 m de altura		
var el arbolado público.		

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

doras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR

	Muy bajo	
DAD DE	Bajo	
ACTO	Medio	
	Alto	X

dad de las personas y/o bienes.	X
	X
artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá	
onstituyendo un obstáculo.	
olir con los requerimientos de	
correspondiente.	

rofunda sin poda aérea	
rofunda con poda aérea	
uperficial y profunda con poda aérea	
la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e	

tenimiento de un servicio público.	
------------------------------------	--

achicar plantera	
finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros	

	Muy alta	X
	Alta	

PRIDAD	Media	
	Baja	
	Sin prioridad	

áiçes, lo que compromete su anclaje. Se recomienda



Lic. Sabrina I. Gorretta
Insp. Arbolado - C4
DNI. 31.453.704



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18243574- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:20:06 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:20:07 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

SABRINA INÉS GORRETTA

CALLE

PEPIRÍ

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

OMBÚ

Altura aproximada (m)

10

VITALIDAD

Vigoroso

X

DAP (cm)

90

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exci

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar inte

Formacion/correccion

Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL

☒

TOCÓN

☐

CEPA

☐

DEFECTOS DEL EJEMPLAR:

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es

☒

Pared remanente de

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos

☐

Defecto/s que afectan al árbol

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

☐

Raíces estranguladas del tronco

Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.

☐

Árbol muerto en pie

Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas

Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones

☐

Descomposición de partes superiores

Grietas

☐

Pared remanente escasa

☐

Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol

☐

Grietas o caries externas

Decaimiento generalizado

☐

Inclinación del árbol

Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

☐

Daños de más del 40%

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

☐

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable		POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable		
	Posible		
	Inminente	X	
CONSECUENCIAS	Insignificante		
	Menor		
	Significativa		
	Severa	X	

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. ☐ Para garantizar la seguridad

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Planeamiento Urbano, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando sea necesario para el mantenimiento de la vía.

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vía.

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda	☐	Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo	☐	Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Reparar, ampliar o achicar plantera	☐	*Colocar las dimensiones finales de
M2 de vereda a reparar	☐	

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	☐	Por el trazado o mantenimiento
Mantener y conservar el arbolado público.	☐	

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar		Reparar, ampliar o
M2 de vereda a reparar	☐	*Colocar las dimensiones lineales

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	X
Alto	

RIESGO	Moderado		PRIOR
	Bajo		
	Sin riesgo		

OBSERVACIONES

El ejemplar (A) ubicado dentro del predio Polideportivo de Parque Patricios presentaba pudrición en



INSPECCION N°:		5622
FECHA:		8/5/2023
N°	135	REF
	UBICACIÓN INEXISTENTE	
INCLINACIÓN		Menor a 45° Mayor a 45° Sin inclinación
		X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia la vereda	
NO VISIBLES		
	PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas		
bradas y/o fisuradas		
cavidades, tumores y/o cancos		
erferencia/despeje		
iplares > 20 m de altura		
var el arbolado público.		

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

doras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR

	Muy bajo	
DAD DE	Bajo	
ACTO	Medio	
	Alto	X

dad de las personas y/o bienes.	X
	X
artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá	
onstituyendo un obstáculo.	
olir con los requerimientos de	
correspondiente.	

rofunda sin poda aérea	
rofunda con poda aérea	
uperficial y profunda con poda aérea	
la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e	

tenimiento de un servicio público.	
------------------------------------	--

achicar plantera	
finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros	

	Muy alta	X
	Alta	

PRIDAD	Media	
	Baja	
	Sin prioridad	

raíces. Se realizó la extracción de emergencia.



Lic. Sabrina I. Gorretta
Insp. Arbolado - C4
DNI. 31.453.704



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18243574- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:21:06 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:21:06 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

SABRINA INÉS GORRETTA

CALLE

PEPIRÍ

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

MORA

Altura aproximada (m)

8

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

Semiseco

X

DAP (cm)

70

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exci

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar inte

Formacion/correccion

Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL

☒

TOCÓN

☐

CEPA

☐

DEFECTOS DEL EJEMPLAR:

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es

☒

Pared remanente de

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos

☐

Defecto/s que afectan al árbol

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

☐

Raíces estranguladas del tronco

Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.

☐

Árbol muerto en pie

Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas

Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones

☐

Descomposición de partes superiores

Grietas

☐

Pared remanente escasa

☒

Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol

☐

Grietas o caries externas

Decaimiento generalizado

☐

Inclinación del árbol

Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

☐

Daños de más del 40%

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

☐

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable		POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable		
	Posible		
	Inminente	X	
CONSECUENCIAS	Insignificante		
	Menor		
	Significativa		
	Severa	X	

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. ☐ Para garantizar la seguridad

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Planeamiento Urbano, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando sea necesario para el mantenimiento de la vía.

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vía.

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda	☐	Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo	☐	Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea	☐	Corte de Raíces Profundas
Reparar, ampliar o achicar plantera	☐	*Colocar las dimensiones finales de la plantera
M2 de vereda a reparar	☐	

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	☐	Por el trazado o mantenimiento de la vía
Mantener y conservar el arbolado público.	☐	

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar	☐	Reparar, ampliar o achicar plantera
M2 de vereda a reparar	☐	*Colocar las dimensiones lineales de la plantera

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	X
Alto	

RIESGO	Moderado		PRIOR
	Bajo		
	Sin riesgo		
<u>OBSERVACIONES</u>			
El ejemplar ubicado dentro del predio Polideportivo de Parque Patricios presentaba cavidades a la a longitudinal desde la base hacia la inserción de las ramas primarias, y cavidad basal descendente d emergencia.			

INSPECCION N°:		5623
FECHA:		8/5/2023
N°	135	REF
	UBICACIÓN INEXISTENTE	
INCLINACIÓN		Menor a 45° Mayor a 45° Sin inclinación
		X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia la vereda	
NO VISIBLES		
	PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas		
bradas y/o fisuradas		
cavidades, tumores y/o cancos		
erferencia/despeje		
iplares > 20 m de altura		
var el arbolado público.		

espesor menor a 2,5 cm		
te a más del 40% de la circunferencia del		
doras : más del 40% de la circunferencia		
e, sin otros defectos importantes		
nsas ramas quebradas/ rotas , tocones		
uy avanzada del tronco o cavidad/es	X	
Fuste dividido en dos partes		
tensas desde fuste hacia ramas primarias		
ol mayor a 45 ° con rotura de raíz		
40% de raíces en su RCR		

	Muy bajo	
DAD DE	Bajo	
ACTO	Medio	
	Alto	X

dad de las personas y/o bienes.	X
	X
artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá	
onstituyendo un obstáculo.	
olir con los requerimientos de	
correspondiente.	

rofunda sin poda aérea	
rofunda con poda aérea	
uperficial y profunda con poda aérea	
la plantera, se debe cargar el perímetro expresado e	

tenimiento de un servicio público.	
------------------------------------	--

achicar plantera	
finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros	

	Muy alta	X
	Alta	

PRIDAD	Media	
	Baja	
	Sin prioridad	
altura media del fuste, descortezamiento, cavidad le 40cm de profundidad. Se realizó su extracción de		
		
Lic. Sabrina I. Gorretta Insp. Arbolado - C4 DNI. 31.453.704		

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-18243574- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:22:02 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.11 12:22:02 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-17076890-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Miércoles 3 de Mayo de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16919187- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-16919187-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 oportunamente realizados, que todos los ejemplares insepccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- SANTO DOMINGO 2765 +1.- Acta 5542
- SANTO DOMINGO 2319 -1.- Acta 5543
- SANTO DOMINGO 2663.- Acta 5545
- MIRAVE 3497.- Acta 5546
- ALCORTA, AMANCIO AV. 1549.- Acta 5556
- EL REFRAN 3299 -2.- Acta 5557
- EL REFRAN 3299.- Acta 5558
- Blandengues 1261.- Acta 5565

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.05.03 11:05:29 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.03 11:05:31 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	Belén Alegre				
CALLE	SANTO DOMINGO				
POSICIÓN OCUPADA	☒	PLANTERA VACÍA	☐	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE	
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	☒	Ochava	☐	Fuera de alineación	
ESPECIE BOTANICA	NN				
Altura aproximada (m)	4	VITALIDAD	Vigoroso	☐	
DAP (cm)	20		Seco	☒	
			Semiseco	☐	
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES	NO VISIBLES				PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	☐	EXTRACCIÓN	☒	CORTE DE RAÍCES	
NO CORRESPONDE TAREA	☐				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	☐	Ramas bajas	☐	Ramas exc...	
Ramas Codominates	☐	Tocones	☐	Ramas que...	
Ramas con mal ángulo de inserción	☐			Ramas con...	
Ramas que invaden espacio aéreo	☐				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	☐	Eliminar invasión	☐	Eliminar int...	
Formacion/correccion	☐	Compensar inclinación	☐		
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	☐	Limpieza + 3 tipos de podas			
Limpieza + 2 tipos de podas	☐	Poda de reducción en grandes eje			
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	☐	Mantener y conser...			
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	☐				

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL			TOCÓN	X		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries expuestas							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries expuestas	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							


[illegible]

[illegible]

INSPECCION N°:		5542	
FECHA:	3/13/2023		
N°	2765	REF.	.+1
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLES			
		PLANTACIÓN	
Hojas desivas y/o cruzadas			
Hojas bradas y/o fisuradas			
Hojas cavidades, tumores y/o cancos			
Interferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Impactar el arbolado público.			

Fuste con espesor menor a 2,5 cm			
Fuste con corte a más del 40% de la circunferencia del			
Ramas secundarias : más del 40% de la circunferencia			
Fuste sin otros defectos importantes			
Fuste con ramas quebradas/ rotas , tocones			
Fuste muy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
Fuste con ramitas débiles desde fuste hacia ramas primarias			
Fuste inclinado mayor a 45 ° con rotura de raíz			
Fuste con más del 40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Alta		
	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
ra el arbolado lineal. Con prioridad y riesgo 2/2 Inspector de arbolado C04 Andrea Belén Alegre DNI 36238662 			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16919187- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 12:37:15 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 12:37:16 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Belén Alegre

CALLE

SANTO DOMINGO

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

x

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Anacahuíta

Altura aproximada (m)

2

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

x

DAP (cm)

15

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de		
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol		
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o podridas del tronco		
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie		
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores		
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries externas		
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol		
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%		
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							


[illegible]

[illegible]

INSPECCION N°:		5543	
FECHA:	3/13/2023		
N°	2319	REF.	-1
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	x
		Sin inclinación	
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		x
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLES			
		PLANTACIÓN	
Hojas desivas y/o cruzadas			
Hojas bradas y/o fisuradas			
Hojas cavidades, tumores y/o caneros			
Interferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantener el arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

PRIORITY	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
seco, no genera beneficios par el arbolado lineal. Con prioridad y riesgo 1/1 Inspector de arbolado C04 Andrea Belén Alegre DNI 36238662 			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16919187- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 12:39:11 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 12:39:11 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

Cristian Anibal Barrios

CALLE

MIRAVE

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRESNO - *Fraxin*

Altura aproximada (m)

7

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

DAP (cm)

30

Semiseco

X

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				X		Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas	X		Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado				X		Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa				
		Severa	X			
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo	X			
		Alto				

	RIESGO	Moderado						PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
	EJEMPLAR CON GRAN CAVIDAD LONGITUDINAL CON PÉRDIDA DE TEJIDO POR PUDRICIÓN DESDE LA BASE DEL MISMO. SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN CON PRIORIDAD.							

INSPECCION N°:		5546	
FECHA:	21 Mar2023		
N°	3497	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
us sp.			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	x
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
			
	 Ing. Agr. Cristian Anibal Barrios DNI: 35.804.659 INSPECTOR DE ARBOLADO COMUNA 04		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16919187- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 12:44:48 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 12:44:49 -03'00'



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

															
		G.C.B.A.													
INSPECTOR:		GALLUCCI SEBASTIAN													
CALLE		ALCORTA, AMANCIO AV.													
POSICIÓN OCUPADA		☒				PLANTERA VACÍA		☐				PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE			
UBICACIÓN DE PLANTERA															
Regular		☒				Ochava		☐				Fuera de alineación			
ESPECIE BOTANICA		TIPA - Tipuana													
								Vigoroso		☐					
Altura aproximada (m)		16				VITALIDAD		Seco		☒					
DAP (cm)		80						Semiseco		☐					
												ORIENTACIÓN INCLINACIÓN			
ENFERMEDADES		NO VISIBLE										PLAGAS			
TAREA RECOMENDADA															
PODA		☐				EXTRACCIÓN		☒				CORTE DE RAÍCES			
NO CORRESPONDE TAREA		☐													
INTERVENCIÓN DE PODA															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Ramas secas		☐				Ramas bajas		☐				Ramas exc...			
Ramas Codominates		☐				Tocones		☐				Ramas que...			
Ramas con mal ángulo de inserción												Ramas con...			
Ramas que invaden espacio aéreo															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Reducir riesgo		☐				Eliminar invasión		☐				Eliminar int...			
Formacion/correccion		☐				Compensar inclinación		☐							
TIPOS DE PODA															
Limpieza + 1 tipo de poda												Limpieza + 3 tipos de podas			
Limpieza + 2 tipos de podas												Poda de reducción en grandes eje			
ENCUADRE NORMATIVO															
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.												Mantener y conser...			
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.															

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afect
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estrangula
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pi
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries ex						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición m
	Grietas	X		Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries ex
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árb
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						


		Improbable							
		Probable							
		Posible		X					
		Inminente							
		Insignificante							
		Menor							
		Significativa							
		Severa		X					
		ENCUADRE NORMATIVO							
		El árbol esté seco.	X						Para garantizar la seguridad
		Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
		Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el							
		podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.							
		Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.							
		Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
		Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,							
		Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso							
		INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES							
		DEFECTOS DEL EJEMPLAR							
		Raíces agresivas que rompen la vereda							Copa desbalanceada
		Ramas que invaden espacio aéreo							Daño de raíces a frentista
		TIPO DE CORTE DE RAÍZ							
		Corte de Raices Superficial sin poda aérea							Corte de Raices P
		Corte de Raices Superficial con poda aérea							Corte de Raices P
		Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea							Corte de Raices S
		Reparar, ampliar o achicar plantera							*Colocar las dimensiones finales d
		M2 de vereda a reparar							
		ENCUADRE NORMATIVO							
		Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.							Por el trazado o mar
		Mantener y conservar el arbolado público.							
		INTERVENCIÓN PLANTACIÓN							
		Especie a plantar							Reparar, ampliar o
									*Colocar las dimensiones lineales
		M2 de vereda a reparar							
		APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN							
		Extremo							
		Alto		X					

	RIESGO	Moderado						PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
								

INSPECCION N°:		5556	
FECHA:	3/22/2023		
N°	1549	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
tipu			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA ACCIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLE			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 ° con rotura de raíz			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
			
SEBASTIAN GALLUCCI			
34400243			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16919187- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 12:45:55 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 12:45:56 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	EL REFRAN				
POSICIÓN OCUPADA	☒		PLANTERA VACÍA	☐	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	☒		Ochava	☐	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA		FÉNIX - Phoenix canariensis			
			Vigoroso	☒	
Altura aproximada (m)	70		VITALIDAD	Seco	☐
DAP (cm)	6			Semiseco	☐
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	☐		EXTRACCIÓN	☒	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	☐				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	☐		Ramas bajas	☐	Ramas exc...
Ramas Codominates	☐		Tocones	☐	Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción					Ramas con
Ramas que invaden espacio aéreo					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	☐		Eliminar invasión	☐	Eliminar int
Formacion/correccion	☐		Compensar inclinación	☐	
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	☐		Limpieza + 3 tipos de podas		
Limpieza + 2 tipos de podas	☐		Poda de reducción en grandes eje		
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.				☐	Mantener y conser
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				☐	

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							X

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable	X			
		Posible				
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto				

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
	PLANTERA ELEVADA EN OCHAVA, SUBOCUPADA CON 3 EJEMPLARES DE PALMERAS GENERANDO UNA ZONA MUY OSCURA , SE DENUNCIA EN EL SECTOR SECUENCIAS DE ROBO Y ACOSO. SE EXTRAEN UN EJEMPLAR DE PINDÓ Y EL DE PHOENIX, DEJANDO ASÍ UN SOLO EJEMPLAR DE PINDÓ DESPEJANDO LA ZONA Y LA PLANTERA.							

INSPECCION N°:		5557	
FECHA:	3/17/2023		
N°	3299	REF	-2
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
Maniana.			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16919187- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 12:47:08 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 12:47:09 -03'00'



															
		G.C.B.A.													
INSPECTOR:		TREJO MARIANA													
CALLE		EL REFRAN													
POSICIÓN OCUPADA		X		PLANTERA VACÍA				PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE							
UBICACIÓN DE PLANTERA															
Regular		X		Ochava				Fuera de alineación							
ESPECIE BOTANICA		PINDÓ - Syagrus romanzoffiana													
						Vigoroso		X							
Altura aproximada (m)		30		VITALIDAD		Seco									
DAP (cm)		9				Semiseco									
										ORIENTACIÓN INCLINACIÓN					
ENFERMEDADES												PLAGAS			
TAREA RECOMENDADA															
PODA				EXTRACCIÓN		X		CORTE DE RAÍCES							
NO CORRESPONDE TAREA															
INTERVENCIÓN DE PODA															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Ramas secas				Ramas bajas				Ramas exc							
Ramas Codominates				Tocones				Ramas que							
Ramas con mal ángulo de inserción								Ramas con							
Ramas que invaden espacio aéreo															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Reducir riesgo				Eliminar invasión				Eliminar int							
Formacion/correccion				Compensar inclinación											
TIPOS DE PODA															
Limpieza + 1 tipo de poda				Limpieza + 3 tipos de podas											
Limpieza + 2 tipos de podas				Poda de reducción en grandes eje											
ENCUADRE NORMATIVO															
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.								Mantener y conser							
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.															

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							X

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable	X			
		Posible				
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.				Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto				

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	OBSERVACIONES							
	PLANTERA ELEVADA EN OCHAVA, SUBOCUPADA CON 3 EJEMPLARES DE PALMERAS GENERANDO UNA ZONA MUY OSCURA , SE DENUNCIA EN EL SECTOR SECUENCIAS DE ROBO Y ACOSO. SE EXTRAEN UN EJEMPLAR DE PINDÓ Y EL DE PHOENIX, DEJANDO ASÍ UN SOLO EJEMPLAR DE PINDÓ DESPEJANDO LA ZONA Y LA PLANTERA.							

INSPECCION N°:		5558	
FECHA:	3/17/2023		
N°	3299	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	X
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		X
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Ranuras y/o despeje			
Árboles > 20 m de altura			
Cuidar el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
Maniana.			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16919187- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 12:48:25 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 12:48:26 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

GALLUCCI SEBASTIAN

CALLE

Blandengues

POSICIÓN OCUPADA

x

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

x

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

Platanus x acer

Altura aproximada (m)

25

VITALIDAD

Vigoroso

xx

DAP (cm)

120

Seco

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

No visibles

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

xx

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	x		TOCÓN		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de la copa superior	
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries en la copa	
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz			x		Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

		Improbable							
		Probable							
		Posible							
		Inminente	x						
		Insignificante							
		Menor							
		Significativa							
		Severa	x						
		ENCUADRE NORMATIVO							
		El árbol esté seco.						Para garantizar la seguridad	
		Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
		Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el							
		podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.							
		Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.							
		Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.							
		Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,							
		Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso							
		INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES							
		DEFECTOS DEL EJEMPLAR							
		Raíces agresivas que rompen la vereda						Copa desbalanceada	
		Ramas que invaden espacio aéreo						Daño de raíces a frentista	
		TIPO DE CORTE DE RAÍZ							
		Corte de Raices Superficial sin poda aérea						Corte de Raices P	
		Corte de Raices Superficial con poda aérea						Corte de Raices P	
		Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea						Corte de Raices S	
		Reparar, ampliar o achicar plantera						*Colocar las dimensiones finales d	
		M2 de vereda a reparar							
		ENCUADRE NORMATIVO							
		Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.						Por el trazado o mar	
		Mantener y conservar el arbolado público.							
		INTERVENCIÓN PLANTACIÓN							
		Especie a plantar						Reparar, ampliar o	
								*Colocar las dimensiones lineales	
		M2 de vereda a reparar							
		APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN							
		Extremo	x						
		Alto							

INSPECCION N°:		5565	
FECHA:		10 de abril 2023	
N°	1261	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
folia			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	xx
		Sin inclinación	
IÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		xx
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
No visibles			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

Fuste con espesor menor a 2,5 cm			
Fuste dañado por corte a más del 40% de la circunferencia del tronco			
Ramas secundarias : más del 40% de la circunferencia del fuste			
Fuste sin otros defectos importantes			
Pocas ramas quebradas/ rotas , tocones			
Cavidad muy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
Ramificación extensas desde fuste hacia ramas primarias			
Inclinación mayor a 45 ° con rotura de raíz			
Más del 40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16919187- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 12:49:40 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 12:49:40 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2021-15838710-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Viernes 21 de Mayo de 2021

Referencia: EX-2021-06684051- -GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2021-06684051-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2 oportunamente realizados, que todos los ejemplares insepccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **ALTA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- ESTEBAN DE LUCA 2280+1.- Acta 4438

Artículo 2°.-Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2021.05.21 13:59:59 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.05.21 14:00:02 -03'00'

R:1
P:1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EE-2021-06684051- ESTEBAN DE LUCA 2280+1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.02.25 12:13:55 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2021.02.25 12:13:55 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-17076783-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Miércoles 3 de Mayo de 2023

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16894077- - GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13 y 55/GCBA/14, el expediente **EX-2023-16894077-GCABA-COMUNA4**.

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto n° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley n° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección obrantes en este expediente en los órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 oportunamente realizados, que todos los ejemplares insepccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad **EMERGENCIA**.

Recurriendo a la ley de arbolado urbano N° 3263 incisos a), b) y c) resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10, días tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada ley.

Que la Ley n.° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto, corresponde efectuar la extraccion de

los ejemplares cuyas inspecciones obran en los ordenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley n°1.777 y el Decreto n°166/13,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N°4

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase la extracción de los ejemplares inspeccionados según ordenes 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente expediente, ubicados en las siguientes direcciones:

- VALLE, J.J., GRAL. DIV. 2949.- Acta 5537
- TILCARA 2919.- Acta 5536
- VALLE, J.J., GRAL. DIV. 2975 -2.- Acta 5535
- ARAOZ de la MADRID 1953.- Acta 5534
- ARAOZ de la MADRID 865.- Acta 5533
- ARAOZ de la MADRID 735 -1.- Acta 5532
- ARAOZ de la MADRID 1408 FTE.- Acta 5531
- VELEZ SANSFIELD 1160.- Acta 5530
- CHUBUT 1372.- Acta 5529
- SAN ANTONIO 459.- Acta 5528

Artículo 2°.- Encomiéndase a la Empresa Ecología Urbana S.R.L, CUIT N° 30-68725648-0 realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido, archívese.-

Digitally signed by Ignacio Alvarez
Date: 2023.05.03 11:05:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Alvarez
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 4
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.03 11:05:14 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:

SABRINA INÉS GORRETTA

CALLE

SAN ANTONIO

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

LAGESTROEMIA INDICA

Altura aproximada (m)

1.5

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

Semiseco

X

DAP (cm)

3

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

NO VISIBLES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exci

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar inte

Formacion/correccion

Compensar inclinacion

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes ejem

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL

TOCÓN

CEPA

DEFECTOS DEL EJEMPLAR:

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es

Pared remanente de

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos

Defecto/s que afectan al árbol

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

Raíces estranguladas del tronco

Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.

Árbol muerto en pie

Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas

Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones

Descomposición de partes superiores

Grietas

Pared remanente escasa

Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol

Grietas o caries externas

Decaimiento generalizado

Inclinación del árbol

Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Daños de más del

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable		POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable	X	
	Posible		
	Inminente		
CONSECUENCIAS	Insignificante	X	
	Menor		
	Significativa		
	Severa		

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. ☒ Para garantizar la seguridad del árbol, se debe realizar el corte de la copa y las raíces para garantizar la seguridad.

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1074 de 2015, se debe extraer o talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando sea necesario para el mantenimiento de la vereda.

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vereda.

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda		Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo		Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea		Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea		Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea		Corte de Raíces Profundas
Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales de la plantera
M2 de vereda a reparar		

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.		Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.
Mantener y conservar el arbolado público.		

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar		Reparar, ampliar o achicar plantera
M2 de vereda a reparar		*Colocar las dimensiones lineales de la plantera

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	
Alto	

RIESGO	Moderado		PRIOR	
	Bajo	X		
	Sin riesgo			
<u>OBSERVACIONES</u>				

5528

5528

13/3/2023

13/3/2023

459

459

- Crespón

X	

□ □ □ □ □

NO VISIBLES

15/05/2014

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

doras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR

X

	Muy bajo	
Grado de	Bajo	X
Grado de	Medio	
Grado de	Alto	
Grado de las personas y/o bienes.		
De acuerdo al artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá		
constituyendo un obstáculo.		
de acuerdo con los requerimientos de		
correspondiente.		
Profunda sin poda aérea		
Profunda con poda aérea		
Superficial y profunda con poda aérea		
En la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en		
Mantenimiento de un servicio público.		
Reducir plantera		
En los finales de la plantera, se debe cargar el perímetro expresado en metros		
	Muy alta	
	Alta	

PRIDAD	Media	
	Baja	X
	Sin prioridad	



Lic. Sabrina I. Gorretta
Insp. Arbolado - C4
DNI. 31.453.704

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16894077- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:40:38 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:40:39 -03'00'



G.C.B.A.

INSPECTOR:	SABRINA INÉS GORRETTA			
CALLE	CHUBUT			
POSICIÓN OCUPADA	☒	PLANTERA VACÍA	☐	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE
UBICACIÓN DE PLANTERA				
Regular	☒	Ochava	☐	Fuera de alineación
ESPECIE BOTANICA	NO DETERMINA			
Altura aproximada (m)	2.5	VITALIDAD	Vigoroso	☐
DAP (cm)	7		Seco	☒
			Semiseco	☐
				ORIENTAC INCLIN
ENFERMEDADES	NO VISIBLES			PLAGAS
TAREA RECOMENDADA				
PODA	☐	EXTRACCIÓN	☒	CORTE DE RAÍCES
NO CORRESPONDE TAREA	☐			
INTERVENCIÓN DE PODA				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS				
Ramas secas		Ramas bajas		Ramas exci
Ramas Codominates		Tocones		Ramas que
Ramas con mal ángulo de inserción			Ramas con	
Ramas que invaden espacio aéreo				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS				
Reducir riesgo		Eliminar invasión		Eliminar inte
Formacion/correccion		Compensar inclinacion		
TIPOS DE PODA				
Limpieza + 1 tipo de poda			Limpieza + 3 tipos de podas	
Limpieza + 2 tipos de podas			Poda de reducción en grandes ejem	
ENCUADRE NORMATIVO				
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Mantener y conser	
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.				

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN

ARBOL

TOCÓN

CEPA

DEFECTOS DEL EJEMPLAR:

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es

Pared remanente de

Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos

Defecto/s que afectan al árbol

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

Raíces estranguladas del tronco

Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.

Árbol muerto en pie

Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas

Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones

Descomposición de partes superiores

Grietas

Pared remanente escasa

Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol

Grietas o caries externas

Decaimiento generalizado

Inclinación del árbol

Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Daños de más del

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable		POSIBILIDAD DE IMPACTO
	Probable		
	Posible		
	Inminente		
CONSECUENCIAS	Insignificante		
	Menor		
	Significativa		
	Severa		

ENCUADRE NORMATIVO

El árbol esté seco. ☒ Para garantizar la seguridad.

Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.

Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Planeamiento Urbano, se podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, cuando su presencia presente riesgo para la seguridad.

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con el estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso de la vía pública.

INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES

DEFECTOS DEL EJEMPLAR

Raíces agresivas que rompen la vereda		Copa desbalanceada
Ramas que invaden espacio aéreo		Daño de raíces a frentista

TIPO DE CORTE DE RAÍZ

Corte de Raíces Superficial sin poda aérea		Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial con poda aérea		Corte de Raíces Profundas
Corte de Raíces Superficial y profunda sin poda aérea		Corte de Raíces Profundas
Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales de la plantera
M2 de vereda a reparar		L64

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.		Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.
Mantener y conservar el arbolado público.		

INTERVENCIÓN PLANTACIÓN

Especie a plantar		Reparar, ampliar o achicar plantera
M2 de vereda a reparar		*Colocar las dimensiones lineales de la plantera

APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN

Extremo	
Alto	

RIESGO	Moderado	X	PRIOR	
	Bajo			
	Sin riesgo			
<u>OBSERVACIONES</u>				

INSPECCION N°:		5529
FECHA:		13/3/2023
N°	1372	REF
	UBICACIÓN INEXISTENTE	
BLE		
INCLINACIÓN	Menor a 45°	
	Mayor a 45°	
	Sin inclinación	X
IÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle	
	Hacia la propiedad	
	Hacia la vereda	
NO VISIBLES		
	PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas		
bradas y/o fisuradas		
cavidades, tumores y/o canchros		
erferencia/despeje		
iplares > 20 m de altura		
var el arbolado público.		

espesor menor a 2,5 cm

te a más del 40% de la circunferencia del

doras : más del 40% de la circunferencia

e, sin otros defectos importantes

nsas ramas quebradas/ rotas , tocones

uy avanzada del tronco o cavidad/es

Fuste dividido en dos partes

tensas desde fuste hacia ramas primarias

ol mayor a 45 ° con rotura de raíz

40% de raíces en su RCR

X

11/11/2019

□

NAME

presado e

--

Cargar el perímetro expresado en metros

11/11/2019

X

PRIDAD	Media	
	Baja	
	Sin prioridad	



Lic. Sabrina I. Gorretta
Insp. Arbolado - C4
DNI. 31.453.704

|



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16894077- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:41:51 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:41:51 -03'00'



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

															
		G.C.B.A.													
INSPECTOR:		Belén Alegre													
CALLE		ARAOZ DE LA MADRID													
POSICIÓN OCUPADA		☒				PLANTERA VACÍA		☐				PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE			
UBICACIÓN DE PLANTERA															
Regular		☒				Ochava		☐				Fuera de alineación			
ESPECIE BOTANICA		FRESNO - <i>Fraxinus</i>													
								Vigoroso		☐					
Altura aproximada (m)		6				VITALIDAD		Seco		☒					
DAP (cm)		20						Semiseco		☐					
												ORIENTACIÓN			
												INCLINACIÓN			
ENFERMEDADES		NO VISIBLES										PLAGAS			
TAREA RECOMENDADA															
PODA		☐				EXTRACCIÓN		☒				CORTE DE RAÍCES			
NO CORRESPONDE TAREA		☐													
INTERVENCIÓN DE PODA															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Ramas secas		☐				Ramas bajas		☐				Ramas exc...			
Ramas Codominates		☐				Tocones		☐				Ramas que...			
Ramas con mal ángulo de inserción												Ramas con...			
Ramas que invaden espacio aéreo															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Reducir riesgo		☐				Eliminar invasión		☐				Eliminar int...			
Formacion/correccion		☐				Compensar inclinación		☐							
TIPOS DE PODA															
Limpieza + 1 tipo de poda												Limpieza + 3 tipos de podas			
Limpieza + 2 tipos de podas												Poda de reducción en grandes eje			
ENCUADRE NORMATIVO															
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.												Mantener y conser...			
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.															


	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL			TOCÓN	X		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de		
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol		
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o podridas del tronco		
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie		
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores		
	Grietas		Pared remanente escasa					
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries externas		
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol		
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%		
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

[illegible]

INSPECCION N°:		5531	
FECHA:	3/13/2023		
N°	1408	REF	fte
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
s sp -			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
IÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLES			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

PRIORITY	Alta		
	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
ado lineal. Se recomienda su extracción.			
Inspector de arbolado C04 Andrea Belén Alegre DNI 36238662			
			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16894077- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:43:53 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:43:54 -03'00'



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

															
		G.C.B.A.													
INSPECTOR:		Belén Alegre													
CALLE		ARAOZ DE LA MADRID													
POSICIÓN OCUPADA		☒				PLANTERA VACÍA		☐				PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE			
UBICACIÓN DE PLANTERA															
Regular		☒				Ochava		☐				Fuera de alineación			
ESPECIE BOTANICA		Fresno - <i>Fraxinus</i>													
								Vigoroso		☐					
Altura aproximada (m)		6				VITALIDAD		Seco		☒					
DAP (cm)		20						Semiseco		☐					
												ORIENTACIÓN INCLINACIÓN			
ENFERMEDADES		NO VISIBLES										PLAGAS			
TAREA RECOMENDADA															
PODA		☐				EXTRACCIÓN		☒				CORTE DE RAÍCES			
NO CORRESPONDE TAREA		☐													
INTERVENCIÓN DE PODA															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Ramas secas						Ramas bajas						Ramas exc...			
Ramas Codominates						Tocones						Ramas que			
Ramas con mal ángulo de inserción												Ramas con			
Ramas que invaden espacio aéreo															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Reducir riesgo						Eliminar invasión						Eliminar int			
Formacion/correccion						Compensar inclinación									
TIPOS DE PODA															
Limpieza + 1 tipo de poda												Limpieza + 3 tipos de podas			
Limpieza + 2 tipos de podas												Poda de reducción en grandes eje			
ENCUADRE NORMATIVO															
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.												Mantener y conser			
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.															

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de		
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol		
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o podridas del tronco		
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie		
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores		
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries externas		
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol		
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%		
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							


[illegible]

[illegible]

INSPECCION N°:		5532	
FECHA:	3/13/2023		
N°	735	REF	.-1
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
s sp-			
		Menor a 45°	x
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	
IÓN DE LA ACIÓN	Hacia la calle		x
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLES			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

Fuste con espesor menor a 2,5 cm			
Fuste con diámetro mayor o igual al 40% de la circunferencia del tronco			
Ramas secundarias : más del 40% de la circunferencia del fuste			
Fuste sin otros defectos importantes			X
Fuste con ramas gruesas quebradas/ rotas , tocones			
Fuste con cavidad/es muy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
Fuste con raíces adventicias desde fuste hacia ramas primarias			
Fuste inclinado al mayor a 45 ° con rotura de raíz			
Más del 40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Alta		X
	Media		
	Baja		
	Sin prioridad		
se recomienda su extracción con prioridad y riesgo 1/1			
Inspector de arbolado C04 Andrea Belén Alegre DNI 36238662			
			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16894077- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:44:49 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:44:50 -03'00'



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

															
		G.C.B.A.													
INSPECTOR:		Belén Alegre													
CALLE		ARAOZ DE LA MADRID													
POSICIÓN OCUPADA		☒				PLANTERA VACÍA		☐				PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE			
UBICACIÓN DE PLANTERA															
Regular		☒				Ochava		☐				Fuera de alineación			
ESPECIE BOTANICA		NN													
								Vigoroso		☐					
Altura aproximada (m)		1				VITALIDAD		Seco		☒					
DAP (cm)		20						Semiseco		☐					
												ORIENTACIÓN INCLINACIÓN			
ENFERMEDADES		NO VISIBLES										PLAGAS			
TAREA RECOMENDADA															
PODA		☐				EXTRACCIÓN		☒				CORTE DE RAÍCES			
NO CORRESPONDE TAREA		☐													
INTERVENCIÓN DE PODA															
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Ramas secas		☐				Ramas bajas		☐				Ramas exc...			
Ramas Codominates		☐				Tocones		☐				Ramas que...			
Ramas con mal ángulo de inserción		☐										Ramas con...			
Ramas que invaden espacio aéreo		☐													
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS															
Reducir riesgo		☐				Eliminar invasión		☐				Eliminar int...			
Formacion/correccion		☐				Compensar inclinación		☐							
TIPOS DE PODA															
Limpieza + 1 tipo de poda		☐										Limpieza + 3 tipos de podas			
Limpieza + 2 tipos de podas		☐										Poda de reducción en grandes eje			
ENCUADRE NORMATIVO															
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.		☐										Mantener y conser...			
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.		☐													


	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL			TOCÓN	X		CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es					Pared remanente de		
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					Defecto/s que afecten al árbol		
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					Raíces estranguladas o podridas del tronco		
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					Árbol muerto en pie		
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries externas							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones					Descomposición de ramas superiores		
	Grietas		Pared remanente escasa					
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					Grietas o caries externas		
	Decaimiento generalizado					Inclinación del árbol		
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					Daños de más del 40%		
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

[illegible]

INSPECCION N°:		5533	
FECHA:	3/13/2023		
N°	865	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
DIRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLES			
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Ranuras y/o despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Mantenimiento del arbolado público.			

[illegible]

[illegible]

PRIORITY	Alta		
	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
ado lineal. Se recomienda su extracción.			
Inspector de arbolado C04 Andrea Belén Alegre DNI 36238662			
			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16894077- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:45:53 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:45:54 -03'00'

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				X		Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa			X	
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				X		Grietas o caries extensas	
	Decaimiento generalizado						Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

[illegible]

	RIESGO	Alto					PRIOR
		Moderado		X			
		Bajo					
		Sin riesgo					
	<u>OBSERVACIONES</u>						

Ejemplar que

Presenta griet


Ademas de un

Se recomiend

INSPECCION N°:		5534	
FECHA:	3/13/2023		
N°	1953	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
s sp -			
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
NO VISIBLES			
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o cancos			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

Fuste con espesor menor a 2,5 cm			
Fuste con corte a más del 40% de la circunferencia del tronco			X
Fuste con ramas secundarias : más del 40% de la circunferencia del tronco			
Fuste con defectos importantes, sin otros defectos importantes			
Fuste con ramas débiles o ramitas quebradas/ rotas , tocones			
Fuste con cavidad/es muy avanzada del tronco o cavidad/es			x
Fuste dividido en dos partes			
Fuste con ramas débiles desde fuste hacia ramas primarias			
Fuste con inclinación mayor a 45 ° con rotura de raíz			
Fuste con menos del 40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Alta		
	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
was descopado y posteriormente brotó. as en fuste y descortezamiento, ahuecamiento longitudinal a su extracción. Inspector de arbolado C04 Andrea Belén Alegre DNI 36238662 			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16894077- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:47:03 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:47:04 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

TREJO MARIANA

CALLE

VALLE, J.J., GRAL. DIV.

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

FRESNO - Fraxinus sp

Altura aproximada (m)

2.5

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

20

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA	
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de	
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol	
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco	
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie	
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz							
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de ramas superiores	
	Grietas			Pared remanente escasa				
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza	
	Decaimiento generalizado					X	Inclinación del árbol	
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%	
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos							

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable	x			
		Posible				
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor	x			
		Significativa				
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	x			Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto				

[illegible]

INSPECCION N°:		5535	
FECHA:	3/13/2023		
N°	2975	REF	-2
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchales			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
loras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

Prioridad	Media		
	Baja		X
	Sin prioridad		
Firma		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16894077- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:48:16 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:48:17 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:

TREJO MARIANA

CALLE

TILCARA

POSICIÓN OCUPADA

X

PLANTERA
VACÍAPLANTERA
CERRADA/CEMENT
ADA/INEXISTENTE

UBICACIÓN DE PLANTERA

Regular

X

Ochava

Fuera de alineación

ESPECIE BOTANICA

CEIBO - Erythrina crista-galli

Altura aproximada (m)

6

VITALIDAD

Vigoroso

Seco

X

DAP (cm)

35

Semiseco

ORIENTAC
INCLIN

ENFERMEDADES

PLAGAS

TAREA RECOMENDADA

PODA

EXTRACCIÓN

X

CORTE DE RAÍCES

NO CORRESPONDE TAREA

INTERVENCIÓN DE PODA

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Ramas secas

Ramas bajas

Ramas exc

Ramas Codominates

Tocones

Ramas que

Ramas con mal ángulo de inserción

Ramas con

Ramas que invaden espacio aéreo

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

Reducir riesgo

Eliminar invasión

Eliminar int

Formacion/correccion

Compensar inclinación

TIPOS DE PODA

Limpieza + 1 tipo de poda

Limpieza + 3 tipos de podas

Limpieza + 2 tipos de podas

Poda de reducción en grandes eje

ENCUADRE NORMATIVO

Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.

Mantener y conser

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN							
ARBOL	☒		TOCÓN	☐		CEPA	☐
DEFECTOS DEL EJEMPLAR:							
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es				☐		Pared remanente de	
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				☐		Defecto/s que afecten al árbol	
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición				☐		Raíces estranguladas o pudrición del tronco	
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.				☐		Árbol muerto en pie	
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas							
Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones				☐		Descomposición de ramas superiores	
Grietas	☐		Pared remanente escasa	☐			
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol				☐		Grietas o caries extensas	
Decaimiento generalizado				☒		Inclinación del árbol	
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz				☐		Daños de más del 40%	
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos				☐			

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable	X			
		Posible				
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X			Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto				

	RIESGO	Moderado	X					PRIOR
		Bajo						
		Sin riesgo						
	<u>OBSERVACIONES</u>							
	N° RECLAMO S00018598/23							

INSPECCION N°:		5536	
FECHA:	3/13/2023		
N°	2919	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	X
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	
DIRECCIÓN DE LA PLANTACIÓN	Hacia la calle		X
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
Ranuras y/o cruzadas			
Ranuras y/o fisuradas			
Cavidades, tumores y/o canchales			
Preferencia/despeje			
Ejemplares > 20 m de altura			
Preservar el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
doras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

PRIORITY	Media		X
	Baja		
	Sin prioridad		
			
		<u>41913010</u>	
FIRMA		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16894077- - GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:49:23 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:49:24 -03'00'



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECTOR:	TREJO MARIANA				
CALLE	VALLE, J.J., GRAL. DIV.				
POSICIÓN OCUPADA	☒	PLANTERA VACÍA	☐	PLANTERA CERRADA/CEMENTADA/INEXISTENTE	
UBICACIÓN DE PLANTERA					
Regular	☒	Ochava	☐	Fuera de alineación	
ESPECIE BOTANICA	PARÁISO - Melia azedarach				
Altura aproximada (m)	9	VITALIDAD	Vigoroso	☐	
DAP (cm)	40		Seco	☒	
			Semiseco	☐	
					ORIENTACIÓN INCLINACIÓN
ENFERMEDADES					PLAGAS
TAREA RECOMENDADA					
PODA	☐	EXTRACCIÓN	☒	CORTE DE RAÍCES	
NO CORRESPONDE TAREA	☐				
INTERVENCIÓN DE PODA					
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Ramas secas	☐	Ramas bajas	☐	Ramas exc...	
Ramas Codominates	☐	Tocones	☐	Ramas que	
Ramas con mal ángulo de inserción	☐			Ramas con	
Ramas que invaden espacio aéreo	☐				
DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS					
Reducir riesgo	☐	Eliminar invasión	☐	Eliminar int	
Formacion/correccion	☐	Compensar inclinación	☐		
TIPOS DE PODA					
Limpieza + 1 tipo de poda	☐	Limpieza + 3 tipos de podas			
Limpieza + 2 tipos de podas	☐	Poda de reducción en grandes eje			
ENCUADRE NORMATIVO					
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.	☐	Mantener y conser			
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.	☐				

	INTERVENCIÓN DE EXTRACCIÓN						
	ARBOL	X		TOCÓN			CEPA
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR:						
	Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es						Pared remanente de
	Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos						Defecto/s que afecten al árbol
	Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición						Raíces estranguladas o podridas del tronco
	Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.						Árbol muerto en pie
	Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries en la raíz						
	Obstrucción total de señales de tránsito / luces o intersecciones						Descomposición de la copa superior
	Grietas			Pared remanente escasa			
	Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						Grietas o caries en la corteza
	Decaimiento generalizado			X			Inclinación del árbol
	Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz						Daños de más del 40%
	Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						

	PROBABILIDAD DE FALLO	Improbable				POSIBIL IMPA
		Probable				
		Posible	X			
		Inminente				
	CONSECUENCIAS	Insignificante				
		Menor				
		Significativa	X			
		Severa				
	ENCUADRE NORMATIVO					
	El árbol esté seco.	X			Para garantizar la segurid	
	Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
	Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
	Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas.					
	Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
	Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda,					
	Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cun estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso					
	INTERVENCIÓN CORTE DE RAÍCES					
	DEFECTOS DEL EJEMPLAR					
	Raíces agresivas que rompen la vereda			Copa desbalanceada		
	Ramas que invaden espacio aéreo			Daño de raíces a frentista		
	TIPO DE CORTE DE RAÍZ					
	Corte de Raices Superficial sin poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial con poda aérea			Corte de Raices P		
	Corte de Raices Superficial y profunda sin poda aérea			Corte de Raices S		
	Reparar, ampliar o achicar plantera		*Colocar las dimensiones finales d			
	M2 de vereda a reparar					
	ENCUADRE NORMATIVO					
	Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			Por el trazado o mar		
	Mantener y conservar el arbolado público.					
	INTERVENCIÓN PLANTACIÓN					
	Especie a plantar			Reparar, ampliar o		
				*Colocar las dimensiones lineales		
	M2 de vereda a reparar					
	APARTADO PARA INTERVENCIÓN CR/EXTRACCIÓN					
		Extremo				
		Alto	X			

	RIESGO	Moderado					PRIOR
		Bajo					
		Sin riesgo					
	OBSERVACIONES						
							

INSPECCION N°:		5537	
FECHA:	3/13/2023		
N°	2949	REF	
		UBICACIÓN INEXISTENTE	
		Menor a 45°	
INCLINACIÓN		Mayor a 45°	
		Sin inclinación	X
CIÓN DE LA CIÓN	Hacia la calle		
	Hacia la propiedad		
	Hacia la vereda		
		PLANTACIÓN	
esivas y/o cruzadas			
bradas y/o fisuradas			
cavidades, tumores y/o canchros			
erferencia/despeje			
mplares > 20 m de altura			
var el arbolado público.			

espesor menor a 2,5 cm			
te a más del 40% de la circunferencia del			X
doras : más del 40% de la circunferencia			
e, sin otros defectos importantes			X
ensas ramas quebradas/ rotas , tocones			
uy avanzada del tronco o cavidad/es			
Fuste dividido en dos partes			
ntensas desde fuste hacia ramas primarias			
bl mayor a 45 °			
40% de raíces en su RCR			

[illegible]

[illegible]



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2023-16894077- -
GCABA-COMUNA4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:50:17 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.05.02 11:50:18 -03'00'