



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Autorización de extracciones (EX-2023- 00502616-GCABA-COMUNA 5)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777, N° 3.263 y N° 6.292 (textos consolidados por la Ley N° 6.588), los Decretos N° 166/13, N° 110/20, N° 277/22 y 465/22, el expediente electrónico N° 2023-00502616-GCABA-COMUNA5 y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.588), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la citada Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21, que serán ejercidas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, conforme las responsabilidades primarias y objetivos asignados a cada área mencionada;

Que por Decreto N° 277/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que por Decreto N° 465/22 se modificó nuevamente la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, creándose la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial, transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias, a la citada Unidad creada por el mentado Decreto, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que, la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.588) prevé en su

artículo 15, que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados en el tercer párrafo del considerando, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.588), a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g);

Que por el EX-2019-05616922-GCABA-DGCCOM, tramitó la Licitación Pública N° 156/SIGAF/19 que tiene por objeto la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;

Que, por Resolución N° 345-SECAYGC/19, se adjudicó en el renglón N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0) por el plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir del 1° de noviembre de 2019, fecha en la cual marca el inicio de la prestación del servicio, fijados en el Acta firmada ese mismo día;

Que, mediante Resolución N° 30-SECAYGC/21, se prorrogó el plazo establecido en la Resolución N° 345-SECAYGC/19 por el término de DOCE (12) meses a la empresa INDALTEC S. A. (CUIT 30-65098860-0), para continuar con la prestación del servicio a la Comuna N° 5, adjudicado en el renglón N° 5;

Que, la Resolución N° 441-SECAGC/22, se prorrogó el plazo establecido en la Resolución N° 345-SECAYGC/19 por el término de DOCE (12) meses a la empresa INDALTEC S. A. (CUIT 30-65098860-0), para continuar con la prestación del servicio a la Comuna N° 5, hasta el 1 de noviembre de 2023;

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las arterias determinadas en los Anexos I (IF-2023-31176016-GCABA-COMUNA5), II (IF-2023-31175016-GCABA-COMUNA5), III (IF-2023-31215365-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2023-29759226-GCABA-COMUNA5); V (IF-2023-31779210-GCABA-COMUNA5), VI (IF-2023-33229787-GCABA-COMUNA5), VII (IF-2023-31440838-GCABA-COMUNA5), VIII (IF-2023-31177600-GCABA-COMUNA5), IX (IF-2023-30997994-GCABA-COMUNA5), X (IF-2023-31780723-GCABA-COMUNA5), XI (IF-2023-32537374-GCABA-COMUNA5), XII (IF-2023-30997164-GCABA-COMUNA5), XIII (IF-2023-30998411-GCABA-COMUNA5), XIV (IF-2023-33322230-GCABA-COMUNA5) y XV (IF-2023-30997587-GCABA-COMUNA5),

Que la presente, se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.588);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorícese las extracciones de los ejemplares indicados en los Anexos I (IF-2023-31176016-GCABA-COMUNA5), II (IF-2023-31175016-GCABA-COMUNA5), III (IF-2023-31215365-GCABA-COMUNA5), IV (IF-2023-29759226-GCABA-COMUNA5); V (IF-2023-31779210-GCABA-COMUNA5), VI (IF-2023-33229787-GCABA-COMUNA5), VII (IF-2023-31440838-GCABA-COMUNA5), VIII (IF-2023-31177600-GCABA-COMUNA5), IX (IF-2023-30997994-GCABA-COMUNA5), X (IF-2023-31780723-GCABA-COMUNA5), XI (IF-2023-32537374-GCABA-

COMUNA5), XII (IF-2023- 30997164-GCABA-COMUNA5), XIII (IF-2023- 30998411-GCABA-COMUNA5), XIV (IF-2023- 33322230-GCABA-COMUNA5) y XV (IF-2023- 30997587-GCABA-COMUNA5), que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

1. BILLINGHURST 541 LD (Conf. Anexo I).
2. BILLINGHURST 706 (Conf. Anexo II).
3. BOEDO 271 (Conf. Anexo III).
4. BULNES 237 (Conf. Anexo IV).
5. CASTRO 1327 (Conf. Anexo V).
6. GUARDIA VIEJA 3924 LA (Conf. Anexo VI).
7. HUMAHUACA 3924 LA (Conf. Anexo VII).
8. MARIO BRAVO 304 F/LD (Conf. Anexo VIII).
9. MARIO BRAVO 473 +10 (Conf. Anexo IX).
10. MUÑIZ 1210 (Conf. Anexo X).
11. POTOSI 3957 (Conf. Anexo XI).
12. RAUCH 3930 (Conf. Anexo XII).
13. SANCHEZ BUSTAMANTE 242 (COMISARIA 2) (Conf. Anexo XIII).
14. SANCHEZ DE LORIA 1001 12+ (Conf. Anexo XIV).
15. SARMIENTO 4686 (Conf. Anexo XV).

Artículo 2°. – Encomiéndase a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 156/SIGAF/19, la extracción de los ejemplares mencionados en el artículo 1° de la presente.

Artículo 3°. - Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, dependiente de la Unidad de Proyección Federal y Desarrollo Territorial de la Jefatura de Gobierno. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	18/08/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Billinghurst
N°	541 LD
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	3,2
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	ENTRADA VEHICULAR
-	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Acer buergerianum

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	4
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	X
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCION	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Arbol seco, reemplazar.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Billingham 541 LD

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	18/08/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Billinghurst
N°	706
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-	-	DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-	-	ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO	-	-	LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA	2,8	-	CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA	-	X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Paraíso

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	9	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	60

INCLINACION: SI

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	X

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	X
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				X
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	X
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Arbol seco, reemplazar.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Billingham 706

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	8/18/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Boedo
N°	271
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Platanus x acerifolia

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO	x	

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	9	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		50

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

x DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				Profundo
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				x
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES		x	x	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPOSOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS	
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	Cancros
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	
	QUEBRADAS/FISURADAS	
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	
	CODOMINANCIAS	
	TOCONES	
	BAJAS	
	CON MAL ANGULO DE INSERCION	
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	
	DE COLORACION ANORMAL	
	CON SIGNOS DE INSECTOS	
	CON MANCHAS FOLIARES	
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	Parcial

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	x
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Árbol con cavidades en base y fuste. Presencia de cancos. Parece haber sido descopado hace mucho tiempo. Se recomienda su extracción

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Julio Cesar	APELLIDO	Frateschi	DNI	37988931
--------	-------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION BOEDO 271

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	07/08/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Bulnes
N°	237
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	2,8
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	ENTRADA VEHICULAR
-	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
-	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fresno

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	-
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	13	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	42

INCLINACION: -

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				-
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	-
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	-

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Ejemplar caído, embestido por un vehículo de gran porte. Retiro

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Bulnes 237

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	17-08-2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Castro
N°	1327
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA			DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR			ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO			LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA			CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA			PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Ligustro

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	4	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		15

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
	CHORREADOS	
	CODOMINACIAS	

FUSTE	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
ORIFICIOS		FIJACIONES			
FUSTES C/PINTURAS		CARTELES			
PLANTERA C/CEMENTO		GOLPES			

RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN				
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO				

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	
--	--

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Sacar arbol caido sobre auto.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	María Celeste	APELLIDO	Fernandez	DNI	34828759
--------	---------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla emergencia Castro 1327

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	01/09/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Guardia Vieja
N°	3924 (LA)
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-	-	DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-	-	ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO	-	-	LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA	-	-	CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA	-	X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fresno

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	-
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	11	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	22

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				-
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	-
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	-

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Arbol caído

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Guardia Vieja 3924 LA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	22/08/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Humahuaca
N°	3924 LA
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-	-	DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-	-	ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO	-	-	LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA	3,2	-	CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA	-	X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fresno

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	-
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	11	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	22

INCLINACION: -

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				-
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	-
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	-

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Retiro de árbol caído. Reemplazar.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Humahuaca 3924 LA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	17/08/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Mario Bravo
N°	304 F/LD
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	2,4
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	ENTRADA VEHICULAR
-	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Ligustrina

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	-
ARBOL SEMISECO	X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	6	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	13

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	X
DESCOPADO	-

-	DESCOPADO Y BROTADO
---	---------------------

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				X
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				1
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	X
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	X
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	X
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Arbusto semiseco, con duramen expuesto atacado con taladrillo. Copa desbalanceada. Caries en ramas de la copa y parte del fuste. Pared remanente delgada. Reemplazar.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Mario Bravo 304 (F/LD)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	17/08/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Mario Bravo
N°	473 (+10)
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	2,8
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	ENTRADA VEHICULAR
-	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Pindó. Palmera

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	4	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	22

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	-
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCION	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA


TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Esquina Corrientes. Palmera seca. Reemplazar

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Mario Bravo 473 (+10)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	17-08-2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Muñiz
N°	1210
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA			DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR			ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO			LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA			CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA			PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Tecoma

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	8	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		25

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO	
	CHORREADOS	
	CODOMINACIAS	

FUSTE	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCION				
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO				

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Extraer ejemplar descalzado en la tormenta.

DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maria Celeste	APELLIDO	Fernandez	DNI	34828759
--------	---------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla emergencia Muñiz 1210

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	30/08/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Potosí
N°	3957
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	X
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	-
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	ENTRADA VEHICULAR
-	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fresno

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	-
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	9	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	33

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				X
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				X
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	X	-	-	
	GRANDES	-	-	X	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	X

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	X
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	X
	QUEBRADAS/FISURADAS	X
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	-

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Ejemplar con ramas quebradas, podredumbre en tronco, cavidad en la base de la copa, golpes. Mal estado general. Reemplazar.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Potosí 3957

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	17/08/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Rauch
N°	3930
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-	-	DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-	-	ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO	-	-	LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA	2,8	-	CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA	-	X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Bahuinia forticata

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	-
ARBOL SEMISECO	X

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	5	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	12

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	X
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				X
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				1,5
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	X
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	-
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	X
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	-

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Arbol que presenta duramen expuesto, con signos de ataque de taladrillo, caries longitudinal en todo el fuste, copa desbalanceada. Reemplazar

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Rauch 3930

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	17/08/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Sánchez de Bustamante
N°	242
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-	-	DEMOLICION
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-	-	ENTRADA VEHICULAR
TENDIDO AEREO	-	-	LOCAL COMERCIAL
ANCHO VEREDA	3,2	-	CANTERO ELEVADO
PLANTERA REDUCIDA	-	X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Palto

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	10	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	45

INCLINACION: SI

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	X

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	X
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	X
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				X
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	X
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	-
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Gran ejemplar seco. Reemplazar.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Sánchez de Bustamante 242

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	17-08-2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Sanchez de Ioria
N°	1001 12+
COMUNA N°	

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	
TENDIDO AEREO	
ANCHO VEREDA	
PLANTERA REDUCIDA	

	DEMOLICION
	ENTRADA VEHICULAR
	LOCAL COMERCIAL
	CANTERO ELEVADO
	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Fresno

PLANTERA VACIA	
PLANTERA CEMENTADA	
PLANTERA INEXISTENTE	

ARBOL SECO		
ARBOL SEMISECO		

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	6	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP		10

INCLINACION: SI/NO

MAYOR A 45°	
MENOR A 45°	

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	
HACIA LA PROPIEDAD	
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	

COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				
	CHORREADOS				
	CODOMINACIAS				
	SIGNOS DE TALADRO				
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS				
	GRANDES				
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS			PASACALLES	
	ORIFICIOS			FIJACIONES	
	FUSTES C/PINTURAS			CARTELES	
	PLANTERA C/CEMENTO			GOLPES	

RAIZ	EXPUESTAS				
	LEVANTA LA VEREDA (M2)				
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD				

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS				
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS				
	QUEBRADAS/FISURADAS				
	EXCESIVAS/ CRUZADAS				
	CODOMINANCIAS				
	TOCONES				
	BAJAS				
	CON MAL ANGULO DE INSERCION				
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO				

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES				
	DE COLORACION ANORMAL				
	CON SIGNOS DE INSECTOS				
	CON MANCHAS FOLIARES				
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA

TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	
TRATAMIENTO SANITARIO:	

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Retiro de arbol caido en tormenta.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maria Celeste	APELLIDO	Fernandez	DNI	34828759
--------	---------------	----------	-----------	-----	----------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla extracción Sanchez de Loria 1001 12+

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
COMUNA N° 5 (BOEDO-ALMAGRO)

INSPECCION N°

TIPO DE ACTUACION:	
N° DE ACTUACION:	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	17/08/2023

UBICACION DEL ARBOL

CALLE	Sarmiento
N°	4686
COMUNA N°	5

ENTORNO

FRENTE DE OBRA	-
FRENTE ENTRADA VEHICULAR	-
TENDIDO AEREO	-
ANCHO VEREDA	2,6
PLANTERA REDUCIDA	-

-	DEMOLICION
-	ENTRADA VEHICULAR
-	LOCAL COMERCIAL
-	CANTERO ELEVADO
X	PLANTACION A NIVEL

ESPECIE BOTANICA

Phoenix canariensis

PLANTERA VACIA	-
PLANTERA CEMENTADA	-
PLANTERA INEXISTENTE	-

ARBOL SECO	-
ARBOL SEMISECO	-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROXIMADA (m)	1,7	
CIRCUNFERENCIA (cm) / DAP	-	28

INCLINACION: NO

MAYOR A 45°	-
MENOR A 45°	-

ORIENTACION DE LA INCLINACION

HACIA LA CALLE	-
HACIA LA PROPIEDAD	-
HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	-

COPA DESBALANCEADA	-
DESCOPADO	-

- DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO SUPERFICIAL/ PROFUNDO				-
	CHORREADOS				-
	CODOMINACIAS				-
	SIGNOS DE TALADRO				-
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				-
	CAVIDADES				
		BASAL	MEDIA	ALTA	
	PEQUEÑAS	-	-	-	
	GRANDES	-	-	-	
	CAVIDAD LONGITUDINAL (M)				-
	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (CM)				-
	DAÑOS INTENCIONALES				
	ANILLADOS	-		PASACALLES	-
	ORIFICIOS	-		FIJACIONES	-

FUSTES C/PINTURAS	-	CARTELES	-
PLANTERA C/CEMENTO	-	GOLPES	-

RAIZ	EXPUESTAS	-
	LEVANTA LA VEREDA (M2)	-
	PROVOCA FISURAS EN LA PROPIEDAD	-

RAMAS	CON CAVIDADES/ TUMORES O CANCROS	-
	SECAS/SECAS EN LAS PUNTAS	-
	QUEBRADAS/FISURADAS	-
	EXCESIVAS/ CRUZADAS	-
	CODOMINANCIAS	-
	TOCONES	-
	BAJAS	X
	CON MAL ANGULO DE INSERCIÓN	-
	QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO	-

HOJAS	CON SIGNOS O SINTOMAS DE ENFERMEDADES	-
	DE COLORACION ANORMAL	-
	CON SIGNOS DE INSECTOS	-
	CON MANCHAS FOLIARES	-
	DEFOLIACION TOTAL/PARCIAL	-

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVO DE PODA: REDUCCION DE RIESGO/ ELIMINAR INTERFERENCIAS/ REDUCIR SOMBRA/ RESISTENCIA AL VIENTO/ MEJORAR ESTETICA/ MEJORAR LA VISTA


TIPO DE PODA: ESTRUCTURA / LIMPIEZA / ACLAREO / REFALDADO / REDUCCION DE COPA / RESTAURACION	-
	-

EXTRACCION:	X
PODA DE RAICES:	-
TRATAMIENTO SANITARIO:	-

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

Pequeña palmera que crece en la misma plantera que un Fresno, del lado de la calzada, y obstruye la visual del peatón desde la esquina de Río de Janeiro. Preservar al Fresno.

MATERIAL FOTOGRÁFICO



DATOS DEL INSPECTOR

NOMBRE	Maisa Giselle	APELLIDO	Molina	DNI	FC N° 816624
--------	---------------	----------	--------	-----	--------------



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Sarmiento 4686

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.