



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/Extracción de ejemplares arbóreos.

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1777 y N° 3263/09, los Decretos N° 166/13 y N° 110/20, el Expediente Electrónico N° EX-2023- 34683670-GCABA-COMUNA13 y las planillas de inspección N° 3940; 3941; 3942; 3943; 3944; 3945; 3946; 3947; 3948; 3949; 3950; 3951; 3952; 3953; 3954; 3955; 3956; 3957; 3958; 3959; 3960; 3961; 3962 Y 3963, y

#### CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en las calles 3 de Febrero 2340 LA; 3 de Febrero 2319; Amenábar 2059; Amenábar 450; Amenábar 3013; Av. Del Libertador 7199 LD3; Av. Del Libertador 6886 LA; Ciudad de la Paz 2191; Colegio Raggio; Conde 223; Conesa 2953; Conesa 2830; Cuba 3502; Grecia 3047 Frente; José Pascual Tamborini 2722; Moldes 1998; Moldes 985 LA3 Frente; O'Higgins 4640; O'Higgins 3240 Frente; Tte. Benjamín Matienzo 3151; Ugarte 2069; Virrey del Pino 3564 LD; Virrey Loreto 1999 LA2 y Virrey Olaguer y Feliu 2655 LA, de esta Ciudad de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que, a su turno, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a

las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo este en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación" (inc. b) y "para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes" (inc. c);

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante NO-2023-34687124-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente.

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción de los ejemplares involucrados.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13  
RESUELVE:**

Artículo 1°. Autorízase a la Empresa Adjudicataria Mantelétrica I.C.I.S.A., C.U.I.T. N°30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente proceda a extraer por cuenta y orden del GCBA los ejemplares arriba mencionados emplazados en las calles 3 de Febrero 2340 LA; 3 de Febrero 2319; Amenábar 2059; Amenábar 450; Amenábar 3013; Av. Del Libertador 7199 LD3; Av. Del Libertador 6886 LA; Ciudad de la Paz 2191; Colegio Raggio; Conde 223; Conesa 2953; Conesa 2830; Cuba 3502; Grecia 3047 Frente; José Pascual Tamborini 2722; Moldes 1998; Moldes 985 LA3 Frente; O'Higgins 4640; O'Higgins 3240 Frente; Tte. Benjamín Matienzo 3151; Ugarte 2069; Virrey del Pino 3564 LD; Virrey Loreto 1999 LA2 y Virrey Olaguer y Feliu 2655 LA, de esta Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese y cumplido, archívese.

Digitally signed by Florencia Scavino  
Date: 2023.09.15 11:51:13 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.09.15 11:51:14 -03'00'

3940

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 24/8/2023

G.C.B.A.

Calle

3 DE FEBRERO

Chapa

2340

Referencia

LA1

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspección C13-4050

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 6

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar en mal estado, con fuste descortezado, descopado.

Datos del inspector

María Florencia Garavaglia

Nombre completo

  
Firma

37 895 437

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 24/8/2023

G.C.B.A.

Calle

3 DE FEBRERO

Chapa

2319

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C13-4051

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 6

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco, inclinado. Descortezado y descopado.

Datos del inspector

Maria Florencia Garavaglia

Nombre completo

  
Firma

37.895.437

DNI

3842



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 24/8/2023

G.C.B.A.

Calle

AMENABAR

Chapa

2059

Referencia

Especie botánica

Acer saccharinum (Arce plateado - Arce blanco)

N° de inspección C13-4055

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol está seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Mal estado fitosanitario, árbol decrepito, hongos en fuste principal con pudrición. Plantera muy chica.

Datos del inspector

Tomás Vujanic

Nombre completo

Firma

DNI

3842113



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 14/9/2023

G.C.B.A.

Calle

AMENABAR

Chapa

450

Referencia

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

Nº de inspección C13-4192

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

El ejemplar presenta descortezamiento, ramas negras y secas . También presenta agujeros a lo largo del fuste y ramas, que evidencian el ingreso de insectos.

Datos del inspector

Mauro D'Agostino

Nombre completo

Firma

38 346 722

DNI

3944



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 14/9/2023

Calle

AMENABAR

Chapa

3013

Referencia

Especie botánica

Fraxinus sp. (Fresno)

N° de inspeccion C13-4196

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 6

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

EJEMPLAR DESCOPADO CON DAÑO BASAL

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

  
Firma

41378115

DNI

3945



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 24/8/2023

Calle

DEL LIBERTADOR AV.

Chapa

7199

Referencia

LD3

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspeccion C13-4052

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 7

Ubicacion de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientacion de la inclinación Hacia la propiedad

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Se determina la extracción de este ejemplar ya que se encuentra semiseco, descortezado, con ramas quebradas y una cavidad longitudinal al fuste que abarca aproximadamente un 40% del mismo, además está inclinado hacia la propiedad y con su copa desbalanceada.

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI

3946

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 24/8/2023

G.C.B.A.

Calle

DEL LIBERTADOR AV.

Chapa

6886

Referencia

LA1

Especie botánica

Syagrus romanzoffiana (Pindo)

N° de inspeccion C13-4058

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 8

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar completamente seco.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

4187815

3947

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 24/8/2023

Calle

CIUDAD DE LA PAZ

Chapa

2191

Referencia

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

N° de inspección C13-4049

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 13

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ahuecamiento en eje principal. Pudrición vertical. Poco espesor de tronco sostén. Desbalanceado.

Datos del inspector

María Florencia Garavaglia

Nombre completo

Firma

37 895 437

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 14/9/2023

G.C.B.A.

Calle

DEL LIBERTADOR AV.

Chapa

8635

Referencia

Especie botánica

Fraxinus sp. (Fresno)

Nº de inspección C13-4189

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 8

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar con grandes daños en fuste, presenta descortezamiento, gran cavidad longitudinal, ahuecamiento, plagas y enfermedades. Peligra su anclaje. Ubicado dentro del colegio en una zona de alto tránsito de alumnos/docentes. En caso de no poder ubicar el ejemplar el día de la extracción hablar con Cristian De Tulio (jefe de automotores). Frente a la huerta, porton trasero de automotores. COLEGIO RAGGIO.

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI

41464221

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento 11/9/23

Aviso S/R

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ACER NEGUNDO

Calle CONDE JARDIN DE INFANTES N° 07/09° N° 223 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 60 Inclinação: SI / ☒ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Pequeñas |  |  |  |
| Grandes  |  |  |  |

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

**RAMAS** ☒ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☒ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

- ☒ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

- ☐ Balanceo
- ☒ C: EXTRACCIÓN
- ☐ E: TRASPLANTE
- ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

**OBSERVACIONES.** NO SE PUEDE ESPECIFICAR EL ESTADO DE LAS HOJAS, DEBIDO A QUE AUN NO HA BROTADO. EL EJEMPLAR PRESENTA UN RIESGO INMINENTE DEBIDO A SUS DEFECTOS, Y AL SITIO DONDE SE ENCUENTRA (JARDIN DE INFANTES)

**INSPECTOR/VERIFICADOR**





D'AGOSTINO MAURO  
Nombre y Apellido

[Firma]  
Firma

38346.722  
DNI

Calle CONDE 223 (JARDIN N° 07/08).

IMAGEN DEL EJEMPLAR



3950



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 14/9/2023

Calle

CONESA

Chapa

2953

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraíso)

Nº de inspección C13-4191

D.A.P. (Cm): 120

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Árbol relevado por pedido especial. Requiere extracción ya que presenta múltiples ahuecamientos y la parte superior de la copa aparenta estar seca según relevamiento visual. Tampoco se visualizan nuevos brotes.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

4132715

3851

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 14/9/2023

G.C.B.A.

Calle

CONESA

Chapa

2830

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraíso)

N° de inspección C13-4194

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas, tocones, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Árbol completamente seco, descortezado y con ramas principales quebradas

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

3952



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 24/8/2023

G.C.B.A.

Calle

CUBA

Chapa

3502

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspección C13-4044

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol con descortezamientos y pudrición longitudinal en ejes principales, además, presenta fructificaciones de hongos.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

41328115

# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/09/23

Aviso: 5/12

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ulmus sp - Olmo  
Calle Grecia No 3047 F ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 80 Inclinação: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

## FUSTE

|          | Descortezamiento: Cavidades         |       |                                     |                                                                                  |
|----------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          | basal                               | media | alto                                |                                                                                  |
| Pequeñas |                                     |       |                                     | Cavidad longitudinal en el fuste (m) <u>grieta vertical a lo largo del fuste</u> |
| Grandes  | <input checked="" type="checkbox"/> |       | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                  |
|          |                                     |       |                                     | Espesor de pared remanente (cm) <u></u>                                          |

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

## RAMAS

☒ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☒ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☒ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

## OBSERVACIONES

Ejemplar en muy mal estado. Presenta ahuecamiento basal como tambien en altura, por lo cual se aparenta pudricion interna. Ademias, se observa una grieta vertical desde base a copa de 4cm de abertura como minimo. Por la inclinacion que presenta hacia la calle, se recomienda realizar la extraccion con prioridad ALTA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Lara Alvarez

41328115

Calle GRECIA 3047 F

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe Nº \_\_\_\_\_

3954

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 14/9/2023

G.C.B.A.

Calle

TAMBORINI, JOSE  
PASCUAL

Chapa

2722

Referencia

Especie botánica

Platanus x acerifolia (Platano)

N° de inspeccion C13-4187

D.A.P. (Cm): 80

Altura Aprox. (m): 10

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ahuecamiento total, gran desgarró en fuste.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

41328115

3855

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 24/8/2023

G.C.B.A.

Calle

MOLDES

Chapa

1998

Referencia

Especie botánica

Acer saccharinum (Arce plateado - Arce blanco)

N° de inspección C13-4048

D.A.P. (Cm):

80

Altura Aprox. (m):

10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ahuecamiento, descortezamiento en zona basal media y alta, desbalanceado, cavidades en ramas principales.

Datos del inspector

Tomás Vujanic

Nombre completo

Firma

DNI

38912113

3856

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 14/9/2023

G.C.B.A.

Calle

MOLDES

Chapa

985

Referencia

LA3 F

Especie botánica

Fraxinus sp. (Fresno)

N° de inspeccion C13-4188

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 6

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Alto

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Árbol seco en pie

Datos del inspector

Tomás Vujanic

Nombre completo

Firma

38912113

DNI

3957

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 24/8/2023

G.C.B.A.

|       |           |       |      |            |  |
|-------|-----------|-------|------|------------|--|
| Calle | O'HIGGINS | Chapa | 4640 | Referencia |  |
|-------|-----------|-------|------|------------|--|

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Especie botánica | Melia azedarach (Paraíso) |
|------------------|---------------------------|

|                  |          |              |    |                    |   |
|------------------|----------|--------------|----|--------------------|---|
| Nº de inspección | C13-4053 | D.A.P. (Cm): | 70 | Altura Aprox. (m): | 6 |
|------------------|----------|--------------|----|--------------------|---|

|                          |         |              |        |
|--------------------------|---------|--------------|--------|
| Ubicación de la plantera | Regular | Enfermedades | Plagas |
|--------------------------|---------|--------------|--------|

|             |                      |  |  |
|-------------|----------------------|--|--|
| Inclinación | No tiene inclinación |  |  |
|-------------|----------------------|--|--|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Orientación de la inclinación |  |
|-------------------------------|--|

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

|                       |  |                         |  |               |  |          |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|----------|
| Probabilidad de Fallo |  | Probabilidad de Impacto |  | Consecuencias |  | Riesgo   |
| Probable              |  | Medio                   |  | Significativa |  | Moderado |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar muerto en pie. Solo queda el tocón, sufrió un desgarró grande y no hay copa. Fuste está hueco.

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI

41464255

3988

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 14/9/2023

G.C.B.A.

Calle

O'HIGGINS

Chapa

3240

Referencia

F

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

N° de inspeccion C13-4195

D.A.P. (Cm):

35

Altura Aprox. (m):

13

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

El ejemplar está seco, presenta descortezamiento, y pudriciones. Ya se le han quebrado ramas.

Datos del inspector

Mauro D'Agostino

Nombre completo

Firma

38 346 722

DNI

3959

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 14/9/2023

G.C.B.A.

Calle

MATIENZO, BENJAMIN,  
TENIENTE

Chapa

3151

Referencia

Especie botánica

Fraxinus sp. (Fresno)

N° de inspeccion C13-4190

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 5

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones,  
Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la  
seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

El ejemplar presenta ramas secas y quebradas, descortezamiento a lo largo de prácticamente todo el fuste y de  
ramas, y agujeros de un diámetro considerable tanto en la parte basal como en el fuste, lo que sugiere el  
ingreso de plagas.

Datos del inspector

Mauro D'Agostino

Nombre completo

Firma

38 346 722

DNI

3960



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 14/9/2023

Calle

UGARTE, MANUEL

Chapa

2069

Referencia

Especie botánica

Callistemon speciosus (Limpiatubos)

Nº de inspección C13-4193

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 5

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.


Observaciones y conclusiones

Ejemplar completamente seco. Con rama inclinada hacia la calle.

Datos del inspector

María Florencia Garavaglia

Nombre completo

  
Firma

37895437

DNI

3961

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 24/8/2023

G.C.B.A.

Calle

PINO, VIRREY DEL

Chapa

3564

Referencia

LD1

Especie botánica

Platanus x acerifolia (Platano)

Nº de inspección C13-4039

D.A.P. (Cm): 90

Altura Aprox. (m): 16

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Medio

Significativa

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

El eje principal presenta daño y putrefacción. Descortezamiento y rajaduras verticales.

Datos del inspector

Tomás Vujanic

Nombre completo

Firma

DNI

39412113

3962

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 24/8/2023

G.C.B.A.

Calle

LORETO, VIRREY

Chapa

1999

Referencia

LA2

Especie botánica

Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

Código de inspección C13-4054

D.A.P. (Cm):

40

Altura Aprox. (m):

13

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

En mal estado sanitario. Descortezado, completamente cubierto de epífita en tronco y ramas. Escasa foliación.

Datos del inspector

María Florencia Garavaglia

Nombre completo

Firma

37 895 437

DNI

3963

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 24/8/2023

G.C.B.A.

Calle

OLAGUER Y FELIU,  
VIRREY

Chapa

2655

Referencia

LA1

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

N° de inspeccion C13-4040

D.A.P. (Cm): 15

Altura Aprox. (m): 10

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Medio

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar semiseco presenta alto riesgo, ramas principales de gran tamaño desgarradas tanto del lado de la vereda como otras hacia la calle. Afectado por insectos y hongos, hueco en partes, cavidades a la vista en tronco y ramas, muchas zonas descortezadas. Chupones varios. Raíces expuestas, vereda rota.

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI

9464259



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** s/ Informes fitosanitarios - 3940 a 3963

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.09.15 10:52:37 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.09.15 10:52:38 -03'00'



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Resolución Presidencia Junta Comuna**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** s/ Convalida extracción de ejemplares arbóreos.

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263/09 y los Decretos N° 166/13 y N° 110/20, y

**CONSIDERANDO:**

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras";

Que en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo éste en su artículo 1° la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación" (inc. b) y "para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes" (inc. c);

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo con lo informado por el área técnica por ME-2023-35904053-GCABA-COMUNA13, los ejemplares detallados en

el Anexo I debieron ser extraídos por MANTELECTRIC ICISA CUIT N° 3052029200-0 por encontrarse en situaciones excepcionales que no admitieron demora y por ende, no permitieron el dictado de una resolución con carácter previo a su intervención;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y orden público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, convalide las extracciones de los ejemplares que debieron ser extraídos por encontrarse en situaciones excepcionales que no admitieron demora.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 13**  
**RESUELVE:**

Artículo 1°. Convalídense las intervenciones sobre los ejemplares arbóreos detallados en el Anexo I (IF-2023-35902535-GCABA-COMUNA13), el cual forma parte integrante de la presente Resolución, realizadas por MANTELECTRIC ICISA CUIT N° 30-52029200-0.

Artículo 2°.- Realícense las plantaciones de nuevos ejemplares en reemplazo de los extraídos.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Florencia Scavino  
Date: 2023.09.25 15:57:10 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.09.25 15:57:12 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/1/2023

G.C.B.A.

Calle

JURAMENTO

Chapa

1792

Referencia

Especie botánica

Eucalyptus sp. (Eucalipto)

Nº de inspección C13-2556

D.A.P. (Cm): 65

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco con movimiento en zona de alto tránsito Borronca DE

Beltrone

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 11/1/2023

G.C.B.A.

Calle

ARREDONDO, VIRREY

Chapa

3080

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C13-2598

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 6

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la vereda

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones, Decaimiento generalizado, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Extracción de ejemplar defectuoso, creciendo inclinado sobre la vereda.

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI

S.O.S

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 19/1/2023

G.C.B.A.

Calle

HIROSHIMA

Chapa

2411

Referencia

FRENTE

Especie botánica

Phytolacca dioica (Ombu)

N° de inspeccion C13-2650

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 10

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientacion de la inclinación Hacia la calle

## Tarea recomendada: Extracción

## Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

## Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

## Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

## Observaciones y conclusiones

Se determina extracción del ejemplar debido a que se encuentra completamente inclinado hacia la calle y bicisenda. Presenta ramas desgarradas recientes.

## Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo

Firma

93879193

DNI

S.O.S.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 23/1/2023

|       |                           |       |      |            |  |
|-------|---------------------------|-------|------|------------|--|
| Calle | ROMERO, EDUARDO,<br>SGTO. | Chapa | 2593 | Referencia |  |
|-------|---------------------------|-------|------|------------|--|

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Especie botánica | Acacia visco (Visco) |
|------------------|----------------------|

|                  |          |              |    |                    |    |
|------------------|----------|--------------|----|--------------------|----|
| Nº de inspeccion | C13-2666 | D.A.P. (Cm): | 70 | Altura Aprox. (m): | 10 |
|------------------|----------|--------------|----|--------------------|----|

|                          |                     |              |        |
|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Ubicación de la plantera | Fuera de alineación | Enfermedades | Plagas |
|--------------------------|---------------------|--------------|--------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| Inclinación | Mayor a 45° |
|-------------|-------------|

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Orientación de la inclinación | Hacia la calle |
|-------------------------------|----------------|

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

|                       |  |                         |  |               |  |        |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------|
| Probabilidad de Fallo |  | Probabilidad de Impacto |  | Consecuencias |  | Riesgo |
| Probable              |  | Alto                    |  | Significativa |  | Alto   |

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Muy inclinada, con movimiento de suelo cercano porque se esta soltando el anclaje de raíces

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 24/1/2023

G.C.B.A.

Calle

MONTAÑESES

Chapa

3098

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraíso)

Nº de inspección C13-2676

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar requiere extracción debido a que su copa sufrió un desprendimiento total.

Datos del inspector

Gallozo, Lucero

Nombre completo

  
Firma

93879193

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 24/1/2023

G.C.B.A.

Calle

CUBA

Chapa

2936

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C13-2679

D.A.P. (Cm): 15

Altura Aprox. (m): 6

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones, Decaimiento generalizado, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar joven, semidescalzado, con raíces expuestas. Leve inclinación sobre la acera, hacia la propiedad

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 30/1/2023

G.C.B.A.

Calle

SUPERI

Chapa

1153

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C13-2721

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 8

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Se recomienda extracción - copa del árbol quebrada caída sobre puerta y medianera de la vivienda. por quedar descopado con el quiebre se recomienda su extracción total.

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

  
Firma

31009366

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 30/1/2023

G.C.B.A.

Calle

LA PAMPA

Chapa

3520

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraiso)

Nº de inspección C13-2724

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Gran fisura longitudinal en el fuste, copa desbalanceada que favorecerá el quiebre y caída hacia la propiedad, se recomienda su extracción.

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI

S.O.S.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 26/1/2023

G.C.B.A.

Calle

ELCANO AV.

Chapa

2728

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraíso)

N° de inspección C13-2702

D.A.P. (Cm): 100

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol con multiples cavidades basales y completamente hueco. Además fue incendiado. Se debe extraer.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

  
Firma

41328115

DNI

8.0.5

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 30/1/2023

G.C.B.A.

Calle

SUCRE, ANTONIO JOSE  
DE, MCAL.

Chapa

3200

Referencia

Especie botánica

Ceiba sp. (Palo borracho)

Nº de inspeccion C13-2720

D.A.P. (Cm): 60

Altura Aprox. (m): 10

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Se recomienda retiro - Arbol caído sobre autos estacionados patentes: AC 751 Q1; JQM 735; MKY 689) se observa pudrición en el centro del sistema de raíces, en su parte aérea el arbol presentaba buena condición incluso estaba en floración.

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 30/1/2023

G.C.B.A.

Calle

O'HIGGINS

Chapa

3230

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspección C13-2723

D.A.P. (Cm): 90

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado, Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.


Observaciones y conclusiones

Rama quebrada y colgada sobre cableado dentro del predio correspondiente al tren, por el estado completamente seco del árbol y su quiebre en ramas de gran porte se recomienda su extracción.

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

  
Firma

31009366

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/9/2023

G.C.B.A.

Calle

CONESA

Chapa

3336

Referencia

Especie botánica

Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)

Nº de inspeccion C13-4154

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 7

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Árbol caído quedó sin copa, extracción y retiro de cepa y restos.

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 24/1/2023

G.C.B.A.

Calle

OBLIGADO RAFAEL,  
AV.COSTANERA

Chapa

6745

Referencia

Especie botánica

Populus sp. (Alamo)

N° de inspección C13-2678

D.A.P. (Cm): 45

Altura Aprox. (m): 11

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar descalzado, con raíces expuestas y movimiento de solado.

PARQUE  
DE LA MEMORIA.

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI

S.O.S.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 22/2/2023

G.C.B.A.

Calle

RIVADAVIA MARTIN,  
COMODORO

Chapa

1763

Referencia

LD2

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

N° de inspeccion C13-2843

D.A.P. (Cm): 60

Altura Aprox. (m): 8

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Seco, con numerosas ramas de gran porte quebradas y enganchada en la copa por caer en vereda, otras ya en el piso.

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI

S.O.S

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 22/2/2023

G.C.B.A.

Calle

ROOSEVELT FRANKLIN  
D.

Chapa

2523

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

N° de inspección C13-2833

D.A.P. (Cm): 60

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Semiseco, descortezado, ramas con riesgo de caída

Datos del Inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

41464255

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/2/2023

G.C.B.A.

Calle

ARCOS

Chapa

3300

Referencia

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

Nº de inspección C13-2828

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Grietas, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol seco, corteza podrida y desprendida, ramas quebradas peligrosas, cavidades en tronco y ramas. Arcos y Pedraza.

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

41464255

DNI

S.O.S

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/2/2023

G.C.B.A.

Calle

SANCHEZ, MIGUEL

Chapa

1338

Referencia

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

N° de inspeccion C13-2827

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 18

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol seco, se encuentra en corredor concurrido por ser ingreso a aulas. SANCHEZ MIGUEL (INTERIOR COLEGIO ROMERO BREST ).

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI

S.O.S



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/2/2023

G.C.B.A.

Calle

SANCHEZ, MIGUEL

Chapa

1338

Referencia

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

Nº de inspeccion C13-2826

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 15

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol seco, se encuentra en corredor concurrido por ser ingreso a aulas, se respondió a un suceso de rama de gran porte quebrada, se recomienda su pronta extracción . SANCHEZ MIGUEL (INTERIOR COLEGIO ROMERO BREST ).

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/2/2023

G.C.B.A.

Calle

CUBA

Chapa

2410

Referencia

LA2

Especie botánica

Melia azedarach (Paraiso)

Nº de inspeccion C13-2825

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 12

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Rama principal quebrada y colgando hacia la calle. Tejidos basales y corticales comprometidos. Ejemplar ubicado en la puerta de un colegio. El desgarro no puede ser corregido por poda asegurando su recuperación. Se recomienda extracción SOS.

Datos del inspector

Sella, Nicolás

Nombre completo

Firma

36529195

DNI

S.O.S.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 1/2/2023

G.C.B.A.

Calle

CONDE

Chapa

1795

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

N° de inspeccion C13-2737

D.A.P. (Cm): 90

Altura Aprox. (m): 8

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Tronco desgarrado y descortezado, las ramas principales están ahuecadas y rotas.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

41328115



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 8/9/2023

Calle

GUIRALDES, INT.

Chapa

2160

Referencia

Especie botánica

Quercus palustris (Roble palustre)

Nº de inspección C13-4153

D.A.P. (Cm): 25

Altura Aprox. (m): 4

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.


Observaciones y conclusiones

Ejemplar completamente seco, en área de alto tránsito peatonal. Se corrigió especie. Emplazamiento vagón de subte. CIUDAD UNIVERSITARIA - Acceso al Pabellón III

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

  
Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/2/2023

G.C.B.A.

Calle

GUIRALDES, INT.

Chapa

2160

Referencia

Especie botánica

Robinia pseudoacacia (Acacia blanca)

Nº de inspección C13-2832

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Árbol semiseco, con descortezamiento general. 60% de la copa seca, con ramas quebradas enganchadas en la copa. Fuste con descortezamiento en 60% del perímetro, con madera expuesta y con desprendimiento en algunas zonas. CIUDAD UNIVERSITARIA. Estacionamiento Pabellón II

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI

S.O.S.



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/2/2023

Calle

GUIRALDES, INT.

Chapa

2160

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

N° de inspeccion C13-2830

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 8

Ubicacion de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientacion de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Extracción

## Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos

## Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

## Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

## Observaciones y conclusiones

Árbol semiseco, con 60% de la copa seca, defoliada. Inclinación hacia la vía de circulación de automóviles. Hueco amplio en la base del fuste. CIUDAD UNIVERSITARIA Estacionamiento Pabellón II - Ejemplar 2.

## Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/2/2023

G.C.B.A.

Calle

GUIRALDES, INT.

Chapa

2160

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspección C13-2831

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Árbol seco, con descortezamiento general. Hueco pequeño en parte media del fuste. Ramas quebradizas, completamente defoliado. CIUDAD UNIVERSITARIA. Estacionamiento Pabellón II - Ejemplar 3.

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI

8.0.5.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/2/2023

G.C.B.A.

Calle

GUIRALDES, INT.

Chapa

2160

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspección C13-2829

D.A.P. (Cm): 60

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Árbol seco, con descortezamiento general. Hueco pequeño en parte media del fuste. Ramas quebradizas, completamente defoliado. CIUDAD UNIVERSITARIA. Estacionamiento Pabellón II - Ejemplar 1.

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

*L. Gómez*

Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/9/2023

G.C.B.A.

Calle

TAMBOR DE TACUARÍ

Chapa

0

Referencia

Especie botánica

Casuarina cunninghamiana (Casuarina)

Nº de inspección C13-4147

D.A.P. (Cm): 22

Altura Aprox. (m): 5

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco para retirar. Ejemplar 4. PARQUE DE LOS NIÑOS - Bosque de casuarinas 3 Lado río

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo



Firma

27346493

DNI

S.O.S



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/9/2023

Calle

TAMBOR DE TACUARÍ

Chapa

0

Referencia

Especie botánica

Albizia julibrissin (Acacia de constantinopla)

Nº de inspección C13-4146

D.A.P. (Cm): 6

Altura Aprox. (m): 3

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco para retirar. Ejemplar 3. PARQUE DE LOS NIÑOS - ZONA ESCULTURAS

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/9/2023

G.C.B.A.

Calle

TAMBOR DE TACUARÍ

Chapa

0

Referencia

Especie botánica

Albizia julibrissin (Acacia de constantinopla)

Nº de Inspeccion C13-4145

D.A.P. (Cm): 5

Altura Aprox. (m): 3

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco para retirar. Ejemplar 2. PARQUE DE LOS NIÑOS - ZONA ESCULTURAS

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

  
Firma

27346493

DNI

S.O.S.



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/9/2023

Calle

TAMBOR DE TACUARI

Chapa

0

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspeccion C13-4144

D.A.P. (Cm): 5

Altura Aprox. (m): 3

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco para retirar. Ejemplar 1. PARQUE DE LOS NIÑOS - ESTACIONAMIENTO E7

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI

S.O.S.



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/9/2023

Calle

TAMBOR DE TACUARÍ

Chapa

0

Referencia

Especie botánica

Tipuana Tipu (Tipa blanca)

Nº de inspección C13-4148

D.A.P. (Cm): 2

Altura Aprox. (m): 2

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco para retirar. Ejemplar 5. PARQUE DE LOS NIÑOS - Calle de ingreso Tambor de Tacuarí

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

  
Firma

27346493

DNI

S.O.S.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 27/3/2023

G.C.B.A.

Calle

MONROE

Chapa

3012

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

N° de inspeccion C13-3073

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 4

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Árbol seco, chico, con base podrida, se extrajo en el momento

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI

S.O.S



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 27/3/2023

G.C.B.A.

Calle

MIGUELETES

Chapa

2326

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

N° de inspección C13-3056

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Extracción por inclinación mayor a 45° hacia la calle sin posibilidad de balancear (no urgente, ejemplar estable.).

Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI

411464281

S.O.S.



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 13/3/2023

Calle

AVILES, VIRREY

Chapa

3250

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraiso)

N° de inspeccion C13-2935

D.A.P. (Cm): 110

Altura Aprox. (m): 15

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

## Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Grietas, Decaimiento generalizado

## Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

## Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

## Observaciones y conclusiones

Extracción urgente. Ahuecamiento longitudinal agravado, se ve cavidad basal en el tronco. Sus ramas principales también tiene cavidades y desgarros. Vecino comenta que hace años hacen el reclamo.

## Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

41328115

S.O.S



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 27/3/2023

G.C.B.A.

Calle

MARTINEZ, ENRIQUE,  
GRAL.

Chapa

580

Referencia

Especie botánica

Ailanthus altissima (Arbol del cielo - Ailanto o Arbol de los dioses)

Nº de inspección C13-3051

D.A.P. (Cm):

90

Altura Aprox. (m):

10

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol caído, hay restos en ambas manos para retirar y se debe realizar la extracción de la cepa/tocón dejado en la plantera.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

41328113



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 31/3/2023

G.C.B.A.

Calle

TAMBORINI, JOSE  
PASCUAL

Chapa

3094

Referencia

Especie botánica

No identificada

Nº de inspeccion C13-3186

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 8

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Raíces estranguladoras : más del 40% de la circunferencia del tronco,  
Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

RETIRAR TOCON Y EXTRAER ARBOL CAIDO SOBRE PAREDON.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

41328115

S.O.S.

|                                                                                                                                       |                             |                                                                                     |        |                    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---|
|                                                      |                             | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES                                               |        |                    |   |
|                                                                                                                                       |                             | PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA                                                |        |                    |   |
| G.C.B.A.                                                                                                                              |                             | Fecha: 27/3/2023                                                                    |        |                    |   |
| Calle                                                                                                                                 | JARAMILLO                   | Chapa                                                                               | 1542   | Referencia         |   |
| Especie botánica                                                                                                                      | Acer negundo (Arce negundo) |                                                                                     |        |                    |   |
| Nº de inspección                                                                                                                      | C13-3080                    | D.A.P. (Cm):                                                                        | 45     | Altura Aprox. (m): | 9 |
| Ubicación de la plantera                                                                                                              | Regular                     | Enfermedades                                                                        | Plagas |                    |   |
| Inclinación                                                                                                                           | No tiene inclinación        |                                                                                     |        |                    |   |
| Orientación de la inclinación                                                                                                         |                             |                                                                                     |        |                    |   |
| Tarea recomendada: Extracción                                                                                                         |                             |                                                                                     |        |                    |   |
| Defectos del ejemplar                                                                                                                 |                             |                                                                                     |        |                    |   |
| Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado                                                     |                             |                                                                                     |        |                    |   |
| Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer                                                                                              |                             |                                                                                     |        |                    |   |
| Probabilidad de Fallo                                                                                                                 |                             | Probabilidad de Impacto                                                             |        | Consecuencias      |   |
| Probable                                                                                                                              |                             | Alto                                                                                |        | Significativa      |   |
| Riesgo                                                                                                                                |                             |                                                                                     |        |                    |   |
| Alto                                                                                                                                  |                             |                                                                                     |        |                    |   |
| Encuadre Normativo                                                                                                                    |                             |                                                                                     |        |                    |   |
| El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público. |                             |                                                                                     |        |                    |   |
| Observaciones y conclusiones                                                                                                          |                             |                                                                                     |        |                    |   |
| Ejemplar completamente seco se observa el fuste descortezado. se determina su extracción inmediata                                    |                             |                                                                                     |        |                    |   |
| Datos del inspector                                                                                                                   |                             |                                                                                     |        |                    |   |
| Gallozo, Lucero                                                                                                                       |                             |  |        | 93879193           |   |
| Nombre completo                                                                                                                       |                             | Firma                                                                               |        | DNI                |   |

S.O.S



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 27/3/2023

G.C.B.A.

Calle

O'HIGGINS

Chapa

4799

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraíso)

Nº de inspección C13-3070

D.A.P. (Cm): 65

Altura Aprox. (m): 15

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Grietas, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar Seco, con peligro de caída inminente

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI

S.O.S



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 27/3/2023

G.C.B.A.

Calle

VIDAL

Chapa

2477

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C13-3059

D.A.P. (Cm):

45

Altura Aprox. (m):

10

Ubicación de la plantera

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Alto

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.


Observaciones y conclusiones

Ejemplar con desgarró longitudinal amplio del fuste. Copa caída sobre parte de la vereda y la calzada. Se observa hueco en la parte alta del fuste con pudrición de madera y signos de hongos. Corresponde extracción ya que solo queda en pie el fuste desgarrado y ahuecado. Conservar plantera del mismo tamaño.

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo



Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 13/3/2023

G.C.B.A.

Calle

RIVADAVIA MARTIN,  
COMODORO

Chapa

1250

Referencia

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

Nº de inspeccion C13-2938

D.A.P. (Cm): 65

Altura Aprox. (m): 10

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Grietas, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Extracción de ejemplar seco con ramas quebradas colgando.

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 13/3/2023

G.C.B.A.

Calle

MONROE

Chapa

1385

Referencia

Especie botánica

Ficus benjamina (Ficus)

N° de inspeccion C13-2937

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 6

Ubicacion de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientacion de la inclinación Hacia la vereda

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Decaimiento generalizado, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Se determina extracción ya que se encuentra inclinado y con sus raíces desarrolladas de forma muy superficial y limitada a una plantera elevada de 0.8 x 0,8 mt. La estabilidad y anclaje del mismo se encuentra muy comprometida, sin posibilidades de eliminar la plantera elevada y que el arbol no se vuelque.

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 27/3/2023

G.C.B.A.

Calle

GUIRALDES, INT.

Chapa

0

Referencia

Pabellón de Ind

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspección C13-3063

D.A.P. (Cm): 80

Altura Aprox. (m): 13

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar con 95% de la copa seca. Numerosas ramas quebradas, que fueron retiradas con poda y acopiadas junto al fuste. Signos de insectos (hormigas y taladros) Fuste inclinado a más de 45% aunque con desarrollo posterior de la copa. CIUDAD UNIVERSITARIA. Patio Pabellón de Industrias.

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/9/2023

G.C.B.A.

Calle

TAMBOR DE TACUARÍ

Chapa

0

Referencia

Especie botánica

Salix humboldtiana (Sauce criollo)

Nº de inspección C13-4155

D.A.P. (Cm): 45

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.


Observaciones y conclusiones

Ejemplar caído durante el fin de semana. Ejemplar1. PARQUE DE LOS NIÑOS - Módulo 2 Patio de juegos

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

  
Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 21/4/2023

G.C.B.A.

Calle

ARREDONDO, VIRREY

Chapa

2421

Referencia

F

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

N° de inspección C13-3304

D.A.P. (Cm): 100

Altura Aprox. (m): 15

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol con orden de extracción, seco que ya comenzó a desramar ramas principales.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

41328115



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 21/4/2023

G.C.B.A.

Calle

MONROE

Chapa

1001

Referencia

Especie botánica

Salix sp. (Sauce)

N° de inspección C13-3303

D.A.P. (Cm): 100

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol de gran porte con rajadura longitudinal al fuste que lo atraviesa desde la base hasta la copa partiendolo al medio, presenta ramas principales quebradas de otras ocasiones, ahuecamientos a diferentes alturas en las ramas y en la inserción de las mismas, inclinado y aunque su follaje se encuentra vital se recomienda su extracción por tratarse de una estructura de gran magnitud con múltiples fallas y en zona de pasaje peatonal lo cual eleva su riesgo.

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

  
Firma

31009366

DNI

S.O.S

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES<br>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Fecha: 18/4/2023                                                                             |                 |
| G.C.B.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                              |                 |
| Calle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAZA, VICTORINO DE LA, DR.               | Chapa                                                                                        | 1290            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Referencia                                                                                   | Esq Sourigues   |
| Especie botánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Styphnolobium japonicum (Sofora japonica) |                                                                                              |                 |
| Nº de inspección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C13-3286                                  | D.A.P. (Cm):                                                                                 | 50              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Altura Aprox. (m):                                                                           | 8               |
| Ubicación de la plantera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Regular                                   | Enfermedades                                                                                 | Plagas          |
| Inclinación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No tiene inclinación                      |                                                                                              |                 |
| Orientación de la inclinación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                              |                 |
| <b>Tarea recomendada: Extracción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                              |                 |
| <b>Defectos del ejemplar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                              |                 |
| Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                              |                 |
| <b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                              |                 |
| Probabilidad de Fallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Probabilidad de Impacto                   | Consecuencias                                                                                | Riesgo          |
| Probable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alto                                      | Significativa                                                                                | Alto            |
| <b>Encuadre Normativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                              |                 |
| El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                              |                 |
| <b>Observaciones y conclusiones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                              |                 |
| Árbol con múltiples fallas, la más grave es una rajadura longitudinal que atraviesa mas del 50% del fuste y que al quebrarse podría caer sobre vereda y propiedad. El centro se encuentra con sus estructuras secas y huecas y en la base del fuste se observa un ahuecamiento de gran tamaño. Se observa el follaje saludable pero todas las estructuras de sostén comprometidas. VICTORINO DE LA PLAZA 1290. Esq Sourigues. |                                           |                                                                                              |                 |
| <b>Datos del inspector</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                              |                 |
| Rodríguez, Viviana Verónica<br>Nombre completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | <br>Firma | 31009366<br>DNI |

S.O.S.



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 18/4/2023

Calle

CONESA

Chapa

2881

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraiso)

N° de inspección C13-3285

D.A.P. (Cm): 100

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

## Tarea recomendada: Extracción

## Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

## Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

## Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

## Observaciones y conclusiones

Durante poda lineal para corrección de rama de gran porte se observó que otra rama de diámetro mayor también se encontraba quebrada y que las demás ramas de la copa se encuentran en retracción y se candose de forma pareja y general. Presenta también múltiples cavidades en el fuste, se determina su extracción y de forma SOS Porque tiene una rama de gran porte ya quebrada.

## Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI

S.O.S



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 14/4/2023

G.C.B.A.

Calle

CRAMER

Chapa

928

Referencia

F

Especie botánica

Ailanthus altissima (Arbol del cielo - Ailanto o Arbol de los dioses)

Nº de inspeccion C13-3272

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 7

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Suelto de base, apoyado en la enredadera y cables.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

4132812

S.O.S

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 14/4/2023

G.C.B.A.

Calle

CRAMER

Chapa

928

Referencia

F

Especie botánica

No identificada

N° de inspeccion C13-3271

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 5

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ya caido para retiro y correcta extracción.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

41328115



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 4/4/2023

G.C.B.A.

Calle

SUCRE, ANTONIO JOSE  
DE, MCAL.

Chapa

1267

Referencia

Especie botánica

Salix sp. (Sauce)

Nº de inspeccion C13-3214

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 8

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol caído sobre portón de propiedad, se recomienda su extracción.

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI

S.O.S

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 14/4/2023

G.C.B.A.

Calle

GUIRALDES, INT.

Chapa

2166

Referencia

Especie botánica

Melia azedarach (Paraíso)

N° de inspección C13-3269

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 8

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

## Tarea recomendada: Extracción

## Defectos del ejemplar

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Grietas, Decaimiento generalizado

## Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

## Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

## Observaciones y conclusiones

Ejemplar ahuecado, creciendo junto a borde de cemento. Ramas de gran porte quebradas, suspendidas en la copa. CIUDAD UNIVERSITARIA - Pabellón III Borde con reserva. Ejemplar 5.

## Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI

S.O.S.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/5/2023

G.C.B.A.

Calle

CONESA

Chapa

737

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

N° de inspeccion C13-3424

D.A.P. (Cm): 80

Altura Aprox. (m): 11

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Desramé prominente y muchas marcas de pudrición. Retirar ramas en Conesa 747, mismo arbol.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

4122815



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/9/2023

G.C.B.A.

Calle

CABILDO AV.

Chapa

2921

Referencia

Especie botánica

Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

Nº de inspección C13-4156

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 3

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar desgarrado en base, realizar correctamente la extracción. CABILDO Y CONGRESO

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

91328115



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 5/5/2023

G.C.B.A.

Calle

LA PAMPA

Chapa

1550

Referencia

Especie botánica

Tabebuia sp. (Lapacho)

Nº de inspeccion C13-3417

D.A.P. (Cm): 5

Altura Aprox. (m): 7

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco por pérdida de gas.

Datos del inspector

Sella, Nicolás

Nombre completo

Firma

36529195

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 11/9/2023

Calle

OBLIGADO RAFAEL,  
AV.COSTANERA

Chapa

7102

Referencia

Especie botánica

Populus sp. (Alamo)

Nº de inspección C13-4162

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 5

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar completamente seco, defoliado. Ejemplar 08. PLAZOLETA ARQ. JUAN KURCHÁN

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 8/9/2023

Calle

LA PAMPA

Chapa

2875

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C13-4159

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar descalzado caído sobre camión, el cual detuvo su caída total. Se produjo debido a una pudrición de raíces

Datos del inspector

Diez, Norberto

Nombre completo

Firma

34372339

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/6/2023

G.C.B.A.

Calle

OBLIGADO RAFAEL,  
AV.COSTANERA

Chapa

6745

Referencia

Especie botánica

Populus nigra italica (Alamo de Italia)

N° de inspeccion C13-3699

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 11

Ubicacion de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar semiseco, inclinado, con pudrición en la base del fuste y raíces expuestas. PARQUE DE LA MEMORIA. Alineación de álamos hacia CU

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 25/7/2023

G.C.B.A.

Calle

OLLEROS

Chapa

3341

Referencia

Especie botánica

Acacia visco (Visco)

Nº de inspección C13-3906

D.A.P. (Cm): 80

Altura Aprox. (m): 8

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la propiedad

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

ARbol inclinado hacia la vivienda, descortezado y con pudriciones

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 25/7/2023

G.C.B.A.

Calle

RAMALLO

Chapa

1975

Referencia

LD4

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspección C13-3905

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arboles decrepitos con gran parte de su estructura seca, ahuecamientos, pudriciones fúngicas y numerosas ramas quebradas. Se recomienda su extracción SOS.

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 25/7/2023

G.C.B.A.

Calle

RAMALLO

Chapa

1975

Referencia

LD3

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspección C13-3904

D.A.P. (Cm): 70

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arboles decrepitos con gran parte de su estructura seca, ahuecamientos, pudriciones fúngicas y numerosas ramas quebradas. Se recomienda su extracción SOS.

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 25/7/2023

G.C.B.A.

Calle

RAMALLO

Chapa

1975

Referencia

LD2

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

N° de inspeccion C13-3903

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 12

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arboles decrepitos con gran parte de su estructura seca, ahuecamientos, pudriciones fúngicas y numerosas ramas quebradas. Se recomienda su extracción SOS.

Datos del inspector

Rodríguez, Viviana Verónica

Nombre completo

Firma

31009366

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 25/7/2023

G.C.B.A.

Calle

CONDE

Chapa

1386

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspección C13-3901

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 7

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

EJEMPLAR SECO EN PIE, SE DETERMINA EXTRACCION INMEDIATA.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/9/2023

G.C.B.A.

Calle

FREIRE, RAMON, CAP.  
GRAL.

Chapa

1617

Referencia

F

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspeccion C13-4158

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 9

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.


Observaciones y conclusiones

Árbol seco, completamente defoliado, con descortezamiento general en fuste y ramas primarias. fructificaciones fúngicas visibles en la base de ramas primarias. Ubicado en acera cercana a institución educativa

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo



Firma

27346493

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 12/7/2023

Calle

ZABALA

Chapa

2991

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección C13-3844

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 6

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la calle

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daños de más del 40% de raíces en su RCR, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Arbol ahuecado casi por completo, con inclinación hacia la calle

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

41328118



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 6/7/2023

G.C.B.A.

Calle

GUIRALDES, INT.

Chapa

0

Referencia

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

Nº de inspección C13-3821

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 9

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar con 90% de la copa seca, pudrición en el fuste y descortezamiento. Pab Industrias Est. 03. CIUDAD UNIVERSITARIA.

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI

S.O.S



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 29/8/2023

Calle

CONDE

Chapa

223

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

N° de inspeccion C13-4072

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 7

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

## Tarea recomendada: Extracción

## Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra -  
rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones

## Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

## Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la  
seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

## Observaciones y conclusiones

Extracción y retirar rama quebrada colgando. El árbol se encuentra ingresando por el jardín, al final del cantero.  
CONDE 223 -Jardín 07/09/ESCUELA 13

## Datos del inspector

Mauro D'Agostino

Nombre completo

Firma

DNI

38.346.722



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 29/8/2023

Calle

CONDE

Chapa

223

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

N° de inspeccion C13-4077

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 7

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

## Tarea recomendada: Extracción

## Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

## Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Alto

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Alto

## Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

## Observaciones y conclusiones

Extracción, el árbol se encuentra en una camino que comunica el jardín con el colegio primario. CONDE 223  
-Jardín 07/09/ESCUELA 13

## Datos del inspector

Mauro D'Agostino

Nombre completo

Firma

38346722

DNI

S.O.S



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 29/8/2023

Calle

CABILDO AV.

Chapa

4829

Referencia

Especie botánica

Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

N° de inspeccion C13-4065

D.A.P. (Cm): 20

Altura Aprox. (m): 6

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

## Tarea recomendada: Extracción

## Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

## Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

| Probabilidad de Fallo | Probabilidad de Impacto | Consecuencias | Riesgo |
|-----------------------|-------------------------|---------------|--------|
| Probable              | Alto                    | Significativa | Alto   |

## Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

## Observaciones y conclusiones

Árbol volcado, perdió su anclaje-terminar de extraer

## Datos del inspector

D'Elia, Maria Cielo

Nombre completo

Firma

DNI

91469251

S.O.S.



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 29/8/2023

Calle

QUESADA

Chapa

2065

Referencia

Especie botánica

Acer sp. (Arce)

N° de inspeccion C13-4062

D.A.P. (Cm): 120

Altura Aprox. (m): 12

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

## Tarea recomendada: Extracción

## Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones, Decaimiento generalizado

## Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

## Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

## Observaciones y conclusiones

Se encuentra seco, descortezado, con fructificaciones fúngicas, ramas quebradas.

## Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

41328115



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 8/8/2023

Calle

CONDE

Chapa

1436

Referencia

Especie botánica

Liquidambar styraciflua (Liquidambar)

Nº de inspección C13-3991

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Mayor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la propiedad

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Decaimiento generalizado, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

SOS extracción. Raíces partidas, inclinado hacia la propiedad, se mueve al empujarlo.

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

913815



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/9/2023

G.C.B.A.

Calle

CAMPOS SALLES

Chapa

1490

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspección C13-4160

D.A.P. (Cm): 50

Altura Aprox. (m): 11

Ubicación de la plantera Fuera de alineación

Enfermedades

Plagas

Inclinación Menor a 45°

Orientación de la inclinación Hacia la propiedad

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probable

Probabilidad de Impacto

Alto

Consecuencias

Significativa

Riesgo

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar completamente defoliado, seco, con descortezamiento general. Levemente inclinado hacia lote privado. Ramas primarias desgarradas. CAMPOS SALLES (Campos Salles esquina Libertador, lado Tiro Federal)

Datos del inspector

Gómez, Luciano

Nombre completo

Firma

27346493

DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/8/2023

Calle

CRAMER

Chapa

1302

Referencia

F

Especie botánica

No identificada

N° de inspeccion C43-3988

D.A.P. (Cm): 30

Altura Aprox. (m): 16

Ubicación de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Fructificaciones fúngicas, no está anclado solo se sostiene por el alambrado, árbol seco .

Datos del inspector

Mauro D'Agostino

Nombre completo

Firma

38.346.722.

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** s/ Informes fitosanitarios - Extracciones SOS Enero a Agosto 2023

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 71 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.09.25 15:41:45 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.09.25 15:41:47 -03'00'



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Resolución Presidencia Junta Comuna**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** s/ Convalida extracción de ejemplares arbóreos.

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263/09 y los Decretos N° 166/13 y N° 110/20, y

**CONSIDERANDO:**

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras";

Que en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo éste en su artículo 1° la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas

cuando “por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación” (inc. b) y “para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes” (inc. c);

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo con lo informado por el área técnica por ME-2023-36245523-GCABA-COMUNA13, los ejemplares detallados en el Anexo I debieron ser extraídos por MANTELECTRIC ICISA CUIT N° 3052029200-0 por encontrarse en situaciones excepcionales que no admitieron demora y por ende, no permitieron el dictado de una resolución con carácter previo a su intervención;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y orden público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, convalide las extracciones de los ejemplares que debieron ser extraídos por encontrarse en situaciones excepcionales que no admitieron demora.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

### **LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 13**

#### **RESUELVE:**

Artículo 1°. Convalídense las intervenciones sobre los ejemplares arbóreos detallados en el Anexo I (IF-2023-36244605-GCABA-COMUNA13), el cual forma parte integrante de la presente Resolución, realizadas por MANTELECTRIC ICISA CUIT N° 30-52029200-0.

Artículo 2°.- Realícense las plantaciones de nuevos ejemplares en reemplazo de los extraídos.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Florencia Scavino  
Date: 2023.09.27 16:45:03 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.09.27 16:45:03 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 8/9/2023

G.C.B.A.

Calle

CUBA

Chapa

3502

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

Nº de inspeccion C13-4161

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 9

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones, Decaimiento generalizado

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Árbol seco, muy dañado, se quebró un eje principal. Fuste con hongos

*Esg. Núñez*

Datos del inspector

Lara Alvarez

Nombre completo

Firma

DNI

4132815



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

G.C.B.A.

Fecha: 6/9/2023

Calle

MOLDES

Chapa

2492

Referencia

Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspeccion C13-4121

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 7

Ubicacion de la plantera Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación No tiene inclinación

Orientacion de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Alto

Significativa

Alto

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.

Observaciones y conclusiones

Árbol seco en pie

Datos del inspector

Tomás Vujanic

Nombre completo

Firma

DNI

39912113-



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** s/ Informes fitosanitarios

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.09.27 14:33:27 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2023.09.27 14:33:28 -03'00'