



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 6898 a 6911. Comuna 9.

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, IF-2024-01719639-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto

al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Acassuso 5767, Albariño 1718, Av. Cnel. Cárdenas, 2661, Av. Eva Perón 6829 (Barrio Los Perales Fte. Edificio 32 Dpto. 2), Fonrouge 1831, García de Cossio 7105 (A), Guamini 3114, José León Suarez 3278, Patron 6178 L.A, Pieres 279, Pieres 626, Pilar 798, Pola 615, Saladillo 1265, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Acassuso 5767, Albariño 1718, Av. Cnel. Cárdenas, 2661, Av. Eva Perón 6829 (Barrio Los Perales Fte. Edificio 32 Dpto. 2), Fonrouge 1831, García de Cossio 7105 (A), Guamini 3114, José León Suarez 3278, Patron 6178 L.A, Pieres 279, Pieres 626, Pilar 798, Pola 615, Saladillo 1265, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-01719639-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by MAXIMILIANO RODRIGO MOSQUERA FANTONI
Date: 2024.01.05 13:33:52 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.01.05 13:33:55 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19-10-23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina
Calle ACASUSO N° 5767 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 35 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

EJEMPLAR MUERTO EN PIE, SIN OTROS DEFECTOS IMPORTANTES

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRAL RAZUPO DAVED
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

36283990
DNI

Calle ACASSUSO 5767

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6898

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 27/12/2023

Aviso S01012555/23

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)
Calle Albariño N° 1718 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 33 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas
 ☐ Codominancias
 ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☒ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Árbol seco en pie.

INSPECTOR/VERIFICADOR


Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

31.624.026
DNI

Calle ALBARIÑO 1718

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6899

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500991334/23

Fecha de relevamiento 21/12/2023

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica "horno"
Calle Av. Cnel. Obediente N° 2661 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 45 Inclinação ☒ SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			☒

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES.

Programada luego del verano.
Presenta Descospe de Rana Primaria con producción de corte, no hay
riesgo inmediato dado las dimensiones del ejemplar
conservar plantita 1,2 m x 1,2 m (4,8 m lineales) a 3 m de luminaria y reponer
15 m², cubriendo HA por Baldosa.

INSPECTOR/VERIFICADOR

V. LORNA Rosso
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35364465
DNI

Calle CARDENAS, CNEL. AV. 2661

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6900

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 800 994796/23

Fecha de relevamiento 21/12/2023

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *Melia azedarach* "Paciro"
Calle: Av Eva Peron (Dentro del Barrio Los Perales) N° 6829 Depto 2. ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 60 Inclinación: ☒ SI / ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	X	X	

☐ Fructificaciones fúngicas
 ☐ Codominancias
 ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

1

Espesor de pared remanente (cm)

2

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES.

carbo ploto
señalar con bola estereotípica en fuste por tormenta 12/12/2023
con desgarrado y abieccion
Dentro de Barrio Los Perales, Edificio 32, Departamento 2.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Vilgrin A. Losso
Nombre y Apellido

Firma

35364465
DNI

Calle PERON, EVA AV. 6829 (Barrio Los Perales FTE. Ed.32 dpt. 2)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6901

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500989098/23

Fecha de relevamiento 20/12/2023

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Erythrina crista-galli (Ceibo)
Calle Fonrouge N° 1831 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 55 Inclinación: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☒ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES: Árbol 90 % seco, irrecuperable.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

31.624.026
DNI

Calle FONROUGE 1831

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6902

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11-7-23

Aviso. 500575522/23

Arme .

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica NORUS 262
Calle GARCIA DE COSSIO Nº 7105 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 55 Inclinação: ☒ SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cuidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

EXTRACCIÓN DEL ÁRBOL. ESPECIE NO RECOMENDADA PARA ARBOLADO VIARIO, PRESENTA CODOMINANCIA Y UNA DE SUS RAMAS PRINCIPALES SE POSICIONA JUNTO CON LA MITAD DE LA COPA SOBRE LA PROPIEDAD. EXTRACCIÓN A CORTO PLAZO

INSPECTOR/VERIFICADOR


CABRAL PATRICK DAVID
Nombre y Apellido


Firma

841 26293990
DNI

Calle GARCIA DE COSSIO 7105 (A)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6903

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 501012664/23

Fecha de relevamiento 29/12/2023

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo

Calle Guzmini

Nº 3114

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas	☒		
Grandes	☒	☒	☒

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 2m

Espesor de pared remanente (cm) 3cm

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES El Sople con Abuecamiento completo en fuste y descortezamientos. Presenta madera en descomposición y signos de insectos. Extraer y reparar vereda 24,8 m² de solado 6664 Plantera Nueva! Desplazarla hacia lado Ascendente centrando en la propiedad. Prioridad corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ignacio Szachlaj
Nombre y Apellido

Szachlaj
Firma

35.945.874
DNI

Calle GUAMINI 3114

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6904

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 9-10-23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle JOSE LEON SUAREZ N° 3278 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 30 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto

Pequeñas
Grandes

	X	

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR PRESENTA DESCORTEZAMIENTO MEDIO EN EL FUSTE. SIGNOS DE INSECTOS Y CAVIDADES EN SUS RAMAS PRINCIPALES. SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN URGENTE

INSPECTOR/VERIFICADOR

CARRAL PATRICIA
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

36293990
DNI

Calle SUAREZ, JOSE LEON 3278

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6905

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500998739/23

Fecha de relevamiento 22/12/2023

Arme: COMUNA 9

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: MELIA AZEDARACH (PARAISO)
Calle: PAZ N° 6178 LA ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 90 Inclinação: ☒ SI / ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes		/	/

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 3

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda


OBSERVACIONES

Ejemplar afectado por el Temporal. Ramas principales quebradas (DAP > 40 cm). Fisura longitudinal en el fuste. Las ramas afectadas quedaron con cavidades de gran tamaño, con pared remanente escasa que se interconectan con la grieta longitudinal del fuste.

Prioridad: Urgente - Corto Plazo.
(Tormenta del 17/12/2023)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Paduani
Nombre y Apellido


Firma

29.248.692
DNI

Calle PATRON 6178 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6906

Informe N° _____

N° DE ACTA: 6907

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 9/3/2023	
Calle		PIERES		Chapa	279	Referencia	
Especie botánica		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)					
N° de inspección		C09-5148		D.A.P. (Cm):		35	
				Altura Aprox. (m):		7	
Ubicación de la plantera		Regular		Enfermedades		Plagas	
Inclinación		No tiene inclinación					
Orientación de la inclinación							
Tarea recomendada: Extracción							
Defectos del ejemplar							
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Grietas							
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer							
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	
Posible		Alto		Severa		Moderado	
Encuadre Normativo							
El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.							
Observaciones y conclusiones							
Ejemplar muerto en pie. Presenta grietas que van desde la base del fuste hacia el apice. Extracción urgente							
Datos del inspector							
Cabral, Ramiro David Nombre completo				 Firma		36293990 DNI	



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500 023669 / 23

Fecha de relevamiento 19-10-23

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA
Calle PIERES Nº 626 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 35 Inclínación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes ☒ ☒ Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES

EJEMPLAR MUERTO EN PIE. PRESENTA DESCORTEZAMIENTO EN UN MAS DE 50% DEL FUSTE Y PRESENCIA DE INSECTOS. EXTRACCION URGENTE.

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRAL RAFAEL DAVID
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

DNI 36283990
DNI

Calle PIERES 626

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Pieres 626

N° DE ACTA: 6908

Informe N° _____

N° DE ACTA: 6909

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
G.C.B.A.		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
		Fecha: 22/8/2023	
Calle	PILAR	Chapa	798
		Referencia	
Especie botánica	Tilia sp. (Tilo)		
N° de inspección	C09-8457	D.A.P. (Cm):	30
		Altura Aprox. (m):	8
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto	
Possible		Medio	
		Consecuencias	
		Significativa	
Riesgo			
Bajo			
Encuadre Normativo			
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
Oficio. Extracción. Árbol muerto en pie, con descortezamientos a lo largo de todo el fuste y en ramas primarias. Presenta fructificaciones fúngicas.			
Datos del inspector			
Szachlaj, Iván Leonel		35945874	
Nombre completo		DNI	



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19-10-2023

Aviso 500833454/23

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum

Calle 704A N° 615 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 30 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)	

RAIZ ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES


- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA SOBRE UN CRUCE DE CALLES ELEVANDO LA PLANTERA, ESTRANGULANDO LAS RAÍCES. DADA LA ALTURA Y EL DESARROLLO DEL EJEMPLAR SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DEL MISMO Y A QUE NO SE GARANTIZA EL ALCANCE DE RAÍCES ASIMISMO TENIENDO EN CUENTA LOS CONFLICTOS LA PROPIEDAD PRIVADA ALEJADA, SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN A CORTO PLAZO

INSPECTOR/VERIFICADOR

OSCAR RAMIRO DAVID
Nombre y Apellido


Firma

36243990
DNI

Calle POLA 615


IMAGEN DEL EJEMPLAR




N° DE ACTA: 6910

Informe N° _____

N° DE ACTA: 6911

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
G.C.B.A.		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
Fecha: 8/5/2023			
Calle	SALADILLO	Chapa	1265
Referencia			
Especie botánica	Ligustrum lucidum (Ligustro)		
N° de inspección	C09-6891	D.A.P. (Cm):	25
		Altura Aprox. (m):	5
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto	
Probable		Medio	
		Consecuencias	
		Significativa	
		Riesgo	Moderado
Encuadre Normativo			
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
Oficio. Arbol muerto en pie con descortezamientos en el fuste. Extraer. Reparar vereda y plantera elevada. Nivelar y ampliar a 1.6 m x 1.6 m desplazando 1 m hacia Lado Ascendente. Solado GG64. Reparar vereda 7 m2.			
Datos del inspector			
Szachlaj, Iván Leonel		35945874	
Nombre completo	Firma	DNI	





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 6898 A 6911

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 28 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.01.05 13:23:34 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.01.05 13:23:36 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: RESOLUCION EXTRACCION ARBOREA. ACTAS 6912 A 6923. COMUNA 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, IF-2024-02589879-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Cnel. Cárdenas 2463, Av. Cnel. Cárdenas 2475 L.A, Av. Cnel. Cárdenas 2127, Av. Cnel. Cárdenas 2420 L.A, Av. Cnel. Cárdenas 2493 L.A, Guamini 2881, Montiel 3219 E, José de Paula Y Rodríguez Alves 976, Pieres 450, Pola 2085 L.A 3, Trenque Lauquen 7560 (A), Trenque Lauquen 7560 (B), y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Cnel. Cárdenas 2463, Av. Cnel. Cárdenas 2475 L.A, Av. Cnel. Cárdenas 2127, Av. Cnel. Cárdenas 2420 L.A, Av. Cnel. Cárdenas 2493 L.A, Guamini 2881, Montiel 3219 E, José de Paula Y Rodríguez Alves 976, Pieres 450, Pola 2085 L.A 3, Trenque Lauquen 7560 (A), Trenque Lauquen 7560 (B), y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-02589879-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by MAXIMILIANO RODRIGO MOSQUERA FANTONI
Date: 2024.01.08 17:40:42 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.01.08 17:41:08 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICINA

Fecha de relevamiento 12/12/23

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica LI. GUSTRO

Calle AV. Cárdenas

Nº 2463

☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 25 Inclínación ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento			Cavidades
	basal	media	alto	

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR PRESENTA DECAIMIENTO GENERALIZADO CON INCLINACIÓN DE APROXIMADAMENTE 15° HACIA LA VEREDA, LA MITAD DE LA COPA SECA Y DESCORTEZAMIENTO DE FUSTE A ALTURA BASAL Y MEDIA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
 GIANINA
 GINEZ

Nombre y Apellido



Firma

35263728
 DNI

Calle CARDENAS, CNEL. AV. 2463

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6912

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio

Fecha de relevamiento 12/12/23

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO
Calle AV. CARDENAS Nº 2475 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominacias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	CAVID.		DESCOR.			
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☒ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR POSEE CAVIDAD BASAL Y DESCORTEZAMIENTO EN LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL FUSTE. ADemás SE VISUALIZA TADERA PODRIDA EN LA ZONA SIN CORTEZA Y UNA GRIETA TRANSVERSAL AL FUSTE.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
SIANNA

GONZALEZ
Nombre y Apellido


Firma

35263728
DNI

Calle CARDENAS, CNEL. AV. 2475 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6913

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/12/2023

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Robinia

Calle CARDENAS

Nº 2127

☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 50 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☒ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aciareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES: Es un plar semi-seco con descortezamientos en el fuste desde el cuello hasta la copa. Presenta madera expuesta en descoposición, que afecta un 30% del fuste y raíces.

Prioridad: Corto Plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachaj
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35945874
DNI

Calle **CARDENAS, CNEL. AV. 2127**

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6914

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/12/2023

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Robino

Calle CARLENAS N° 2920 LA ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 55 Inclinação ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas	☒		
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☒ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar con tocones y cavidades de tamaño considerable y con madera en descomposición. El fuste presenta descortezamientos basales que afectan el hueco y raíces.

Prioridad: Corto Plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN SZACHIAS
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35.945.874
DNI

Calle CARDENAS, CNEL. AV. 2420 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6915

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficio

Arme

Fecha de relevamiento 12/12/2013

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus
Calle CARDENAS N° 2493 LA ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 35 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas	☒	☒	☒
Grandes	☐	☐	☐

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar de especie no apta, semi-seco y
con ramificaciones primarias secas.
Presenta cavidades que afectan el cuello del árbol.
Prioridad: Corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

S. J. J.
Nombre y Apellido

JUAN SZACHLAJ
Firma

35945874
DNI

Calle **CARDENAS, CNEL. AV. 2493 L.A**

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6916

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 14/12/20

Aviso chico

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Frax benjamina "Ficus"
Calle Guamini N° 2881 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinação: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE ☒ Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☒ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☒ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refajado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Emergencia
ejemplar seco, con morbilidad, grietas, descortezamiento y signos de Bicho Tolador, mutilado

nivelar y con ser vor plauka

INSPECTOR/VERIFICADOR

U. G. N. A. Rosso
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

25364465
DNI

Calle GUAMINI 2881

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6917

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso ordinario

Fecha de relevamiento 12/12/23

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Manihot grahamii "falso cafeto"
Calle Monhel N° 3219 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 20 Inclinação: ☒ SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descorado ☐ Descorado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE ☒ Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☒ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☒ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☒ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☒ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Superficial
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ Profunda
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES urgente

Ejemplar totalmente seco, con signos de brotes fallidos, galletas longitudinales y producción de fuste. En planta elevada, nivel y reduce a 1,2m (9,8m brotes) fuste 2m (HA)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Rosso
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35364465
DNI

Calle MONTIEL 3219

IMAGEN DEL EJEMPLAR



13 de dic. de 2023 10:01

N° DE ACTA: 6918

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 5/12/23

Aviso 500951986/23

Arme .

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum
Calle Paula y Rodriguez Alves, N° 976 E ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclínación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ ☐ ☐ Cuidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes ☐ ☐ ☐ Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terclado

OBSERVACIONES Ejemplar se encuentra mutilado reiteradas veces, sin signos de brotación, seco, muerto en pie. Con ramas secas y descortezadas. Se recomienda extraer el árbol y reparar la vereda para ubicar un nuevo ejemplar en el futuro

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Scialotto
Nombre y Apellido

Paola Scialotto
Firma

37281193
DNI

Calle PAULA Y RODRIGUEZ ALVES, JOSE DE 976

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6919

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/11/2023

Aviso Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Chelia azedarach*
Calle *Piñeres* N° *450* ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *10* DAP (cm) *85* Inclínación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavernidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes ☒ Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES *Árbol de gran tamaño con ramas grandes quebradas. Se removieron para bajar el nivel de riesgo. No obstante esta almeza de tanto el fuste como sus ramas primarias. Caída de ramas anteriormente. Se solicita extracción a corto plazo.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

ANINA M. ESTEVEZ
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

23374.910
DNI

Calle PIERES•450

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6920

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/12/23

Aviso OFICIO

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica TRESNO

Calle POLA N° 28543 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 19 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

ES UN TOCÓN DE 2m DE ALTURA. LA VECINA INDICA QUE UN CAMIÓN LO CHOCÓ, ROCHANDO EL EJE TRUPAL. DEJANDO COMO RESULTADO EL TOCÓN.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
GIANINA
GOMEZ

Nombre y Apellido

Firma

35263728

DNI

Calle POLA 2085 L.A 3

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6921

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 18/12/2023

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica P. 20150

Calle Tanque Luján N° 75602 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 15 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES.

El árbol con ramas primarias quebradas por tormenta del 17/12/2023
Ubicado en ingreso de garaje con levantamiento de vereda y corte a cielo de desagüe pluvial.

Prioridad urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN SZACHIAS
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35945874
DNI

Calle TRENQUE LAUQUEN 7560 (A)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6922

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficio

Fecha de relevamiento 18/12/2023

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Callistemon
Calle Trenque Lauquen Nº 7560 b ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 30 Inclinação: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes						
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aciareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES. Arbol caído a mitad del fuste por
Torcimiento del 17/12/2023.

Extracción Urgente.

Prioridad Urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

S. J. N. J.
Nombre Apellido

IVAN SANCHEZ
Firma

35943874
DNI

Calle TRENQUE LAUQUEN 7560 (B)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6923

Informe N° _____



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 6912 A 6923

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.01.08 17:22:41 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.01.08 17:22:42 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: RESOLUCION EXTRACCION ARBOREA. ACTAS 6924 A 6936. COMUNA9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, IF-2024-04346561-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se

informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Andalgala 1230, Cosquin 1133, Gral. Tte. Luis Dellepiane (Norte) 3995 L.D 3, Gral. Tte. Luis Dellepiane (Sur) 4036, Echeandia 3992, Ercilla 7445 L.D, Garcia de Cossio 7190, Patron 5980 L.A, Patron 5980 L.D, Av. Derqui 3891, Patron 7470, Santander 3990 L.A, Zinny 1603/05, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Andalgala 1230, Cosquin 1133, Gral. Tte. Luis Dellepiane (Norte) 3995 L.D 3, Gral. Tte. Luis Dellepiane (Sur) 4036, Echeandia 3992, Ercilla 7445 L.D, Garcia de Cossio 7190, Patron 5980 L.A, Patron 5980 L.D, Av. Derqui 3891, Patron 7470, Santander 3990 L.A, Zinny 1603/05, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-04346561-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by 9088245a-5d3e-44b1-b602-1108bb01c28e
Date: 2024.01.17 13:06:53 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.01.17 13:06:53 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficio Fecha de relevamiento 12/12/2023

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Collistemon
Calle Av. del golf N° 1230 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semí Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 30 Inclinação: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	<u>R</u>	<u>R</u>	<u>R</u>	Cavidad longitudinal en el fuste (m) <u>3</u>		
Grandes						

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar con poda a mitad del fuste por el tiempo ocurrido el 12/12/2023
presente, cavidad longitudinal en el fuste desde la base hasta la copa.

Prioridad Urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN SERRANO
Nombre y Apellido

Sjda
Firma

35945874
DNI

Calle ANDALGALA 1230

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6924

Informe N° _____

35945874
DNI

Calle COSQUIN 1133

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6925

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO

Fecha de relevamiento 18/12/2023

Arme COMUNA 9

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica JACARANDA MIMOSIFOLIA
Calle Dellepiane Norte N° 3995 103 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 47 Inclinação: ☒ SI / ☐ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades	
basal	media
Pequeñas	
Grandes	

☐ Fructificaciones fúngicas
 ☐ Codominancias
 ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Extracción

Inclinación Mayor a 45°. Copa Desbalanceada, sin posibilidad de recuperar su estructura. Se encuentra en pluma no apta, elevada, con riesgo de estabilidad.
Prioridad: Urgencia

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Paolucci
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

29.248.692
DNI

Calle DELLEPIANE, LUIS, TTE. GRAL. (NORTE) 3995 L.D 3

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6926

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO

Fecha de relevamiento 18/12/2023

Arme COMUNA 9

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica JACARANDA MIMOSIFOLIA
Calle Av. Dellepiane Sur N° 4036 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 80 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto

Pequeñas ☒ Grandes ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HÓJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaidado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ **C: EXTRACCIÓN**

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Seco, Muerto en pic.
(múltiple)
Prioridad: urgente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Paolucci
Nombre y Apellido


Firma

29248692
DNI

Calle DELLEPIANE, LUIS, TTE. GRAL. (SUR) 4036

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6927

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: OFICIO

Fecha de relevamiento 18/12/2023

Arme: COMUNA 9

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica LILIA X MOLKEI
Calle ECHENDÍA N° 3992 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 30 Inclinação: ☒ SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Seco, con movimiento.
Prioridad: urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR


Antonio Paolucci
Nombre y Apellido


Firma

29.248.692
DNI

Calle ECHEANDIA 3992

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6928

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 18/12/2023

Aviso: Oficina

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Paraiso
Calle Brail N° 7445 LA ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 35 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Caverna longitudinal en el fuste (m)
Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aciareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES Ejemplar con ramas principales de gran tamaño quebradas por tormentas 17/12/2023 quedando con una estructura totalmente diferente deshojado y con heridas que exponen madera poronada.
Extracción urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

IVAN SZACHLAS 35.945.834
Nombre y Apellido Firma DNI

Calle ERCILLA 7445 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6929

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficio

Arme

Fecha de relevamiento 18/12/2023

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Persea
Calle Calle de Cassio Nº 7490 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 65 Inclinação ☒ SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Exigir con raps porras quebradas por temporal del 17/12/2023 y con múltiples cavidades de gran tamaño en la alta del fuste con ahuecamientos que comprometen el fuste.
Prioridad corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

S32ch12j Ivan
Nombre y Apellido

S32ch12j
Firma

35945874
DNI

Calle GARCIA DE COSSIO 7190

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6930

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28-11-23

Aviso:

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica
Calle PATRON N° 5980 LA ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas
 ☐ Codominancias
 ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

DESCOMPOSICIÓN AVANZADA DE TRONCO, ELECTROLAR SEMI SECO, AMECADO EN LA INSERCIÓN DEL FUSTE CON LA RAÍZ PRINCIPAL, DECAIMIENTO GENERALIZADO, ESCASA PARED REMANENTE SE RECOMIENDA LA EXPLACCIÓN URGENTE

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRAL PATRON
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

30293920
DNI

Calle PATRON 5980 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6931

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica
Calle 5980 LD ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 25 Inclinação: ☒ SI / ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes		☒	

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 0,25 m

Espesor de pared remanente (cm) menor a 2,5 cm

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

EMPLAR SEMI SECO. AHOSADO EN LA BASE DEL FUSTE CON LA RAÍZ PRINCIPAL, DECAHICADO GENEALIZADO ESCASA PARED REMANENTE, SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN URGENTE

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRAL RAYGO AND
Nombre y Apellido

Firma

DN. 36293980
DNI

Calle PATRON 5980 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6932

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 06/10

Fecha de relevamiento 18/12/2023

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Leño
Calle PATRON Nº 7970 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 80 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m 10 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de Inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Árbol de gran porte con ramos parados colapsados por la tormenta del 17/12/2023.

Para conservar el árbol deberá realizarse un teso que produzca heridas de gran tamaño y consecuencias en el quiplex que afecten su estabilidad.

Extracción Urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN SZACHLAJ
Nombre y Apellido

Sjchla
Firma

35945874
DNI

Calle PATRON 7470

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6934

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO

Fecha de relevamiento 18/12/2023

Arme COMUNA 9

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica LIGUSTRUM lucidum
Calle AV. Derqui N° 3891 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 33 Inclinação: ☒ SI / ND ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	aito			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes						
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Extracción

Semiseco - Seco, con movimiento. Pérdida de estructura. Riesgo de caída.

Prioridad: urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Paolucci
Nombre y Apellido

Firma

29248692
DNI

Calle DERQUI AV. 3891

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6933

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: OFICIO

Fecha de relevamiento 18/12/2023

Arme: COMUNA 9

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ESPECIE INDETERMINADA
Calle SANTANDER Nº 3990LA ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 27 Inclinação: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aciareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Seco, muerto en pie, con movimiento.
Prioridad: urgente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Paolucci
Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
DNI

Calle SANTANDER 3990 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6935

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: OFICIO

Fecha de relevamiento

Arme: COMUNA 9

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: SACAFANDA MIMOSIFOLIA
Calle: ZINNY N°: 1603/05 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 28 Inclínación: SI / NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominacias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar Interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

Seco, con la copa desbalanceada, con movimiento.

Prioridad: urgencia

INSPECTOR/VERIFICADOR

ANTONIO Padrucci
Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
DNI

Calle ZINNY 1603/05

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6936

Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS 6924 A 6936

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.01.17 12:03:18 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.01.17 12:03:19 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: RESOLUCION EXTRACCION ARBOREA. ACTAS 6937 A 6948. COMUNA 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 6937, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, IF-2024-04696657-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Bruix 4506, Cosquin 701 L.D, El Carpintero 6962, Fernández 1857, Fragata La Argentina 1429 L.D, Amadeo Jacques 6816, Gregorio de Laferrere 3606, Las Bases 281, Pola 1423, Int. Carlos Noel (Ex Cap. Claudio Rosales) 649, Capitán Samuel Spiro 5996, Tapalque 7208 L.D, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Bruix 4506, Cosquin 701 L.D, El Carpintero 6962, Fernández 1857, Fragata La Argentina 1429 L.D, Amadeo Jacques 6816, Gregorio de Laferrere 3606, Las Bases 281, Pola 1423, Int. Carlos Noel (Ex Cap. Claudio Rosales) 649, Capitán Samuel Spiro 5996, Tapalque 7208 L.D, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-04696657-GCABA-COMUNA9 y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by MAXIMILIANO RODRIGO MOSQUERA FANTONI
Date: 2024.01.19 17:53:22 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.01.19 17:53:43 -03:00

N° DE ACTA: 6937

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BASICA		Fecha: 18/3/2023	
G.C.B.A.					
Calle	BRUIX AV		Chapa	4506	Referencia
Especie botánica	No identificada				
N° de inspeccion	C09-5392	D.A.P. (Cm)	15	Altura Aprox. (m):	3
Ubicacion de la plantera	Regular	Enfermadades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientacion de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Bajo		Menor	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
Oficio - Mutlado con poda de terciado					
Datos del inspector					
Paolucc Antonio				29248692	
Nombre completo		Firma		DNI	



N° DE ACTA: 6938

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 11/3/2022	
G.C.B.A.					
Calle	COSQUIN		Chapa	701	Referencia Id
Especie botánica	Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)				
N° de inspección	C09-198	D.A.P. (Cm):	20	Altura Aprox. (m):	6
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Posible		Medio		Significativa	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
Ejemplar seco					
Datos del inspector					
Gutierrez, Martín				33442864	
Nombre completo		Firma		DNI	



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 20/12/23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus
Calle El Encarnación Nº 6962 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 45 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominacias	☐ Chorreados
	basal	media	aito			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes		2	2	Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Árbol afectado por corrosión del 17/12/23
El arbolado sufre un desgaste en forma progresiva
afecta el fuste, el mismo se encuentra con sus
raíces levantando la vereda se recomienda la extracción
programada antes de verano

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Calle EL CARPINTERO 6962

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6939

Informe N° _____

N° DE ACTA: 6940

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
G.C.B.A.		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
		Fecha: 25/7/2023	
Calle	FERNANDEZ	Chapa	1857
		Referencia	
Especie botánica	Acer negundo (Arce negundo)		
N° de inspeccion	C09-8243	D.A.P. (Cm):	35
		Altura Aprox. (m):	8
Ubicacion de la plantere	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientacion de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Decaimiento generalizado			
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto	
Possible		Medio	
		Consecuencias	
		Significativa	
Encuadre Normativo			
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.			
Observaciones y conclusiones			
S00612952/23 Arbol semiseco, con signos de debilitamiento generalizado, protuberancias, defoliado, probablemente se seque. Especie no apta para arbolado viario por su estres. (En planilla CdR cargo reparación de vereda)			
Datos del inspector			
Paolucci, Antonio		29248692	
Nombre completo		Firma	
		DNI	



Aviso _____

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica
Calle Fragata La Argentina N° 1429 LB ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 60 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes						
Espesor de pared remanente (cm)						

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades. _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES.

Vereda con dos árboles. Este está plantado a 1 (un) metro de la luminaria, quedando la misma por encima y dentro de la copa. Se solicita su extracción al finalizar el relevamiento y cerrar la plantera por sitio no apto. Prioridad alta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Vanina M. Estevez DNI 23.374.910

Calle FRAGATA LA ARGENTINA 1429 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6941

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso:

Arme:

Fecha de relevamiento 22/12/23

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ParítoCalle Unzué Sur Nº 6816 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 80 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☒ Desechado ☐ Desechado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NORAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreoHOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo☒ C EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

el árbol fue afectado en la tormenta del 17/12/23
 durante una de las ramas caídas la cual provocó un
 daño significativo
 su fuste se encuentra totalmente resacaado, con signos
 de podredumbre en varias partes del tronco
 se evaluó como candidato a la tala ya que presentaba una
 fisura en el mismo

INSPECTOR/VERIFICADOR

 Manu G. ...
 Nombre y Apellido

Firma

 33442 864
 DNI

Calle JACQUES, AMADEO 6816


IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6942

Informe N° _____

N° DE ACTA: 6943

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 4/3/2023	
G.C.B.A.					
Calle	LAFERRERE, GREGORIO DE		Chapa	3606	Referencia
Especie botánica	Melia azedarach (Paraiso)				
N° de inspección	C09-5033	D.A.P. (Cm):	28	Altura Aprox. (m):	8
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Probable		Bajo		Menor	
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
Datos del inspector					
Paolucci, Antonio				29248692	
Nombre completo		Firma		DNI	



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 5/10/23

Aviso _____ Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Robinia
Calle Las bases N° 281 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 20 Inclinação ☒ SI / NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ Cavity longitudinal en el fuste (m) _____
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☒ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES
Al momento de la inspección se observó un
árbol muerto sobre un poste de 3,0 m de altura
se encuentran inclinados hacia la calle aproximadamente 45°
su base se encuentran dañada en el paso de vehículos
se recomienda la extracción

INSPECTOR/VERIFICADOR

María P. Pérez [Firma] 33442869
Nombre y Apellido Firma DNI

Calle LAS BASES 281

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6944

Informe N° _____

N° DE ACTA: 6945

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
G.C.B.A.		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
		Fecha: 26/10/2022	
Calle	POLA	Chapa	1423
		Referencia	
Especie botánica	Ficus benjamina (Ficus)		
N° de inspección	C09-3553	D.A.P. (Cm):	25
		Altura Aprox. (m):	10
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Daños de más del 40% de raíces en su RCR			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto	
Probable		Alto	
		Consecuencias	
		Significativa	
		Riesgo	
		Alto	
Encuadre Normativo			
Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
Especie no permitida para arbolado lineal. Sus raíces generan rotura en vereda. Extraer y plantar nuevo ejemplar. Reparar 35 m2 de baldosas dejando una plantera de 1,2 m x 1,2m (además de que están rotas por raíces del ejemplar también están rotas por uso). A la chapa 1423 también la afecta un ejemplar vecino de la chapa 1419 el cual se carga apane (el mismo requiere corte de raíces y reparación de 15 m2 de baldosas).			
Datos del inspector			
Fernandez, Eliana Noelia			36494502
Nombre completo		Firma	DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/12/23

Aviso _____ Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica _____

Calle Rosales Claudio Colina N° 649 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 40 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas		<u>2</u>	
Grandes			<u>2</u>

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☒ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☒ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa un árbol que presenta una cavidad en el fuste a causa de una pérdida de rama. Asimismo se observa una rotación en dicho tronco que está desbalanceado a la base. Se evidencia un buen estado estructural con firmeza. La estabilidad del árbol se recomienda extracción apropiada.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mariela M. M. M. M.
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma

33442864
 DNI

Calle INT. CARLOS NOEL (EX CAP. CLAUDIO ROSALES) 649

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6946

Informe N° _____

N° DE ACTA: 6947

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
G.C.B.A.		Fecha: 22/11/2022			
Calle	SPIRO, SAMUEL, CAPITAN	Chapa	5996	Referencia	
Especie botánica	Ligustrum lucidum (Ligustro)				
N° de inspección	C09-3773	D.A.P. (Cm):	25	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Probable		Medio		Significativa	
Encuadre Normativo				Riesgo	
				Moderado	
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
Ejemplar mochado y seco .Se encuentra con pudrición y pérdida de madera en sus ramas.					
Datos del Inspector					
Gutierrez, Martín				33442864	
Nombre completo		Firma		DNI	



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 22/11/2024

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina
Calle Tapalqué N° 7208 LD ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 60 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaidado
☐ Terciado

☐ Balanceo☒ C EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Arbol en ochava. Especie no permitida en arbolado de alineación. Cerrar plantero. Prioridad alta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

FaciletyVANINA M ESTEVEZDNI: 23374910

Calle TAPALQUE 7208 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 6948
Informe N° _____



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 6937 A 6948

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.01.19 17:51:25 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.01.19 17:51:27 -03:00