

# Resoluciones de extracciones C11

Junio-24

Resolución	Fecha	IFGRA de Fichas	Pub. Boletín	IFGRA de Imágenes	Aclaraciones
1. 1. RS-2024-22479210-GCABA-COMUNA11	07-06-24	1. 2. IF-2024-22432341-GCABA-COMUNA11	Bol 6896	1. 3. IF-2024-22432806-GCABA-COMUNA11	Posición de Juan B Justo 4219 Tocón q no aplicaba Ficha
2. 1. RS-2024-23463808-GCABA-COMUNA11	14-06-24	2. 2. IF-2024-23426077-GCABA-COMUNA11	Bol 6898		
3. 1. RS-2024-24965499-GCABA-COMUNA11	30-06-24	3. 2. IF-2024-24827716-GCABA-COMUNA11	ID 821652		



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: s/Autoriza Extracciones

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes N° 1.777 y N° 3.263, el Decreto N° 166/13; el Expediente Electrónico N° 22231232-GCABA-COMUNA11/24 y;

**CONSIDERANDO:**

Que por el Expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden a la necesidad de extracción de varios ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 11 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obra en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por el inspector de arbolado de esta repartición, el cual aconseja las extracciones de dichos ejemplares y a los que “*brevitatis causae*” corresponderá remitirse;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127° que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128° del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 establece, “*el ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras*”;

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que dicha ley específica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: “*la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente*”;

Que por el Decreto 166/13, se transfirió a las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley 3.263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho

Decreto;

Que dicha ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 9º a talar o extraer especies arbóreas cuando; “*por su estado sanitario o fisiológico no sea posible su recuperación; impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas cuyos pliegos de licitación se encuentren aprobados a la fecha de sanción de la presente; sea necesario garantizar la seguridad de personas y/o bienes; la prestación de un servicio público; la salud de la comunidad y/o la recuperación del arbolado público*”;

Que, a mayor abundancia, los informes técnicos incluyen imágenes que ilustran la situación de cada ejemplar arbóreo;

Que, asimismo, como consecuencia del fenómeno meteorológico extraordinario acaecido el 17 de diciembre de 2023, varios ejemplares de arbolado público de alineación han resultado afectados;

Que, en ese sentido, y habiendo oportunamente retirado los restos arbóreos de la vía pública, es necesario el retiro de los tocones de los mismos, a fin de liberar las planteras para proceder a la plantación de nuevos ejemplares;

Que, a mayor abundancia, se incluyen imágenes que ilustran la situación de cada tocón;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad, higiene y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción de los ejemplares y tocones involucrados;

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

## **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 11**

### **RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Autorícese a la empresa adjudicataria VERDE INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-71426384-2, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del GCABA los siguientes ejemplares:

- Orden de Servicio N° 408051685. Posición: Rio Salado 3518
- Orden de Servicio N° 408051683. Posición: Joaquín V. González 3196
- Orden de Servicio N° 408051681. Posición: Gral. Cesar Diaz 2348
- Orden de Servicio N° 408051682. Posición: Gral. Cesar Diaz 2384
- Orden de Servicio N° 408052746. Posición: Benito Juárez 3819 3817
- Orden de Servicio N° 408052745. Posición: Benito Juárez 3728
- Orden de Servicio N° 408052747. Posición: Nueva York 4915 LA
- Orden de Servicio N° 408051684. Posición: Av. Juan B. Justo 4219

**Artículo 2º.-** Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Nicolas Ezequiel MAINIERI  
Date: 2024.06.07 13:05:17 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

# FICHAS PARA EXTRACCIONES

CALLE	ALTURA	REF.	IMAGEN
RIO SALADO	3518		VER
GONZALEZ, JOAQUIN V.	3196		VER
DIAZ, CESAR, GRAL.	2348		VER
DIAZ, CESAR, GRAL.	2384		VER
JUAREZ, BENITO	3819	3817	VER
JUAREZ, BENITO	3728		VER
NUEVA YORK	4915	LA	VER

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 31/5/2024

Aviso S00135943/24

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica "Ligusto" Ligustrum lucidumCalle Río Salado N° 3518  Árbol Seco  Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 27 Inclinación: NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES**

Ejemplar seco. Se recomienda extracción y reposición con ejemplar de especie adecuada al corredor según Plan Maestro

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Agustín Canalda

Nombre y Apellido



Firma

32919293

DNI

Calle .....

Río Salado

3518

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .....

Oficio

Fecha de relevamiento 04-06-24

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Acer negundo

Calle González Joaquín V N° 3196  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 65 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes		X		Espesor de pared remanente (cm)		

1

10

### RAIZ

Expuesta



Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES .....

Semi seco, ramas secas con taladrillo, presento fallos en sus ramas en la tormenta de diciembre 2023. Tiene bajo espesor de pared remanante, relación menor a 0,2.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Noemí Varela

Nombre y Apellido

Firma

35214078


DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR



GONZALEZ, JOAQUIN V. 3196

◀ Imágenes actuales ▶



DESDE OTRO ÁNGULO




Calle .....

GRAL. CÉSAR DÍAZ

2348

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° .....

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 20/05/202

Aviso . OFICIO

Arme .

### ■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle GRAL. CÉSAR DÍAZ

Nº 2384

Árbol Seco



Árbol Semi Seco

### ACER TRIDENTE

### ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 45 Inclinación: NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
	<input type="checkbox"/> Descopado	<input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada

### ■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

### ■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### ■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### ■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### ■ OBSERVACIONES

Ejemplar semi seco con muy poco brote de hoja. Se sugiere extracción.

### ■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Augusto KNEUBÜHLER

Nombre y Apellido

Firma

92.455.989

DNI

Calle .....

GRAL. CÉSAR DÍAZ

2384

IMAGEN DEL EJEMPLAR

DIAZ, CESAR, GRAL. 2384

DESDE OTRO ÁNGULO



◀ Imágenes actuales ▶

Informe N° .....

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .. S00139572/24

Fecha de relevamiento 6/6/2024

Arme ..

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **Liquidambar styraciflua**

Calle **Benito Juárez** N° **3819/17**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **12** DAP (cm) **45** Inclinación: NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)		

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

#### Superficial

#### Profunda

### OBSERVACIONES

Ejemplar seco, aparentemente por pérdida de gas según indica el reclamo. Fuste y codominancias con fructificación fúngica. Se recomienda extracción y reposición con ejemplar de especie adecuada al corredor según Plan Maestro

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Agustín Canalda

Nombre y Apellido



Firma

32919293

DNI


Calle .....

Benito Juárez

3819/17

IMAGEN DEL EJEMPLAR

JUAREZ, BENITO 3819-17



◀ Imágenes de aviso ▶

Informe N° .....

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .. S00259673/24

Fecha de relevamiento 6/6/2024

Arme ..

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica "Fresno americano" *Fraxinus pennsylvanica*

Calle Benito Juárez N° 3728  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 40 Inclinación: NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

X

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Codominancias con pudrición avanzada. Base de fuste con cavidad mayor. Descopado clandestinamente. Ubicado sobre polígono de seguridad. Se recomienda extracción y posterior cierre de plantera.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Agustín Canalda

Nombre y Apellido

Firma

32919293

DNI

Calle

Benito Juárez

3728

IMAGEN DEL EJEMPLAR

JUAREZ, BENITO 3728

DESDE OTRO ÁNGULO



◀ Imágenes mar-23 ▶

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .. S00274029/24

Fecha de relevamiento 6/6/2024

Arme ..

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **Ligustrum sp.**

Calle **Nueva York** N° **4915 LA**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **27** Inclinación: NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Ejemplar seco, descopado clandestinamente. Fisuras y descortezamiento en fuste. Se recomienda extracción y reposición con ejemplar de especie adecuada al corredor según Plan Maestro

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Agustín Canalda

Nombre y Apellido

Firma

32919293

DNI

Calle .....


Nueva York

4915 LA

IMAGEN DEL EJEMPLAR

NUEVA YORK 4915 LA

DESDE OTRO ÁNGULO



Informe N° .....



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** EX-2024-22231232- -GCABA-COMUNA11 - Fichas técnicas con fotos para Extracción de especies arbóreas

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.06.07 10:55:47 -03:00

## FOTOS PARA EXTRACCIONES

CALLE	ALTURA	REF.	IMAGEN
RIO SALADO	3518		VER
JUSTO, JUAN B. AV.	4219		VER
GONZALEZ, JOAQUIN V.	3196		VER
DIAZ, CESAR, GRAL.	2348		VER
DIAZ, CESAR, GRAL.	2384		VER
JUAREZ, BENITO	3819	3817	VER
JUAREZ, BENITO	3728		VER
NUEVA YORK	4915	LA	VER

## RÍO SALADO 3518



## JUSTO, JUAN B. AV. 4219



DESDE OTRO ÁNGULO

## GONZALEZ, JOAQUIN V. 3196



◀Imágenes actuales▶



DESDE OTRO ÁNGULO

DIAZ, CESAR, GRAL. 2348



DESDE OTRO ÁNGULO

DIAZ, CESAR, GRAL. 2384



◀ Imágenes actuales ▶




# JUAREZ, BENITO 3819-17

DESDE OTRO ÁNGULO



DESDE OTRO ÁNGULO



►Imágenes de aviso►



DESDE OTRO ÁNGULO


## JUAREZ, BENITO 3728



◀Imágenes mar-23▶

# NUEVA YORK 4915 LA

DESDE OTRO ÁNGULO





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** EX-2024-22231232- -GCABA-COMUNA11 - Fotos para Extracción de especies arbóreas

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.06.07 10:57:10 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.06.07 10:57:11 -03:00



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: s/Autoriza Extracciones

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes N° 1.777 y N° 3.263, el Decreto N° 166/13; el Expediente Electrónico N° 23281297-GCABA-COMUNA11/24 y;

**CONSIDERANDO:**

Que por el Expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden a la necesidad de extracción de varios ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 11 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obra en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por el inspector de arbolado de esta repartición, el cual aconseja las extracciones de dichos ejemplares y a los que “*brevitatis causae*” corresponderá remitirse;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127° que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128° del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 establece, “*el ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras*”;

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que dicha ley específica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: “*la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente*”;

Que por el Decreto 166/13, se transfirió a las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley 3.263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho

Decreto;

Que dicha ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 9º a talar o extraer especies arbóreas cuando; “*por su estado sanitario o fisiológico no sea posible su recuperación; impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas cuyos pliegos de licitación se encuentren aprobados a la fecha de sanción de la presente; sea necesario garantizar la seguridad de personas y/o bienes; la prestación de un servicio público; la salud de la comunidad y/o la recuperación del arbolado público*”;

Que, a mayor abundancia, los informes técnicos incluyen imágenes que ilustran la situación de cada ejemplar arbóreo;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad, higiene y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción de los ejemplares involucrados;

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

## EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 11

### RESUELVE:

**Artículo 1º.-** Autorícese a la empresa adjudicataria VERDE INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-71426384-2, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del GCABA los siguientes ejemplares:

- Orden de Servicio N° 408055363. Posición: Gral. José Gervasio Artigas 1331 1335
- Orden de Servicio N° 408055365. Posición: Concordia 1118
- Orden de Servicio N° 408055364. Posición: Baigorria 3640
- Orden de Servicio N° 408055366. Posición: Concordia 2824
- Orden de Servicio N° 408055367. Posición: Bernardo De León 2416
- Orden de Servicio N° 408055679. Posición: Juan Agustín García 1756

**Artículo 2º.-** Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.

# FICHAS PARA EXTRACCIONES

CALLE	ALTURA	REF.	IMAGEN
ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL.	1331	1335	<a href="#">VER</a>
CONCORDIA	1118		<a href="#">VER</a>
BAIGORRIA	3640		<a href="#">VER</a>
CONCORDIA	2824		<a href="#">VER</a>
LEON, BERNARDO DE	2416		<a href="#">VER</a>
GARCIA, JUAN AGUSTIN	1756		<a href="#">VER</a>

## Planilla de Inspección de Árboles

OFICIO

Aviso .....

Fecha de relevamiento 05/06/202

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **Fraxinus pennsylvanica**  
**Calle** **de ARTIGAS JOSÉ GERVASIO** N° **1331/35**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **13** DAP (cm) **60** Inclinación: NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados	
Pequeñas	basal	media	alto				
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) <b>1.2</b>			
Grandes				Espesor de pared remanente (cm) <b>12</b>			

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>		<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Bajas
		<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

Cavidad longitudinal del fuste por pudrición de madera. Se sugiere extracción preventiva de futuras severos daños en caso de colapsar el ejemplar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Augusto KNEUBÜHLER

Nombre y Apellido

92455989

DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR

ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL. 1331/35

DESDE OTRO ÁNGULO



►Imágenes actuales►



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/06/202

Aviso .....

Arme .....

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica .....	Melia azedarach (Paraíso)		
Calle .....	Concordia	Nº .....	1118	<input type="checkbox"/> Árbol Seco <input type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL				
Altura aprox. (m) .....	11	DAP (cm) .....	70	Inclinación: NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Descopado		<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> Copa desbalanceada

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) <b>5</b>		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm) <b>15</b>		

■ RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda m <sup>2</sup>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
--------	-----------------------------------	--	---

■ RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

■ HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades .....			

## ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

■ OBSERVACIONES	Ejemplar ahuecado en la casi totalidad de su longitud de fuste. En las fotos que acompañan este pedido de extracción se observan cavidades de gran tamaño en el interior de su fuste.
-----------------	---

INSPECTOR/VERIFICADOR
-----------------------

Augusto KNEUBÜHLER  
Nombre y Apellido

Firma

92.455.989

DNI

Calle .....

Concordia

1118

IMAGEN DEL EJEMPLAR

**CONCORDIA 1118**



ACERCAMIENTO



ACERCAMIENTO



◀ Imágenes actuales ►



Informe N° .....

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso . s00159999/24

Fecha de relevamiento 12/06/24

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica melia azedarach

Calle baigorria N° 3640  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 45 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

X

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

\_\_\_\_\_

Pequeñas		
----------	--	--

X

Grandes		
---------	--	--

X

Espesor de pared remanente (cm)

\_\_\_\_\_

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES .....

extraccion ejemplar muy dañado por temporal

INSPECTOR/VERIFICADOR

galvez, juan

Nombre y Apellido

35723270

DNI

Calle baigorria

3640

IMAGEN DEL EJEMPLAR



BAIGORRIA 3640



DESDE OTRO ÁNGULO

Informe N° \_\_\_\_\_



Calle concordia

2824

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N°\_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/06/24

Aviso .....

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Acer negundo

Calle Bernardo de León N° 2416  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 40 Inclinación: NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	basal	media	alto
Grandes				

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

El árbol se encuentra descopado y brotado. Se observa raíces en mal estado, el fuste presenta cavidad en zona basal y pudrición avanzada que afecta más del 40%, se observan signos de bicho taladro. Ramas principales con cavidad y pudrición.

### INSPECTOR/VERIFICADOR

Mariana Bermejo

Nombre y Apellido

  
Firma

36.645.249

DNI

Calle

Bernardo de León

2416

IMAGEN DEL EJEMPLAR

LEON, BERNARDO DE 2416


DESDE OTRO ÁNGULO



DESDE OTRO ÁNGULO



DESDE OTRO ÁNGULO



◀Imágenes actuales▶

Informe N° \_\_\_\_\_



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

Oficio

FECHA DE RELEVAMIENTO:

13/6/2024

AVISO:

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

García, Juan Agustín

Nº 1756

ESPECIE BOTANICA

Fraxinus pennsylvanica (Fresno)

X

ARBOL SEMISECO

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

4

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Menor a 45°

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

SI

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS / CORTEZA INCLUIDA

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

FISURADO

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m<sup>2</sup>

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Y

Con manchas foliares

Defoliación total / parcial

Con signos de insectos

ecomendaciones del inspector:

Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

Tipos de poda: Integral/Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

Forestación nueva: SI / NO

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar seco muerto en pie con grietas y descorceamiento. Por su estado fitoquímico y fisiológico es imposible su recuperación por lo que corresponde extracción y acordonamiento la planta para plantación de especie correspondiente a medida según Plan Maestro.

os del Inspector/Verificador

Inés Fratti

Nombre y Apellido

IF


Firma

39535316

FM ó DNI

Calle **GARCIA, JUAN AGUSTIN 1756**

IMAGEN DEL EJEMPLAR



DESDE OTRO ÁNGULO



◀Imágenes jul-23▶

Informe N° \_\_\_\_\_



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** EX-2024-23281297- -GCABA-COMUNA11 - Fichas técnicas con fotos para Extracción de especies arbóreas

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.06.14 10:08:56 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.06.14 10:08:57 -03:00



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: s/Autoriza Extracciones

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes N° 1.777 y N° 3.263, el Decreto N° 166/13; el Expediente Electrónico N° 24809506-GCABA-COMUNA11/24 y;

**CONSIDERANDO:**

Que por el Expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden a la necesidad de extracción de varios ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 11 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obra en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por el inspector de arbolado de esta repartición, el cual aconseja las extracciones de dichos ejemplares y a los que “*brevitatis causae*” corresponderá remitirse;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127° que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128° del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 establece, “*el ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras*”;

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que dicha ley específica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: “*la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente*”;

Que por el Decreto 166/13, se transfirió a las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley 3.263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho

Decreto;

Que dicha ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 9º a talar o extraer especies arbóreas cuando; “*por su estado sanitario o fisiológico no sea posible su recuperación; impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas cuyos pliegos de licitación se encuentren aprobados a la fecha de sanción de la presente; sea necesario garantizar la seguridad de personas y/o bienes; la prestación de un servicio público; la salud de la comunidad y/o la recuperación del arbolado público*”;

Que, a mayor abundancia, los informes técnicos incluyen imágenes que ilustran la situación de cada ejemplar arbóreo;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad, higiene y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción de los ejemplares involucrados;

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

## **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 11**

### **RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Autorícese a la empresa adjudicataria VERDE INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-71426384-2, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del GCABA los siguientes ejemplares:

- Orden de Servicio N° 408058983. Posición: La Blanqueada 5333- 5337
- Orden de Servicio N° 408058980. Posición: Franco 3644 LA
- Orden de Servicio N° 408058987. Posición: Melincué 4680 4678
- Orden de Servicio N° 408058986. Posición: Melincué 4446
- Orden de Servicio N° 408058988. Posición: Nogoyá 4242
- Orden de Servicio N° 408058989. Posición: Nogoyá 4381
- Orden de Servicio N° 408058985. Posición: Pedro Lozano 4068
- Orden de Servicio N° 408058939. Posición: Concordia 1128
- Orden de Servicio N° 408058991. Posición: Tres Arroyos 2931 LA
- Orden de Servicio N° 408058990. Posición: Terrada 1480
- Orden de Servicio N° 408058982. Posición: Gavilán 2512
- Orden de Servicio N° 408059143. Posición: Simbrón 5058
- Orden de Servicio N° 408059361. Posición: Joaquín V. González 3644
- Orden de Servicio N° 408060026. Posición: José Luis Cantilo 4444 LD
- Orden de Servicio N° 408060027. Posición: Gabriela Mistral 3376
- Orden de Servicio N° 408059155. Posición: Quevedo 3386
- Orden de Servicio N° 408060029. Posición: Terrada 1478 F
- Orden de Servicio N° 408060029. Posición: Terrada 1478 P
- Orden de Servicio N° 408060029. Posición: Terrada 1478 L
- Orden de Servicio N° 408060028. Posición: Navarro 3906 Frente
- Orden de Servicio N° 408060089. Posición: Cuenca 3620 3624

**Artículo 2º.-** Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Nicolas Ezequiel MAINIERI  
Date: 2024.06.30 09:59:56 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

# FICHAS PARA EXTRACCIONES

CALLE	ALTURA	REF.	IMAGEN
LA BLANQUEADA	5333	5337	VER
FRANCO	3644	LA	VER
MELINCUE	4680	4678	VER
MELINCUE	4446		VER
NOGOYA	4242		VER
NOGOYA	4381		VER
LOZANO, PEDRO	4068		VER
CONCORDIA	1128		VER
TRES ARROYOS	2931	LA	VER
TERRADA	1480		VER
GAVILAN	2512		VER
SIMBRON	5058		VER
GONZALEZ, JOAQUIN V.	3644		VER
CANTILO, JOSE LUIS	4444	LD	VER
MISTRAL, GABRIELA	3376		VER
QUEVEDO	3386		VER
TERRADA	1478	F	VER
TERRADA	1478	P	VER
TERRADA	1478	L	VER
NAVARRO	3906	Frente	VER
CUENCA	3620	3624	VER



Calle LA BLANQUEADA 5333-37

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. SS00322848/24

Arme

Fecha de relevamiento 23/05/23

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No identificado

Calle FRANCO N° 3644 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones  
 Quebradas / Fisuradas  
 Codominancias

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

el ejemplar se encuentra muy seco, con una gran cavidad longitudinal que afecta gran parte del fuste

INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Ailen Marano

Nombre y Apellido

Firma

41685772

DNI

Calle FRANCO 3644 LA

IMAGEN DEL EJEMPLAR

**FRANCO 3644 LA**




Imagen ene-23



◀Imágenes jun-23▶



DESDE OTRO ÁNGULO



Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. .... S00342983/24

Fecha de relevamiento 23/05/24

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... **Melia azedarach**

Calle ..... **MELINCUE** N°. **4680-4678**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... **11** DAP (cm) ..... **45** Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

.....

Espesor de pared remanente (cm)

.....

### RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES .....

Se recomienda la extracción del ejemplar ya que se observan cavidades que se extienden por dentro del fuste generando poca pared remanente. Asimismo se visualiza una rajadura de mas de 2m de al altura, que se extiende desde la base del ejemplar hasta la bifurcación de ramas.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Katherine L. Wahler

Nombre y Apellido

42039575

DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR

MELINCUE 4680-4678



▲ DESDE OTROS ÁNGULOS ▼



◀ Imágenes may-23 ▶



Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. .... S00276093/24

Fecha de relevamiento 29/05/24

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... **Melia x azedarach**

Calle ..... **MELINCUE** N° **4446**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... **5** DAP (cm) ..... **80** Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES .....

Se recomienda la extracción del ejemplar de Paraíso dado a su desmejoramiento generalizado. Se observa descortezamiento en partes del fuste y grietas a lo largo del mismo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Katherine L. Wahler

Nombre y Apellido

42039575

DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR

MELINCUE 4446



◀Imágenes may-24▶



**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso. .... S00365779/24

Fecha de relevamiento **29/05/24**

Arme. ....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **Melia x azedarach**

Calle **NOGOYA** N° **4242**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) **6** DAP (cm) **80** Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ**
 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**
 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**
 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades. ....

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**
**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

**F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES.** ....

Debido a la tormenta de diciembre se quebraron ramas principales. El ejemplar tiene daño interno, ahuecamientos en algunos sectores y se agujeros en la base. Por esa razón se recomienda extraer el árbol.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Katherine L. Wahler

Nombre y Apellido



42039575

DNI

Calle NOGOYA

4242

IMAGEN DEL EJEMPLAR

NOGOYA 4242



◀Imágenes may-24▶



Informe N° \_\_\_\_\_



IMAGEN DEL EJEMPLAR



NOGOYA 4381

DESDE OTRO ÁNGULO



◀ Imágenes may-24 ▶



Informe N° \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso. .... S00390286/24

Fecha de relevamiento **04/06/24**

Arme ....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... **Fraxinus pennsylvanica**

Calle ..... **PEDRO LOZANO** N° **4068**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) **8** DAP (cm) **70** Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas

 Codominacias

 Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

X

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAÍZ**
 Expuesta

 Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**
 Tocones

 Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción

 Quebradas / Fisuradas

 Secas / Secas en las puntas

 Bajas

 Codominancias

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**
 De coloración anormal

 Defoliación Total

 Con signos de insectos

 Con manchas foliares

 Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades. ....

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**
**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

 C: EXTRACCIÓN

**F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

 E: TRASPLANTE

 D: TRATAMIENTO SANITARIO

**OBSERVACIONES.** ....

Se recomienda la extracción del ejemplar de fresno, dado que se observan grietas que se alargan por el fuste. Asimismo se visualiza una cavidad en el centro arriba del tronco y en la base, donde se encuentran las raíces.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Katherine L. Wahler


Nombre y Apellido



42039575

DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/06/2024

Aviso .....

Arme .....

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica .....	Melia azedarach (Paraíso)		
Calle .....	Concordia	Nº .....	1128	<input type="checkbox"/> Árbol Seco <input checked="" type="checkbox"/> Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL				
Altura aprox. (m) .....	13	DAP (cm) .....	70	Inclinación: NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Descopado	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> Copa desbalanceada	

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/>	Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/>	Codominacias	<input type="checkbox"/>	Chorreados
	basal media alto						
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) .....			
Grandes		X		Espesor de pared remanente (cm) .....			

■ RAÍZ	<input type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda m <sup>2</sup>	Provoca fisuras en el frente de la propiedad:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--------	-----------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------

■ RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

■ HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades .....			

### ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

### ■ OBSERVACIONES

Pedido de extracción de vecino. Manifiesta que un colega inspector le dijo que la extracción ya estaba pedida. Ante consulta con la comuna, este pedido no había sido hecho por lo que se sugiere en esta oportunidad, extraer el ejemplar, a efectos de evitar caída del mismo y daños consecuentes.

INSPECTOR/VERIFICADOR



Augusto KNEUBÜHLER

Nombre y Apellido

Firma

92455989

DNI

Calle .....

Concordia

1128

IMAGEN DEL EJEMPLAR

CONCORDIA 1128



DESDE OTRO ÁNGULO



Informe N° .....

# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .....

OFICIO

Fecha de relevamiento 19 junio 2018

Arme .....

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Ligustrum lucidum**

Calle **TERRADA** N° **1480**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **10** DAP (cm) **40** Inclinación: **SI** / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

**SI** Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

**SI**

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

**1.2**

Espesor de pared remanente (cm)

**1**

■ RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades .....

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

**SI** C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES .....

Descortezamiento longitudinal desde base hacia mitad fuste. Ahuecamiento desde mitad de fuste hacia ramas primarias; pared remanente escasa con perforación. Ramas primarias con descortezamiento y fructificaciones. Inclinación menor a 45° hacia la calle. Cerrar plantera por distancia no reglamentaria a luminaria. Med. plantera 1.6 x 1.6mt. Baldosa no especificada en catálogo. Prioridad de extracción alta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

G. Soraya Ale

Nombre y Apellido

Firma

17.546.385

DNI

Calle TERRADA

1480

IMAGEN DEL EJEMPLAR

TERRADA 1480




▲ DESDE OTROS ÁNGULOS ▼



◀ Imágenes actuales ▶

DESDE OTRO ÁNGULO



Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .....

oficio

Fecha de relevamiento 18 junio 2023

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Acer negundo

Calle 3 Arroyos N° 2931 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Espesor de pared remanente (cm)				

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES .....

Ejemplar con descortezamiento y ahuecamiento basal aprox.40cm, Ahuecamiento en fuste hacia rama primaria con escasa pared remanente (con pequeña perforación). Estado estructural comprometido, inserción de rama primaria en fuste ahuecado. CERRAR PLANTERA por distancia no reglamentaria a luminaria.

INSPECTOR/VERIFICADOR

G Soraya Ale

Nombre y Apellido



Firma

17.546.385

DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR

TRES ARROYOS 2931 LA



▲ DESDE OTROS ÁNGULOS ▼



◀ Imágenes actuales ▶



▲ DESDE OTROS ÁNGULOS ▼



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 26/06/24

Aviso .....

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **Fraxinus pennsylvanica (fresno americano)**

Calle **Gavilán** N° **2512**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **50** Inclinación: SI  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	X			Espesor de pared remanente (cm)		

### RAIZ

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

#### C: EXTRACCIÓN

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

### OBSERVACIONES

Árbol con riesgo extremo. El ejemplar se encuentra inclinado hacia la calle con cavidad basal grande y pared remanente escasa. Grieta longitudinal desde la base a la zona media del fuste.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mariana Bermejo

Nombre y Apellido

Firma

36.645.249

DNI

Calle .....

Gavilán

2512


IMAGEN DEL EJEMPLAR



Imagen ene-23



◀Imágenes actuales▶



Informe N° .....

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. .... 00130733/24

Fecha de relevamiento 10-06-24

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... **Melia azedarach**

Calle ..... **Simbrón** N° **5058**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... **13** DAP (cm) ..... **40** Inclinación: **SI** / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo  
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE  
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES .....

Árbol semiseco, con una inclinación hacia propiedad y una raíz, del lado opuesto a la inclinación, con pudrición

INSPECTOR/VERIFICADOR

Noemí Varela

Nombre y Apellido

Firma



35214078

DNI

Calle Simbrón

5058

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 26/6/24

Aviso: \_\_\_\_\_

Arme .

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ..... **TILO**  
Calle **JOAQUIN V GONZALEZ** N° **3644** Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 50  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	X			Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<input checked="" type="checkbox"/> RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

## **RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

- |  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| A: OBJETIVOS DE LA PODA                              | B: TIPOS DE PODA                   | F: CORTE DE RAÍCES                                |
| <input type="checkbox"/> Reducción Riesgo            | <input type="checkbox"/> Formación | <input type="checkbox"/> Balanceo                 |
| <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias     | <input type="checkbox"/> Limpieza  | <input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN |
| <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio         | <input type="checkbox"/> Aclareo   | <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE            |
| <input type="checkbox"/> Regulación de<br>estructura | <input type="checkbox"/> Refaldado | <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO |
|  | <input type="checkbox"/> Terciado  | <input type="checkbox"/> Superficial              |
|  |                                    | <input type="checkbox"/> Profunda                 |

## OBSERVACIONES

El ejemplar presenta cavidad en la parte media del fuste con escasa pared remante extendiéndose hacia la base. Se recomienda su extracción para evitar posibles riesgos.

## INSPECTOR/VERIFICADOR

Maria Eugenia Cassotto

Nombre y Apellido

  
Firma

.....

Firma

35266367

DNI


Calle \_\_\_\_\_

JOAQUIN V GONZALEZ 3644

IMAGEN DEL EJEMPLAR

GONZALEZ, JOAQUIN V. 3644

DESDE OTRO ÁNGULO



◀Imágenes mar-23▶

Informe N° \_\_\_\_\_

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 27/6/2024

Aviso .....

S00416978/24

Arme .....

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ..... "Fresno" Fraxinus sp.

Calle ..... José Luis Cantilo N° 4444 LD  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## ■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 30 Inclinación: SI  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada■ FUSTE Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  

basal	media	alto
-------	-------	------

  
Pequeñas     
Grandes    Cavidad longitudinal en el fuste (m) .....  
Espesor de pared remanente (cm) .....■ RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO■ RAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo■ HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares■  Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

## ■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## C: EXTRACCIÓN

## E: TRASPLANTE

## D: TRATAMIENTO SANITARIO


## ■ OBSERVACIONES

Semiseco. Se recomienda extracción del tocón. No hay espacio suficiente para reposición.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Agustín Canalda

Nombre y Apellido



Firma

32919293

DNI

Calle .....

José Luis Cantilo

4444 LD

IMAGEN DEL EJEMPLAR

**CANTILO, JOSE LUIS 4444 LD**



◀ Imágenes actuales ▶

DESDE OTRO ÁNGULO



Informe N° .....

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. .... S00415693/24

Fecha de relevamiento 27/6/24

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... **Laurel**

Calle ..... **Gabriela Mistral** N° **3376**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **60** Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES .....

Árbol con cavidad basal y grietas en el fuste. Con inclinación y leve descalce. Ubicado en patio de escuela. Alto riesgo.

INSPECTOR/VERIFICADOR


Nombre y Apellido

Firma

DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR

**MISTRAL, GABRIELA 3376  
(Dentro del patio del colegio)**



◀ Imágenes de aviso ▶

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. .... S00859022/23

Fecha de relevamiento 22-11-23

Arme .....

**■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... Acer negundo

Calle ..... Quevedo N° 3386  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) ..... 13 DAP (cm) ..... 70 Inclinación: SI / **NO**  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**■ FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**■ RAÍZ**

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**■ RAMAS**

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

**■ HOJAS**

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.....

**■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**■ OBSERVACIONES** .....

Descortezado con fisuras longitudinales en fuste, taladrillo, fructificaciones fungicas. Semi seco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Noemí Varela

Nombre y Apellido

Firma



35214078

DNI

Calle Quevedo

3386

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_

# Planilla de Inspección de Árboles

OFICIO

Aviso .....

Arme .....

Fecha de relevamiento 27 de JUNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... **Fraxinus pennsylvanica**

Calle ..... **TERRADA** N° **1478 F**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) ..... **9** DAP (cm) ..... **45** Inclinación: SI / **NO**  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** .....

Plantera elevada rota por raíces de 3 ejemplares plantadas en la misma. Las raíces rompen la vereda (3.2 mt), cordón levantado/roto. Cerrar plantera. Por su ubicación, no es posible desplazar apertura. Se encuentra próxima a luminaria, garage y a distancia reglamentaria de una plantación municipal en buen estado. (Liquidambar styraciflua dap 3x2.5)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Soraya Ale

Nombre y Apellido


Firma

17.546.385


DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR

**TERRADA 1478**  
**(Son 3 ejemplares en la misma plantera )**



DESDE OTROS ÁNGULOS



◀Imágenes actuales▶

# Planilla de Inspección de Árboles

OFICIO

Aviso .....

Arme .....

Fecha de relevamiento 27 DE JU

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... **Persea americana**

Calle ..... **TERRADA** N° **1478 P**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) ..... **8** DAP (cm) ..... **40** Inclinación: **SI** / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

.....

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

.....

**RAIZ**

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades .....

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** .....

Plantera elevada rota por raíces de 3 ejemplares plantadas en la misma. Las raíces rompen la vereda (3.2 mt), cordón levantado/roto. Inclinación hacia la calle. Cerrar plantera. Por su ubicación, no es posible desplazar apertura. Se encuentra próxima a luminaria, garage y a distancia reglamentaria de una plantación municipal en buen estado. (Liquidambar styraciflua dap 3x2.5)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Soraya Ale

Nombre y Apellido

Firma

17.546.385


DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR

**TERRADA 1478**  
**(Son 3 ejemplares en la misma plantera )**



DESDE OTROS ÁNGULOS



◀Imágenes actuales▶

## Planilla de Inspección de Árboles

OFICIO

Aviso .....

Arme .....

Fecha de relevamiento 27 DE JU

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **Ligustrum lucidum**

Calle **Terrada** N° **1478 L**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) **8** DAP (cm) **30** Inclinación: SI / **NO**  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda
	<input type="checkbox"/> Descopado	<input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input type="checkbox"/> Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ**

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades .....

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES** .....

Plantera elevada rota por raíces de 3 ejemplares plantadas en la misma. Las raíces rompen la vereda (3.2 mt ancho), cordón levantado/roto. Base trifurcada. Cerrar plantera. Por su ubicación, no es posible desplazar apertura. Se encuentra próxima a luminaria, garage y a distancia reglamentaria de una plantación municipal en buen estado. (Liquidambar styraciflua dap 3x2.5)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Soraya Ale

Nombre y Apellido

Firma

17.546.385


DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR

**TERRADA 1478**  
(Son 3 ejemplares en la misma plantera )



DESDE OTROS ÁNGULOS



## Planilla de Inspección de Árboles

Oficio

Aviso .....

Arme .....

Fecha de relevamiento 25-06-24

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... **Melia azedarach**

Calle ..... **Navarro** N° **3906 fte**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... **10** DAP (cm) ..... **40** Inclinación: **SI** / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m<sup>2</sup>

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades .....

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES .....

Árbol seco y quebrado

INSPECTOR/VERIFICADOR

Noemí Varela

Nombre y Apellido

Firma

35214078

DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR

NAVARRO 3906 FTE



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

28/6/24

Aviso .....

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ..... **FRESNO**

Calle ..... **CUENCA** N° 3620-3624 Árbol Seco  Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ..... 60 DAP (cm) ..... 12 Inclinación: NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Grandes

X

X

Calle

CUENCA 3620-3624

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° \_\_\_\_\_



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** EX-2024-24809506- -GCABA-COMUNA11 - Fichas técnicas con fotos para Extracción de especies arbóreas

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 43 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.06.28 11:58:21 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.06.28 11:58:23 -03:00