



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-42614701-GCABA-COMUNA1

Buenos Aires, Miércoles 15 de Noviembre de 2023

Referencia: s/ Resolución extracciones ejemplares arbóreos – Actas de inspección N° 73-84/23 - RECTIFICATIVA

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, 371-GCABA/13 y su modificatorio N° 110-GCABA/20, la Resolución N° 39083860-GCABA-COMUNA1/23, las actas de inspección N° 73-84/23, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, ante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que con fecha 20 de febrero de 2020 se aprobó el Decreto N° 110/AJG/20, modificatorio del Decreto N° 371/AJG/13 y de su respectivo Anexo I, continuando con el objeto de este último y ampliando las competencias relativas al mantenimiento del arbolado y Espacios Verdes a las Comunas, en lo concierne a su jurisdicción;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d) y e) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo y/o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que por Resolución N° 39083860-GCABA-COMUNA1/23 se autorizó a la Empresa ALGIERI S.A., CUIT N° 30-69933981-0, destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares ubicados en Av. Leandro N. Alem 564, Plaza Int. Joaquín S. de Anchorena, Robert Arlt, Joaquín Zabala (2 ejemplares), San Nicolás, Agustín P. Justo (3 ejemplares), Plaza Lavalle, Plazoleta Eva Perón, Plaza Dorrego; de acuerdo a la normativa vigente;

Que por un error involuntario se destinó a la empresa ALGIERI S.A., CUIT N° 30-69933981-0 las tareas de extracción mencionadas anteriormente cuando la empresa correcta era ECOLOGÍA URBANA S.R.L., CUIT N° 30-68725648-0;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°1

RESUELVE:

Artículo 1°.- Rectifíquese el Artículo 1° de la Resolución N° 39083860-GCABA-COMUNA1/23, quedando redactado de la siguiente manera: “Autorízase a la Empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L., CUIT N° 30-68725648-0, destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares ubicados en Av. Leandro N. Alem 564, Plaza Int. Joaquín S. de Anchorena, Robert Arlt, Joaquín Zabala (2 ejemplares), San Nicolás, Agustín P. Justo (3 ejemplares), Plaza Lavalle, Plazoleta Eva Perón, Plaza Dorrego; de acuerdo a la normativa vigente, conforme inspección presentada en Anexos N° IF-2023-38874926-GCABA-COMUNA1, IF-2023-38875391-GCABA-COMUNA1, IF-2023-38876322-GCABA-COMUNA1, IF-2023-38876983-GCABA-COMUNA1, IF-2023-38877744-GCABA-COMUNA1, IF-2023-38878110-GCABA-COMUNA1, IF-2023-38878894-GCABA-COMUNA1, IF-2023-38883153-GCABA-COMUNA1, IF-2023-38883908-GCABA-COMUNA1; y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Cumplida las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Lucas Horacio Portela Lacanette
Date: 2023.11.15 14:30:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas Portela
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 1
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.11.15 14:30:47 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2023

Buenos Aires, 17 de octubre de 2023

A quien corresponda,

Se solicita la extracción del ejemplar seco de la especie *Fraxinus pennsylvanica* ubicado en Bethlem 419 ft (Plaza Dorrego, barrio de San Telmo). Sus características particulares son un DAP de 30 cm y una altura aproximada de 4 m.

Registro fotográfico del ejemplar





Franco Córdoba
DNI: 38.255.432

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1

IF-2023-38883908-GCABA-COMUNA1

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 17/10/2023

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus pennsylvanica*
Calle *Bethlem (Plaza Dorrego)* N° *419 ft* ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *4* DAP (cm) *30* Inclinação: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☒ Sí Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ No Fructificaciones fúngicas ☐ No Codominancias ☐ No Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cuidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ No Expuesta ☐ No Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☒ Sí Tocones ☐ No Excesivas / Cruzadas ☐ No Con mal ángulo de inserción
☐ No Quebradas / Fisuradas ☒ Sí Secas / Secas en las puntas ☐ No Bajas
☐ No Codominancias ☐ No Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ No Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ No De coloración anormal ☒ Sí Defoliación Total ☐ No Con signos de insectos ☐ No Con manchas foliares
☒ No Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades *No*

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de
☐ estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ D: TRASPLANTE

☐ E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES *El árbol se encuentra completamente seco.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

IF-2023-38883908-GCABA-COMUNA1

Franco Córdoba

Nombre y Apellido

Franco Córdoba

Firma

Página 2 de 4

38.255.432

DNI

Calle Bethlem 419 ft (Plaza Dorrego)

IMAGEN DEL EJEMPLAR





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES 2023

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 17 de octubre de 2023

Calle: Bethlem N.º: 419 ft

Especie Botánica: Fraxinus pennsylvanica / Árbol seco: X

Semiseco:

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (m): 4 DAP (cm): 30 Inclinación: No L.C (m):

Mayor a 45°: Menor a 45°:

Orientación de la
inclinación

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: No

Descopado: Sí

Descopado y brotado:

FUSTE	Descortezamiento: Sí			
	Fructificaciones fúngicas: No			
	CAVIDADES: No	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			
	Cavidad longitudinal en el fuste (m):			
		Espesor de la pared remanente (cm):		

RAIZ	Expuesta: No		
	Levanta vereda (m²): No		
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: No		

RAMAS	Quebradas/fisuradas: No		Codominancias: No	
	Secas/secas en las puntas: Sí		Con mal ángulo de inserción: No	
	Con cavidades/tumores/cancros: No		Excesivas/cruzadas: No	

HOJAS	De coloración anormal: No		Defoliación parcial/total: Total	
	Con manchas foliares: No		Con signos o síntomas de enfermedades: No	
	Con signos de insectos: No			

Observaciones: El árbol se encuentra completamente seco.....


.....

.....

.....

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3.263, Capítulo 3, artículo 15, inciso a y d, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Franco Córdoba
Inspector de Arbolado y
Espacios Verdes
Comuna 1


Firma

.....38.255.432.....
DNI

IF-2023-38883908-GCABA-COMUNA1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-38883908-GCABA-COMUNA1

Buenos Aires, Jueves 19 de Octubre de 2023

Referencia: s/ Plaza Dorrego

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:32:56 -03'00'

Martin Groba
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 1
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:32:57 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2023

Buenos Aires, 18 de enero de 2023

A quien corresponda,

Se solicita la extracción de un ejemplar de *Tipuana tipu* (especie arbórea "Tipa") ubicado en la plazoleta Eva Perón situado en la calle Estados Unidos y Av. Paseo Colón. Sus características particulares son un DAP de 100 cm y una altura aprox. de 5 m.

El árbol fue descopado y trasplantado siendo adulto a esta plazoleta y actualmente se encuentra completamente seco. No sobrevivió al trasplante. El riesgo potencial de falla mecánica parcial y/o total frente a cambios medioambientales es alto.

Se adjunta registro fotográfico:



Franco Córdoba

Franco Córdoba
DNI: 38.255.432

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1

IF-2023-38883153-GCABA-COMUNA1




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2023



Franco Córdoba
DNI: 38.255.432
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1

IF-2023-38883153-GCABA-COMUNA1

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES									
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES									
G.C.B.A.		INSPECCION N°		80					
AVISO:				FECHA DE RELEVAMIENTO: 18 / 01 / 2023					
ARME									
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>									
CALLE		Estados Unidos y Av. Paseo Colón (plazoleta Eva Perón)				N°			
<u>ESPECIE BOTANICA</u>		Tipuana tipu							
ARBOL SECO		X		ARBOL SEMISECO					
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>									
		INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45°					
ALTURA APROX (m)		5		Menor a 45°					
DAP (cm)		100		ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle					
				Hacia la propiedad					
				Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA				DESCOPADO		X		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		X		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS				
			<i>Cavidades</i>		CODOMINANCIAS				
			basal		media		alta		CHORREADOS
	pequeñas								Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	grandes								Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta		No		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO				
	Levanta vereda: m2		No						
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas				Codominancias				
	Secas/ Secas en las puntas		X		Con mal ángulo de inserción				
	Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones				
	Bajas				Que invaden espacio aéreo				
	Excesivas/ Cruzadas								
HOJAS	De coloración anormal		No		Síntomas de enfermedades		No		
	Con manchas foliares		No		Defoliación total / parcial				
	Con signos de insectos		No						
Recomendaciones del inspector:									
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica									
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo									
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante		F: Corte de raíces		SUPERFICIAL	
								PROFUNDA	
Observaciones: El árbol fue descopado y trasplantado siendo adulto a esta plazoleta y actualmente se encuentra completamente seco. No sobrevivió al trasplante. El riesgo potencial de falla mecánica parcial y/o total frente a cambios medioambientales es alto.									
Datos del Inspector/Verificador									
Franco Córdoba				38.255.432					
Nombre y Apellido		Firma							

IE-2023-38883153-CCABA-COMUNA1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2023

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 18 de enero de 2023

Calle: EE. UU. y Av. Paseo Colón (Plazoleta Eva Perón) N.º:

Especie Botánica: Tipuana tipu / Árbol seco: ☒ Semiseco:

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (m): 5 DAP (cm): 100 L.C (m):

Inclinación: Mayor a 45°: Menor a 45°: Orientación de la inclinación: Hacia la calle:
Hacia la propiedad:
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: Descopado: ☒ Descopado y brotado:

FUSTE	Descortezamiento: ☒			
	Fructificaciones fúngicas: No			
	CAVIDADES	No	Basal	Media
	Pequeñas			
	Grandes			
	Cavidad longitudinal en el fuste (m):			
				Espesor de la pared remanente (cm):

RAIZ	Expuesta: No presenta
	Levanta vereda (m²): No presenta
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: No presenta


RAMAS	Quebradas/fisuradas:	Codominancias:
	Secas/secas en las puntas: ☒	Con mal ángulo de inserción:
	Con cavidades/tumores/cancros:	Excesivas/cruzadas:

HOJAS	De coloración anormal: No	Defoliación parcial/total: ☒
	Con manchas foliares: No	Con signos o síntomas de enfermedades: No
	Con signos de insectos: No	

Observaciones: El árbol fue descopado y trasplantado siendo adulto a esta plazoleta y actualmente se encuentra completamente seco. No sobrevivió al trasplante. El riesgo potencial de falla mecánica parcial y/o total frente a cambios medioambientales es alto.

Conforme a lo descrito en el presente informe, y según ley 3.263, Capítulo 3, artículo 15, inciso b.y.d..., Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Franco Córdoba
Inspector de Arbolado y
Espacios Verdes
Comuna 1


Firma

38.255.432
DNI

IF-2023-38883153-GCABA-COMUNA1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-38883153-GCABA-COMUNA1

Buenos Aires, Jueves 19 de Octubre de 2023

Referencia:

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:30:37 -03'00'

Martin Groba
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 1
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:30:38 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2022

A quien corresponda,

Se solicita la extracción del árbol relevado en la Plaza Lavalle, casi esquina Libertad y Av. Córdoba plantera interna árbol 2, correspondiente a la especie *Jacaranda mimosifolia* con un DAP de 35. y una altura estimada de 10 metros. Su estructura se encuentra totalmente seca.

Se realizó la inspección teniendo en cuenta los lineamientos técnicos presentes en el Programa de *Evaluación y Reducción de Riesgos* detallados en el Plan Maestro para el Arbolado Público Lineal de la CABA con el objetivo de reducir la ocurrencia de siniestros previsibles. Según las categorías de defectos que ocasionan riesgo, a este ejemplar le corresponde la categoría 7 que describe “Árboles muertos, con muerte en el ápice, o ramas secas: estructuralmente inestable debido a defectos preexistentes o a la rápida descomposición de la madera. Cualquier situación de este tipo es de alto riesgo.”

A continuación se adjunta registro fotográfico y fichas técnicas de relevamiento.



IF-2023-38878894-GCABA-COMUNA1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022



Lucila Hollmann
DNI 33.210.684

Inspectora de Arbolado Urbano y Espacios Verdes

| Comuna 1

| GCBAi

IF-2023-38878894-GCABA-COMUNA1

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
AVISO: ARME:		INSPECCION N° 84	FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/12/2022	
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE Plaza Lavalle, esquina Libertad y Av. Córdoba		N°		
ESPECIE BOTANICA Jacaranda mimosifolia (Jacarandá)				
ARBOL SECO si	ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m) 10		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° Menor a 45° si		
DAP (cm) 35		ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda si		
COPA DESBALANCEADA no	DESCOPADO no	DESCOPADO Y BROTADO no		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO no		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS no	
	Cavidades		CODOMINANCIAS no	
	basal	media	alta	CHORREADOS no
	pequeñas no	no	no	Cavidad longitudinal en el fuste (m) no
	grandes no	no	no	Espesor de pared remanente (cm) no
RAIZ	Expuesta no	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m ² no			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas no	Codominancias no		
	Secas/ Secas en las puntas si	Con mal ángulo de inserción no		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros no	Tocones no		
	Bajas no	Que invaden espacio aéreo no		
	Excesivas/ Cruzadas no			
HOJAS	De coloración anormal no	Síntomas de enfermedades no		
	Con manchas foliares no	Defoliación total / parcial		
	Con signos de insectos no			
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces				
		SUPEFRFICIAL	PROFUNDA	
Observaciones:				
Se recomienda extracción ya que se encuentra totalmente seco				
Datos del Inspector/Verificador				
Lucila Hollmann				
Nombre y Apellido		Firma		
		33210684 FM ó DNI		

IF-2023-38878894-GCABA-COMUNA1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2022

Calle: **Plaza Lavalle, esq. Libertad y Av. Córdoba**

Especie Botánica: **Jacaranda mimosifolia (Jacarandá)** / Árbol seco: ☒ Semiseco:

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): **10** DAP (cm): **35** L.C (M):

Inclinación: **SI** Mayor a 45°: Menor a 45°: **SI** Orientación de la inclinación: Hacia la calle:
Hacia la propiedad:
Hacia la vereda: **si**

Copa desbalanceada: - Descopado: - Descopado y brotado: -

FUSTE	Descortezamiento: no			
	Fructificaciones fúngicas: no			
	CAVIDADES	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	no	no	no
	Grandes	no	no	no
	Cavidad longitudinal en el fuste (m): no			
	Espesor de la pared remanente (cm): no			

RAIZ	Expuesta: no		
	Levanta vereda (m2): no		
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: no		

RAMAS	Quebradas/fisuradas: no		Codominancias: -
	Secas/secas en las puntas: si		Con mal ángulo de inserción: -
	Con cavidades/tumores/cancros: -		Excesivas/cruzadas: -

HOJAS	De coloración anormal: -		Defoliación parcial/total: defoliación total
	Con manchas foliares: -		Con signos o síntomas de enfermedades: -
	Con signos de insectos: -		

Observaciones:.....El árbol se encuentra seco, presenta madera en descomposición que genera inestabilidad, por consiguiente su situación es de alto riesgo (ver informe)

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso.....a....., Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Lucila Hollmann

Inspector/a de Arbolado y
Espacios Verdes
Comuna 1

Firma

33210684

DNI

IF-2023-38878894-GCABA-COMUNA1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-38878894-GCABA-COMUNA1

Buenos Aires, Jueves 19 de Octubre de 2023

Referencia: s/Plaza Lavalle

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:17:23 -03'00'

Martin Groba
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 1
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:17:24 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2023

Buenos Aires, 20 de Septiembre 2023

A quien corresponda,

Se solicita la extracción de un ejemplar de la especie *Melia azedarach* (Paraiso) el cual se encuentra localizado en la plaza Juan P. Justo con referencia de la calle Moreno 150 Id1 tiene un DAP de 58cm y una altura estimada de 12 m. El ejemplar se encuentra completamente seco.

Se adjuntan fichas de relevamiento.



Leonardo Ch.
95.622.600

Leonardo Chinchilla C.
DNI 95622600
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1

IF-2023-38878110-GCABA-COMUNA1

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 20/sep/2023

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Melia azedarach

Calle Moreno (Plaza Juan P Justo) N° 150 Id1 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 56 Inclinação: SI / ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES El ejemplar se encuentra completamente seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

IF-2023-38878110-GCABA-COMUNA1

Leonardo Chinchilla

Nombre y Apellido

Leonardo Chinchilla C.

Firma

Página 2 de 4

95.622.600

DNI

Calle Moreno 150 Id1. plaza Juan P Justo

IMAGEN DEL EJEMPLAR





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2023

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2023

Calle: Moreno . (Plaza Agustin. Justo) N° 150 Id1

Especie Botánica: Melia azedarach / Árbol seco:^X Semiseco:

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 12 DAP (cm): 56 L.C (M):

Inclinación: no Mayor a 45° Menor a 45° Orientación de la inclinación: Hacia la calle:
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE	Descortezamiento:			
	Fructificaciones fúngicas:			
	CAVIDADES	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			
	Cavidad longitudinal en el fuste (m):			
	Espesor de la pared remanente (cm):			

RAIZ	Expuesta:	
	Levanta vereda (m2):	
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad:	

RAMAS	Quebradas/fisuradas:	Codominancias:
	Secas/secas en las puntas:	Con mal ángulo de inserción:
	Con cavidades/tumores/cancros:	Excesivas/cruzadas:

HOJAS	De coloración anormal:	Defoliación parcial/total :
	Con manchas foliares:	Con signos o síntomas de enfermedades:
	Con signos de insectos:	

Observaciones: Árbol completamente seco
.....
.....
.....

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso .a....., Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Leonardo Chinchilla
Inspector/a de Arbolado y
Espacios Verdes
Comuna

Leonardo Chinchilla C.
Firma

95.622.600
DNI
IF-2023-38878110-GCABA-COMUNA1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-38878110-GCABA-COMUNA1

Buenos Aires, Jueves 19 de Octubre de 2023

Referencia: s/ JuanPJusto.Paraiso

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:14:43 -03'00'

Martin Groba
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 1
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:14:43 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2023

Buenos Aires, 20 de Septiembre 2023

A quien corresponda,

Se solicita la extracción de un ejemplar de la especie *Magnolia grandiflora* (Magnolio) el cual se encuentra localizado en la plaza Juan P. Justo con referencia de la calle Moreno 150 tiene un DAP de 40 cm y una altura estimada de 10 m. El ejemplar se encuentra completamente seco.

Se adjuntan fichas de relevamiento.



Leonardo Ch.
95.622.600

Leonardo Chinchilla C.
DNI 95622600
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1

IF-2023-38876983-GCABA-COMUNA1

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 20/sep/2023

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Magnolia grandiflora
Calle Moreno N° 150 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 40 Inclinação: SI / ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cuidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES El árbol está completamente seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

IF-2023-38876983-GCABA-COMUNA1

Leonardo Chinchilla C
Nombre y Apellido

Leonardo Chinchilla C
Firma

Página 2 de 45.622.600

DNI

Calle Moreno 150.....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



IF-2023-38876983-GCABA-COMUNA1

Informe N° 81

Página 3 de 4



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2023

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2023

Calle: Moreno (plaza Agustin P. Justo) N° 150

Especie Botánica: Magnolia grandiflora / Árbol seco: ☒ Semiseco: ☐

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 10 DAP (cm): 40 L.C (M):

Inclinación: Mayor a 45° Menor a 45° Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE	Descortezamiento:			
	Fructificaciones fúngicas:			
	CAVIDADES	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			
		Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
		Espesor de la pared remanente (cm):		

RAIZ	Expuesta:	
	Levanta vereda (m2):	
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad:	

RAMAS	Quebradas/fisuradas:	Codominancias:
	Secas/secas en las puntas:	Con mal ángulo de inserción:
	Con cavidades/tumores/cancros:	Excesivas/cruzadas:

HOJAS	De coloración anormal:	Defoliación parcial/total :
	Con manchas foliares:	Con signos o síntomas de enfermedades:
	Con signos de insectos:	

Observaciones: El árbol está completamente seco
.....
.....
.....

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso^a, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Leonardo Chinchilla
Inspector/a de Arbolado y
Espacios Verdes
Comuna

Leonardo Chinchilla C.
Firma

95.622.600
DNI
IF-2023-38876983-GCABA-COMUNA1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-38876983-GCABA-COMUNA1

Buenos Aires, Jueves 19 de Octubre de 2023

Referencia: s/ JuanPJusto.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:09:57 -03'00'

Martin Groba
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 1
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:10:41 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022

Buenos Aires, 10 de febrero de 2023

A quien corresponda,

Se solicita la extracción de 4 ejemplares de 3 espacios verdes de CABA, para disminuir el umbral de riesgo por caída. Los mismos corresponden a arbolado de:

- Plazoleta Dr. Joaquín Zabala
- Plaza Roberto Arlt
- Plazoleta San Nicolas

Todos a cargo de la empresa Algieri S.A.

Nº	DIRECCIÓN	NUMERO	EE.VV	ESPECIE	DAP (CM)	ALTURA (MTS)	OBSERVACIONES
1	ESMERALDA Y RIVADAVIA		Roberto Arlt	CIPRES	22	10	ÁRBOL EXTRACCIÓN
2	SUIPACHA	120	Joaquin Zabala	NN	25	MENOS 1MTS	TOCON EXTRACCIÓN
3	SUIPACHA	120	Joaquin Zabala	NN	25	MENOS 1MTS	TOCON EXTRACCIÓN
4	CORRIENTES	436	San Nicolas	NN	19	10	ÁRBOL EXTRACCIÓN


Jonathan Emanuel Favergjotti

DNI: 35.864.080 IF-2023-38876322-GCABA-COMUNA1
Inspector Arbolado Urbano y Espacios Verdes comuna 1 - GCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022

Dirección	Esmeralda y Rivadavia
Especie	Cupressus sempervirens
DAP (cm)	22
Altura (m)	10



Nota: Árbol semiseco sin posibilidad de recuperación. Se solicita su extracción.

Jonathan Emanuel Favergjotti

DNI: 35.864.080 IF-2023-38876322-GCABA-COMUNA1
Inspector Arbolado Urbano y Espacios Verdes comuna 1 - GCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022

Dirección	Suipacha 120
Especie	<i>NN</i>
DAP (cm)	25
Altura (m)	Menos de 1 mts.



Nota: Tocón de árbol seco . Se solicita su extracción.

Jonathan Emanuel Favergjotti

DNI: 35.864.080 IF-2023-38876322-GCABA-COMUNA1
Inspector Arbolado Urbano y Espacios Verdes comuna 1 - GCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022

Dirección	Suipacha 120
Especie	<i>NN</i>
DAP (cm)	25
Altura (m)	Menos de 1 mts.



Nota: Tocón de árbol seco. Se solicita su extracción.

Jonathan Emanuel Favergjotti

DNI: 35.864.080 IF-2023-38876322-GCABA-COMUNA1
Inspector Arbolado Urbano y Espacios Verdes comuna 1 - GCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022

Dirección	Corrientes 436
Especie	<i>NN</i>
DAP (cm)	19
Altura (m)	10



Nota: El ejemplar se encuentra exánime y presenta poca resistencia al movimiento.

Por los motivos antes expuestos se solicita la intervención inmediata con extracciones, para

Jonathan Emanuel Favergjotti

DNI: 35.864.080 IF-2023-38876322-GCABA-COMUNA1
Inspector Arbolado Urbano y Espacios Verdes comuna 1 - GCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

eliminar el riesgo de daño a personas²⁰²² y bienes.

Cita el contenido de la **ley de arbolado N° 3263**

“Artículo 15.- Talas o extracciones: La Autoridad de Aplicación podrá efectuar estas tareas cuando:

- a. El árbol esté seco.
- b. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.
- c. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.”

Jonathan Emanuel Favergjotti

DNI: 35.864.080

IF-2023-38876322-GCABA-COMUNA1

Inspector Arbolado Urbano y Espacios Verdes comuna 1 - GCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2023

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 10 de FEBRERO de 2023

Calle: ESMERALDA Y RIVADAVIA Nº PLAZA ROBERTO ARLT

Especie Botánica: CIPRES / Arbol seco: NO Semiseco: SI

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 10 DAP (cm): 22 L.C (M): NO

Inclinación: NO Mayor a 45°: NO Menor a 45°: NO Orientación de la inclinación: NO
Hacia la calle: NO
Hacia la propiedad: NO
Hacia la vereda: NO

Copa desbalanceada: NO Descopado: NO Descopado y brotado: SI

FUSTE	Descortezamiento: <u>NO</u>		
	Fructificaciones fúngicas: <u>NO</u>		
	CAVIDADES	Basal	Media
	Pequeñas	<u>NO</u>	<u>NO</u>
	Grandes	<u>NO</u>	<u>NO</u>
		Cavidad longitudinal en el fuste (m): <u>NO</u>	
		Espesor de la pared remanente (cm): <u>NO</u>	

RAIZ	Expuesta: <u>NO</u>
	Levanta vereda (m2): <u>NO</u>
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <u>NO</u>

RAMAS	Quebradas/fisuradas: <u>NO</u>	Codominancias: <u>NO</u>
	Secas/secas en las puntas: <u>NO</u>	Con mal ángulo de inserción: <u>NO</u>
	Con cavidades/tumores/cancros: <u>NO</u>	Excesivas/cruzadas: <u>NO</u>

HOJAS	De coloración anormal: <u>SI</u>	Defoliación parcial/total: <u>PARCIAL</u>
	Con manchas foliares: <u>NO</u>	Con signos o síntomas de enfermedades: <u>NO</u>
	Con signos de insectos: <u>NO</u>	

Observaciones: ÁRBOL SEMISECO SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN
- SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso h) Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Jonathan Favergioti
Inspector/a de Arbolado y
Espacios Verdes
Comuna 1

Jonathan Favergioti
Firma

35.864.080
DNI

Jonathan Emanuel Favergioti

DNI: 35.864.080 IF-2023-38876322-GCABA-COMUNA1
Inspector Arbolado Urbano y Espacios Verdes comuna 1 - GCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2023

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 10 de FEBRERO de 2023

Calle: SUIPACHA N° 120 (PLAZOLETA Dr. SOAQUÍN ZABALA)

Especie Botánica: NN / Arbol seco: SI Semiseco: NO

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 1.15 DAP (cm): 25

LC (M): NO

Hacia la calle: NO

Inclinación: NO Mayor a 45°: NO Menor a 45°: NO Orientación de la inclinación:

Hacia la propiedad: NO

Hacia la vereda: NO

Copa desbalanceada: NO Descopado: SI Descopado y brotado: NO

FUSTE	Descortezamiento: <u>NO</u>			
	Fructificaciones fúngicas: <u>NO</u>			
	CAVIDADES	Basal	Media	Alta
	Pequeñas	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>
	Grandes	<u>NO</u>	<u>NO</u>	<u>NO</u>
		Cavidad longitudinal en el fuste (m): <u>NO</u>		
		Espesor de la pared remanente (cm): <u>NO</u>		

RAIZ	Expuesta: <u>NO</u>
	Levanta vereda (m2): <u>NO</u>
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <u>NO</u>

RAMAS	Quebradas/fisuradas: <u>NO</u>	Codominancias: <u>NO</u>
	Secas/secas en las puntas: <u>NO</u>	Con mal ángulo de inserción: <u>NO</u>
	Con cavidades/tumores/cancros: <u>NO</u>	Excesivas/cruzadas: <u>NO</u>

HOJAS	De coloración anormal: <u>NO</u>	Defoliación parcial/total: <u>SI</u>
	Con manchas foliares: <u>NO</u>	Con signos o síntomas de enfermedades: <u>NO</u>
	Con signos de insectos: <u>NO</u>	

Observaciones: TOCÓN DE ÁRBOL SECO. SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN

Conforme a lo descrito en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso b y d, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Jonathan Favergioti
Inspector/a de Arbolado y
Espacios Verdes
Comuna 1

Jonathan Favergioti
Firma

35.864.080
DNI

Escaneado con CamScanner

Jonathan Emanuel Favergioti

DNI: 35.864.080 IF-2023-38876322-GCABA-COMUNA1
Inspector Arbolado Urbano y Espacios Verdes comuna 1 - GCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2023

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 10 de FEBRERO de 2023

Calle: SUIPACHA Nº 120 (PLAZOLETA DR. JOAQUIN ZABALA)

Especie Botánica: NN / Arbol seco: SI Semiseco: NO

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): INTS DAP (cm): 25 LC (M): NO

Inclinación: NO Mayor a 45°: NO Menor a 45°: NO Orientación de la inclinación: NO
Hacia la calle: NO
Hacia la propiedad: NO
Hacia la vereda: NO

Copa desbalanceada: NO Descopado: SI Descopado y brotado: NO

FUSTE	Descortezamiento: <u>NO</u>		
	Fructificaciones fúngicas: <u>NO</u>		
	CAVIDADES	Basal	Media
	Pequeñas	<u>NO</u>	<u>NO</u>
	Grandes	<u>NO</u>	<u>NO</u>
	Cavidad longitudinal en el fuste (m): <u>NO</u>		
	Espesor de la pared remanente (cm): <u>NO</u>		

RAIZ	Expuesta: <u>NO</u>
	Levanta vereda (m2): <u>NO</u>
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <u>NO</u>

RAMAS	Quebradas/fisuradas: <u>NO</u>	Codominancias: <u>NO</u>
	Secas/secas en las puntas: <u>NO</u>	Con mal ángulo de inserción: <u>NO</u>
	Con cavidades/tumores/cancros: <u>NO</u>	Excesivas/cruzadas: <u>NO</u>

HOJAS	De coloración anormal: <u>NO</u>	Defoliación parcial/total: <u>SI</u>
	Con manchas foliares: <u>NO</u>	Con signos o síntomas de enfermedades: <u>NO</u>
	Con signos de insectos: <u>NO</u>	

Observaciones: TOCÓN DE ÁRBOL SECO. SE SOLICITA SU
EXTRACCIÓN.

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso 3º, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Jonathan Evergiotti
Inspector/a de Arbolado y
Espacios Verdes
Comuna 1

Jonathan Evergiotti
Firma

35864080
DNI

Escaneado con CamScanner

Jonathan Emanuel Evergiotti

DNI: 35.864.080 IF-2023-38876322-GCABA-COMUNA1
Inspector Arbolado Urbano y Espacios Verdes comuna 1 - GCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2023

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 10 de FEBRERO de 2023

Calle: CORRIENTES Nº 436
Especie Botánica: NN / Arbol seco: SI Semiseco: NO
Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol
Altura (M): 10 DAP (cm): 18 LC (M): NO
Inclinación: SI Mayor a 45°: NO Menor a 45°: SI Orientación de la inclinación: NO
Hacia la calle: NO
Hacia la propiedad: NO
Hacia la vereda: SI
Copa desbalanceada: NO Descopado: NO Descopado y brotado: NO

FUSTE	Descortezamiento: <u>NO</u>		
	Fructificaciones fúngicas: <u>NO</u>		
	CAVIDADES	Basal	Media
	Pequeñas	<u>NO</u>	<u>NO</u>
	Grandes	<u>NO</u>	<u>NO</u>
	Cavidad longitudinal en el fuste (m): <u>NO</u>		
	Espesor de la pared remanente (cm): <u>NO</u>		

RAIZ	Expuesta: <u>NO</u>
	Levanta vereda (m2): <u>NO</u>
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <u>NO</u>

RAMAS	Quebradas/fisuradas: <u>NO</u>	Codominancias: <u>NO</u>
	Secas/secas en las puntas: <u>SI</u>	Con mal ángulo de inserción: <u>NO</u>
	Con cavidades/tumores/cancros: <u>NO</u>	Excesivas/cruzadas: <u>NO</u>

HOJAS	De coloración anormal: <u>NO</u>	Defoliación parcial/total: <u>TOTAL</u>
	Con manchas foliares: <u>NO</u>	Con signos o síntomas de enfermedades: <u>NO</u>
	Con signos de insectos: <u>NO</u>	

Observaciones: EL EJEPLAR SE ENCUENTRA EXÁNIME Y PRESENTA
POCA RESISTENCIA AL MOVIMIENTO.

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso byd, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Jonathan Favergioti
Inspector/a de Arbolado y
Espacios Verdes
Comuna 1

Jonathan Favergioti
Firma

35 864 080
DNI

Escaneado con CamScanner

Jonathan Emanuel Favergioti

DNI: 35.864.080 IF-2023-38876322-GCABA-COMUNA1
Inspector Arbolado Urbano y Espacios Verdes comuna 1 - GCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	75
AVISO:		FECHA DE RELEVAMIENTO:	10/02/2023
ARME:			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	ESMERALDA Y RIVALAVIA (PLAZA ROBERTO AHLE)		N°
ESPECIE BOTANICA	C. FREES		
ARBOL SECO	NO	ARBOL SEMISECO	SI
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	10	INCLINACION: SI/NO	Mayor a 45° NO Menor a 45° NO
DAP (cm)	22	ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle NO Hacia la propiedad NO Hacia el largo de la vereda NO	
COPA DESBALANCEADA	NO	DESCOPADO	NO
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO	SI
FUSTE	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	alta
	pequeñas	NO	NO
	grandes	NO	NO
RAIZ	Expuesta	NO	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI/NO
RAMAS	Levanta vereda: m²	NO	
	Quebradas/ Fisuradas	NO	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	NO	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	NO	Tocones
	Bajas	NO	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	NO	
	De coloración anormal	SI	Sintomas de enfermedades NO
	Con manchas foliares	NO	Defoliación total (parcial)
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
Observaciones: ÁRBOL SEMISECO SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN. SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN.			
Dato del Inspector/Verificador			
Jonathan Favergioti		Jonathan Favergioti	35864080
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI

Escaneado con CamScanner

Jonathan Emanuel Favergioti

DNI: 35.864.080 IF-2023-38876322-GCABA-COMUNA1
Inspector Arbolado Urbano y Espacios Verdes comuna 1 - GCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
G.C.B.A.		
AVISO:	INSPECCION N° 76	
ARME:	FECHA DE RELEVAMIENTO: 10/02/2023	
UBICACIÓN DEL ARBOL		
CALLE	SUIPACHA (PLAZOLETA DR JOAQUIN ZABALA) N° 120	
ESPECIE BOTANICA NN		
ARBOL SECO SI	ARBOL SEMISECO NO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)	- 1 MTS	
DAP (cm)	25	
INCLINACION: SI/NO Mayor a 45° NO Menor a 45° NO		
ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle NO		
Hacia la propiedad NO		
Hacia el largo de la vereda NO		
COPA DESBALANCEADA NO	DESCOPADO SI	
DESCOPADO Y BROTADO NO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS NO
	Cavidades	CODOMINANCIAS NO
	basal	CHORREADOS NO
	media	Cavidad longitudinal en el fuste (m) NO
pequeñas	NO	ESpesor de pared remanente (cm) NO
grandes	NO	
RAIZ	Expuesta NO	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI/NO NO
	Levanta vereda: m² NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas NO	Codominancias NO
	Secas/ Secas en las puntas NO	Con mal ángulo de inserción NO
	Con cavidades/ Tumores o Cancros NO	Tocones NO
	Bajas NO	Que invaden espacio aéreo NO
	Excesivas/ Cruzadas NO	
HOJAS	De coloración anormal NO	Síntomas de enfermedades NO
	Con manchas foliares NO	Defoliación total/parcial TOTAL
	Con signos de insectos NO	
Recomendaciones del inspector:		
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica		
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo		
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces		
SUPEFRFICIAL		
PROFUNDA		
Observaciones: TOCON DE ARBOL SECO. SE SOLICITA SU EXTRACCION		
Datos del Inspector/Verificador		
Jonathan Favergioti	Jonathan Favergioti	
Nombre y Apellido	Firma	
	35.864.080	
	FM ó DNI	

Escaneado con CamScanner

Jonathan Emanuel Favergioti

DNI: 35.864.080 IF-2023-38876322-GCABA-COMUNA1
Inspector Arbolado Urbano y Espacios Verdes comuna 1 - GCBA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANTILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	77
AVISO		FECHA DE RELEVAMIENTO: 10/02/2023	
ARME			
UBICACIÓN DEL ÁRBOL			
CALLE	SUIPACHA (PAROLETA DE JOAQUIN ZABALA)		N° 120
ESPECIE BOTÁNICA	N/A		
ÁRBOL SECO	SI	ÁRBOL SEMISECO	NO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
ALTURA APROX (m)	- 1475	INCLINACIÓN: SI / NO	Mayor a 45° NO Menor a 45° NO
DAP (cm)	25	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle NO Hacia la propiedad NO Hacia el largo de la vereda NO	
COPA DESBALANCADA	NO	DESCOPADO	SI
DESCORTIZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTO	NO
FUSTE	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	alta
	pequeñas	NO	NO
	grandes	NO	NO
RAIZ	Exposición	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	NO
	Levanta vereda: m²	NO	NO
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	NO
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	NO
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	NO
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	NO
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	Síntomas de enfermedades	NO
	De coloración anormal	Defoliación total / parcial	NO
	Con manchas foliares		
Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
		SUPERFICIAL	
		PROFUNDA	
Observaciones: TOCÓN DE ÁRBOL SECO. SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN			
Datos del Inspector/Verificador			
Jonathan Favergnelli		Jonathan Favergnelli	35.864.080
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI

Escaneado con CamScanner



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N° 78	
AVISO:		FECHA DE RELEVAMIENTO: 10/02/2023	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	CORRIENTES	N°	436
ESPECIE BOTANICA	NN		
ARBOL SECO	SI	ARBOL SEMISECO	NO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	10	INCLINACION: SI NO	Mayor a 45° NO
DAP (cm)	19		Menor a 45° SI
ORIENTACION DE LA INCLINACION:		Hacia la calle	NO
		Hacia la propiedad	NO
		Hacia el largo de la vereda	SI
COPA DESBALANCEADA	NO	DESCOPADO	NO
DESCORTEZAMIENTO	NO	DESCOPADO Y BROTADO	NO
FUSTE	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	CODOMINANCIAS
	pequeñas	NO	CHORREADOS
	grandes	NO	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta	NO	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Levanta vereda: m²	NO	
	Quebradas/ Fisuradas	NO	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	NO	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	NO	Tocones
HOJAS	Bajas	NO	Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas	NO	
	De coloración anormal	NO	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	NO	Defoliación total / parcial
Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPERFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA EXÁNIME Y PRESENTA			
POCA RESISTENCIA AL MOVIMIENTO			
Datos del Inspector/Verificador			
Jonathan Favergioti		Jonathan Favergioti	
Nombre y Apellido		Firma	
		35864080	
		FM ó DNI	

Escaneado con CamScanner

Jonathan Emanuel Favergioti

DNI: 35.864.080 IF-2023-38876322-GCABA-COMUNA1
Inspector Arbolado Urbano y Espacios Verdes comuna 1 - GCBA



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-38876322-GCABA-COMUNA1

Buenos Aires, Jueves 19 de Octubre de 2023

Referencia: s/ Joaquin Zabala

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:08:28 -03'00'

Martin Groba
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 1
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:08:29 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2022

A quien corresponda,

Se solicita la extracción de un ejemplar de *Catalpa bignonioides* (especie arbórea "Catalpa") ubicado en la intersección de las calles Av. Belgrano y Piedras (Plaza Int. Joaquín S. de Anchorena). Sus características particulares son un DAP de 16 cm y una altura aprox. de 5 m.

El árbol presenta prácticamente una defoliación total, una cavidad cerrada media grande producto de pudriciones internas (madera blanda), una inclinación ligera menor a 45 ° en dirección a la plaza y un sistema radicular pobre probablemente podrido que le otorga una baja estabilidad al ejemplar. Esta característica es la más grave ya que cuando uno ejerce una fuerza de empuje sobre el árbol, este se tambalea un poco lo que permite deducir la pudrición de sus raíces. No presenta daños visibles por plagas o enfermedades, ni fructificaciones fúngicas, codominancias, chorreados. El diseño biomecánico de las raíces del árbol lo predispone a fallas mecánicas y sumado a que el ejemplar se encuentra en una plaza con alto tránsito de personas (aunque en una zona con poco acceso para la gente), representa un riesgo potencial alto de falla mecánica total frente a cambios medioambientales. Se observan indicios recientes de movimiento del suelo. Se adjunta registro fotográfico:

Franco Córdoba
DNI: 38.255.432

Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1

IF-2023-38875391-GCABA-COMUNA1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022



Franco Córdoba

Franco Córdoba
DNI: 38.255.432
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1

IF-2023-38875391-GCABA-COMUNA1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022



Franco Córdoba
DNI: 38.255.432
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1

IF-2023-38875391-GCABA-COMUNA1

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES									
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES									
G.C.B.A.		INSPECCION N°		74					
AVISO:				FECHA DE RELEVAMIENTO: 18 / 11 / 2022					
ARME									
<u>UBICACIÓN DEL ARBOL</u>									
CALLE		Av. Belgrano y Piedras				N° Plaza Int. Joaquín S. de Anchorena			
<u>ESPECIE BOTANICA</u>		Catalpa bignonioides							
ARBOL SECO				ARBOL SEMISECO		X			
<u>PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL</u>									
		INCLINACION: SI NO		Mayor a 45°					
ALTURA APROX (m)		5		Menor a 45°		X			
DAP (cm)		16		ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle					
				Hacia la propiedad		X			
				Hacia el largo de la vereda					
COPA DESBALANCEADA		X		DESCOPADO					
						DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE		DESCORTEZAMIENTO		X		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS			
		<i>Cavidades</i>				CODOMINANCIAS			
						CHORREADOS			
						Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
						Espesor de pared remanente (cm)			
RAIZ		Expuesta		No		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO			
Levanta vereda: m2		No							
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas				Codominancias			
		Secas/ Secas en las puntas		X		Con mal ángulo de inserción			
		Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones			
		Bajas				Que invaden espacio aéreo			
		Excesivas/ Cruzadas							
HOJAS		De coloración anormal		No		Síntomas de enfermedades			
		Con manchas foliares		No					
		Con signos de insectos		No					
<u>Recomendaciones del inspector:</u> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPEFRFICIAL PROFUNDA 									
Observaciones: El árbol presenta prácticamente una defoliación total, una cavidad cerrada media grande producto de pudriciones internas (madera blanda), una inclinación ligera menor a 45 ° en dirección a la plaza y un sistema radicular pobre probablemente podrido que le otorga una baja estabilidad al ejemplar. Esta característica es la más grave ya que cuando uno ejerce una fuerza de empuje sobre el árbol, este se tambalea un poco lo que permite deducir la pudrición de sus raíces. No presenta daños visibles por plagas o enfermedades, ni fructificaciones fúngicas, codominancias, chorreados. El diseño biomecánico de las raíces del árbol lo predispone a fallas mecánicas y sumado a que el ejemplar se encuentra en una plaza con alto tránsito de personas (aunque en una zona con poco acceso para la gente), representa un riesgo potencial alto de falla mecánica total frente a cambios medioambientales. Se observan indicios recientes de movimiento del suelo.									
Datos del Inspector/Verificador Franco Córdoba Nombre y Apellido Firma 38.255.432 IF-2023-38875391-COMUNA1									



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2022

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2022

Calle: Av. Belgrano y Piedras N.º: Plaza Int. Joaquín S. de Anchorena

Especie Botánica: Catalpa bignonioides / Árbol seco: Semiseco: X

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (m): 5 DAP (cm): 16 L.C (m): 50

Inclinación: Mayor a 45°: Menor a 45°: X Orientación de la inclinación: Hacia la calle:
Hacia la propiedad: X
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: X Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE	Descortezamiento: X			
	Fructificaciones fúngicas: No observadas			
	CAVIDADES	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes		X	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
		Espesor de la pared remanente (cm):		

RAIZ	Expuesta: No presenta
	Levanta vereda (m²): No presenta
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: No presenta

RAMAS	Quebradas/fisuradas:	Codominancias:
	Secas/secas en las puntas: X	Con mal ángulo de inserción:
	Con cavidades/tumores/cancros:	Excesivas/cruzadas:

HOJAS	De coloración anormal:	Defoliación parcial/total: Defoliación prácticamente total
	Con manchas foliares:	Con signos o síntomas de enfermedades: No se observa
	Con signos de insectos:	

Observaciones: El árbol presenta prácticamente una defoliación total, una cavidad cerrada media grande producto de pudriciones internas (madera blanda), una inclinación ligera menor a 45 ° en dirección a la plaza y un sistema radicular pobre probablemente podrido que le otorga una baja estabilidad al ejemplar. Esta característica es la más grave ya que cuando uno ejerce una fuerza de empuje sobre el árbol, este se tambalea un poco lo que permite deducir la pudrición de sus raíces. No presenta daños visibles por plagas o enfermedades, ni fructificaciones fúngicas, codominancias, chorreados. El diseño biomecánico de las raíces del árbol lo predispone a fallas mecánicas y sumado a que el ejemplar se encuentra en una plaza con alto tránsito de personas (aunque en una zona con poco acceso para la gente), representa un riesgo potencial alto de falla mecánica total frente a cambios medioambientales. Se observan indicios recientes de movimiento del suelo.

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3.263, Capítulo 3, artículo 15, inciso b.y.d..., Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Franco Córdoba
Inspector de Arbolado y
Espacios Verdes
Comuna 1


Firma

38.255.432
DNI

IF-2023-38875391-GCABA-COMUNA1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-38875391-GCABA-COMUNA1

Buenos Aires, Jueves 19 de Octubre de 2023

Referencia: s/ Plaza Joaquín S. de Anchorena

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:05:17 -03'00'

Martin Groba
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 1
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:05:17 -03'00'



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2023

Buenos Aires, 20 de Septiembre 2023

A quien corresponda,

Se solicita la extracción de un ejemplar de la especie *Tipuana tipu* (Tipa) el cual se encuentra localizado en el sector correspondiente al espacio verde metro bus a la altura de Alem 564 el cual se encuentra completamente seco, el ejemplar tiene un DAP de 60 cm y una altura estimada de 16 m. Presenta algunos rebrotes bajos, pero se puede verificar una muerte vertical en toda la copa lo que puede generar la caída de ramas de gran tamaño.

Se adjuntan fichas de relevamiento.



Leonardo Ch.
95.622.600

Leonardo Chinchilla C.
DNI 95622600
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1

IF-2023-38874926-GCABA-COMUNA1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2023



Leonardo Ch.
95.622.600

Leonardo Chinchilla C.
DNI 95622600
Inspector de Arbolado y Espacios Verdes / Comuna 1

IF-2023-38874926-GCABA-COMUNA1

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 20/sep/23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tipuana tipu

Calle Leandro Alem N° 564 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 16 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / N_XO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES El ejemplar presentar pocos rebrotes bajos, pero se encuentra con la copa completamente seca,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR/VERIFICADOR

IF-2023-38874926-GCABA-COMUNA1

Leonardo Chinchilla

Nombre y Apellido

Leonardo Chinchilla C.

Firma

Página 3 de 5

95.622.600

DNI

Calle

IMAGEN DEL EJEMPLAR





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2023

INFORME FITOSANITARIO - Arbolado Urbano Comuna 1

Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2023

Calle: Leandro Alem Nº 564

Especie Botánica: Tipuana tipu / Árbol seco: X Semiseco:

Parámetros mecánicos y sanitarios del árbol

Altura (M): 16 DAP (cm): 60 L.C (M):

Inclinación: no Mayor a 45º: Menor a 45º: Orientación de la inclinación: Hacia la calle:
Hacia la vereda:

Copa desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE	Descortezamiento:			
	Fructificaciones fúngicas:			
	CAVIDADES	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			
		Cavidad longitudinal en el fuste (m):		
		Espesor de la pared remanente (cm):		

RAIZ	Expuesta:	
	Levanta vereda (m2):	
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad:	

RAMAS	Quebradas/fisuradas: X	Codominancias:
	Secas/secas en las puntas: X	Con mal ángulo de inserción:
	Con cavidades/tumores/cancros:	Excesivas/cruzadas:

HOJAS	De coloración anormal:	Defoliación parcial/total :
	Con manchas foliares:	Con signos o síntomas de enfermedades:
	Con signos de insectos:	

Observaciones: El ejemplar esta seco, presenta algunos rebrotes, pero la muerte vertical es total

Conforme a lo descripto en el presente informe, y según ley 3263, Capítulo 3, artículo 15, inciso a, b, y, d, Ley de Arbolado, se solicita la extracción del ejemplar para garantizar el bienestar de las personas y/o bienes.

Leonardo Chinchilla C
Inspector/a de Arbolado y
Espacios Verdes
Comuna

Leonardo Chinchilla C.
Firma

95.622.600
DNI
IF-2023-38874926-GCABA-COMUNA1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-38874926-GCABA-COMUNA1

Buenos Aires, Jueves 19 de Octubre de 2023

Referencia: s/ Alem 564.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:03:01 -03'00'

Martin Groba
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 1
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.10.19 15:02:58 -03'00'