



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** S/Extracciones ejemplares arbóreos - Agosto 2024.

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planillas de Inspección N° 4215; 4217; 4218; 4219; 4220; 4221; Y el Expediente Electrónico N° EX-2024-31436835-GCABA-COMUNA13, y

#### CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en las calles Comodoro Rivadavia N° 1708; Comodoro Rivadavia N° 1710; Comodoro Rivadavia N° 1716; Comodoro Rivadavia N° 1718; Comodoro Rivadavia N° 1724; Comodoro Rivadavia N° 1726; Tegucigalpa N° 1440, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: "*El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras*";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "*b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto*";

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263

(Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación" (inc. b) y "para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2024-31447787-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción de los ejemplares involucrados;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias";

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13  
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0 a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en las calles Comodoro Rivadavia N° 1708; Comodoro Rivadavia N° 1710; Comodoro Rivadavia N° 1716; Comodoro Rivadavia N° 1718; Comodoro Rivadavia N° 1724; Comodoro Rivadavia N° 1726; Tegucigalpa N° 1440, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3º.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar y cumplido, archivar.

## Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento:  Seleccionar

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Comodoro Rivadavia Nro: 1708

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Liquidambar styraciflua DAP (cm): 65 Altura (m): 14

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

**RAÍCES**  Expuestas  Acera levantada (m2): 20  Fisuras en el frente de la propiedad

**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

### HOJAS

Defoliación: Indicar tipo  Coloración anormal  Signos de insectos  Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

Ejemplar fuera de Planificación oficial, plantado fuera de la línea del arbolado público, genera roturas severas en acera y propiedades. No es viable el corte de raíces debido a la cercanía a las construcciones y entre ejemplares los cuales fusionaron su sistema radical, no permitiendo hacer un corte seguro. Tampoco es viable su trasplante dada que la especie es muy sensible a esta intervención y no es posible mantener un sistema radical adecuado. Se recomienda su extracción y reemplazo en un lugar adecuado y por la especie indicada en el plan maestro.

### INSPECTOR/A

Norberto I. Diez



34372395

Nombre y Apellido



Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Comodoro Rivadavia

Nro: 1708

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento:  Seleccionar

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Comodoro Rivadavia Nro: 1710

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Liquidambar styraciflua DAP (cm): 65 Altura (m): 14

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

**RAÍCES**  Expuestas  Acera levantada (m2): 20  Fisuras en el frente de la propiedad

**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Cruzadas		

### HOJAS

Defoliación: Indicar tipo  Coloración anormal  Signos de insectos  Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

Ejemplar fuera de Planificación oficial, plantado fuera de la línea del arbolado público, genera roturas severas en acera y propiedades. No es viable el corte de raíces debido a la cercanía a las construcciones y entre ejemplares los cuales fusionaron su sistema radical, no permitiendo hacer un corte seguro. Tampoco es viable su trasplante dada que la especie es muy sensible a esta intervención y no es posible mantener un sistema radical adecuado. Se recomienda su extracción y reemplazo en un lugar adecuado y por la especie indicada en el plan maestro.

### INSPECTOR/A

Norberto I. Diez



34372395

Nombre y Apellido



Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Comodoro Rivadavia

Nro: 1710

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: Seleccionar

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Comodoro Rivadavia

Nro: 1716

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Liquidambar styraciflua

DAP (cm): 65

Altura (m): 14

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

### RAÍCES

Expuestas  Acera levantada (m2): 20  Fisuras en el frente de la propiedad

### FUSTE

Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

### HOJAS

Defoliación: Indicar tipo  Coloración anormal  Signos de insectos  Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

### OBSERVACIONES:

Ejemplar fuera de Planificación oficial, plantado fuera de la línea del arbolado público, genera roturas severas en acera y propiedades. No es viable el corte de raíces debido a la cercanía a las construcciones y entre ejemplares los cuales fusionaron su sistema radical, no permitiendo hacer un corte seguro. Tampoco es viable su trasplante dada que la especie es muy sensible a esta intervención y no es posible mantener un sistema radical adecuado. Se recomienda su extracción y reemplazo en un lugar adecuado y por la especie indicada en el plan maestro.

### INSPECTOR/A

Norberto I. Diez



34372395

Nombre y Apellido



Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Comodoro Rivadavia

Nro: 1716

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento:  Seleccionar

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Comodoro Rivadavia

Nro: 1718

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Liquidambar styraciflua DAP (cm): 65 Altura (m): 14

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

**RAÍCES**  Expuestas  Acera levantada (m<sup>2</sup>): 20  Fisuras en el frente de la propiedad

**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Cruzadas		

### HOJAS

Defoliación: Indicar tipo  Coloración anormal  Signos de insectos  Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO  D: TRASPLANTE  E: EXTRACCIÓN  F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

Ejemplar fuera de Planificación oficial, plantado fuera de la línea del arbolado público, genera roturas severas en acera y propiedades. No es viable el corte de raíces debido a la cercanía a las construcciones y entre ejemplares los cuales fusionaron su sistema radical, no permitiendo hacer un corte seguro. Tampoco es viable su trasplante dada que la especie es muy sensible a esta intervención y no es posible mantener un sistema radical adecuado. Se recomienda su extracción y reemplazo en un lugar adecuado y por la especie indicada en el plan maestro.

### INSPECTOR/A

Norberto I. Diez



34372395

Nombre y Apellido



Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Comodoro Rivadavia

Nro: 1718

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento:  Seleccionar

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Comodoro Rivadavia

Nro: 1724

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Liquidambar styraciflua DAP (cm): 65 Altura (m): 14

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

**RAÍCES**  Expuestas  Acera levantada (m<sup>2</sup>): 20  Fisuras en el frente de la propiedad

**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Cruzadas		

### HOJAS

Defoliación: Indicar tipo  Coloración anormal  Signos de insectos  Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO  D: TRASPLANTE  E: EXTRACCIÓN  F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

Ejemplar fuera de Planificación oficial, plantado fuera de la línea del arbolado público, genera roturas severas en acera y propiedades. No es viable el corte de raíces debido a la cercanía a las construcciones y entre ejemplares los cuales fusionaron su sistema radical, no permitiendo hacer un corte seguro. Tampoco es viable su trasplante dada que la especie es muy sensible a esta intervención y no es posible mantener un sistema radical adecuado. Se recomienda su extracción y reemplazo en un lugar adecuado y por la especie indicada en el plan maestro.

### INSPECTOR/A

Norberto I. Diez



34372395

Nombre y Apellido



Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Comodoro Rivadavia

Nro: 1724

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento:  Seleccionar

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Comodoro Rivadavia

Nro: 1726

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Liquidambar styraciflua DAP (cm): 65 Altura (m): 14

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

**RAÍCES**  Expuestas  Acera levantada (m<sup>2</sup>): 20  Fisuras en el frente de la propiedad

**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Cruzadas		

### HOJAS

Defoliación: Indicar tipo  Coloración anormal  Signos de insectos  Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO  D: TRASPLANTE  E: EXTRACCIÓN  F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

Ejemplar fuera de Planificación oficial, plantado fuera de la línea del arbolado público, genera roturas severas en acera y propiedades. No es viable el corte de raíces debido a la cercanía a las construcciones y entre ejemplares los cuales fusionaron su sistema radical, no permitiendo hacer un corte seguro. Tampoco es viable su trasplante dada que la especie es muy sensible a esta intervención y no es posible mantener un sistema radical adecuado. Se recomienda su extracción y reemplazo en un lugar adecuado y por la especie indicada en el plan maestro.

### INSPECTOR/A

Norberto I. Diez



34372395

Nombre y Apellido



Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Comodoro Rivadavia

Nro: 1726

Imágenes:



**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento: 10/1/2024

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: 408052130

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Tegucigalpa

Nro: 1440

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Especie botánica: Tilia x moltkei - TILO

DAP (cm): 80

Altura (m): 13

 Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceadaInclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinaciónOrientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES**  Expuestas  Acera levantada (m2): 26  Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS** Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo**HOJAS** Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA

 Formación  RefaldadoMOTIVO:  Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

 Limpieza  Terciado Adecuar al sitio Superficial Aclareo  Balanceo de copa Regular la estructura Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

 E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

**OBSERVACIONES:**

Ejemplar que se encuentra generando daños severos en la acera por el desarrollo de sus raíces. El tamaño del ejemplar no permite asegurar el paso mínimo de vereda para el acceso a una silla de ruedas, ni presenta distancia segura para realizar el corte de raíces sin generar riesgo de caída. Se recomienda su extracción y reemplazo con árbol de tamaño acorde a la acera.

**INSPECTOR/A**

Norberto Diez

34372395

Nombre y Apellido

Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Tegucigalpa

Nro: 1440

Imágenes:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ INFORMES EXTRACCIONES - AGOSTO 2024

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.08.21 09:38:32 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.08.21 09:38:33 -03:00



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** S/Extracción ejemplares arbóreos.

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planillas de Inspección N° 4202; 4203; 4204; 4205; 4206; 4207; 4208; 4209; 4210; 4211; 4212; el Expediente Electrónico N° EX-2024-29314525-GCABA-COMUNA13, y

#### CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en las calles 3 de Febrero N° 3607; Arcos N° 2798; C. de la Paz N° 513 – Ext.; Céspedes N° 3321; Céspedes N° 3321; Teodoro García n°3046; Echeverría N° 3051 -Ext.; José Hernández N° 1955 la3; moldes N° 2705 – Ext.; Ciudad de la Paz N° 1579; Zapiola N° 1041 – Ext., de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: “*El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras*”;

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: “*b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto*”;

Que, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades

descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificadorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando “*por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación*” (inc. b) y “*para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes*” (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2024-29328107-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de “emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias”.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13  
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Autorizar a la empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en las calles 3 de Febrero N° 3607; Arcos N° 2798; C. de la Paz N° 513 – Ext.; Céspedes N° 3321; Céspedes N° 3321; Teodoro García n°3046; Echeverría N° 3051 -Ext.; José Hernández N° 1955 la3; moldes N° 2705 – Ext.; Ciudad de la Paz N° 1579; Zapiola N° 1041 – Ext., de esta Ciudad.

Artículo 2º.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3º.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar y cumplido, archivar.

Digitally signed by Florencia Fabiana SCAVINO  
Date: 2024.08.06 12:15:22 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

4202

### Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00451846/24

Fecha de relevamiento: 16/7/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: 3 de Febrero

Nro: 3607 Ref.

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acacia visco - VISCOTE

DAP (cm): 50

Altura (m): 7

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

**RAÍCES**  Expuestas  Acera levantada (m2): (m<sup>2</sup> aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad

**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

Secas / Secas en las puntas  Con cavidades / Tumores / Cancros  Tocones

Quebradas / Fisuradas  Codominancias  Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción  Excesivas  Cruzadas  Que invaden el espacio aéreo

### HOJAS

Defoliación: Indicar tipo  Coloración anormal  Signos de insectos  Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA  Formación  Refaldado MOTIVO:  Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES

Limpieza  Terciado  Adecuar al sitio  Superficial

Aclareo  Balanceo de copa  Regular la estructura  Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO  D: TRASPLANTE  E: EXTRACCIÓN  F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

Ejemplar deteriorado. Tumores en sus ramas, cancro en la base e inclinación hacia la calle.

### INSPECTOR/A

MARIA CIELO D ELIA

41 464 255

Nombre y Apellido



Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: 3 de Febrero

Nro: 3607 Ref.

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 25/6/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Arcos

Nro: 2798

Ref.

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE

DAP (cm): 90

Altura (m): 20

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

### RAÍCES

Expuestas  Acera levantada (m2): (m2 aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad

### JSTE

Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Tocones

Quebradas / Fisuradas

Codominancias

Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción

Excesivas

Cruzadas

Que invaden el espacio aéreo

### HOJAS

Defoliación: Indicar tipo

Coloración anormal

Signos de insectos

Manchas foliares

Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### PODA

Formación

Refaldado

MOTIVO:  Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

Limpieza

Terciado

Adecuar al sitio

Superficial

Aclareo

Balanceo de copa

Regular la estructura

Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN


F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

Arbol totalmente hueco, cayendose, reposado sobre la propiedad.

### INSPECTOR/A

Tomás Vujanic



39912113

Nombre y Apellido


Firma


DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: arcos

Nro: 2798 Ref.

Imágenes:





4204

## Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00189662/24

Fecha de relevamiento: 11/6/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Ciudad de La Paz

Nro: 513 /15

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Brunfelsia australis – JAZMÍN DEL PARAGUAY

DAP (cm): 10

Altura (m): 2

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

**RAÍCES**  Expuestas  Acera levantada (m2): (m<sup>2</sup> aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad

**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

### HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Total	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>	D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

Arbusto seco para retirar y poder replantar.

### INSPECTOR/A

Luciano J. P. Gomez



27.346.493

Nombre y Apellido




Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Ciudad de La Paz

Nro: 513 /15

Imágenes:





4205

**Planilla de Inspección de Árboles**Fecha de relevamiento: 17/7/2024

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: CéspedesNro: 3321 Ref.**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Especie botánica: Bougainvillea – Santa RitaDAP (cm): 25 | Altura (m): 10 Árbol Seco     Semiseco     Descopado     Descopado y brotado     Copa desbalanceadaInclinación:  Mayor a 40°     Menor a 40°     Sin inclinaciónOrientación de la inclinación:  Hacia la calle     Hacia la propiedad     Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES**     Expuestas |  Acera levantada (m2): 1 |  Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE**     Descortezamiento     Fructificaciones fúngicas     Codominancias     Exudados  
 Cavidades pequeñas    En zona:  baja     media     alta |  Cavidad longitudinal (m) \_\_\_\_\_ Longitud  
 Cavidades grandes    En zona:  baja     media     alta | Pared remanente (cm): \_\_\_\_\_ Espesor**RAMAS** Secas / Secas en las puntas |  Con cavidades / Tumores / Cancros |  Tocones  
 Quebradas / Fisuradas |  Codominancias |  Demasiado bajas  
 Con mal ángulo de inserción |  Excesivas |  Cruzadas |  Que invaden el espacio aéreo**HOJAS** Defoliación: Indicar tipo |  Coloración anormal |  Signos de insectos |  Manchas foliares  
 Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_ Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> C: TRATAMIENTO SANITARIO		<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

**OBSERVACIONES:**

ESPECIE ARBUSTIVA, NO PERMITIDA PARA EL ARBOLADO LINEAL, GENERA DAÑOS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD AL ESTAR APOYADA EN ELLA. INCLINACIÓN HACIA LA PROPIEDAD. GENERÓ QUE EL FRESCO CON EL QUE COMPARTE PLANTERA SE SECARA.

**INSPECTOR/A**

Lara Alvarez

41328115

Nombre y Apellido

Firma




DNI



**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Céspedes

Nro: 3321 Ref.

Imágenes:





## Planilla de Inspección de Árboles

4206

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 17/7/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Céspedes

Nro: 3321 Ref.

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO DAP (cm): 20 Altura (m): 3  
 Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada  
Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación  
Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

**RAÍCES**  Expuestas  Acera levantada (m2): (m<sup>2</sup> aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad

**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados  
 Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud  
 Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

Secas / Secas en las puntas  Con cavidades / Tumores / Cancros  Tocones  
 Quebradas / Fisuradas  Codominancias  Demasiado bajas  
 Con mal ángulo de inserción  Excesivas  Cruzadas  Que invaden el espacio aéreo

### HOJAS

Defoliación: Total  Coloración anormal  Signos de insectos  Manchas foliares  
 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

### OBSERVACIONES:

EJEMPLAR SECO – COMPARTE PLANTERA CON SANTA RITA, AMBOS PARA EXTRACCIÓN.

### INSPECTOR/A

Lara Alvarez

41328115

Nombre y Apellido

Firma




DNI



**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Céspedes

Nro: 3321 Ref.

Imágenes:





4207

**Planilla de Inspección de Árboles**

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 21/5/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: García, Teodoro Nro: 3046 Ref.**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Especie botánica: Elegir o escribir una especie botánica DAP (cm): 50 Altura (m): 3

 Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceadaInclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinaciónOrientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES**  Expuestas  Acera levantada (m2): (m<sup>2</sup> aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS** Secas / Secas en las puntas  Con cavidades / Tumores / Cancros  Tocones  
 Quebradas / Fisuradas  Codominancias  Demasiado bajas  
 Con mal ángulo de inserción  Excesivas  Cruzadas  Que invaden el espacio aéreo**HOJAS** Defoliación: Indicar tipo  Coloración anormal  Signos de insectos  Manchas foliares  
 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

**OBSERVACIONES:**

Ejemplar seco, queda el tocon en pie. Extraer arbustivas y trepadoras que lo estan usando de apoyo.

**INSPECTOR/A**

MARIA CIELO D ELIA

41 464 255

Nombre y Apellido

Firma


DNI



**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: García, Teodoro

Nro: 3046 Ref.

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00462400/24

Fecha de relevamiento: 3/7/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Echeverría

Nro: 3049 Ref.

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Prunus serrulata - CEREZO

DAP (cm): 12

Altura (m): 3

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

**RAÍCES**  Expuestas  Acera levantada (m2): (m2 aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad

**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Tocones

Quebradas / Fisuradas

Codominancias

Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción

Excesivas

Cruzadas

Que invaden el espacio aéreo

### HOJAS

Defoliación: Indicar tipo

Coloración anormal

Signos de insectos

Manchas foliares

Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

Formación  Refaldado  
 Limpieza  Terciado  
 Aclareo  Balanceo de copa

MOTIVO:  Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

Adecuar al sitio  
 Regular la estructura

Superficial  
 Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

El ejemplar fue impactado por un vehículo. Presenta daños en el fuste, inclinación no deseada y se hace impracticable la colocación de tutorado adecuado. Está ubicado en acera con alto tránsito peatonal y junto a ciclovía.

### INSPECTOR/A

Luciano J. P. Gomez

27.346.493

Nombre y Apellido



Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Echeverría

Nro: 3049 Ref.

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 8/7/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Hernández, José

Nro: 1955 LA3

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO

DAP (cm): 20

Altura (m):  
0.5

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

**RAÍCES**  Expuestas  Acera levantada (m2): (m2 aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad

**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

### HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO: <input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa	<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

Extraer tocón post emergencia tormenta para liberar plantera.

### INSPECTOR/A

María Florencia Garavaglia



37895437

Nombre y Apellido

Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Elegir una calle de la Comuna 13

Nro: \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ Ref. \_\_\_\_\_

Imágenes:





## Planilla de Inspección de Árboles

4210

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 17/7/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Moldes

Nro: 2715 LD1

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: - No identificado -

DAP (cm): 5

Altura (m): 3

 Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceadaInclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinaciónOrientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES**  Expuestas  Acera levantada (m2): (m<sup>2</sup> aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados  
 Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud  
 Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS** Secas / Secas en las puntas  Con cavidades / Tumores / Cancros  Tocones  
 Quebradas / Fisuradas  Codominancias  Demasiado bajas  
 Con mal ángulo de inserción  Excesivas  Cruzadas  Que invaden el espacio aéreo**HOJAS** Defoliación: Total  Coloración anormal  Signos de insectos  Manchas foliares  
 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

**OBSERVACIONES:**

PLANTACIÓN SECA

**INSPECTOR/A**

Lara Alvarez

41328115

Nombre y Apellido

Firma

DNI



4211

**Planilla de Inspección de Árboles**

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 26/6/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Ciudad de La Paz Nro: 1579 Ref.**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO DAP (cm): 10 Altura (m): 2

 Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceadaInclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinaciónOrientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES**  Expuestas  Acera levantada (m2): (m<sup>2</sup> aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS** Secas / Secas en las puntas  Con cavidades / Tumores / Cancros  Tocones  
 Quebradas / Fisuradas  Codominancias  Demasiado bajas  
 Con mal ángulo de inserción  Excesivas  Cruzadas  Que invaden el espacio aéreo**HOJAS** Defoliación: Total  Coloración anormal  Signos de insectos  Manchas foliares  
 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

**OBSERVACIONES:**

Ejemplar joven seco. Descortezamiento, desgarros longitudinales en el fuste.

**INSPECTOR/A**

MARIA CIELO D ELIA

41 464 255

Nombre y Apellido

Firma

DNI



**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Ciudad de La Paz

Nro: 1579 Ref.

Imágenes:





## Planilla de Inspección de Árboles

4212

AVISO: S00400164/24

Fecha de relevamiento: 2/7/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Zapiola

Nro: 1039 Ref.

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO

DAP (cm): 100 | Altura (m): 2

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

**RAÍCES**  Expuestas |  Acera levantada (m2): (m<sup>2</sup> aprox.) |  Fisuras en el frente de la propiedad

**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados  
 Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta |  Cavidad longitudinal (m) Longitud  
 Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta | Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas   <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

### HOJAS

Defoliación: Total |  Coloración anormal |  Signos de insectos |  Manchas foliares  
 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

### OBSERVACIONES:

RETIRO DE CEPA PENDIENTE POST DERRUMBE DEL EJEMPLAR EN DICIEMBRE 2023

### INSPECTOR/A

Lara Alvarez

41328115

Nombre y Apellido

Firma




DNI



**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Zapiola

Nro: 1039 Ref.

Imágenes:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S  
2024 - Año del 30º Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Extracciones - Julio 2024

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.08.06 08:53:16 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.08.06 08:53:18 -03:00