



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: extracciones del ejemplares arbóreos - Informes de Inspección de emergencia N° 385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397

VISTO:

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263, N° 4013 y N° 1777, Decretos 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, los Informes de Inspección de emergencia N° 385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397 del corriente año y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N°127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1.777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, por Decreto N° 166/2013 y Decreto Modificadorio N° 55/2014 se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto N° 55/2014, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3ro, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 3.263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación

respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0,

Que, en virtud Que, en virtud de los Informes de Inspección N° 385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397 del corriente año, realizado por los Ingenieros Agrónomos Agustín Perroud DNI 39980643, Pablo Vázquez DNI 27286633, Abril Alonso Solana DNI 37870374, que obran adjuntos a la Nota NO-2023-46473396-GCABA-COMUNA3, resulta necesario autorizar la extracción del ejemplar ubicado en la arteria que se indica en el mentado informe de inspección;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1.777;

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 3

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase a realizar las tareas de extracciones de los ejemplares ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales: Tucumán 1924 FTE, Sánchez de Bustamante 37, Saavedra 1255, Boulogne Sur Mer 804, Catamarca 666, Alberti 765, Adolfo Alsina 2499, Adolfo Alsina 2499, Pasteur 286, Mexico 2245, Pavón 3164 LD1, Carlos Calvo 2610 LA, Sarmiento 2007.-

Artículo 2°. - Encomiéndese a la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0, a realizar las tareas de extracción del ejemplar mencionado en el artículo anterior.-

Artículo 3°. - Comuníquese a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese..-



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S /extracciones de ejemplares arbóreos 385-397

A: SILVIA RUTH COLLIN (COMUNA3),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de remitirle como archivo de trabajo los informes sobre extracciones de ejemplares arbóreos elaborados por los Ing. Agrónomos sobre las extracciones arbóreas a realizarse en las siguientes direcciones: Tucumán 1924 FTE, Sánchez de Bustamante 37, Saavedra 1255, Boulogne Sur Mer 804, Catamarca 666, Alberti 765, Adolfo Alsina 2499, Adolfo Alsina 2499, Pasteur 286, México 2245, Pavón 3164 LD1, Carlos Calvo 2610 LA, Sarmiento 2007.

Sin otro particular saluda atte.



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500286008/23

Fecha de relevamiento: 23/10/23

385

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *Fraxinus pennsylvanica* (Fraxino americana)
Nº 1924 Fta. Árbol Seco Árbol Semi Seco
Colle: Zucarrón

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 15 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descorado Descorado y brotado Corte desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
Pequeñas basal media alto
Grandes
Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRASPLANTE	E: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial	
<input type="checkbox"/> Eliminar Interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda	
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclaro	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE		
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
	<input type="checkbox"/> Terciado			

OBSERVACIONES Recortes por extracción. Se solicta llenar a cabio dicho Tono, ya que el Soplo se encuentra rico en fer. Sin embargo, no posee perdida de anchura por lo que tanto el riego como la prisividad son bajas.


INSPECTOR/VERIFICADOR

Aguilera Pensaud
Nombre y Apellido

Firma

39980643
DNI

RELOADED EN SOP 8/2020 FALTA AFME



**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: 50905144123

Fecha de relevamiento 24.11.23

336

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Morus alba (Mora blanca)*
Calle: *Donchery de Bustamante* N° *37* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) *12* DAP (cm) *74* Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descorado Descorado y brotado Copo desbalanceada

FUSTE

Descenitezamiento: Cavidades		
	basal	media
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA
 Reducción Riesgo Formación Balanceo
 Eliminar interferencias Limpieza C: EXTRACCIÓN
 Adecuación al sitio Aclaro E: TRASPLANTE
 Regulación de Refaldado D: TRATAMIENTO SANITARIO
estructura Terciado

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES *Recomiendo por retrocesión. Se solicita mirar a sobre dicha rama ya que el ejemplar presenta raíces expuestas, estando algunas de estas muy próximas a la orilla del cauce lo cual indica falta de raíces de anclaje. Debido a estos motivos y teniendo en cuenta el elevado riesgo que se pose en caso de faltar el ejemplar, se recomienda que la retrocesión sea llevada a cabo en condición de floridad alta.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

Agustín Perrone
Nombre y Apellido

ESP 8944254 Escalas

O. Firma

99980643

DNI



S. Bustamante 37
In



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/11/23

Aviso 500860642123

Arme

38

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus sycomorus* (Ficus sycomorus)
Calle Av. Presidente N° 1255 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 50 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descorado Descorado y brotado Copo desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	basal	media	alto
Grandes				

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1,5
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Défoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Défoliación Pcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Aclaro	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES Recomendación para extracción. Se solicita Mirar a cargo dicha
tarea ya que el ejemplar posee cavidades longitudinales
y cavidades en la zona de unión del fuste con los
ramos principales. Dado a las dificultades que esto
puede traer en la estabilidad del ejemplar, se recomienda
que dicha tarea se realice con carácter de prioridad
dado al riesgo que conlleva (Alto).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Agustín Perrone
Nombre y Apellido

Op
Firma

39980643
DNI

COPIADO EN EDP 893692 FALTA ARME
COPIADO EN EDP 893692 FALTA ARME



**Planilla de Inspección de Árboles**Aviso 500849129123Fecha de relevamiento 11/11/23

38

Arme

Calle Boulevard Bvda. Min.Nº 804 Árbol Seco Árbol Semi Seco**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica Millettia cordata (Paraguayo)Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 39 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copo desbalanceada**FUSTE**

Descortezaamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR.****A: OBJETIVOS DE LA PODA** Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura**B: TIPOS DE PODA** Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO**F: CORTE DE RAÍCES** Superficial Profunda**OBSERVACIONES.** *Recomiendo la extracción de la raíz principal. Me dirijo a la autoridad competente para que se proceda a su remoción. La raíz principal se encuentra seca en pie. Sin embargo, no posee raíz de anclaje por lo cual tanto el riesgo como la prioridad son bajos.***INSPECTOR/VERIFICADOR**Agustín Perrone
Nombre y ApellidoOp
Firma39980643
DNI*CARGADO EN SIP 8836321 FALTA AÑE
CARGADO EN SIP 8836294 FALTA AÑE*





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500860520123

Fecha de relevamiento 11/11/23

38a

Armc

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Citrus sp.* N° 666 Árbol Seco Árbol Semi Seco

Calle Catamarca

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 41 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descorado Descorado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE Descorzamiento: Cavidades Fructificaciones Fúngicas Codominancias Chorreos

Pequeñas	basal	media	alto
----------	-------	-------	------

Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm): **RAÍZ** Expuesta Levanta vereda m2. Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Recomendo por extracción de raíz. Me dirijo a esto dicha tarea ya que el ejemplar se encuentra vivo en pie. Sin embargo no posee perdida de condición por lo cual tanto el riego como la prioridad son bajas.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Agustín Parrado
Nombre y ApellidoOF
Firma39980443
DNI

CORREGIDO EN EOP 0936294 FALTA ALME



**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: 500726834123

Fecha de relevamiento 24/10/2023

Arme:

390

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Tilia x moltkei (Zits.)*
Calle **Altamirano** N° 765 Árbol Seco Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) **8** DAP (cm) **30** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copo desbalanceada

FUSTE	Descorzamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cáncros Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA		B: TIPOS DE PODA		C: EXTRACCIÓN		F: CORTE DE RAÍCES	
<input type="checkbox"/>	Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/>	Formación	<input type="checkbox"/>	Balanceo	<input type="checkbox"/>	Superficial
<input type="checkbox"/>	Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/>	Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>	C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/>	Profunda
<input type="checkbox"/>	Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/>	Aclareo	<input type="checkbox"/>	E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Regulación de estructura	<input type="checkbox"/>	Refaldado	<input type="checkbox"/>	D: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	Terciado				

OBSERVACIONES Recomendación para extracción, se solicita llevar a cabo dicha tarea ya que el ejemplar se encuentra vivo en que hay con pequeñas coroidades en la parte basal. Sin embargo no existe perdida de cohesión por lo cual tanto el riesgo como la prioridad van disminuyendo a lo largo.

Además se recomienda realizar intervenciones para combatir la presencia de hormigas en la planta, lo cual puede llegar a afectar el uso del mismo ejemplar a plantar.

INSPECTOR/VERIFICADORAgustín Perrone
Nombre y ApellidoOf
Firma39980643
DNI

Cédula en SAP 3933403 FANTAN



**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento 04/10/2023

391

Aviso:

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Ficus elástica**
Calle Est. Educativo Est de Luca Adolfo Alsina N° 2499 Árbol Seco Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**
Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 63 Inclinación: Sí Mayor a 40° Menor a 40°
 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
Orientación de la inclinación Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada**FUSTE** Descortezaamiento: Cevidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basel	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm) **RAIZ** Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Sí **RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cevidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refalido
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

De acuerdo con su crecimiento potencial no sólo en la parte aérea, sino además en raíces, no es adecuado para la ubicación en la que se encuentra, ya que presentarán en corto plazo serios problemas por el avance de su sistema radicular y los daños consiguientes que traerá aparejados dado la proximidad a una de las paredes, es por eso que se recomienda su extracción y reposición por una especie apta para dicho lugar, previo desplazamiento de la plantera

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido

Firma

DNI

341 - REVERSO

Calle: Escuela N° 01 D.E. 06 - Esteban de Luca, Alina 2499




Rodríguez

Informe N° _____

**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento 04/10/2023

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica
Calle: Esc. Est de Luca Adolfo Alsina,	Nº 2499	<input type="checkbox"/>
Árbol Semi Seco		

Árbol Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura aprox. (m)	6	DAP (cm)	25	Inclinación: NO	<input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Descopado		<input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> Descopado y brotado <input type="checkbox"/> Copa desbalanceada		

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal media alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas				
Grandes				
Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ	<input type="checkbox"/> Expuesta <input type="checkbox"/> Levanta vereda m2	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
-------------	--	---

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones <input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cáncros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal <input type="checkbox"/> Defoliación Total <input type="checkbox"/> Con signos de insectos <input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Pácial	Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA			F: CORTE DE RAÍCES	
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Superficial	
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> Profunda	
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO		
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES

Se trata de un ejemplar descopado, con brotes epicórmicos sobre madera en descomposición por lo que resulta pertinente su extracción y reposición, con el fin de evitar riesgos futuros

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido

Firma

DNI

392 - REJESTR


Calle: Escuela N° 01.D.E. 06 - Esteban de Luca Alsina 2499.




V224-2 P206

Informe N° _____

3.3.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
	Fecha: 25/04/2023		
Calle	Chapa 286		
PASTEUR	Referencia		
No identificada			
Especie botánica			
Nº de inspección C03-4544	D.A.P. (Cm) 13	Altura Aprox. (m) 4	
Ubicación de la plantería Regular	Enfermedades	Plagas	
Inclinación No tiene inclinación	Descorazonado		
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo Improbable	Probabilidad de Impacto Muy Bajo	Consecuencias Insignificante	Riesgo Bajo
Encuadre Normativo			
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
Reclamo por enfermedades. El ejemplar se encuentra seco al momento de la inspección, tiene un gran descorazonamiento, una fisura en su base y según vecinos hace años que no brota, aparentemente según ellos se murieron todos los ejemplares cercanos al realizar la vereda nueva (hay varias planteras vacías cercanas). Se recomienda extracción.			
Datos del inspector			
Alonso, Solana Abril		37870374	
Nombre completo	Firma	DNI	
822863 DEGADO EN SEP			



394

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha 8/10/2023		
Calle	MEXICO	Chapa	2245			
Espece botánica	<i>Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)</i>					
Nº de inspección	C03-5432	D.A.P. (Cm)	26	Altura Aprox. (m)	7	
Ubicación de la plantación	Regular	Enfermedades	Plagas			
Inclinación	Menor a 45°					
Orientación de la inclinación	Hacia la calle					
Tarea recomendada: Extracción						
Defectos del ejemplar						
Fuste dividido en dos partes, Árboles muertos, obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos						
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer						
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo			
Inminente	Alto	Severa	Extremo			
Encuadre Normativo						
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.						
Observaciones y conclusiones						
<small>Reclamo de emergencia. Al momento de la inspección se encontró el ejemplar con el fuste partido debido a presunto choque de un vehículo. Se procedió a descopartir para quitar el riesgo de caída, quedando pendiente la extracción del tocón.</small>						
Datos del inspector						
Perroud, Agustín			39880643			
Nombre completo		Firma	DNI			

3/P/BS/CE



325

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 19/5/2023	
Calle	PAVON	Chapa	3164		
				Referencia	
				LD1	
Especie botánica		<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno americano)			
Nº de inspección	C03-4746	D.A.P. (Cm):	27	Altura Aprox. (m):	7
Ubicación de la plantación	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Improbable	Muy Bajo	Insignificante	Bajo		
Encuadre Normativo					
Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente.					
Observaciones y conclusiones					
Rediamo por extracción. Se solicita llevar a cabo dicha tarea ya que el ejemplar obstruye parcialmente la entrada y salida de vehículos al encontrarse sobre el garaje.					
Datos del inspector					
Perroud, Agustín		_____ <i>Ag</i>	39980643		
Nombre completo		Firma	DNI		

892 2849 C026010 AN EAP



396

Planif. 16023


 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 31/7/2023
Calle	CALVO, CARLOS		Chapa	2610
Referencia	LA			
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)			
Nº de inspección	C03-5187		D.A.P. (Cm):	19
Orientación de la plantera	Regular		Altura Aprox. (m):	4
Inclinación	No tiene inclinación		Enfermedades	Plagas
Orientación de la inclinación				
Tarea recomendada: Extracción				
Defectos del ejemplar				
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Grietas				
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer				
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo	
Probable	Muy Bajo	Menor	Bajo	
Encuadre Normativo				
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.				
Observaciones y conclusiones				
Pedido de extracción de oficio. Se solicita llevar a cabo dicha tarea debido a que el ejemplar se encuentra seco y con grietas de gran tamaño en el fuste.				
Datos del inspector				
Perroud, Agustín			39980643	
Nombre completo		Firma	DNI	

8913126



397

Plano 16023

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 26/6/2023				
Calle	SARMIENTO	Chapa 2007	Referencia					
Espécie botánica	Platanus x acerifolia (Platano)							
N° de inspección C03-4949	D.A.P. (Cm): 73	Altura Aprox. (m): 18						
Ubicación de la plantera Ochava	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Enfermedades</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Plagas</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Cancros</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>				Enfermedades	Plagas	Cancros	
Enfermedades	Plagas							
Cancros								
Inclinación Menor a 45°								
Orientación de la inclinación Hacia la calle								
Tarea recomendada: Extracción								
Defectos del ejemplar								
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol								
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer								
Probabilidad de Fallo Posible	Probabilidad de Impacto Medio	Consecuencias Significativa	Riesgo Bajo					
Encuadre Normativo								
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.								
Observaciones y conclusiones								
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 40px;"> Reclamo de extracción. El ejemplar presenta cancros con signos de cuerpos fructíferos en el 80% de su circunferencia. Se recomienda extracción. </div>								
Datos del inspector								
Alonso, Solana Abril	 Firma	37870374						
Nombre completo		DNI						

8913123

