



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2023-45557546-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Se convalidan extracciones de emergencia de arbolado

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N°166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/2014, y los Expediente Electrónicos EX 2019-05616922-GCABA-DGCCOM, EX 2022-13381213-GCABA-SECACGC, el Expediente Electrónico N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023 y el EX-2023-45467114- GCABA-COMUNA12, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de

arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que por las presentes actuaciones la Gerencia Operativa de Gestión Comunal informa al orden 40 mediante IF-2023-45515268-GCABA-COMUNA12, que se realizaron extracciones de emergencia de arbolado que presentaba riesgo para la seguridad pública;

Que se llevaron a cabo las inspecciones correspondientes y acompañaron fotografías, agregadas al orden 4/28 del presente que justifican las extracciones realizadas de los ejemplares ubicados en 1) BUCARELLI 3108 CRESPON , 2) BULGARIA 4294 YUCA , 3) CAMPANA 4511 FICUS 4) CORREA 4674 FICUS , 5) DONADO 2827 ACER NEGUNDO 6) ESCOBAR 3267 ACER NEGUNDO 7) ESTOMBA 2373 ACER NEGUNDO 8) FOULLIER, FELIX O. 5862 ACER NEGUNDO 9) GALVAN 3458 FTE LA1 TECOMA 10) GALVAN Y FLOR DEL AIRE TECOMA 11) GARCIA DEL RIO 3444 ROBINIA 12) GRIVEO 2306 TECOMA 13) GRIVEO 2561 PARAISO 14) HELGUERA 4266 PARAISO 15) LUGONES 2065 PRUNUS 16) MANUEL UGARTE 3484 LA 2 CEDRUS 17) MILLER 3528 FRESNO 18) NAHUEL HUAPI 5709 LD PARAISO 19) NAHUEL HUAPI 5760 ACACIA 20) NAHUEL HUAPI 5780 ACER NEGUNDO 21) NAHUEL HUAPI 5780 LA ACER NEGUNDO 22) NAON, ROMULO 4287 PARAISO 23) PACHECO 3170 FICUS 24) QUESADA 4863 FRESNO 25) RAMALLO 4061 ACER NEGUNDO, 26) SUCRE, ANTONIO JOSE de, Mcal. 4230 LIGUSTRO , 27) VALLEJOS 2695 PARAISO , 28) WASHINGTON 3825 TILO , 29) ZADO 3335 LIQUIDAMBAR , 30) ZADO 3366 TILO , 31) ZAMUDIO 5405 PARAISO , 32) PLAZA 1862 PARAISO , 33) NAHUEL HUAPI 4065 MORUS NIGRA , 34) NAHUEL HUAPI 4101 ENTEROLOBIUM , 35) NAHUEL HUAPI 4941 SAUCE , 36) CONDARCO 4824 PARAISO , 37) PARQUE MUGICA PARAISO, todos en jurisdicción de esta Comuna 12;

Que en consecuencia, habiéndose comprobado que los ejemplares, se encontraban en malas condiciones y afectaban la seguridad de las personas y bienes, correspondía efectuar la extracción urgente del mismo sin más trámite; en un todo de acuerdo a la normativa vigente. (Artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Ley N° 3263 art. 15 inc c) y Decreto n° 166/2013).

Que por la adjudicación del Renglón 12 dispuesta por Resolución N° 345/SECAYGC/2019 dictada en el marco de la licitación pública N°156/SIGAF/2019 que tramitó por Expediente Electrónico N° 05616922/GCABA-DGCCOM/2019, y la Cesión realizada por Resolución N° 126/SECACGC/2022 que tramitó por Expediente Electrónico N° 2022-13381213-GCABA-SECACGC, se encomendaron las tareas a la empresa VERDE INTEGRAL S.A. 30-71426384-2;

Que asimismo por la Licitación Pública de Etapa Única N° 230-1151-LPU23, se contrató a partir del 02 del mes Noviembre del año 2023, el servicio de “MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO PÚBLICO LINEAL O VIARIO Y SERVICIOS CONEXOS” siendo el servicio correspondiente a esta comuna adjudicado a la empresa VERDE INTEGRAL S.A. 30-71426384-2 por RESOL-2023-573-GCABA-SECACGC

Que en este estado corresponde convalidar las extracciones realizadas durante los meses de Octubre noviembre y diciembre del corriente .

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12

RESUELVE

Artículo 1°.- Convalídanse las extracciones de emergencia de los ejemplares arbóreos cuya justificación obra al orden en informes referenciados y que integran la presente ubicados en , 1) BUCARELLI 3108 CRESPON , 2) BULGARIA 4294 YUCA , 3) CAMPANA 4511 FICUS 4) CORREA 4674 FICUS , 5) DONADO 2827 ACER NEGUNDO 6) ESCOBAR 3267 ACER NEGUNDO 7) ESTOMBA 2373 ACER NEGUNDO 8) FOULLIER, FELIX O. 5862 ACER NEGUNDO 9) GALVAN 3458 FTE LA1 TECOMA 10) GALVAN Y FLOR DEL AIRE TECOMA 11) GARCIA DEL RIO 3444 ROBINIA 12) GRIVEO 2306 TECOMA 13) GRIVEO 2561 PARAISO 14) HELGUERA 4266 PARAISO 15) LUGONES 2065 PRUNUS 1&) MANUEL UGARTE 3484 LA 2 CEDRUS 17) MILLER 3528 FRESNO 18) NAHUEL HUAPI 5709 LD PARAISO 19) NAHUEL HUAPI 5760 ACACIA 20) NAHUEL HUAPI 5780 ACER NEGUNDO 21) NAHUEL HUAPI 5780 LA ACER NEGUNDO 22) NAON, ROMULO 4287 PARAISO 23) PACHECO 3170 FICUS 24) QUESADA 4863 FRESNO 25) RAMALLO 4061 ACER NEGUNDO, 26) SUCRE, ANTONIO JOSE de, Mcal. 4230 LIGUSTRO , 27) VALLEJOS 2695 PARAISO , 28) WASHINGTON 3825 TILO , 29) ZADO 3335 LIQUIDAMBAR , 30) ZADO 3366 TILO ,31) ZAMUDIO 5405 PARAISO , 32) PLAZA 1862 PARAISO , 33) NAHUEL HUAPI 4065 MORUS NIGRA , 34) NAHUEL HUAPI 4101 ENTEROLOBIUM , 35) NAHUEL HUAPI 4941 SAUCE , 36) CONDARCO 4824 PARAISO , 37) PARQUE MUGICA PARAISO, en jurisdicción de esta comuna, encomendadas oportunamente a la Empresa VERDE INTEGRAL S.A. 30-71426384-2.-

Artículo 2°.- Oportunamente proceder a la plantación de un nuevo ejemplares vitales y de calidad, aptos para el Arbolado Público Urbano, según el ancho de vereda que corresponda a cada una de las planteras identificadas en las locaciones mencionadas.

Artículo 3°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la empresa. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Gabriel Jorge Borges
Date: 2023.12.07 14:00:26 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gabriel Borges
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 14:00:33 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento: 1/11/2023

AVISO Emergencia
ARME

Reclamos de vecinos -

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad -

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE Bucearelli N° 3108 Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Lagerstroemia indica (Crespón)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		X	Árbol semiseco		-			
Altura aproximada (m)		2	DAP (cm)		10			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	-
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	X	Descopado y brotado			-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		-
		Cavidades			Codominancias			-
		basal	media	alta	Chorreados			-
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			-
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)			-
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista					-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales					-
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias					-
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción					-
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones					-
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado					-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados					-
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades					-
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-	
	Con signos de insectos	-						
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción			X
		Poda		-	Plantación			X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				X
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-	
Otros	-			

Observaciones

Ejemplar completamente seco. Sufrido descortezamiento, síntoma de que la madera que se encuentra por debajo está muerta. El tronco tiene grietas longitudinales. Se recomienda su extracción con posterior plantación de un ejemplar vital acorde al ancho de vereda.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

IF-2023-45468082-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Téc. Tealdi M. Ailén

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'M'.

37139642

Nombre y Apellido

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45468082-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Bucarelli 3108

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 08:59:06 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 08:59:06 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 160					
AVISO	Emergencia	Fecha de relevamiento: 19/10/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Bulgaria	N°	4294 Exacto				
ESPECIE BOTÁNICA	Yuca sp.						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	-	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	3	DAP (cm)	42				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-			Fructificaciones fúngicas	-	
			Cavidades		Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción		X		
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		-		
	Bajas	X	Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	X	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		-		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						-	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						X	
Afecta proyecto de obra pública						-	
Otros	-						

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, presenta hojas punzantes (cactácea) a la altura de los ojos sobre la vereda obstaculizando la circulación y visión (una vecina se pinchó un ojo con las hojas del ejemplar). Como se contempla en la Ley N° 3263 de arbolado público urbano de Buenos Aires en su Art. 15, se recomienda extraer el ejemplar, para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. En la misma Ley, se especifica las especies de árboles autorizados para el arbolado de alineación (Plan maestro de arbolado público de la ciudad de Buenos Aires). Siendo, esta especie no recomendada a tal fin. Se recomienda extraer, con prioridad alta, sin reposición, ya que, se ubica en una planta sobreocupada junto con otro ejemplar vital (Cercis Siliquastrum (árbol de Judas)).		
ES URGENTE	Sí ☒ X	No ☐

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS	
	

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano		35.156.975
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45477509-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Bulgaria 4294

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:43:33 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:43:33 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento:

29/11/2023

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoria del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Campana

N°

4511

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Ficus benjamina (Ficus)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

X

Altura aproximada (m)

12

DAP (cm)

60

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

X

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

pequeñas

X

basal

-

media

alta

Chorreados

-

grandes

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

X

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

X

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

Ejemplar que se quiebra en la base del fuste con una tormenta, cayendo sobre dos vehículos. Se encuentra podrido en la base, lo cual genera que se encuentre desprendido. Se procede a extraerlo, quedando una plantera disponible de 1,4 m x 1,8m. Se recomienda la plantación de un ejemplar vital acorde al ancho de vereda (4,4 m).

ES URGENTE

Sí

X

No

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Jazmín Silva Dellagogna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jazmín Silva Dellagogna'.

39963813

Nombre y Apellido

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45478623-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Campana 4511

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:47:58 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:47:59 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento:

29/11/2023

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoria del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Correa

N°

4674

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Ficus benjamina (Ficus)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

X

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

9

DAP (cm)

50

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

X

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

X

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

pequeñas

X

basal

-

media

-

alta

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

-

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

X

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

X

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

X

Bajas

-

Invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

X

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

X

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

Ejemplar completamente seco. Se encuentra podrido en la base, lo cual genera que se encuentre desprendido y se mueva. Presenta descortezamiento en el fuste, ramas principales y secundarias, dejando ver grietas longitudinales en la madera que se encuentra debajo, lo cual es sintoma de que la misma está muerta. Se procede a extraerlo, quedando una plantera disponible de 1,2m x 1,2m. Se recomienda la plantación de un ejemplar vital acorde al ancho de vereda (4,4 m).

ES URGENTE

Sí

X

No

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Jazmín Silva Dellagogna

39963813

Nombre y Apellido

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45478952-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf.s/ Extracción de emergencia Correa 4674

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:49:14 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:49:15 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 166					
AVISO	Emergencia	Fecha de relevamiento: 1/12/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Donado	N°	2827 Exacto				
ESPECIE BOTÁNICA	Acer negundo (Arce)						
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL							
Árbol seco	X	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	12	DAP (cm)	63				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	X	Fructificaciones fúngicas		-		
		Cavidades		Codominancias	-		
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	4	
	grandes	X	X	X	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción		X		
	Con cavidades, tumores o canchros	X	Tocones		X		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		X		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		X		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco					X		
Recuperable/trasplantable					No		
Afecta la seguridad de personas o bienes					X		
Fuera de la línea de plantación					-		
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento					-		
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-			
Otros	-						

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, se encuentra completamente seco y presenta defectos estructurales importantes. Se observa, una cavidad longitudinal y desprendimiento de corteza, afectando el fuste en un 80 % del perímetro. El floema y el cambium están muertos en la zona comprometida. El espesor de madera remanente sana no cumple la relación mínima de seguridad, de 1 cm cada 3 cm de DAP (diámetro a la altura del pecho 1,3 m). Posee, grietas verticales y evidencias de galerías de taladros. Como se contempla en la Ley N° 3263 de arbolado público urbano de Buenos Aires en su Art. 15, se recomienda extraer el ejemplar, para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. En la misma Ley, se especifica las especies de árboles autorizados para el arbolado de alineación (Plan maestro de arbolado público de la ciudad de Buenos Aires). Siendo, esta especie (Acer negundo) no recomendada a tal fin. Por presentar, un mal comportamiento ante las pudriciones (producidas por la infección de hongos patógenos), que se inician en las "heridas" resultado de las intervenciones de poda. Se recomienda extraer, como emergencia y plantar un ejemplar vital (Bauhinia forficata o Bauhinia variegata (Pata de vaca), Fraxinus pennsylvanica (Fresno), Ligustrum lucidum (Ligustro), Ligustrum lucidum F. aureovariegata (Ligustro variegado), Árbol de Oro (Ginkgo Biloba), Lapacho rosado (Handroanthus Impetiginosus), Lapacho amarillo (Handroanthus Chrysotrichus), Jacaranda (Jacaranda Mimosifolia), Catalpa (Catalpa Bignonioides) o Liquidambar (Liquidambar Styraciflua)) acorde al tamaño de la plantera (1,4 m x 2 m) y la vereda disponible (3,2 m).		
ES URGENTE	Sí ☒ No ☐	No ☐

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS


DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano Nombre y apellido	 Firma	35.156.975 FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45479548-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf.s/ Extracción de emergencia Donado 2827

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:51:28 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:51:28 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 161					
AVISO	Emergencia		Fecha de relevamiento: 12/10/2023				
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Escobar	N°	3267 Exacto				
ESPECIE BOTÁNICA	Acer negundo (Arce)						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	-	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	11	DAP (cm)	95				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	X	
FUSTE	Descortezamiento	X			Fructificaciones fúngicas	-	
		Cavidades		Codominancias		X	
		basal	media	alta	Chorreados	X	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	3	
	grandes	X	X	X	Espesor de la pared remanente (cm)	7	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción		X		
	Con cavidades, tumores o canchros	X	Tocones		X		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		X		
	Excesivas/cruzadas	X	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	X
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		-		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						-	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						X	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-			
Otros	-						

Observaciones

En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, presenta defectos estructurales importantes. Se acudió a la ubicación al fin de realizar una extracción como emergencia, al producirse la falla del fuste (se quebró a la mitad). Se observa, una cavidad longitudinal y desprendimiento de corteza, afectando el fuste en un 70 % del perímetro. El floema y el cambium están muertos en la zona comprometida. El espesor de madera remanente sana no cumple la relación mínima de seguridad, de 1 cm cada 3 cm de DAP (diámetro a la altura del pecho 1,3 m). Posee, cavidades en la base de las ramas primarias, grietas verticales y evidencias de galerías de taladros. Como se contempla en la Ley N° 3263 de arbolado público urbano de Buenos Aires en su Art. 15, se recomienda extraer el ejemplar, para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. En la misma Ley, se especifica las especies de árboles autorizados para el arbolado de alineación (Plan maestro de arbolado público de la ciudad de Buenos Aires). Siendo, esta especie (Acer negundo (Arce)) no recomendada a tal fin. Por presentar, un mal comportamiento ante las pudriciones (producidas por la infección de hongos patógenos), que se inician en las "heridas" resultado de las intervenciones de poda. Se recomienda extraer, como emergencia y sin reposición, ya que, se ubica en un área no permitida para plantar.

ES URGENTESí ☒No ☐**SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS****DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR**

Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano

Nombre y apellido**Firma**

35.156.975

FM o DNI

IF-2023-45479725-GCABA-COMUNA12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45479725-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Escobar 3267

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:52:15 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:52:16 -03:00



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°			
AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento:		12/10/2023	
ARME					
Reclamos de vecinos					
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad					
UBICACIÓN DEL ÁRBOL					
CALLE	Estomba	N°	2373		
ESPECIE BOTÁNICA		Acer negundo (Acer)			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
Árbol seco	X	Árbol semiseco			
Altura aproximada (m)	13	DAP (cm)	68		
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-
	Hacia el largo de la vereda	-			
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	Descopado y brotado	
	Descortezamiento	-	Fructificaciones fúngicas		
FUSTE		Cavidades			Codominancias
		basal	media	alta	Chorreados
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)
		-	-	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	Parcial
	Con signos de insectos	-			
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		
	Poda	-	Plantación		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
Árbol seco					-
Recuperable/trasplantable					No
Afecta la seguridad de personas o bienes					X
Fuera de la línea de plantación					-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento					-
Afecta proyecto de obra pública		-	EX		
Otros					

Observaciones

En el día de la fecha se pudo constatar que el ejemplar se encuentra con una de sus ramas primarias quebrada apoyada sobre la vereda. Se encuentra totalmente seco y en proceso de descomposición. En el fuste posee fisuras longitudinales y descortezamiento en la gran parte del mismo. Se realiza su extracción de emergencia. Se recomienda cerrar la plantera y abrir otra 3 m lado descendente de 1,6x1,6 m donde ya fue señalizada. Plantar un ejemplar vital acorde al ancho de vereda (4,4 m).

ES URGENTESí ☒No ☐**SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS****DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR**

Fernando Gabriel Aversente

Nombre y apellido**Firma**

27.309.806

FM o DNI

IF-2023-45480002-GCABA-COMUNA12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45480002-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Estomba 2373

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:53:22 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:53:22 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento: Oct - 17

AVISO

Emergencia

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Foullier

N°

5862

ESPECIE BOTÁNICA

Acer negundo (acer)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco Altura aproximada (m)		-	Árbol semiseco DAP (cm)			X			
		8				66			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°		-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°		-
		Hacia el largo de la vereda		-					
COPA	Desbalanceada	-x	Descopado		-	Descopado y brotado			X
FUSTE	Descortezamiento	-x				Fructificaciones fúngicas			X
		Cavidades				Codominancias			-
		basal	media	alta	Chorreados			-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			-	
	grandes	X	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)			-	
RAÍZ	Expuesta		-		Afecta con fisuras el inmueble frentista				-
	Levanta vereda (m²)		-		Afecta desagües pluviales o cloacales				-
RAMAS	Quebradas/fisuradas		X		Codominancias				X
	Secas/secas en las puntas		X		Con mal ángulo de inserción				-
	Con cavidades, tumores o canchros		X		Tocones				-
	Bajas		-		Que invaden espacio aéreo privado				-
	Excesivas/cruzadas		-		Inmuebles afectados				-
HOJAS	Con coloración anormal		-		Síntomas de enfermedades				-
	Con manchas foliares		-		Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos		-						

RECOMENDACIONES

Corte de raíz	-	Extracción	X
Poda	-	Plantación	-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				-
Recuperable/trasplantable				-
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-
Otros	-			

Observaciones

El ejemplar posee varias ramas secas y varias de ellas quebradas, además presenta varias cavidades en el fuste, fructificaciones fúngicas y rajaduras horizontales. Esto hace al que el ejemplar ya se encuentre comprometido por lo que es altamente probable que se vuelque. Se recomienda extraer el ejemplar y en su lugar plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y la plantera disponibles.

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Porreca Oberti M.

Nombre y apellido

Firma

36170724

IF-2023-45480539-GCABA-COMUNA12
FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45480539-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Foullier, felix o. 5862

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:55:23 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:55:24 -03:00



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°			
AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento:		30/10/2023	
ARME					
Reclamos de vecinos					
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad					
UBICACIÓN DEL ÁRBOL					
CALLE	Galvan	N°	3458 Fte LA1		
ESPECIE BOTÁNICA		Tecoma stans (Tecoma)			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
Árbol seco	-	Árbol semiseco	-		
Altura aproximada (m)	11	DAP (cm)	34		
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	x
	Hacia el largo de la vereda	x			
COPA	Desbalanceada	x	Descopado	-	
			Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-	Fructificaciones fúngicas		-
			Codominancias		-
			Cavidades		-
	basal	media	alta	Chorreados	-
	pequeñas	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-
	grandes	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-
RAMAS	Quebradas/fisuradas	x	Codominancias		-
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción		-
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		-
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-
	Con signos de insectos	-		Parcial	-
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X
	Poda	-	Plantación		X
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
Árbol seco					-
Recuperable/trasplantable					No
Afecta la seguridad de personas o bienes					X
Fuera de la línea de plantación					-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento					-
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-	
Otros	-				

Observaciones

En el día de la fecha se encuentra el ejemplar mencionado con una de sus dos ramas primarias quebrada, esto se debió seguramente al desbalanceo de la copa sumado a las lluvias y los fuertes vientos. Esta falla estructural dejó a la otra rama primaria con riesgo de caída, sostenida parcialmente por los cables que se detallan en las fotos debajo. Por tal motivo se procedió a la extracción del mismo. Se trozo para su retiro en forma de emergencia y se extrajeron las raíces del mismo. Se recomienda plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la plantera y la vereda. Realizar la superficie total de la vereda (40 m aproximadamente) dejando la plantera de 1,2 x 1,2 m.

ES URGENTESí ☒No ☐**SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS****DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR**

Fernando Gabriel Aversente

Nombre y apellido**Firma**

27.309.806

FM o DNI

IF-2023-45480918-GCABA-COMUNA12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45480918-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Galván 3458 Fte La1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:56:39 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:56:39 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento:

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Galván y Flor del Aire

N°

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Tecoma stans (Tecoma)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

8

DAP (cm)

22

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

X

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

X

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

-

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

X

Codominancias

X

Secas/secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

X

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

Ejemplar joven con una fisura longitudinal que afecta la inserción de ambas ramas primarias extendiéndose por el fuste. Se observó de oficio y con el viento la grieta se ensanchaba generando peligro de fractura inminente. Se recomienda su extracción de emergencia con posterior plantación de un ejemplar vital acorde al ancho de vereda.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

IF-2023-45481249-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Téc. Tealdi M. Ailén

37139642

Nombre y Apellido

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45481249-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Galván y Flor del aire

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:57:37 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:57:37 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento:

11/10/2023

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoria del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Av. García del Río

N°

3444

Frente

ESPECIE BOTÁNICA

Robinia pseudoacacia (Falsa Acacia)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		X	Árbol semiseco			-			
Altura aproximada (m)		14	DAP (cm)			105			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle			-	Inclinación		Mayor a 45°	X
		Hacia la propiedad			X			Menor a 45°	-
		Hacia el largo de la vereda			-				
COPA	Desbalanceada	X	Descopado		-	Descopado y brotado			-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas			X
			Cavidades			Codominancias			-
		basal	media	alta	Chorreados			-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			X	
	grandes	X	X	-	Espesor de la pared remanente (cm)			-	
RAÍZ	Expuesta		-		Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m²)		-		Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas		X		Codominancias			-	
	Secas/secas en las puntas		X		Con mal ángulo de inserción			-	
	Con cavidades, tumores o canchros		X		Tocones			X	
	Bajas		-		Invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas		-		Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal		-		Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares		-		Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos		-						
RECOMENDACIONES		Corte de raíz			-		Extracción		X
		Poda			-		Plantación		X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				X
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-	
Otros	-			

Observaciones

Ejemplar completamente seco con una inclinación de aproximadamente unos 45°. Se encuentra podrido en la base, con una gran cavidad longitudinal. Presenta descortezamiento en el fuste, ramas principales y secundarias, dejando ver grietas longitudinales en la madera que se encuentra debajo, lo cual es sintoma de que la misma está muerta. Presenta ramas principales secas y quebradas. Se procede a extraerlo ya que se encuentra en un parque, lo cual genera un riesgo e implica que sea peligroso. Se recomienda la futura plantación de un ejemplar vital, acorde a las dimensiones que ofrece el espacio.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Jazmín Silva Dellagogna

39963813

Nombre y Apellido

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45481981-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Garcia del rio 3444

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:59:50 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 09:59:52 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento:

29/11/2023

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoria del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Griveo

N°

2306

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Tecoma stans (Tecoma)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

X

Árbol semisecho

-

Altura aproximada (m)

6

DAP (cm)

20

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

X

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

pequeñas

-

basal

-

media

-

alta

-

Chorreados

-

grandes

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

-

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

-

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

X

-

-

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

X

-

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

-

-

Tocones

-

Bajas

X

-

-

Invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

-

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

-

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

-

-

Defoliación

Total

X

Parcial

-

Con signos de insectos

-

-

-

-

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

X

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

X

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

Ejemplar completamente seco. Se encuentra podrido en la base, lo cual genera que se encuentre desprendido y se mueva. Presenta descortezamiento en el fuste, ramas principales y secundarias, dejando ver grietas longitudinales en la madera que se encuentra debajo, lo cual es sintoma de que la misma está muerta. Se procede a extraerlo, quedando una plantera disponible de 1,2m x 1,2m. Se recomienda la plantación de un ejemplar vital acorde al ancho de vereda (4,4 m).

ES URGENTE

Sí

X

No

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Jazmín Silva Dellagogna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jazmín Silva'.

39963813

Nombre y Apellido

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45483489-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Griveo 2306

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:04:18 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:04:18 -03:00



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°					
AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento:		30/10/2023			
ARME							
Reclamos de vecinos							
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad							
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Griveo	N°	2561				
ESPECIE BOTÁNICA		Melia azedarach (Paraíso)					
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	-	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	16	DAP (cm)	73				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	X		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	X					
COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-	Descopado y brotado	X	
FUSTE	Descortezamiento	X	Fructificaciones fúngicas			-	
		Cavidades			Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	X	
	grandes	X	X	-	Espesor de la pared remanente (cm)	10	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias			-	
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción			-	
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones			X	
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción			X	
	Poda	-	Plantación			X	
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco					-		
Recuperable/trasplantable					No		
Afecta la seguridad de personas o bienes					X		
Fuera de la línea de plantación					-		
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento					-		
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-			
Otros	-						

Observaciones

En el día de la fecha se encuentra un ejemplar arbóreo con inclinación hacia la vereda debido a una falla estructural. En el mismo, se observa una cavidad basal de gran tamaño en la base del fuste dejando una pared remanente de alrededor de 10 cm y otra cavidad en la parte media debido a un corte realizado para eliminar una rama primaria o parte de ella. También posee cavidades en la copa conformada por brotes epicormicos. Presenta de descortezamiento en gran parte de la circunferencia del fuste (3 m de longitud aproximadamente), donde se produjo la falla. Se extrajo el mismo en forma de emergencia. Se recomienda plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la plantera y la vereda.

ES URGENTESí ☒No ☐**SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS****DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR**

Fernando Gabriel Aversente

Nombre y apellido**Firma**

27.309.806

FM o DNI

IF-2023-45483676-GCABA-COMUNA12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45483676-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Griveo 2561

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:05:00 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:05:01 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento: 13/11/2023

AVISO
ARME

Oficio

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE Helguera

N°

4266

0

ESPECIE BOTÁNICA

Melia azedarach

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	-	Árbol semiseco	X					
Altura aproximada (m)	9	DAP (cm)	63					
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-			
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	X			
	Hacia el largo de la vereda	-						
COPA	Desbalanceada	X	Descopado	X	Descopado y brotado	-		
FUSTE	Descortezamiento	X			Fructificaciones fúngicas	-		
					Codominancias	-		
		basal	media	alta	Chorreados	-		
	pequeñas	-	X	X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-		
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-		
RAÍZ	Expuesta	-		Afecta con fisuras el inmueble frentista	-			
	Levanta vereda (m²)	-		Afecta desagües pluviales o cloacales	-			
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X		Codominancias	-			
	Secas/secas en las puntas	X		Con mal ángulo de inserción	-			
	Con cavidades, tumores o cánceros	-		Tocones	-			
	Bajas	X		Invaden espacio aéreo privado	-			
	Excesivas/cruzadas	-		Inmuebles afectados	-			
HOJAS	Con coloración anormal	-		Síntomas de enfermedades	-			
	Con manchas foliares	-		Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	X						
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-		Extracción	X			
	Poda	-		Plantación	-			

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

Recuperable/trasplantable

Afecta la seguridad de personas o bienes

Fuera de la línea de plantación

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

Afecta proyecto de obra pública

Otros

Observaciones

Ejemplar con grandes ahuecamientos en su fuste y signos de enfermedades. Presenta peligro hacia propiedad y peatones con lo cual se decide su extracción.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Damian R Dorosz

30915964

Nombre y Apellido

Firma

DNI

IF-2023-45484118-GCABA-COMUNA12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45484118-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Helguera 4266

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:06:36 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:06:35 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento:

21/11/2023

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoria del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Lugones

N°

2065

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Prunus cerasifera(Ciruelo)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

X

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

5

DAP (cm)

30

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

X

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

X

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

pequeñas

X

basal

-

media

alta

Chorreados

-

grandes

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

X

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

X

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

X

Tocones

X

Bajas

-

Invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

X

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

X

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

Ejemplar completamente seco. Se encuentra podrido en la base, lo cual genera que se encuentre desprendido y se mueva. Presenta descortezamiento en el fuste y ramas, dejando ver grietas longitudinales en la madera que se encuentra debajo, lo cual es sintoma de que la misma está muerta. Se procede a extraerlo, quedando una plantera disponible de 1,6m x 2m. Se recomienda la plantación de un ejemplar vital acorde al ancho de vereda (3,6 m).

ES URGENTE

Sí

X

No

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Jazmín Silva Dellagogna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jazmín Silva Dellagogna'.

39963813

Nombre y Apellido

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45485652-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Lugones 2065

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:12:00 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:12:01 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 162					
AVISO	Emergencia	Fecha de relevamiento: 17/11/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Manuel Ugarte	N°	3484 LA 2				
ESPECIE BOTÁNICA	Cedrus sp. (Cedro)						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	-	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	13	DAP (cm)	62				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	X		
	Hacia el largo de la vereda	X					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-		Fructificaciones fúngicas	-		
		Cavidades			Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	X	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	X	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias			-	
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción			-	
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones			X	
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	X
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción			X	
	Poda	-	Plantación			X	
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						-	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública						-	
Otros	-						

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, presenta defectos estructurales importantes. Se realizo la extracción de emergencia, ya que el ejemplar se descalzo, por el corte de raíces para reparar la vereda a una distancia menor a la mínima requerida (3 veces el DAP, diámetro a la altura del pecho 1,3 m). El ejemplar, se sostiene por el semáforo y los cables. Posee, movilidad, cancro en el fuste e inclinación de 15 ° hacia el largo de la vereda. Se recomienda extraer, como emergencia y plantar un ejemplar vital (Acer buergerianum (Arce Tridente), Acer ginnala, Fraxinus excelsior f. aurea (Fresno dorado)) acorde al tamaño de la plantera (1,2 m x 1,2 m) y la vereda disponible (3,2 m).		
ES URGENTE	Sí ☒	No ☐

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS	

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano		35.156.975
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45485867-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Manuel Ugarte 3484 LA 2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:12:48 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:12:49 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento: 1/11/2023

AVISO

Emergencia

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Miller

N°

3528

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Fraxinus pennsylvanica (Fresno)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

9

DAP (cm)

60

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

-

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codomnancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-

Codomnancias

-

Secas/secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

Ejemplar quebrado en la base debido a una tormenta y el mismo quedó apoyado en la propiedad. Se realizó su extracción de emergencia.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

IF-2023-45487606-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Alan Van Derbeken

37751667

Nombre y Apellido

Firma

DNI

IF-2023-45487606-GCABA-COMUNA12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45487606-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Miller 3528

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:18:15 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:18:15 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 94					
AVISO	Emergencia	Fecha de relevamiento: 1/11/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Nahuel Huapi	N°	5709 LD 1				
ESPECIE BOTÁNICA	Melia azedarach (Paraíso)						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	X	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	7	DAP (cm)	24				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	X			Fructificaciones fúngicas	-	
			Cavidades		Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción		-		
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		-		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		X		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						X	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						X	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-			
Otros	-						

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar se encuentra completamente seco y presenta defectos estructurales importantes. Posee, desprendimiento de corteza (75 % del perímetro del tallo) y grietas verticales. Se recomienda extraer como emergencia y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la plantera y la vereda disponible (4,4 m).		
ES URGENTE	Sí X	No -



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano		35.156.975
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45487842-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Nahuel Huapi 5709 LD

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:19:02 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:19:02 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO	EMERGENCIA	Fecha de relevamiento:	Octubre 2023
ARME			

Reclamos de vecinos	-
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	
CALLE	Nahuel Huapi - N° 5760

ESPECIE BOTÁNICA	Albizia julibrissin - Acacia de Constantinopla -
------------------	--

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	X	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	9	DAP (cm)	45				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-		Fructificaciones fúngicas	-		
		Cavidades			Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista	-			
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales	-			
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias	-			
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción	-			
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones	-			
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado	-			
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados	-			
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades	-			
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	X
	Poda	-	Plantación	-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	X		
Recuperable/trasplantable	-		
Afecta la seguridad de personas o bienes	-		
Fuera de la línea de plantación	-		
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento	-		
Afecta proyecto de obra pública	-	-	-
Otros	Árbol totalmente seco, con infestación de chinches y con movilidad.		

Observaciones

Se recomienda extraer y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y al plantar en disponible			
ES URGENTE	Sí	X	No

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS SI	
----------------------------	--

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR


Claudia Lorena Aquino

Claudia Lorena Aquino
LORENA AQUINO
DNI 26.010.803

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45488411-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf.s/ Extracción de emergencia Nahuel Huapi 5760

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:20:53 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:20:53 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO
ARME

EMERGENCIA

Fecha de relevamiento: Octubre 2023

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Nahuel Huapi

- N°

5780 Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Acer negundo - Arce negundo-

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

X

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

10

DAP (cm)

45

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

X

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

-

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

X

Recuperable/trasplantable


-

Afecta la seguridad de personas o bienes

IF-2023-45488989-GCABA-COMUNA12

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	-	-	-	
Otros	Árbol totalmente seco, presentaba fisuras y descortezamiento.			
Observaciones				
Se recomienda extraer y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y la plantera disponibles				
ES URGENTE		Sí	X	No
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS SI				
DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR				
Claudia Lorena Aquino		 LORENA AQUINO DNI 26.010.803		
Nombre y apellido		Firma		FM o DNI





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45488989-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Nahuel Huapi 5780

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:22:30 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:22:30 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO	EMERGENCIA	Fecha de relevamiento:	Octubre 2023
ARME			

Reclamos de vecinos	-
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	
CALLE	Nahuel Huapi - N° 5780 LA

ESPECIE BOTÁNICA	Acer negundo - Arce negundo-
------------------	------------------------------

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	X	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	10	DAP (cm)	45				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-		Fructificaciones fúngicas	-		
		Cavidades			Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista	-			
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales	-			
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias	-			
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción	-			
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones	-			
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado	-			
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados	-			
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades	-			
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	X			
	Poda	-	Plantación	-			

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	X		
Recuperable/trasplantable	-		
Afecta la seguridad de personas o bienes	-		
Fuera de la línea de plantación	-		
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento	-		
Afecta proyecto de obra pública	-	-	-
Otros	Árbol totalmente seco, presentaba fisuras y descortezamiento.		

Observaciones

Se recomienda extraer y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y al plantando disponible			
ES URGENTE	Sí	X	No

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS SI	
----------------------------	--

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Claudia Lorena Aquino

Nombre y apellido

Claudia Lorena Aquino
LORENA AQUINO
DNI 26.010.803

Firma

FM o DNI



IF-2023-45490236-GCABA-COMUNA12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45490236-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Nahuel Huapi 5780 LA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:25:58 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:25:59 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento:

7/12/2023

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Naon

N°

4287

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Melia azedarach (Paraíso)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		-	Árbol semiseco			X				
Altura aproximada (m)		15	DAP (cm)			100				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle			-	Inclinación		Mayor a 45°	-	
		Hacia la propiedad			-			Menor a 45°	-	
		Hacia el largo de la vereda			-					
COPA	Desbalanceada	X	Descopado		-	Descopado y brotado			-	
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas			X	
		Cavidades					Codominancias			-
		basal		media		alta	Chorreados			-
		pequeñas	X	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			X
	grandes	-	X	X		Espesor de la pared remanente (cm)			-	
RAÍZ	Expuesta		-	Afecta con fisuras el inmueble frentista				-		
	Levanta vereda (m²)		X	Afecta desagües pluviales o cloacales				-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas		X	Codominancias				-		
	Secas/secas en las puntas		-	Con mal ángulo de inserción				-		
	Con cavidades, tumores o canchros		X	Tocones				-		
	Bajas		-	Invaden espacio aéreo privado				X		
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados				-		
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades					-	
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	-	Parcial	-		
	Con signos de insectos		-							
RECOMENDACIONES		Corte de raíz			-	Extracción			X	
		Poda			-	Plantación			X	

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	-
Recuperable/trasplantable	No
Afecta la seguridad de personas o bienes	X
Fuera de la línea de plantación	-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento	-
Afecta proyecto de obra pública	- EX -
Otros	-

Observaciones

Ejemplar que presenta dos grandes ahuecamientos en la parte media del fuste dejando ver que la madera en su interior está seca, lo cual indica que está muerta. Dos de sus brazos principales fueron podados, dejando heridas de gran diámetro, las cuales no cicatrizaron, generando que la madera de la zona comience a pudrirse. En cuanto a la parte subterránea, las raíces se encuentran dañando y levantando gran parte de la vereda. Se procede a extraerlo, quedando una plantera disponible de 1,2m x 1,4m. Se recomienda la plantación de un ejemplar vital acorde al ancho de vereda (2,8 m).

ES URGENTE

Sí

X

No

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Jazmín Silva Dellagogna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jazmín Silva'.

39963813

Nombre y Apellido

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45490870-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Naon Rómulo 4287

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:27:53 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:27:54 -03:00



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°			
AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento:		30/10/2023	
ARME					
Reclamos de vecinos					
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad					
UBICACIÓN DEL ÁRBOL					
CALLE	Pacheco	N°	3170		
ESPECIE BOTÁNICA		Ficus benjamina (Ficus)			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
Árbol seco	-	Árbol semiseco	-		
Altura aproximada (m)	10	DAP (cm)	64		
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	X	Inclinación	Mayor a 45°	X
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-
	Hacia el largo de la vereda	-			
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado
	Descortezamiento	-	Fructificaciones fúngicas		
FUSTE		Cavidades			Codominancias
	basal	media	alta	Chorreados	-
	pequeñas	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-
	grandes	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-
	RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista	
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	Parcial
	Con signos de insectos	-			
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		
	Poda	-	Plantación		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
Árbol seco					-
Recuperable/trasplantable					No
Afecta la seguridad de personas o bienes					X
Fuera de la línea de plantación					-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento					-
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-	
Otros	-				

Observaciones

En el día de la fecha se encuentra un ejemplar arbóreo sobre la calle, esto se debio quizas a un mal anclaje de sus raices en comparacion con el volumen de copa, que sumado a las lluvias y los fuertes vientos produjo la caida del mismo. Se trozo para su retiro en forma de emergencia y se extrajeron las raices que quedaban en la plantera. Se recomienda plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la plantera y la vereda. Reparar 4 m2 de vereda y dejar plantera de 1,6 x 1,6 m.

ES URGENTESí ☒No ☐**SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS****DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR**

Fernando Gabriel Aversente

Nombre y apellido

Handwritten signature of Fernando Gabriel Aversente.

Firma

27.309.806

FM o DNI

IF-2023-45491139-GCABA-COMUNA12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45491139-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Pacheco 3170

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:28:45 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:28:45 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento: 30/09/2023

AVISO
ARME

Oficio

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Quesada

N°

4863

0

ESPECIE BOTÁNICA

Fraxinus Pennsylvanica

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	-	Árbol semiseco	X
Altura aproximada (m)	13	DAP (cm)	80

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	X
	Hacia el largo de la vereda	X			

COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-	Descopado y brotado	-
	Descortezamiento	X			Fructificaciones fúngicas	-

FUSTE		Cavidades			Codominancias	-
		basal	media	alta	Chorreados	-
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	3
	grandes	X	X	X	Espesor de la pared remanente (cm)	4

RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista	-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales	-

RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias	-
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción	-
	Con cavidades, tumores o cánceros	-	Tocones	-
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado	-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados	-

HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades	X			
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	X
	Con signos de insectos	-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	X
	Poda	-	Plantación	X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	-
------------	---

Recuperable/trasplantable	NO
---------------------------	----

Afecta la seguridad de personas o bienes	X
--	---

Fuera de la línea de plantación	-
---------------------------------	---

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento	-
--	---

Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-
---------------------------------	---	----	---

Otros	-
-------	---

Observaciones

Arbol semiseco, con descortezamientos y ramas principales secas. Presenta emergencias por ramas quebradas y no es ejemplar recuperable.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Damian R Dorosz

30915964

Nombre y Apellido

Firma

DNI

IF-2023-45491426-GCABA-COMUNA12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45491426-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Quesada 4863

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:29:45 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:29:46 -03:00



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento:

oct-23

AVISO

Emergencia

ARME

Reclamos de vecinos

Expediente defensoria del pueblo de la ciudad

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

RAMALLO

N°

4061

ESPECIE BOTÁNICA

Acer negundo "Acer"

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		X	Árbol semiseco		-			
Altura aproximada (m)		10	DAP (cm)		50			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	X
		Hacia el largo de la vereda		X				
COPA	Desbalanceada	X	Descopado		-	Descopado y brotado		-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		X
		Cavidades				Codominancias		-
		basal	media	alta	Chorreados		X	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta			-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-	
	Levanta vereda (m ²)			-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X		Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	X		Con mal ángulo de inserción		X		
	Con cavidades, tumores o canchros	X		Tocones		X		
	Bajas	-		Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-		Inmuebles afectados		X		
HOJAS	Con coloración anormal	-		Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-		Defoliación	Total	-	Parcial	X
	Con signos de insectos	-						
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción		X	
		Poda		-	Plantación		-	

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Arbol seco				X
Recuperable/trasplantable				-
Afecta la seguridad de personas o bienes				-
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	-	EX		X
Otros	-			

Observaciones

Se trata de un ejemplar en estado seco. El día 30/10 se quebraron varias ramas y cayeron en la vereda y calle. Presenta descortezamiento a lo largo de todo su fuste y se observó la presencia de plagas que perforaron la madera del ejemplar. Se recomienda su extracción en carácter de emergencia y una vez retirado reponer el mismo con un ejemplar vital acorde al ancho de vereda y al entorno.

ES URGENTE

Sí

X

No

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Lic. Carmen Casanova

IF-2023-45491681-GCABA-COMUNA12

35430752

Nombre y Apellido

Firma

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45491681-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Ramallo 4061

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:30:30 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:30:31 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento: 24/11/2023

AVISO Emergencia

ARME

Reclamos de vecinos -

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad -

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE Mariscal Antonio José de Sucre N° 4230 Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Ligustrum lucidum (Ligustro)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		X	Árbol semiseco		-			
Altura aproximada (m)		12	DAP (cm)		20			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	-
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado			-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		-
		Cavidades			Codominancias			-
		basal	media	alta	Chorreados			-
	pequeñas	-	X	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			-
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)			-
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista					-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales					-
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias					-
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción					-
	Con cavidades, tumores o canchros	X	Tocones					-
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado					-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados					-
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades					-
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-	
	Con signos de insectos	-						
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción			X
		Poda		-	Plantación			-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				X
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-	
Otros	-			

Observaciones

Ejemplar completamente seco. Presenta descortezamiento, síntoma de que la madera que se encuentra por debajo está muerta. Ramas primarias están fisuradas y quebradas, presentando peligro de caída inminente. Sumado a esto el tronco tiene movilidad. Se recomienda su extracción de emergencia con posterior plantación de un ejemplar acorde a la vereda.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

IF-2023-45492029-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Téc. Tealdi M. Ailén

A handwritten signature in black ink.

37139642

Nombre y Apellido

Firma

DNI

IF-2023-45492029-GCABA-COMUNA12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45492029-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Sucre, Antonio José de, Mcal. 4230

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:31:36 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:31:37 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 163					
AVISO	Emergencia	Fecha de relevamiento: 17/11/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Vallejos	N°	2695 Exacto				
ESPECIE BOTÁNICA	Melia azedarach (Paraíso)						
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL							
Árbol seco	-	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	12	DAP (cm)	90				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-	Fructificaciones fúngicas		-		
		Cavidades		Codominancias	X		
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	X	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción		X		
	Con cavidades, tumores o canchros	X	Tocones		-		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	X
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		X		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						-	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública						-	
Otros	-						

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, presenta defectos estructurales importantes. Se realizo la extracción como emergencia, después de la falla de 2 ramas primarias. Con anterioridad (6 meses atrás) había fallado otra rama primaria, por podredumbres en la base de las mismas y en las ramas. Posee, cavidades en la base de las ramas primarias. Como se contempla en la Ley N° 3263 de arbolado público urbano de Buenos Aires en su Art. 15, se recomienda extraer el ejemplar, para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. En la misma Ley, se especifica las especies de árboles autorizados para el arbolado de alineación (Plan maestro de arbolado público de la ciudad de Buenos Aires). Siendo, esta especie (Melia azedarach (Paraíso)) no recomendada a tal fin. Por presentar, un mal comportamiento ante las pudriciones (producidas por la infección de hongos patógenos), que se inician en las "heridas" resultado de las intervenciones de poda. Se recomienda extraer, como emergencia y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la plantera (1,6 m x 1,6 m) y la vereda (4,4 m) disponible (Liriodendron tulipifera (Tulipanero), Acer saccharinum (Arce Plateado), Tilia x moltkei (Tilo) o Platanus x acerifolia (Plátano)).		
ES URGENTE	Sí ☒ X	No ☐

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS


DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano Nombre y apellido	 Firma	35.156.975 FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45492313-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Vallejos 2695

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:32:30 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:32:30 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 168					
AVISO	Emergencia	Fecha de relevamiento: 4/12/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos							
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad							
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Washington	N°	3825 Exacto				
ESPECIE BOTÁNICA	Tilia Viridis subesp. x Moltkei (Tilo)						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	-	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	12	DAP (cm)	42				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	X		Menor a 45°	X		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-		Fructificaciones fúngicas	-		
			Cavidades	Codominancias	-		
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	X	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción		X		
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		-		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		X		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						-	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública						-	
Otros							

Observaciones		
En el día de la fecha, se realizó una extracción de emergencia, al corroborar que el ejemplar está descalzado y con riesgo de caída. El descalce, se produjo por el corte de raíces para reparar la vereda y la eliminación del cantero (presenta raíces enrolladas alrededor del fuste) a una distancia menor a la mínima recomendada de 3 veces el DAP (diámetro a la altura del pecho 1,3 m). Posee, movilidad e inclinación de 20° hacia la propiedad. Se recomienda, extraer como emergencia y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la plantera y la vereda disponible (3 m con techo de 1 m).		
ES URGENTE	Sí X	No -

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS	
	

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano		35.156.975
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45493260-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción emergencia Washington 3825

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:35:43 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:35:44 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 159					
AVISO	Emergencia	Fecha de relevamiento: 9/10/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Zado	N°	3335 Exacto				
ESPECIE BOTÁNICA	Liquidambar styraciflua (Liquidámbur)						
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL							
Árbol seco	X	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	3	DAP (cm)	35				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	X	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	X	Fructificaciones fúngicas		-		
		Cavidades		Codominancias	-		
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción		-		
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		X		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		X		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						X	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-			
Otros	-						

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar se encuentra completamente seco y fue descopado previamente, quedando a la fecha un tocón ocupando la plantera. Presenta defectos estructurales importantes. Posee, grietas verticales y movilidad. Se recomienda extraer, con prioridad alta y plantar un ejemplar vital (Liriodendron tulipifera (Tulipanero), Acer saccharinum (Arce Plateado), Tilia x moltkei (Tilo) o Platanus x acerifolia (Plátano)) acorde al tamaño de la plantera (1,2 m x 1,2 m) y la vereda disponible (4,4 m).		
ES URGENTE	Sí ☒ No ☐	No ☐

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano		35.156.975
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45493460-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Zado 3335

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:36:26 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:36:25 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 158					
AVISO	Emergencia		Fecha de relevamiento: 9/10/2023				
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Zado	N°	3366 Exacto				
ESPECIE BOTÁNICA	Tilia Viridis subesp. x Moltkei (Tilo)						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	X	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	3	DAP (cm)	30				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	X	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	X			Fructificaciones fúngicas	X	
			Cavidades		Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)		1	Afecta desagües pluviales o cloacales		-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción		-		
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		X		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		X		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						X	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						X	
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-			
Otros	-						

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar se encuentra completamente seco y fue descopado previamente, quedando a la fecha un tocón ocupando la plantera. Presenta defectos estructurales importantes. Posee, grietas verticales y movilidad. Se recomienda extraer, con prioridad alta y plantar un ejemplar vital (Liriodendron tulipifera (Tulipanero), Acer saccharinum (Arce Plateado), Tilia x moltkei (Tilo) o Platanus x acerifolia (Plátano)) acorde al tamaño de la plantera (1,2 m x 1,2 m) y la vereda disponible (4,4 m). También, reparar los daños de la plantera.		
ES URGENTE	Sí ☒ X	No ☐

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS	
	

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano		35.156.975
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45493654-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Zado 3366

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:37:02 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:37:03 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 151					
AVISO	Emergencia	Fecha de relevamiento: 20/10/2023					
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Zamudio	N°	5405 Exacto				
ESPECIE BOTÁNICA	Melia azedarach (Paraíso)						
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL							
Árbol seco	X	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	11	DAP (cm)	72				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	X	Fructificaciones fúngicas		-		
		Cavidades		Codominancias	X		
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	X	X	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción		X		
	Con cavidades, tumores o canchros	X	Tocones		X		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		X		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco					X		
Recuperable/trasplantable					No		
Afecta la seguridad de personas o bienes					X		
Fuera de la línea de plantación					-		
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento					-		
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-			
Otros	-						

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, se encuentra completamente seco y presenta defectos estructurales importantes. Se observa, una cavidad longitudinal y desprendimiento de corteza, afectando el fuste en un 20 % del perímetro. El floema y el cambium están muertos en la zona comprometida. Posee, cavidades en la base de las ramas primarias y se encuentra en una plantera sobre-ocupada. Como se contempla en la Ley N° 3263 de arbolado público urbano de Buenos Aires en su Art. 15, se recomienda extraer el ejemplar, para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. En la misma Ley, se especifica las especies de árboles autorizados para el arbolado de alineación (Plan maestro de arbolado público de la ciudad de Buenos Aires)., Siendo, esta especie (Melia azedarach (Paraíso)) no recomendada a tal fin. Por presentar, un mal comportamiento ante las pudriciones (producidas por la infección de hongos patógenos), que se inician en las "heridas" resultado de las intervenciones de poda. Se recomienda extraer, con prioridad alta y plantar un ejemplar vital (Liriodendron tulipifera (Tulipanero), Acer saccharinum (Arce Plateado), Tilia x moltkei (Tilo) o Platanus x acerifolia (Plátano)) acorde al tamaño de la plantera (1,6 m x 1,6 m) y la vereda disponible (4,4 m).		
ES URGENTE	SÍ X	No -

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS	
	

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano		35.156.975
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45494074-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Zamudio 5405

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:38:20 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO


Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:38:21 -03:00

Por los motivos descriptos en estos párrafos y lo acotado en los ítems anteriores, se recomienda la extracción del ejemplar y reemplazar con una especie nueva y acorde al ancho de vereda.

ES URGENTE	Si	-	-	-
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS				



IF-2023-45494281-GCABA-COMUNA12







IF-2023-45494281-GCABA-COMUNA12







DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Tec. Emanuel de la Rosa

Nombre y apellido

Firma

34653600

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45494281-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Plaza 1862

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:39:05 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:39:06 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento: 13/11/2023

AVISO
ARME

Oficio

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE Nahuel Huapi

N°

4065

0

ESPECIE BOTÁNICA

Morus nigra

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	-	Árbol semiseco	X
Altura aproximada (m)	12	DAP (cm)	50

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-
	Hacia el largo de la vereda	-			

COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-	Descopado y brotado	-
------	---------------	---	-----------	---	---------------------	---

FUSTE	Descortezamiento	-			Fructificaciones fúngicas	-
					Codominancias	-
		basal	media	alta	Chorreados	-
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-

RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista	-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales	-

RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias	-
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción	-
	Con cavidades, tumores o cánceros	-	Tocones	-
	Bajas	X	Invaden espacio aéreo privado	-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados	-

HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades	-			
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	X					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	X
	Poda	-	Plantación	-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	-
------------	---

Recuperable/trasplantable	NO
---------------------------	----

Afecta la seguridad de personas o bienes	X
--	---

Fuera de la línea de plantación	-
---------------------------------	---

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento	-
--	---

Afecta proyecto de obra pública	-	EX	X
---------------------------------	---	----	---

Otros	-
-------	---

Observaciones

Ejemplar vital que se descalzo a nivel raíces por tormenta. Extracción sin opciones para ser salvado.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Damian R Dorosz

30915964

Nombre y Apellido

Firma

DNI

IF-2023-45495665-GCABA-COMUNA12



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45495665-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Nahuel Huapi 4065

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:43:17 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:43:18 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO	EMERGENCIA	Fecha de relevamiento:	Noviembre 2023
ARME			

Reclamos de vecinos	-
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL			
CALLE	Nahuel Huapi	N°	4941

ESPECIE BOTÁNICA	<i>Tecoma Stans – Guaran-</i>
------------------	-------------------------------

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	-	Árbol semiseco	-	
Altura aproximada (m)		DAP (cm)		

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	X	Inclinación	Mayor a 45°	X
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-
	Hacia el largo de la vereda	-			

COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-
------	---------------	---	-----------	---	---------------------	---

FUSTE	Descortezamiento	X		Fructificaciones fúngicas	-	
			Cavidades	Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-
	pequeñas	X	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	65 C M
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-

RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista	-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales	-

RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias	-
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción	-
	Con cavidades, tumores o cánceros	-	Tocones	-
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado	-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados	-

HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades	-			
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	X
	Poda	-	Plantación	-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES


Árbol seco	-
Recuperable/trasplantable	-


IF 2023-45496189 GCABA COMUNA12

Afecta la seguridad de personas o bienes				-
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	-	-	-	
Otros	Árbol con un grado de inclinación hacia la calle que justifica su extracción sumado a que presentaba movilidad lo cual incrementa su riesgo de caída con posibles daños a transeúntes o bienes de terceros.			

Observaciones

Se recomienda extraer y plantar en la próxima campaña de plantación un ejemplar vital de 2 magnitud acorde al tamaño de la vereda y ampliar plantera de 0.80 x 0.8 a 1.2 x 1.2.

ES URGENTE	Sí	x	No
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS si	   		

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR CLAUDIA LORENA AQUINO  LORENA AQUINO DNI 26.010.803		
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45496189-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Nahuel Huapi 4941

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:44:59 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:45:00 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO	EMERGENCIA	Fecha de relevamiento:	NOVIEMBRE 2023
ARME			

Reclamos de vecinos	-
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	
CALLE	Condarco N° 4824

ESPECIE BOTÁNICA	Melia azederach -Paraíso -
------------------	----------------------------

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	-	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	16	DAP (cm)	105				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	-			Fructificaciones fúngicas	-	
			Cavidades		Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		-		
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción		-		
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		-		
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	X
	Poda	-	Plantación	-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	-		
Recuperable/trasplantable	-		
Afecta la seguridad de personas o bienes	-		
Fuera de la línea de plantación	-		
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento	-		
Afecta proyecto de obra pública	-	-	-
Otros			

Observaciones

Árbol quebrado al medio y caído sin posibilidad de recuperación y / o traslado. Se recomienda para la próxima campaña de implantación disponer de un ejemplar acorde al ancho de vereda.

ES URGENTE	Sí	X	No
------------	----	---	----



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Claudia Lorena Aquino

Claudia Lorena Aquino
LORENA AQUINO
DNI 26.010.803

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45496784-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Condarco 4824

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:46:54 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:46:54 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO	EMERGENCIA	Fecha de relevamiento:	SEPTIEMBRE 2023
ARME			

Reclamos de vecinos	-
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	
CALLE	Parque Mujica
N°	

ESPECIE BOTÁNICA	Melia azederach -Paraíso -
------------------	----------------------------

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	-	Árbol semiseco	-	
Altura aproximada (m)	16	DAP (cm)	105	

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-
	Hacia el largo de la vereda	-			

COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-
------	---------------	---	-----------	---	---------------------	---

FUSTE	Descortezamiento	-				Fructificaciones fúngicas	-
		Cavidades				Codominancias	-
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	

RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-

RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias			-
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción			-
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones			-
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado			-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-

HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X
	Poda	-	Plantación		-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	-
Recuperable/trasplantable	-
Afecta la seguridad de personas o bienes	-
Fuera de la línea de plantación	-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento	-
Afecta proyecto de obra pública	-
Otros	Árbol descalzado y caído sin posibilidad de recuperación y / o traslado.

Observaciones

IF-2023-45496932-GCABA-COMUNA12			
ES URGENTE	Sí		No
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS	SI		



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Claudia Lorena Aquino

Claudia Lorena Aquino
LORENA AQUINO
DNI 26.010.803

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-45496932-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Jueves 7 de Diciembre de 2023

Referencia: Inf. s/ Extracción de emergencia Parque Múgica

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:47:27 -03:00

Carla Ivana Karges
Jefe de Departamento
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2023.12.07 10:47:27 -03:00