



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/extracciones de ejemplares arbóreos - Informes de extracciones N° 401 al 424

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263, N° 4013 y N° 1777, Decretos 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, los Informes de Inspección de emergencia N° 401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-42
2-423-424 del corriente año y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N°127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1.777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, por Decreto N° 166/2013 y Decreto Modificadorio N° 55/2014 se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto N° 55/2014, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3ro, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 3.263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0,

Que, en virtud de los Informes de Inspección N° 401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424 del corriente año, realizado por los/las Ingenieros/as Agrónomos Pablo Vázquez DNI 27286633, Agustín Perroud DNI 39980643, Solana Abril Alonso DNI 37870374, Noelia Grisel Noriega DNI 30067417, Mariela Ivon Samarella DNI 31507121, Sabrina Isa DNI 30444701, que obran adjuntos a la NO-2024-07751310-GCABA-COMUNA3, resulta necesario autorizar las extracciones de los ejemplares ubicados en las arterias que se indican en los mentados informes de inspección;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1.777;

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 3

RESUELVE

Artículo 1º. - Autorizase a realizar las tareas de extracciones de los ejemplares ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

24 de noviembre 950 LD5

Alberti 325

Alberti 333

Adolfo Alsina 3010

Chile 2441

Constitución 2243 LA1

Esparza 18

Gallo 851 LD

Valentín Gómez 2988

Junín 392

Lavalle 2615

Matheu 832 LD

Matheu 840

Pichincha 187

Pichincha 996

Riobamba 390

Sarandí 826 FTE

Sarandí 1268

Gral. Urquiza 227

Gral. Urquiza 238 FTE

Gral. Urquiza 1214

Gral. Urquiza 1228

Hipólito Yrigoyen 2200

Pasco 950 LA.-

Artículo 2º. - Encomiéndese a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares mencionados en el artículo anterior. –

Artículo 3º. - Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Cumplido, archívese. -



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S /extracciones de ejemplares arbóreos - informes 401-424


A: SILVIA RUTH COLLIN (COMUNA3),


Con Copia A:

De mi mayor consideración:


De mi mayor consideración: Me dirijo a Ud. a fin de remitirle como archivo de trabajo los informes sobre extracciones de ejemplares arbóreos elaborados por los Ing. Agrónomos sobre las extracciones arbóreas a realizarse en las siguientes direcciones: 24 de noviembre 950 LD5, Alberti 325, Alberti 333, Adolfo Alsina 3010, Chile 2441, Constitución 2243 LA1, Esparza 18, Gallo 851 LD, Valentín Gómez 2988, Junín 392, Lavalle 2615, Matheu 832 LD, Matheu 840, Pichincha 187, Pichincha 996, Riobamba 390, Sarandí 826 FTE, Sarandí 1268, Gral. Urquiza 227, Gral. Urquiza 238 FTE, Gral. Urquiza 1214, Gral. Urquiza 1228, Hipólito Yrigoyen 2200, Pasco 950 LA.

Sin otro particular saluda atte.

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
Calle	24 DE NOVIEMBRE	Chapa	950	Fecha:	16/11/2023
Especie botánica	Melia azedarach (Paraíso)				
Nº de inspección	C03-5688	D.A.P. (Cm):	65	Altura Aprox. (m):	10
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	Menor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la vereda				
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Inminente	Alto	Severa	Extremo		
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<p style="text-align: center;">Se intervino ejemplar caído sobre vehículo de la marca Renault modelo Logan matrícula III370</p>					
Datos del inspector					
Vázquez, Pablo Nombre completo	 Firma			27286633 DNI	



402

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 11/1/2024
Calle:	ALBERTI	Chapa:	325	Referencia:
Espece botánica:	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fresno americano)			
Nº de inspección:	C03-6065	D.A.P. (Cm):	35	Altura Aprox. (m): 13
Inclinación de la plantera:	Regular	Enfermedades:	Plagias	
Inclinación:	Mayor a 45°			
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle			
Tarea recomendada: Extracción				
Defectos del ejemplar				
Inclinación del árbol mayor a 45° con rotura de raíz				
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer				
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo	
Inminente	Alto	Severa	Extremo	
Encuadre Normativo				
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.				
Observaciones y conclusiones				
El ejemplar fue golpeado por un camión. La emergencia se pasó a las 9:15 Hs				
Datos del inspector				
Vázquez, Pablo				27286633
Nombre completo		Firma		DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 40885312

Fecha de relevamiento: 10/11/24


Arme



404

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 16/11/2023	
G.C.B.A.		Calle	ALSINA, ADOLFO	Chapa 3010	Referencia
Calle		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)			
Nº de inspección	C03-5689	D.A.P. (Cm):	30	Altura Aprox. (m):	10
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es. Fuste dividido en dos partes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Inminente		Alto		Severa	Extremo
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
Se extrajo ejemplar con fuste quebrado a 1.3 m					
Datos del inspector					
Vazquez, Pablo			27286633		
Nombre completo	Firma		DNI		



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
		Calle	CHILE	Chapa	2441
Referencia					
Especie botánica	Broussonetia papyrifera (Morera de papel - Moral de China)				
Nº de inspección	C03-5691	D.A.P. (Cm):	65	Altura Aprox. (m):	12
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	Menor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la calle				
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Inclinación del árbol mayor a 45 ° con rotura de raíz					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Inminente	Alto	Severa	Extremo		
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 100px;"> El ejemplar colapsó luego de la tormenta del día Miércoles. El mismo fue intervenido en el momento. </div>					
Datos del inspector					
Vazquez, Pablo	 Firma		27286633		
Nombre completo			DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
G.C.B.A.					
Calle	CONSTITUCION	Chapa	2243	Referencia	LA1
Espece botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de inspección C63-5728	D.A.P. (Cm): 30	Altura Aprox. (m): 10			
Ubicación de la plantera Regular	Enfermedades	Plagas			
Inclinación Mayor a 45°					
Orientación de la inclinación Hacia la calle					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones					
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo Inminente	Probabilidad de Impacto Alto	Consecuencias Severa	Riesgo Extremo		
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<p>El dia 10 del corriente mes se intervino el ejemplar tras sufrir el vuelco e impactar sobre dos vehículos cuyas patentes son: Citroen WGG 912 y Honda JSH 926. El mismo presentaba corte de raíces de manera clandestina para llevar a cabo una obra sobre la plantera.</p>					
Datos del inspector					
Vazquez, Pablo Nombre completo				27286633 Firma	DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500998989123

Fecha de relevamiento: 8/2/2024

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *Ficus lutea* (Ficus)
 Calle: *España* N° 18 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) ... 10 DAP (cm) ... 25 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE	Descartamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal media alto					
	Pequeñas Grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajos
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

D: TRATAMIENTO SANITARIO

- E: TRASPLANTE

OBSERVACIONES. Al momento de la inspección se observó que dichas siembras poseen hojas secas, los cuales confieren un gran riesgo de caída en caso de tormentas fuertes. Se solicita mirar a este árbol con una prioridad media a alta.

INSPECTOR/VERIFICADORAgustín Parrado
Nombre y Apellido01
Firma39980643
DNI



403

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
	G.C.B.A.		
Calle	GALLO		
Chapa	851		
Referencia	LD		
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)		
Nº de inspección	C03-6332		
Ubicación de la plantera	Regular		
Inclinación	Menor a 45°		
Orientación de la inclinación	Hacia la calle		
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas, Fuste dividido en dos partes, Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo Probable	Probabilidad de Impacto Alto	Consecuencias Significativa	Riesgo Alto
Encuadre Normativo			
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
<p>Relevamiento post tormenta. El ejemplar presenta el tronco quebrado y ramas a punto de caerse. Se recomienda su extracción.</p>			
Datos del inspector			
Alonso, Solana Abril Nombre completo		Firma	37870374 DNI



409

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
	D.C.B.A.	Calle	Fecha: 2/1/2024
		GOMEZ, VALENTIN	Chapa 2988
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)		
Nº de inspección C03-5958	D.A.P. (Cm): 40	Altura Aprox. (m): 6	
Ubicación de la plantera Regular	Enfermedades	Plagas	
Inclinación No tiene inclinación			
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Poda			
Defectos del ejemplar			
Ramas quebradas y/o fisuradas			
Objetivos de Intervención			
Reducir riesgo			
Encuadre Normativo			
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes., Mantener y conservar el arbolado público.			
Observaciones y conclusiones			
<p>Se realizó la poda de emergencia del ejemplar ubicado en dicha dirección. El mismo presentaba ramas quebradas que generaban riesgo. Quedó un tocón, por lo que se recomienda una extracción.</p>			
Datos del inspector			
Alonso, Solana Abril Nombre completo		Firma	37870374 DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 30/1/2024
G.C.B.A.	Calle	JUNIN	Chapa 392	Referencia
Especie botánica	Bauhinia forficata (Pata de vaca - Pezuña de vaca)			
Nº de inspección C03-6191	D.A.P. (Cm): 9	Altura Aprox. (m): 12		
Orientación de la plantera Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación Menor a 45°				
Orientación de la inclinación Hacia la calle				
Tarea recomendada: Extracción				
Defectos del ejemplar				
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes				
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer				
Probabilidad de Fallo Inminente	Probabilidad de impacto Alto	Consecuencias Significativa	Riesgo Alto	
Encuadre Normativo				
El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.				
Observaciones y conclusiones				
<p style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Se realizó extracción de emergencia a ejemplar seco en pie con movimiento e inclinación hacia la calzada, el mismo se encontraba sujeto por el cableado, con peligro de caída inminente. Horario de aviso a Ecología Urbana: 15:04 hs. Horario de ejecución: 18:54 hs.</p>				
Datos del inspector				
Norega, Noelia Grisel Nombre completo			30067417 Número	DNI



411

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso _____ Arne _____

Fecha de relevamiento **41/11/23**

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Ficus benjamina (Ficus)**
Calle **Lanatta** N° **2.613** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **5** DAP (cm) **34** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE Descentralizado: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2. Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCIÓN D: TRATAMIENTO SANITARIO E: TRASPLANTE F: CORTE DE RAÍCES

<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclaréo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES *Riesgo de desprendimiento. Se tiene que sacar la extracción del sistema rastrero así todo rango posible.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

Aguirre Parrado
Nombre y Apellido

OF
Firma

37980643
DN



412

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
	Calle	MATHEU	Chapa	832	
			Referencia	LD:	
Fecha:	27/12/2023				
Espece botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de inspección	C03-5899	D.A.P. (Cm):	25	Altura Aprox. (m):	11
Orientación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	Menor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la vereda				
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Probable	Alto	Significativa	Alto		
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
<p style="text-align: center;">Se realizó descope del ejemplar por emergencia. Falta retirar tocón.</p>					
Datos del inspector					
Samarellis, Mariela Ivon				31507121	
Nombre completo		Firma		DNI	



413


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
	G.C.B.A.	Fecha: 27/12/2023	
Calle	MATHEU	Chapa	840
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)		
Nº de inspección	C03-5900	D.A.P. (Cm)	35
Inclinación de la planta	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	Menor a 45°		
Orientación de la inclinación	Hacia la vereda		
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Medio	Significativa	Moderado
Encuadre Normativo			
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
<p>Se realizó poda de emergencia por rama primaria quebrada. El ejemplar presenta inclinación y copa desbalanceada, por este motivo se sugiere su extracción.</p>			
Datos del inspector			
Samarell, Mariela Ivon			31507121
Nombre completo		Firma	DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
G.C.B.A.					
Calle	PICHINCHA	Chapa	187	Referencia	
Fecha:	12/1/2024				
Especie botánica	Acer negundo (Arce negundo)				
Nº de Inspección	C03-6066	D.A.P. (Cm):	70	Altura Aprox. (m):	13
Orientación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Possible		Alto		Significativa	Moderado
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<p style="text-align: center;">Se intervino la emergencia (12:30 Hs). Queda pendiente la extracción.</p>					
Datos del Inspector					
Vazquez, Pablo				27286633	
Nombre completo	Firma	DNI			



415^

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 17/11/2023
G.C.B.A.	Calle	PICHINCHA	Chapa 996	Referencia
Especie botánica	Bauhinia forficata (Pata de vaca - Pezuña de vaca)			
Nº de inspección C03-5692	D.A.P. (Cm): 20	Altura Aprox. (m): 9		
Ubicación de la plantera Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación Mayor a 45°				
Orientación de la inclinación Hacia la vereda				
Tarea recomendada: Extracción				
Defectos del ejemplar Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/rotas , tocones				
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer				
Probabilidad de Fallo Imminente	Probabilidad de Impacto Alto	Consecuencias Significativa	Riesgo	Alto
Encuadre Normativo Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.				
Observaciones y conclusiones Se ejecutó la extracción.				
Datos del Inspector				
Vázquez, Pablo Nombre completo:			Firma	27286633 DNI



L16

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
G.C.B.A.					
Calle	RIOBAMBA	Chapa	390	Referencia	
Fecha:	19/1/2024				
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de inspección	C03-6106	D.A.P. (Cm):	25	Altura Aprox. (m):	8
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Posible	Alto	Significativa	Moderado		
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
<p style="text-align: center;">Se realizó la extracción del ejemplar seco en pie, descalzado e inclinado hacia el largo de la vereda. Horario de aviso a Ecología Urbana 14:30 hs. Horario de ejecución 15:02 hs.</p>					
Datos del inspector					
Samanella, Mariela Ivon			31507121		
Nombre completo		Pirma	DNI		





Planilla de Inspección de Árboles

717-

Fecha de relevamiento 5/12/23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus microcarpa (Ficus americana)*
 Calle *Marramal* N° B26 F22 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)	5	DAP (cm)	40	Inclinación: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> Descopado <input type="checkbox"/> Descopado y brotado <input type="checkbox"/> Copia desbalanceada			

FUSTE	Desarrollamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	Bassi	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

- A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

- B: TIPOS DE PODA
 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

- C: EXTRACCIÓN
 Balanceo
 C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

- F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES: Resto de informe del dia 12/11/23. En contraste con lo expresado en el anterior informe, se completa la información indicando que el ejemplar fue intervenido y retirado por la cuadrilla de la empresa, tarea ejecutada el dia 14/11/23.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Amparo Pernau
Nombre y ApellidoG
Firma39980643
DN



418

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
G.C.B.A.	SARANDI	Chapa: 1268	Fecha: 7/2/2024
Calle			Referencia
Espece botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)		
Nº de inspección C03-6254	D.A.P. (Cm): 65	Altura Aprox. (m): 15	
Ubicación de la plantilla Regular	Enfermedades	Plagas	
Inclinación Menor a 45°			
Orientación de la inclinación Hacia la calle			
Tarea recomendada: Poda			
Defectos del ejemplar			
Ramas quebradas y/o fisuradas			
Objetivos de Intervención			
Reducir riesgo			
Encuadre Normativo			
Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
Se intervino la emergencia el día 06 de febrero a las 20 hs aprox.			
Datos del inspector			
Vanquez, Pablo Nombre completo			27286633 DNI



HIR

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Date: 18/12/2023		
G.C.B.A.	Calle	URQUIZA, GRAL.	Chapa	227	Referencia	
Especie botánica	Platanus x acerifolia (Plátano)					
Nº de inspección	C03-5841	D.A.P. (Cm):	120	Altura Aprox. (m):	17	
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas			
Inclinación	Mayor a 45°					
Orientación de la inclinación	Hacia la calle					
Tarea recomendada: Extracción						
Defectos del ejemplar						
Daños de más del 40% de raíces en su RCR. Inclinación del árbol mayor a 45° con rotura de raíz						
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer						
Probabilidad de Fallo Inminente	Probabilidad de Impacto Alto	Consecuencias Severa			Riesgo Extremo	
Encuadre Normativo						
Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.						
Observaciones y conclusiones						
<p>El ejemplar se encuentra dentro del colegio y sufrió el vuelco hacia la calle. Se intervino la emergencia quedando pendiente la extracción del tocón.</p>						
Datos del inspector						
Vazquez, Pablo Nombre completo				Firma	27286633 DNI	



420


GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
				Fecha: 27/12/2023	
G.C.B.A.		Chapa	238	Referencia	Fte
Calle	URQUIZA, GRAL.				
Espece botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de inspección C03-5894	D.A.P. (Cm): 30	Altura Aprox. (m): 10			
Ubicación de la plantera Regular	Enfermedades	Plagas			
Inclinación No tiene inclinación					
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores					
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo Posible	Probabilidad de Impacto Medio	Consecuencias Menor	Riesgo Bajo		
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<p>Ejemplar con brazos primarios quebrados, Se intervino la emergencia por lo que se encuentra sin riesgo. Falta la extracción del tocón para su posterior reposición.</p>					
Datos del inspector					
Vazquez, Pablo Nombre completo				27286633 Firma	DNI



G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
		Fecha: 30/12/2023	
Calle	URQUIZA, GRAL.	Chapa	1214
Referencia			
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)		
Nº de inspección	C03-8930	D.A.P (Cm)	22
Ubicación de la planície	Regular	Altura Aprox. (m)	12
Inclinación	Menor a 45°	Enfermedades	Plagas
Orientación de la inclinación	Hacia la calle		
Tarea recomendada: Poda Defectos del ejemplar Ramas quebradas y/o fisuradas			
Objetivos de Intervención Reducir riesgo			
Encuadre Normativo Garantizar la seguridad de personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> Emergencia. Se procedió a intervenir rama quebrada en altura. Se realizó poda de desmoco ya que el mismo se vio afectado en su única rama. Pendiente de extracción. </div>			
Datos del Inspector ISA, Sabrina Nombre completo <input type="text"/>  Firma <input type="text"/> 30.444.701 DNI <input type="text"/>			



422

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 27/12/2023
G.C.B.A.	Calle	URQUIZA, GRAL.	Chapa 1228	Referencia
Especie botánica	Salix sp. (Sauce)			
Nº de Inspección C03-5890	D.A.P. (Cm): 15	Altura Aprox. (m): 5		
Ubicación de la plantera Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación Menor a 45°				
Orientación de la inclinación Hacia la calle				
Tarea recomendada: Extracción				
Defectos del ejemplar				
Inclinación del árbol con la raíz cortada reciente o amontonamiento de tierra - rajadura o caries extensas ramas quebradas/ rotas , tocones				
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer				
Probabilidad de Fallo Posible	Probabilidad de Impacto Alto	Consecuencias Menor	Riesgo Bajo	
Encuadre Normativo				
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.				
Observaciones y conclusiones				
<p style="text-align: center;">Se intervino la emergencia en el horario aprox. de las 7hs am</p>				
Datos del inspector				
Vazquez, Pablo Nombre completo				27286633 DNI



423

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
	Calle	YRICHOVEN, HIPOLITO	Fecha: 25/1/2024
	Chapa	2200	Referencias
Espécie botánica	Acacia sp. (Acacia)		
Nº de inspección C03-6173	D.A.P. (Cm): 40	Altura Aprox. (m): 13	
Ubicación de la plantación: Regular	Enfermedades Plagas		
Inclinación: Menor a 45°			
Orientación de la inclinación:			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR., Grietas, Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del tronco. Inclinación del árbol mayor a 45° con rotura de raíz.			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallecimiento	Probabilidad de Impacto Alto	Consecuencias Severas	Riesgo Extremo
Encuadre Normativo			
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
<p>Elemento ubicado dentro de la plaza 1 de Mayo, el lado de calzada, presenta peligro de caída inminente. El mismo perdió su anclaje y se encuentra apoyado sobre cajetilla, se requiere realizar extracción de emergencia.</p>			
Datos del Inspector			
Honeye, Noelia Grisel			30067417
Nombre completo		DNI	

425

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
	G.C.B.A.		
Calle	PASCO		
Chapa	950		
Referencia	LA		
Fecha:	16/2/2024		
Especie botánica	Fraxinus americana (Fresno blanco americano)		
Nº de inspección	C63-6327		
Ubicación de la plantera	Regular		
Inclinación	Menor a 45°		
Orientación de la inclinación	Hacia la calle		
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Grietas, Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Inminente	Alto	Significativa	Alto
Encuadre Normativo			
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
<p>Reclamo de emergencia. El ejemplar se encontraba desequilibrado, generando riesgo debido a que estaba apoyando en unos cables. Se ejecutó una extracción del mismo.</p>			
Datos del inspector			
Nombre completo		Firma	37870374
			DNI

