



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: RESOLUCION EXTRACCION ARBOREA.ACTAS 7166 A 7175. COMUNA9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, IF-2024-25133398-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Miralla 884, Padre Montes Carballo 1648, Av. Juan Bautista Alberdi 5320, El Chacho 395 L.A, El Zorzal 6970 L.A, Av. Olivera 1541, José E. Rodo 4387, José León Suarez 3069, Tandil 5607 E., Tandil 7312, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Miralla 884, Padre Montes Carballo 1648, Av. Juan Bautista Alberdi 5320, El Chacho 395 L.A, El Zorzal 6970 L.A, Av. Olivera 1541, José E. Rodo 4387, José León Suarez 3069, Tandil 5607 E., Tandil 7312, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2024-25133398-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by MAXIMILIANO RODRIGO MOSQUERA FANTONI
Date: 2024.07.01 16:03:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.07.01 16:04:14 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/05/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Platanus x acerifolia

Calle MIRALLA N° 884 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 17 DAP (cm) 74 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR PRESENTA EL FUSTE AMILLADO, PERFORACIONES EN LA ZONA PERTENECIENTE AL CUELLO DE LA RAÍZ Y GRIETOS LONGITUDINALES EN LA ZONA BASAL, MEDIA Y ALTA DEL FUSTE.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA
GIANINA
GÓNEZ

Nombre y Apellido


Firma

35262728

DNI

Calle MIRALLA 884

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7166

Informe N° _____

N° DE ACTA: 7167



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 26/1/2023

G.C.B.A.

Calle

PADRE MONTES
CARBALLO

Chapa

1648

Referencia

Especie botánica

Acer negundo (Arce negundo)

N° de inspección C09-4219

D.A.P. (Cm): 80

Altura Aprox. (m): 10

Ubicación de la plantera

Regular

Enfermedades

Plagas

Inclinación

Menor a 45°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Grietas, Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol, Decaimiento generalizado

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Posible

Medio

Significativa

Bajo

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Oficio - Saco con brotes epidermicos, chupones. Grietas en fuste, codominate desde superficie, grietas en ramas. Desbalanceado

Datos del inspector

Paolucci, Antonio

Nombre completo

Firma

29248692

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 21/5/12

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus elástica (Gomero)
Calle Alberdi N° 5320 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 80 Inclínación: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes		☒		Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

- ☐ Balanceo
☒ C EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

ESPECIE NO PERDIDA PARA ARBOLADO LINEAL, GENERA
ROTURAS EN VEREDA SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN,
REPARACIÓN DE VEREDA Y PLANTAR NUEVO EJEMPLAR

INSPECTOR/VERIFICADOR


Elena Fernandez
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

36494502
DNI

Calle ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 5320

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7168

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 25/1/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Platanus
Calle 151 Chelco Nº 3951A ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 45 Inclinação: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas
 ☐ Codominancias
 ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observaron
ramillas de árbol seco afectando a los vecinos de
la propiedad con sus raíces.
El mismo se encuentra sobre un orificio de 1,8 m.
Debido a la imposibilidad de realizar un corte de raíz
profundo sin afectar la futura estabilidad del árbol
se le recomienda la extracción inmediata del árbol
por ser

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Calle EL CHACHO•395 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7169

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum
Calle 51 Bolson N° 6970 15 ☐ Arbol Seco ☐ Arbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 35 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			X
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa un árbol afectado a la vereda, marcado con sus raíces. El mismo se encuentra sobre un parámetro de 1,8m. Se observan frutos, según norma presentada. Debido a un quiebre de raíz, se aconseja la eliminación ya que no es posible mantener un conector de raíz seguro, por la estabilidad futura del árbol. Al mismo tiempo se observa que las raíces están afectando posiblemente al cableado del gas.
Alto 3m de alto en 6410 y norma presentada Bolson

INSPECTOR/VERIFICADOR

Marcos
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

33 442 864
DNI

Calle EL ZORZAL 6970 L.A


IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7170

Informe N° _____


N° DE ACTA: 7171


		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
G.C.B.A.		Fecha: 18/2/2023	
Calle	OLIVERA AV.	Chapa	1541
		Referencia	
Espece botánica	Melia azedarach (Paraiso)		
N° de inspeccion	C09-4678	D.A.P. (Cm):	40
		Altura Aprox. (m):	8
Ubicacion de la plantera	Regular	Enfermedades	Plages
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientacion de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes			
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto	
Possible		Medio	
		Consecuencias	
		Significativa	
		Riesgo	
		Bajo	
Encuadre Normativo			
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.. Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
oficio Descapado y mutilado. El arbol se encontraba en buen estado fisiológico, antes de ser intervenido ilegalmente			
Datos del inspector			
Paolucci, Antonio		29248692	
Nombre completo	Firma	DNI	




M

N° DE 7172

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
		Fecha: 25/6/2023			
Calle	RODO, JOSE E.	Chapa	4387	Referencia	
Especie botánica	No identificada				
N° de inspeccion	C09-7959	D.A.P. (Cm):	40	Altura Aprox. (m):	10
Ubicacion de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientacion de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Possible		Medio		Significativa	
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
Oficio					
Datos del inspector					
Paolucci, Antonio				27248692	
Nombre completo		Firma		DNI	



N° DE ACTA: 7173

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 1/9/2023	
G.C.B.A.					
Calle	SUAREZ, JOSE LEON		Chapa	3069	Referencia
Especie botánica	Tilia viridis subsp. x moltkei (Tilo)				
N° de inspección	C09-8547	D.A.P. (Cm):	42	Altura Aprox. (m):	8
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	Menor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la calle				
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición, Descomposición muy avanzada del tronco o cavidad/es superiores, Pared remanente escasa, Grietas					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Possible		Medio		Significativa	Bajo
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
Oficio- Resolución de extracción en poda lineal. Presenta cavidades con ahuecamiento profundo en corona y en sus tres ramas principales. Una rama principal, donde se genera la inclinación del árbol, presenta un ahuecamiento grande, con pared remanente escasa. Cavidad pequeña en la base del fuste. No se pudo corroborar si hay interconexión entre las cavidades. El ejemplar fue sometido a una poda intensiva, semejante a un terciado. Podría ser que a partir de esta poda ilegal se halla generado el estado actual.					
Datos del inspector					
Paolucci, Antonio				29248692	
Nombre completo		Firma		DNI	

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 06/03/2024

Aviso 502.144.15/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO (Fraxinus pennsylvanica)

Calle TANDIL N° 5627 E ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 50 Inclinação: ☒ SI / ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	☒		

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda


OBSERVACIONES

ESTE EJEMPLAR REQUIERE EXTRACCIÓN YA QUE POSEE UNA GRAN CAVIDAD EN LA ZONA BASAL, LA CUAL GENERA RIESGO DE CAÍDA. SU EXTRACCIÓN YA FUE SOLICITADA POR LA INSPECTORA ELIANA FERNÁNDEZ EN JUNIO DE 2021 PERO NO SE REALIZÓ, Y AHORA EL VECINO HA VUELTO A SOLICITAR LA EXTRACCIÓN.

INSPECTOR/VERIFICADOR

SABIELA
 ELIANA
 GÓMEZ

Nombre y Apellido




Firma

35263728
 DNI

Calle TANDIL 5607 E

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7174

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: efo

Fecha de relevamiento 9/1/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Araucario araucaria 'Arce'
Calle TANDIL Nº 7312 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 50 Inclínación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE ☒ Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☒ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas	☒		
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☒ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☒ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES urgente
totalmente seco, con brecho bolado y grietas en la copa proxima
conservar plautera 1,2m x 1,2m (4,8m)

INSPECTOR/VERIFICADOR

V. GINIA Rosso
Nombre y Apellido

Firma

DNI

33364465

Calle TANDIL 7312

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7175
Informe N° _____



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7166 A 7175

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.07.01 15:22:09 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.07.01 15:22:10 -03:00