



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EX-2024-22850353- -GCABA-COMUNA12 - Autoriza extracciones

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N°166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/2014, y los Expediente Electrónicos N° EX-2024-22850353- -GCABA-COMUNA12;

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto tramitan la autorización para la extracción de diversos árboles ubicados en la Comuna 12 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que por medio del Decreto n° 166/2013 se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante el informe N° IF-2024-24886486-GCABA-COMUNA12 informó que por las actuaciones citadas en el visto tramitan las extracciones de los árboles situados en el ámbito de esta comuna 12, que a continuación se detallan: Spp ubicado en la calle Vidal 3840, informe de inspección obrante IF-2024-24640132-GCABA-COMUNA12; Acer negundo (acer) ubicado en la calle Pinto 4558, informe de inspección obrante N° IF-2024-24640643-GCABA-COMUNA12; Fraxinus americana (Fresno) ubicado en la calle Pje. De la Tecnica 5393, informe de inspección obrante IF-2024-24641020-GCABA-COMUNA12; Fraxinus pennsylvanica “fresno” ubicado en la calle García del Río 3129, informe de inspección obrante IF-2024-24643916-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Mendoza 4810, informe de inspección obrante IF-2024-24644179-GCABA-COMUNA12; Populus nigra var. italica “alamo columnar” ubicado en la calle Vedia 3328, informe de inspección obrante IF-2024-24644479-GCABA-COMUNA12; Acer negundo “acer” ubicado en la calle Jaramillo 4116, informe de inspección obrante IIF-2024-24644900-GCABA-COMUNA12; Liquidambar styraciflua (Liquidámbar) ubicado en la calle Nuñez 3422, informe de inspección obrante N° IF-2024-24645103-GCABA-COMUNA12; Fraxinus pennsylvanica (Fresno) ubicado en la calle Valderrama 4162, informe de inspección obrante N° IF-2024-24645282-GCABA-COMUNA12; Fraxinus excelsior ubicado en la calle Lugones 4326, informe de inspección obrante N° IF-2024-24645501-GCABA-COMUNA12; Lagerstroemia indica “crespon” ubicado en la calle Miller 3665, informe de inspección obrante N° IF-2024-24645774-GCABA-COMUNA12; Fraxinus pennsylvanica (fresno) ubicado en la calle Escobar 2499, informe de inspección obrante N° IF-2024-24646032-GCABA-COMUNA12; Acer negundo (Acer) ubicado en la calle Cullen 5795, informe de inspección obrante N° IF-2024-24646317-GCABA-COMUNA12; Tillia x moltkei (Tilo) ubicado en la calle Tomas A. Le Bretón 4471, informe de inspección obrante N° IF-2024-24646575-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Miller 2601, obrante en el informe N° IF-2024-24646770-GCABA-COMUNA12; Acer negundo (Arce) ubicado en la calle Mendoza 5791, obrante en el informe N° IF-2024-24647080-GCABA-COMUNA12; Acer negundo (Arce) ubicado en la calle Av. Triunvirato 5160, obrante en el informe N° IF-2024-24647291-GCABA-COMUNA12; Acer negundo (Arce) ubicado en la calle Av. Olazabal 5700, obrante en el informe N° IF-2024-24647506-GCABA-COMUNA12; y Melia azedarach (paraíso) ubicado en la calle Burela 3055, obrante en el informe IF-2024-24883592-GCABA-COMUNA12;

Que asimismo agregó que “En este marco es importante destacar que los inspectores de arbolado en los referidos informes observaron la necesidad de realizar las extracciones de emergencia toda vez que se encontraban en riesgo la seguridad de las personas y/o bienes, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no era posible su recuperación o se encontraban secos”;

Que la firma VERDE INTEGRAL S.A. (CUIT: 30-71426384-2) resultó adjudicataria del Grupo N° 12, correspondiente a la Comuna 12, en el marco de la Licitación N° 230-1151-LPU23 para el servicio de “Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos” con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado;

Que en este estado corresponde autorizar las extracciones mencionadas en los párrafos precedentes;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorícese a la empresa VERDE INTEGRAL S.A. (CUIT: 30-71426384-2), para que en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las extracciones de emergencia de los ejemplares arbóreos que a continuación se detallan: Acer negundo (acer) ubicado en la calle

Pinto 4558, informe de inspección obrante N° IF-2024-24640643-GCABA-COMUNA12; Fraxinus americana (Fresno) ubicado en la calle Pje. De la Técnica 5393, informe de inspección obrante IF-2024-24641020-GCABA-COMUNA12; Fraxinus pennsylvanica "fresno" ubicado en la calle García del Río 3129, informe de inspección obrante IF-2024-24643916-GCABA-COMUNA12; Populus nigra var. italica "alamo columnar" ubicado en la calle Vedia 3328, informe de inspección obrante IF-2024-24644479-GCABA-COMUNA12; Liquidambar styraciflua (Liquidámbar) ubicado en la calle Nuñez 3422, informe de inspección obrante N° IF-2024-24645103-GCABA-COMUNA12; Fraxinus pennsylvanica (Fresno) ubicado en la calle Valderrama 4162, informe de inspección obrante N° IF-2024-24645282-GCABA-COMUNA12; Lagerstroemia indica "crespon" ubicado en la calle Miller 3665, informe de inspección obrante N° IF-2024-24645774-GCABA-COMUNA12; Acer negundo (Acer) ubicado en la calle Cullen 5795, informe de inspección obrante N° IF-2024-24646317-GCABA-COMUNA12; Tilia x moltkei (Tilo) ubicado en la calle Tomas A. Le Bretón 4471, informe de inspección obrante N° IF-2024-24646575-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Miller 2601, obrante en el informe N° IF-2024-24646770-GCABA-COMUNA12; Acer negundo (Arce) ubicado en la calle Mendoza 5791, obrante en el informe N° IF-2024-24647080-GCABA-COMUNA12; Acer negundo (Arce) ubicado en la calle Av. Triunvirato 5160, obrante en el informe N° IF-2024-24647291-GCABA-COMUNA12; Acer negundo (Arce) ubicado en la calle Av. Olazabal 5700, obrante en el informe N° IF-2024-24647506-GCABA-COMUNA12; y Melia azedarach (paraíso) ubicado en la calle Burela 3055, obrante en el informe IF-2024-24883592-GCABA-COMUNA12; por los motivos expuestos en los considerandos y cuyos informes inspección forman parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Autorícese a la empresa VERDE INTEGRAL S.A. (CUIT: 30-71426384-2), para que en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las extracciones de los ejemplares arbóreos que a continuación se detallan: Spp ubicado en la calle Vidal 3840, informe de inspección obrante IF-2024-24640132-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Mendoza 4810, informe de inspección obrante IF-2024-24644179-GCABA-COMUNA12; Acer negundo "acer" ubicado en la calle Jaramillo 4116, informe de inspección obrante IIF-2024-24644900-GCABA-COMUNA12; Fraxinus excelsior ubicado en la calle Lugones 4326, informe de inspección obrante N° IF-2024-24645501-GCABA-COMUNA12; Fraxinus pennsylvanica (fresno) ubicado en la calle Escobar 2499, informe de inspección obrante N° IF-2024-24646032-GCABA-COMUNA12; por los motivos expuestos en los considerandos y cuyos informes inspección forman parte integrante de la presente.

Artículo 3°.- Oportunamente procédase a la plantación de un nuevo ejemplares vitales y de calidad, aptos para el Arbolado Público Urbano, según el ancho de vereda que corresponda a cada una de las planteras identificadas en las locaciones mencionadas.

Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO
ARME

Oficio

Fecha de relevamiento:

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Pinto

N°

4558

ESPECIE BOTÁNICA

Acer negundo "acer"

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-x

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

9

DAP (cm)

40

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-X

Descopado y brotado

-

Descortezamiento

-x

Fructificaciones
fúngicas

-

FUSTE

pequeñas

-x

-

-

Cavidad longitudinal
en el fuste (m)

-

grandes

-

-

-

Espesor de la pared
remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble
frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o
cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-

Codominancias

-X

Secas/secas en las puntas

-x

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-x

Tocones

-X

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

-x

Poda

-

Plantación

-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-x

Recuperable/trasplantable

-

Afecta la seguridad de personas o bienes

-x

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

El ejemplar se encuentra descopado con descortezamiento y diversas manchas en la longitud del fuste debido a plagas.
Se recomienda la extracción y la plantación de un ejemplar acorde ya que representa un riesgo para propiedad y/o terceros.

ES URGENTE

Sí

x

No

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Cristian Ponce

35211450

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección PINTO 4558

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:31:20 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:31:21 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°				
AVISO	Extracción de oficio.		Fecha de relevamiento:		20/02/2024	
ARME						
Reclamos de vecinos	X					
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-					
UBICACIÓN DEL ÁRBOL						
CALLE	De la Tecnica		N°	5393	Exacto	
ESPECIE BOTÁNICA	Fraxinus americana (Fresno)					
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL						
Árbol seco	X	Árbol semiseco	-			
Altura aproximada (m)	9	DAP (cm)	50			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-	
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-	
	Hacia el largo de la vereda	-				
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	
FUSTE	Descortezamiento	-	Fructificaciones fúngicas		-	
		Cavidades			Codominancias	X
		basal	media	alta	Chorreados	-
		pequeñas	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-
		grandes	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-	
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		X	
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción		-	
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		-	
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		-	
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-	
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	
	Con signos de insectos	-		Parcial	-	
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X	
	Poda	-	Plantación		X	
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES						
Árbol seco					-	
Recuperable/trasplantable					No	
Afecta la seguridad de personas o bienes					X	
Fuera de la línea de plantación					-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento					-	
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-		
Otros	-					

Observaciones		
Ejemplar con la copa seca y uno de los brazos codominantes ya presento fallas, copa desbalanceada. Se puede ver en la imagen que el ejemplar se encuentra generando un riesgo en un sector de estacionamiento exclusivo para discapacitados, con aumento de riesgo y provocar una dificultad mayor en el caso de caída. Posee riesgo contra terceros y/o bienes. Se recomienda una extracción de emergencia con posterior plantación de un ejemplar vital acorde al ancho de vereda.		
ES URGENTE	Sí ☒	No ☐

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Federico Breitenberger		31.501.015
Nombre y apellido		Firma



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección DE LA TECNICA 5393

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:32:30 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:32:30 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento:
ARME		16/04/2024

Reclamos de vecinos	-
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL	
CALLE	García del río N° 3129

ESPECIE BOTÁNICA	<i>Fraxinus pennsylvanica "fresno"</i>
------------------	--

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	-x	Árbol semiseco	-
Altura aproximada (m)	9	DAP (cm)	50

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-
	Hacia el largo de la vereda	-			

COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-x
------	---------------	---	-----------	---	---------------------	----

FUSTE	Descortezamiento	-x				Fructificaciones fúngicas	-
		Cavidades				Codominancias	-
		basal	media	alta		Chorreados	-x
	pequeñas	-	-x	-		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-
	grandes	-	-	-		Espesor de la pared remanente (cm)	-

RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-

RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias			-
	Secas/secas en las puntas	-x	Con mal ángulo de inserción			-
	Con cavidades, tumores o canchros	-x	Tocones			-
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado			-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-

HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades				-
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción			-x
	Poda	-	Plantación			-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	-
Recuperable/trasplantable	-
Afecta la seguridad de personas o bienes	X
Fuera de la línea de plantación	-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento	-
Afecta proyecto de obra pública	- EX -
Otros	-

Observaciones			
El ejemplar se encuentra totalmente seco. Se recomienda extraer el ejemplar y en su lugar se recomienda plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y la plantera disponibles. Posee riesgo contra terceros y/o bienes.			
ES URGENTE		Sí	No
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS		x	
			
DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR			
Cristian Ponce		35211450	
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección GARCIA DEL RIO 3129

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:43:49 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:43:50 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO
ARME

oficio

Fecha de relevamiento:

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE Vedia

N° 3328

ESPECIE BOTÁNICA

Populus nigra var. italica "alamo columnar"

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	-	Árbol semiseco	-x
Altura aproximada (m)	4	DAP (cm)	15

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-
	Hacia el largo de la vereda	-			

COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-
------	---------------	---	-----------	---	---------------------	---

FUSTE	Descortezamiento	-				Fructificaciones fúngicas	-
			Cavidades			Codominancias	-
		basal	media	alta	Chorreados	-x	
	pequeñas	-	-x	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	

RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-

RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias			-x
	Secas/secas en las puntas	-x	Con mal ángulo de inserción			-
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones			-
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado			-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-

HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares	-x	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción			-x
	Poda	-	Plantación			-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	-x		
Recuperable/trasplantable	-		
Afecta la seguridad de personas o bienes	X		
Fuera de la línea de plantación	-		
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento	-		
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-
Otros	-		

Observaciones

El ejemplar se encuentra totalmente seco, presenta diversas manchas foliares.
Se recomienda extraer el ejemplar y en su lugar se recomienda plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y la plantera disponibles . Posee riesgo contra terceros y/o bienes.

ES URGENTE		Sí	x	No
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS				
				

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Cristian Ponce		35211450
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección VEDIA 3328

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:45:30 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:45:31 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO
ARME

Oficio

Fecha de relevamiento:

8/3/2024

Reclamos de vecinos

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE0

Nuñez

N°

3422

ESPECIE BOTÁNICA

Liquidambar styraciflua (Liquidámbar)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco Altura aproximada (m)		X	Árbol semiseco			-		
		9	DAP (cm)			30		
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	-
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado			-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		X
		Cavidades				Codominancias		-
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta		-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas		X	Codominancias			-	
	Secas/secas en las puntas		X	Con mal ángulo de inserción			-	
	Con cavidades, tumores o canchros		-	Tocones			-	
	Bajas		-	Invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos		-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	X
	Poda	-	Plantación	X
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES				
Árbol seco				X
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-	
Otros	-			
Observaciones				
Ejemplar completamente seco y con presencia de fisuras a lo largo del fuste. Puede afectar personas y/o bienes, por ende, se recomienda su extracción y posterior reemplazo con un ejemplar joven.				
ES URGENTE		Sí X		No -



SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS

DATOS DEL INSPECTOR		
Van Derbeken, Alan Germán		37751667
Nombre y Apellido	Firma	DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección NUÑEZ 3422

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:47:44 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:47:44 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO
ARME

Oficio

Fecha de relevamiento:

12/3/2024

Reclamos de vecinos

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Valderrama

N°

4162

ESPECIE BOTÁNICA

Fraxinus pennsylvanica (Fresno)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco Altura aproximada (m)		X	Árbol semiseco		-			
		4	DAP (cm)		30			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	-
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	X	Descopado y brotado			-
FUSTE	Descortezamiento	-				Fructificaciones fúngicas		-
		Cavidades				Codominancias		-
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta		-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas		-	Codominancias			-	
	Secas/secas en las puntas		-	Con mal ángulo de inserción			-	
	Con cavidades, tumores o canchros		-	Tocones			-	
	Bajas		-	Invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades				-
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos		-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	X
	Poda	-	Plantación	X
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES				
Árbol seco				X
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-	
Otros	-			
Observaciones				
Ejemplar de fresno descopado y competamente seco. Se recomienda su extracción debido a que puede generar daños en personas y/o bienes y posterior plantación de un ejemplar joven acorde a las medidas de la vereda.				
ES URGENTE		Sí X		No -

		
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS		
DATOS DEL INSPECTOR		
Van Derbeken, Alan Germán		37751667
Nombre y Apellido	Firma	DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección VALDERRAMA 4162

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:48:25 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:48:26 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO
ARME

Oficio

Fecha de relevamiento:

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Miller

N°

3665

ESPECIE BOTÁNICA

Lagerstroemia indica "crespon"

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

-x

Altura aproximada (m)

6

DAP (cm)

25

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

-x

Fructificaciones
fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

-

-x

-

Cavidad longitudinal
en el fuste (m)

-

grandes

-

-

-

Espesor de la pared
remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble
frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o
cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-x

-

Codominancias

-x

Secas/secas en las puntas

-x

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

-

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-x

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

-x

Poda

-

Plantación

-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

-

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

El ejemplar se encuentra casi totalmente seco, las pocas hojas actuales presentan manchas diversas. Posee riesgo contra terceros y/o bienes. Se recomienda extraer el ejemplar y en su lugar se recomienda plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y la plantera disponibles

ES URGENTE

Sí

x

No

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Cristian Ponce

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristian Ponce'.

35211450

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección MILLER 3665

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:50:05 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:50:06 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N° 171

AVISO

Oficio

Fecha de relevamiento:

25/3/2024

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Cullen

N°

5795

Exacto

ESPECIE BOTÁNICA

Acer negundo (Arce)

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL


Árbol seco		-	Árbol semiseco		X			
Altura aproximada (m)		10	DAP (cm)		45			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	X
		Hacia el largo de la vereda		X				
COPA	Desbalanceada	-	Descopado		-	Descopado y brotado		-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		X
		Cavidades				Codominancias		-
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	-	X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta	-		Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m ²)	-		Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-		Codominancias			X	
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción			X		
	Con cavidades, tumores o canchros	X	Tocones			X		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado			-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-		
HOJAS	Con coloración anormal	-		Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	X	
	Con signos de insectos	-						
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción		X	
		Poda		-	Plantación		X	

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				-
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-
Otros				-

Observaciones

En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, presenta defectos estructurales importantes. Posee, cavidades en la base de las ramas primarias, regresión de copa (55 % de la seca), fructificaciones fúngicas, inclinación de 5° hacia el largo de la vereda y evidencias de galerías de taladros. Como se contempla en la Ley N° 3263 de arbolado público urbano de Buenos Aires en su Art. 15, se recomienda extraer el ejemplar, para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. En la misma Ley, se especifica las especies de árboles autorizados para el arbolado de alineación (Plan maestro de arbolado público de la ciudad de Buenos Aires). Siendo, esta especie (Acer negundo (Arce)) no recomendada a tal fin. Por presentar, un mal comportamiento ante las pudriciones (producidas por la infección de hongos patógenos), que se inician en las "heridas" resultado de las intervenciones de poda. Con RIESGO CONTRA TERCEROS Y/O BIENES. Se recomienda extraer, con prioridad alta y plantar un ejemplar vital (Ibira Pitá (Peltophorum Dubium) o Tipa (Tipuana Tipu)) acorde al tamaño de la plantera (1,6 m x 1,6 m) y la vereda disponible (5,6 m).

ES URGENTESí ☒ XNo ☐**SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS****DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR**

Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano

Nombre y apellido**Firma**

35.156.975

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección CULLEN 5795

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:51:39 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:51:40 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO
ARME

Oficio

Fecha de relevamiento:

25/3/2024

Reclamos de vecinos

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Tomas A. Le Bretón

N°

4471

ESPECIE BOTÁNICA

Tillia x moltkei (Tilo)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco Altura aproximada (m)		X	Árbol semiseco		-			
		10	DAP (cm)		30			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	-
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado			-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		-
		Cavidades				Codominancias		-
		basal	media	alta	Chorreados		-	
		pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta		-	Afecta con fisuras el inmueble frentista				-
	Levanta vereda (m²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales				-
RAMAS	Quebradas/fisuradas		X	Codominancias				-
	Secas/secas en las puntas		X	Con mal ángulo de inserción				-
	Con cavidades, tumores o canchros		-	Tocones				-
	Bajas		-	Invaden espacio aéreo privado				-
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados				-
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades				-
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos		-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	X
	Poda	-	Plantación	X
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES				
Árbol seco				X
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-	
Otros	-			
Observaciones				
Ejemplar de tilo competamente seco. Se recomienda su extracción ya que puede afectar personas y/o bienes y posterior plantación de un ejemplar joven acorde a las medidas de la vereda.				
ES URGENTE		Sí X		No -

 		
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS		
DATOS DEL INSPECTOR		
Van Derbeken, Alan Germán		37751667
Nombre y Apellido	Firma	DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección LE BRETON 4471

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:52:32 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:52:33 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO
ARME

Oficio

Fecha de relevamiento:

11/4/2024

Reclamos de vecinos

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE-

Miller

N°

2601

ESPECIE BOTÁNICA

Melia azedarach (Paraíso)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco Altura aproximada (m)		X	Árbol semiseco		-			
		15	DAP (cm)		90			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		X	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	X
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado			-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		X
		Cavidades				Codominancias		-
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta		-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas		X	Codominancias			-	
	Secas/secas en las puntas		X	Con mal ángulo de inserción			-	
	Con cavidades, tumores o canchros		X	Tocones			-	
	Bajas		-	Invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos		-					

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	X
	Poda	-	Plantación	X
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES				
Árbol seco				X
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-	
Otros	-			
Observaciones				
Ejemplar de paraíso seco en su totalidad. Además, presenta una marcada inclinación hacia la calle. Por estos motivos, se determina su extracción ya que puede afectar personas y/o bienes.				
ES URGENTE		Sí X		No -

		
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS		
DATOS DEL INSPECTOR		
Van Derbeken, Alan Germán		37751667
Nombre y Apellido	Firma	DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección MILLER 2601

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:53:14 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:53:15 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N° 170

AVISO

Oficio

Fecha de relevamiento:

12/4/2024

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Av. Mendoza

N°

5791

Exacto

ESPECIE BOTÁNICA

Acer negundo (Arce)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		-	Árbol semiseco		X			
Altura aproximada (m)		12	DAP (cm)		85			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	-
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	X	Descopado		-	Descopado y brotado		-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		-
		Cavidades				Codominancias		X
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	X	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
	grandes	-	-	X	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta		-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m ²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas		X	Codominancias			X	
	Secas/secas en las puntas		X	Con mal ángulo de inserción			X	
	Con cavidades, tumores o canchros		X	Tocones			X	
	Bajas		-	Invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	-	Parcial	X
	Con signos de insectos		-					
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción		X	
		Poda		-	Plantación		X	

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				-
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-
Otros				-

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, presenta defectos estructurales importantes. Se observa, una cavidad longitudinal y desprendimiento de corteza, afectando el fuste en un 50 % del perímetro. El floema y el cambium están muertos en la zona comprometida. Posee, cavidades en la base de las ramas primarias, cavidades basales en el fuste, regresión de copa con un 90 % de la copa seca y evidencias de galerías de taladros. Se quebraron varias ramas en la tormenta del 17 Diciembre del 2023. Como se contempla en la Ley N° 3263 de arbolado público urbano de Buenos Aires en su Art. 15, se recomienda extraer el ejemplar, para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. En la misma Ley, se especifica las especies de árboles autorizados para el arbolado de alineación (Plan maestro de arbolado público de la ciudad de Buenos Aires). Siendo, esta especie (Acer negundo (Arce)) no recomendada a tal fin. Por presentar, un mal comportamiento ante las pudriciones (producidas por la infección de hongos patógenos), que se inician en las “heridas” resultado de las intervenciones de poda. Se recomienda extraer, con prioridad alta y plantar un ejemplar vital (Bauhinia forficata o Bauhinia variegata (Pata de vaca), Fraxinus pennsylvanica (Fresno), Ligustrum lucidum (Ligustro), Ligustrum lucidum F. aureovariegata (Ligustro variegado), Árbol de Oro (Ginkgo Biloba), Lapacho rosado (Handroanthus Impetiginosus), Lapacho amarillo (Handroanthus Chrysotrichus), Jacaranda (Jacaranda Mimosifolia), Catalpa (Catalpa Bignonioides) o Liquidambar (Liquidambar Styraciflua)) acorde al tamaño de la plantera (2,2 m x 2,8 m) y la vereda disponible (3,3 m).		
ES URGENTE	SÍ ☒ X	No ☐

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS


DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano		35.156.975
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección MENDOZA 5791

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:54:11 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:54:12 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N° 173

AVISO

Oficio

Fecha de relevamiento:

16/4/2024

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Av. Triunvirato

N°

5160

Exacto

ESPECIE BOTÁNICA

Acer negundo (Arce)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		X	Árbol semiseco		-			
Altura aproximada (m)		8	DAP (cm)		30			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	-
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	-	Descopado		-	Descopado y brotado		-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		X
		Cavidades				Codominancias		X
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-		
	Levanta vereda (m ²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias			X		
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción			X		
	Con cavidades, tumores o canchros	X	Tocones			X		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado			-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades				-	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-	
	Con signos de insectos	-						
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción		X	
		Poda		-	Plantación		X	

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				X
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				X
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-	
Otros	-			

Observaciones

En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, se encuentra completamente seco y presenta defectos estructurales importantes. Posee, desprendimiento de corteza (90 % del perímetro del tallo) cavidades en la base de las ramas primarias y evidencias de galerías de taladros. Como se contempla en la Ley N° 3263 de arbolado público urbano de Buenos Aires en su Art. 15, se recomienda extraer el ejemplar, para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. En la misma Ley, se especifica las especies de árboles autorizados para el arbolado de alineación (Plan maestro de arbolado público de la ciudad de Buenos Aires). Siendo, esta especie (Acer negundo (Arce)) no recomendada a tal fin. Por presentar, un mal comportamiento ante las pudriciones (producidas por la infección de hongos patógenos), que se inician en las "heridas" resultado de las intervenciones de poda. Con RIESGO CONTRA TERCEROS Y/O BIENES. Presenta fallas recientes, rama de gran porte en el suelo afectando la entrada del garaje en su totalidad. Se recomienda extraer, con prioridad alta y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la plantera y la vereda disponible.

ES URGENTE

Sí X

No -

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS**DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR**

Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano

Nombre y apellido**Firma**

35.156.975

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección TRIUNVIRATO 5160

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:54:59 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:55:00 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° 172					
AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento: 16/4/2024					
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Av. Olazabal	N°	5700 Exacto				
ESPECIE BOTÁNICA	Acer negundo (Arce)						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	X	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	11	DAP (cm)	50				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	X	
FUSTE	Descortezamiento	X			Fructificaciones fúngicas	X	
			Cavidades		Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X	Codominancias		X		
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción		X		
	Con cavidades, tumores o canchros	X	Tocones		X		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		-		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		X		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						X	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-			
Otros	-						

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, se encuentra completamente seco y presenta defectos estructurales importantes. Posee, desprendimiento de corteza (80 % del perímetro del tallo) cavidades en la base de las ramas primarias y evidencias de galerías de taladros. Como se contempla en la Ley N° 3263 de arbolado público urbano de Buenos Aires en su Art. 15, se recomienda extraer el ejemplar, para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. En la misma Ley, se especifica las especies de árboles autorizados para el arbolado de alineación (Plan maestro de arbolado público de la ciudad de Buenos Aires). Siendo, esta especie (Acer negundo (Arce)) no recomendada a tal fin. Por presentar, un mal comportamiento ante las pudriciones (producidas por la infección de hongos patógenos), que se inician en las “heridas” resultado de las intervenciones de poda. Con RIESGO CONTRA TERCEROS Y/O BIENES. Se recomienda extraer, con prioridad alta y plantar un ejemplar vital (Ibira Pitá (Liriodendron tulipifera (Tulipanero), Acer saccharinum (Arce Plateado), Tilia x moltkei (Tilo) o Platanus x acerifolia (Plátano)) acorde al tamaño de la plantera (Plantera sobre-elevada) (1,2 m x 1,2 m) y la vereda disponible (4,4 m).		
ES URGENTE	Sí X	No -

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS	

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano		35.156.975
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección OLAZABAL 4700

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:55:44 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:55:45 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°			
AVISO	Extracción		Fecha de relevamiento:		06/06/2024
ARME					
Reclamos de vecinos		X			
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad		-			
UBICACIÓN DEL ÁRBOL					
CALLE	Burela		N°	3055	Exacto
ESPECIE BOTÁNICA		Melia azedarach (paraíso)			
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Árbol seco	-	Árbol semiseco		-	
Altura aproximada (m)	12	DAP (cm)		90	
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación		Mayor a 45°
	Hacia la propiedad	-			Menor a 45°
	Hacia el largo de la vereda	-			
COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-	Descopado y brotado
FUSTE	Descortezamiento	X	Fructificaciones fúngicas		-
		Cavidades		Codominancias	
		basal	media	alta	Chorreados
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		X
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción		-
	Con cavidades, tumores o cáncros	-	Tocones		-
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	Parcial
	Con signos de insectos	-			
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X
	Poda	-	Plantación		X
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
Árbol seco					-
Recuperable/trasplantable					No
Afecta la seguridad de personas o bienes					X
Fuera de la línea de plantación					-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento					-
Afecta proyecto de obra pública		-	EX		
Otros	-				

Observaciones

Ejemplar de gran magnitud presentando síntoma de estar secándose. Presenta fuste y brazos codominantes huecos y con desprendimiento de corteza. Se puede ver creciendo un acer es su interior el cual producirá fisuras a futuro generando un riesgo mayor. La gran magnitud y la mala estructura aumenta la probabilidad de fallas en condiciones ambientales adversas pudiendo tener riesgo de quiebres de sus brazos generando daños a terceros y/o bienes. Se recomienda una extracción de emergencia con posterior plantación de un ejemplar vital acorde al ancho de vereda.

ES URGENTESí ☒No ☐**SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS****DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR**

Federico Breitenberger

Nombre y apellido

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Federico Breitenberger'. Below the signature is the word 'Firma'.

Firma

31.501.015

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ informe de inspección Burela 3055

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.28 14:49:21 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.28 14:49:22 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO
ARME

oficio

Fecha de relevamiento:

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Vidal

N°

3840

ESPECIE BOTÁNICA

Spp

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

-x

Altura aproximada (m)

8

DAP (cm)

20

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación
Mayor a
45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a
45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

-x

Fructificaciones
fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal
en el fuste (m)

-

grandes

-

-

-

Espesor de la pared
remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble
frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o
cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-x

-x

Secas/secas en las puntas

-x

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-x

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

-x

Poda

-

Plantación

-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-x

Recuperable/trasplantable

-

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

El ejemplar se encuentra casi totalmente seco, las pocas hojas actuales presentan manchas diversas.
Se recomienda extraer el ejemplar y en su lugar se recomienda plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y la plantera disponibles. Posee riesgo contra terceros y/o bienes.

ES URGENTE

Sí

No

X

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Cristian Ponce

35211450

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristian Ponce'.

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección VIDAL 3840

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:29:37 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:29:37 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N° 175

AVISO

Oficio

Fecha de relevamiento:

29/5/2024

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Mendoza

N°

4810

Exacto

ESPECIE BOTÁNICA

Melia azedarach (Paraíso)

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

15

DAP (cm)

105

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

X

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

-

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

X

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

X

X

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

X

Codominancias

X

Secas/secas en las puntas

X

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchales

X

Tocones

-

Bajas

-

Invaden espacio aéreo privado

X

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

X

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones		
En el día de la fecha, se pudo constatar que el ejemplar, presenta defectos estructurales importantes. Posee, cavidades en la base de las ramas primarias y un ejemplar de Acer negundo (Arce) creciendo en la cavidad del fuste. Como se contempla en la Ley N° 3263 de arbolado público urbano de Buenos Aires en su Art. 15, se recomienda extraer el ejemplar, para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. En la misma Ley, se especifica las especies de árboles autorizados para el arbolado de alineación (Plan maestro de arbolado público de la ciudad de Buenos Aires). Siendo, esta especie (Melia azedarach (Paraíso) no recomendada a tal fin. Por presentar, un mal comportamiento ante las pudriciones (producidas por la infección de hongos patógenos), que se inician en las "heridas" resultado de las intervenciones de poda. Con RIESGO CONTRA TERCEROS Y/O BIENES. Falla de rama primaria en la tormenta del 17/12/2023, la cual aplasto 1 auto y le rompió la luneta a otro estacionado en la mano del frente. Corto la circulación de la calle por varios días. Se recomienda extraer, con prioridad alta y plantar un ejemplar vital (Liriodendron tulipifera (Tulipanero), Acer saccharinum (Arce Plateado), Tilia x moltkei (Tilo) o Platanus x acerifolia (Plátano)) acorde al tamaño de la plantera (2 m x 2 m) y la vereda disponible (4,4 m).		
ES URGENTE	Sí -	No ☒

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano Nombre y apellido	Firma	35.156.975 FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección MENDOZA 4810

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:44:41 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:44:42 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO
ARME

Oficio

Fecha de relevamiento:

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Jaramillo

N°

4116

ESPECIE BOTÁNICA

Acer negundo "acer"

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-x

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

9

DAP (cm)

30

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación
Mayor a
45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a
45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-x

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

-x

Fructificaciones
fúngicas

-x

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-x

pequeñas

-

-x

-

Cavidad longitudinal
en el fuste (m)

-

grandes

-

-x

-

Espesor de la pared
remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble
frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o
cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-

Codominancias

-x

Secas/secas en las puntas

-x

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

-x

Poda

-

Plantación

-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-x

Recuperable/trasplantable

-

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

El ejemplar se encuentra totalmente seco, presenta cavidades de diversas dimensiones en fuste y base de ramas. Posee riesgo contra terceros y/o bienes. Se recomienda extraer el ejemplar y en su lugar se recomienda plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y la plantera disponibles

ES URGENTE		Sí	No	x
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS 				

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Cristian Ponce



35211450

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección JARAMILLO 4116

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:47:03 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:47:03 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento: 19/03/2024

AVISO
ARME

Oficio

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Lugones

N°

4326

ESPECIE BOTÁNICA

Fraxinus excelsior

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	-	Árbol semiseco	x	
Altura aproximada (m)	9	DAP (cm)	35	

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-
Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-
Hacia el largo de la vereda	-			

COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	-
FUSTE	Descortezamiento	x	Fructificaciones fúngicas			X
		Cavidades			Codominancias	-
		basal	media	alta	Chorreados	-
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-
	grandes	x	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-
RAMAS	Quebradas/fisuradas	x	Codominancias			x
	Secas/secas en las puntas	x	Con mal ángulo de inserción			-
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones			-
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado			-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades			X
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial
	Con signos de insectos	-				

RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	X
	Poda	-	Plantación	-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco	X
Recuperable/trasplantable	-
Afecta la seguridad de personas o bienes	X
Fuera de la línea de plantación	-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento	-
Afecta proyecto de obra pública	-
EX	-
Otros	-

Observaciones

El ejemplar se encuentra totalmente seco, sin presentar signos de vitalidad. Posee riesgo contra terceros y/o bienes. Dado que está en una zona de alta circulación peatonal el ejemplar debe ser extraído.

ES URGENTE	Sí	-	No	X
------------	----	---	----	---

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Porreca Oberti M.

Nombre y apellido

Firma

36170724

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección LUGONES 4326

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:49:13 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:49:13 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento: 21-03-24

AVISO
ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Escobar

N°

2499

ESPECIE BOTÁNICA

Fraxinus pennsylvanica (fresno)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

si

Árbol semiseco

--

Altura aproximada (m)

8

DAP (cm)

30

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

si

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

-

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-

-

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

x

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

-x

Poda

-

Plantación

-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

-

Afecta la seguridad de personas o bienes

si

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

El ejemplar se encuentra totalmente seco. Posee riesgo contra terceros y/o bienes.

Se recomienda extraer el ejemplar y en su lugar plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y la plantera disponible

ES URGENTE

Sí

No

x

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Leticia Sanchez

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Leticia Sanchez'.

28463893

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección ESCOBAR 2499

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:50:53 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.27 10:50:54 -03:00