



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Autoriza extracción de diversos árboles - EX-2024-22327823- -GCABA-COMUNA12

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N°166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/2014, y los Expediente Electrónicos N° EX-2024-22327823- -GCABA-COMUNA12;

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto tramitan la autorización para la extracción de diversos árboles ubicados en la Comuna 12 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que por medio del Decreto n° 166/2013 se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante el informe N° IF-2024-22419213-GCABA-COMUNA12 informó que por las actuaciones citadas en el visto tramitan las extracciones de emergencia de los árboles situados en el ámbito de esta comuna 12, que a continuación se detallan: Platanus x acerifolia ubicado en la calle Helguera 5445, informe de inspección obrante IF-2024-19524924-GCABA-COMUNA12; Melia Azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Roque Pérez 3030/3034, informe de inspección obrante IF-2024-19526158-GCABA-COMUNA12; Acer (Acer negundo) ubicado en la calle Altolaguirre 2933, informe de inspección obrante IF-2024-19526721-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Cabezón José Luis 2323, informe de inspección obrante IF-2024-19527505-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Habana 2978, informe de inspección obrante IF-2024-22246610-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Ladines 3000, informe de inspección obrante N° IF-2024-19528606-GCABA-COMUNA12; Acer negundo (hacer) ubicado en la calle Washington 3814, informe de inspección obrante N° IF-2024-19534856-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Habana 2696, informe de inspección obrante N° IF-2024-19535395-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Ladines 2821, informe de inspección obrante N° IF-2024-19536042-GCABA-COMUNA12; Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla) ubicado en la calle Juana Azurduy 3552, informe de inspección obrante N° IF-2024-19521898-GCABA-COMUNA12; Acer negundo (Acer) ubicado en la calle Washington 3308, informe de inspección obrante N° IF-2024-19531982-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Roque Pérez 2948, informe de inspección obrante N° IF-2024-19545716-GCABA-COMUNA12; y Populus nigra (Álamo) ubicado en la calle Besares 2990, obrante en el informe N° IF-2024-19546898-GCABA-COMUNA12;

Que asimismo agregó que “En este marco es importante destacar que los inspectores de arbolado en los referidos informes observaron la necesidad de realizar las extracciones de emergencia toda vez que se encontraban en riesgo la seguridad de las personas y/o bienes, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no era posible su recuperación o se encontraban secos”;

Que la firma VERDE INTEGRAL S.A. (CUIT: 30-71426384-2) resultó adjudicataria del Grupo N° 12, correspondiente a la Comuna 12, en el marco de la Licitación N° 230-1151-LPU23 para el servicio de “Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos” con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado;

Que en este estado corresponde autorizar las extracciones mencionadas en los párrafos precedentes;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorícese a la empresa VERDE INTEGRAL S.A. (CUIT: 30-71426384-2), para que en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las extracciones de emergencia de los ejemplares arbóreos que a continuación se detallan: Platanus x acerifolia ubicado en la calle Helguera 5445, informe de inspección obrante IF-2024-19524924-GCABA-COMUNA12; Melia Azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Roque Pérez 3030/3034, informe de inspección obrante IF-2024-19526158-GCABA-COMUNA12; Acer (Acer negundo) ubicado en la calle Altolaguirre 2933, informe de inspección obrante IF-2024-19526721-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Cabezón José Luis 2323, informe de inspección obrante IF-2024-19527505-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Habana 2978, informe de inspección obrante IF-2024-22246610-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Ladines 3000, informe de

inspección obrante N° IF-2024-19528606-GCABA-COMUNA12; Acer negundo (hacer) ubicado en la calle Washington 3814, informe de inspección obrante N° IF-2024-19534856-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Habana 2696, informe de inspección obrante N° IF-2024-19535395-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Ladines 2821, informe de inspección obrante N° IF-2024-19536042-GCABA-COMUNA12; Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla) ubicado en la calle Juana Azurduy 3552, informe de inspección obrante N° IF-2024-19521898-GCABA-COMUNA12; Acer negundo (Acer) ubicado en la calle Washington 3308, informe de inspección obrante N° IF-2024-19531982-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach (Paraíso) ubicado en la calle Roque Pérez 2948, informe de inspección obrante N° IF-2024-19545716-GCABA-COMUNA12; y Populus nigra (Álamo) ubicado en la calle Besares 2990, obrante en el informe N° IF-2024-19546898-GCABA-COMUNA12; por los motivos expuestos en los considerandos y cuyos informes inspección forman parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Oportunamente procédase a la plantación de un nuevo ejemplares vitales y de calidad, aptos para el Arbolado Público Urbano, según el ancho de vereda que corresponda a cada una de las planteras identificadas en las locaciones mencionadas.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Florencia Marcela MATTEI
Date: 2024.06.12 18:01:19 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.12 18:01:32 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento: 21/12/2023

AVISO

Oficio

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Helguera

N°

5445

0

ESPECIE BOTÁNICA

Platanus x acerifolia

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		-	Árbol semiseco		X			
Altura aproximada (m)		20	DAP (cm)		90			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		X			Menor a 45°	-
		Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado			-
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		-
		Cavidades			Codominancias		-	
		basal	media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta		X	Afecta con fisuras el inmueble frentista				-
	Levanta vereda (m²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales				-
RAMAS	Quebradas/fisuradas		-	Codominancias				-
	Secas/secas en las puntas		-	Con mal ángulo de inserción				-
	Con cavidades, tumores o canchros		-	Tocones				-
	Bajas		-	Invaden espacio aéreo privado				-
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados				-
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades				-
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	-	Parcial	X
	Con signos de insectos		-					
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción			X
		Poda		-	Plantación			X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				-
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-
Otros	-			

Observaciones

Ejemplar con fisuras basales a nivel de raíces, inclinado y apoyado en la propiedad del frentista, insalvable con poda. El ejemplar es de riesgo para personas y bienes. ATENDIDO EN EMERGENCIA, RESTA SACAR TOCÓN.

ES URGENTE

S

X

N

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Dorosz Damián Ricardo

30915964

Nombre y Apellido

Firma

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ IF HELGUERA 5445

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 11:43:15 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 11:43:16 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Oficio

Fecha de relevamiento:

16/4/2024

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoria del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Roque Perez

N°

3030/3034

ESPECIE BOTÁNICA

Melia azedarach (Paraíso)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

X

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

14

DAP (cm)

60

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

X

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

X

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

X

X

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

X

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

X

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

X

Tocones

X

Bajas

-

Invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

X

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

X

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

X

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

X

Otros

-

Observaciones

Ejemplar completamente seco, siendo de alto riesgo para personas y/o bienes. Presenta cavidades y pudrición a lo largo del fuste y de lo que quedan de las ramas primarias, ya que presentó emergencia de ramas caídas en el último tiempo. A su vez, sufre descortezamiento, síntoma de que la madera que se encuentra por debajo está muerta. Se recomienda su extracción con posterior plantación de un ejemplar vital acorde al ancho de vereda siguiendo el plan maestro de plantación.

ES URGENTE

Si X

No -

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Téc. Tealdi M. Ailén

37139642

Nombre y Apellido

Firma

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ IF ROQUE PEREZ 3030/3034

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 11:46:26 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 11:46:27 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES


G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°			
AVISO	Extracción	Fecha de relevamiento:		21/03/2024	
ARME					
Reclamos de vecinos		X			
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad		-			
UBICACIÓN DEL ÁRBOL					
CALLE	Altolaguirre	N°	2933	Exacto	
ESPECIE BOTÁNICA		Acer (Acer negundo)			
PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Árbol seco	X	Árbol semiseco	-		
Altura aproximada (m)	1,6	DAP (cm)	80		
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-
	Hacia el largo de la vereda	-			
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	X	Descopado y brotado
FUSTE	Descortezamiento	-	Fructificaciones fúngicas		-
		Cavidades		Codominancias	X
		basal	media	alta	Chorreados
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		-
	Secas/secas en las puntas	-	Con mal ángulo de inserción		-
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones		-
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		-
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		-
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-
	Con signos de insectos	-		Parcial	-
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X
	Poda	-	Plantación		X
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
Árbol seco					-
Recuperable/trasplantable					No
Afecta la seguridad de personas o bienes					X
Fuera de la línea de plantación					-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento					-
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-	
Otros	-				

Observaciones

Ejemplar con copa totalmente seca sin rebrote. Se realizo la poda de emergencia por ramas primarias de gran porte quebradas que representaban un peligro por caída en calle. Fuste con cavidad y madera presentando pudrición. Se recomienda realizar su extracción con posterior plantación de un ejemplar vital acorde al ancho de vereda.

ES URGENTESí ☒ XNo ☐**SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS****DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR**

Federico Breitenberger

Nombre y apellido
Firma

31.501.015

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ IF ALTOLAGUIRRE 2933

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 11:47:58 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 11:47:58 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO	EMERGENCIA				Fecha de relevamiento:				22 de marzo de 2024	
ARME										
Reclamos de vecinos			-							
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad			-							
UBICACIÓN DEL ÁRBOL										
CALLE		J.L. Cabezón			N°		2323			
ESPECIE BOTÁNICA			Melia azederach – Paraíso -							
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL										
Árbol seco		-		Árbol semiseco			-			
Altura aproximada (m)		12		DAP (cm)			70			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-			Inclinación		Mayor a 45°	
		Hacia la propiedad		-					Menor a 45°	
		Hacia el largo de la vereda		-						
COPA	Desbalanceada	-		Descopado	-		Descopado y brotado			x
FUSTE	Descortezamiento	x					Fructificaciones fúngicas			-
		Cavidades			Codominancias			-		
	basal				media	alta	Chorreados		-	
	pequeñas	-	-	x		Cavidad longitudinal en el fuste (m)			x	
	grandes	-	-	x		Espesor de la pared remanente (cm)			-	
RAÍZ	Expuesta	-		Afecta con fisuras el inmueble frentista					-	
	Levanta vereda (m²)	-		Afecta desagües pluviales o cloacales					-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-		Codominancias					-	
	Secas/secas en las puntas	-		Con mal ángulo de inserción					-	
	Con cavidades, tumores o cánceros	x		Tocones					-	
	Bajas	-		Que invaden espacio aéreo privado					-	
	Excesivas/cruzadas	-		Inmuebles afectados					-	
HOJAS	Con coloración anormal	-		Síntomas de enfermedades					-	
	Con manchas foliares	-		Defoliación			Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-								
RECOMENDACIONES		Corte de raíz			-		Extracción			X
		Poda			-		Plantación			-
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES										
Árbol seco									-	
Recuperable/trasplantable									-	
Afecta la seguridad de personas o bienes									x	
Fuera de la línea de plantación									-	
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento									-	
Afecta proyecto de obra pública		-	-	-						

Otros	Ejemplar que durante la tormenta de diciembre de 2023 sufrió una fractura de una de sus ramas primarias y se produjo una quebradura de gran tamaño de forma longitudinal en el fuste no habiendo posibilidad de recuperación. Además, presenta cavidades en el fuste y en la base. Siendo esto de alto riesgo para personas y bienes, realizar extracción con prioridad alta.
-------	---

Observaciones

Se recomienda extraer y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y la plantera disponibles y siguiendo el Plan Maestro.

ES URGENTE	Sí	No
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS SI		

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Claudia Lorena Aquino Inspectora Arbolado Urbano y Espacios Verdes Comuna 12 G.C.B.A.	 LORENA AQUINO DNI 26.010.803	26010803
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ IF CABEZON, JOSE LUIS 2323

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 11:49:48 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 11:49:49 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento: 21-03-24

AVISO
ARME

OFICIO

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Habana

N°

2978

ESPECIE BOTÁNICA

Melia azedarach (paraíso)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

--

Altura aproximada (m)

11

DAP (cm)

70

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

si

FUSTE

Descortezamiento

si

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

si

pequeñas

si

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

si

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-x

Codominancias

-x

Secas/secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

-x

Poda

-

Plantación

-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

-

Afecta la seguridad de personas o bienes

si

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

El ejemplar ha sido terciado en algún momento presentando una copa principalmente compuesta de brotes epicormicos, posee cavidades medias en base de ramas primarias de gran magnitud y fisuras longitudinales en el fuste. Presenta RIESGO A TERCEROS Y/O BIENES. Realizar extracción.

ES URGENTE

Sí

No

x

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Leticia Sanchez

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Leticia Sanchez', written on a light-colored background.

28463893

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informe de inspección Habana 2978

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.06 10:38:55 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.06.06 10:38:56 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N° 82

AVISO

Oficio

Fecha de relevamiento:

13/10/2022

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE Juana Azurduy

N°

3552

LA 1

ESPECIE BOTÁNICA

Albizia julibrissin (Acacia de Constantinopla)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		-	Árbol semiseco			X				
Altura aproximada (m)		8	DAP (cm)			35				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		X		Inclinación		Mayor a 45°	-	
		Hacia la propiedad		-				Menor a 45°	X	
		Hacia el largo de la vereda		-						
COPA	Desbalanceada	X	Descopado	-		Descopado y brotado			-	
FUSTE	Descortezamiento	-				Fructificaciones fúngicas			-	
		Cavidades					Codominancias			-
		basal	media	alta	Chorreados			-		
	pequeñas	-	-	X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			-		
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)			-		
RAÍZ	Expuesta		-	Afecta con fisuras el inmueble frentista					-	
	Levanta vereda (m²)		-	Afecta desagües pluviales o cloacales					-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas		X	Codominancias					X	
	Secas/secas en las puntas		X	Con mal ángulo de inserción					-	
	Con cavidades, tumores o canchros		X	Tocones					-	
	Bajas		-	Invaden espacio aéreo privado					X	
	Excesivas/cruzadas		-	Inmuebles afectados					-	
HOJAS	Con coloración anormal		-	Síntomas de enfermedades					-	
	Con manchas foliares		-	Defoliación	Total	-	Parcial	X		
	Con signos de insectos		X							
RECOMENDACIONES		Corte de raíz		-	Extracción				X	
		Poda		-	Plantación				X	

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				-
Recuperable/trasplantable				No
Afecta la seguridad de personas o bienes				X
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento				X
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-	
Otros	-			

Observaciones

En el día de la fecha 13/10/2022, se pudo constatar que el ejemplar presenta defectos estructurales importantes. Posee, cavidades en la base de las ramas primarias y descortezamiento de las mismas, dos ramas primarias secas, 80 % de la copa está seca, inclinación de 5 ° hacia la calle y evidencias de galerías de taladros. Se recomienda extraer, con prioridad alta, y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la plantera y la vereda disponible.

ES URGENTE

S -

Nº X

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS**DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR**

Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano

Nombre y apellido**Firma**

35.156.975

FM o DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES: Anexo.

En el día de la fecha 15/02/2024 ingresó nuevamente un pedido por emergencias con **ID SUCESO: 1191670** con ramas partidas del ejemplar, se acudió y se atendió la emergencia. Se constató la intervención el día 16/02/2024 y se solicita retirar el ejemplar de emergencia siendo de alto riesgo para personas y bienes, se anexan imágenes.



Ing. Agr. Andrés Ezequiel Michelli Lescano



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ IF JUANA AZURDUY 3552

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 11:35:08 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 11:35:09 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO

EMERGENCIA

Fecha de relevamiento: 27 de marzo de 2024

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

LADINES

N°

3000

ESPECIE BOTÁNICA

Melia azederach – Paraíso -

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

12

DAP (cm)

70

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

x

FUSTE

Descortezamiento

x

Cavidades

Fructificaciones fúngicas

-

basal

media

alta

Codominancias

-

pequeñas

-

-

x

Chorreados

-

grandes

-

-

x

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

X

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

x

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

-

Afecta la seguridad de personas o bienes

x

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

-

-

Otros

Ejemplar que durante la tormenta de diciembre de 2023 sufrió una fractura en parte de su tronco quedando ahuecado y con una gran superficie con descortezamiento. No hay posibilidad de recuperación. Si bien el ejemplar hoy presenta brotación, se aconseja su extracción dado que su condición estructural no es buena.

Observaciones

El mismo se predispone a seguir fallando y es potencialmente de riesgo para personas y/o bienes. Se recomienda extraer y plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y la plantera disponibles y siguiendo el Plan Maestro.

ES URGENTE		Sí		x		No	
		SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS					
SI							

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		
Claudia Lorena Aquino Inspectora Arbolado Urbano y Espacios Verdes Comuna 12 G.C.B.A.	 LORENA AQUINO DNI 26.010.803	26010803
Nombre y apellido	Firma	FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ IF LADINES 3000

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 11:52:51 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 11:52:52 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO
ARME

Emergencia

Fecha de relevamiento:

16/04/2024

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Washington

N°

3814

ESPECIE BOTÁNICA

Acer negundo "acer"

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco	-	Árbol semiseco	-x					
Altura aproximada (m)	9	DAP (cm)	40					
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-			
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-			
	Hacia el largo de la vereda	-						
COPA	Desbalanceada	-x	Descopado	-	Descopado y brotado	-		
FUSTE	Descortezamiento	-x		Fructificaciones fúngicas	-x			
			Cavidades		Codominancias	-		
		basal	media	alta	Chorreados	-x		
	pequeñas	-	-x	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-		
	grandes	-	-x	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-		
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista	-				
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales	-				
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias	-x				
	Secas/secas en las puntas	-x	Con mal ángulo de inserción	-				
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones	-				
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado	-				
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados	-				
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades	-				
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-	
	Con signos de insectos	-						
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción	-x				
	Poda	-	Plantación	-				
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES								
Árbol seco						-x		
Recuperable/trasplantable						-		
Afecta la seguridad de personas o bienes						-		
Fuera de la línea de plantación						-		
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento						-		
Afecta proyecto de obra pública						-	EX	-
Otros	-							
Observaciones								

El ejemplar se encuentra totalmente seco, presenta cavidades de diversas dimensiones en fuste, ramas y se observan chorreaduras producto de plagas.
Se recomienda extraer el ejemplar y en su lugar se recomienda plantar un ejemplar vital acorde al tamaño de la vereda y la plantera disponibles. Ejemplar que pone en riesgo a personas y bienes dada su condición.

ES URGENTE

Sí

x

No

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Cristian Ponce

35211450

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ IF WASHINGTON 3814

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 12:10:29 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 12:10:30 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento:

5/2/2024

AVISO

Emergencia

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Habana

N°

2696

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Melia azedarach (Paraíso)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

16

DAP (cm)

80

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

X

FUSTE

Descortezamiento

X

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

X

grandes

X

X

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

X

-

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

X

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

X

-

Tocones

X

Bajas

-

Invaden espacio aéreo privado

X

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

X

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

X

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

X

Otros

-

Observaciones

El ejemplar sufrió la fractura de uno de sus brazos principales producto de los fuertes vientos de la tormenta del día 17/12/23. Los brazos remanentes se encuentran con pudrición y desgarro en su base. Se recomienda realizar la extracción del ejemplar arbóreo debido a que los brazos principales que hoy soportan la copa están fisurados y con procesos de pudrición basal, situación que genera peligro inminente de caída. Se recomienda también realizar la plantación de un ejemplar acorde al ancho de vereda en la época correspondiente.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Téc. Tealdi M. Ailén

Handwritten signature of the inspector.

37139642

Nombre y Apellido

Firma

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ HABANA 2696

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 12:11:57 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 12:11:59 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento:

5/2/2024

AVISO

Emergencia

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoria del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Ladines

N°

2821

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Melia azedarach (Paraíso)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

14

DAP (cm)

80

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

X

FUSTE

Descortezamiento

X

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

X

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

X

X

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

X

-

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

X

Con mal ángulo de inserción

X

Con cavidades, tumores o canchros

X

-

Tocones

X

Bajas

-

Invaden espacio aéreo privado

X

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

X

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

X

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

X

Otros

-

Observaciones

El ejemplar sufrió la fractura de uno de sus brazos principales producto de los fuertes vientos de la tormenta del día 17/12/23. Los brazos remanentes se encuentran con pudrición y desgarro en su base, y con cavidades de gran tamaño. Se recomienda realizar la extracción del ejemplar arbóreo debido a que los brazos principales que hoy soportan la copa están fisurados y/o con procesos de pudrición basal, situación que genera peligro inminente de caída. Se recomienda también realizar la plantación de un ejemplar acorde al ancho de vereda en la época correspondiente.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Téc. Tealdi M. Ailén

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular loop followed by several diagonal strokes.

37139642

Nombre y Apellido

Firma

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ IF LADINES 2821

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 12:13:40 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 12:13:41 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°					
AVISO	Oficio	Fecha de relevamiento: 22/3/2024					
ARME							
Reclamos de vecinos	-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-						
UBICACIÓN DEL ÁRBOL							
CALLE	Washington	N°	3308 Exacta				
ESPECIE BOTÁNICA	Acer negundo (Acer)						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL							
Árbol seco	X	Árbol semiseco	-				
Altura aproximada (m)	10	DAP (cm)	30				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	-		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	X		
	Hacia el largo de la vereda	X					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado	-	Descopado y brotado	X	
FUSTE	Descortezamiento	X			Fructificaciones fúngicas	-	
			Cavidades		Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	-	
	grandes	X	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	X	Afecta con fisuras el inmueble frentista		-		
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales		-		
RAMAS	Quebradas/fisuradas	-	Codominancias		-		
	Secas/secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción		-		
	Con cavidades, tumores o cancros	X	Tocones		X		
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado		X		
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados		X		
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades		-		
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción		X		
	Poda	-	Plantación		X		
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						X	
Recuperable/trasplantable						No	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	X			
Otros	-						
Observaciones							
Ejemplar completamente seco. Presenta pudrición a lo largo de un fuste con inclinación y cavidades en la parte basal que afectan la estabilidad de la madera. A su vez, el ejemplar sufre descortezamiento, síntoma de que la madera que se encuentra por debajo está muerta. Se recomienda su extracción con posterior plantación de un ejemplar vital acorde al ancho de vereda. El ejemplar es potencialmente de riesgo para personas y o bienes del lugar.							
ES URGENTE		Sí		X	No	-	

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Téc. Tealdi M. Ailén

A handwritten signature in black ink, consisting of a circular loop with a diagonal line through it.

37139642

Nombre y Apellido

Firma

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ IF WASHINGTON 3308

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 12:02:32 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 12:02:32 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento: 15/04/2024

AVISO
ARME

Emergencia

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Roque Perez

N°

2948

ESPECIE BOTÁNICA

Melia azedarach "Paraíso"

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco		-	Árbol semiseco			x			
Altura aproximada (m)		12	DAP (cm)			50			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-		Inclinación		Mayor a 45°	-
		Hacia la propiedad		-				Menor a 45°	-
		Hacia el largo de la vereda		-					
COPA	Desbalanceada	-	Descopado		-		Descopado y brotado		-
FUSTE	Descortezamiento	x				Fructificaciones fúngicas		X	
		Cavidades					Codominancias		-
		basal	media	alta		Chorreados		X	
		pequeñas	-	-	-		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-
	grandes	x	-	-		Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta		-		Afecta con fisuras el inmueble frentista				-
	Levanta vereda (m²)		-		Afecta desagües pluviales o cloacales				-
RAMAS	Quebradas/fisuradas		x		Codominancias				x
	Secas/secas en las puntas		x		Con mal ángulo de inserción				-
	Con cavidades, tumores o canchros		-		Tocones				-
	Bajas		-		Que invaden espacio aéreo privado				-
	Excesivas/cruzadas		-		Inmuebles afectados				-
HOJAS	Con coloración anormal		-		Síntomas de enfermedades				X
	Con manchas foliares		-		Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos		-						
RECOMENDACIONES		Corte de raíz			-		Extracción		X
		Poda			-		Plantación		-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco				X
Recuperable/trasplantable				-
Afecta la seguridad de personas o bienes				-
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-
Otros	-			

Observaciones

El ejemplar se encuentra totalmente seco, sin presentar signos de vitalidad. Dado que está en una zona de alta circulación peatonal el ejemplar debe ser extraído. El ejemplar es de riesgo para personas y/o bienes del lugar.

ES URGENTE

Sí

x

No

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Porreca Oberti M.

Nombre y apellido

Firma

36170724

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ IF ROQUE PEREZ 2948

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 12:41:59 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 12:41:58 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de febrero de 2024.

Ref.: Informe de extracción en Besares 2990 (Escuela Manuel Dorrego)

En el día de la fecha se acudió a la locación de referencia a fin de realizar una inspección solicitada. Nombre científico: *Populus nigra* (Álamo)

Dap: 65 cm

Altura aproximada: 12m.


Cantidad: 2 unidades

Observaciones: Los ejemplares se observan en buenas condiciones fitosanitarias. La inspección es solicitada para realizar el corte de raíz y/o extracción de los ejemplares que se encuentran emplazados en uno de los patios internos de la escuela. Se pudo observar que las raíces están ejerciendo presión sobre el borde de la plantera y las rejillas de desagüe, se observan roturas del solado y las rejillas tipo guardaganado que ya no encastran en su lugar correspondiente, esta situación afecta directamente el tránsito y desplazamiento de los alumnos que utilizan el patio y sufren caídas. Al no ser una opción viable el corte de raíz se recomienda la extracción de los 2 ejemplares por generar riesgos directos contra terceros. Luego de realizar las extracciones se prevé la reposición con una especie de 3° magnitud, teniendo en cuenta la reubicación de las planteras para que los mismos puedan crecer y desarrollarse vigorosamente.

Se adjuntan imágenes de referencia.

Emanuel de la Rosa
Inspector Arbolado urbano C12











G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ IF BESARES 2990

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 12:44:37 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.05.20 12:44:38 -03:00