



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Extracción ejemplares arbóreos - Septiembre 2024.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planillas de Inspección N° 4222; 4223; 4224; 4225; 4226; 4227; 4228; 4229; 4230; 4231; el Expediente Electrónico N°EX-2024-33448058-GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en las calles AMENÁBAR N° 2375 LD; MANUELA PEDRAZA N° 2973; MOLDES N° 773 LA1; PALPA N° 2975; VIRREY ARREDONDO N° 3575; VIRREY OLAGUER Y FELIÚ N° 3089; CONGRESO 2822; CRAMER 2745 LD1; IBERÁ 2889 y JUANA AZURDUY N° 2674 LA1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: *"El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras"*;

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: *"b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto"*;

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "*por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación*" (inc. b) y "*para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes*" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2024-33460085-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias".

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A. CUIT N° 30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en las calles AMENÁBAR N° 2375 LD; MANUELA PEDRAZA N° 2973; MOLDES N° 773 LA1; PALPA N° 2975; VIRREY ARREDONDO N° 3575; VIRREY OLAGUER Y FELIÚ N° 3089; CONGRESO 2822; CRAMER 2745 LD1; IBERÁ 2889 y JUANA AZURDUY N° 2674 LA1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar y cumplido, archivar.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 2/9/2024

AVISO: _____

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Amenábar Nro: 2375 Ld

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE DAP (cm): 70 Altura (m): 8

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m)

☒ Cavidades grandes En zona: ☒ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm):

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

El árbol se encuentra decrepito. Es media cepa remanente brotada.

INSPECTOR/A

María Florencia Garavaglia

37895437

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Amenábar

Nro: 2375 LD

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 20/8/2024

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Pedraza, Manuela

Nro: 2973 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Robinia pseudoacacia - ACACIA BLANCA

DAP (cm): 60

Altura (m): 15

☐ Árbol Seco ☒ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☒ baja ☒ media ☒ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☒ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA


OBSERVACIONES:

Árbol semiseco, mala estructura y fructificaciones fúngicas.

INSPECTOR/A

Tomas Vujanic

Nombre y Apellido



Firma

39912113

DNI







4224



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 11/6/2024

AVISO: S00415407/24

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Moldes

Nro: 773 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO

DAP (cm): 60 | Altura (m): 12

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☒ Acera levantada (m2): 1 ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☒ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> C: TRATAMIENTO SANITARIO		<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar añoso, con numerosos defectos, principalmente ahuecamiento de fuste y ramas secundarias quebradizas. Invade el espacio aéreo de la propiedad, casi con un 40% de su copa. Levanta la acera y tiene desagüe pluvial en plantera.

INSPECTOR/A

Luciano J. P. Gomez

27.346.493

Nombre y Apellido





Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Moldes

Nro: 773 LA1

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 12/8/2024

AVISO: _____

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Palpa

Nro: 2975

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Sthypnolobium japonicum - SÓFORA

DAP (cm): 60

Altura (m): 10

☐ Árbol Seco ☒ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.)☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento☐ Fructificaciones fúngicas☐ Codominancias☐ Exudados☐ Cavidades pequeñasEn zona: ☐ baja☐ media☐ alta☒ Cavidad longitudinal (m)☒ Cavidades grandesEn zona: ☐ baja☐ media☒ alta

Pared remanente (cm):

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas☒ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Tocones☒ Quebradas / Fisuradas☐ Codominancias☐ Demasiado bajas☒ Con mal ángulo de inserción☐ Excesivas☒ Cruzadas☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo☐ Coloración anormal☐ Signos de insectos☐ Manchas foliares☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza☐ Terciado☐ Adecuar al sitio☐ Superficial☐ Aclareo☐ Balanceo de copa☐ Regular la estructura☐ Profunda☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO☐ D: TRASPLANTE☒ E: EXTRACCIÓN☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

El ejemplar se encuentra en mal estado, con ahuecamiento visible. Presenta grandes cavidades en el fuste alto y ramas secas.

INSPECTOR/A

María Florencia Garavaglia

37895437

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Palpa

Nro: 2975

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 27/8/2024

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Virrey arredondo Nro: 3575 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica DAP (cm): 35 Altura (m): 2

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendenteRAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedadFUSTE ☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud☒ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

<input type="checkbox"/> C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA
---	--	---	--

OBSERVACIONES:

Fresno descopado con tronco descortezado.

INSPECTOR/A

Silvina Malen Piccini

Nombre y Apellido



Firma





36499886

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Virrey arredondo

Nro: 3575 Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 15/8/2024

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Olaguer y Feliú, Virrey Nro: 3089 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE DAP (cm): 40 Altura (m): 6

☐ Árbol Seco ☒ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☒ Descortezamiento ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☒ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud

☒ Cavidades grandes En zona: ☒ baja ☒ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☒ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Parcial ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar semiseco, multiples cancos en fuste y ramas y gran cavity longitudinal en el fuste donde se evidencia podredumbre de la corteza interna. Ya sufrió varios desgarrs.

INSPECTOR/A

D ELIA MARIA CIELO

41 464 255

Nombre y Apellido




Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Olaguer y Feliú, Virrey

Nro: 3089 Ref. _____

Imágenes:



[Handwritten signature]

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: SeleccionarAVISO: Ingresar nro. de avisoArme: Ingresar nro. de ARME asignado**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Congreso Nro: 2822**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Especie botánica: Acer negundo - ARCE DAP (cm): 30 Altura (m): 2☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS**☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo**HOJAS**☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☐ E: EXTRACCIÓN ☒ F: RETIRO DE CEPA**OBSERVACIONES:**

Retiro de cepa rebrotada

INSPECTOR/A

Norberto I. Diez



34372395

Nombre y Apellido




Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Congreso

Nro: 2822

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: SeleccionarAVISO: Ingresar nro. de avisoArme: Ingresar nro. de ARME asignado**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Cramer Nro: 2745 LD1**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO DAP (cm): 80 Altura (m): 1

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial

☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☐ E: EXTRACCIÓN ☒ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Retiro de cepa rebrotada

INSPECTOR/A

Norberto I. Diez



34372395

Nombre y Apellido



Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Cramer

Nro: 2745 LD1

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: SeleccionarAVISO: Ingresar nro. de avisoArme: Ingresar nro. de ARME asignado**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Ibera Nro: 2889**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO DAP (cm): 30 Altura (m): 5☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** ☐ Descortezamiento ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS**☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo**HOJAS**☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☐ E: EXTRACCIÓN ☒ F: RETIRO DE CEPA**OBSERVACIONES:**

Retiro de cepa brotada, con fructificaciones fúngicas.

INSPECTOR/A

Norberto I. Diez



34372395

Nombre y Apellido




Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Ibera

Nro: 2889

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: SeleccionarAVISO: Ingresar nro. de avisoArme: Ingresar nro. de ARME asignado**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Azurduy, Juana Nro: 2674 LA1**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Especie botánica: Ficus benjamina - FICUS DAP (cm): 40 Altura (m): 1,5☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS**☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo**HOJAS**☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☐ E: EXTRACCIÓN ☒ F: RETIRO DE CEPA**OBSERVACIONES:**

Retiro de cepa.

INSPECTOR/A

Norberto I. Diez



34372395

Nombre y Apellido




Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Azurduy, Juana

Nro: 2674 LA1

Imágenes:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracciones - Septiembre 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.04 11:47:57 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.04 11:47:58 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ RS-2024-33472906-GCABA-COMUNA13

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.15 11:50:45 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.15 11:50:47 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Solicitud extracción ejemplar arbóreo.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, la Planilla de Inspección N° 4242; el Expediente Electrónico N° EX-2024-35755104-GCABA-COMUNA13 y;

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud de la necesidad de extraer el ejemplar arbóreo emplazado en la calle MARTÍNEZ, GRAL. ENRIQUE N° 1898, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: *"El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras"*;

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: *"b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto"*;

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "*por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación*" (inc. b) y "*para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes*" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citada en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2024-35782675-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar la sextracción del ejemplar enunciado, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias".

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejemplar mencionado en la presente emplazado en la calle MARTÍNEZ, GRAL. ENRIQUE N° 1898, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar y cumplido, archivar

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 27/3/2024

AVISO: s/R

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Martínez, Gral. Enrique

Nro: 1898 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus benjamina - FICUS

DAP (cm): 60

Altura (m): 7

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☒ Acera levantada (m2): 2 ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☒ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☒ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura B: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Se atiende a solicitud de frentista, considerando que es ejemplar de especie no apta para arbolado de alineación. Se ubica frente a instalaciones de gas de la propiedad, en área de polígono de seguridad, junto a luminaria vial y provoca cierto daño en la acera a la altura del ingreso vehicular.

INSPECTOR/A

Luciano J.P. Gomez



27.346.493

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Martínez, Gral. Enrique

Nro: 1898

Ref.

Imágenes:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ INFORME EXTRACCIÓN - GRAL. ENRIQUE MARTINEZ N° 1898

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.20 09:12:19 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.20 09:12:21 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ RS-2024-35893331-GCABA-COMUNA13

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.15 12:04:31 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.15 12:04:31 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Extracción de ejemplares arbóreos.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planilla de Inspección N° 4235; 4236; 4237; 4238; 4239; el Expediente Electrónico N° EX-2024-35048674- -GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en las calles La Pampa N° 1730 - Ext; Aguilar N° 2842 - Ext; Ciudad de la Paz N° 1520; Garcia, T. N° 3187 - Ext; Cap Gral. Ramón Freire N° 775 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: *"El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras"*;

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: *"b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto"*;

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "*por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación*" (inc. b) y "*para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes*" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2024-35070180-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias".

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en las calles La Pampa N° 1730 - Ext; Aguilar N° 2842 - Ext; Ciudad de la Paz N° 1520; Garcia, T. N° 3187 - Ext; Cap Gral. Ramón Freire N° 775 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar y cumplido, archivar

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00560065/24

Fecha de relevamiento: 11/9/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: La Pampa

Nro: 1730 LA

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO

DAP (cm): 30

Altura (m): 0.7

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m)

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm):

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☐ E: EXTRACCIÓN ☒ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Extraer tocón

INSPECTOR/A

María Florencia Garavaglia

37.895.437

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: La Pampa

Nro: 1730 LA

Imágenes:



4236



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 12/9/2024

AVISO: S00598855/24

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Aguilar

Nro: 2842 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Phoenix canariensis - PALMERA FÉNIX

DAP (cm): 100

Altura (m): 4

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendenteRAÍCES ☒ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Plantera subocupada por palmera, interfiere hacia la calle y la vereda.

INSPECTOR/A

Silvina Malen Piccini

Nombre y Apellido

Firma





36499886

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Aguilar

Nro: 2842 Ref.

Imágenes:



Pianilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 26/6/2024

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Ciudad de La Paz Nro: 1520 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Bauhinia forficata - PEZUÑA DE VACA (Flor blanca) DAP (cm): 30 Altura (m): 8

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendenteRAÍCES ☒ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedadFUSTE ☒ Descortezamiento ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☒ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☒ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> C: TRATAMIENTO SANITARIO		<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	


OBSERVACIONES:

Ejemplar muy dañado, sufrió un desgarramiento importante de la rama principal y no logró compartimentalizar la herida. En algunas zonas del fuste se evidencia que está podrido por dentro. Y también las raíces, lo que compromete su anclaje.

INSPECTOR/A

MARIA CIELO D'ELIA

Nombre y Apellido



Firma


41 464 255

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Ciudad de La Paz

Nro: 1520 Ref.

Imágenes:



[Handwritten signature]

4238



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 9/9/2024

AVISO: S00532745/24

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: García, Teodoro

Nro: 3187 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ligustrum lucidum - LIGUSTRO

DAP (cm): 25

Altura (m): 3

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☒ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☒ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Árbol joven descopado con raíces expuestas

INSPECTOR/A

Silvina Malen Piccini

Nombre y Apellido

Firma

36499886

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 21/05/24 Seleccionar

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Freire, Cap. Gral. Ramón Nro: 775 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Phoenix canariensis - PALMERA FÉNIX DAP (cm): 100 Altura (m): 6

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Plantera sobreocupada. Ejemplar no permitido en arbolado lineal (no es un árbol), perjudicando el crecimiento de otra especie que si (Fraxinus pennsylvanica)

INSPECTOR/A

Maria Cielo D'Elia

Nombre y Apellido





Firma

41464255

DNI

Imágenes:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Informes extracciones septiembre - Anexo 2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.16 12:13:21 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.16 12:13:21 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ RS-2024-35085555-GCABA-COMUNA13

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.15 11:56:34 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.15 11:56:35 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Extracción ejemplares arbóreos.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planillas de Inspección N° 4240, 4241; el Expediente Electrónico N° EX-2024-35490949- -GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en las calles Barilari N° 1374 y Barilari N° 1380, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: *"El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras"*;

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: *"b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto"*;

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "*por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación*" (inc. b) y "*para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes*" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2024-35586126-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias";

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en las calles Barilari N° 1374 y Barilari N° 1380, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar y cumplido, archivar.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 18/9/2024

AVISO: 10850561

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Barilari Nro: 1374

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Sthyphnolobium japonicum - SÓFORA DAP (cm): 60 Altura (m): 13

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☒ Expuestas ☒ Acera levantada (m2): 15 ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☒ Cavidades pequeñas En zona: ☒ baja ☐ media ☒ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial

☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

El ejemplar presenta canchros en ramas primarias y en la base del fuste, se encuentra inclinado hacia la calzada con plato radical levantado. En el fuste se observa un agrietamiento longitudinal y descortezamiento. Se encuentra dañando severamente la acera. Dado todo lo indicado no es recomendable hacer corte de raíces, por lo que se recomienda su extracción y reemplazo por un nuevo ejemplar.

INSPECTOR/A

Norberto Diez



34.372.395

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Barilari

Nro: 1374

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 18/9/2024

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Barilari, Alte. Atilio S.

Nro: 1380

Ref:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Sthyphnolobium japonicum - SÓFORA

DAP (cm): 50

Altura (m): 10

☐ Árbol Seco ☒ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendenteRAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta

Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas☒ Con cavidades / Tumores / Cancros☒ Tocones☒ Quebradas / Fisuradas☐ Codominancias☐ Demasiado bajas☒ Con mal ángulo de inserción☒ Excesivas☒ Cruzadas☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total☐ Coloración anormal☐ Signos de insectos☐ Manchas foliares☒ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza☐ Terciado☐ Adecuar al sitio☐ Superficial☐ Aclareo☐ Balanceo de copa☐ Regular la estructura☐ Profunda☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO☐ D: TRASPLANTE☒ E: EXTRACCIÓN☐ F: RETIRO DE CEPA


OBSERVACIONES:

Ejemplar semiseco, mayoría de ramas secas, quebradas, descortezadas. Grandes cavidades en fuste y ramas. Riesgoso.

INSPECTOR/A

MARIA CIELO D ELIA

Nombre y Apellido



Firma



41 464 255

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Barilari, Alte. Atilio S.

Nro: 1380 Ref.

Imágenes:



[Handwritten signature]



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracciones septiembre 2024 - Anexo 3

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.18 15:00:04 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.18 15:00:05 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ RS-2024-35617469-GCABA-COMUNA13

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.15 12:02:56 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.15 12:02:57 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Extracción ejemplares arbóreos.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planillas de Inspección N° 4232; 4233; 4234, el Expediente Electrónico N° EX-2024-34709502-GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en las calles COMODORO RIVADAVIA y CABILDO esq. BOULEVARD; CABILDO N° 1152 - EXT y ARRIBEÑOS N° 1610 LA3 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: *"El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras"*;

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: *"b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto"*;

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "*por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación*" (inc. b) y "*para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes*" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2024-34719515-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias".

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0, a que en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en las calles COMODORO RIVADAVIA y CABILDO esq. BOULEVARD; CABILDO N° 1152 - EXT y ARRIBEÑOS N° 1610 LA3 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar y cumplido, archivar.

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 22/8/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Rivadavia, Cdoro. Martín

Nro: Altura Esq. Cabildo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Populus alba - ÁLAMO PLATEADO

DAP (cm): 30

Altura (m): 7

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

EJEMPLAR SECO EN BOULEVARD.

INSPECTOR/A

MARIA CIELO D ELIA

41 464 255

Nombre y Apellido




Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Rivadavia, Cdo. Martín

Nro: _____ Altura _____ Esq. Cabildo

Imágenes:



[Handwritten signature]

4233



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00557013/24

Fecha de relevamiento: 12/9/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Cabildo, Av.

Nro: 1152 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus benjamina - FICUS

DAP (cm): 12

Altura (m): 3

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta

Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Tocones☐ Quebradas / Fisuradas☐ Codominancias☐ Demasiado bajas☐ Con mal ángulo de inserción☐ Excesivas☐ Cruzadas☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo☐ Coloración anormal☐ Signos de insectos☐ Manchas foliares☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza☐ Terciado☐ Adecuar al sitio☐ Superficial☐ Aclareo☐ Balanceo de copa☐ Regular la estructura☐ Profunda☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO☐ D: TRASPLANTE☒ E: EXTRACCIÓN☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Se pide extracción de especie no permitida de pequeño porte para evitar problemas a futuro.

Se reemplazará por especie adecuada.

INSPECTOR/A

Silvina Malen Piccini

Nombre y Apellido

Firma

36499886





DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Cabildo, Av.

Nro: 1152 Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: SeleccionarAVISO: S00571623/24Arme: Ingresar nro. de ARME asignado**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Arribeños Nro: 1610 LA3**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Especie botánica: Platanus x acerifolia - PLÁTANO DAP (cm): 90 Altura (m): 18☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** ☒ Expuestas ☒ Acera levantada (m2): 20 ☐ Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS**☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo**HOJAS**☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA**OBSERVACIONES:**

Ejemplar con raíces expuestas generando daños severos a la acera que impiden la normal transitabilidad. Se encuentra muy cercano a tendidos de servicios publicos pudiendo generar daños sobre los mismos. No se recomienda el corte de raices ya que no existe distancia suficiente para que el mismo sea seguro (3 a 5 veces el DAP). Se recomienda su extracción y reposición con un nuevo ejemplar.

INSPECTOR/A

Norberto I. Diez

34372395

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Arribeños

Nro: 1610
LA320

Imágenes:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ INFORMES EXTRACCIONES SEPTIEMBRE 2024 - ANEXO 1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.12 11:29:29 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.12 11:29:30 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ RS-2024-34737974-GCABA-COMUNA13

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.15 11:53:35 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.15 11:53:36 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Solicitud extracción de ejemplares arbóreos

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planillas de Inspección N° 4243, 4244, 4245, 4246, 4247; el Expediente Electrónico N° EX-2024-35755104- -GCABA-COMUNA13 y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud de la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en las calles Jose Hernandez N° 1428; La Pampa N° 2934 - Ext; Conesa N° 1069 LA1; Olazabal N° 1101 - Ext; Conesa N° 1069 LA2, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: *"El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras"*;

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: *"b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto"*;

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, dispone en su artículo 1º la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "*por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación*" (inc. b) y "*para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes*" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2024-35827633-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias".

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en las calles José Hernández N° 1428; La Pampa N° 2934 - Ext; Conesa N° 1069 LA1; Olazabal N° 1101 - Ext; Conesa N° 1069 LA2, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar y cumplido, archivar.

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00681398/24

Fecha de relevamiento: 20/9/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Hernández, José

Nro: 1428 E

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Morus alba - MORERA

DAP (cm): 70

Altura (m): 14

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☒ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): 2 ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta

Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Tocones☐ Quebradas / Fisuradas☐ Codominancias☐ Demasiado bajas☐ Con mal ángulo de inserción☐ Excesivas☐ Cruzadas☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo☐ Coloración anormal☐ Signos de insectos☐ Manchas foliares☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación☐ RefaldadoMOTIVO: ☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza☐ Terciado☐ Adecuar al sitio☐ Superficial☐ Aclareo☐ Balanceo de copa☐ Regular la estructura☐ Profunda☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO☐ D: TRASPLANTE☒ E: EXTRACCIÓN☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Se indica extracción del ejemplar, teniendo en cuenta la solicitud del frentista, al tratarse de especie no apta para arbolado de alineación, de primera magnitud, en vereda de 3,2m. Presenta conflictos de interferencia de copa con la propiedad lindera, así como levantamientos en la acera, aunque sin afectar la transitabilidad peatonal. Los daños más significativos se observan del lado del ingreso al garage del lote contiguo. El ejemplar presenta defectos importantes como cierta inclinación hacia la vía pública (aprox 10°) y grieta longitudinal amplia a lo largo del fuste (aprox 2m)

INSPECTOR/A

Luciano J. P. Gomez



27346493

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Hernández, José

Nro: 1428 E

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: Seleccionar

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: LA PAMPA Nro: 2934 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO DAP (cm): 30 Altura (m): 8

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

Inclinación: ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☒ Cavidades pequeñas En zona: ☒ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial

☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

EJEMPLAR CON MUCHA INCLINACION, AHUECAMIENTO EN LA ZONA BASAL, LA PODA DE BALANCEO QUE REQUIERE DEJARLA EL EJEMPLAR MUY EXPUESTO A ENFERMEDADES.

INSPECTOR/A

Tomas Vujanic

39912113

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Imágenes:



4245



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00486237/24

Fecha de relevamiento: 12/9/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conesa

Nro: 1069 La 1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus benjamina - FICUS

DAP (cm): 55

Altura (m): 12

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☒ Expuestas☒ Acera levantada (m2):

4

☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento☐ Fructificaciones fúngicas☐ Codominancias☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas

En zona:

☐ baja☐ media☐ alta☐ Cavidad longitudinal (m)

Longitud

☐ Cavidades grandes

En zona:

☐ baja☐ media☐ alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Tocones☐ Quebradas / Fisuradas☐ Codominancias☐ Demasiado bajas☐ Con mal ángulo de inserción☐ Excesivas☐ Cruzadas☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo☐ Coloración anormal☐ Signos de insectos☐ Manchas foliares☐ Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza☐ Terciado☐ Adecuar al sitio☐ Superficial☐ Aclareo☐ Balanceo de copa☐ Regular la estructura☐ Profunda☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO☐ D: TRASPLANTE☒ E: EXTRACCIÓN☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar en buen estado. Se solicita extracción debido a que alcanzó un gran tamaño y levantó acera en ingreso a un centro de salud.

INSPECTOR/A

Silvina Malen Piccini

Nombre y Apellido

Firma




36499886

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conesa

Nro: 1069 La 1

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 17/9/2024

AVISO: S00022112/24

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Olazábal Nro: 1101 E

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO DAP (cm): 45 Altura (m): 8

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendenteRAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedadFUSTE ☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Totalmente seco, descortezado del fuste y visible grieta longitudinal.

INSPECTOR/A

Paco L, R.Lourdes



33453101

Nombre y Apellido



Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Olazábal

Nro: 1101 E

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 12/9/2024

AVISO: S00486237/24

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conesa

Nro: 1069 La 2

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus benjamina - FICUS

DAP (cm): 60

Altura (m): 12

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES**☒ Expuestas☒ Acera levantada (m2): 4☐ Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE**☐ Descortezamiento☐ Fructificaciones fúngicas☐ Codominancias☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas

En zona:

☐ baja☐ media☐ alta☐ Cavidad longitudinal (m)

Longitud

☐ Cavidades grandes

En zona:

☐ baja☐ media☐ alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS☐ Secas / Secas en las puntas☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Tocones☐ Quebradas / Fisuradas☐ Codominancias☐ Demasiado bajas☐ Con mal ángulo de inserción☐ Excesivas☐ Cruzadas☐ Que invaden el espacio aéreo**HOJAS**☐ Defoliación: Indicar tipo☐ Coloración anormal☐ Signos de insectos☐ Manchas foliares☐ Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza☐ Terciado☐ Adecuar al sitio☐ Superficial☐ Aclareo☐ Balanceo de copa☐ Regular la estructura☐ Profunda☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO☐ D: TRASPLANTE☒ E: EXTRACCIÓN☐ F: RETIRO DE CEPA**OBSERVACIONES:**

Ejemplar en buen estado. Se solicita extracción debido a que alcanzó un gran tamaño y levantó acera en ingreso a un centro de salud.

INSPECTOR/A

Silvina Malen Piccini

36499886

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conesa

Nro: 1069 La 2

Imágenes:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ INFORMES SOLICITUD EXTRACCIÓN - SEPTIEMBRE 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.20 10:36:37 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.20 10:36:37 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ RS-2024-35892661-GCABA-COMUNA13

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.15 12:05:35 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.15 12:05:36 -03:00