



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: extracciones de ejemplares arbóreos - Informes de extracciones N°
484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494

VISTO:

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263, N° 4013 y No 1777, Decretos 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, los Informes de Inspección de emergencia N° ° 484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494 del corriente año y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N°127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1.777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, por Decreto No 166/2013 y Decreto Modificatorio No 55/2014 se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto N° 55/2014, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3ro, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 3.263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación

respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0,

Que, en virtud Que, en virtud de los Informes de Inspección N° 398-399-400 del corriente año, realizado por los Ingenieros Agrónomos Agustín Perroud DNI 39980643, Pablo Vázques DNI 27286633 , Sabrina Isa DNI 30444701, Solana Abril Alonso DNI 37870374,, Facundo Leandro Gómez DNI 35732005que obran adjuntos a la NO-2024-35514817-GCABA-COMUNA3, resulta necesario autorizar la extracción del ejemplar ubicado en la arteria que se indica en el mentado informe de inspección; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1.777;

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 3

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a realizar las tareas de extracciones de los ejemplares ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

Ecuador 693 LA2

Humberto 1° 2331

Sarmiento 1945

Av. Rivadavia 3118

Riobamba 117

Danel 1535

Alberti 559

San Luis 3211

Viamonte 2075

Av. Independencia 1841

Hipólito Yrigoyen 2920

Artículo 2°.- Encomiéndese a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0, a realizar las tareas de extracción del ejemplar mencionado en el artículo anterior. –

Artículo 3°.- Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Vinculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno. Cumplido, archívese.-



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S /extracciones de ejemplares arbóreos - informes 484-494

A: SILVIA RUTH COLLIN (COMUNA3),

Con Copia A:


De mi mayor consideración:

De mi mayor consideración: Me dirijo a Ud. a fin de remitirle como archivo de trabajo los informes sobre extracciones de ejemplares arbóreos elaborados por los Ing. Agrónomos sobre las extracciones arbóreas a realizarse en las siguientes direcciones:

- Ecuador 693 LA2
- Humberto 1° 2331
- Sarmiento 1945
- Av. Rivadavia 3118
- Riobamba 117
- Danel 1535
- Alberti 559
- San Luis 3211
- Viamonte 2075
- Av. Independencia 1841
- Hipólito Yrigoyen 2920

Sin otro particular saluda atte.

484

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 20/7/2024	
Ciudad	ECUADOR	Chapa	693	Referencia	LA2
Especie botánica	Phytolacca dioica (Ombu)				
Nº de Inspección	C03-7196	D.A.P. (Cm)	35	Altura Aprox. (m)	12
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árboles muertos: obstrucción física de peatones o el tráfico de vehículos					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Bajo		Significativa	Bajo
Encuadre Normativo					
Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
Observaciones y conclusiones					
Extracción llevada a cabo el día 18/07/2024. Los motivos de la realización de esta tarea fueron que dicho ejemplar no es apto para el Arbolado Urbano teniendo en cuenta el Plan Maestro, y además debido a que comparte plantera con un ligustro dificultando su crecimiento y desarrollo. Por otro lado, se deja constancia que para completar dicha tarea aún queda pendiente el retiro de cepa.					
Datos del Inspector					
Vazquez, Pablo				27286633	
Nombre completo		Firma		DNI	

ANTES



DESPUES



Humberto 1° 2331 25/7/2024

485

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 25/7/2024	
 G.C.B.A.	Calle	HUMBERTO 1°	Chapa	2331	Referencia
Especie botánica	Bauhinia forficata (Pata de vaca - Pezuña de vaca)				
N° de inspección	C03-7240	D.A.P. (Cm):	16	Altura Aprox. (m):	5
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	Menor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la calle				
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Daños a las raíces: mayores al 40% dentro del RCR.					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Medio		Menor	Bajo
Encuadre Normativo					
Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que la plantera elevada del mismo provocó que disminuya la capacidad de estabilidad del ejemplar.					
Datos del Inspector					
Isa, Sabrina				DNI	
Nombre completo		Firma			

ANTES



ANTES

486



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha:


26/7/2024

Calle	SARMIENTO	Chapa	1945	Referencia	
Especie botánica	Ficus benjamina (Ficus)				
Nº de inspección	C03-7289	D.A.P. (Cm):	19	Altura Apical (m):	7
Ubicación de la planta:	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Probable		Medio		Significativa	
Encuadre Normativo			Riesgo		
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			Moderado		
Observaciones y conclusiones					
Se solicita la extracción del ejemplar por encontrarse seco en pie.					
Datos del Inspector					
Alonso, Solana Abril				37870374	
Nombre completo		Firma		DNI	

ANTES



487

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
 G.C.B.A.		Fecha: 6/8/2024			
Calle	RIVADAVIA AV.	Chapa	3118	Referencia	
Especie botánica	Schefflera arboricola (Cheflera)				
Nº de inspección	C03-7396	D.A.P. (Cm):	20	Altura Aprox. (m):	1.7
Ubicación de la plántula	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias:					
Observaciones y conclusiones					
Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar.					
Datos del inspector					
Alonso, Solana Abril				37870374	
Nombre completo		Firma		DNI	

ANTES



488

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
				Fecha: 6/8/2024	
Calle	RIOBAMBA		Chapa	117	Referencia
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	C03-7393	D.A.P. (Cm):	22	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
Se recomienda llevar a cabo la extracción del tocón para liberar plantera para futuras plantaciones.					
Datos del inspector					
Alonso, Solana Abril				37870374	
Nombre completo		Firma		DNI	

ANTES



Danel 1535 9/8/2024

489

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 9/8/2024

Calle: DANEL

Chapa: 1535

Referencia:

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

Nº de inspección: C03-7427

D.A.P. (Cm): 40

Altura Aprox. (m): 2

Ubicación de la planta: Regular

Enfermedades:

Plagas:

Inclinación: No tiene inclinación

Orientación de la inclinación:

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Fuste dividido en dos partes

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Inminente	Medio	Menor	Moderado

Encuadre Normativo

El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Extracción de tocón en carácter de emergencia debido a que el mismo se encontraba seco y partido y por ende con riesgo de caída.

Datos del inspector

Gómez, Facundo Leandro

Nombre completo

Firma

35732005

DNI

ANTES



D

DESPUES



Alberti 559

19/8/2024

490

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
			
Fecha: 19/8/2024			
Calle	ALBERTI		
Chapa	559		
Referencia			
Especie botánica	Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)		
Nº de Inspección	C03-7503		
D.A.P. (Cm)	10		
Altura Aprox. (m)	4		
Ubicación de la plantera	Regular		
Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Improbable	Muy Bajo	Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo			
El árbol esté seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.			
Observaciones y conclusiones			
Se solicita la extracción de dicho ejemplar debido a que se encuentra seco en pie.			
Datos del Inspector			
Isa, Sabrina		30.444.701	
Nombre completo	Firma	DNI	

ANTES



491



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/9/2024

Calle	SAN LUIS	Chapa	3211	Referencia	
Especie botánica	Persea americana (Palto)				
Nº de inspección	C03-7639	D.A.P. (Cmt):	18	Altura Aprox. (m):	?
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	P plagas		
Inclinación	Menor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la calle				

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Árboles muertos: obstrucción física de peatones o al tráfico de vehículos

Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Posible	Medio	Significativa	Bajo

Encuadre Normativo

Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.

Observaciones y conclusiones

Se solicita la extracción de dicho ejemplar debido a que el mismo se encuentra muy inclinado hacia la calle obstruciendo el correcto paso vehicular. Además se encuentra compartiendo plantera con otro ejemplar por lo que también se encuentra afectado su desarrollo radical.

Datos del inspector

Gómez, Fecundo Leandro		35732005
Nombre completo	Firma	DNI

ANTES




492



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA

Fecha: 17/9/2024

Calle	VIAMONTE	Chapa	2075	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	C03-7641	D.A.P. (Cm):	15	Altura Aprox. (m):	7
Ubicación de la planta	Regular	Enfermedades	Plegas		
Inclinación	Menor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la calle				
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Daños de más del 40% de raíces en su RCR					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Possible		Medio		Significativa	
Riesgo					
Bajo					
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
Se solicita llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra dañado en una de sus ramas principales, y además se lo observa inclinado con dirección hacia la calle y con sus raíces expuestas.					
Datos del inspector					
Gómez, Facundo Leandro				35732005	
Nombre completo		Firma		DNI	

ANTES



Av. Independencia 1841

18/9/2024

493

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
G.C.B.A.			
Fecha: 18/9/2024			
Calle:	INDEPENDENCIA AV.		
Chapa:	1841		
Referencia:			
Especie botánica:	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)		
Nº de inspección:	003-7642		
D.A.P. (Dm):	34		
Altura Apox. (m):	3		
Ubicación de la planta:	Regular		
Enfermedades:			
Plagas:			
Inclinación:	Menor a 45°		
Orientación de la inclinación:	Hacia la varada		
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Falso:	Probabilidad de Impacto:	Consecuencias:	Riesgo:
Posible	Bajo	Menor	Bajo
Encuadre Normativo			
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
Se solicita llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar debido a que se encuentra desgarado y seco en pie.			
Datos del inspector			
Alonso, Solana Abril		37970374	
Nombre completo	Firma	DNI	

ANTES



Hipólito Yrigoyen 2920 26/7/2027

494

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 26/7/2024	
Calle	YRIGÓYEN, HIPOLITO		Chase	2920	Referencia
Especie botánica	Platanus x acerifolia (Platano)				
Nº de inspección	C03-7291	D.A.P. (Cm)	58	Altura Aprox. (m)	15
Ubicación de la planta	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Posible		Alto		Severa	
				Moderado	
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
Se solicita la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra afectado.					
Datos del inspector					
Gómez, Facundo Leandro				35732005	
Nombre completo		Firma		DNI	

ANTES



A