



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución comunal

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Extracción de Ejemplares Arbóreos N° 1/24 - MANTELECTRIC Intervenciones por Emergencias

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros. 1.777 y 3.263; el Decreto N° 166/GCABA/2013 y sus modificatorios, los Decretos Nros. 55/GCABA/14 y 110/GCABA/20; el Anexo identificado bajo IF-2024-04932963-GCABA-COMUNA15, el Informe N° IF-2024-05199328-GCABA-COMUNA15, el Expediente electrónico N° EX-2024-05055577-GCABA-COMUNA15 y,

#### CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, por su parte, el artículo 128 de la citada Constitución dispone que las Comunas ejerzan funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263, tiene como objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos;

Que tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11, 12, 13 y 15 de la referida Ley de Arbolado Público;

Que, con fecha 20 de febrero de 2020, se sancionó el Decreto N° 110/GCABA/20, cuyo artículo 6° sustituyó el artículo 1° del Decreto N° 166/GCABA/13, por medio del cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, según se reglamenten dichas misiones, funciones y competencias delegadas, serán ejercidas por el Ministerio

de Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Gobierno y Vinculo Ciudadano, conforme las responsabilidades primarias y objetivos que establece el Decreto N° 465/GCABA/22, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N° 386/GCABA/23;

Que, por el artículo 9° del referido Decreto N° 110/GCABA/20, se sustituyó el artículo 4° del Decreto N° 166/GCABA/13, por el cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el que comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, ante el potencial riesgo de caída y el peligro inminente que ello implica para la integridad de las personas, que surge del relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de esta Comuna 15 tal como surge en el Expediente electrónico N° EX-2024-05055577-GCABA-COMUNA15, según Informe N° IF-2024-05199328-GCABA-COMUNA15, fueron necesarias las extracciones por emergencia que en el mencionado informe se detallan;

Que, asimismo en virtud de lo dispuesto en los autos “Heras Claudia c/ G.C.B.A. y otros s/ amparo ambiental”, que tramita por Expediente N° 4570/2017-0, se procederá a notificar la presente resolución por medio de la Procuración General de la Ciudad al Juzgado actuante de las intervenciones que debieron efectuarse

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

### **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15**

#### **RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Convalídense las extracciones por emergencia de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones detalladas en la planilla del Anexo N° IF-2024-04932963-GCABA-COMUNA15, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, realizadas por la empresa prestataria MANTELECTRIC ICISA (CUIT N° 30-52029200-0), en el marco de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 “Servicio de Mantenimiento Integral del arbolado público lineal o viario y demás servicios conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.-

**Artículo 2°.-** Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263.-

**Artículo 3°.-** Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Agustin RODRIGUEZ PONTI  
Date: 2024.01.25 10:57:00 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

BX 2

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
OFICIO		INSPECCION N° 2744		
AVISO:			FECHA DE RELEVAMIENTO: 4/2/2021	
ARME				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE	AVISIO NBN 1		N° 2556	
ESPECIE BOTANICA	HIBISCUS AZBDAORACH			
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m)	16	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>	
DAP (cm)	90	Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
ORIENTACION DE LA INCLINACION				
Hacia la calle				
Hacia la propiedad				
Hacia el largo de la vereda				
COPA DESBALANCEADA				
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	Cavidades			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS
pequeñas			CHORREADOS	
grandes	X	X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Levanta vereda: m <sup>2</sup>			
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética				
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo				
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante F: Corte de raíces
SUPERFICIAL PROFUNDA				
Observaciones: ARBOL CON IMPORTANTES CAVIDADES EN EL FUSTE DESDE LA BASE HASTA 2m. CON PODRIDOR. CAVIDADES EN RAMAS. SE RECOMIENDA SU EXTRACCION				
Datos del Inspector/Verificador ING. AGO. J. CUNHA 780076				
Nombre y Apellido		Firma		HN 16947 "
				FM ó DNI



AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

16/08/23

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Av. General Benjamin Victorica

N° 2999 LD 1

ESPECIE BOTANICA

Fraxinus pennsylvanica

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

4

INCLINACION: SI  NO

Mayor a 45°

DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Menor a 45°

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

pequeñas

CHORREADOS

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI  NOLevanta vereda: m<sup>2</sup>

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

El ejemplar se encuentra podado por terceros, descopado y con cavidades de heridas viejas. No presenta ninguna rama principal por la cual se le podría llegar a restituir la copa.

Frente a una obra.

Datos del Inspector/Verificador

María Victoria  
Natalia López

Firma

Nombre y Apellido

93899596

FM 6 DNI



Buenos  
Aires  
Ciudad

Comuna 16

Número de Inspección

3789

EXO

### Plantilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

09/10/2

Aviso \_\_\_\_\_

Arme \_\_\_\_\_

#### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

*FRAXINUS RENN SYLVANICA*

Calle *Batalla del Perú*

Nº 6411/639

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

#### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *7* DAP (cm) *35* Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

#### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades:

Fructificaciones fungicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_

basal	media	alto
<input type="checkbox"/> Pequeñas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

#### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

#### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

#### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

#### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

##### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

##### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

##### F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

#### OBSERVACIONES

*El ejemplar en cuestión presenta multiples cavidades, aunque el ejemplar no tiene mucha edad y presenta brotación.*

#### INSPECTOR/VERIFICADOR

*Lazandro Torre*

Nombre y Apellido

*Lazandro Torre*  
Firma

*33.866.275*

DNI



Buenos  
Aires  
Ciudad

Comuna 15

Número de Inspección

3803

### Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento 09/11/23

.....

#### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica NN (CEPA)

Calle AV. TRIUNVIRATO N° 2911  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

#### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 25 Inclinación: SI  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

#### FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Pequeñas					
Grandes					

#### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

#### RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

#### HOJAS

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

#### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

##### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

##### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terclado

##### C: EXTRACCIÓN

- Balanceo

##### D: TRASPLANTE

- E: TRASPLANTE

##### E: TRATAMIENTO SANITARIO

##### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial

- Profunda

#### OBSERVACIONES

Se solicita extracción de cepe.

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARIANA NEGRETE

Nombre y Apellido

Firma

31/10/2023

DNI



Buenos  
Aires  
Ciudad

Comuna 15

Número de Inspección

3804

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500833560/23

Fecha de relevamiento

20/10/1

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle

DARWIN

ACER NEGUNDO

Nº 814

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 30 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la Inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Dominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el suelo de la propiedad:  SI  NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar Interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de  
estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación

Limpieza

Aclareo

Refaldado

Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

Seco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

J. CUNHA ZOCOZO

Firma

Nombre y Apellido

EN. AGS.

HN16947

DNI



Comuna 15

Número de Inspección

3820

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

17/11/23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **ACER** NEGUNDOCalle **DR. BENJAMIN CAYANO** Nº **1142**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **7** DAP (cm) **50** Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)		

## RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

 Balanceo

## D: TRASPLANTE

## E: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

 Superficial Profunda

## OBSERVACIONES

ÁRBOL DRYCO PADO Y SECO

INSPECTOR/VERIFICADOR

FRANCISCO SANCHEZ

FIRMA

Nombre y Apellido

FIRMA

41640472

DNI



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500937679/23

Fecha de relevamiento 29/11/2012

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo

Calle THAMES N° 600

 Árbol Seco  Árbol Semí Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 40 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades:			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreos
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NORAMAS  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreoHOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terclado

## C: EXTRACCIÓN

## D: TRASPLANTE

## E: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

Árbol seco en pse.

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARINA NEGRERO  
Nombre y Apellido  
Firma

31916596

DNI



Comuna 15

Número de Inspección

3833

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .....

Fecha de relevamiento .....

Arme .....

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Melia azedarach*  
 Calle *Herediz* Nº *1049*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *10* DAP (cm) *45* Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la Inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades:		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas  *dominicias*  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) [ ]

Espesor de pared remanente (cm) [ ]

## RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el fuste de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos

e insectos

 Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

*Árbol seco en pie. se sugiere su extracción.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

*Llendo Torre*

Nombre y Apellido

Firma

*33.866.275*

DNI

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso

Arme

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Acer Negundo

Calle M. Córdoba

Nº 5658 42

Árbol Seco  Árbol Semi Seco 

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 45 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la Inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el ~~ante~~ de la propiedad: SI NO

## RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos Insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

## D: TRATAMIENTO SANITARIO

## E: TRASPLANTE

## F: CORTE DE RAÍCES

 Superficial Profunda

OBSERVACIONES Árbol Seco. Fructificaciones fúngicas en base del fuste -

Zona de uso - Alta.

S. INSPECTOR/VERIFICADOR

Laura Fusco

Nombre y Apellido

Firma

32944536

DNI

Buenos  
Aires  
Ciudad

Comuna 15

Nº 3838

Folio de inspección

3838

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

Arme

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Av. Córdoba

Fraxinus pennsylvanica

Nº 5884

Árbol Seco

 Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la Inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas  Codominacias  ChorreadosCavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm) 

## RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Actareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

 Balanceo

## D: TRATAMIENTO SANITARIO

 E: TRASPLANTE

## F: CORTE DE RAÍCES

 Superficial Profunda

## OBSERVACIONES

Árbol semi seco con sistema de raíces expuesto.

Inclinación 40°

Zona de uso - Alta

INSPECTOR/VERIFICADOR

Luis Funes

Nombre y Apellido

Acels

Firma

32944536

DNI

Buenos  
Aires  
Ciudad

Comuna 110

EX2



Ficha de inspección

3844

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Jacaranda mimosifolia*  
 Calle *Darwin* N° *1279*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) *9* DAP (cm) *25* Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la Inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Tumores Tornadas Chorreados Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)**RAÍZ**

Expuesta  Levanta vereda m2  Provoca fisuras en el suelo de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**

Tocones  Excesivas / Cruzadas  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Con mal ángulo de inserción  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Bajas  
  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

**C: EXTRACCIÓN** Balanceo Corte de raíces E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO**F: CORTE DE RAÍCES** Superficial Profunda**OBSERVACIONES**

*El ejemplar se encuentra seco en pie. Necesita extracción.*

**INSPECTOR/VERIFICADOR***Maria Victoria Naeza.*

Nombre y Apellido

*ZAH*

Firma

*93899596*

DNI

Buenos  
Aires  
Ciudad

Comuna 16

Nº de orden de inspección

3848

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 19/1/22

Arme

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle

Bar La Vie

Nº 1445

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 45 Inclinación:  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la Inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades:		
	basal	media	alto
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas

dominicias

 Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terclado

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

Árbol inclinado hacia vivienda.  
Ubicado en centro escuado.  
Raíces superficiales de gran tamaño ingresan al domicilio y afectan caño plástico.  
- No es posible efectuar corte de raíz superficial por riesgo de colapso del eje.

## INSPECTOR/VERIFICADOR

(ver falso)

Nombre y Apellido

Firma

32944536

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** EXTRACCION EJEMPLARES ARBOREOS - RESOLUCION N° 1-24 - MANTELECTRIC

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2024.01.25 09:17:56 -03:00