



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución comunal

Número: RS-2024-27665440-GCABA-COMUNA15

Buenos Aires, Lunes 22 de Julio de 2024

Referencia: Extracción de Ejemplares Arbóreos N° 3/24 - MANTELECTRIC Intervenciones por Emergencias.-

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros. 1.777 y 3.263; el Decreto N° 166/GCABA/2013 y sus modificatorios, los Decretos Nros. 55/GCABA/14 y 110/GCABA/20; el Anexo identificado como IF-2024-27247904-GCABA-COMUNA15, el IF-2024-27322283-GCABA-COMUNA15, el Expediente Electrónico N° **EX-2024-05055577-GCABA-COMUNA15** y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, por su parte, el artículo 128 de la citada Constitución dispone que las Comunas ejerzan funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263, tiene como objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos;

Que tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11, 12, 13 y 15 de la referida Ley de Arbolado Público;

Que, con fecha 20 de febrero de 2020, se sancionó el Decreto N° 110/GCABA/20, cuyo artículo 6° sustituyó el artículo 1° del Decreto N° 166/GCABA/13, por medio del cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, según se reglamenten dichas misiones, funciones y competencias delegadas, serán ejercidas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Gobierno y Vínculo ciudadano, conforme las responsabilidades primarias y objetivos que establece el Decreto N° 465/GCABA/22, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N° 386/GCABA/23;

Que, por el artículo 9° del referido Decreto N° 110/GCABA/20, se sustituyó el artículo 4° del Decreto N° 166/GCABA/13, por el cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el que comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, ante el potencial riesgo de caída y el peligro inminente que ello implica para la integridad de las personas, que surge del relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de esta Comuna 15 tal como surge en el Expediente Electrónico N° EX-2024-05055577-GCABA-COMUNA15, según el Anexo identificado bajo IF-2024-27247904-GCABA-COMUNA15, fueron necesarias las extracciones por emergencia que se detallan;

Que, asimismo en virtud de lo dispuesto en los autos "Heras Claudia c/ G.C.B.A. y otros s/ amparo ambiental", que tramita por Expediente N° 4570/2017-0, se procederá a notificar la presente resolución por medio de la Procuración General de la Ciudad al Juzgado actuante de las intervenciones que debieron efectuarse;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15

RESUELVE:

Artículo 1°.- Convalídanse las extracciones por emergencia de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones detalladas en el Anexo identificado bajo N° IF-2024-27247904-GCABA-COMUNA15, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, realizadas por la empresa prestataria MANTELECTRIC ICISA (CUIT N° 30-52029200-0), en el marco de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 "Servicio de Mantenimiento Integral del arbolado público lineal o viario y demás servicios conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".-

Artículo 2°.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II de la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263.-

Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Agustin RODRIGUEZ PONTI
Date: 2024.07.22 15:54:58 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

AGUSTIN RODRIGUEZ PONTI
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 15
AREA JEFE DE GOBIERNO

EME



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

3611

AVISO:

500052424/23

FECHA DE RELEVAMIENTO:

01/02/2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

ANASCO

N° 3087 FRENTE

ESPECIE BOTANICA

FRAXINUS PENNSYLVANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

15

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

7

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE:

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de ralcas

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL CAIDO APOYADO SOBRE POSTE DE CABLEADO

Datos del Inspector/Verificador

FRANCO SOLIAR

Firma

41640472

FM ó DNI

Ex03

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	
INSPECCION N° 3029	
FECHA DE RELEVAMIENTO: 18/9/21	
AVISO:	
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE Plaza N° 1768	
ESPECIE BOTANICA Melia azedarach	
ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
Menor a 45°	
ALTURA APROX (m) 10	
DAP (cm) 75	
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	
DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO	
Cavidades	
basal	
media	
alta	
pequeñas	
grandes	
RAIZ	
Expuesta	
Levanta vereda: m²	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	
Quebradas/ Fisuradas	
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
Codominancias	
Con mal ángulo de inserción	
Tocones	
Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	
De coloración anormal	
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	
D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante	
F: Corte de raíces	
SUPEFRFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones: El ejemplar presenta huecos en ramas primarias y en la zona apical del fuste múltiples huecos en ramas altas. Deterioro generalizado. Se recomienda su extracción.	
Datos del Inspector/Verificador	
Banda Sanchez	
Firma	
3106984	
Nombre y Apellido	
Firma	
FM ó DNI	

EX1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

3592

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

18/01/23

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

LLERENA

N°

3137

ESPECIE BOTANICA

Fraxinus sp

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

9

Menor a 45°

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA

Observaciones:

Arbol semisecho

Datos del Inspector/Verificador

H. BARBIEN

Nombre y Apellido

Firma

IF-2024-27322283-GCABA-COMUNA15

FM ó DNI

Ex. 1

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	
INSPECCION N° 3512	
FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/11/22	
AVISO:	
ARME:	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE OLAYA N° 1199	
ESPECIE BOTANICA Acer negundo	
ARBOL SECO ☒ ARBOL SEMISECO ☐	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
INCLINACION: ☒ SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☒	
ALTURA APROX (m) 12	
DAP (cm) 45	
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle ☐	
Hacia la propiedad ☐	
Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐	
DESCORTEZAMIENTO	
FUSTE	
Cavidades	
basal media alta	
pequeñas grandes	
CODOMINANCIAS	
CHORREADOS	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	
Expuesta	
Levanta vereda: m²	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	
Quebradas/ Fisuradas	
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
Codominancias	
Con mal ángulo de inserción	
Tocones	
Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	
De coloración anormal	
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del Inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces	
SUPEERFICIAL ☐	
PROFUNDA ☐	
Observaciones:	
Arbol seco, con grietas en el fuste.	
Datos del Inspector/Verificador	
MARIA J. MORETE	
Firma	
31916566	
FM ó DNI	



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3579

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO: 06/01/23

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

BINEBRA

N°

4012

ESPECIE BOTANICA

Acer sp.

ARBOL SECO



ARBOL SEMISECO



PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION:

SI

NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

12

DAP (cm)

40

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total ☐ parcial ☐

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL SECO.

Datos del Inspector/Verificador

Benjamin Cardenas

Nombre y Apellido

Firma

IF-2024-27322283-GCABA-COMUNA15

FM ó DNI

EXT 2

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N° 3479	
G.C.B.A.		AVISO:		FECHA DE RELEVAMIENTO: 18/10/2022	
ARME:		UBICACIÓN DEL ARBOL:		CALLE: FOREST AV N° 481 LA	
ESPECIE BOTANICA: ACER NEGUNDO		ARBOL SECO:		ARBOL SEMISECO: X	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m): 6		INCLINACION: SI NO Mayor a 45°		Menor a 45°	
DAP (cm): 25		ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
				Hacia la propiedad	
				Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA: X		DESCOPADO:		DESCOPADO Y BROTO:	
DESCORTEZAMIENTO:		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE		basal		CODOMINANCIAS	
pequeñas		media		CHORREADOS	
grandes		ALTA		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ		Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO	
Levanta vereda: m2					
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
		Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
		Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
		Bajas		Que invaden espacio aéreo	
		Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
		Con manchas foliares		Defoliación total parcial X	
		Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo					
C: Extracción X D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA					
Observaciones: COPA CONSTITUIDA POR BROTES APICOMICOS CRECIENDO SOBRE MADRELA EN PUTRIFICACIÓN. EL ARBOL PRESENTA DESCORTEZAMIENTO CON RAMAS PRINCIPALES MUERTAS Y GRIETAS LONGITUDINALES SOBRE FUSTE.					
Datos del Inspector/Verificador					
FRANCO SOLIAN		Firma		41640472	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	

IF-2024-27322283-GCABA-COMUNA15

EXT 1

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N° 3612	
AVISO:		FECHA DE RELEVAMIENTO: 01/02/2023	
ARME:			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE LLERENA		N° 3015	
ESPECIE BOTANICA PLÁTANO			
ARBOL SECO ☒		ARBOL SEMISECO ☐	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 5		INCLINACION: SI ☐ NO ☒ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐	
DAP (cm) 50		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle ☐	
		Hacia la propiedad ☐	
		Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA ☐		DESCOPADO ☒	
		DESCOPADO Y BROTADO ☐	
FUSTE		DESCORTEZAMIENTO ☐	
		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐	
		CODOMINANCIAS ☐	
		CHORREADOS ☐	
		Cavidades	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ		Expuesta ☐	
		Levanta vereda: m2 ☐	
		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐	
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas ☐	
		Secas/ Secas en las puntas ☐	
		Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐	
		Bajas ☐	
		Excesivas/ Cruzadas ☐	
HOJAS		De coloración anormal ☐	
		Con manchas foliares ☐	
		Con signos de insectos ☐	
		Síntomas de enfermedades ☐	
		Defoliación total ☐ parcial ☐	
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐			
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐			
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Ejemplar descopado, totalmente seco			
Datos del Inspector/Verificador			
Bruno Basabolo		Firma	
Nombre y Apellido		Firma	
		IF-2024-27322283-GCABA-COMUNA15	
		FM ó DNI	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	
INSPECCION N° 3687	
AVISO: Oficio	
FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/04/2023	
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE FRAGA N° 193	
ESPECIE BOTANICA Ficus	
ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
Menor a 45°	
ALTURA APROX (m) 7	
DAP (cm) 20	
ORIENTACION DE LA INCLINACION	
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	
DESCOPADO	
DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO	
Cavidades	
basal	
media	
alta	
pequeñas	
grandes	
X	
X	
X	
FRACTIFICACIONES FUNGICAS	
CODOMINANCIAS	
CHORREADOS	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
0,7	
RAIZ	
Expuesta	
Levanta vereda: m²	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	
Quebradas/ Fisuradas	
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
Codominancias	
Con mal ángulo de inserción	
Tocones	
Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	
De coloración anormal	
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total / parcial	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracción	
D: Tratamiento sanitario	
E: Trasplante	
F: Corte de raíces	
SUPEFRFICIAL	
PROFUNDA	
Observaciones:	
El arbol relevado se encuentra con una cavidad desde su base y a lo largo de todo el fuste, con peligro de descazarse desde la base. A su vez, se está comenzando a romper la vereda, la plantera está cementada y es una especie inapropiada para Arbolado Urbano.	
Datos del Inspector/Verificador	
Inés Shiratori	
Firma	
37518701	
Nombre y Apellido	
Firma	
FM ó DNI	

EX 1



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3605

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

26/01/2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Concepción arrenal

N°

4489 01

ESPECIE BOTANICA

Ficus benjamina

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

5

INCLINACION:

SI

NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

25

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI

NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐PROFUNDA ☐

Observaciones:

El ejemplar se encuentra seco en pie
al momento de la inspección. se sugiere
su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

Leandro Torre

Nombre y Apellido

Firma

IF-2024-27322283-GCABA-COMUNA15

FM ó DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Nazario N° 2615

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 80 Inclínación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la Inclínación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cov. Jades:

	basal	media	alto
Pequeñas	☒		
Grandes			☒

☐ Fructificaciones fúngicas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

☐ Codominancias ☐ Chorreados

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en

ante de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos

☐ Insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar Interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terclado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Arbol con multiples cavidades en el fuste y en la base de la copa.

Zona de uso: media.

INSPECTOR/VERIFICADOR

luz fusco

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

32944536

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Styphnolobium japonicum*

Calle *Malabia* N° *961* ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *9* DAP (cm) *60* Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cov. Jades:

	basal	media	alto
Pequeñas		☒	
Grandes	☒		

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar Interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

- ☒ Balanceo
- ☒ C: EXTRACCIÓN
- ☐ E: TRASPLANTE
- ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES *Árbol con copa semi seca.*

Fuste con pudrición y cavidad de gran tamaño.

Zone de uso: *Alta.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

Laura Fusco
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

32944536
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Alamo (Populus sp)
Calle: 62ma No: 1168 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 70 Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cov. Jades: ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	base	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☒ E: TRASPLANTO ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES: Árbol seco.

INSPECTOR/VERIFICADOR: _____

Laura Fusco
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

32944536
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle

Nº

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

DAP (cm)

Inclinación:

NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la Inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☒ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cav. ades.

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en

ante de la propiedad:

☐ SI

☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos

de insectos

☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar Interferencias

☐ Limpieza

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclarar

☐ E: TRASPLANTO

☐ Profunda

☐ Regulación de

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

estructura

☐ Terciado

OBSERVACIONES

Árbol con defoliación parcial.

Múltiples ramas secas.

Fuste con cavidades.

Zone de uso: Medio.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Luz Fuso

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

32944536

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3794

FECHA DE RELEVAMIENTO:

8/10/2023

C.C.D.A.

AVISO:

ARME:

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Quilós

N°

2745 -

ESPECIE BOTANICA

Acer

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: S / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

10

DAP (cm)

35

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTIZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

basal

media

alta

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Torones

Que invaden espacio aéreo

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de copa: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/ resistencia al viento/ mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol quebrado en altura por
cuello en verde, este en mal
estado sanitario, con descortiza
muchos pulgones, se solicita poda
para en futuro y su posterior extracción

Firma del Inspector/Verificador

David Lopez

IF-2024-27322283-GCABA-COMUNA15

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/10/23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA
Calle HEREDIA N° 430 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 40 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Caverna longitudinal en el fuste (m)
Grandes ☒ Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES SEMI SECO EN MAL ESTADO. AHUCAMIENTO DEL FUSTE CON PUDRICIONES

INSPECTOR/VERIFICADOR

S. CUNHA 980008

Nombre y Apellido

Firma

ING. AGO.
MN 16447

DNI

IF-2024-27322283-GCABA-COMUNA15

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Calle

N°

☐ Árbol Seco☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

DAP (cm)

Inclinación: SI / NO

☐ Mayor a 40°☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle☐ Hacia la propiedad☐ Hacia el largo de la vereda☐ Descopado☐ Descopado y brotado☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas☐ Codominancias☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI☐ NO

RAMAS

☐ Tocones☐ Excesivas / Cruzadas☐ Con mal ángulo de inserción☐ Quebradas / Fisuradas☒ Secas / Secas en las puntas☐ Bajas☐ Codominancias☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal☐ Defoliación Total☐ Con signos de insectos☐ Con manchas foliares☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo☐ Eliminar interferencias☐ Adecuación al sitio☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación☐ Limpieza☐ Aclareo☐ Refaldado☐ Terciado☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ Profunda

OBSERVACIONES

SEMI SECO. MUY POCOS BROTES.
RAMAS CON RIESGO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

J CONCHA FERRER

Nombre y Apellido

Firma

ING. AGO.

RN 16947

DNI

IF-2024-27322283-GCABA-COMUNA15

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 3/10/23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Citrus x limon

Calle

La Valle 12

Nº

201 16



Árbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

6

DAP (cm)

20

Inclinación: SI / NO



Mayor a 40°



Menor a 40°

Orientación de la inclinación



Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



Descopado



Descopado y brotado



Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades


basal

media

alto

Pequeñas

Grandes



Fructificaciones fúngicas



Codominancias



Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ



Expuesta



Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:



SI



NO

RAMAS



Tocones



Excesivas / Cruzadas



Con mal ángulo de inserción



Quebradas / Fisuradas



Secas / Secas en las puntas



Bajas



Codominancias



Con cavidades / Tumores / Cancros



Que invaden espacio aéreo

HOJAS



De coloración anormal



Defoliación Total



Con signos de insectos



Con manchas foliares



Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA



Reducción Riesgo



Eliminar interferencias



Adecuación al sitio



Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA



Formación



Limpieza



Aclareo



Refaldado



Terciado



Balanceo



E: EXTRACCIÓN



E: TRASPLANTE



D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES



Superficial



Profunda

OBSERVACIONES

Arbol seco con multiples ramas secas.

Zona de uso - Autz.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Luis Fusco

Nombre y Apellido

Firma

Firma

32944536

DNI

IF-2024-27322283-GCABA-COMUNA15

EXT 1

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
G.C.B.A.		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°		3758	
AVISO:		FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/08/2023	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE		N°	
DARWIN		1215	
ESPECIE BOTANICA		SALIX BABYLONICA	
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°	
15		Menor a 45°	
DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
80		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
Cavidades		CODOMINANCIAS	
basal		CHORREADOS	
media		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
alta		Espesor de pared remanente (cm)	
pequeñas			
grandes			
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Expuesta			
Levanta vereda: m²			
RAMAS		Codominancias	
Quebradas/ Fisuradas		Con mal ángulo de inserción	
Secas/ Secas en las puntas		Tocones	
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Que invaden espacio aéreo	
Bajas			
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal		Defoliación total / parcial	
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
SUPEFRFICIAL			
PROFUNDA			
Observaciones:			
SAUCA CON GRIETA LONGITUDINAL CORRIENDO A LO LARGO DEL FUSTE. SE SUGIERE EXTRACCION.			
Datos del Inspector/Verificador			
FRANCO SOLIAN			
Firma			
41640472			
Nombre y Apellido			
FM ó DNI			

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/10/23

Aviso Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO
Calle CONCEPCIÓN ARENAL N° 3751A ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 50 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☒ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES RAMAS SECAS, RAMAS CON CAVIDADES Y
PODRIMIENTO. ESEMPLAR SEMISB CO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

JULIAN
CUNHA FERREIRA
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

ING. AGA
MN 16947
DNI

IF-2024-27322283-GCABA-COMUNA15



G.C.B.A.

INSPECCION N°

3731

AVISO:

EME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

26/6/2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Aguirre

N°

278

ESPECIE BOTANICA

Ficus benjamina

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

3

Menor a 45°

DAP (cm)

30

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terclado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Fuste de Ficus seco

Zona de uso: Media

Datos del Inspector/Verificador

Laura Pisco

[Firma]

32944536

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle

Yerua

Nº

4926 (32)

X

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

6

DAP (cm)

20

Inclinación

NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la Inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cav. Jades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el

ante de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

X

Quebradas / Fisuradas

X

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos

Insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

Reducción Riesgo

Formación

Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

Eliminar Interferencias

Limpeza

X

C: EXTRACCIÓN

Superficial

Adecuación al sitio

Aclareo

E: TRASPLANTE

Profunda

Regulación de

Refaldado

D: TRATAMIENTO SANITARIO

estructura

Terclado

OBSERVACIONES

Arbol seco.

Multiples ramas secas.

Zona de uso: h212

INSPECTOR/VERIFICADOR

Lucas Fusco

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

32944536

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/2/23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fragaria
Calle thruer N° 552 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cav. Jades: ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en ☐ fuente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Arbol seco ubicado muy cerca de otro ejemplar de mayor magnitud.

Zone de uso: media.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Garz fisco

Nombre y Apellido

Arz

Firma

32944536

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/2/23

Aviso Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Traxius pennsylvanica
Calle Leruz Nº 82 (42) ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 45 Inclinación: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cav. Jades: ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐
Grandes Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☒ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terclado

OBSERVACIONES Árbol Semi Seco con múltiples ramas secas.
- cavidad en base de la copa.

Zone de uso: Altz.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Leruz Fusco
Nombre y Apellido

Strells
Firma

32944536
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Nº de Inspección 3930

Fecha de relevamiento 10/2023

Aviso: Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ficus pennsylvanica*
Calle *Giribore* Nº *1246* ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *9* DAP (cm) *50* Inclínación: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclínación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cav. zadas:			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominacias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	☒					
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

- ☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES *Arbol con fuste descortezado y con gran cavidad basal*

zona de uso: media

INSPECTOR/VERIFICADOR

Luis Fusco
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

32944536
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/3/23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Meliz azedera ch

Calle Gierdot Nº 1699 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 70 Inclinación SI NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cav. Lades. ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☒ ☐ ☐ Cavity longitudinal in the trunk (m)
Grandes ☐ ☒ ☐ Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terclado

OBSERVACIONES Arbol Semi Seco con multiples ramas secas-

Zone de uso: Medie.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Laure Fisco
Nombre y Apellido

Firma

32944536
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Zaucho

Nº

3180 (Fte)

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

1

DAP (cm)

40

Inclinación: SI NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cav. Lades.

basal

media

alto

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en

Monte de la propiedad:

SI

NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

Reducción Riesgo

Eliminar Interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de

estructura

Formación

Limpeza

Aclareo

Refaldado

Terclado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

Cepe. Se extrae raíz poder reponer árbol.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Lucas Fusco

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

32944536

DNÍ

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/2023

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus sp.
Calle Drago L.M. N° 161 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 20 Inclinación: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cav. Jades: ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ ☐ ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐
Grandes ☒ ☒ ☐ Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terclado

OBSERVACIONES Árbol Semi Seco con cavidad en tronco.

Zone de uso: alta

INSPECTOR/VERIFICADOR

Laura Fusco
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

32944536
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/3/23

Aviso Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica
Calle Darwin N° 645 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 40 Inclinación: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cav. Jades:			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes						
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Árbol seco creciendo sobre poste de cableado.

Zona de uso: Acta

INSPECTOR/VERIFICADOR

laure fusco
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

32944536
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/2023

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle M. Córdoba

Nº 416 LA

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 45 Inclinación: SI NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la Inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cav. Jades:

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en la base de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar Interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terclado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Árbol descopado seco.

Zona de uso: ACTA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Laura Fusco

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

32944536

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/2/23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Helix 2 Zederaea

Calle

ARISMENDI

Nº

2691

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

12

DAP (cm)

65

Inclinación SI NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la Inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☒ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cav. zades:

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

☒

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

☒

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en

ante de la propiedad:

☐ SI

☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☒ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar Interferencias

☐ Limpieza

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terclado

OBSERVACIONES

Arbol con multiples cavidades en el fuste - Park b212 y 2112 -

Zona de uso: Media

INSPECTOR/VERIFICADOR

Laura Fusco

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

32944536

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/2/23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle

Añasco

Nº

2284

☐ Árbol Seco☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

11

DAP (cm)

70

Inclinación: SI NO

☐ Mayor a 40°☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle☐ Hacia la propiedad☐ Hacia el largo de la vereda☐ Descopado☒ Descopado y brotado☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cav. Lades:

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas☐ Codominancias☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta☐ Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones☐ Excesivas / Cruzadas☒ Con mal ángulo de inserción☐ Quebradas / Fisuradas☒ Secas / Secas en las puntas☐ Bajas☐ Codominancias☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal☐ Defoliación Total☐ Con signos

de insectos

☐ Con manchas foliares☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Árbol con gran cavidad en la base de la copa. Fuste descortezado.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Laurz Fusco

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

32944536

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 6/2/23

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina
Calle Aguirre Nº 1265 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 20 Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cav. Lades: ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ Caverna longitudinal en el fuste (m) ☐
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terclado

OBSERVACIONES Árbol creciendo en hueco, al lado de
Conexión de Gas -

Zona de uso: Barrio

INSPECTOR/VERIFICADOR

Laura Fusco
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

32944536
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

No de Inspección 3921

Fecha de relevamiento 16/2/23

Aviso Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica NO
Calle Acevedo N° 172 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 20 Inclínación ☒ SI ☐ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclínación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades: ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en ☐ Ante de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

- ☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Arbol inclinado - desbalanceado hacia el largo de la vereda -

Zona de uso: media.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Lucas Fusco
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

32944536
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/2023

Aviso Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acacia sp.
Calle 14 de Julio Nº 917 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 40 Inclinación ☒ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cav. Jades. ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chomados
basal media alto
Pequeñas ☒
Grandes ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terclado

OBSERVACIONES Árbol inclinado hacia la calle. Con cavidad basal del lado opuesto a la inclinación

Zona de uso - media.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Laura Fuso
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

32944536
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **10/10/23**

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **FICUS BENJAMIN**
Calle **Galicia** N° **124/28** ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **8** DAP (cm) **80** Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes ☒ Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES **FUSTE CON CODOMINANCIA. CAVIDAD BASAL CON PODRE DUREDO. RAÍCES EXPUESTAS POR HABER ESTADO EN CANTERO BIEVADO.**

INSPECTOR/VERIFICADOR

SOLIAN CONNA FERRER

Nombre y Apellido



Firma

ING. LEO.

RN 16947

DNI

IF-2024-27322283-GCABA-COMUNA15

RESOLUCION N°3				
N° DE INSPECCIÓN	CALLE	ALTURA	REFERENCIA	ESPECIE
3920	14 DE JULIO	917		ACACIA
3921	ACEVEDO	172		NN
3922	AGUIRRE	1265		FICUS
3923	AÑASCO	2284		PARAISO
3924	ARISMENDI	2691		PARAÍSO
3925	CORDOBA AV.	4160	LA	PINDO
3926	DARWIN	645		SAUCE
3927	DRAGO, LUIS MARIA	161		FRESNO
3928	ZAMUDIO	3180	FTE	CEPA
3929	GIRARDOT	1699		PARAÍSO
3930	GIRIBONE	1246		FRESNO
3931	LERMA	82	LD2	FRESNO
3932	THAMES	552		FRESNO
3933	TRELLES, MANUEL R	2518		FRESNO
3934	YERUA	4926	4932	NN
3731	AGUIRRE	278		AILANTHUS
3611	AÑASCO	3087	FRENTE	FRESNO
3778	ARENAL, CONCEPCIÓN	3751	LA	FRESNO
3605	ARENAL, CONCEPCIÓN	4489	LD1	FICUS
3945	CHARLONE	1571		MORA
3758	DARWIN	1215		FRESNO
3479	FOREST AV.	481	LA2	ACER
3687	FRAGA	193		FICUS
3777	GALICIA	124	128	FICUS
3946	GAMARRA	1168		ALAMO
3579	GINEBRA	4012		ACER
3781	HEREDIA	429		FRESNO
3782	HEREDIA	430		FRESNO
3772	LAVALLEJA	201	LD	PARAÍSO
3612	LLERENA	3015		PLÁTANO
3592	LLERENA	3137	4	FRESNO
3947	MALABIA	961		SOFORA
3948	NAVARRO	2615		PARAÍSO
3512	OLAYA	1199		ACER
3029	PLAZA	1768		PARAÍSO
3794	QUIRÓS	2745		ACER

~~3778~~ - Cepa

36



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-27322283-GCABA-COMUNA15

Buenos Aires, Jueves 18 de Julio de 2024

Referencia: EXTRACCION EJEMPLARES ARBOREOS - RESOLUCION N° 3/24 - MANTELECTRIC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 37 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.07.18 15:19:29 -03:00

AGUSTIN RODRIGUEZ PONTI
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 15
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.07.18 15:19:32 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución comunal

Número: RS-2024-27778220-GCABA-COMUNA15

Buenos Aires, Martes 23 de Julio de 2024

Referencia: Extracción de Ejemplar Arbóreo N° 4/24 - MANTELECTRIC intervención por Emergencia.-

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros. 1.777 y 3.263; el Decreto N° 166/GCABA/2013 y sus modificatorios, los Decretos Nros. 55/GCABA/14 y 110/GCABA/20; el Anexo identificado como IF-2024-27662358-GCABA-COMUNA15 y el IF-2024-27665554-GCABA-COMUNA15, el Expediente Electrónico N° **EX-2024-05055577-GCABA-COMUNA15** y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, por su parte, el artículo 128 de la citada Constitución dispone que las Comunas ejerzan funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263, tiene como objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos;

Que tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11, 12, 13 y 15 de la referida Ley de Arbolado Público;

Que, con fecha 20 de febrero de 2020, se sancionó el Decreto N° 110/GCABA/20, cuyo artículo 6° sustituyó el artículo 1° del Decreto N° 166/GCABA/13, por medio del cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, según se reglamenten dichas misiones, funciones y competencias delegadas, serán ejercidas por el Ministerio

de Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, conforme las responsabilidades primarias y objetivos que establece el Decreto N° 465/GCABA/22, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N° 386/GCABA/23;

Que, por el artículo 9° del referido Decreto N° 110/GCABA/20, se sustituyó el artículo 4° del Decreto N° 166/GCABA/13, por el cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el que comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, ante el potencial riesgo de caída y el peligro inminente que ello implica para la integridad de las personas, que surge del relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de esta Comuna 15 tal como surge en el Expediente Electrónico N° EX-2024-05055577-GCABA-COMUNA15, según el Anexo identificado bajo IF-2024-27662358-GCABA-COMUNA15, fue necesaria la extracción por emergencia que en mentado informe se detalla;

Que, asimismo en virtud de lo dispuesto en los autos “Heras Claudia c/ G.C.B.A. y otros s/ amparo ambiental”, que tramita por Expediente N° 4570/2017-0, se procederá a notificar la presente resolución por medio de la Procuración General de la Ciudad al Juzgado actuante de las intervenciones que debieron efectuarse;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15

RESUELVE:

Artículo 1°.- Convalídase la extracción por emergencia del ejemplar arbóreo ubicado en la dirección detallada en el Anexo identificado bajo N° IF-2024-27662358-GCABA-COMUNA15, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, realizada por la empresa prestataria MANTELECTRIC ICISA (CUIT N° 30-52029200-0), en el marco de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 “Servicio de Mantenimiento Integral del arbolado público lineal o viario y demás servicios conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.-

Artículo 2°.- Efectuada la extracción dispuesta en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263.-

Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Agustin RODRIGUEZ PONTI
Date: 2024.07.23 13:04:38 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

AGUSTIN RODRIGUEZ PONTI
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 15
AREA JEFE DE GOBIERNO

Ex 2

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N° 3362	
AVISO:		FECHA DE RELEVAMIENTO: 12/08/22	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	LUIS VIALE	N°	370
ESPECIE BOTANICA Populus sp. (Alamo)			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	18	INCLINACION: SI NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	95		Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTO	
FUSTE	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	CODOMINANCIAS
	pequeñas		CHORREADOS
	grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO	
	Levanta vereda: m2		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA			
Observaciones:			
Ejemplar de gran magnitud con ejes codominantes y ramas de gran porte en altura.			
Datos del Inspector/Verificador			
Mariana J. NEGRER		Firma	
Nombre y Apellido		Firma	
		IF-2024-27665554-GCABA-COMUNA15	
		31916SP6	
		FM ó DNI	



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-27665554-GCABA-COMUNA15

Buenos Aires, Lunes 22 de Julio de 2024

Referencia: EXTRACCION EJEMPLARES ARBOREOS - RESOLUCION N° 4/24 - MANTELECTRIC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.07.22 15:55:33 -03:00

AGUSTIN RODRIGUEZ PONTI
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 15
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.07.22 15:55:34 -03:00