



## **G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**

2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

### **Resolución Presidencia Junta Comuna**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** s/ extracción de ejemplares arbóreos - Informes 495 al 587.-

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263, N° 4013 y N° 1777, Decretos 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, los Informes de Inspección de emergencia N° 495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587 del corriente año y,

### **CONSIDERANDO:**

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1.777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, por Decreto N° 166/2013 y Decreto Modificatorio N° 55/2014 se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto N° 55/2014, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3ro, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 3.263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o

para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0,

Que, en virtud de los Informes de Inspección N°

495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-51

6-517-5189-519-520-521-522-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538

-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-5

60-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581

-582-583-584-585-586-587 del corriente año, realizado por los Ingenieros Agrónomos Agustín Perroud DNI

39980643 y Solana Abril Alonso DNI 37870374, que obran adjuntos a la

NO-2024-40084020-GCABA-COMUNA3, resulta necesario autorizar la extracción del ejemplar ubicado en la arteria que se indica en el mentado informe de inspección; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1.777;

### **LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 3**

#### **RESUELVE**

Artículo 1°. - Autorizase a realizar las tareas de extracciones de los ejemplares ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

Agüero 973

Agüero 11 LD1

Agüero 25 LD2

Anchorena 35

Alberti 56

Alsina 2167

Alsina 2746

Alsina 3117 FA

Ayacucho 366

Azcuénaga 649

Azcuénaga 683

Azcuénaga 507

Catamarca 335

Catamarca 421

Catamarca 325

Chile 2525

Chile 2284

Chile 2434 FTE

Combate de los pozos 466 LD

Combate de los pozos 211 Fte

Córdoba, Av. 1836

Córdoba, Av. 1844

Córdoba, Av. 1866 LD

Córdoba, Av. 2212

Córdoba, Av. 2218

Córdoba, Av. 2360

Córdoba, Av. 2424

Córdoba, Av. 2430

Córdoba, Av. 2460

Córdoba, Av. 2710 2744

Córdoba, Av. 2810

Córdoba, Av. 2962

Córdoba, Av. 3000

Córdoba, Av. 3066

Corrientes, Av. 2365 LA

Corrientes, Av. 2216

Corrientes, Av. 2574

Ecuador 560

Ecuador 596

Entre Ríos Av 555

Entre Ríos Av 1441 LA4

Garay, Av. 2817

Humahuaca 3394 Fte.

Humberto 1° 2913

Independencia, Av. 2531

Jean Jaures 763

Jean Jaures 380

Jean Jaures 675

Larrea 385

Larrea 117

Lavalle 2040

Lavalle 2042

Lavalle 2672

Lavalle 2911 FTE

Mitre 2430

Moreno 2967 FA

Moreno 3160 FA LD3

Oruro 1093

Oruro 1437

Pasco 190 FA LA3

Pasco 1358 1359 FTE

Pasco 932 FTE

Pasco 988

Pasteur 497

Perón 3047 Fte.

Perón 3075 LD1 Fte.

Rincón 96 LD

Rincón 921

Riobamba 145

Riobamba 416

Rivadavia Av. 3118

San Juan, Av. 2511

San Luis 2447

Sarandí 820

Sarandí 1236

Sarandí 1332

Sarandí 33

Sarandí 65 LA1

Sarmiento 2012

Tucumán 2044 2038

Tucumán 1892

Tucumán 1879 FTE

Tucumán 1924 Fte

Uriburu 256

Uriburu 22

Uriburu 115 LA1

Uriburu 236

Uriburu 392

Urquiza 999

Venezuela 2315

Yrigoyen Av. 1965

Yrigoyen Av. 2147

Yrigoyen Av. 2440

Yrigoyen Av. 2441

Artículo 2º. - Encomiéndese a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0, a realizar las tareas de extracción del ejemplar mencionado en el artículo anterior. -

Artículo 3º. - Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Cumplido, archívese. -

AGÜERO 973

 GCBA		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN Y JUICIO MÁSICO	
				Fecha: 13/03/2004	
Calle	AGÜERO	Chapa	973	Referencia	
Especie botánica	Ligustrum lucidum f. aureovariegata (Ligusto variegado)				
MP de inspección: 1000-7481	D.A.P. (Cm): 3		Altura Aprox. (m): 2		
Ubicación de la planta: Regular	Enfermedades:		Plagas:		
Indicación: No tiene indicación					
Orientación de la instalación:					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar:					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Inprobable	Muy Baja	Muy Baja	Bajo		
Encuadre Normativo					
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>					
Datos del inspector					
Pernoud, Agustín Nombre completo			0000043 DNI		



## AGÜERO 11

 <b>G.C.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 24/5/2024	
Calle	AGÜERO	Chapa	11	Referencia	LD1
Especie botánica	Ligustrum lucidum (Ligusto)				
Nº de Inspección	003-7883	D.A.P. (Cm):	7	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantación	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad del Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>					
Datos del inspector					
Pernoud, Agustín		 Firma		39880840	
Nombre completo				DNI	

AGÜERO 11 FOTO



## AGÜERO 25


 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 24/5/2024	
Calle	AGÜERO	Chapa	11	Referencia	LD1
Especie botánica	Ligustrum lucidum (Ligustró)				
Nº de inspección	003-7863	D.A.P. (Cm):	7	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantación	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Baja		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<p style="text-align: center;">Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>					
Datos del inspector					
Person.: Agustín			39880843		
Nombre completo		Firma		DNI	

AGÜERO 25 FOTO



ALBERTI 56

DEPARTAMENTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLAMILLA DE INSPECCIÓN VERBAL MÁSICA			
	Fecha: 26/10/2014		
Calle: <b>ALBERTI</b>	Chapa: <b>56</b>	Bulletería:	
Espacio arbóreo:	<b>Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)</b>		
SP de Inspección: <b>000.7000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> B. a. P. (B) <b>X</b>	<input type="checkbox"/> Altura Árbol (m): <b>8.5</b>	
Observación de la plantación: <b>Buena</b>	Evaluación:		<b>Bueno</b>
Indumentaria: <b>No tiene indumentaria</b>			
Características de la instalación:			
<b>Tareas recomendadas Extracción</b>			
<b>Defectos del ejemplar</b>			
Árbol roto en punta, con rizoma deshecho, importante.			
<b>Evaluación del Riesgo del Árbol a Extractar</b>			
Probabilidad de F. (0-10): <b>10</b>	Probabilidad de Impacto: <b>10</b>	Consecuencias: <b>Importante</b>	Riesgo: <b>10</b>
<b>Encuentro Normativo</b>			
Por su estado actual, su despliegue o por sus condiciones taladas en caso práctico no está garantizado.			
<b>Observaciones y conclusiones</b>			
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicha caja para liberar la plantación para futuras plantaciones.</p>			
<b>Datos del Inspector</b>			
Nombre: <b>Rodrigo Alvaro</b>			27/10/2014
Nombre completo:		Fecha:	DNI:



## ANCHORENA 35

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 24/6/2004	
Calle	ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR.	Chapa	35	Referencia	
Especie botánica	Ligustrum lucidum (Ligusto)				
Nº de inspección	003-7884	D.A.P. (Cm):	5	Altura Apox. (m):	5
Ubicación de la plantación:	Regular	Enfermedades	Plagas:		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Baja		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.					
Datos del inspector					
Pernot, Agustín Nombre completo		 Firma		39950843 DNI	

ANCHORENA 35 FOTO



ALSINA 2167

 M.G.B.A.		GOBERNADURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 08/03/04	
Caso	ALSINA, ADOLFO	Unidad	2007	Referencia	
Populación	<i>Ligustrum lucidum L. auricovariegata</i> (Ligustrum variegado)				
Nº de inspección	00000000000000000000000000000000	DIA P. (Día)	4	Altura Ejemplar (m)	3
Ubicación de la plantación	Bosque				
Identificación	No tiene identificación				
Presentación de la muestra					
Término recomendado: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Piel del tronco descolorida, con rotura, descoloración, inspección.					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de daño	Probabilidad de impacto	Consecuencia	Riesgo		
Importante	Muy bajo	Muy alta	Bajo		
Encuadre Normativo					
El árbol está muerto. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           No se observaron daños ni roturas en la corteza de este ejemplar ya que se encuentra muerto en pie.         </div>					
Datos del inspectador					
Personal, Agente	CIP		00000000000000000000000000000000		
Nombre completo	Planta	DM			

ALSINA 2167 FOTO



**Alsina 2167 seco**

ALSINA 2746

 M.C.B.A.		GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PLANO DE INSPECCIÓN VERBAL FISCAL		Fecha: 06/02/2014
Caja	ALSINA, ADOLFO	Chapa: 2746	Referencia:	
Papiro foliáceo	<b>Ligustrum lucidum L. europaneglecta (Ligustró variegado)</b>			
N° de inspección: 7005/2014	P.A.P. (s): 4	Árbol (P.A.P.): 2		
Ubicación de la pieza(s): Región	Población: Región			
Descripción: Sin rama foliácea				
Orientación de la rama(s):				
<b>Tarea recomendada: Eliminación</b>				
<b>Deterioro del ejemplar</b>				
Árbol muerto en pie, con rama foliácea inservible.				
<b>Posición en el Plan de Árbol a Retirar</b>				
Posición en el P.A.P. inservible	Posición en el P.A.P. inservible	Consecuencia: inservible	Peso: 000	
<b>Encuadre Normativo</b>				
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no es posible su recuperación.				
<b>Observaciones y conclusiones</b>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; height: 80px;">         Se recomienda llevar a cabo la eliminación de otros ejemplares que posean condiciones semejantes.       </div>				
<b>Datos del inspector</b>				
Personal: Agente Nombre completo:	 Firma	20000043 DNI		

ALSINA 2746 FOTO



**Alsina 2746 seco**

ALSINA 3117

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		FECHA: 09/02/2014	
Calle:		AL SINAS, ADOLFO		Chapa:	3117
Referencia:		S.A.			
Lapso de observación:		Ligustrum lucidum f. aureovariegata (Ligustrum variegata)			
M. de Inspectores:		D.A.P (Cm): 3		Altura Árbol (m): 2	
Ubicación de la planta:		Pezuelo		Luminosidad:	
Infiltración:		Muerta - Infiltrada		Plagas:	
Orientación de la planta:					
Tarea recomendada: Retiración					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Muerte		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Improbable		Muy Poco		Indignante	
Evaluación Normativa					
<input checked="" type="checkbox"/> Árbol está vivo, pero su estado actual, manejo o por sus condiciones físicas, no cumple las regulaciones					
Observaciones y conclusiones					
<p style="text-align: center;">Se recomienda tener a cargo la realización de obra ejemplar y/o que se encuentre muerto en pie.</p>					
Datos del Inspector					
Periodo Agosto		 Nombre completo:		29880043	
Nombre completo:		Firma:		DNI:	

ALSINA 3117 FOTO



AYACUCHO 366

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLAMILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>		Fecha: 08/09/04	
Calle:	AYACUCHO	Código:	366	Referencia:	
Espacio público:	<b>Bosque fortificado (Pata de vaca - Pozoña de vaca)</b>				
Nº de inspección:	CBA 7548	P.A.P. (km):	0	Altura Árbol (m):	8
Ubicación de la plantación:	Bosque	Folíofolio:	Folíofolio		
Inclinación:	No tiene inclinación				
Observación de la inspección:					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Defectos del ejemplar:</b>					
Árbol muerto en pie, con rizoma, rotura importante.					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer:</b>					
Probabilidad de R.R.:	Probabilidad de Impacto:	Consecuencias:	Peso:		
Baja	Baja	negligente	1000		
Frecuencia Normal:					
El Árbol está seco. Por su estado avanzado, se recomienda por sus condiciones. Evitar su caída para proteger la vegetación.					
<b>Observaciones y conclusiones:</b>					
<p>Se recomienda tener a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>					
<b>Datos del inspector:</b>					
Alvaro, Fabiana Alvaro Nombre completo:		 Firma		08/09/04 Fecha	



AZCUENAGA 649

 CIUDAD DE BUENOS AIRES PLAMILLA DE INSPECCIÓN TÉCNICA BÁSICA		Fecha: 19/6/2024	
Colo:	AZCUENAGA	Chopo:	649
Capacidad:	Ligustrum lucidum L. 'eurovariegata' (Ligustrum variegado)		
Mº de inspector:	CBS-Paro	U. A. P. (m):	8
Ubicación de la planta:	Pequeña	Altura Árbol (m):	3
Indicación:	No tiene indicación	Indicación:	Pequeña
Observación de la situación:			
Tarea recomendada: Extracción			
Detalles del ejemplar			
Árbol robusto en pie, sin ramas dañinas importantes.			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de daño:	Probabilidad de Impacto:	Consecuencias:	Riesgo:
Irregular	Muy Bajo	Muy Baja	Bajo
Encuentro Normativo			
El Árbol está seco. Por su estado seco, Recomiendo su pieza dividida. Recomiendo su pieza seco en pie.			
Observaciones y conclusiones			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda tener a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>			
Datos del inspector			
Nombre, Apellido	 Firma		20240619
Nombre completo:		DNI:	

AZCUENAGA 649 FOTO



AZCUENAGA 683

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>CONSEJO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLAMILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			<b>Fecha:</b> 29/10/2014
<b>Calle:</b>	<b>AZCUENAGA</b>		<b>Callejón:</b>	693	<b>Referencia:</b>
<b>Propósito Inspección:</b>	<b>Lagerstroemia indica (Crepon - Árbol de Júpiter)</b>				
<b>Nº de inspección:</b> C63-7261	<b>Q.A.P. (CIR):</b> 0	<b>Altura Aprox. (m):</b> 3			
<b>Ubicación de la pieza:</b> Regular	<b>Entrenamientos:</b>		<b>Pagan:</b>		
<b>Inclinación:</b> No tiene inclinación					
<b>Particularidades de la inspección:</b>					
<b>Tarea recomendada:</b> Extirpación <b>Defectos del ejemplar:</b> Árbol muerto en pie, sin otras deficiencias importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extirpar</b>					
<b>Probabilidad de Fallo:</b> Inevitable	<b>Probabilidad de Impacto:</b> Muy Bajo	<b>Consecuencias:</b> Inevitable		<b>Riesgo:</b>	
<b>Encuadre Normativo:</b> El árbol está seco. Por su estado sanitario, patológico o por sus condiciones Fisicas no sea posible su recuperación.					
<b>Observaciones y conclusiones:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extirpación de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>					
<b>Datos del Inspector:</b>  Alonso, Silvana Adriana Nombre completo: _____ Firma: _____					
27/10/2014 DNI: _____					

AZCUENAGA 683 FOTO



AZCUENAGA 507

 <b>G.C.D.A.</b>		CONSEJO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE PLANTILLA DE INSPECCIÓN VIRTUAL MADERA		Fecha: 29/10/2024	
Calle	AV. AZCUENAGA	Chapa	MIF	Referencia	
Reporte Incidente		Liquetum lucidum (Liquedro)			
Mº de inspección: 083-7262	G.A.P (Cm): 10		Altura Aprox. (m): 0.1		
Ubicación de la pieza: Regular	Entrenamiento:		Pielas		
Inclinación: No tiene inclinación					
Orientación de la tronadura:					
Tasa recomendada: Revocación					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Triturar					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Improbable	Muy Baja	Irrelevante	Bajo		
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fitológico o por sus condiciones físicas no es posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
Se recomienda llevar a cabo la extracción del tronco para liberar plantas para futura plantación.					
Datos del inspectador					
Nombre: Silvana Añor		 Firma		27/10/2024	
Nombre completo				DNI	

AZCUENAGA 507 FOTO



CATAMARCA 335

 <b>G.C.D.A.</b>		CERTIFICADO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLAMILLA DE INSPECCIÓN VIRTUAL MADERA			Fecha: 12/08/2014		
Calle	CATAMARCA		Chapa	335	Referencia		
Propietario/Instalación	Liquedum lucidum f. sanguineovariegata (Liquistilo variegado)						
Nº de inspección	083-7453	Q.A.P. (CIE)	3	Altura Apres. (m)	4		
Ubicación de la planta	Regular	Enterramiento	Regular				
Inclinación	No tiene inclinación						
Orientación de la instalación							
Tarea recomendada: Extracción							
Defectos del ejemplar							
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes							
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer							
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	
Inexplicable		Muy Bajo		Indiferente		Bajo	
Encuadre Normativo							
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
Observaciones y conclusiones							
<p>Se recomienda tener en cuenta la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>							
Datos del inspector							
Permut, Agustín				2014-08-12			
Mi nombre completo:	Permut			DNI			

CATAMARCA 335 FOTO



**Catamarca 335 seco**

## INFORME 508

CATAMARCA 421

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VERBAL MUSICA</b>		<b>Fecha:</b> 09/09/2004
<b>Calle:</b>	<b>CATAMARCA</b>		<b>Expo:</b>	<b>421</b>
				<b>Referencia:</b>
<b>Espece botánica:</b>		<b>Liquidambar lucidum f. aureovariegata (Liquidambar variegata)</b>		
<b>Mp de Importación:</b> 100-7008		<b>Di A P: (Cer):</b> 0	<b>Altura Árbol: (m):</b> 2	
<b>Condición de la planta:</b> Regular		<b>Intermedio:</b>		<b>Mala:</b>
<b>Indumento:</b> No tiene Indumento				
<b>Observación de la Indumento:</b>				
<b>Tareas recomendadas: Fertilización</b>				
<b>Defectos del ejemplar:</b>				
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes				
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer:</b>				
<b>Probabilidad de Piel:</b> Improbable	<b>Probabilidad de Importio:</b> Muy Poco	<b>Consecuencias:</b> Indiferente	<b>Riesgo:</b> Poco	
<b>Encuadre Normativo:</b>				
El Árbol está bien visto, (Por su antigüedad avanzada, trabajado o por sus condiciones, Basta con sus jardines de resguardo)				
<b>Observaciones y conclusiones:</b>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda tener a cargo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>				
<b>Datos del Inspector:</b>				
<b>Nombre:</b> Agustín	<b>Apellido:</b> Ríos	<b>Documento:</b> 2999000000		
<b>Misión:</b> Completo	<b>Fecha:</b>	<b>DM:</b>		

CATAMARCA 421 FOTO



**Catamarca 421 seco**

## INFORME 509

CATAMARCA 325

 G.C.B.A.		<small>CONSEJO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLAMILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</small>			<small>Fecha: 13/03/2024</small>
Orde	CATAMARCA	Chapa	325	Referencia	
Reporte Incidente	Liquetum lucidum f. aureovariegata (Liquetum variegado)				
Mº de inspección	080-7453	Q.A.P (CIE):	3	Altura Árbol, (m):	4
Ubicación de la planta:	Lequeur	Entrenamientos	Pegas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la madreselva					
Tarea recomendable: Extirpación					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extirpar					
Probabilidad de Peligro	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Irreversible	Muy Baja	Inapreciable	Bajo		
Encuadre Normativo					
<small>El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones radicales no sea posible su recuperación.</small>					
Observaciones y conclusiones					
<small>Se recomienda llevar a cabo la extirpación de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</small>					
Datos del Inspector					
Periodo: Agosto Nombre completo:		 Firma		00000000000000000000 DNI	

CATAMARCA 325 FOTO



**Catamarca 325 seco**

CHILE 2525

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>		
		<input type="text" value="Fecha: 07/02/04"/>		
<input type="text" value="Calle"/>	<input type="text" value="CHILE"/>	<input type="text" value="Día: 2525"/>	<input type="text" value="Referencia"/>	
<input type="text" value="Espece botánica"/>	<b>Lagstroemia indica (Crepon - Arbol de Júpiter)</b>			
<input type="text" value="M² de Impresión"/>	<input type="text" value="D.A.P (Cm)"/>	<input type="text" value="Altura Árbol (m)"/>		
<input type="text" value="Localización de la planta"/>	<input type="text" value="Regular"/>	<input type="text" value="Intermedio"/>	<input type="text" value="Muy Alta"/>	
<input type="text" value="Instrumento"/>	<input type="text" value="No tiene Instrumento"/>			
<input type="text" value="Observación de la inspección"/>				
<b>Tarea recomendable: Extinción</b>				
<b>Defectos del ejemplar</b>				
<b>Árbol muerto en pie, sin otros defectos. Importante</b>				
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>				
<input type="text" value="Probabilidad de Fallecimiento"/>	<input type="text" value="Probabilidad de Impacto"/>	<input type="text" value="Consecuencias"/>	<input type="text" value="Riesgo"/>	
<input type="text" value="Irreversible"/>	<input type="text" value="Muy Poco"/>	<input type="text" value="Involuntaria"/>	<input type="text" value="Poco"/>	
<b>Procedimiento Normativo</b>				
<b>El defecto está activo, por su resultado inminente, obligatorio por sus consecuencias. Debe ser retirado sin perjudicar la integridad.</b>				
<b>Observaciones y conclusiones</b>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extinción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>				
<b>Datos del inspector</b>				
<input type="text" value="Apellido: Agustín"/> <input type="text" value="Nombre completo"/>	 <input type="text" value="Firma"/>	<input type="text" value="DNI"/>		

CHILE 2525 FOTO



**Chile 2525 seco**

CHILE 2284

 <b>G.C.D.A.</b>		<b>CONFERENCIA DE LA CIUDAD DE BUEÑOS AIRES</b> <b>PLAMILLA DE INSPECCIÓN VERBAL BÁSICA</b>		<b>Fecha:</b> 29/10/2004		
<b>Calle:</b>	<b>CHILE:</b>	<b>Chapa:</b>	2284	<b>Referencia:</b>		
<b>Propietario:</b> <input type="text"/>		<b>Nombre:</b> <i>Freminus pennsylvanicus (F. nort. americana)</i>				
<b>Nº de inspección:</b> 063-7263	<b>Q.A.P. (Cm):</b> 20	<b>Altura Aprox. (m):</b> 0.1				
<b>Ubicación de la plamilla:</b> <input type="text"/> Regular	<table border="1"> <tr> <td><b>Entomofagos:</b></td> <td><b>Praga:</b></td> </tr> </table>				<b>Entomofagos:</b>	<b>Praga:</b>
<b>Entomofagos:</b>	<b>Praga:</b>					
<b>Inclinación:</b> <input type="text"/> No tiene inclinación						
<b>Orientación de la muestra:</b> <input type="text"/>						
<b>Tarea recomendada: Retiración</b>						
<b>Defectos del ejemplar</b>						
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Fallecer</b>						
<b>Probabilidad de Fallecer:</b>	<b>Probabilidad de Impacto:</b>	<b>Consecuencias:</b>	<b>Riesgo:</b>			
Improbable	Muy Baja	Insignificante	Rojo			
<b>Encuadre Normativo</b>						
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción del tronco para liberar plantas para futuras plantaciones.         </div>						
<b>Datos del Inspectador</b>						
Asomio, Silvana Adri		 Firma		31870319		
Nombre completo				DNI		

CHILE 2284 FOTO



CHILE 2434

 <b>G.C.R.A.</b>		<b>CONSEJO DE LA CIUDAD DE BUEÑOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			
		Fecha: 26/10/2014			
Calle	CHILE		Chapa	2434	Referencia
Propietario/Instancia	Lagerstroemia indica (Crespan - Arbol de Jupiter)				Foto
Mº de Inspección	2014-0004	DN. R.P. (Céd.)	28	Altura Árbol [m]	8.0
Ubicación de la plantación	Regular	Referencia:	Plano		
Indumento	No tiene indumento				
orientación de la plantación					
<b>Tarea recomendada: Extinción</b>					
<b>Defectos del ejemplar</b>					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes.					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Peligro Importante	Probabilidad de Impacto Muy bajo	Consecuencias magnéticas			Riesgo Bajo
Encaude: Normativo					
Por su estado sanitario, fitológico o por sus condiciones físicas no es posible su recuperación.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">         Se recomienda never a cazo la extinción del tronco para liberar plantones para futuras plantaciones.       </div>					
<b>Datos del Inspectador</b>					
Nombre: Celso Adrián		 Firma		318700714	
Nombre completo				DNI	



## COMBATE DE LOS POZOS 466

	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLAÑILLA DE INSPECCIÓN VISUAL MÁSICA		Fecha: 09/2024				
Calle:	COMBATE DE LOS POZOS		Coop:	466			
Espacio boscosa		Fraxinus pennsylvanica (Frêne americain)					
Altura de Imponente:	1,200-1,250	D. A. P. (Dm):	30	Altura Árbol: (m): 0.9			
Ubicación de la plantación:	Regular	Luminosidad:	Plena				
Instrumentos:	Mejor Instrumento						
Observaciones de la inspección:							
Tareas recomendadas: Retiración							
Defectos del ejemplar:							
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes							
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer:							
Probabilidad de Falla:	Importante	Probabilidad de Impacto:	Alto Impacto	Consecuencias:	Importante	Riesgo:	Pleno
Evaluación Normativa:							
Por su alto riesgo sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su desaparición.							
Observaciones y conclusiones:							
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción del lecho para iniciar plantación para futuras plantaciones.</p>							
Datos del Inspector:							
Apellido: Agustín		Nombre completo:		C.I.:		DNI:	
				Agustín		20000000-01	


COMBATE DE LOS POZOS 466 FOTO



## COMBATE DE LOS POZOS 211

 G.C.M.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MONTERREY		PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL MÁSICA	
				Fecha: 07/03/24	
Calle:	COMBATE DE LOS POZOS		Chapa:	488	
				Referencia: 10	
Especie botánica		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)			
MP de Inspección:	Uso:	D.A.P (Cm):	26	Altura Árbol (m):	0.2
Ubicación de la planta:	Pequeña	Luminosidad:	Plena		
Instrumento:	No tiene instrumento				
Observación de la Instalación:					
Tarea inspeccionada: Participación					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Falla	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Improbable	Muy Poco	Insuficiente	Poco		
Encuadre Normativo					
Para su correcta ejecución, recomendamos leer las <a href="#">Normas de Riesgo</a> y las <a href="#">Normas de Seguridad</a>					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción del árbol para tener planta para futuras plantaciones.         </div>					
Datos del Inspector					
Periodo: Agosto	 Firma		20240304		
Nombre completo:			DNI		

COMBATE DE LOS POZOS 211 FOTO



CORDOBA AV. 1836

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		FOLILLA DE INSPECCIÓN VERDE BLANCA	
	G.C.B.A.	Fecha: 19/02/2004	
Calle	CORDOBA AV.	Chapa	1836
Referencia:			
Nombre: Jacecardia mimosifolia (Jacecardia)			
Nº de inspección: 093-7484	Q.A.P. (cm): 8	Altura Apres. (m): 2	
Ubicación de la planta: Regular	Entomofagia:	Plaga	
Inclinación: No tiene inclinación			
Orientación de la planta:			
Tarea recomendada: Extirpación			
Defectos del ejemplar: Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extirpar			
Probabilidad de Fallo:	Probabilidad de Impacto:	Consecuencias:	Blanca
Irreprobable	Muy Baja	Irrelevante	Baja
Evaluación Normalizada			
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.			
Observaciones y conclusiones			
<p>Se recomienda llevar a cabo la extirpación de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>			
Datos del Inspector			
Prensa: Agustín Nombre completo:	Ob Firma	2004	

CORDOBA AV. 1836 FOTO



CORDOBA AV. 1844

 <b>GOBA</b>		CERTIFICADO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLAMILLA DE INSPECCIÓN VERBAL PÚBLICA	
				Fecha 19/03/2014	
Calle	CORDOBA AV.	Chapa	1844	Referencia	
Propietario Identificación	No identificado				
Mº de inspección 083-7485	Q.A.P (cm): 5	Altura Aprox. (m): 2			
Ubicación de la planta: Regular	Internomedio		Poco		
Inclinación: No tiene inclinación					
Orientación de la planta:					
Tarea recomendada: Fertilización					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Fallecer					
Probabilidad de Fallecer		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Improbable		Muy Baja		Insignificante	
Escala Normativa					
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
Observaciones y conclusiones					
<p>El ejemplar plantado originalmente fue rotulado y reemplazado por otro que no corresponde seguir Fase Básico. Es por esto que se recomienda extraer dicho ejemplar y reemplazarlo por la especie adecuada inmediatamente.</p>					
Datos del Inspector					
Pereira, Agustín Nombre completo	 Firma		2980843 DNI		

CORDOBA AV. 1844 FOTO



CORDOBA AV. 1866

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>CONSEJO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLAMILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			<b>Fecha:</b> 18/03/2014
Dirección	CORDOBA AV.		Chapa:	1866	Referencia:
				I.D.	
Propietario/Instalación		Jardinería municipal (Jardinería)			
Nº de inspección: 083-2488		Q.A.P. (Cif.): 4	Altura Árbol, m: 2		
Ubicación de la plamilla: Regular		Entornos:		Pág.:	
Inclinación: No tiene inclinación					
Orientación de la instalación:					
Tarea recomendada: Revivación					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Talazar					
Probabilidad de Fallo:	Probabilidad de Impacto:	Consecuencias:	Riesgo		
Improbable	Muy Baja	Irrelevante	Bajo		
Encuadre Normativo					
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no es posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que no convive bien en pie.					
Datos del inspector					
Apellido, Apellido:		 Página		2000043	
Nombre completo:				DNI:	

CORDOBA AV. 1866 FOTO



CORDOBA AV. 2212

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>INFORME DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>		<input type="text" value="Fecha: 15/05/2014"/>		
<input type="text" value="Calle"/>	<input type="text" value="CORDOBA AV"/>	<input type="text" value="Chapa: 2212"/>	<input type="text" value="Referencia"/>			
<input type="text" value="Propietario/Instancia"/>	<input type="text" value="Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)"/>					
<input type="text" value="Nº de inspección: 083-7487"/>	<input type="text" value="D.A.P (cm): 0"/>	<input type="text" value="Altura Aprox. (m): 0"/>				
<input type="text" value="Ubicación de la pieza: Regular"/>	<table border="1"> <tr> <td>Intermedio</td> <td>Regular</td> </tr> </table>				Intermedio	Regular
Intermedio	Regular					
<input type="text" value="Inclinación: No tiene inclinación"/>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>					
<input type="text" value="Orientación de la tronquillita"/>						
<b>Tarea recomendable: Extracción</b>						
<b>Defectos del ejemplar</b> Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extrair</b>						
<input type="text" value="Probabilidad de Pelar"/>	<input type="text" value="Probabilidad de Impacto"/>	<input type="text" value="Consecuencias"/>	<input type="text" value="Efecto"/>			
Improbable	Muy Baja	Irreversibles	Bajo			
<b>Especificación Normativa</b>						
El árbol está seco. Por su estado sanitario, patológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que no cumple con pie						
<b>Datos del Inspector</b>						
Hernández, Agustín Nombre completo	 Firma	083-7487 Código	15/05/2014 Fecha			

CORDOBA AV. 2212 FOTO



CORDOBA AV. 2218

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>COMITÉ DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLAMILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>		<b>Fecha:</b> 15/03/2024				
<b>Calle:</b>	<b>CORDOBA AV.</b>		<b>Chapa:</b> 2218	<b>Referencia:</b>				
<b>Propiedad:</b>	<b>Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)</b>							
<b>Nº de inspección:</b> 063-7488	<b>Q.A.P. (Cm):</b> 7	<b>Altura Aprox. (m):</b> 9						
<b>Ubicación de la plamilla:</b> Regular	<table border="1"> <tr> <td><b>Enterradas:</b></td> <td><b>Pegas:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>				<b>Enterradas:</b>	<b>Pegas:</b>		
<b>Enterradas:</b>	<b>Pegas:</b>							
<b>Inclinación:</b> No tiene inclinación								
<b>Dimensiones de la raíz visible:</b>								
<b>Tarea recomendada:</b> Remoción <b>Defectos del ejemplar:</b> Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes								
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Fracasar</b>								
<b>Probabilidad de Fallos:</b> Inprobable	<b>Probabilidad del Impacto:</b> Muy Baja	<b>Consecuencias:</b> Inapreciable	<b>Impacto:</b> Poco					
<b>Encuadre Normativo:</b> El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones Raíces no sea posible su recuperación.								
<b>Observaciones y conclusiones:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; height: 40px;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>								
<b>Datos del Inspector:</b>								
Periodo: Agosto Meses completos		 Firma	20230313 D44					

CORDOBA AV. 2218 FOTO



CORDOBA AV. 2360

 <b>CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> PLAMILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 17/03/2024															
Dato	CORDOBA AV.	Chapa	2360														
Referencia																	
Reporte Intérprete	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)																
Nº de inspección	060-7489	G.A.P (Cm)	3														
Altura Aprox. (m)	4	Ubicación de la plamilla	Requerir														
Inclinación	No tiene inclinación	Entrenamiento	Regular														
Orientación de la tronquera																	
Tasa recomendada: Extracción <b>Defectos del ejemplar</b> Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes																	
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Caerse</b> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Probabilidad de Peligro</td> <td></td> <td>Probabilidad de Impacto</td> <td></td> <td>Consecuencias</td> <td></td> <td>Riesgo</td> </tr> <tr> <td>Inprobable</td> <td></td> <td>Muy Baja</td> <td></td> <td>Indiferente</td> <td></td> <td>Bajo</td> </tr> </table> <b>Encuadre Normativo</b> El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.				Probabilidad de Peligro		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	Inprobable		Muy Baja		Indiferente		Bajo
Probabilidad de Peligro		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo											
Inprobable		Muy Baja		Indiferente		Bajo											
<b>Observaciones y conclusiones</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que no económico seco en pie.         </div>																	
<b>Datos del Inspector</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Nombre, Apellido</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">             Firma         </td> <td style="width: 33%;">Número de DNI</td> </tr> <tr> <td>Nombre completo</td> <td></td> <td>23333333</td> </tr> </table>				Nombre, Apellido	 Firma	Número de DNI	Nombre completo		23333333								
Nombre, Apellido	 Firma	Número de DNI															
Nombre completo		23333333															

CORDOBA AV. 2360 FOTO



CORDOBA AV. 2424

 <b>G.B.A.</b>		<small>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLAMILLA DE INSPECCIÓN VERBAL BÁSICA</small>			<small>Fecha: 17/03/2024</small>
Calle	CORDOBA AV		Chapa	2424	Referencia
Proyecto Incidente		Incendio mimoedifico (Incendio)			
M° de inspección	082-7499	QAR (Cm)	0	Altura Apoyo (m)	2.0
Ubicación de la plamilla	Regular	Entomizadas		Praga	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la plamilla					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Inevitable	Muy Baja	Insignificante	Bajo		
Encuadre Normalivo					
El árbol está seco., Por su estado sanitario, fitológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que no crecerá seco en pie.         </div>					
Datos del Inspector					
Periód. Agustín	 Firma		20240313		
Nombre completo		DNI			

CORDOBA AV. 2424 FOTO



**Av Córdoba 2424 seco**

CORDOBA AV. 2430

 <b>G.C.D.A.</b>		CONSEJO DE LA CIUDAD DEL BOSQUE ALBER		PLA NILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 17/08/04	
Calle	CORDOBA AV.	Chapa	2430	Referencia	
Propietario/Instancia	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)				
Nº de inspección	063-2401	Q.A.P (Cm):	8	Altura Apres. (m):	0
Ubicación de la plameta	Regular	Entrenamientos	Regulares		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la plameta:					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Falsoce					
Probabilidad de Pelar		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Inexplicable		Muy Baja		Indescriptible	
Encuadre Normativo					
El árbol está seco. Por su estado sanitario, patológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que no cumple con pie.					
Datos del Inspector					
Patrón, Agustín	 Firma		2000040		
Nombre completo		DNI			

CORDOBA AV. 2430 FOTO



## INFORME 523

CORDOBA AV. 2460

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>CONSEJO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLAMILLA DE INSPECCIÓN VERBAL MÁSICA</b>		<b>Fecha:</b> 17/03/2024
<b>Calle:</b>	<b>CORDOBA AV.</b>	<b>Chapa:</b>	<b>2460</b>	<b>Referencia:</b>
<b>Padecimientos:</b>	<b>Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)</b>			
<b>Nº de inspección:</b> 080-7482	<b>Q.A.P. (DE):</b> 7	<b>Altura Aprox. (m):</b> 3		
<b>Ubicación de la plamilla:</b> Izquierdo	<b>Entrenamientos:</b>	<b>Plagas:</b>		
<b>Inclinación:</b> No tiene inclinación				
<b>orientación de la tronquillería:</b>				
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>				
<b>Defectos del ejemplar</b>				
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes				
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>				
<b>Probabilidad de Peligro:</b> Inevitable	<b>Probabilidad de Impacto:</b> Muy Baja	<b>Consecuencias:</b> Inapreciable	<b>Riesgo:</b>	
<b>Ecuadre Normativo</b>				
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.				
<b>Observaciones y conclusiones</b>				
Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.				
<b>Datos del Inspector</b>				
<b>Nombre:</b> Agustín	<b>Apellido:</b> Martínez	<b>Fecha:</b> 17/03/2024	<b>Documento:</b> 29980843	<b>Clave:</b> D48
<b>Monto completo:</b>	<b>Firma:</b>			

CORDOBA AV. 2460 FOTO



CORDOBA AV. 2710

INFORME DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLAMILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
		Fecha: 17/03/2014			
Calle	CORDOBA AV		Chapa	2010	Referencia
					3764 UD
Nombre: Inédito	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)				
Mº de inspección: 080-7480	Q.A.P (Cm): 0		Altura Aprox. (m): 0		
Ubicación de la pieza: Regular	Entrenamientos		Pragas		
Inclinación: No tiene inclinación					
Observaciones de la inspección:					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extrair					
Probabilidad de Fallos		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Inevitable		Muy Baja		Insoluble	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fitológico o por sus condiciones Raíces no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>					
Datos del Inspector					
Patricia, Agustín			2000043		
Nombre completo:	Firma		DNI		

CORDOBA AV. 2710 FOTO



## INFORME 525

CORDOBA AV. 2810

 <b>G.D.B.A.</b>		<small>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLAMILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</small>		<b>Fecha:</b> 17/03/2024				
<b>Calle:</b>	<b>CORDOBA AV.</b>	<b>Chapa:</b>	2810	<b>Referencia:</b>				
<b>Nombre Instancia:</b>		<b>Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)</b>						
<b>Nº de inspección:</b> 100-7484	<b>Q.A.P. (Cm):</b> 7	<b>Altura Aprox. (m):</b> 2						
<b>Ubicación de la plama:</b> Regular	<b>Entrenamientos:</b>		<b>Frágil:</b>					
<b>Inclinación:</b> No tiene inclinación								
<b>Orientación de la instancia:</b>								
<b>Tarea recomendatoria:</b> Extinción <b>Defectos del ejemplar:</b> Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes								
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><b>Probabilidad de Peligro:</b> Inprobable</td> <td><b>Probabilidad de Impacto:</b> Muy Baja</td> <td><b>Consecuencias:</b> Inapreciable</td> <td><b>Blasgo:</b> Poco</td> </tr> </table> <b>Encuadre Normativo:</b> El árbol está seco. Por su estado sanitario, patológico o por sus condiciones físicas no es posible su recuperación.					<b>Probabilidad de Peligro:</b> Inprobable	<b>Probabilidad de Impacto:</b> Muy Baja	<b>Consecuencias:</b> Inapreciable	<b>Blasgo:</b> Poco
<b>Probabilidad de Peligro:</b> Inprobable	<b>Probabilidad de Impacto:</b> Muy Baja	<b>Consecuencias:</b> Inapreciable	<b>Blasgo:</b> Poco					
<b>Observaciones y conclusiones:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>								
<b>Datos del Inspector:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">           Fernández Agustín            Nombre completo         </td> <td style="width: 30%; text-align: center;">             Firma         </td> <td style="width: 40%; text-align: center;">           20000043            DNI         </td> </tr> </table>					Fernández Agustín Nombre completo	 Firma	20000043 DNI	
Fernández Agustín Nombre completo	 Firma	20000043 DNI						

CORDOBA 2810 FOTO



**Av Córdoba 2810 seco**

## INFORME 526

CORDOBA AV. 2962

 <b>G.C.B.A.</b>		COMITÉ DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLAMILLA DE INSPECCIÓN VEÍCULOS MARCHA		Fecha: 17/02/2024
Calle	CUATRO AV.	Chapa	2962	Referencia
Propietario/Instancia	Jardinería municipal (Jardinería)			
Mº de inspección	003-7485	Q.A.P (CPI)	0	Altura Apres. (m): 4
Ubicación de la placa	Regular	Entrenamientos	Regulares	
Inclinación	No tiene inclinación			
Entrenamiento de la tracción				
Tarea recomendable: Remoción				
Defectos del ejemplar				
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes				
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer				
Probabilidad de Peligro		Probabilidad de Impacto		Riesgo
Inexplicable		Muy Baja	Irrelevante	Poco
Encuadre Normativo				
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.				
Observaciones y conclusiones				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>				
Datos del Inspector				
Pernas, Agustín			2960043	
Nombre completo		Fecha	DNI	

CORDOBA 2962 FOTO



CORDOBA AV. 3000

CERTIFICADO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLAMILLA DE INSPECCIÓN VIRTUAL PÚBLICA				
G.C.B.A.		Fecha: 17/02/2024		
Dirección	CORDOBA AV.		Chapa: 2000	Referencia:
Propietario/Instancia	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)			
Mº de inspección: 063-7406	Q.I.A.P. (CDE): 5	Altura Aprox. (m): 3		
Ubicación de la plamilla: Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación: No tiene inclinación				
Observaciones de la inspección:				
Tarea recomendada: Eliminación				
Defectos del ejemplar				
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes				
Evaluación de Riesgo del Árbol a Explotar				
Probabilidad de Pelar:	Probabilidad de Impacto:	Consecuencia:	Riesgo:	
Improbable	Muy Baja	Indiferente	Bajo	
Encuadre Normativo				
El árbol está muerto. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no es posible su recuperación.				
Observaciones y conclusiones				
Se recomienda llevar a cabo la extracción de este ejemplar ya que se encuentra muerto en pie.				
Datos del Inspector				
Patrón: Agustín Nombre completo:	O.P. Firma		20240217 DNI	


CORDOBA AV. 3000 FOTO



CORDOBA AV. 3066

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>CONSEJO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLAMILLA DE INSPECCIÓN VERIFICACIÓN</b>		<b>Fecha:</b> 17/03/2014															
<b>Calle</b>	<b>CORDOBA AV.</b>	<b>Callejón</b>	<b>3066</b>	<b>Referencia</b>															
<b>Propósito Inspección</b>	<b>Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)</b>																		
<b>Nº de Inspección</b>	<b>080-7487</b>	<b>DA.R. (Cto.)</b>	<b>8</b>	<b>Altura Aprox. (m)</b>	<b>4</b>														
<b>Ubicación de la plamilla</b>	<b>Regular</b>	<b>Entrenamientos</b>	<b>Plagas</b>																
<b>Inclinación</b>	<b>No tiene inclinación</b>																		
<b>Orientación de la tronadura</b>																			
<b>Tarea recomendada:</b> <b>Extracción</b> <b>Defectos del ejemplar:</b> Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes																			
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Talazar</b> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Probabilidad de Pelar</td> <td></td> <td>Probabilidad de Impacto</td> <td></td> <td>Consumo</td> <td></td> <td>Riesgo</td> </tr> <tr> <td>Inprobable</td> <td></td> <td>Muy Baja</td> <td></td> <td>Insignificante</td> <td></td> <td>Poco</td> </tr> </table>						Probabilidad de Pelar		Probabilidad de Impacto		Consumo		Riesgo	Inprobable		Muy Baja		Insignificante		Poco
Probabilidad de Pelar		Probabilidad de Impacto		Consumo		Riesgo													
Inprobable		Muy Baja		Insignificante		Poco													
<b>Encuadre Normativo</b> <b>El árbol está seco. Por su estado sanitario, fitológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.</b>																			
<b>Observaciones y conclusiones</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>																			
<b>Datos del Inspector</b> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33.33%;">Nombre, Apellido</td> <td style="width: 33.33%; text-align: center;"></td> <td style="width: 33.33%;">Número de C.I.</td> </tr> <tr> <td>Nombre completo</td> <td>Fecha</td> <td>09032014</td> </tr> </table>						Nombre, Apellido		Número de C.I.	Nombre completo	Fecha	09032014								
Nombre, Apellido		Número de C.I.																	
Nombre completo	Fecha	09032014																	

CORDOBA AV. 3066 FOTO



## INFORME 528

CORRIENTES 2365 AV.

 <b>G.C.B.A.</b>		CONSEJO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLAMILLA DE INSPECCIÓN YERBAL BÁSICA		Fecha: 17/03/2024	
Calle	<b>CORRIENTES AV.</b>	Chapa	2365	Referencia	LA
Proyecto Inspección	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)				
Nº de inspección	063-7499	Q.A.P (Cm):	7	Altura Aprox. (m):	9
Ubicación de la planta:	Regular	Entrenamientos:	Regulares		
Inclinación:	No tiene inclinación				
Orientación de la planta:					
Tarea recomendable: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Peligro		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Improbable		Muy Baja		Insignificante	
Encuadre Normativo					
El árbol está seco. Por su estado sanitario, patológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>					
Datos del Inspector					
Nombre, Apellido	<b>Ch</b>		20240313		
Nombre completo	Plena		DNI		

CORRIENTES AV. 2365 FOTO



**Av. Corrientes 2365 seco**

CORRIENTES AV. 2216

INFORME DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLAMILLA DE INSPECCIÓN VERBAL PÚBLICA			
	Fecha: 06/03/04	G.I.B.A.	
Dirección:	CORRIENTES AV.	Chapa: 2216	Referencia:
Propietario/tenedor:	Jacquanda mimosifolia (Jacquanda)		
Nº de inspección: 060-7279	Q.A.P. (C.M.): 10	Altura Aprox. (m): 9	
Ubicación de la planta: Regular	Entomofagia:	Pegas	
Inclinación: No tiene inclinación			
Orientación de la floración:			
Tasa recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Arbol muerto en pie, sin otras defecas importantes			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extragar			
Probabilidad de Muerte:	Probabilidad de Impacto:	Consecuencias:	Riesgo:
Improbable	Muy Baja	Indiferente	Ralo
Encuadre Normativo			
El árbol está seco. Por su estado sanitario, patológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.			
Observaciones y conclusiones			
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de este ejemplar ya que no muestra signos en pie.</p>			
Datos del Inspector			
Nombre: Silvana Avila			27070216
Nombre completo:		Firma:	04

CORRIENTES AV. 2216 FOTO



CORRIENTES AV. 2574

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>CONSEJO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLAÑILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>		<b>Fecha:</b> 06/02/2004
<b>Dato:</b>	<b>CORRIENTES AV.</b>		<b>Chapa:</b> 2574	<b>Referencia:</b>
<b>Propietario:</b>	<b>Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)</b>			
<b>Nº de inspección:</b> 060-7371	<b>D.L.P. (cm):</b> 8	<b>Altura Aprox. (m):</b> 8.1		
<b>Ubicación de la plamta:</b> Regular	<b>Entrenamientos:</b>		<b>Plagas:</b>	
<b>Inclinación:</b> No tiene inclinación				
<b>Orientación de la plantación:</b>				
<b>Tarea recomendable: Remoción</b>				
<b>Defectos del ejemplar:</b>				
Árbol muerto en pie, sin otras defectos importantes				
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>				
<b>Probabilidad de Pelar:</b> Inevitable	<b>Probabilidad de Impacto:</b> Muy Baja	<b>Consecuencias:</b> Inagotable	<b>Riesgo:</b>	<b>Pelar:</b> Rojo
<b>Encuadre: Normativo</b>				
<p>El árbol está seco. Por su estado sanitario, patológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.</p>				
<b>Observaciones y conclusiones:</b>				
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de la copa para liberar plazas para futuras plantaciones.</p>				
<b>Datos del Inspector:</b>				
Apellido: Silvana Adri Nombre completo:		 Firma	D.N.I.: 00000000	

CORRIENTES 2574 AV. FOTO




ECUADOR 560

 MINISTERIO DE LA CIUDAD DEL BOSQUE ALTO FOLILLA DE INSPECCIÓN VISUAL RÁPIDA		Fecha: 06/02/2014	
Origen	ECUADOR	Capa	000
Referencia			
Propósito Inspección	Fraxinus pennsylvanica (Frassino americano)		
Mº de inspección	003-7372	Q.A.P. (CM)	21
Altura Apres. (m)	0.2		
Ubicación de la pieza(s)	Regular	Entrenamientos	Praga
Inclinación	No tiene inclinación		
orientación de la tronadura			
Tasa recomendable: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Árbol muerto en pie, sin otras defecos importantes			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Talazar			
Probabilidad de Talazar	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Efecto
Improbable	Muy Baja	Indignificante	Rojo
Encuadre Normativo			
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.			
Observaciones y conclusiones			
<p style="text-align: center;">Se recomienda llevar a cabo la extracción de la capa para liberar plántulas para futuras plantaciones.</p>			
Datos del Inspector			
Nombre, Sitio de Asilo	 Firma		31870316
Nombre completo			DNI

ECUADOR 560 FOTO



## ECUADOR 596

 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLAMILLA DE INSPECCIÓN VERBAL BÁSICA	
				Fecha: 08/2024	
Date	ECUADOR	Chapa	596	Referencia	
Cepa/sotana	Prunus pensylvanica (Pruno americano)				
Nº de inspección	083-7073	Q.A.P (Cm):	28	Altura Aprox. (m):	0
Ubicación de la plama:	Regular	Intermedio	Alto	Extremo	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tasa recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol o Pártiente					
PROBABILIDAD DE RIESGO		PROBABILIDAD DE IMPACTO		CONSECUENCIAS	
Precario		Muy alta		Explosión	
Encuadre Normativo					
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no es posible su recuperación. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>					
Datos del inspectador					
Nombre, Distanza ADNI				01870016	
Nombre completo				DNI	

ECUADOR 596 FOTO



ENTRE RIOS AV. 555

 <b>G.C.D.A.</b>		<b>CONSEJO DE LA CIUDAD DE ENTRE RÍOS ALBERCA</b> <b>PLANTILLA DE INSPECCIÓN VERBAL MÁSICA</b>		<b>Fecha:</b> 05/03/2014
<b>Dirección:</b>	<b>ENTRE RIOS AV.</b>		<b>Chapa:</b> 1525	<b>Patente:</b>
<b>Propietario:</b>	<b><i>Fraxinus pennsylvanica</i> (Fráñex americano)</b>			
<b>Nº de inspección:</b> 063-7367	<b>Q.A.P. (Cm):</b> 27	<b>Altura Aprox. (m):</b> 8.1		
<b>Ubicación de la plameta:</b> Regular	<b>Entomofagia:</b> Regular			
<b>Inclinación:</b> No tiene inclinación				
<b>Orientación de la tronchadura:</b>				
<b>Tarea recomendante: Retiración</b>				
<b>Defectos del ejemplar</b>				
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes				
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>				
<b>Probabilidad de Pelar:</b> Improbable	<b>Probabilidad de Impacto:</b> Muy Baja	<b>Consecuencias:</b>	<b>Riesgo:</b>	
		Insignificante	Rojo	
<b>Encuadre Normativo</b>				
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones fatales no es posible su recuperación.				
<b>Observaciones y conclusiones</b>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar o retirar la extracción de la cepa para llevar la galería para futura plantación.         </div>				
<b>Datos del Inspector</b>				
<b>Nombre:</b> Silvana Atili	 <b>Firma:</b>		<b>Fecha:</b> 05/03/2014	<b>DNI:</b>
<b>Nombre completo:</b>				


ENTRE RIOS AV. 555 FOTO



ENTRE RIOS AV. 1441

 <b>C.C.B.A.</b>		<b>Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires</b> <b>Planilla de Inspección Visual Básica</b>		Fecha: 09/09/2024
Calle	ENTRE RIOS AV	Día	14/01	Referencia: LAD
Lapso botánica	<b>Fraxinus pennsylvanica (Frêne americano)</b>			
M. de Impresión: 000-7088	D. A. P. (Cm): 32	Altura Árbol (m): 2		
Ubicación de la planta: Regular	Intermedioa: Regular			
Indumentaria: No tiene Indumentaria				
Protección de la Indumentaria:				
Tarea recomendada: Retiración				
Defectos del ejemplar				
Árbol muerto en pie, sin otras defecos importantes				
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer				
Probabilidad de Muerte Improbable	Probabilidad de Impresión Muy Poco	Consecuencias Indignante	Riesgo Poco	
Evaluación Normativa				
El Árbol está vivo, Poco da daño a la salud, Manejable a pie de su condición. Básico. No es posible su revalorización.				
Observaciones y conclusiones				
<p style="text-align: center;">Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>				
Datos del Inspector				
Apellido, Ajetivo Nombre completo	 Prueba		39990043 DNI	

ENTRE RIOS AV. 1441 FOTO



GARAY AV. 2817

 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANTILLA DE INSPECCIÓN MÓVIL BLANCA	
Calle:	GARAY, JUAN DE AV.		Chapa:	2817	
Referencia:					
Especie botánica:	<i>Fraxinus excelsior f. aurea</i> (Fraxino dorado)				
MP del Inspector:	000-7008	D.A.P. (Cm):	7	Altura Árbol (m):	8
Ubicación de la planta:	Regular		Luminosidad:	Plena	
Indumentaria:	No tiene Indumentaria				
Observación de la Indumentaria:					
Tareas inspeccionadas: Evaluación					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación del Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Falla:	Probabilidad de Impacto:	Consecuencias:	Riesgo:		
Improbable	Muy Poco	Inagotable	Poco		
Frecuencia Normativa					
El árbol tiene seco, por su estado actual, es necesario que sea condicionado. Deberá ser talado en los próximos 12 meses.					
Observaciones y conclusiones					
<p>Se recomienda never la corte la redacción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>					
Datos del Inspector					
Periodo Agosto	 Nombre completo:		2024-08-08		
			DNI		

GARAY AV. 2817 FOTO



**Juan de Garay 2817 seco**

## INFORME 536

HUMAHUACA 3394

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLAMILLA DE INSPECCIÓN YACIMIENTO BÁSICO</b>		Forma: 05/2024	
Colo:	HUMAHUACA	Grupo:	3394	Relación:	
Proyecto:	<b>Fraxinus pennsylvanica (Fraxino americano)</b>			Plano:	
NP de inspección:	0536 3394	D.F.P. (cm):	16	Altura Árbol (m):	11
Ubicación de la plantación:	Propia	Evaluación:	Propia		
Indumento:	Guantes y guantes				
Presentación de la muestra:					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Características del ejemplar:</b>					
Árbol robusto en pie, con caña, diámetro importante.					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad del Punto:	Probabilidad del Impacto:	Consecuencia:			Riesgo:
Alta	Medio	Significativa			Medio
<b>Consejos y Recomendaciones:</b>					
<p>Se recomienda tener a cargo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>					
<b>Datos del Inspector:</b>					
Nombre: Fabiana Almíl Nombre completo:		 Firma:		Efecto: DNI:	

HUMAHUACA 3394 FOTO



HUMBERTO 1° 2913

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 24/5/2004	
Calle	HUMBERTO 1°	Calle	2913	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de inspección	003-7887	D.A.P. (Cm):	4	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantación	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Baja		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>					
Datos del inspector					
Perroud, Agustín		 Firma		39980640	
Nombre completo				DNI	

HUMBERTO 1° 2913 FOTO



INDEPENDENCIA AV. 2531


 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLAVILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 11/7/2004	
Calle	INDEPENDENCIA AV.	Chapa	2531	Referencia	
Espécie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de inspección	003-7123	D.A.P. (Cm):	22	Altura Aprox. (m):	15
Ubicación de la plantación:	Regular	Enfermedades:	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Improbable	Muy Bajo	Insignificante	Bajo		
Encuadre Normativo					
El árbol está seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se solicita llevar a cabo la extracción del todo ya que se encuentra seco en pie.         </div>					
Datos del inspector					
Pérez, Agustín Nombre completo		 Firma		39950840 DNI	

INDEPENDENCIA AV. 2531 FOTO




 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			<input type="text" value="Fecha: 13/8/2024"/>	
<input type="text" value="Calle"/>	<input type="text" value="JAURES, JEAN"/>		<input type="text" value="Chapa 763"/>	<input type="text" value="Referencia"/>		
<input type="text" value="Especie botánica"/>	<input type="text" value="Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)"/>					
<input type="text" value="NP de Inspección C03-7446"/>	<input type="text" value="D.A.P. (Cm): 4"/>	<input type="text" value="Altura Aprox. (m): 3"/>				
<input type="text" value="Ubicación de la plantera Regular"/>	<input type="text" value="Enfermedades"/>	<input type="text" value="Plagas"/>				
<input type="text" value="Inclinación No tiene Inclinación"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>				
<input type="text" value="Orientación de la inclinación"/>						
<b>Tarea recomendada: Extracción</b> <b>Defectos del ejemplar</b> Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>						
<b>Probabilidad de Fallo</b> Improbable		<b>Probabilidad de Impacto</b> Muy Bajo		<b>Consecuencias</b> Insignificante		<b>Riesgo</b> Bajo
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.						
<b>Datos del Inspector</b>						
Perroud, Agustín Nombre completo		 Firma		39980643 DNI		



 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
		Fecha: 6/9/2024			
Calle	JAURES, JEAN	Chapa	380	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	C08-7376	D.A.P. (Cm):	36	Altura Aprox. (m):	1.8
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción del tocón para liberar plantera para futuras plantaciones.         </div>					
Datos del Inspector					
Alonso, Solana Abril		 Firma		37870374	
Nombre completo				DNI	





 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
Calle	JAURES, JEAN		Chapa	675	
Fecha:	6/9/2024				
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
NP de Inspección	C68-7378	D.A.P. (Cm):	3	Altura Aprox. (m):	2
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>					
Datos del Inspector					
Alonso, Solana Abril		 Firma		37870374	
Nombre completo				DNI	





 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 24/6/2024	
Calle	LARREA	Chapa	385	Referencia	
Especie botánica	Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)				
Nº de Inspección	C03-6988	D.A.P. (Cm):	3	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>					
<b>Datos del inspector</b>					
Nombre completo	 Firma		39980643 DNI		




 <b>G.C.B.A.</b>		<small>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</small> <small>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</small>			<small>Fecha: 25/7/2024</small>	
Calle	<b>LARREA</b>		Chapa	117	Referencia	
Especie botánica	<b>Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)</b>					
Nº de Inspección	C08-7288	D.A.P. (Cm):	6	Altura Aprox. (m):	3	
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas			
Inclinación	No tiene Inclinación					
Orientación de la inclinación						
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>						
<b>Defectos del ejemplar</b>						
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>						
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>						
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
<small>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</small>						
<b>Datos del Inspector</b>						
Alonso, Solana Abril		 <small>Firma</small>			37870374	
Nombre completo					DNI	






 <b>G.C.B.A.</b>		<small>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</small> <small>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</small>			<small>Fecha: 6/6/2024</small>
Calle	LAVALLE		Chapa	2040	Referencia
Especie botánica	Ligustrum lucidum (Ligusto)				
NP de inspección	C83-7388	D.A.P. (Cm):	20	Altura Aprox. (m):	5
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Defectos del ejemplar</b>					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo	Probable	Probabilidad de Impacto	Bajo	Consecuencias	Menor
<b>Encuadre Normativo</b>					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>					
<b>Datos del Inspector</b>					
Alonso, Solana Abril		 <small>Firma</small>		37870374	
Nombre completo				DNI	





 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			<input type="text" value="Fecha: 6/8/2024"/>	
<input type="text" value="Calle"/>	<input type="text" value="LAVALLE"/>		<input type="text" value="Chapa 2042"/>	<input type="text" value="Referencia"/>		
<input type="text" value="Especie botánica"/>	<input type="text" value="Ligustrum lucidum (Ligusto)"/>					
<input type="text" value="Nº de Inspección C63-7388"/>	<input type="text" value="D.A.P. (Cm): 2.5"/>		<input type="text" value="Altura Aprox. (m): 2"/>			
<input type="text" value="Ubicación de la plantera Regular"/>	<input type="text" value="Enfermedades"/>		<input type="text" value="Plagas"/>			
<input type="text" value="Inclinación No tiene Inclinación"/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>			
<input type="text" value="Orientación de la Inclinación"/>	<input type="text" value=""/>					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>						
<b>Defectos del ejemplar</b>						
<b>Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes</b>						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>						
<input type="text" value="Probabilidad de Fallo Improbable"/>	<input type="text" value="Probabilidad de Impacto Muy Bajo"/>	<input type="text" value="Consecuencias Insignificante"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="Riesgo Bajo"/>
<b>Encuadre Normativo</b>						
<b>El arbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.</b>						
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p> </div>						
<b>Datos del Inspector</b>						
<input type="text" value="Alonso, Solana Abril"/> <input type="text" value="Nombre completo"/>		 <input type="text" value="Firma"/>		<input type="text" value="37870374"/> <input type="text" value="DNI"/>		



 <b>G.C.B.A.</b>		<small>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</small> <small>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</small>		<small>Fecha:</small> 6/9/2024															
Calle	LAVALLE		Chapa	2672															
Referencia																			
Especie botánica	Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)																		
NP de Inspección	C08-7377	D.A.P. (Cm):	3	Altura Aprox. (m):	5														
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas																
Inclinación	No tiene Inclinación																		
Orientación de la Inclinación																			
Tarea recomendada: Extracción Defectos del ejemplar Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes																			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer <table border="1"> <tr> <td>Probabilidad de Fallo</td> <td></td> <td>Probabilidad de Impacto</td> <td></td> <td>Consecuencias</td> <td></td> <td>Riesgo</td> </tr> <tr> <td>Improbable</td> <td></td> <td>Muy Bajo</td> <td></td> <td>Insignificante</td> <td></td> <td>Bajo</td> </tr> </table> Encuadre Normativo El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo													
Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo													
Observaciones y conclusiones <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>																			
Datos del Inspector <table border="1"> <tr> <td>Alonso, Solana Abril</td> <td></td> <td>37870374</td> </tr> <tr> <td>Nombre completo</td> <td>Firma</td> <td>DNI</td> </tr> </table>						Alonso, Solana Abril		37870374	Nombre completo	Firma	DNI								
Alonso, Solana Abril		37870374																	
Nombre completo	Firma	DNI																	



 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>		<b>Fecha:</b> 6/9/2024		
<b>Calle</b>	<b>LAVALLE</b>		<b>Chapa</b>	<b>2911</b>	<b>Referencia</b>	<b>Fte</b>
<b>Especie botánica</b>	<b>Ligustrum lucidum (Ligastro)</b>					
<b>Nº de Inspección</b>	<b>088-7378</b>		<b>D.A.P. (Cm):</b>	<b>7</b>	<b>Altura Aprox. (m):</b>	<b>3</b>
<b>Ubicación de la plantera</b>	<b>Regular</b>		<b>Enfermedades</b>	<b>Plagas</b>		
<b>Inclinación</b>	<b>No tiene Inclinación</b>					
<b>Orientación de la Inclinación</b>						
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>						
<b>Defectos del ejemplar</b>						
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>						
<b>Probabilidad de Fallo</b>		<b>Probabilidad de Impacto</b>		<b>Consecuencias</b>		<b>Riesgo</b>
Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>						
El árbol esté seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>						
<b>Datos del Inspector</b>						
Alonso, Solana Abril		 <b>Firma</b>			37870374	
Nombre completo					DNI	



 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES											
		PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA											
		Fecha: 24/6/2024											
Calle	MITRE, BARTOLOME	Chapa	2430	Referencia									
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)												
Nº de inspección	C03-7010	D.A.P. (Cm):	15	Altura Aprox. (m):	1.7								
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas										
Inclinación	No tiene inclinación												
Orientación de la inclinación													
<b>Tarea recomendada:</b> Extracción <b>Defectos del ejemplar</b> Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes													
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b> <table border="1"> <tr> <th>Probabilidad de Fallo</th> <th>Probabilidad de Impacto</th> <th>Consecuencias</th> <th>Riesgo</th> </tr> <tr> <td>Improbable</td> <td>Muy Bajo</td> <td>Insignificante</td> <td>Bajo</td> </tr> </table> <b>Encuadre Normativo</b> El árbol está seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo	Improbable	Muy Bajo	Insignificante	Bajo
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo										
Improbable	Muy Bajo	Insignificante	Bajo										
<b>Observaciones y conclusiones</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción del tocón.         </div>													
<b>Datos del inspector</b> <table border="1"> <tr> <td>Perroud, Agustín</td> <td></td> <td>39980643</td> </tr> <tr> <td>Nombre completo</td> <td>Firma</td> <td>DNI</td> </tr> </table>						Perroud, Agustín		39980643	Nombre completo	Firma	DNI		
Perroud, Agustín		39980643											
Nombre completo	Firma	DNI											




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
	GCBA	Fecha: 8/9/2024			
Calle	MORENO		Chapa	2967	Referencia
Especie botánica	Fraxinus excelsior f. aurea (Fresno dorado)				
Nº de inspección	C03-7809	D.A.P. (Cm):	5	Altura Aprox. (m):	2
Ubicación de la plantación	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias			Riesgo
Improbable	Muy Bajo	Insignificante			Bajo
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra quebrado.</p>					
Datos del Inspector					
Perroud, Agustín			30980843		
Nombre completo	Firma		DNI		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
	G.C.B.A.				
Calle	MORENO		Chapa	3160	Referencia
Especie botánica	Fraxinus excelsior f. aurea (Fresno dorado)				
Nº de inspección	C03-7610	D.A.P. (Cm):	6	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la planta	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias			Riesgo
Improbable	Muy Bajo	Insignificante			Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>					
Datos del Inspector					
Perroud, Agustín Nombre completo				30080843 DNI	



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 16/10/2024	
Calle	ORURO	Chapa	1093	Referencia	
Especie botánica	Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)				
Nº de Inspección	C03-7717	D.A.P. (Cm):	4	Altura Aprox. (m):	2
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco.</p>					
Datos del inspector					
Alonso, Solana Abril				37870374	
Nombre completo		Firma		DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA						
 G.C.B.A.		Fecha: 09/09/2024				
Calle	ORURO		Chapa	1437	Referencia	
Especie botánica	Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)					
Nº de inspección	C03-7811		D.A.P. (Cm):	4	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la planta	Regular		Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación					
Orientación de la inclinación						
Tarea recomendada: Extracción						
Defectos del ejemplar						
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer						
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	
Improbable	Muy Bajo		Insignificante		Bajo	
Encuadre Normativo						
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
Observaciones y conclusiones						
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>						
Datos del Inspector						
Perroud, Agustín				30080843		
Nombre completo		Firma		DNI		




 <b>G.C.B.A.</b>		<small>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</small> <small>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</small>			<small>Fecha: 13/8/2024</small>
Calle	PASCO		Chapa	190	Referencia
Espece botánica	Fraxinus excelsior f. aurea (Fresno dorado)				
Nº de Inspección	C88-7448	D.A.P. (Cm):	5	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<small>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</small>					
Datos del Inspector					
Perroud, Agustín		 <small>Firma</small>		39980643	
Nombre completo				DNI	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
		G.C.B.A.			
Calle		PASCO		Chapa	1358
Referencia		1359 Fte			
Especie botánica		Fraxinus excelsior f. aurea (Fresno dorado)			
Nº de inspección		C03-7812		D.A.P. (Cm):	6
Ubicación de la planta		Regular		Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias			Riesgo
Improbable	Muy Bajo	Insignificante			Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>					
Datos del Inspector					
Perroud, Agustín				30080843	
Nombre completo		Firma		DNI	





 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				
		Fecha: 26/7/2024				
Calle	PASCO	Chapa	932			
Referencia						
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)					
NP de Inspección	C08-7287	D.A.P. (Cm):	7			
Altura Aprox. (m):	2					
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas			
Inclinación	No tiene Inclinación					
Orientación de la Inclinación						
Tarea recomendada: Extracción						
Defectos del ejemplar						
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer						
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo
Encuadre Normativo						
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
Observaciones y conclusiones						
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>						
Datos del Inspector						
Alonso, Solana Abril		 Firma			37870374	
Nombre completo					DNI	



 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
Calle	PASCO	Chapa	988	Referencia	
Espece botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	C08-7288	D.A.P. (Cm):	16	Altura Aprox. (m):	0.4
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la Inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de la cepa para liberar plantera para futuras plantaciones.         </div>					
Datos del inspector					
Añosa, Solana Abril				37870374	
Nombre completo		Firma		DNI	




 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 6/9/2024	
Calle	PASTER	Chapa	497	Referencia	
Espece botánica	Ligustrum lucidum (Ligusto)				
NP de Inspección	063-7378	D.A.P. (Cm):	10	Altura Aprox. (m):	6
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>					
Datos del Inspector					
Alonso, Solana Abril		 Firma		37870374	
Nombre completo				DNI	



 <b>G.C.B.A.</b>		<small>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</small> <small>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</small>			<small>Fecha:</small> 6/9/2024
Calle	PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GRAL		Chapa	3047	Referencia
Espece botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	C08-7380	D.A.P. (Cm):	55	Altura Aprox. (m):	6
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Bajo		Menor	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción del tocón ya que se encuentra seco, descortezado y con presencia de hongos.         </div>					
Datos del Inspector					
Alonso, Solana Abril		 Firma		37870374	
Nombre completo				DNI	




 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>		<b>Fecha:</b> 6/9/2024	
Calle	PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GRAL	Chapa	3075	Referencia	
Espece botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
NP de Inspección	C03-7381	D.A.P. (Cm):	50	Altura Aprox. (m):	4
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la Inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción del tocón para liberar plantera para futuras plantaciones.         </div>					
Datos del Inspector					
Alonso, Solana Abril		 Firma		37870374	
Nombre completo				DNI	




 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>		<b>Fecha:</b> <b>26/7/2024</b>	
<b>Calle</b>	<b>RINCON</b>		<b>Chapa</b>	<b>921</b>	
<b>Referencia</b>					
<b>Especie botánica</b>	<b>Bauhinia forficata (Pata de vaca - Pezuña de vaca)</b>				
<b>Nº de Inspección</b>	<b>C03-7288</b>	<b>D.A.P. (Cm):</b>	<b>14</b>	<b>Altura Aprox. (m):</b>	<b>0.5</b>
<b>Ubicación de la plantera</b>	<b>Regular</b>	<b>Enfermedades</b>	<b>Plagas</b>		
<b>Inclinación</b>	<b>No tiene Inclinación</b>				
<b>Orientación de la Inclinación</b>					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Defectos del ejemplar</b>					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
<b>Probabilidad de Fallo</b>		<b>Probabilidad de Impacto</b>		<b>Consecuencias</b>	
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	
<b>Encuadre Normativo</b>					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p style="text-align: center;">Se recomienda llevar a cabo la extracción del tocón para liberar plantera para futuras plantaciones.</p>					
<b>Datos del Inspector</b>					
Alonso, Solana Abril		 <b>Escriba el texto aquí</b> 37870374		<b>Nombre completo</b> <b>Firma</b> <b>DNI</b>	




 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			<b>Fecha:</b> <b>6/9/2024</b>	
<b>Calle</b>	<b>RIOBAMBA</b>		<b>Chapa</b>	<b>145</b>	<b>Referencia</b>	
<b>Especie botánica</b>	<b>Acer negundo (Arce negundo)</b>					
<b>Nº de Inspección</b>	<b>C88-7384</b>	<b>D.A.P. (Cm):</b>	<b>31</b>	<b>Altura Aprox. (m):</b>	<b>2</b>	
<b>Ubicación de la plantera</b>	<b>Regular</b>	<b>Enfermedades</b>	<b>Plagas</b>			
<b>Inclinación</b>	<b>No tiene Inclinación</b>					
<b>Orientación de la inclinación</b>						
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>						
<b>Defectos del ejemplar</b>						
<b>Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes</b>						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>						
<b>Probabilidad de Fallo</b>		<b>Probabilidad de Impacto</b>		<b>Consecuencias</b>		<b>Riesgo</b>
<b>Improbable</b>		<b>Muy Bajo</b>		<b>Insignificante</b>		<b>Bajo</b>
<b>Encuadre Normativo</b>						
<b>Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.</b>						
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción del tocón brotado para liberar plantera para futuras plantaciones.</p>						
<b>Datos del Inspector</b>						
<b>Alonso, Solana Abril</b>		 <b>Nombre completo</b> <b>Firma</b>			<b>37870374</b> <b>DNI</b>	



 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			<b>Fecha:</b> 6/9/2024	
Calle	RIOBAMBA		Chapa	416	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)					
NP de Inspección	C08-7386	D.A.P. (Cm):	8	Altura Aprox. (m):	0.1	
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas			
Inclinación	No tiene Inclinación					
Orientación de la inclinación						
Tarea recomendada: Extracción						
Defectos del ejemplar						
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer						
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo
Encuadre Normativo						
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
Observaciones y conclusiones						
Se recomienda llevar a cabo la extracción del tocón para liberar plantera para futuras plantaciones.						
Datos del Inspector						
Alonso, Solana Abril		 Firma			37870374	
Nombre completo					DNI	



 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			Fecha: 6/9/2024
Calle	RIVADAVIA AV.		Chapa	3118	Referencia
Espece botánica	Schefflera arboricola (Chefíera)				
Nº de Inspección	C08-7386	D.A.P. (Cm):	20	Altura Aprox. (m):	1.7
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar.</p> </div>					
Datos del Inspector					
Alonso, Solana Abril		 Firma		37870374	
Nombre completo				DNI	



 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>		Fecha: 24/6/2024	
Calle	SAN JUAN AV.		Chapa	2511	
Referencia					
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	C03-7016	D.A.P. (Cm):	7	Altura Aprox. (m):	7
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol está seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>					
Datos del inspector					
Perroud, Agustín		 Firma		39980643	
Nombre completo				DNI	



 <b>G.C.B.A.</b>		<small>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</small> <small>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</small>			<small>Fecha:</small> 13/8/2024
Calle	SAN LUIS		Chapa	2447	Referencia
Espece botánica	Ligustrum lucidum f. aureovariegata (Ligusto variegado)				
NP de Inspección	C88-7466	D.A.P. (Cm):	6	Altura Aprox. (m):	2
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.					
Datos del Inspector					
Perroud, Agustín		 Firma		39980643	
Nombre completo				DNI	




 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			Fecha: 6/9/2024
		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
Calle	SARANDI		Chapa	820	Referencia
Especie botánica	Fraxinus excelsior f. aurea (Fresno dorado)				
Nº de inspección	C03-7813	D.A.P. (Cm):	5	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantación	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Improbable	Muy Bajo		Insignificante		Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>					
Datos del Inspector					
Perroud, Agustín		 Firma		39980643	
Nombre completo				DNI	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
		Fecha: 6/9/2024			
G.C.B.A.		Calle	SARANDI	Chapa	1236
Referencia					
Especie botánica	Fraxinus excelsior f. aurea (Fresno dorado)				
Nº de inspección	C03-7814	D.A.P. (Cm):	8	Altura Aprox. (m):	4
Ubicación de la plantación	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>					
Datos del Inspector					
Perroud, Agustín				39980843	
Nombre completo		Firma		DNI	





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
		Fecha: 6/9/2024			
G.C.B.A.		Calle	SARANDI	Chapa	1332
Referencia					
Especie botánica		Fraxinus excelsior f. aurea (Fresno dorado)			
Nº de Inspección C03-7815		D.A.P. (Cm): 8	Altura Aprox. (m): 3		
Ubicación de la plantación Regular		Enfermedades	Plagas		
Inclinación No tiene inclinación					
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo Improbable		Probabilidad de Impacto Muy Bajo		Consecuencias Insignificante	Riesgo Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>					
Datos del Inspector					
Perroud, Agustín Nombre completo				39980843 DNI	




 <b>G.C.B.A.</b>		<small>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</small> <small>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</small>			<small>Fecha:</small> 6/9/2024
Calle	SARANDI		Chapa	33	Referencia
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
NP de Inspección	C08-7387	D.A.P. (Cm):	15	Altura Aprox. (m):	4
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Defectos del ejemplar</b>					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
Se recomienda llevar a cabo la extracción del tocón para liberar plantera para futuras plantaciones.					
<b>Datos del Inspector</b>					
Alonso, Solana Abril		 Firma		37870374	
Nombre completo				DNI	



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 6/6/2024	
Calle	SARANDI	Chapa	65	Referencia	LA1
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	CBS-7388	D.A.P. (Cm):	20	Altura Aprox. (m):	5
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	Menor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la vereda				
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción del tocón brotado para liberar plantera para futuras plantaciones.         </div>					
Datos del Inspector					
Alonso, Solana Abril Nombre completo		 Firma		37870374 DNI	



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 6/9/2024	
Calle	SARMIENTO	Chapa	2012	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
NP de Inspección	083-7386	D.A.P. (Cm):	21	Altura Aprox. (m):	10
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la Inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probable	Probabilidad de Impacto	Medio	Consecuencias	Riesgo
				Significativa	Moderado
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>					
Datos del Inspector					
Alonso, Solana Abril		 Firma		37870374	
Nombre completo				DNI	



Google

Tucuman 2044

## INFORME 572

 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
Fecha: 13/8/2024			
Calle	TUCUMAN	Chapa	2044
Referencia			
Especie botánica	Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)		
Nº de Inspección	C08-7448	D.A.P. (Cm):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene Inclinación		
Orientación de la Inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Improbable	Muy Bajo	Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo			
El arbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.			
Observaciones y conclusiones			
<p style="text-align: center;">Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>			
Datos del Inspector			
Nombre completo		39980643	
	Firma	DNI	




Tucuman 1892

## INFORME 573

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			<b>Fecha:</b> 6/8/2024
Calle	TUCUMAN		Chapa	1892	Referencia
Especie botánica	No identificada				
NP de Inspección	C08-7380	D.A.P. (Cm):	5	Altura Aprox. (m):	2
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la Inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Defectos del ejemplar</b>					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>					
Por el trazado o mantenimiento de un servicio público.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
Se recomienda llevar a cabo la extracción de la veredadera.					
<b>Datos del Inspector</b>					
Alonso, Solana Abril		 Firma		37870374	
Nombre completo				DNI	



 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 26/7/2024	
Calle	TUCUMAN	Chapa	1879	Referencia	Pla
Especie botánica	Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)				
NP de Inspección	C08-7280	D.A.P. (Cm):	6	Altura Aprox. (m):	2
Ubicación de la plantación	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la Inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol está seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se solicita llevar a cabo la extracción de los 2 ejemplares ubicados en dicha dirección por encontrarse secos en pie.         </div>					
Datos del Inspector					
Alonso, Solana Abril		 Firma		37870374	
Nombre completo				DNI	




 <b>GCBA.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
Calle	<b>TUCUMAN</b>		Chapa	1924	Referencia	Fte	
Especie botánica	<b>Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)</b>						
Nº de inspección	C03-7801	D.A.P. (Cm):	17	Altura Aprox. (m):	7		
Ubicación de la plantena	Regular	Enfermedades	Plagas				
Inclinación	No tiene inclinación						
Orientación de la inclinación							
Tarea recomendada: Extracción							
Defectos del ejemplar							
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes							
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer							
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	
Probable		Bajo		Menor		Bajo	
Encuadre Normativo							
El árbol está seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
Observaciones y conclusiones							
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>							
Datos del Inspector							
Pernoud, Agustín		 Nombre completo		30980643		DNI	





 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			<b>Fecha:</b> <b>13/8/2024</b>	
<b>Calle</b>	<b>URIBURU</b>		<b>Chapa</b>	<b>256</b>	<b>Referencia</b>	
<b>Especie botánica</b>	<b>Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)</b>					
<b>Nº de Inspección</b>	<b>C88-7468</b>	<b>D.A.P. (Cm):</b>	<b>4</b>	<b>Altura Aprox. (m):</b>	<b>0.3</b>	
<b>Ubicación de la plantera</b>	<b>Regular</b>	<b>Enfermedades</b>	<b>Plagas</b>			
<b>Inclinación</b>	<b>No tiene Inclinación</b>					
<b>Orientación de la inclinación</b>						
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>						
<b>Defectos del ejemplar</b>						
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>						
<b>Probabilidad de Fallo</b>		<b>Probabilidad de Impacto</b>		<b>Consecuencias</b>		<b>Riesgo</b>
Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>						
El arbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco y quebrado.</p>						
<b>Datos del Inspector</b>						
Perroud, Agustín		 <b>Firma</b>		39980643		
Nombre completo				DNI		





**Uriburu 256 seco**

 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
Fecha: 6/9/2024			
Calle	URIBURU	Chapa	22
Referencia			
Especie botánica	Ligustrum lucidum (Ligusto)		
NP de Inspección	C83-7381	D.A.P. (Cm):	15
Altura Aprox. (m):	3		
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene Inclinación		
Orientación de la inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probable	Probabilidad de Impacto	Bajo
		Consecuencias	Menor
		Riesgo	Bajo
Encuadre Normativo			
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.			
Observaciones y conclusiones			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>			
Datos del Inspector			
Nombre completo	 Alonso, Solana Abril Firma		37870374
			DNI



 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>		<b>Fecha:</b> 6/9/2024	
<b>Calle</b>	<b>URIBURU</b>	<b>Chapa</b>	<b>115</b>	<b>Referencia</b>	<b>LA</b>
<b>Especie botánica</b>	<b>Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)</b>				
<b>Nº de Inspección</b>	<b>C83-7384</b>	<b>D.A.P. (Cm):</b>	<b>4</b>	<b>Altura Aprox. (m):</b>	<b>2</b>
<b>Ubicación de la plantera</b>	<b>Regular</b>	<b>Enfermedades</b>	<b>Plagas</b>		
<b>Inclinación</b>	<b>No tiene Inclinación</b>				
<b>Orientación de la Inclinación</b>					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Defectos del ejemplar</b>					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
<b>Probabilidad de Fallo</b>		<b>Probabilidad de Impacto</b>		<b>Consecuencias</b>	
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	
<b>Encuadre Normativo</b>					
El arbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>					
<b>Datos del Inspector</b>					
Alonso, Solana Abril		 Firma		37870374	
Nombre completo				DNI	



 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			Fecha: <b>6/9/2024</b>	
Calle	<b>URIBURU</b>		Chapa	236	Referencia	
Espece botánica	<b>Ligustrum lucidum (Ligusto)</b>					
NP de inspección	<b>C83-7383</b>		D.A.P. (Cm):	<b>21</b>	Altura Aprox. (m):	<b>8</b>
Ubicación de la plantera	<b>Regular</b>		Enfermedades	<b>Plagas</b>		
Inclinación	<b>No tiene Inclinación</b>					
Orientación de la inclinación						
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>						
<b>Defectos del ejemplar</b>						
<b>Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes</b>						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>						
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Probable		Medio		Menor		Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>						
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.						
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>						
<b>Datos del Inspector</b>						
Alonso, Solana Abril			 <b>Firma</b>		37870374	
Nombre completo					DNI	





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA						
		Fecha: 6/9/2024				
G.C.B.A.		Calle	URIBURU	Chapa	392	
					Referencia	
Especie botánica		Ligustrum lucidum (Ligusto)				
Nº de inspección		C03-7802	D.A.P. (Cm):	4	Altura Aprox. (m):	2
Ubicación de la plantación		Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación		No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación						
Tarea recomendada: Extracción						
Defectos del ejemplar						
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer						
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo
Encuadre Normativo						
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
Observaciones y conclusiones						
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>						
Datos del Inspector						
Pernoud, Agustín				39980843		
Nombre completo		Firma		DNI		






 <b>GCBA.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
		PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
		Fecha: 8/9/2024			
Calle	URQUIZA, GRAL.	Chapa	999	Referencia	
Especie botánica	Ligustrum lucidum f. aureovariegata (Ligusto variegado)				
Nº de inspección	C03-7616	D.A.P. (Cm):	3	Altura Aprox. (m):	4
Ubicación de la planta	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Defectos del ejemplar</b>					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>					
<b>Datos del Inspector</b>					
Perroud, Agustín		 Nombre completo		39980643 DNI	




 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			<b>Fecha:</b> <u>25/7/2024</u>	
<b>Calle</b>	<b>VENEZUELA</b>		<b>Chapa</b>	<b>2315</b>	<b>Referencia</b>	
<b>Especie botánica</b>	<b>Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)</b>					
<b>Nº de Inspección</b>	<b>C88-7272</b>	<b>D.A.P. (Cm):</b>	<b>5</b>	<b>Altura Aprox. (m):</b>	<b>2</b>	
<b>Ubicación de la plantera</b>	<b>Regular</b>	<b>Enfermedades</b>	<b>Plagas</b>			
<b>Inclinación</b>	<b>No tiene Inclinación</b>					
<b>Orientación de la inclinación</b>						
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>						
<b>Defectos del ejemplar</b>						
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>						
<b>Probabilidad de Fallo</b>		<b>Probabilidad de Impacto</b>		<b>Consecuencias</b>		<b>Riesgo</b>
Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>						
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</p>						
<b>Datos del Inspector</b>						
Alonso, Solana Abril		 <b>Firma</b>			37870374	
Nombre completo					DNI	



 <b>G.C.B.A.</b>		<small>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</small> <small>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</small>		<small>Fecha:</small> 6/9/2024															
Calle	YRIGOYEN, HIPOLITO		Chapa	1965															
Referencia																			
Especie botánica	Hibiscus rosa-sinensis (Rosa de china)																		
NP de Inspección	C03-7400	D.A.P. (Cm):	5	Altura Aprox. (m):	0.3														
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas																
Inclinación	No tiene Inclinación																		
Orientación de la Inclinación																			
<b>Tarea recomendada:</b> Extracción <b>Defectos del ejemplar</b> Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes																			
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Probabilidad de Fallo</td> <td></td> <td>Probabilidad de Impacto</td> <td></td> <td>Consecuencias</td> <td></td> <td>Riesgo</td> </tr> <tr> <td>Improbable</td> <td></td> <td>Muy Bajo</td> <td></td> <td>Insignificante</td> <td></td> <td>Bajo</td> </tr> </table>						Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo													
Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo													
<b>Encuadre Normativo</b> El árbol esté seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.																			
<b>Observaciones y conclusiones</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; height: 80px;">           Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.         </div>																			
<b>Datos del Inspector</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: left;">           Alonso, Solana Abril  <small>Nombre completo</small> </td> <td style="width: 33%; text-align: center;">   <small>Firma</small> </td> <td style="width: 33%; text-align: right;">           37870374  <small>DNI</small> </td> </tr> </table>						Alonso, Solana Abril <small>Nombre completo</small>	 <small>Firma</small>	37870374 <small>DNI</small>											
Alonso, Solana Abril <small>Nombre completo</small>	 <small>Firma</small>	37870374 <small>DNI</small>																	



 <b>G.C.B.A.</b>		<small>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</small> <small>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</small>			<small>Fecha:</small> 6/9/2024
Calle	YRIGOYEN, HIPOLITO		Chapa	2147	Referencia
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
NP de Inspección	C88-7401	D.A.P. (Cm):	6	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.					
Datos del Inspector					
Alonso, Solana Abril		 <small>Firma</small>		37870374	
Nombre completo				DNI	




 <b>G.C.B.A.</b>		<small>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</small> <small>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</small>			<small>Fecha: 25/7/2024</small>
Calle	YRIGOYEN, HIPOLITO AV.		Chapa	2440	Referencia
Espece botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
NP de Inspección	C08-7278	D.A.P. (Cm):	5	Altura Aprox. (m):	2
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<small>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.</small>					
Datos del Inspector					
Alonso, Solana Abril				37870374	
Nombre completo		Firma		DNI	



 <b>G.C.B.A.</b>		<small>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</small> <small>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</small>			<small>Fecha: 25/7/2024</small>
Calle	YRIGOYEN, HIPOLITO AV.		Chapa	2441	Referencia
Espece botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
NP de Inspección	C08-7274	D.A.P. (Cm):	35	Altura Aprox. (m):	1.2
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<small>Se recomienda llevar a cabo la extracción del tocón para liberar plantera para futuras plantaciones.</small>					
Datos del Inspector					
Alonso, Solana Abril		 <small>Firma</small>		37870374	
Nombre completo				DNI	



 <b>G.C.B.A.</b>		<small>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</small> <small>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</small>			<small>Fecha:</small> 6/6/2024
Calle	RINCON		Chapa	96	Referencia
Espece botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
NP de inspección	C83-7382	D.A.P. (Cm):	11	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Defectos del ejemplar</b>					
Grietas o caries extensas desde fuste hacia ramas primarias					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo	Probable	Probabilidad de Impacto	Muy Bajo	Consecuencias	Menor
<b>Encuadre Normativo</b>					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra desgarrado.					
<b>Datos del Inspector</b>					
Alonso, Solana Abril		 <small>Firma</small>		37870374	
Nombre completo				DNI	

