



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extracción árboles Comuna 2 - ACTAS N° 2464 A 2467

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el EX-2024-39875437-GCABA-COMUNA2;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que por el expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden de la necesidad de extracción de ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 2 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obran en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia donde sugieren la extracción de dichos ejemplares;

Que los fundamentos de las extracciones obedecen a distintas causas tal como se expone en dichos informes;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: “...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...”;

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y ARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorícese la extracción de los siguientes ejemplares que a todos sus efectos forman parte de la presente Resolución:

- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Vicente Lopez 2273, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2464 (IF-2024-39869030-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle PARAGUAY 2087, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2465 (IF-2024-39869768-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Posadas 1417, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2466 (IF-2024-39872234-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Posadas 1320, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2467 (IF-2024-39872859-GCABA-COMUNA2).

Artículo 2°.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 14/10/2024

Aviso S00753755/24

Arme 408103248

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo
Calle Vicente Lopez N° 2273 LA ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 28 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar semiseco con escasa foliación ,descortezamiento basal avanzado de su fuste. Con cavidad sobre una de sus ramas principales y fisura longitudinal. Dadas las condiciones físicas mencionadas se recomienda su extracción a fin de garantizar la seguridad de personas y/o bienes debido a caída del árbol y/o ramas.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Carolina Carrillo
Nombre y Apellido

clh
Firma

35072278
DNI

Calle Vicente Lopez 2273 LA

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° 2464

ORDEN NRO: 408103248		CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición				FECHA DE ENTRADA: 14.10.2024									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: LOPEZ, VICENTE 2273 LA EXTRACCION -24						Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.10.2024					
											Fecha Fin: 31.10.2024					
Comuna: Comuna 2		CGPC:				Barrio: Recoleta						Zona:				
Ubicación Técnica Cab: B-VP-12132-02201-LOPEZ, VICENTE 2201-2290						Equipo Cab:										
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 10/2024										
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02						Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:				
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				2273	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	LA	1,0		ARCE NEGUNDO	28.000	12.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2464

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S 0 0 7 1 5 8 6 8 / 2 4

Arme 4 0 8 1 0 3 2 4 3

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO

Calle P A R A G U A Y N° 2087 EX Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 6 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☒ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES

Árbol muerto en pie, si ningún defecto adicional. Se desea extraer el árbol para en la próxima jornada de plantación reponer el ejemplar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RODRIGO ALAIXT

Nombre y Apellido

Firma

95.871.470

DNI

Calle P A R A G U A Y 2087 EX



Informe N° 2465

ORDEN NRO: 408103243		CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición				FECHA DE ENTRADA: 14.10.2024									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: PARAGUAY 2087-EXTRACCION-24						Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.10.2024					
											Fecha Fin: 31.10.2024					
Comuna: Comuna 2		CGPC: CGP 02 (NORTE)				Barrio: Recoleta						Zona:				
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17017-02001-IMP-PARAGUAY 2001-2099 Acera Impar							Equipo Cab:									
Calle y Número:							Campo de Clasificación: 10/2024									
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02						Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB					Nro de Aviso:					
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				2087	AR-EA08	Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP	EX	1,0		fresno americano	6.000	3.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector							Página 1 de 1				



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2465

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 15/10/2024

Aviso

Arme 408104461

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Arce

Calle Posadas N° 1417 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 35 Inclinación: ☒ SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

- ☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Arce semi-seco presenta daños mecánicos y cavidades en el fuste principal así como también ramas secas y defoliación parcial.

Se recomienda realizar la extracción del ejemplar debido al riesgo de quiebre y caída que presenta.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol
Nombre y Apellido


Firma

36.066.020
DNI

Calle Posadas 1417.....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° 2466

ORDEN NRO: 408104461		CLASE DE ORDEN: ARME -				FECHA DE ENTRADA: 18.10.2024		 Buenos Aires Ciudad						
Descripción: POSADAS 1417 EX-EXTRACCION-24					Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.10.2024					
									Fecha Fin: 31.10.2024					
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta				Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17114-01401-POSADAS 1401-1500						Equipo Cab:								
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 10/2024								
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02					Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB				Nro de Aviso:					
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1417	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	EX	1,0		ARCE	35.000	8.000		0
Observaciones:														
Firma Constratista					Firma Inspector							Página 1 de 1		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2466

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 15/10/2024

Aviso

Arme 408104465

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Jacaranda

Calle Posadas N° 1320 LA1 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 20 Inclinação: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes		☒	

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Jacaranda semi-seco presenta grandes cavidades en el fuste principal así como también ramas secas y una marcada inclinación.

Se recomienda realizar la extracción del ejemplar debido al riesgo de quiebre y caída que presenta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol
Nombre y Apellido


Firma

36.066.020
DNI

Calle Posadas 1320 LA1.....

IMAGEN DEL EJEMPLAR



ORDEN NRO: 408104465		CLASE DE ORDEN: ARME -				FECHA DE ENTRADA: 18.10.2024				 Buenos Aires Ciudad				
Descripción: POSADAS 1320 LA1-EXTRACCION-24					Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.10.2024					
									Fecha Fin: 31.10.2024					
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta				Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17114-01301-POSADAS 1301-1400						Equipo Cab:								
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 10/2024								
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02					Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB				Nro de Aviso:					
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1320	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP	LA1	1,0		JACARANDA	20.000	6.000		0
Observaciones:														
Firma Constratista					Firma Inspector							Página 1 de 1		



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2467

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.