



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Extracciones de ejemplares arbóreos - informes 669 al 703.-

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263, N° 4013 y N° 1777, Decretos 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, los Informes de Inspección de emergencia N° 669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703 del corriente año y,

**CONSIDERANDO:**

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, por Decreto N° 166/2013 y Decreto Modificadorio N° 55/2014 se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto N° 55/2014, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3ro, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 3.263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0,

Que, en virtud de los Informes de Inspección N° 669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-69 0-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703 del corriente año, realizados por los Ingenieros Agrónomos, Federico García DNI 35969018, Solana Abril Alonso DNI 37870374, Facundo Leandro Gómez DNI 35732005, que obran adjuntos a la NO-2025-06638766-GCABA-COMUNA3, resulta necesario autorizar la extracción del ejemplar ubicado en la arteria que se indica en el mencionado informe de inspección;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777;

**LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 3**

**RESUELVE**

Artículo 1º- Autorizase a realizar las tareas de extracciones de los ejemplares ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

Azcuénaga 735

Belgrano, Av. 1961

Constitución 3095

Corrientes 2843

Dean Funes 615 LD2

Ecuador 241 LA2

La Rioja 423

La Rioja 674

Lavalle 2750

Matheu 387 FTE

México 2245

México 2470

México 2619

México 2754

Moreno 2166

Moreno 2495

Moreno 2554

Moreno 2927 FTE

Moreno 2969

Pasco 136 FTE

Pasco 313

Pasco 321 FTE

Pasco 329 LD

Pasco 345

Pasco 1460

Pavón Av. 2524

Prudan 1213

Rincón 377

Sánchez de Loria 228 FTE

San Luis 3261

Sarandí 154

Sarandí 303

Sarandí 378

Yrigoyen, Hipólito Av. 2920

Yrigoyen, Hipólito Av. 2972 FTE

Artículo 2º- Encomiéndese a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0, a realizar las tareas de extracción del ejemplar mencionado en el artículo anterior.

Artículo 3º- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Cumplido, archívese.



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Extracciones de ejemplares arbóreos - informes 669 al 703

**A:** SILVIA RUTH COLLIN (COMUNA3),

**Con Copia A:**

---

**De mi mayor consideración:**

Me dirijo a Ud. a fin de remitirle como archivo de trabajo los informes sobre extracciones de ejemplares arbóreos elaborados por los Ingenieros Agrónomos sobre las extracciones arbóreas a realizarse en las siguientes direcciones:

Azcuénaga 735

Belgrano, Av. 1961

Constitución 3095

Corrientes 2843

Dean Funes 615 LD2

Ecuador 241 LA2

La Rioja 423

La Rioja 674

Lavalle 2750

Matheu 387 FTE

México 2245

México 2470

México 2619

México 2754

Moreno 2166

Moreno 2495

Moreno 2554

Moreno 2927 FTE

Moreno 2969

Pasco 136 FTE

Pasco 313

Pasco 321 FTE

Pasco 329 LD

Pasco 345

Pasco 1460

Pavón Av. 2524

Prudan 1213

Rincón 377

Sánchez de Loria 228 FTE

San Luis 3261

Sarandí 154

Sarandí 303

Sarandí 378

Yrigoyen, Hipólito Av. 2920

Yrigoyen, Hipólito Av. 2972 FTE

Sin otro particular, saludo a Ud. atte.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.02.05 10:51:56 -03:00


Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.02.05 10:51:56 -03:00

INFORME 669

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>		<b>Fecha:</b> 27/12/2024									
Calle	AZCUENAGA		Chapa	735									
Referencia													
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)												
Nº de inspección	C03-8266	D.A.P. (Cm):	12	Altura Aprox. (m):	6								
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas										
Inclinación	No tiene inclinación												
Orientación de la inclinación													
<b>Tarea recomendada: Extracción</b> <b>Defectos del ejemplar</b> Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes													
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b> <table border="1"> <tr> <td>Probabilidad de Fallo</td> <td>Probabilidad de Impacto</td> <td>Consecuencias</td> <td>Riesgo</td> </tr> <tr> <td>Improbable</td> <td>Muy Bajo</td> <td>Insignificante</td> <td>Bajo</td> </tr> </table> <b>Encuadre Normativo</b> El árbol esté seco.						Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo	Improbable	Muy Bajo	Insignificante	Bajo
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo										
Improbable	Muy Bajo	Insignificante	Bajo										
<b>Observaciones y conclusiones</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se solicita extracción de ejemplar ubicado en dicha dirección.         </div>													
<b>Datos del inspector</b> <table> <tr> <td>Alonso, Solana Abril</td> <td></td> <td>37870374</td> </tr> <tr> <td>Nombre completo</td> <td>Firma</td> <td>DNI</td> </tr> </table>						Alonso, Solana Abril		37870374	Nombre completo	Firma	DNI		
Alonso, Solana Abril		37870374											
Nombre completo	Firma	DNI											






# INFORME 670


 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			Fecha: 26/12/2024	
Calle	BELGRANO AV.		Chapa	1961	Referencia	
Especie botánica	Platanus x acerifolia (Plátano)					
Nº de Inspección	CD3-8199	D.A.P. (Cm):	65	Altura Aprox. (m):	15	
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas			
Inclinación	No tiene inclinación					
Orientación de la inclinación						
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>						
Defectos del ejemplar						
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>						
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	
Possible	Alto		Severa		Moderado	
Encuadre Normativo						
El árbol esté seco.						
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
<p>Se requiere la extracción del ejemplar ya que presenta rasgos de estar seco en pie.</p>						
<b>Datos del inspector</b>						
Gómez, Facundo Leandro					35732005	
Nombre completo		Firma			DNI	



© 2024 Google

INFORME 671

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			<b>Fecha:</b> 27/12/2024								
		<b>Calle</b>	<b>CONSTITUCION</b>	<b>Chapa</b> 3095		<b>Referenda</b>							
Espece botánica	Tipuana Tipu (Tipa blanca)												
Nº de Inspección	C03-8254	D.A.P. (Cm): 45	Altura Aprox. (m): 6										
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas										
Inclinación	No tiene Inclinación												
Orientación de la Inclinación													
<b>Tarea recomendada:</b> Extracción <b>Defectos del ejemplar</b> Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes													
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Probabilidad de Fallo</th> <th>Probabilidad de Impacto</th> <th>Consecuencias</th> <th>Riesgo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Improbable</td> <td>Muy Bajo</td> <td>Insignificante</td> <td>Bajo</td> </tr> </tbody> </table>						Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo	Improbable	Muy Bajo	Insignificante	Bajo
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo										
Improbable	Muy Bajo	Insignificante	Bajo										
<b>Encuadre Normativo</b> El árbol esté seco.													
<b>Observaciones y conclusiones</b> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div>													
<b>Datos del inspector</b> <table border="1"> <tr> <td>Federico García</td> <td></td> <td>35969018</td> </tr> <tr> <td>Nombre completo</td> <td>Firma</td> <td>DNI</td> </tr> </table>						Federico García		35969018	Nombre completo	Firma	DNI		
Federico García		35969018											
Nombre completo	Firma	DNI											




INFORME 672

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			Fecha: 21/11/2024
Calle	CORRIENTES AV.		Chapa	2843	Referencia
Espece botánica	Acer negundo (Arce negundo)				
Nº de Inspección	C03-7946	D.A.P. (Cm):	19	Altura Aprox. (m):	9
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	Menor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la calle				
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Probable	Bajo	Significativa	Bajo		
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie.					
Datos del inspector					
Alonso, Solana Abril				37870374	
Nombre completo		Firma		DNI	



INFORME 673

 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 21/11/2024	
Calle	DEAN FUNES	Chapa	615	Referencia	LD2
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	C03-7947	D.A.P. (C/m):	61	Altura Aprox. (m):	15
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	Menor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la calle				
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Defectos del ejemplar</b>					
Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes, Pared remanente escasa, Grietas					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Bajo		Menor	Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>					
El árbol esté seco. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Se recomienda llevar a cabo la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra seco en pie y descortezado.</p> </div>					
<b>Datos del inspector</b>					
Alonso, Solana Abril				37870374	
Nombre completo		Firma		DNI	





INFORME 674

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>		Fecha: <b>14/11/2024</b>
Calle	<b>ECUADOR</b>		Chapa <b>241</b>	Referencia <b>LA</b>
Especie botánica	<b>Ligustrum lucidum (Ligusto)</b>			
Nº de Inspección	C03-7884		D.A.P. (Cm): <b>17</b>	Altura Aprox. (m): <b>4</b>
Ubicación de la plantera	Regular		Enfermedades	Plagas
Inclinación	Menor a 45°			
Orientación de la inclinación	Hacia la calle			
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>				
Defectos del ejemplar				
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes				
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>				
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo	
Probable	Bajo	Menor	Bajo	
<b>Encuadre Normativo</b>				
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.				
<b>Observaciones y conclusiones</b>				
<p>Se recomienda llevar a cabo la extracción del árbol seco para liberar plantera para futuras plantaciones.</p>				
<b>Datos del inspector</b>				
Alonso, Solana Abril			37870374	
Nombre completo		Firma	DNI	




INFORME 675

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>		<input type="text" value="Fecha: 27/12/2024"/>	
Calle	<b>LA RIOJA</b>	Chapa	423	Referencia	
Especie botánica	<b>Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)</b>				
Nº de Inspección	C03-8325	D.A.P. (Cm):	15	Altura Aprox. (m):	10
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	Menor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la calle				
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Defectos del ejemplar</b>					
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Medio		Significativa	Moderado
<b>Encuadre Normativo</b>					
Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes., Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se requiere la extracción del ejemplar creciendo junto a otro en la misma plantera.         </div>					
<b>Datos del inspector</b>					
Gómez, Facundo Leandro		 Firma		35732005	
Nombre completo				DNI	



# INFORME 676

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			Fecha: 27/12/2024		
Calle	LA RIOJA		Chapa	674	Referencia		
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)						
Nº de Inspección	003-8323	D.A.P. (Cm):	10	Altura Aprox. (m):	1		
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas				
Inclinación	No tiene inclinación						
Orientación de la inclinación							
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>							
Defectos del ejemplar							
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes							
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>							
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo	
Improbable		Bajo		Insignificante		Bajo	
<b>Encuadre Normativo</b>							
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.							
<b>Observaciones y conclusiones</b>							
<p>Se requiere la extracción de tocón seco.</p>							
<b>Datos del inspector</b>							
Gómez, Facundo Leandro					35732005		
Nombre completo		Firma			DNI		





INFORME 677

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			<b>Fecha:</b> 27/12/2024
Calle	LAVALLE		Chapa	2750	Referencia
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	C03-8276	D.A.P. (Cm):	15	Altura Aprox. (m):	7
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
Se solicita extracción de ejemplar ubicado en dicha dirección.					
<b>Datos del inspector</b>					
Alonso, Solana Abril				37870374	
Nombre completo		Firma		DNI	



INFORME 678

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			<input type="text"/> Fecha: <b>27/12/2024</b>	
<b>Calle</b>	<b>MATHEU</b>		<b>Chapa</b>	<b>387</b>	<b>Referencia</b>	<b>fle</b>
<b>Especie botánica</b>	<b>Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)</b>					
<b>Nº de Inspección</b>	<b>C03-8304</b>	<b>D.A.P. (Cm):</b>	<b>15</b>	<b>Altura Aprox. (m):</b>	<b>5</b>	
<b>Ubicación de la plantera</b>	<b>Regular</b>	<b>Enfermedades</b>	<b>Plagas</b>			
<b>Inclinación</b>	<b>Menor a 45°</b>					
<b>Orientación de la Inclinación</b>	<b>Hacia la calle</b>					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>						
<b>Defectos del ejemplar</b>						
<b>Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes</b>						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>						
<b>Probabilidad de Fallo</b>		<b>Probabilidad de Impacto</b>		<b>Consecuencias</b>		<b>Riesgo</b>
Probable		Medio		Significativa		Moderado
<b>Encuadre Normativo</b>						
<b>El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.</b>						
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"> <p style="margin: 0;">Se requiere la extracción del árbol seco en pie.</p> </div>						
<b>Datos del inspector</b>						
<b>Gómez, Facundo Leandro</b> <hr/> <b>Nombre completo</b>		 <b>Firma</b>			<b>35732005</b> <hr/> <b>DNI</b>	




INFORME 679

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		
		Fecha: 26/12/2024		
Calle	MEXICO		Chapa	2245
Referencia				
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)			
Nº de Inspección	C03-6211	D.A.P. (Cm):	20	Altura Aprox. (m): 1
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación			
Orientación de la inclinación				
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>				
<b>Defectos del ejemplar</b> Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes				
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>				
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo	
Improbable	Bajo	Menor	Bajo	
<b>Encuadre Normativo</b> El árbol esté seco.				
<b>Observaciones y conclusiones</b>				
Se requiere la extracción del tocón semiseco.				
<b>Datos del inspector</b>				
Gomez, Facundo Leandro Nombre completo		 Firma	35732005 DNI	




## INFORME 680

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			
		<input type="text" value="Fecha: 26/12/2024"/>			
Calle	MEXICO		Chapa	2470	
Referencia					
Especie botánica	No identificada				
Nº de Inspección	CD3-6212	D.A.P. (Cm):	18	Altura Aprox. (m):	2
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Defectos del ejemplar</b>					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Bajo		Menor	Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>					
El árbol esté seco.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Se requiere la extracción del ejemplar seco en pie.         </div>					
<b>Datos del inspector</b>					
Gomez, Facundo Leandro Nombre completo		 Firma		35732005 DNI	




# INFORME 681

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			
		<input type="text" value="Fecha: 26/12/2024"/>			
Calle	MEXICO		Chapa	2619	
Referencia					
Especie botánica	No identificada				
Nº de Inspección	CD3-6213	D.A.P. (Cm):	10	Altura Aprox. (m):	4
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	Menor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la calle				
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Defectos del ejemplar</b> <b>Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes</b>					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Medio		Menor	Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>					
El árbol esté seco.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p>Se requiere la extracción del ejemplar seco en pie.</p>					
<b>Datos del inspector</b>					
Gómez, Facundo Leandro <input type="text" value="Nombre completo"/>		 Firma		35732005 <input type="text" value="DNI"/>	




INFORME 682

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 27/12/2024
Calle	MEXICO		Chapa	2754
Referencia				
Especie botánica	Platanus x acerifolia (Platano)			
Nº de Inspección	CD3-8307	D.A.P. (Cm):	58	Altura Aprox. (m): 15
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación			
Orientación de la inclinación				
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>				
<b>Defectos del ejemplar</b>				
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos				
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>				
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo	
Possible	Alto	Severa	Moderado	
<b>Encuadre Normativo</b>				
Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.				
<b>Observaciones y conclusiones</b>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 100px;">           Se requiere posible extracción del ejemplar ya que presenta una cavidad en su base y rasgos de comenzar a secarse parcialmente.         </div>				
<b>Datos del inspector</b>				
Gomez, Facundo Leandro Nombre completo		 Firma	35732005 DNI	




# INFORME 683

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
G.C.B.A.		Fecha: 26/12/2024			
Calle	MORENO		Chapa	2166	Referencia
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	CD3-8198	D.A.P. (Cm):	15	Altura Aprox. (m):	4
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo	Probable	Probabilidad de Impacto	Medio	Consecuencias	Riesgo
				Significativa	Moderado
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p>Se requiere la extracción del ejemplar ya que se encuentra descopado y seco.</p>					
<b>Datos del inspector</b>					
Gómez, Facundo Leandro				35732005	
Nombre completo		Firma		DNI	




# INFORME 684

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
G.C.B.A.		Fecha: 26/12/2024			
Calle	MORENO		Chapa	2495	Referencia
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	CD3-6217	D.A.P. (Cm):	18	Altura Aprox. (m):	6
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	Mayor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la calle				
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
Defectos del ejemplar					
Inclinación del árbol mayor a 45° con rotura de raíz					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Possible	Medio	Significativa	Bajo		
Encuadre Normativo					
Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p>Se requiere la extracción del ejemplar con crecimiento muy inclinado junto a para de colectivo.</p>					
<b>Datos del inspector</b>					
Gómez, Facundo Leandro				35732005	
Nombre completo		Firma		DNI	




INFORME 685

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
		Fecha: 26/12/2024			
Calle	MORENO		Chapa	2554	
Referencia					
Especie botánica	No identificada				
Nº de Inspección	CD3-8216	D.A.P. (Cm):	10	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
<b>Defectos del ejemplar</b> Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo	Probable	Probabilidad de Impacto	Bajo	Consecuencias	Menor
<b>Encuadre Normativo</b> El árbol esté seco.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
Se requiere la extracción del ejemplar seco en pie.					
<b>Datos del inspector</b>					
Gómez, Facundo Leandro Nombre completo		 Firma		35732005 DNI	



# INFORME 686

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
G.C.B.A.		Calle		Fecha: 27/12/2024	
		MORENO		Chapa	2927
				Referencia	FTE
Especie botánica		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)			
Nº de Inspección		C03-8320		D.A.P. (Cm):	18
Ubicación de la plantera		Regular		Altura Aprox. (m):	2
Inclinación		No tiene inclinación		Enfermedades	Plagas
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
Defectos del ejemplar					
Daño corona / rotura - unión débil de rama con grieta o pudrición					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Bajo		Menor	Bajo
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p>Se requiere la extracción de árbol descopado semiseco.</p>					
<b>Datos del inspector</b>					
Gómez, Facundo Leandro				35732005	
Nombre completo		Firma		DNI	




# INFORME 687

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
G.C.B.A.		Fecha: 27/12/2024			
Calle	MORENO		Chapa	2989	Referencia
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	CD3-6319	D.A.P. (Cm):	20	Altura Aprox. (m):	0.8
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Improbable	Bajo	Insignificante	Bajo		
<b>Encuadre Normativo</b>					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p>Se requiere la extracción de tocón.</p>					
<b>Datos del inspector</b>					
Gómez, Facundo Leandro				35732005	
Nombre completo		Firma		DNI	




# INFORME 688

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			Fecha: 26/12/2024	
Calle	PASCO		Chapa	138	Referencia	fte
Especie botánica	No identificada					
Nº de Inspección	C03-8210		D.A.P. (Cm):	26	Altura Aprox. (m):	7
Ubicación de la plantera	Regular		Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación					
Orientación de la inclinación						
Tarea recomendada: Extracción						
Defectos del ejemplar Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer						
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Improbable		Medio		Severa		Bajo
Encuadre Normativo El árbol esté seco.						
Observaciones y conclusiones						
<p>Se requiere la extracción del ejemplar seco en pie.</p>						
Datos del inspector						
Gómez, Facundo Leandro					35732005	
Nombre completo		Firma			DNI	





# INFORME 689

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
G.C.B.A.		Fecha: 26/12/2024			
Calle	PASCO		Chapa	313	Referencia
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	CD3-8206	D.A.P. (Cm):	10	Altura Aprox. (m):	4
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo	Probable	Probabilidad de Impacto	Bajo	Consecuencias	Menor
Riesgo					
Bajo					
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p>Se requiere la extracción del ejemplar que se encuentra descopado semiseco.</p>					
<b>Datos del inspector</b>					
Gómez, Facundo Leandro				35732005	
Nombre completo		Firma		DNI	




# INFORME 690

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
G.C.B.A.		Fecha: 26/12/2024			
Calle	PASCO		Chapa	321	Referencia
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	CD3-8207	D.A.P. (Cm):	10	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Improbable	Medio	Menor	Bajo		
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p>Se requiere la extracción del ejemplar que se encuentra seco en pie.</p>					
<b>Datos del inspector</b>					
Gómez, Facundo Leandro				35732005	
Nombre completo		Firma		DNI	




INFORME 691

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			<input type="text" value="Fecha: 26/12/2024"/>	
Calle	PASCO		Chapa	329	Referencia	LD
Especie botánica	No identificada					
Nº de Inspección	CD3-8205	D.A.P. (Cm):	12	Altura Aprox. (m):	3	
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas			
Inclinación	No tiene inclinación					
Orientación de la inclinación						
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>						
<b>Defectos del ejemplar</b>						
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>						
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Improbable		Medio		Significativa		Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>						
El árbol esté seco.						
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Se requiere la extracción del ejemplar que se encuentra seco en pie.</p> </div>						
<b>Datos del inspector</b>						
Gómez, Facundo Leandro		 Firma			35732005	
Nombre completo					DNI	




# INFORME 692

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			Fecha: 26/12/2024	
G.C.B.A.		Calle PASCO		Chapa	345	Referencia
Especie botánica		Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección C03-8204		D.A.P. (Cm): 15		Altura Aprox. (m): 6		
Ubicación de la plantera Regular		Enfermedades		Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación					
Orientación de la inclinación						
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>						
Defectos del ejemplar						
Defecto/s que afecten a más del 40% de la circunferencia del árbol						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>						
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Improbable		Medio		Significativa		Bajo
Encuadre Normativo						
Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.						
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
<p>Se requiere la extracción del ejemplar que se encuentra creciendo en la misma plantera junto a otro árbol.</p>						
<b>Datos del inspector</b>						
Gómez, Facundo Leandro					35732005	
Nombre completo		Firma			DNI	




## INFORME 693

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			<input type="text"/> Fecha: <b>27/12/2024</b>	
<b>Calle</b>	<b>PASCO</b>		<b>Chapa</b>	<b>1460</b>	<b>Referenda</b>	
<b>Especie botánica</b>	<b>Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)</b>					
<b>Nº de Inspección</b>	<b>C03-8252</b>	<b>D.A.P. (Cm):</b>	<b>15</b>	<b>Altura Aprox. (m):</b>	<b>6</b>	
<b>Ubicación de la plantera</b>	<b>Regular</b>	<b>Enfermedades</b>	<b>Plagas</b>			
<b>Inclinación</b>	<b>No tiene Inclinación</b>					
<b>Orientación de la Inclinación</b>						
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>						
<b>Defectos del ejemplar</b>						
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>						
<b>Probabilidad de Fallo</b>		<b>Probabilidad de Impacto</b>		<b>Consecuencias</b>		<b>Riesgo</b>
Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>						
El árbol esté seco.						
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
<b>Datos del inspector</b>						
<b>Nombre completo</b>	<b></b>			<b>35969018</b>		
	<b>Firma</b>			<b>DNI</b>		




INFORME 694

 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 27/12/2024	
Calle	PAVON	Chapa	2524	Referenda	
Espece botánica	No identificada				
Nº de Inspección	C03-8247	D.A.P. (Cm):	20	Altura Aprox. (m):	5
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la Inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
(Large empty box for observations and conclusions)					
Datos del inspector					
Federico García			35969018		
Nombre completo	Firma	DNI			




## INFORME 695

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			<input type="text"/> Fecha: <b>27/12/2024</b>	
<b>Calle</b>	<b>PRUDAN, MANUEL SILVESTRE, TTE.</b>		<b>Chapa</b>	<b>1213</b>	<b>Referencia</b>	
<b>Especie botánica</b>	<b>Melia azedarach (Paraiso)</b>					
<b>Nº de Inspección</b>	<b>C03-8249</b>	<b>D.A.P. (Cm):</b>	<b>30</b>	<b>Altura Aprox. (m):</b>	<b>9</b>	
<b>Ubicación de la plantera</b>	<b>Regular</b>	<b>Enfermedades</b>	<b>Plagas</b>			
<b>Inclinación</b>	<b>No tiene Inclinación</b>					
<b>Orientación de la Inclinación</b>						
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>						
<b>Defectos del ejemplar</b>						
<b>Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes</b>						
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>						
<b>Probabilidad de Fallo</b>		<b>Probabilidad de Impacto</b>		<b>Consecuencias</b>		<b>Riesgo</b>
Improbable		Muy Bajo		Insignificante		Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>						
El árbol esté seco.						
<b>Observaciones y conclusiones</b>						
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>						
<b>Datos del inspector</b>						
<b>Nombre completo</b>	 <b>Federico García</b>			<b>35969018</b>		
	<b>Firma</b>			<b>DNI</b>		




# INFORME 696

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		
G.C.B.A.		Fecha: 26/12/2024		
Calle	RINCON		Chapa	377
Referencia				
Especie botánica	Acer negundo (Arce negundo)			
Nº de Inspección	C03-8203	D.A.P. (Cm):	25	Altura Aprox. (m): 11
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación			
Orientación de la inclinación				
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>				
Defectos del ejemplar				
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes				
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>				
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo	
Improbable	Alto	Severa	Bajo	
Encuadre Normativo				
El árbol esté seco.				
<b>Observaciones y conclusiones</b>				
Se requiere la extracción del ejemplar seco en pie.				
<b>Datos del inspector</b>				
Gómez, Facundo Leandro				35732005
Nombre completo		Firma	DNI	



INFORME 697

 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 27/12/2024	
Calle	SANCHEZ DE LORIA	Chapa	228	Referencia	fle
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	C03-6310	D.A.P. (Cm):	18	Altura Aprox. (m):	5
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Medio		Significativa	Bajo
<b>Encuadre Normativo</b>					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p>Se requiere la extracción del ejemplar seco en pie.</p>					
<b>Datos del inspector</b>					
Gómez, Facundo Leandro		 Firma		35732005	
Nombre completo				DNI	




INFORME 698

 <b>G.C.B.A.</b>		<b>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</b> <b>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</b>			<b>Fecha:</b> 27/12/2024
Calle	SAN LUIS		Chapa	3261	Referencia
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	C03-B281	D.A.P. (Cm):	12	Altura Aprox. (m):	5
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Bajo		Menor	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
Se solicita extracción de ejemplar ubicado en dicha dirección.					
<b>Datos del inspector</b>					
Alonso, Solana Abril				37870374	
Nombre completo		Firma		DNI	




# INFORME 699

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
G.C.B.A.		Fecha: 26/12/2024			
Calle	SARANDI		Chapa	154	Referencia
Especie botánica	Ficus benjamina (Ficus)				
Nº de Inspección	CD3-6202	D.A.P. (Cm):	12	Altura Aprox. (m):	2
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo	Probable	Probabilidad de Impacto	Bajo	Consecuencias	Menor
Riesgo					
Bajo					
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p>Se requiere la extracción del tocón seco ubicado en la plantera.</p>					
<b>Datos del inspector</b>					
Gómez, Facundo Leandro				35732005	
Nombre completo		Firma		DNI	




# INFORME 700

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
G.C.B.A.		Fecha: 26/12/2024			
Calle	SARANDI		Chapa	303	Referencia
Especie botánica	Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)				
Nº de Inspección	CD3-8201	D.A.P. (Cm):	18	Altura Aprox. (m):	2
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo	Probable	Probabilidad de Impacto	Bajo	Consecuencias	Menor
Riesgo					
Bajo					
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p>Se requiere la extracción del tocón ubicado en la plantera.</p>					
<b>Datos del inspector</b>					
Gómez, Facundo Leandro				35732005	
Nombre completo		Firma		DNI	




# INFORME 701

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		
G.C.B.A.		Fecha: 26/12/2024		
Calle	SARANDI		Chapa	378
Referencia				
Especie botánica	No identificada			
Nº de Inspección	CD3-8200	D.A.P. (Cm):	21	Altura Aprox. (m): 0.5
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación			
Orientación de la inclinación				
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>				
Defectos del ejemplar				
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes				
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>				
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo	
Possible	Muy Bajo	Insignificante	Bajo	
Encuadre Normativo				
El árbol esté seco.				
<b>Observaciones y conclusiones</b>				
Se requiere la extracción de la cepa en la plantera.				
<b>Datos del inspector</b>				
Gómez, Facundo Leandro			35732005	
Nombre completo		Firma	DNI	




# INFORME 702

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 27/12/2024
Calle	YRIGOYEN, HIPOLITO	Chapa	2920	Referencia
Especie botánica	Platanus x acerifolia (Platano)			
Nº de Inspección	C03-8312	D.A.P. (Cm):	58	Altura Aprox. (m): 13
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas	
Inclinación	Menor a 45°			
Orientación de la inclinación	Hacia la calle			
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>				
<b>Defectos del ejemplar</b>				
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos, Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Pared remanente escasa				
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>				
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo	
Probable	Alto	Severa	Alto	
<b>Encuadre Normativo</b>				
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.				
<b>Observaciones y conclusiones</b>				
Se requiere la extracción del ejemplar que presenta una cavidad muy grande en su base afectando en gran medida su estabilidad.				
<b>Datos del inspector</b>				
Gómez, Facundo Leandro			35732005	
Nombre completo		Firma	DNI	



# INFORME 703

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
G.C.B.A.		Fecha: 27/12/2024			
Calle	YRIGOYEN, HIPOLITO	Chapa	2972	Referencia	FTE
Especie botánica	No identificada				
Nº de Inspección	C03-8311	D.A.P. (Cm):	20	Altura Aprox. (m):	1.5
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
<b>Tarea recomendada: Extracción</b>					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
<b>Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer</b>					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Improbable	Bajo	Menor	Bajo		
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
<b>Observaciones y conclusiones</b>					
<p>Se requiere la extracción del tocón seco.</p>					
<b>Datos del inspector</b>					
Gómez, Facundo Leandro				35732005	
Nombre completo		Firma		DNI	

