



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:** RS-2025-14217283-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Jueves 3 de Abril de 2025

**Referencia:** S/ RS N°46

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto no 166/GCBA/13, las actas N°6169;6170;6202;6594;6987;7008;7009;7066;7067;7068;7069;7070; el Informe N° IF-2025-13856414-GCABA-COMUNA4 , EX-2025-13853400-GCABA-COMUNA4 y;

#### CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencias territorial;

Que, asimismo, el artículo 128 de la citada Constitución, dispone que las Comunas ejercen funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en ese sentido, se sancionó la Ley N° 1.777, la cual especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: a) la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente y b) la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la Ciudad y la Ley N° 1.777, el Poder Ejecutivo dictó oportunamente el Decreto N° 371/13, por medio del cual, entre otras cuestiones, transfirió a las Comunas las misiones, funciones y responsabilidades primarias relativas al mantenimiento de los espacios de la Ciudad, con las excepciones previstas en su Anexo I;

Que, en la misma línea, emitió el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 55-GCABA/14, a través del cual se transfirió a las Comunas algunas de las misiones y funciones establecidas en la Ley N° 3.263;

Que, posteriormente mediante Decreto N° 110/20 se modificaron los Decretos antes citados a fin de ampliar el proceso de transferencias a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a los espacios bajo su órbita, como asimismo sobre la gestión del arbolado público urbano;

Que, de esta forma el art. 1° del Decreto N° 166/13 (modificado por el Decreto N° 110/20) transfiere a las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, en este sentido, el art. 4° del Decreto mencionado transfiere a las Comunas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el cual comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3263 tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo, prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, en tal sentido, el citado artículo prevé que “La Autoridad de Aplicación podrá efectuar estas tareas cuando: a) El árbol esté seco. b) Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. c) Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias. d) Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes. e) Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas. f) Por el trazado o mantenimiento de un servicio público. g) Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo. h) Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente. Siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente”;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepciones que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que se detallan en el ANEXO I (IF-2025-13856414-GCABA-COMUNA4), y que a todos sus efectos, forma parte de la presente resolución;

Que se dan en el caso las circunstancias de excepción previstas en el artículo transcripto ut supra, que habilitan la actuación de esta Administración y resulta imprescindible su extracción con urgencia para garantizar la seguridad;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley la n°1.777 y el Decreto n°166/13;

#### **LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°4**

#### **RESUELVE:**

**Artículo 1 °.-** Autorízase a la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L 30-68725648-0, destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que a continuación se detallan, y a que todos sus efectos forma parte de esta Resolución:

| DIRECCIÓN               | ALTURA | REFERENCIA |
|-------------------------|--------|------------|
| A. EINSTEIN             | 895    | -          |
| HERRERA                 | 2424   | -          |
| A. FERREYRA             | 4180   | -          |
| STA MAGDALENA           | 818    | -          |
| AV. R. PATRICIOS        | 361    | -          |
| AV. PICHINCHA           | 1893   | -          |
| AV. SAENZ               | 1042   | -          |
| ALGARROBO               | 1041   | -          |
| AV. D. PEDRO DE MENDOZA | 3611   | -          |
| CORRALES                | 1312   | 1-         |
| IRIARTE                 | 2827   | -          |
| STO DOMINGO             | 2819   | -          |

**Artículo 2°.-** Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N 3263.-

**Artículo 3°.-** Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

**Artículo 4° .-** Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, Archívese.

Digitally signed by Silvia Monica MILLARA  
Date: 2025.04.03 16:04:13 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Silvia Mónica Millara  
Presidente Junta Comunal  
JUNTA COMUNAL 4  
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.04.03 16:04:23 -03:00



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:** RS-2025-14811178-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Martes 8 de Abril de 2025

**Referencia:** S/ RS N°47

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13, las actas N° 7071; el Informe N° IF-2025-14588030-GCABA-COMUNA4, EX-2025-14584891-GCABA-COMUNA4 y;

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que en tal sentido, el citado artículo prevé que “La Autoridad de Aplicación podrá efectuar estas tareas cuando: a) El árbol esté seco. b) Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. c) Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias. d) Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes. e) Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas. f) Por el trazado o mantenimiento de un servicio público. g) Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo. h) Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente. Siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente” (el destacado es propio);

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, corresponde efectuar la



extracción urgente de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios verdes que se detallan en el ANEXO I (IF-2025-14588030-GCABA-COMUNA4), y que a todos sus efectos, forma parte de la presente resolución, dándole a los mismos, prioridad ALTA;

Que se dan en el caso las circunstancias de excepción previstas en el artículo transcrito ut supra, que habilitan la actuación de esta Administración y resulta imprescindible su extracción con urgencia para garantizar la seguridad;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley la n°1.777 y el Decreto n°166/13;

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°4**

**RESUELVE:**

**Artículo 1 °.-** Autorízase a la empresa INDALTEC S.A CUIT N° 30-65098860-0, destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios verdes que a continuación se detallan, y a que todos sus efectos, forma parte de esta Resolución:

| DIRECCIÓN     | ALTURA | REFERENCIA |
|---------------|--------|------------|
| PARQUE PEREYA | -      | P2 B6      |

**Artículo 2°.-** Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N 3263.-

**Artículo 3 °.-** Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, Archívese.

Digitally signed by Silvia Monica MILLARA  
Date: 2025.04.08 13:02:48 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Silvia Mónica Millara  
Presidente Junta Comunal  
JUNTA COMUNAL 4  
AREA JEFE DE GOBIERNO



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:** RS-2025-17088469-GCABA-COMUNA4

Buenos Aires, Viernes 25 de Abril de 2025

**Referencia:** S/ RS N°48

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto n° 166/GCBA/13, las actas 7058;7060;7080;7093;7094;7095;7096;7097;7098;7099;7100;7101;7102;7103;7104;7105;7106;7107;7108; los Informes N°IF-2025-16885940-GCABA-COMUNA4; IF-2025-16886997-GCABA-COMUNA4 ;el EX-2025-16885211-GCABA-COMUNA4 y;

#### CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto n° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley n° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley n.° 1777;

Que la Ley n° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que en tal sentido, el citado artículo prevé que “La Autoridad de Aplicación podrá efectuar estas tareas cuando: a) El árbol esté seco. b) Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. c) Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias. d) Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes. e) Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas. f) Por el trazado o mantenimiento de un servicio público. g) Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo. h) Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente. Siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente” (el destacado es propio);

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, corresponde efectuar la extracción urgente de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que se detallan en el ANEXO I (IF-2025-16885940-GCABA-COMUNA4), y que a todos sus efectos, forma parte de la presente resolución, dándole a los mismos, prioridad de EMERGENCIA ;

Que se dan en el caso las circunstancias de excepción previstas en el artículo transcrito ut supra, que habilitan la actuación de esta Administración y resulta imprescindible su extracción con urgencia para garantizar la seguridad;

Que la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante el informe N°IF-2025-16886997-GCABA-COMUNA4 , informó que por las actuaciones citadas en el visto tramitan las extracciones de emergencia de los árboles situados en el ámbito de esta comuna 4, que a continuación se detallan:

| DIRECCIÓN                                        | ALTURA | REFERENCIA |
|--------------------------------------------------|--------|------------|
| ANCASTE                                          | 3714   | -          |
| MAGALLANES                                       | 820    | -          |
| SUD AMERICA                                      | 1532   | -          |
| ALMAFUERTE 66 ESCUELA N° 2<br>EJEMPLAR 7         | -      | -          |
| ALMAFUERTE 66 ESCUELA N° 2<br>EJEMPLAR 40        | -      | -          |
| A. LUPPI                                         | 1078   | -          |
| AV. A. ALCORTA                                   | 1502   | 5-         |
| A. A. ALCORTA                                    | 2276   | FTE        |
| BEAZLEY                                          | 3906   | -          |
| BENITO Q. MARTIN                                 | 1171   | 1+         |
| BLANES                                           | 371    | -          |
| BRANDSEN                                         | 2665   | 3+         |
| CHILAVERT                                        | 1247   | -          |
| ECHAGUE                                          | 1214   | 1-         |
| FERNANDEZ DE LA CRUZ                             | 1658   | -          |
| G. DIAS                                          | 1172   | -          |
| INTERIOR POLIDEPORTIVO P.<br>PATRICIOS PEPRI 135 |        | -          |
| LUNA                                             | 175    | FTE        |
| D. TABORDA                                       | 579    | FTE        |

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley la n°1.777 y el Decreto n°166/13;

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°4**

**RESUELVE:**

**Artículo 1 °.-** Autorízase a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L CUIT N° 30-68725648-0 destinada por cuenta

y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que a continuación se detallan y a que todos sus efectos, forman parte de esta Resolución:

| DIRECCIÓN                                         | ALTURA | REFERENCIA |
|---------------------------------------------------|--------|------------|
| ANCASTE                                           | 3714   | -          |
| MAGALLANES                                        | 820    | -          |
| SUD AMERICA                                       | 1532   | -          |
| ALMAFUERTE 66 ESCUELA N° 2<br>EJEMPLAR 7          | -      | -          |
| ALMAFUERTE 66 ESCUELA N° 2<br>EJEMPLAR 40         | -      | -          |
| A. LUPPI                                          | 1078   | -          |
| AV. A. ALCORTA                                    | 1502   | 5-         |
| A. A. ALCORTA                                     | 2276   | FTE        |
| BEAZLEY                                           | 3906   | -          |
| BENITO Q. MARTIN                                  | 1171   | 1+         |
| BLANES                                            | 371    | -          |
| BRANDSEN                                          | 2665   | 3+         |
| CHILAVERT                                         | 1247   | -          |
| ECHAGUE                                           | 1214   | 1-         |
| FERNANDEZ DE LA CRUZ                              | 1658   | -          |
| G. DIAS                                           | 1172   | -          |
| INTERIOR POLIDEPORTIVO P.<br>PATRICIOS PEPIRI 135 |        | -          |
| LUNA                                              | 175    | FTE        |
| D. TABORDA                                        | 579    | FTE        |

**Artículo 2°.-** Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N 3263.-

**Artículo 3 °.-** Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, Archívese.

Digitally signed by Silvia Monica MILLARA  
Date: 2025.04.25 10:12:26 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Silvia Mónica Millara  
Presidente Junta Comunal  
JUNTA COMUNAL 4  
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.04.25 10:12:33 -03:00



Buenos  
Aires  
Ciudad

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 8/1/24

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Alberto Einstein

Especie botánica:

*Fraxinus pennsylvanica*

N° 895

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 11

DAP (cm): 40

Inclinación: no

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: cavidades

Pequeñas

Grandes

basal

media

alto

X

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

1

Espesor de pared remanente (cm):

9

### RAIZ

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

### RAMAS

Tocones

Bajas

Codominancias

Excesivas/cruzadas

Secas/secas en las puntas

Con cavidades/tumores/cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas/fisuradas

Que invaden el espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Defoliación total

Defoliación parcial

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades:

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de

#### B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado
- ☐ Balanceo

#### C: EXTRACCIÓN

☒ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profundo

### OBSERVACIONES:

El ejemplar presenta gran cavidad basal pero tiene buena pared remanente. Copa terciada con brotes epicórmicos. Se recomienda extracción de prioridad 3. Número de aviso: 170005037610.

PRIORIDAD: 3

RIESGO: 3

### INSPECTOR / VERIFICADOR

Noemí Huanca Quispe  
Nombre y Apellido

Firma

42199155  
DNI

Calle: Alberto Einstein 895





# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 8/1/24

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Acacia visco  
Calle: Herrera N° 2424 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 40 Inclinação: SI ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
Pequeñas basal media alto  
Grandes ☒ ☒ ☐  
Cavidad longitudinal en el fuste (m): 1  
Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☒ Quebradas/fisuradas  
☐ Codominancias ☒ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos  
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de

### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo

### C: EXTRACCIÓN

☒ E: TRASPLANTE

### D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profundo

## OBSERVACIONES:

Ejemplar inclinado menos de 40° hacia la calle, presenta grandes cavidades tanto en zonas bajas y medias. Copa con previo descope. Se recomienda su extracción con prioridad y riesgo 3. Número de aviso: S00995155/23. Reclamo hecho con dirección Herrera 2418.

PRIORIDAD: 3  
RIESGO: 3

## INSPECTOR / VERIFICADOR


Noemí Huanca Quispe  
Nombre y Apellido

Firma

42199155  
DNI



Calle: Herrera 2418/ 2424







# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S01008979/23

Arme:

Fecha de relevamiento: 10/1/24

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Andrés Ferreyra

Especie botánica:

Tilia x moltkei (Tilo)

N°

4180

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9

DAP (cm): 50

Inclinación: SI

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

x

x

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

1,5

Espesor de pared remanente (cm):

5

## RAIZ

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

## RAMAS

Tocones

Bajas

Codominancias

Excesivas/cruzadas

Secas/secas en las puntas

Con cavidades/tumores/cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas/fisuradas

Que invaden el espacio aéreo

## HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Defoliación total

Defoliación parcial

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de

### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo

### C: EXTRACCIÓN

### E: TRASPLANTE

### D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profundo

## OBSERVACIONES:

Se observa una cavidad basal vertical de 1.5 m que compromete tanto el estado fitosanitario del arbol como la estabilidad del mismo. Por lo tanto, se recomienda la extracción del ejemplar con prioridad 3.

PRIORIDAD: 3

RIESGO: 3

## INSPECTOR / VERIFICADOR

Noemi Huanca Quispe  
Nombre y Apellido

Firma

42199155  
DNI

Calle: Andrés Ferreyra 4180



# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_

Arme: \_\_\_\_\_

Fecha de relevamiento: 18/06/2024

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus elastica

Calle: Santa Magdalena

N° 818

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 11

DAP (cm): 60

Inclinación: NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: cavidades

|          | basal                    | media                    | alto                     |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pequeñas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Grandes  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

## RAIZ

☒ Expuesta

☒ Levanta vereda (m2)

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

## RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas/cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Bajas

☐ Secas/secas en las puntas

☐ Quebradas/fisuradas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades/tumores/cancros

☐ Que invaden el espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación parcial

☐ Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Reducción Riesgo         |
| <input type="checkbox"/> | Eliminar interferencias  |
| <input type="checkbox"/> | Adecuación al sitio      |
| <input type="checkbox"/> | Regulación de estructura |

### B: TIPOS DE PODA

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Formación |
| <input type="checkbox"/> | Limpieza  |
| <input type="checkbox"/> | Aclareo   |
| <input type="checkbox"/> | Refaldado |
| <input type="checkbox"/> | Terciado  |
| <input type="checkbox"/> | Balanceo  |

### C: EXTRACCION

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | EXTRACCION C/VEREDA |
| <input type="checkbox"/>            | EXTRACCION S/VEREDA |

### E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Superficial |
| <input type="checkbox"/> | Profundo    |

### G: PLANTACION

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | PLANTACION           |
| <input type="checkbox"/> | CIERRE PLANTERA      |
| <input type="checkbox"/> | APERTURA DE PLANTERA |

### I: MANTENIMIENTO

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | BANDA ANTIHORMIGAS |
| <input type="checkbox"/> | TUTORADO           |

## OBSERVACIONES:

Al momento de la inspección se observó que el individuo se encuentra perjudicando las veredas tanto de dicho domicilio, como la de los vecinos; levantando placas de hormigón peinado y baldosas de recientemente colocación. También se observó que el diámetro del tronco es excesivamente ancho con respecto a las dimensiones de la vereda, y teniendo en consideración que es un ejemplar relativamente joven en pleno crecimiento y en vías de seguir aumentando el diámetro del tronco y agrandando las raíces principales provocando más daño. Se recomienda extracción del ejemplar con arreglo de las veredas dañadas (código HA y 64PG) y una posterior plantación de una especie acorde a las dimensiones existentes. Se adjunta foto justificando la intervención.

## INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: 3  
RIESGO: 3

Ing. Agr. Rukavina Facundo G.  
Nombre y Apellido

  
Firma

38.443.477  
DNI



CALLE: Santa Magdalena 818



INFORME N° 6594

# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_

Arme: \_\_\_\_\_

Fecha de relevamiento: 29/01/2025

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: MORUS SP.

Calle: REGIMIENTO DE PATRICIOS

N° 361

☒ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 3

DAP (cm): 25

Inclinación: SI

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

## RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda (m2)

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

## RAMAS

☐ Tocones

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Excesivas/cruzadas

☐ Secas/secas en las puntas

☐ Cavidades/tumores/cancros

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas/fisuradas

☐ Que invaden el espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación total

☐ Defoliación parcial

☐ Con signos de insectos

☐ Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de

### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo

### C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA  
☒ EXTRACCION S/VEREDA

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profundo

### I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS  
☐ TUTORADO

### E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### G: PLANTACION

☐ PLANTACION  
☒ CIERRE PLANTERA  
☐ APERTURA DE PLANTERA

## OBSERVACIONES:

SE RECOMIENDA EXTIRPACION DEL EJEMPLAR SECO Y CIERRE DE PLANTERA DEBIDO A LA PROXIMIDAD CON LA LUMINARIA.

EL RECLAMO INGRESO COMO 355

PRIORIDAD: 3

RIESGO: 3

## INSPECTOR / VERIFICADOR

Bruno Fantacone

Nombre y Apellido

  
Firma

38.701.888

DNI

CALLE: REGIMIENTO DE PATRICIOS 361 (355)



INFORME N° 6987



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 10/01/2025

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: SANTA RITA

Calle: AV. PICHINCHA N° 1893 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 20 Inclinación: SI ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

### FUSTE

|          | Descortezamiento: cavidades |       |      |
|----------|-----------------------------|-------|------|
|          | basal                       | media | alto |
| Pequeñas |                             |       |      |
| Grandes  |                             |       |      |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_  
Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

### RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

### RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas  
☐ Codominancias ☐ Cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

### HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos  
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de

#### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo

#### C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA  
☒ EXTRACCION S/VEREDA

#### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profundo

#### I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS  
☐ TUTORADO

#### E: TRASPLANTE

#### D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### G: PLANTACION

☐ PLANTACION  
☐ CIERRE PLANTERA  
☐ APERTURA DE PLANTERA

**OBSERVACIONES:** PLANTERA SOBRE OCUPADA, SE ENCUENTRA UNA TIPA DE DAP 65 Y ALT 14 Y UN UNA SANTA RITA DE MEDIDAS DAP 20 Y ALT 4. LA CUAL SE RECOMIENDA ENRASAR, YA QUE AL MOMENTO DE LA INSPECCION SE ENCONTRABA LEVEMENTE INCLINADA HACIA LA SALIDA DE LOS AUTOS Y PARA EVITAR PROBLEMAS A FUTUROS A TERCEROS.

EL INSPECTOR DEBERIA PREVIAMENTE COMUNICAR CON EL VECINO PARA EVITAR PROBLEMAS CON LA CUADRILLA.

NUMERO DE RECLAMO: S00917340/24

PRIORIDAD: 3

RIESGO: 3

### INSPECTOR / VERIFICADOR

BELEN ALEGRE

Nombre y Apellido

Firma

36.238.662

DNI



CALLE: AV. PICHINCHA 1893



AGEN DE



INFORME N° 7008



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S00006570/25

Arme: \_\_\_\_\_

Fecha de relevamiento: 13/01/2025

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: LAPACHO- Handroanthus impetiginosus

Calle: AV. SAENZ

N° 1042

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 7

DAP (cm): 20

Inclinación: si

☒ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

☒ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

### RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda (m2)

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

### RAMAS

☐ Tocones

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Excesivas/cruzadas

☐ Secas/secas en las puntas

☐ Cavidades/tumores/cancros

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas/fisuradas

☐ Que invaden el espacio aéreo

### HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación total

☐ Defoliación parcial

☐ Con signos de insectos

☐ Síntomas de enfermedades:

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de

#### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo

#### C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA  
☒ EXTRACCION S/VEREDA

#### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profundo

#### I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS  
☐ TUTORADO

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### G: PLANTACION

☐ PLANTACION  
☐ CIERRE PLANTERA  
☐ APERTURA DE PLANTERA

### OBSERVACIONES:

A PESAR DE QUE EL EJEMPLAR TIENE BUEN ESTADO FITOSANITARI SE ENCUENTRA CON INCLINACION HACIA LA CALLE, PUDIENDO SER UN RIESGO PARA VEHICULOS QUE PUEDEN IMPACTARLO. TAMBIEN CONSIDERANDO LA MAGNITUD A LA QUE LLEGA LA ESPECIESE PODRIA SUPONER UN RIESGO EL PESO QUE GENERARIA HACIA UN LADO DICHA INCLIONACION.

PRIORIDAD: 3

RIESGO: 3

### INSPECTOR / VERIFICADOR

Vanessa Salas

Nombre y Apellido

Firma

36.164.335

DNI

CALLE: AV. SAENZ 1042



INFORME N° 7009



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 900006062610 Arme: Fecha de relevamiento: 19/08/24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fraxinus pensylvannica- fresno

Calle: ALGARROBO N° 1041 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 11 DAP (cm): 80 Inclinación: no ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaFUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados  
basal media alto  
Pequeñas  
Grandes x Cavidad longitudinal en el fuste (m):  
Espesor de pared remanente (cm):RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedadRAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreoHOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos  
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de

## B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo

## C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA  
☒ EXTRACCION S/VEREDA

## F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profundo

## I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS  
☐ TUTORADO

## E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

## G: PLANTACION

☐ PLANTACION  
☐ CIERRE PLANTERA  
☐ APERTURA DE PLANTERAPRIORIDAD 3  
RIESGO 3

## OBSERVACIONES:

Ejemplar con cavidad basal grande. Espesor de pared remanente mayor a 20 cm. Se recomienda extracción para evitar daños y disminuir el riesgo

## INSPECTOR / VERIFICADOR

Bruno Fantacone  
Nombre y Apellido

Firma

38.701.888  
DNI

CALLE: ALGARROBO 1041



INFORME N°7066





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento 10/7/2024

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Fraxinus sp- Fresno

Calle: Av Don Pedro de Mendoza N° 3611 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 6 DAP (cm): 20 Inclínación: SI ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

|          | Descortezamiento: cavidades |       |      |
|----------|-----------------------------|-------|------|
|          | basal                       | media | alto |
| Pequeñas |                             |       |      |
| Grandes  |                             |       |      |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

**RAMAS**

|                                        |                                                        |                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tocones       | <input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas            | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción  |
| <input type="checkbox"/> Bajas         | <input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas     | <input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas          |
| <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros | <input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo |

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

|                                                  |                                    |                                                         |                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>                   | <b>B: TIPOS DE PODA</b>            | <b>C: EXTRACCION</b>                                    | <b>E: TRASPLANTE</b>                              |
| <input type="checkbox"/> Reducción Riesgo        | <input type="checkbox"/> Formación | <input type="checkbox"/> EXTRACCION C/VEREDA            | <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO |
| <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias | <input type="checkbox"/> Limpieza  | <input checked="" type="checkbox"/> EXTRACCION S/VEREDA |                                                   |
| <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio     | <input type="checkbox"/> Aclareo   |                                                         |                                                   |
| <input type="checkbox"/> Regulación de           | <input type="checkbox"/> Refaldado | <b>F: CORTE DE RAÍCES</b>                               | <b>G: PLANTACION</b>                              |
|                                                  | <input type="checkbox"/> Terciado  | <input type="checkbox"/> Superficial                    | <input type="checkbox"/> PLANTACION               |
|                                                  | <input type="checkbox"/> Balanceo  | <input type="checkbox"/> Profundo                       | <input type="checkbox"/> CIERRE PLANTERA          |
|                                                  |                                    |                                                         | <input type="checkbox"/> APERTURA DE PLANTERA     |
|                                                  |                                    | <b>I: MANTENIMIENTO</b>                                 |                                                   |
|                                                  |                                    | <input type="checkbox"/> BANDA ANTIHORMIGAS             |                                                   |
|                                                  |                                    | <input type="checkbox"/> TUTORADO                       |                                                   |

**OBSERVACION** Al momento de la inspeccion se constato que el individuo en cuestion esta totalmente seco, lo cual se requiere la extraccion del mismo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**INSPECTOR / VERIFICADOR** Prioridad 3

Ignacio Dominguez  
Nombre y Apellido

  
Firma

40079556  
DNI

CALLE: Av Don Pedro de Mendoza 3611



INFORME N°7067

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 12/07/2024

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: FICUS - Ficus benjamina

Calle: CORRALES N° 1312 (-1) ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 40 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

|          | Descortezamiento: cavidades |       |      |
|----------|-----------------------------|-------|------|
|          | basal                       | media | alto |
| Pequeñas |                             | X     | X    |
| Grandes  | X                           |       |      |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

**RAMAS**

|                                        |                                                        |                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tocones       | <input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas            | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción  |
| <input type="checkbox"/> Bajas         | <input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas     | <input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas          |
| <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros | <input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo |

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

|                                                  |                                              |                                                         |                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>                   | <b>B: TIPOS DE PODA</b>                      | <b>C: EXTRACCION</b>                                    | <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE            |
| <input type="checkbox"/> Reducción Riesgo        | <input type="checkbox"/> Formación           | <input type="checkbox"/> EXTRACCION C/VEREDA            | <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO |
| <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias | <input checked="" type="checkbox"/> Limpieza | <input checked="" type="checkbox"/> EXTRACCION S/VEREDA |                                                   |
| <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio     | <input type="checkbox"/> Aclareo             |                                                         | <b>G: PLANTACION</b>                              |
| <input type="checkbox"/> Regulación de           | <input type="checkbox"/> Refaldado           | <b>F: CORTE DE RAÍCES</b>                               | <input type="checkbox"/> PLANTACION               |
|                                                  | <input type="checkbox"/> Terciado            | <input type="checkbox"/> Superficial                    | <input type="checkbox"/> CIERRE PLANTERA          |
|                                                  | <input type="checkbox"/> Balanceo            | <input type="checkbox"/> Profundo                       | <input type="checkbox"/> APERTURA DE PLANTERA     |
|                                                  |                                              | <b>I: MANTENIMIENTO</b>                                 | <b>H: AMPLIACIÓN DE PLANTERA</b>                  |
|                                                  |                                              | <input type="checkbox"/> BANDA ANTIHORMIGAS             | <input type="checkbox"/>                          |
|                                                  |                                              | <input type="checkbox"/> TUTORADO                       |                                                   |

**OBSERVACIONES:** Ejemplar con cavidad basal y descortezamiento basal con tejido muerto que compromete la estabilidad y sanidad del ejemplar. Se recomienda la extracción del ejemplar con prioridad 3/3.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

**INSPECTOR / VERIFICADOR**

PRIORIDAD: 3

RIESGO: 3

Noemí Huanca Quispe  
Nombre y Apellido

  
Firma

42199155  
DNI

CALLE: CORRALES 1312 (-1)



INFORME N°7068

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 11/7/2024

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Platanus x acerifolia- Platanó  
Calle: Iriarte N° 2827 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
Altura aprox. (m): 14 DAP (cm): 55 Inclínación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
basal media alto  
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_  
Grandes Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAIZ** ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda (m2) ☒ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos  
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de

## B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo

## C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA  
☐ EXTRACCION S/VEREDA

## F: CORTE DE RAÍCES

☒ Superficial  
☐ Profundo

## I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS  
☐ TUTORADO

## E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

## G: PLANTACION

☐ PLANTACION  
☐ CIERRE PLANTERA  
☐ APERTURA DE PLANTERA

**OBSERVACION** Al momento de la inspeccion se constato que el individuo en cuestion esta provocando la rutura y levantamiento de vereda (baldosa 64PG)  
y se visualizo que la plantera no se ajusta al tamaño del ejempl. Se solicita el CRS con arreglo de vereda elevada y ampliacion de plantera

**INSPECTOR / VERIFICADOR**Prioridad 3  
Riesgo 3Ignacio Dominguez  
Nombre y Apellido  
Firma40079556  
DNI



CALLE: Iriarte 2827



INFORME N°7069



# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento 18/06/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica  
Calle: Santo Domingo N° 2819 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL  
Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 45 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
Pequeñas ☐ basal ☐ media ☒ alto  
Grandes ☐ ☒ Cavidad longitudinal en el fuste (m):  
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos  
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR  
A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCION ☐ E: TRASPLANTE  
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO  
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ EXTRACCION S/VEREDA  
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo  
☐ Regulación de ☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo  
F: CORTE DE RAÍCES G: PLANTACION  
☐ Superficial ☐ PLANTACION  
☐ Profundo ☐ CIERRE PLANTERA  
☐ APERTURA DE PLANTERA  
I: MANTENIMIENTO  
☐ BANDA ANTIHORMIGAS  
☐ TUTORADO

OBSERVACIONES: Al momento de la inspección se observó que el individuo se encuentra descortezado a lo largo del tronco principal y sus ramas principales, también presenta aguecamientos en la inserción de las ramas principales.  
Se recomienda extracción del ejemplar sin arreglo de veredas, y posterior plantación.  
Se adjunta foto justificando la intervención.

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: 3  
RIESGO: 3

Ing. Agr. Rukavina Facundo G.  
Nombre y Apellido

Firma

38.443.477  
DNI

CALLE: Santo Domingo 2819



INFORME N°7070

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 26/3/25

■ **UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Brachychiton populneus - BRAQUIQUITOCalle: Parque Pereyra 2 N° B6 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco■ **PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 40 Inclínación: si ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada■ **FUSTE**

|          | Descortezamiento: cavidades |       |      |
|----------|-----------------------------|-------|------|
|          | basal                       | media | alto |
| Pequeñas |                             |       |      |
| Grandes  |                             |       |      |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_  
Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_■ **RAIZ** ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad■ **RAMAS**

|                                        |                                                        |                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tocones       | <input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas            | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción  |
| <input type="checkbox"/> Bajas         | <input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas     | <input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas          |
| <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros | <input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo |

■ **HOJAS**

|                                                |                                              |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> De coloración anormal | <input type="checkbox"/> Defoliación total   | <input type="checkbox"/> Con signos de insectos    |
| <input type="checkbox"/> Con manchas foliares  | <input type="checkbox"/> Defoliación parcial | <input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades: |

■ **RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de

## B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo

## C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA  
☒ EXTRACCION S/VEREDA

## F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profundo

## I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS  
☐ TUTORADO

## E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

## G: PLANTACION

☐ PLANTACION  
☐ CIERRE PLANTERA  
☐ APERTURA DE PLANTERA

|           |   |
|-----------|---|
| PRIORIDAD | 1 |
| RIESGO    | 1 |

■ **OBSERVACIONES:**

Ejemplar inclinado con un ángulo mayor a 40°. Se observa tracción en la zona radical y debido a inclinación que presenta hacia un camino interno del parque, se recomienda extracción del ejemplar para disminuir el riesgo de falla. En el anterior relevamiento del año 2024 no se encontraba con dicha inclinación.

■ **INSPECTOR / VERIFICADOR**Bruno Fantacone  
Nombre y Apellido  
Firma38.701.888  
DNI

CALLE: Parque Pereyra 2 Módulo B6





# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 08/03/2025

Aviso:

Arme:

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Ficus benjamina* FICUS

Calle: ANCASTE

N° 3714

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8

DAP (cm): 35

Inclinación: no

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Grandes

Espesor de pared remanente (cm):

## RAIZ

X

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

## RAMAS

Tocones

Excesivas/cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Secas/secas en las puntas

Quebradas/fisuradas

Codominancias

Con cavidades/tumores/cancros

Que invaden el espacio aéreo

## HOJAS

De coloración anormal

Defoliación total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación parcial

Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo

### C: EXTRACCION

- EXTRACCION C/VEREDA
- X EXTRACCION S/VEREDA

### E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

### G: PLANTACION

- PLANTACION
- CIERRE PLANTERA
- APERTURA DE PLANTERA

### I: MANTENIMIENTO

- BANDA ANTIHORMIGAS
- TUTORADO

PRIORIDAD

EMERGENCIA

RIESGO

EMERGENCIA

## OBSERVACIONES:

ÁRBOL CAÍDO SOBRE LA VEREDA. SE RESUELVE COMO EMERGENCIA.

## INSPECTOR / VERIFICADOR

Bruno Fantacone  
Nombre y Apellido

Firma

38.701.888  
DNI

CALLE: ANCASTE 3714





## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_

Arme: \_\_\_\_\_

Fecha de relevamiento: 07/03/2025

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Photinia x fraseri- FOTINIA

Calle: MAGALLANES

N° 820

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 6

DAP (cm): 25

Inclinación: NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

### RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda (m2)

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

### RAMAS

☐ Tocones

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Excesivas/cruzadas

☐ Secas/secas en las puntas

☐ Cavidades/tumores/cancros

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas/fisuradas

☐ Que invaden el espacio aéreo

### HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación total

☐ Defoliación parcial

☐ Con signos de insectos

☐ Síntomas de enfermedades:

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de

#### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo

#### C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA  
☒ EXTRACCION S/VEREDA

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profundo

#### G: PLANTACION

☐ PLANTACION  
☐ CIERRE PLANTERA  
☐ APERTURA DE PLANTERA

#### I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS  
☐ TUTORADO

OBSERVACIONES: SE REALIZO LA EXTRACCION DE EMERGENCIA DE EJEMPLAR ARBOREOCAIDO SOBRE LA VEREDA.

PRIORIDAD: EMER

RIESGO: EMER

### INSPECTOR / VERIFICADOR

Bruno Fantacone

Nombre y Apellido

Firma

38.701.888

DNI

CALLE: NAGALLANES 820



INFORME N° 7060

# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S000

Arme:

Fecha de relevamiento: 31/03/2025

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO- Fraxinus sp

Calle: SUD AMERICA

N° 1532

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 6

DAP (cm): 30

Inclinación: NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: cavidades

basal media alto

Pequeñas X

Grandes

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

## RAIZ

X Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

## RAMAS

Tocones

Bajas

Codominancias

Excesivas/cruzadas

Secas/secas en las puntas

Cavidades/tumores/cancros

Con mal ángulo de inserción

Quebradas/fisuradas

Que invaden el espacio aéreo

## HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Defoliación total

Defoliación parcial

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo  
Eliminar interferencias  
Adecuación al sitio  
Regulación de

### B: TIPOS DE PODA

Formación  
Limpieza  
Aclareo  
Refaldado  
Terciado  
Balanceo

### C: EXTRACCION

EXTRACCION C/VEREDA  
X EXTRACCION S/VEREDA

### F: CORTE DE RAÍCES

Superficial  
Profundo

### I: MANTENIMIENTO

BANDA ANTIHORMIGAS  
TUTORADO

### E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

### G: PLANTACION

PLANTACION  
CIERRE PLANTERA  
APERTURA DE PLANTERA

OBSERVACIONES: EJEMPLAR CON MOVIMIENTO Y RAICES EXPUESTAS . SE REALIZO LA EXTRACCION DE EMERGENCIA DEBIDO AL RIESGO DE CAIDA DEL EJEMPLAR.

PRIORIDAD: EMER

RIESGO: EMER

## INSPECTOR / VERIFICADOR

Noemi Quispe

Nombre y Apellido

Firma

42.199.155

DNI



CALLE: SUD AMERICA 1532



INFORME N° 7080

# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 5/11/24

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: ACER - Acer sp.  
Calle: Av. Almagro N° 66 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 60 Inclinación: SI/NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

|          | Descortezamiento: cavidades |       |      |
|----------|-----------------------------|-------|------|
|          | basal                       | media | alto |
| Pequeñas |                             |       |      |
| Grandes  |                             |       |      |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_  
Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

## RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

## RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción  
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos  
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de

### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo

### C: EXTRACCIÓN

☒ E: TRASPLANTE  
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profundo

## OBSERVACIONES:

Ejemplar joven con mala ubicacion, corte al raz para evitar que al crecer ocasione roturas en el edificio

PRIORIDAD: EME  
RIESGO: EME

## INSPECTOR / VERIFICADOR

AGUSTINA PERUSKI  
Nombre y Apellido

  
Firma

426146776  
DNI

Calle: Av. Almaguete 66 ESC N°2 de 5 Ejemplar 7



# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 5/11/24

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: PALO BORRACHO- *Ceiba speciosa*  
Calle: Av. Almagro N° 66 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 20 Inclinación: SI/NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

|          | Descortezamiento: cavidades |       |      |
|----------|-----------------------------|-------|------|
|          | basal                       | media | alto |
| Pequeñas |                             |       |      |
| Grandes  |                             |       |      |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_  
Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

## RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

## RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción  
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos  
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de

### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo

### C: EXTRACCIÓN

☒ E: TRASPLANTE  
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profundo

## OBSERVACIONES:

Ejemplar joven creciendo muy cerca de la reja que limita con un centro deportivo, corte al raz para evitar que al crecer ocasione roturas en el edificio

PRIORIDAD: EME  
RIESGO: EME

## INSPECTOR / VERIFICADOR

AGUSTINA PERUSKI  
Nombre y Apellido

  
Firma

426146776  
DNI

Calle: Av. Almaguete 66 ESC N°2 de 5 Ejemplar 40





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 08/03/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Salix sp - SAUCE  
Calle: ABRAHAM LUPPI N° 1078 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
Altura aprox. (m): 48 DAP (cm): 10 Inclínación: no ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
basal media alto  
Pequeñas Cuidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_  
Grandes Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☒ Quebradas/fisuradas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos  
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**  
A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCION E: TRASPLANTE  
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO  
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ EXTRACCION S/VEREDA  
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo  
☐ Regulación de ☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo  
F: CORTE DE RAÍCES G: PLANTACION  
☐ Superficial ☐ PLANTACION  
☐ Profundo ☐ CIERRE PLANTERA  
☐ APERTURA DE PLANTERA  
I: MANTENIMIENTO  
☐ BANDA ANTIHORMIGAS  
☐ TUTORADO  
PRIORIDAD EMERGENCIA  
RIESGO EMERGENCIA

**OBSERVACIONES:**  
ARBOL INCLINADO CON SIGNOS EN LA BASE DE PERDIDA DE ANCLAJE. SE REALIZO EL DESCOPE DE EMERGENCIA PARA MITIGAR RIESGO  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**INSPECTOR / VERIFICADOR**

Bruno Fantacone  
Nombre y Apellido

  
Firma

38.701.888  
DNI

CALLE: A. LUPPI 1078



INFORME N° 7095



# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 11/02/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: TIPA - Tipuana tipu-  
Calle: AMANCIO ALCORTA N° 1502 -5 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL  
Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 60 Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
Pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alto  
Grandes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
Cavidad longitudinal en el fuste (m):   
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos  
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de

### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo

### C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA  
☒ EXTRACCION S/VEREDA

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profundo

### I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS  
☐ TUTORADO

### E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### G: PLANTACION

☐ PLANTACION  
☐ CIERRE PLANTERA  
☐ APERTURA DE PLANTERA

## OBSERVACIONES:

Árbol caído en la vereda, se realiza achique, recolección y extracción de cepa.

FALTA RETIRO CORRECTO DE LA CEPA

## INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME  
RIESGO: EME

Andrea Belén Alegre

Nombre y Apellido

Firma

36.238.662

DNI

CALLE: AMANCIO ALCORTA 1502 -2



Amancio Alcorta 1502 -5

A. Alcorta 1502-5  
Fin

INFORME N° 7096

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 08/03/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Tipuana tipu- TIPA  
Calle: AMANCIO ALCORTA N° 2276 FTE ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
Altura aprox. (m): 12 DAP (cm): 80 Inclínación: no ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
basal media alto  
Pequeñas Cuidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_  
Grandes Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos  
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**  
A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCION ☐ E: TRASPLANTE  
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO  
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ EXTRACCION S/VEREDA  
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo  
☐ Regulación de ☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo  
F: CORTE DE RAÍCES G: PLANTACION  
☐ Superficial ☐ PLANTACION  
☐ Profundo ☐ CIERRE PLANTERA  
☐ APERTURA DE PLANTERA  
I: MANTENIMIENTO  
☐ BANDA ANTIHORMIGAS  
☐ TUTORADO  
PRIORIDAD EMERGENCIA  
RIESGO EMERGENCIA

**OBSERVACIONES:**  
Árbol inclinado, perdió anclaje, por caer. Se resuelve el descope como emergencia para terminar la extracción posteriormente.  
El reclamo ingresó como monasterio 482.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**INSPECTOR / VERIFICADOR**

Bruno Fantacone  
Nombre y Apellido

  
Firma

38.701.888  
DNI



CALLE: AMANCIO ALCORTA 2276 FTE



INFORME N° 7097

### Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 27/02/2025

|                     |    |                   |                          |               |                          |                 |
|---------------------|----|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| UBICACIÓN DEL ÁRBOL |    | Especie botánica: |                          | Rosa de siria |                          |                 |
| Calle: Beazley      | N° | 3906              | <input type="checkbox"/> | Árbol Seco    | <input type="checkbox"/> | Árbol Semi Seco |

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m):  DAP (cm):  Inclinación: NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda

Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

|         |                             |       |      |                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUSTE   | Descortezamiento: cavidades |       |      | <input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Chorreados |
|         | basal                       | media | alto |                                                                                                                               |
|         | Pequeñas                    |       |      |                                                                                                                               |
| Grandes |                             |       |      | Cavidad longitudinal en el fuste (m): <input type="text"/><br>Espesor de pared remanente (cm): <input type="text"/>           |

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

| RAMAS                    |               |                          |                               |                          |                              |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Tocones       | <input type="checkbox"/> | Excesivas/cruzadas            | <input type="checkbox"/> | Con mal ángulo de inserción  |
| <input type="checkbox"/> | Bajas         | <input type="checkbox"/> | Secas/secas en las puntas     | <input type="checkbox"/> | Quebradas/fisuradas          |
| <input type="checkbox"/> | Codominancias | <input type="checkbox"/> | Con cavidades/tumores/cancros | <input type="checkbox"/> | Que invaden el espacio aéreo |

| HOJAS                    |                       |                          |                           |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | De coloración anormal | <input type="checkbox"/> | Defoliación total         |
| <input type="checkbox"/> | Con manchas foliares  | <input type="checkbox"/> | Defoliación parcial       |
| <input type="checkbox"/> |                       | <input type="checkbox"/> | Con signos de insectos    |
| <input type="checkbox"/> |                       | <input type="checkbox"/> | Síntomas de enfermedades: |

| RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR |                         |                                     |                          |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| A: OBJETIVOS DE LA PODA       |                         | B: TIPOS DE PODA                    |                          |
| <input type="checkbox"/>      | Reducción Riesgo        | <input type="checkbox"/>            | Formación                |
| <input type="checkbox"/>      | Eliminar interferencias | <input type="checkbox"/>            | Limpieza                 |
| <input type="checkbox"/>      | Adecuación al sitio     | <input type="checkbox"/>            | Acilareo                 |
| <input type="checkbox"/>      | Regulación de           | <input type="checkbox"/>            | Refaldado                |
|                               |                         | <input type="checkbox"/>            | Terciado                 |
|                               |                         | <input type="checkbox"/>            | Balanceo                 |
|                               |                         | C: EXTRACCION                       |                          |
|                               |                         | <input type="checkbox"/>            | EXTRACCION C/VEREDA      |
|                               |                         | <input checked="" type="checkbox"/> | EXTRACCION S/VEREDA      |
|                               |                         | F: CORTE DE RAÍCES                  |                          |
|                               |                         | <input type="checkbox"/>            | Superficial              |
|                               |                         | <input type="checkbox"/>            | Profundo                 |
|                               |                         | I: MANTENIMIENTO                    |                          |
|                               |                         | <input type="checkbox"/>            | BANDA ANTIHORMIGAS       |
|                               |                         | <input type="checkbox"/>            | TUTORADO                 |
|                               |                         | <input type="checkbox"/>            | E: TRASPLANTE            |
|                               |                         | <input type="checkbox"/>            | D: TRATAMIENTO SANITARIO |
|                               |                         | G: PLANTACION                       |                          |
|                               |                         | <input type="checkbox"/>            | PLANTACION               |
|                               |                         | <input type="checkbox"/>            | CIERRE PLANTERA          |
|                               |                         | <input type="checkbox"/>            | APERTURA DE PLANTERA     |
|                               |                         | <input type="checkbox"/>            | H: SEGUIMIENTO           |

[illegible]

INSPECTOR / VERIFICADOR

Nombre y Apellido

Firma

40079556  
DNI

CALLE: Beazley 3906



Beazley 3906  
Fin

INFORME N° 7098

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 27/03/2025

■ **UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: FRESNO - *Fraxinus sp.*Calle: BENITO QUINQUELA MARTIN N° 1171 +1 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco■ **PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m): 12 DAP (cm): 65 Inclínación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada■ **FUSTE** Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
basal media alto  
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m):  
Grandes Espesor de pared remanente (cm):■ **RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad■ **RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo■ **HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos  
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:■ **RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de

## B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo

## C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA  
☒ EXTRACCION S/VEREDA

## F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profundo

## I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS  
☐ TUTORADO

## E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

## G: PLANTACION

☐ PLANTACION  
☐ CIERRE PLANTERA  
☐ APERTURA DE PLANTERA  
☐ REDUCCIÓN DE PLANTERA  
☐ AMPLIACIÓN DE PLANTERA■ **OBSERVACIONES:** Asociado a informe de situación del área y de AYSA.

Se resuelve la extracción después de varias inspecciones y el avance de la obra de cambio de cañería principal debido a que por la cercanía y profundidad del zanjeo para el arreglo del servicio, podría afectar la estabilidad del ejemplar debido a que el suelo va cediendo.

■ **INSPECTOR / VERIFICADOR**PRIORIDAD: EME  
RIESGO: EMEMariana Trejo  
Nombre y Apellido  
Firma41913010  
DNI

CALLE: BENITO QUINQUELA MARTIN 1171 +1



INFORME N° 7099



### Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 11/03/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Jacaranda mimosifolia- jacaranda

Calle: Blanes N° 371 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 20 Inclinación: SI ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

| FUSTE    | Descortezamiento: cavidades |  |       |      |
|----------|-----------------------------|--|-------|------|
|          | basal                       |  | media | alto |
| Pequeñas |                             |  |       |      |
| Grandes  |                             |  |       |      |

Fructificaciones fúngicas
  Codominancias
  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):   
 Espesor de pared remanente (cm):



☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

## RAMAS

|                          |               |                          |                               |                          |                              |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Tocones       | <input type="checkbox"/> | Excesivas/cruzadas            | <input type="checkbox"/> | Con mal ángulo de inserción  |
| <input type="checkbox"/> | Bajas         | <input type="checkbox"/> | Secas/secas en las puntas     | <input type="checkbox"/> | Quebradas/fisuradas          |
| <input type="checkbox"/> | Codominancias | <input type="checkbox"/> | Con cavidades/tumores/cancros | <input type="checkbox"/> | Que invaden el espacio aéreo |

**HOJAS**

|                          |                       |                          |                     |                          |                           |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | De coloración anormal | <input type="checkbox"/> | Defoliación total   | <input type="checkbox"/> | Con signos de insectos    |
| <input type="checkbox"/> | Con manchas foliares  | <input type="checkbox"/> | Defoliación parcial | <input type="checkbox"/> | Síntomas de enfermedades: |

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Reducción Riesgo        |
|  | Eliminar interferencias |
|  | Adecuación al sitio     |
|  | Regulación de           |

## B: TIPOS DE PODA

|  |           |
|--|-----------|
|  | Formación |
|  | Limpieza  |
|  | Aclareo   |
|  | Refaldado |
|  | Terciado  |
|  | Balanceo  |

C: EXTRACCION

|   |                     |
|---|---------------------|
|   | EXTRACCION C/VEREDA |
| X | EXTRACCION S/VEREDA |

F: CORTE DE RAÍCES

|  |             |
|--|-------------|
|  | Superficial |
|  | Profundo    |

## I: MANTENIMIENTO

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | BANDA ANTIHORMIGAS |
|  | TUTORADO           |

## E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | PLANTACION           |
|  | CIERRE PLANTERA      |
|  | APERTURA DE PLANTERA |

**H: SEGUIMIENTO**

**OBSERVACION** Se realizó extracción de emergencia de ejemplar que se encontraba con su fuste principal seco y quebrado en su base

---

---

---

---

---

---

**PRIORIDAD** Emergencia

**RIESGO:** Emergencia

## INSPECTOR / VERIFICADOR


Ignacio Dominguez  
Nombre y Apellido



Firma

40079556  
DNI

CALLE: Blanes 371





# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento 17/03/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO - Fraxinus pennsylvanica

Calle: BRANDSEN N° 2665 +3 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 30 Inclinación: SI ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
Pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alto Cavidad longitudinal en el fuste (m):   
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos  
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de

### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo

### C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA  
☒ EXTRACCION S/VEREDA

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profundo

### I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS  
☐ TUTORADO

### E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### G: PLANTACION

☐ PLANTACION  
☐ CIERRE PLANTERA  
☐ APERTURA DE PLANTERA

OBSERVACIONES: El ejemplar se encuentra con una rama quebrada. Se resuelve como emergencia el día 17/03

INSPECTOR / VERIFICADOR


PRIORIDAD: EME  
RIESGO: EME

AGUSTINA PERUSKI  
Nombre y Apellido

Firma

42614677  
DNI

CALLE: BRANDSEN 2665 -3



### Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 12/03/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: *Ligustrum lucidum*- ligustro

Calle: Chilavert      N°      1247      ☒ X      Árbol Seco      ☐      Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 15 Inclinación: SI ☐ Mayor a 40° ☒ X ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

| FUSTE    | Descortezamiento: cavidades |  |       |      |
|----------|-----------------------------|--|-------|------|
|          | basal                       |  | media | alto |
| Pequeñas |                             |  |       |      |
| Grandes  |                             |  |       |      |

Fructificaciones fúngicas
  Codominancias
  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):   
 Espesor de pared remanente (cm):



☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

## RAMAS

|                          |               |                          |                               |                          |                              |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Tocones       | <input type="checkbox"/> | Excesivas/cruzadas            | <input type="checkbox"/> | Con mal ángulo de inserción  |
| <input type="checkbox"/> | Bajas         | <input type="checkbox"/> | Secas/secas en las puntas     | <input type="checkbox"/> | Quebradas/fisuradas          |
| <input type="checkbox"/> | Codominancias | <input type="checkbox"/> | Con cavidades/tumores/cancros | <input type="checkbox"/> | Que invaden el espacio aéreo |

**HOJAS**

|                          |                       |                          |                     |                          |                           |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | De coloración anormal | <input type="checkbox"/> | Defoliación total   | <input type="checkbox"/> | Con signos de insectos    |
| <input type="checkbox"/> | Con manchas foliares  | <input type="checkbox"/> | Defoliación parcial | <input type="checkbox"/> | Síntomas de enfermedades: |

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Reducción Riesgo        |
|  | Eliminar interferencias |
|  | Adecuación al sitio     |
|  | Regulación de           |

### B: TIPOS DE PODA

|  |           |
|--|-----------|
|  | Formación |
|  | Limpieza  |
|  | Aclareo   |
|  | Refaldado |
|  | Terciado  |
|  | Balanceo  |

C: EXTRACCION

|   |                     |
|---|---------------------|
|   | EXTRACCION C/VEREDA |
| X | EXTRACCION S/VEREDA |

F: CORTE DE RAÍCES

|  |             |
|--|-------------|
|  | Superficial |
|  | Profundo    |

## I: MANTENIMIENTO

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | BANDA ANTIHORMIGAS |
|  | TUTORADO           |

## E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | PLANTACION           |
|  | CIERRE PLANTERA      |
|  | APERTURA DE PLANTERA |

**H: SEGUIMIENTO**

**OBSERVACION** Se realizo extraccion de emergencia de ejemplar seco y con movimiento

PRIORIDAD: Emergencia  
RIESGO: Emergencia

## INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Dominguez  
Nombre y Apellido

Firma

40079556  
DNI



CALLE: Chilavert 1247



**Chilavert 1247 in**



**Chilavert 1247 fin**

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 31/03/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: LIGUSTRO - Ligustrum lucidum

Calle: ECHAGUE N° 1214 -1 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 30 Inclinación: SI ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

|          | Descortezamiento: cavidades |       |      |
|----------|-----------------------------|-------|------|
|          | basal                       | media | alto |
| Pequeñas |                             |       |      |
| Grandes  |                             |       |      |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

**RAMAS**

|                                        |                                                        |                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tocones       | <input type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas            | <input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción  |
| <input type="checkbox"/> Bajas         | <input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas     | <input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas          |
| <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros | <input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo |

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

|                                                  |                                    |                                                         |                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>                   | <b>B: TIPOS DE PODA</b>            | <b>C: EXTRACCION</b>                                    | <b>E: TRASPLANTE</b>                              |
| <input type="checkbox"/> Reducción Riesgo        | <input type="checkbox"/> Formación | <input type="checkbox"/> EXTRACCION C/VEREDA            | <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO |
| <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias | <input type="checkbox"/> Limpieza  | <input checked="" type="checkbox"/> EXTRACCION S/VEREDA |                                                   |
| <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio     | <input type="checkbox"/> Aclareo   |                                                         | <b>G: PLANTACION</b>                              |
| <input type="checkbox"/> Regulación de           | <input type="checkbox"/> Refaldado | <b>F: CORTE DE RAÍCES</b>                               | <input type="checkbox"/> PLANTACION               |
|                                                  | <input type="checkbox"/> Terciado  | <input type="checkbox"/> Superficial                    | <input type="checkbox"/> CIERRE PLANTERA          |
|                                                  | <input type="checkbox"/> Balanceo  | <input type="checkbox"/> Profundo                       | <input type="checkbox"/> APERTURA DE PLANTERA     |
|                                                  |                                    | <b>I: MANTENIMIENTO</b>                                 | <input type="checkbox"/> REDUCIR PLANTERA         |
|                                                  |                                    | <input type="checkbox"/> BANDA ANTIHORMIGAS             |                                                   |
|                                                  |                                    | <input type="checkbox"/> TUTORADO                       |                                                   |

**OBSERVACIONES:** Ejemplar descalzado caído sobre vía pública, cortando totalmente la calle.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**INSPECTOR / VERIFICADOR**

PRIORIDAD: EME

RIESGO: EME

Noemí Huanca Quispe

Nombre y Apellido



Firma

42199155

DNI

CALLE: ECHAGÜE 1214 -1



INFORME N° 7103

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 06/03/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Alamo  
Calle: FERNANDEZ DE LA CRUZ N° 1658 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
Altura aprox. (m): 13 DAP (cm): 120 Inclínación: SI ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
basal media alto  
Pequeñas Cuidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_  
Grandes Espesor de pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos  
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**  
A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCION E: TRASPLANTE  
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO  
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ EXTRACCION S/VEREDA  
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo  
☐ Regulación de ☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo  
F: CORTE DE RAÍCES G: PLANTACION  
☐ Superficial ☐ PLANTACION  
☐ Profundo ☐ CIERRE PLANTERA  
☐ APERTURA DE PLANTERA  
I: MANTENIMIENTO  
☐ BANDA ANTIHORMIGAS  
☐ TUTORADO  
PRIORIDAD EMERGENCIA  
RIESGO EMERGENCIA

**OBSERVACION** Se realizo extraccion de emergencia de ejemplar descalzado de raiz y cavidad en la base con gran riesgo de caída hacia la calle  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**INSPECTOR / VERIFICADOR**

Bruno Fantacone  
Nombre y Apellido

  
Firma

38.701.888  
DNI

CALLE: Fernandez de la cruz 1658





## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 17/03/2025

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica:

Acer negundoCalle: Goncalves Díaz

N°

1172☒

Árbol Seco

☐

Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 11

DAP (cm):

60

Inclinación: no

☐

Mayor a 40°

☐

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐

Hacia la calle

☐

Hacia la propiedad

☐

Hacia el largo de la vereda

☐

Descopado

☐

Descopado y brotado

☐

Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: cavidades

basal

media

alto

☐ Fructificaciones fúngicas☐ Codominancias☐ Chorreados

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

## RAIZ

☐

Expuesta

☐

Levanta vereda (m2)

☐

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

## RAMAS

☐

Tocones

☐

Excesivas/cruzadas

☐

Con mal ángulo de inserción

☐

Bajas

☐

Secas/secas en las puntas

☐

Quebradas/fisuradas

☐ Codominancias☐ Con cavidades/tumores/cancros☐

Que invaden el espacio aéreo

## HOJAS

☐

De coloración anormal

☐

Defoliación total

☐

Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares☐

Defoliación parcial

☐

Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado  
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA  
☒ EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profundo

I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS  
☐ TUTORADO☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

☐ PLANTACION  
☐ CIERRE PLANTERA  
☐ APERTURA DE PLANTERA

|           |            |
|-----------|------------|
| PRIORIDAD | emergencia |
| RIESGO    | emergencia |

## OBSERVACIONES:

Ejemplar quebrado a mitad del fuste, se elimina el riesgo para finalizar luego la extracción.

## INSPECTOR / VERIFICADOR

Bruno Fantacone  
Nombre y Apellido

Firma

38.701.888  
DNI

CALLE: GONCALVES DIAZ 1172



INFORME N° 7105

# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 24/02/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: MORA- Morus alba

Calle: PEPURI N° 135 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): 12 DAP (cm): 120 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

|          | Descortezamiento: cavidades         |                                     |      |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
|          | basal                               | media                               | alto |
| Pequeñas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |
| Grandes  |                                     |                                     |      |

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): 1,50

Espesor de pared remanente (cm): 20

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

**RAMAS**

|                                        |                                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tocones       | <input checked="" type="checkbox"/> Excesivas/cruzadas | <input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción |
| <input type="checkbox"/> Bajas         | <input type="checkbox"/> Secas/secas en las puntas     | <input type="checkbox"/> Quebradas/fisuradas                    |
| <input type="checkbox"/> Codominancias | <input type="checkbox"/> Con cavidades/tumores/cancros | <input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo           |

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

|                                                  |                                              |                                                         |                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>                   | <b>B: TIPOS DE PODA</b>                      | <b>C: EXTRACCION</b>                                    | <b>E: TRASPLANTE</b>                              |
| <input type="checkbox"/> Reducción Riesgo        | <input type="checkbox"/> Formación           | <input type="checkbox"/> EXTRACCION C/VEREDA            | <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO |
| <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias | <input checked="" type="checkbox"/> Limpieza | <input checked="" type="checkbox"/> EXTRACCION S/VEREDA |                                                   |
| <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio     | <input type="checkbox"/> Aclareo             |                                                         | <b>G: PLANTACION</b>                              |
| <input type="checkbox"/> Regulación de           | <input type="checkbox"/> Refaldado           | <b>F: CORTE DE RAÍCES</b>                               | <input type="checkbox"/> PLANTACION               |
|                                                  | <input type="checkbox"/> Terciado            | <input type="checkbox"/> Superficial                    | <input type="checkbox"/> CIERRE PLANTERA          |
|                                                  | <input type="checkbox"/> Balanceo            | <input type="checkbox"/> Profundo                       | <input type="checkbox"/> APERTURA DE PLANTERA     |
|                                                  |                                              | <b>I: MANTENIMIENTO</b>                                 |                                                   |
|                                                  |                                              | <input type="checkbox"/> BANDA ANTIHORMIGAS             | <b>PRIORIDAD</b> <input type="checkbox"/> EME     |
|                                                  |                                              | <input type="checkbox"/> TUTORADO                       | <b>RIESGO</b> <input type="checkbox"/> EME        |

**OBSERVACIONES:**

El ejemplar presenta una fractura en el tronco que compromete su estabilidad y genera riesgo de caída. Se recomienda la extracción para evitar incidentes.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


## INSPECTOR / VERIFICADOR

Agustina Peruski  
Nombre y Apellido

  
Firma

42614677  
DNI

CALLE: INTERIOR POLIDEPORTIVO PARQUE PATRICIOS- Pepirí 135



INFORME N° 7106

### Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 12/03/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Salix sp- sauce

Calle: Luna N° 175 fte  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 70 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

| FUSTE    | Descortezamiento: cavidades |  |       |      |
|----------|-----------------------------|--|-------|------|
|          | basal                       |  | media | alto |
| Pequeñas |                             |  |       |      |
| Grandes  |                             |  |       |      |

Fructificaciones fúngicas
  Codominancias
  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):   
 Espesor de pared remanente (cm):



☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

## RAMAS

|                          |               |                          |                               |                          |                              |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Tocones       | <input type="checkbox"/> | Excesivas/cruzadas            | <input type="checkbox"/> | Con mal ángulo de inserción  |
| <input type="checkbox"/> | Bajas         | <input type="checkbox"/> | Secas/secas en las puntas     | <input type="checkbox"/> | Quebradas/fisuradas          |
| <input type="checkbox"/> | Codominancias | <input type="checkbox"/> | Con cavidades/tumores/cancros | <input type="checkbox"/> | Que invaden el espacio aéreo |

**HOJAS**

|                          |                       |                          |                     |                          |                           |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | De coloración anormal | <input type="checkbox"/> | Defoliación total   | <input type="checkbox"/> | Con signos de insectos    |
| <input type="checkbox"/> | Con manchas foliares  | <input type="checkbox"/> | Defoliación parcial | <input type="checkbox"/> | Síntomas de enfermedades: |

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Reducción Riesgo        |
|  | Eliminar interferencias |
|  | Adecuación al sitio     |
|  | Regulación de           |

## B: TIPOS DE PODA

|  |           |
|--|-----------|
|  | Formación |
|  | Limpieza  |
|  | Aclareo   |
|  | Refaldado |
|  | Terciado  |
|  | Balanceo  |

C: EXTRACCION

|   |                     |
|---|---------------------|
|   | EXTRACCION C/VEREDA |
| X | EXTRACCION S/VEREDA |

F: CORTE DE RAÍCES

|  |             |
|--|-------------|
|  | Superficial |
|  | Profundo    |

## I: MANTENIMIENTO

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | BANDA ANTIHORMIGAS |
|  | TUTORADO           |

## E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | PLANTACION           |
|  | CIERRE PLANTERA      |
|  | APERTURA DE PLANTERA |

**H: SEGUIMIENTO**

**OBSERVACION** Se realizo extraccion, trozado y retiro de emergencia de arbol caido hacia la vereda

PRIORIDAD: Emergencia  
RIESGO: Emergencia

## INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Dominguez  
Nombre y Apellido



Firma

40079556  
DNI



CALLE: Luna 175 fte



INFORME N°7107

### Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: \_\_\_\_\_ Arme: \_\_\_\_\_ Fecha de relevamiento: 12/03/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Melia azedarach- Paraiso

Calle: Diogenes taborda      N°    579 fte       Árbol Seco       Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 60 Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE**

| FUSTE    | Descortezamiento: cavidades |  |       |      |
|----------|-----------------------------|--|-------|------|
|          | basal                       |  | media | alto |
| Pequeñas |                             |  |       |      |
| Grandes  |                             |  |       |      |

Fructificaciones fúngicas
  Codominancias
  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):   
 Espesor de pared remanente (cm):



☐ Expuesta      ☐ Levanta vereda (m2)      ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

## RAMAS

|                          |               |                          |                               |                          |                              |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Tocones       | <input type="checkbox"/> | Excesivas/cruzadas            | <input type="checkbox"/> | Con mal ángulo de inserción  |
| <input type="checkbox"/> | Bajas         | <input type="checkbox"/> | Secas/secas en las puntas     | <input type="checkbox"/> | Quebradas/fisuradas          |
| <input type="checkbox"/> | Codominancias | <input type="checkbox"/> | Con cavidades/tumores/cancros | <input type="checkbox"/> | Que invaden el espacio aéreo |

**HOJAS**

|                          |                       |                          |                     |                          |                           |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | De coloración anormal | <input type="checkbox"/> | Defoliación total   | <input type="checkbox"/> | Con signos de insectos    |
| <input type="checkbox"/> | Con manchas foliares  | <input type="checkbox"/> | Defoliación parcial | <input type="checkbox"/> | Síntomas de enfermedades: |

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Reducción Riesgo        |
|  | Eliminar interferencias |
|  | Adecuación al sitio     |
|  | Regulación de           |

## B: TIPOS DE PODA

|  |           |
|--|-----------|
|  | Formación |
|  | Limpieza  |
|  | Aclareo   |
|  | Refaldado |
|  | Terciado  |
|  | Balanceo  |

C: EXTRACCION

|   |                     |
|---|---------------------|
|   | EXTRACCION C/VEREDA |
| X | EXTRACCION S/VEREDA |

F: CORTE DE RAÍCES

|  |             |
|--|-------------|
|  | Superficial |
|  | Profundo    |

I: MANTENIMIENTO

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | BANDA ANTIHORMIGAS |
|  | TUTORADO           |

## E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | PLANTACION           |
|  | CIERRE PLANTERA      |
|  | APERTURA DE PLANTERA |

**H: SEGUIMIENTO**

**OBSERVACION** Se realizo extraccion de emergencia de ejemplar caido sobre vereda

PRIORIDAD: Emergencia  
RIESGO: Emergencia

## INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Dominguez  
Nombre y Apellido



Firma

40079556  
DNI

CALLE: Diógenes taborda 579 fte

