



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Solicitud extracciones ejemplares arbóreos - Enero 2025.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planillas de Inspección N° 4326; 4327; 4328; 4329 ;4330; 4331; 4332; 4333; 4334; el Expediente Electrónico N° EX-2025-02965006-GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en Tambor de Tacuarí (4 ejemplares) y en Int. Güiraldes N° 2160 (5 ejemplares), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: "*El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras*";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "*b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto*";

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "*por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación*" (inc. b) y "*para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes*" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2025-02982216-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción de los ejemplares involucrados;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias".

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en Tambor de Tacuarí (4 ejemplares) y en Int. Güiraldes, N° 2160 (5 Ejemplares) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar y cumplido, archivar.

Digitally signed by Florencia Fabiana SCAVINO
Date: 2025.01.10 12:13:20 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 21/11/2024

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Tambor de Tacuarí

Nro: S/N

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Populus deltoides - ÁLAMO CAROLINO

DAP (cm): 60

10

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados
 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud
 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Cruzadas		

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO		D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar semiseco en zona de mesas y bancos en Parque de los niños, próximo a módulo 2. Se recomienda extracción.

INSPECTOR/A

Silvina Malen Piccini



36499886

Nombre y Apellido

Firma


DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Tambor de Tacuarí

Nro: S/N Mód.2

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 21/11/2024

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Tambor de Tacuarí

Nro: S/N

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Populus deltoides - ÁLAMO CAROLINO

DAP (cm): 60

12

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO		D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar completamente defoliado, seco en zona de mesas y bancos del Parque de los niños, próximo a módulo 2. Se recomienda extracción.

INSPECTOR/A

Silvina Malen Piccini



36499886

Nombre y Apellido

Firma

DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Tambor de Tacuarí

Nro: S/N Mód.2

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: _____ Seleccionar

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Parque de los niños

Nro: Altura Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Populus alba - ÁLAMO PLATEADO

DAP (cm): 25

Altura (m): 9

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO: <input checked="" type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa	<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Árbol seco en pie

INSPECTOR/A

Tomas vujanic

39912113

Nombre y Apellido




DNI


Firma

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Elegir una calle de la Comuna 13

Nro: _____ Altura _____ Ref. _____

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

 Fecha de relevamiento: Seleccionar

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Parque de los niños

Nro: Altura Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Populus alba - ÁLAMO PLATEADO

DAP (cm): 30 | Altura (m): 10

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas | Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados
 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) Longitud
 Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS
 Secas / Secas en las puntas | Con cavidades / Tumores / Cancros | Tocones
 Quebradas / Fisuradas | Codominancias | Demasiado bajas
 Con mal ángulo de inserción | Excesivas | Cruzadas | Que invaden el espacio aéreo

HOJAS
 Defoliación: Indicar tipo | Coloración anormal | Signos de insectos | Manchas foliares
 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO: <input checked="" type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa	<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO		<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN <input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Árbol seco en pie

INSPECTOR/A

Tomas vujanic

39912113

Nombre y Apellido





Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Elegir una calle de la Comuna 13

Nro: _____ Altura _____ Ref. _____

Imágenes:





Planilla de Inspección de Árboles

4330

AVISO: s/R

Fecha de relevamiento: 9/1/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Güiraldes, Int. (Ciudad Universitaria) Nro: 2160 *Ref. 01*

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Populus deltoides - ÁLAMO CAROLINO DAP (cm): 45 Altura (m): 10

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

Defoliación: Total Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO: <input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa	<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar ubicado en estacionamiento de Pabellón II. Completamente defoliado, seco.

INSPECTOR/A

Luciano J. P. Gomez

27.346.493

Nombre y Apellido

Firma





DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Güiraldes, Int. (Ciudad Universitaria) Nro: 2160

Bef. 01

Imágenes:





4331

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: s/R

Fecha de relevamiento: 9/1/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Güiraldes, Int. (Ciudad Universitaria) Nro: 2160 Ej 02**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Especie botánica: Robinia pseudoacacia - ACACIA BLANCA DAP (cm): 70 Altura (m): 9

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados
 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud
 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS** Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones
 Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas
 Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo**HOJAS** Defoliación: Total Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares
 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO		D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar ubicado en acera de Pabellón 0+Infinito. Completamente defoliado, seco, con ramas quebradizas.

INSPECTOR/A

Luciano J. P. Gomez

27.346.493





Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Güiraldes, Int. (Ciudad Universitaria) Nro: 2160 Ej. 02

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: s/R

Fecha de relevamiento: 9/1/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Güiraldes, Int. (Ciudad Universitaria) Nro: 2160 Ej 03

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Erythrina crista-galli - CEIBO

DAP (cm): 50 | Altura (m): 6

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas | Acera levantada (m2): (m2 aprox.) | Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Tocones

Quebradas / Fisuradas

Codominancias

Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción

Excesivas

Cruzadas

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

Defoliación: Total

Coloración anormal

Signos de insectos

Manchas foliares

Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

Formación Refaldado

MOTIVO: Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

Limpieza

Terciado

Adecuar al sitio

Superficial

Aclareo

Balanceo de copa

Regular la estructura

Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar ubicado en acceso a Pabellón de Industrias. Completamente defoliado, seco, con ramas quebradizas.

INSPECTOR/A

Luciano J. P. Gomez



27.346.493

Nombre y Apellido




Firma

DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Güiraldes, Int. (Ciudad Universitaria) Nro: 2160 Ej. 02

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 9/1/2025

AVISO: s/R

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Güiraldes, Int. (Ciudad Universitaria) Nro: 2160 Ej 04

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Erythrina crista-galli - CEIBO DAP (cm): 35 Altura (m): 6

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

 Defoliación: Total Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Ejemplar ubicado en acceso a Pabellón de Industrias. Completamente defoliado, seco, con ramas quebradizas.

INSPECTOR/A

Luciano J. P. Gomez



27.346.493





Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Güiraldes, Int. (Ciudad Universitaria) Nro: 2160 Ej. 04

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 9/1/2025

AVISO: s/R

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Güiraldes, Int. (Ciudad Universitaria) Nro: 2160 Ej 05

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE DAP (cm): 45 Altura (m): 10

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

 Defoliación: Parcial Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Ejemplar ubicado junto a alambrado límite con acera peatonal. La copa se encuentra totalmente defoliada. Presenta rebrotes basales algo vigorosos.

INSPECTOR/A

Luciano J. P. Gomez



27.346.493




Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Güiraldes, Int. (Ciudad Universitaria) Nro: 2160 Ej. 05

Imágenes:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Solicitud extracción ejemplares arbóreos - Enero 2025.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planillas de Inspección N° 4351 y 4352, el Expediente Electrónico N° EX-2025-02200169-GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en Moldes N° 773 LA1 y en Santos Dumont N° 3380 LA2, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: "*El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras*";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "*b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto*";

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "*por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación*" (inc. b) y "*para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes*" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2025-02238875-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias".

Por ello y en uso de las facultades que le son propias

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en las calles Moldes N° 773 LA1 y en Santos Dumont N° 3380 LA2, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar y cumplido, archivar.

Digitally signed by Florencia Fabiana SCAVINO
Date: 2025.01.08 14:06:27 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: 900006185510

Fecha de relevamiento: Seleccionar

 Arme: 17712021 Ingrese el numero de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Moldes

Nro: 773 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO

DAP (cm): 60 | Altura (m): 10

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): 4 Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

 Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO: <input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa	<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> C: TRATAMIENTO SANITARIO		<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN <input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Espece añoña con mal estado fitosanitario. Presenta descopado parcial con brotes y desbalanceo de la copa.

INSPECTOR/A

Silvina Malen Piccini



36499886

Nombre y Apellido



Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Moldes

Nro: 773 L.A 1

Imágenes:





4352

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: 500535290/24

Fecha de relevamiento: 25/7/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Dumont, Santos

Nro: 3380 LA2

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus benjamina - FICUS

DAP (cm): 60 | Altura (m): 8

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin InclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendenteRAÍCES Expuestas | Acera levantada (m2): 2 | Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE	<input type="checkbox"/> Descortezamiento	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Exudados
<input type="checkbox"/> Cavidades pequeñas	En zona: <input type="checkbox"/> baja	<input type="checkbox"/> media	<input type="checkbox"/> alta	<input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal (m)
<input type="checkbox"/> Cavidades grandes	En zona: <input type="checkbox"/> baja	<input type="checkbox"/> media	<input type="checkbox"/> alta	Pared remanente (cm):
				Longitud
				Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	D: TRASPLANTE	E: EXTRACCIÓN	F: RETIRO DE CEPA		

OBSERVACIONES:

Se indica extracción de ejemplar, por conflictos con acera, tratándose de especie no apta para arbolado de alineación.

INSPECTOR/A

Luciano J. P. Gomez

27.346.493

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Dumont, Santos

Nro: 3380 LA2

Imágenes:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Solicitud extracción ejemplares arbóreos - Enero 2025 (II)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planillas de Inspección N° 4335, 4336, 4337, 4338, 4339; el Expediente Electrónico N° EX-2025-02991321-GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en Arribeños N° 3315 LA, Barrancas de Belgrano (3 ejemplares) y Juana Azurduy N° 2862 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: "*El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras*";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "*b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto*";

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "*por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación*" (inc. b) y "*para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes*" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2025-03051719-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción de los ejemplares involucrados;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias".

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en Arribeños N° 3315 LA, Barrancas de Belgrano (3 ejemplares) y Juana Azurduy N° 2862 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar y cumplido, archivar.

Digitally signed by Florencia Fabiana SCAVINO
Date: 2025.01.13 07:09:29 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 10/1/2025

AVISO: S00901653/24

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Arribeños

Nro: 3315 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Especie botánica: *Fraxinus pennsylvanica* - FRENO AMERICANO DAP (cm): 55 Altura (m): 15

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS
 Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

 C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar con cancros prominentes, generados por daños mecánicos, se observa descortezamiento. Dado la inclinación presente y que se encuentra generando daños en acera, se recomienda su extracción.

INSPECTOR/A

Norberto I. Diez



34372395

Nombre y Apellido



Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Arribeños

Nro: 3315 Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento. 10/01/2025

AVISO: S00901653/24

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Barrancas de Belgrano

Nro: Altura Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Morus alba - MORERA

DAP (cm): 60 Altura (m): 9

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Plantación espontánea, que no se encuentra dentro de la planificación original de la plaza, la cual es monumento histórico nacional, por lo que se debe preservar el diseño paisajístico original.

INSPECTOR/A

Norberto I. Diez



34372395

Nombre y Apellido





Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Barrancas de Belgrano

Nro: _____ Altura _____ Ref. _____

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 10/01/2025

AVISO: S00901653/24

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Barrancas de Belgrano

Nro: Altura Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Morus alba - MORERA

DAP (cm): 60 Altura (m): 9

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS
 Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA
--------------------------	--	---	--

OBSERVACIONES:

Plantación espontánea, que no se encuentra dentro de la planificación original de la plaza, la cual es monumento histórico nacional, por lo que se debe preservar el diseño paisajístico original.

INSPECTOR/A

Norberto I. Diez



34372395

Nombre y Apellido




Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Barrancas de Belgrano

Nro: _____ Altura _____ Ref. _____

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 10/01/2025

AVISO: S00901653/24

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Barrancas de Belgrano

Nro: Altura Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Morus alba - MORERA

DAP (cm): 60 Altura (m): 9

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS
 Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA
--------------------------	--	---	--

OBSERVACIONES:

Plantación espontánea, que no se encuentra dentro de la planificación original de la plaza, la cual es monumento histórico nacional, por lo que se debe preservar el diseño paisajístico original.

INSPECTOR/A

Norberto I. Diez



34372395

Nombre y Apellido




Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Barrancas de Belgrano

Nro: _____ Altura _____ Ref. _____

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento: Seleccionar

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Azurduy, Juana

Nro: 2862 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Especie botánica: *Ficus benjamina - FICUS*

DAP (cm): 70 Altura (m): 7

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Ejemplar de especie no recomendada en arbolado público de alineación, ya que presente raíces principales superficiales que no permiten intervenir mediante poda de raíces, y se encuentran generando daños en la acera. Se recomienda su extracción y reemplazo por un ejemplar de una especie adecuada.

INSPECTOR/A

Norberto I. Diez



34372395

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Azurduy, Juana

Nro: 2862 Ref.

Imágenes:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Solicitud extracción de ejemplares arbóreos - Enero 2025, 3.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planillas de Inspección N° 4340; 4341; 4342; 4343; 4344; 4345; 4346; 4347; 4348; 4349; 4350; el Expediente Electrónico N° EX-2025-04933056-GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en Besares N° 2213 -Ext; Cazadores N° 1988; Crámer N° 1771; Echeverría N° 1086; Echeverría N° 1371; Hernández, Jose N° 1350; Olazábal N° 2120 - Ext; Sánchez, Miguel B. Av. N° 1313; Solier N° 995 - Ext; Av. Cabildo N° 3851 y en Blanco Encalada N° 3311, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: "*El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras*";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "*b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto*";

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "*por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación*" (inc. b) y "*para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes*" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2025-04945998-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias".

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en Besares N° 2213 -Ext; Cazadores N° 1988; Crámer N° 1771; Echeverría N° 1086; Echeverría N° 1371; Hernández, Jose N° 1350; Olazábal N° 2120 - Ext; Sánchez, Miguel B. Av. N° 1313; Solier N° 995 - Ext; Av. Cabildo N° 3851y en Blanco Encalada N° 3311, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar y cumplido, archivar.

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 6/10/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Besares

Nro: 2213 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Tilia x moltkei - TILO

DAP (cm): 55 Altura (m): 13

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Total	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/> Reducir de riesgo
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura

B: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA
--------------------------	--	---	--

OBSERVACIONES:

Ejemplar de Tilo completamente seco, con copa de gran porte y ramas excesivas en altura. El fuste se encuentra pintado con bandas de colores

INSPECTOR/A

Paco L. R.Lourdes



33453101

Nombre y Apellido




Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Besares

Nro: 2213 Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 6/11/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Cazadores

Nro: 1988 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Tilia x moltkei - TILO

DAP (cm): 30

Altura (m): 6

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Total	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO		D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar de tilo totalmente seco, raíces expuestas y ramas primarias de gran porte. Se recomienda la extracción.

INSPECTOR/A

Paco L. R.Lourdes



33453101

Nombre y Apellido

Firma




DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Cazadores

Nro: 1988

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 5/11/2024

AVISO:

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Cramer Nro: 1771

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE DAP (cm): 30 Altura (m): 7

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m)

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm):

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Cruzadas
		<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Total	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO		D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Árbol semiseco con raíces expuestas y frecuente caída de ramas.

INSPECTOR/A

Tomás Vujanic



39912113

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Cramer

Nro: 1771

Imágenes:





Buenos
Aires
Ciudad

4343

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 6/11/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Echeverría

Nro: 1086 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Fraxinus nigra* – FRESNO NEGRO

DAP (cm): (cm) | Altura (m): (m)

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas | Acera levantada (m2): (m2 aprox.) | Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

Defoliación: Total | Coloración anormal | Signos de insectos | Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Ejemplar totalmente seco, inclinado levemente paralelo a la vereda.

INSPECTOR/A

Paco L. R.Lourdes

33453101

Nombre y Apellido



Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Echeverría

Nro: 1086 Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 6/11/2024

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Echeverría

Nro: 1317 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO DAP (cm): 90 | Altura (m): 15

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES Expuestas | Acera levantada (m2): (m2 aprox.) | Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

 Defoliación: Parcial | Coloración anormal | Signos de insectos | Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Ejemplar 95% seco, ramas primarias y secundarias de gran porte secas. Se recomienda su extracción.

INSPECTOR/A

Paco L. R.Lourdes



33453101

Nombre y Apellido




Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Echeverría

Nro: 1317 Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 6/11/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Hernández, José

Nro: 1350 LD2

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO

DAP (cm): 15 | Altura (m): 2

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES Expuestas | Acera levantada (m2): (m2 aprox.) | Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Total	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO: <input checked="" type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa	<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	F: RETIRO DE CEPAS

OBSERVACIONES:

El ejemplar se encuentra totalmente seco, con el fuste descortezado, con grietas longitudinales y en estado avanzado de pudrición. Se ubicado en zona escolar.

INSPECTOR/A

Paco L. R.Lourdes



33453101

Nombre y Apellido




Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Hernández, José

Nro: 1350 LD2

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00779854/24

Fecha de relevamiento: 5/11/2024

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Olazábal

Nro: 2120

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Especie botánica: *Fraxinus pennsylvanica* - FRESNO AMERICANO

DAP (cm): 18

Altura (m): 8

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m)

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm):

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Total	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

<input type="checkbox"/> C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA
---	--	---	--

OBSERVACIONES:

Ejemplar se encuentra semiseco y presenta caída de ramas.

INSPECTOR/A

María Florencia Garavaglia

37.895.437

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Olazábal

Nro: 2120

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 6/11/2024

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: SANCHEZ, MIGUEL B. AV.

Nro: 1313 F LA

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Albizia julibrissin - ACACIA DE CONSTANTINOPLA DAP (cm): 15 Altura (m): 6

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

 Defoliación: Total Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO: <input checked="" type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa	<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar totalmente seco, descortezado y en estado avanzado de pudrición de la madera. Se recomienda su extracción.

INSPECTOR/A

Paco L. R.Lourdes



33453101

Nombre y Apellido

Firma




DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: SANCHEZ, MIGUEL B. AV.

Nro: 1313

F LA

Imágenes:





4348

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00781150/24

Fecha de relevamiento: 31/10/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Solier, Alte. Daniel D. Nro: 995 Ref.**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Especie botánica: Fraxinus sp. FRESNO DAP (cm): 20 Altura (m): 2 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS**

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Cruzadas		

HOJAS Defoliación: Total Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO: <input checked="" type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa	<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Fuste para extracción, totalmente seco e inestable. Sobre el mismo se apoya una enredadera y comparte plantera con un Lapacho en estado juvenil. Se recomienda la remoción del fuste conservando el Lapacho ocupando la plantera.

INSPECTOR/A

Paco L. R. Lourdes

33453101

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Solier, Alte. Daniel D.

Nro: 995 Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 12/11/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL
ÁRBOL**

Calle: Cabildo, Av.

Nro: 3851

PLAZA
BALCARCE

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Tilia x moltkei - TILO

DAP (cm): 70

Altura (m): 8

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas

En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes

En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Tocones

Quebradas / Fisuradas

Codominancias

Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción

Excesivas

Cruzadas

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

Defoliación: Total

Coloración anormal

Signos de insectos

Manchas foliares

Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

Formación Refaldado
 Limpieza Terciado
 Aclareo Balanceo de copa

MOTIVO:

Reducir de riesgo
 Adecuar al sitio
 Regular la estructura

B: CORTE DE RAÍCES

Superficial
 Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

SECO

INSPECTOR/A

Click para escribir

Nombre y Apellido

Morimoto Diaz



Firma

Click para escribir DNI

DNI

343723PS




**UBICACIÓN DEL
ÁRBOL**

Calle: Cabildo, Av.

Nro: 3851

**PLAZA
BALCARCE**

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 14/11/2024

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Blanco Encalada

Nro: 3311 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Callistemon citrinus - LIMPIATUBOS

DAP (cm): 20


Altura (m): 3.5

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS** Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones
 Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas
 Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo**HOJAS** Defoliación: Total Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares
 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: PODA Formación Refaldado MOTIVO: Reducir de riesgo
 Limpieza Terciado Adecuar al sitio
 Aclareo Balanceo de copa Regular la estructuraB: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 ProfundaC: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA**OBSERVACIONES:**

Ejemplar seco. Descopado. Sufrió un desgarro longitudinal del fuste.

INSPECTOR/AClick para escribir
Diego Roberto

Nombre y Apellido





FirmaClick para escribir DNI
84.312345

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Blanco Encalada

Nro: 3311 Ref.

Imágenes:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ EXTRACCIONES - ENERO 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 62 pagina/s.