



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Solicitud extracción ejemplares arbóreos, mayo 2025.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planillas de Inspección N° 4504, 4505, 4206, el Expediente Electrónico N° EX-2025-18057020-GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en Mendoza N° 1000 (3 ejemplares), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: "*El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras*";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "*b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto*";

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "*por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación*" (inc. b) y "*para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes*" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2025-18102814-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias".

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en la calle Mendoza N° 1000 (3 ejemplares), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3º.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar.

Digitally signed by Florencia Fabiana SCAVINO
Date: 2025.05.06 07:45:51 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 30/4/2025

AVISO:

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Mendoza

 Nro: 1000 E.Nº8
de 10

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Erythrina crista-galli - CEIBO DAP (cm): 16.8 Altura (m): 4

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m): _____

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): _____

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Cruzadas
		<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS
 Defoliación: Parcial Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Ejemplar en mal estado, con cavidades. Presenta inestabilidad.

INSPECTOR/A

María Florencia Garavaglia

Nombre y Apellido

37895437

DNT

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Mendoza

Nro: 1000 E.Nº8
de 10

Imágenes:





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 30/4/2025

AVISO: _____

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: MendozaNro: 1000 E.Nº8
de 10**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Especie botánica: Populus nigra - ÁLAMO DAP (cm): 37.5 | Altura (m): 14

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada
Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas | Acera levantada (m2): _____ | Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados
 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) _____

 Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): _____
RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS
 Defoliación: Total | Coloración anormal | Signos de insectos | Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta _____
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refalddado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	D: TRASPLANTE			E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar seco dentro del predio de deporte.

INSPECTOR/A

María Florencia Garavaglia

Nombre y Apellido

Firma

37895437

DNT

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Mendoza

Nro: 1000 E.Nº8
de 10

Imágenes:





Nº 8 DE 10

4506

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 30/4/2025

AVISO:

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Mendoza

Nro: 1000 E.Nº8
de 10

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Populus nigra - ÁLAMO DAP (cm): 60 Altura (m): 16

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendenteRAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): Fisuras en el frente de la propiedadFUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm):

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Cruzadas		

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Parcial	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Ejemplar inclinado hacia el campo de deporte con ramas secas, con cavidad de gran magnitud en la base.

INSPECTOR/A

María Florencia Garavaglia

Nombre y Apellido

Firma

37895437

DNT

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Mendoza

Nro: 1000 E.Nº8
de 10

Imágenes:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ SOLICITUD EXTRACCIONES - MAYO 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.05.05 11:11:26 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.05.05 11:11:27 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Solicitud extracción ejemplares arbóreos - Mayo 2025, Anexo I.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificadorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planillas de Inspección N° 4207, 4508, 4509, 4510, 4511; el Expediente Electrónico N° EX-2025-19076561- -GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en Plazoleta Paroissien, del Libertador, Av. N° 8334, Zabala N° 3231/3229, Jaramillo N° 1903 LD2 y Guayra N° 1840, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: "*El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras*";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "*b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto*";

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificadorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación" (inc. b) y "para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2025-19085589-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción de los ejemplares involucrados;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias".

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en Plazoleta Paroissien, del Libertador, Av. N° 8334, Zabala N° 3231/3229, Jaramillo N° 1903 LD2 y Guayra N° 1840, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3º.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar.

Digitally signed by Florencia Fabiana SCAVINO
Date: 2025.05.12 12:08:39 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

4507

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 10/4/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Rivadavia, Cdoro. Martín

Nro: Plazoleta
Paroissien LD 2

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Fraxinus pennsylvanica* - FRENO AMERICANO DAP (cm): 40 | Altura (m): 12

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas | Acera levantada (m2): (m² aprox.) | Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Parcial	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO: <input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa	<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> C: TRATAMIENTO SANITARIO		<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN <input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar con el 70% del fuste ahuecado longitudinalmente. Ramas con ahuecaminetos.

Se encuentra ubicado sobre Av. Comodoro Rivadavia dentro de la plazoleta que se forma con Paroissien. Es el segundo árbol desde la intersección entre Comodoro Rivadavia y Paroissien.

INSPECTOR/A

Nina Fasoletti

Nina Fasoletti

42998418




Nombre y Apellido

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Rivadavia, Cdoro. Martín

Nro: Plazoleta
Paroissien LD 2

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00522284/25

Fecha de relevamiento: 24/4/2025

Arme: Ingresar nro. de ÁRME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Del Libertador, Av.

Nro: 8334 E

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Jacaranda mimosifolia - JACARANDÁ DAP (cm): 8 Altura (m): 4

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO: <input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
A:	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa	<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Se recomienda la extracción del ejemplar que se encuentra totalmente seco

INSPECTOR/A

Sebastián Seijo

38.825.074

Nombre y Apellido




Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Del Libertador, Av.

Nro: 8334 E

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 23/4/2025

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Zabala

Nro: 3231
Ref. 3229

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE

DAP (cm): 80 | Altura (m): 6

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas | Acera levantada (m2): (m2 aprox.) | Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Cruzadas
		<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Parcial	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO: <input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa	<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar seco rebrotado en la base. Posee múltiples ahucamientos y ramas descortezadas.

INSPECTOR/A

Nina Fasoletti

42998418

Nombre y Apellido



Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Zabala

Nro: 3231
3229 Ref.

Imágenes:





4510

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 7/5/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Jaramillo

Nro: 1903 LD2

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO DAP (cm): 30 Altura (m): 11

 Árbol Seco Semiseco Descorado Descorado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas Acera levantada (m2): 8 Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados
 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud
 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS** Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones
 Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas
 Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo**HOJAS** Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares
 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> C: TRATAMIENTO SANITARIO		<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar con muchas raíces superficiales, se a renovar la vereda y hay riesgo que con el corte de raíz se debilite la misma y aumente el riesgo de caída.

INSPECTOR/A

Sebastián Seljo



38.825.074

Nombre y Apellido

Firma




DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Jaramillo

Nro: 1903 LD2

Imágenes:





4511

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00308310/25

Fecha de relevamiento: 17/3/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Guayrá

Nro: 1840 LA

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer buergerianum - ARCE TRIDENTE DAP (cm): 20 Altura (m): 5

 Árbol Seco Semiseco Descorado Descorado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS** Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones
 Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas
 Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo**HOJAS** Defoliación: Parcial Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refalgado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO		D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Seco

INSPECTOR/A

NORBERTO I. DIEZ

34372395

Nombre y Apellido

Firma





DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Guayrá

Nro: 1840 LA

Imágenes:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ SOLICITUD EXTRACCIONES - MAYO 2025, ANEXO I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.05.12 10:45:15 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Solicitud extracción ejemplares arbóreos - Mayo 2025, Anexo II.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planillas de Inspección N° 4512; 4513; 4514; 4515; 4516; 4517; 4518; 4519; 4520; 4521; 4522; 4523; 4524; 4525; el Expediente Electrónico N° EX-2025-22656859- -GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en 11 DE SEPTIEMBRE N° 3990; CAMPOS SALLES N° 2024 LA; CONESA N° 345 LD 1; CONESA N° 345 LD 1; GARCIA, T. N° 2482; Ibera N° 2425; MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL. N° 2027; SUCRE N° 3066 LA 3 - 3071; ZABALA N° 3444; DELGADO N° 682; CUBA N° 2922; BLANCO ENCALADA N° 3275; CONDE N° 1543; CONDE N° 1470, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: "*El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras*";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "*b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto*";

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "*por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación*" (inc. b) y "*para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes*" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2025-22683479-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias".

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en 11 DE SEPTIEMBRE N° 3990; CAMPOS SALLES N° 2024 LA; CONESA N° 345 LD 1; CONESA N° 345 LD 1; GARCIA, T. N° 2482; Ibera N° 2425; MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL. N° 2027; SUCRE N° 3066 LA 3 - 3071; ZABALA N° 3444; DELGADO N° 682; CUBA N° 2922; BLANCO ENCALADA N° 3275; CONDE N° 1543; CONDE N° 1470, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3º.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar.

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00564623/25

Fecha de relevamiento: 16/5/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: 11 de Septiembre de 1888 Nro: 3990 e

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Platanus x acerifolia - PLÁTANO DAP (cm): 10 Altura (m): 7

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones

Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA Formación Refaldado MOTIVO: Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES

Limpieza Terciado Adecuar al sitio Superficial

Aclareo Balanceo de copa Regular la estructura Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Se recomienda la extracción del ejemplar ya que se encuentra completamente seco.

INSPECTOR/A

Sebastian Seijo



38.825.074

Nombre y Apellido





Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: 11 de Septiembre de 1888

Nro: 4990 E

Imágenes:





Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00574290/25

Fecha de relevamiento: 19/5/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Campos Salles Nro: 2024 LA

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRENO AMERICANO DAP (cm): 7 Altura (m): 4

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones
 Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas
 Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

Defoliación: Total Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares
 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Ejemplar seco, descortezamiento, necrosis en ramas.

INSPECTOR/A

AGÜERO, CARLA



38 941 261

Nombre y Apellido

Firma

DNI







Buenos
Aires
Ciudad

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Campos Salles

Nro: 2024 LA

Imágenes:





4514

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: Seleccionar

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conesa

Nro: 345 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO DAP (cm): 45 | Altura (m): 13

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas | Acera levantada (m2): (m2 aprox.) | Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) Longitud Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS**

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Total	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Ejemplar de fresno seco con signos de pudrición en zona baja-media del fuste. Se recomienda su extracción

INSPECTOR/A

Silvina Malen Piccini



36499886

Nombre y Apellido

Firma



DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conesa

Nro: 345 LD1

Imágenes:





4515

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 26/5/2025

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conesa

Nro: 345 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Persea americana - PALTO

DAP (cm): 45 | Altura (m): 13

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas | Acera levantada (m2): (m² aprox.) | Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) 0 Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): 0**RAMAS** Secas / Secas en las puntas | Con cavidades / Tumores / Cancros | Tocones
 Quebradas / Fisuradas | Codominancias | Demasiado bajas
 Con mal ángulo de inserción | Excesivas | Cruzadas | Que invaden el espacio aéreo**HOJAS** Defoliación: Total | Coloración anormal | Signos de insectos | Manchas foliares
 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	E: EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Árbol vital, se encuentra compartiendo plantera con un ejemplar de fresno con pedido de extracción por podredumbre. Se recomienda extracción por resultar una especie ilegal con problemas de crecimiento a futuro por su ubicación.

INSPECTOR/A

Silvina Malen Piccini

36499886

Nombre y Apellido

Firma



DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conesa

Nro: 345 LD 1

Imágenes:





Planilla de Inspección de Árboles

4516

AVISO: S00531321/25

Fecha de relevamiento: 12/5/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: García, Teodoro Nro: 2482 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: - No identificado -

DAP (cm): 20 | Altura (m): 4

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas | Acera levantada (m2): (m² aprox.) | Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): Espesos

RAMAS

Secas / Secas en las puntas | Con cavidades / Tumores / Cancros | Tocones
 Quebradas / Fisuradas | Codominancias | Demasiado bajas
 Con mal ángulo de inserción | Excesivas | Cruzadas | Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

Defoliación: Indicar tipo | Coloración anormal | Signos de insectos | Manchas foliares
 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Ejemplar seco en pie, presenta descortezamiento en ramas principales. Se recomienda su extracción.

INSPECTOR/A

Silvina Malen Piccini

36499886

Nombre y Apellido

Firma



DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: García, Teodoro

Nro: 2482 Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 15/5/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Iberá

Nro: 2425 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ligustrum lucidum 'Aurea' - LIGUSTRO VARIEGADO

DAP (cm): 35

Altura (m): 10

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas | Acera levantada (m2): (m2 aprox.) | Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE	<input checked="" type="checkbox"/> Descortezamiento	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Exudados
<input type="checkbox"/> Cavidades pequeñas	En zona: <input type="checkbox"/> baja	<input type="checkbox"/> media	<input checked="" type="checkbox"/> alta	<input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal (m)
<input type="checkbox"/> Cavidades grandes	En zona: <input type="checkbox"/> baja	<input type="checkbox"/> media	<input type="checkbox"/> alta	Pared remanente (cm): _____ Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> C: TRATAMIENTO SANITARIO		<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Ejemplar con daños mecánicos en las ramas. El suelo se encuentra ahuecado, por lo que tiene las raíces expuestas y esta comprometida su estabilidad. Tiene riesgo de caída y representa un riesgo para la seguridad civil.

Se deriva desde pedido de poda.

INSPECTOR/A

Nina Fasoletti



42998418

Nombre y Apellido




Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Ibera

Nro: 2425 Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 14/5/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Martínez, Gral. Enrique

Nro: 2027 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Morus alba - MORERA

DAP (cm): 65

Altura (m): 12

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas | Acera levantada (m2): (m2 aprox.) | Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) 3

Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Parcial	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>	D: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar podrido y ahuecado a lo largo del fuste. Inclinado y desbalanceado. Presenta riesgo de caída. Se derivo de pedido de poda S00581739/25

INSPECTOR/A

Nina Fasoletti



42998418

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Martínez, Gral. Enrique

Nro: 2027 Ref.

Imágenes:



4519

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00439985/25

Fecha de relevamiento: 20/5/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Sucre, Mcal Antonio José de Nro: 3066 LA 3

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE DAP (cm): 60 Altura (m): 6

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) 3

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Parcial	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>	D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar podrido con múltiples fructificaciones fungicas a lo largo del fuste y ramas principales. Presenta cavidades grandes en la zona media del fuste y una cavidad longitudinal de 3metros.

INSPECTOR/A

Nina Fasoletti



42998418

Nombre y Apellido



Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Sucre, Mcal Antonio José de

Nro: 3066 LA 3

Imágenes:





4520

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 19/5/2025

AVISO: S00062500/25

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: ZABALA

Nro: 3444 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOLEspecie botánica: *Persea americana - PALTO*

DAP (cm): 130 | Altura (m): 12

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas | Acera levantada (m2): (m² aprox.) | Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) Longitud Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS**

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Parcial	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input checked="" type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Ejemplar con invasión en propiedad lindante e insuficiente espacio para su desarrollo. Se recomienda extracción.

INSPECTOR/A

NORBERTO I. DIEZ

34372395

Nombre y Apellido

Firma





DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: ZABALA

Nro: 3444 Ref.

Imágenes:



**Planilla de Inspección de Árboles**

AVISO: S00531240/25

Fecha de relevamiento: 23/5/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

4521

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Delgado

Nro: 682 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRENO AMERICANO DAP (cm): 50 Altura (m): 12

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) 0 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): 0**RAMAS**

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS Defoliación: Total Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Ejemplar de fresno desfoliado por completo. Se encuentra seco y presenta descortezamiento en la zona media y alta del fuste.

Se recomienda extracción

INSPECTOR/A

Silvina Malen Piccini

36499886

Nombre y Apellido

Firma





DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Delgado

Nro: 682 Ref.

Imágenes:



**Planilla de Inspección de Árboles**

AVISO: S00062500/25

Fecha de relevamiento: 19/5/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

4522

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Cuba

Nro: 2922 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOLEspecie botánica: Ulmus pumila - OLMO SIBERIANO DAP (cm): 80 Altura (m): 6 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS**

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Parcial	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input checked="" type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Ejemplar en mal estado; múltiples heridas de poda grandes y mal compartimentadas, copa muy desbalanceada, hojas afectadas por insectos ("vaquita del olmo"), defoliación parcial, brotes epicormicos, signos de insectos en la corteza, cavidades en zona media y alta del fuste, posible ahuecamiento/podredumbre interna.

INSPECTOR/A

NORBERTO I. DIEZ

34372395

Nombre y Apellido

Firma


DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Cuba

Nro: 2922 Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 27/5/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Blanco Encalada

Nro: 3275

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Platanus x acerifolia - PLÁTANO

DAP (cm): 90

Altura (m): 20

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) 4

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Tocones

Quebradas / Fisuradas

Codominancias

Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción

Excesivas

Cruzadas

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

Defoliación: Indicar tipo

Coloración anormal

Signos de insectos

Manchas foliares

Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

Formación Refaldado Limpieza Terciado Aclareo Balanceo de copa

MOTIVO: Reducir de riesgo Adecuar al sitio Regular la estructura

B: CORTE DE RAÍCES

Superficial Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Exemplar con todo el fuste podrido lo cual le ocasionó una gran cavidad longitudinal, llegando a evidenciarse en las ramas principales. Base ahuecada. Ubicado en la puerta del estacionamiento del coto.

INSPECTOR/A

Nina Fasoletti



42998418

Nombre y Apellido



Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Blanco Encalada

Nro: 3275 Ref.

Imágenes:





4524

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 23/5/2025

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conde

Nro: 1543 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: - No identificado -

DAP (cm): 15 | Altura (m): 3

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas | Acera levantada (m2): (m2 aprox.) | Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) 0 Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): 0**RAMAS**

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Total	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Desbalanceada hacia la calle. Se deriva a extracción para liberar plantera y plantar un árbol permitido.

INSPECTOR/A

Garavaglia, Maria Florencia

37895437

Nombre y Apellido

Firma

DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conde

Nro: 1543 Ref.

Imágenes:





Planilla de Inspección de Árboles

4525

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: 23/5/2025

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conde

Nro: 1470 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Morus alba - MORERA

DAP (cm): 20 | Altura (m): 7

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas | Acera levantada (m2): (m2 aprox.) | Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) 0

Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): 0

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Cruzadas		

HOJAS

Defoliación: Total | Coloración anormal | Signos de insectos | Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input checked="" type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

Extracción morera que comparte platera con bauhinia. CORTE AL RAS.

INSPECTOR/A

Garavaglia, María Florencia

37895437

Nombre y Apellido

Firma

DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Conde

Nro: 1470 Ref.

Imágenes:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ INFORMES SOLICITUD EXTRACCIONES - MAYO 2025, ANEXO II

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 28 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.05.29 12:16:50 -03:00