



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracciones de emergencia – Ley 3263 -Informe de extracción N° 747

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263, N° 4013 y No 1777, Decretos 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, el informe de Inspección de emergencia N° 747 corriente año y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N°127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1.777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, por Decreto No 166/2013 y Decreto Modificatorio No 55/2014 se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto N° 55/2014, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3ro, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 3.263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya tarea se encomendó a la empresa

tercerizada ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0,

Que, en virtud Que, en virtud del Informe de Inspección N° 7470 del corriente año, realizado por el Ingeniero Agrónomo Pablo Vázquez , DNI 27286633 que obra adjunto a la Nota N° NO-2025-27929395-GCABA-COMUNA3, ante el potencial riesgo de caída y el peligro inminente resulta necesario autorizar la extracción del ejemplar ubicado en la arteria que se indica en el mentado informe de inspección; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1.777;

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 3

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a realizar la tarea de extracción de emergencia del ejemplar ubicado frente al siguiente numeración catastral:

Sarandí 799 LD

Artículo 2° . - Encomiéndese a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0, a realizar las tareas de extracción del ejemplar mencionado en el artículo anterior. –

Artículo 3° . - Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.-

Digitally signed by Silvia Ruth COLLIN
Date: 2025.07.07 15:47:26 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.07.07 15:47:34 -03:00

Fecha: 25 / 06 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**Especie botánica: Fraxinus pennsylvanicaCalle: SarandíN°/Ref.: 799 LDÁrbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 30Inclinación: SI / NOMayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐Hacia la propiedad: ☐Hacia el largo de la vereda: ☒Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐Descopado y brotado: ☐**FUSTE**

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐Fructificaciones fúngicas: ☐Codominancias: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Chorreados: ☐**RAÍCES**Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMASQuebradas / Fisuradas: ☐Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: ☐Invasión de espacio aéreo: ☐Tocones: ☐Con cavidades, tumores o cánceros: ☐Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐**HOJAS**

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☐**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**Reducción de riesgo: ☐Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☐Regulación de estructura: ☐**B: TIPOS DE PODA**Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☐Terciado: ☐**C: CORTE DE RAÍCES**Superficial: ☐Profundo: ☐**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐**E: TRASPLANTE** ☐**F: EXTRACCIÓN** ☒**OBSERVACIONES**

El ejemplar fue golpeado por un vehículo lo que provocó la rotura en la zona del cuello.
Se intervino la emergencia


INSPECTOR DE ARBOLADO

Ing. Agr. Vazquez Pablo

Nombre y apellido

27.286.633

D.N.I.



Firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: _____

N°/Ref.: _____

