



## G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Extracciones de ejemplares arbóreos - Informes 748 al 759.-

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263, N° 4013 y No 1777, Decretos 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, los Informes de Inspección de emergencia N° 748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759 del corriente año y,

#### CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N°127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1.777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, por Decreto No 166/2013 y Decreto Modificatorio No 55/2014 se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto N° 55/2014, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3ro, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 3.263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya tarea se encomendó a la empresa

tercerizada ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0,

Que, en virtud de los Informes de Inspección N° 748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759 del corriente año, realizado por los Ingenieros Agrónomos, Pablo Vázquez DNI 27286633, Alonso Solana Abril DNI 35732005, Stephanie Godoy Castañeda DNI 39105865 que obran adjuntos a NO-2025-28890368-GCABA-COMUNA3, resulta necesario autorizar la extracción del ejemplar ubicado en la arteria que se indica en el mentado informe de inspección; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1.777;

**LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 3**

**RESUELVE**

Artículo 1º.- Autorizase a realizar las tareas de extracciones de los ejemplares ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

Jean Jaures 933

Riobamba 30

San Juan 2958

Sanchez de Loria 1614/18

Sarandí 30

Zelaya 3070

Córdoba 2966

Pichincha 1550

Saavedra 1128

Jean Jaures 417

Carlos calvo 2484

Sánchez de loria 1378

Artículo 2º. - Encomiéndese a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0, a realizar las tareas de extracción del ejemplar mencionado en el artículo anterior. -

Artículo 3º. - Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Cumplido, archívese. -

Digitally signed by Silvia Ruth COLLIN  
Date: 2025.07.15 16:40:20 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

INFORME 748



Plantilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	5/7/2020
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Vasquez Pablo
DNI	27.286.638

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO Nombre común	Individuo fortalecido Fustilla de vaca	ALTO (m) D.A.P. (m)	9 20	UBICACIÓN	CALLE CHAPA	Carlos Calvo 2484
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEÑAL CORRESPONDIA							
SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 45° MENOR 45°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE HACIA EL LARGO DE LA VEREDA HACIA LA PROPIEDAD	COPA	DESLANZADO DESCORADO DESCORADO Y BROTADO
FUSTE	TAMAÑO / PARTE PEQUEÑAS GRANDES	BASAL MEDIA ALTA		DESCONDIZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FÔRIGAS COCOMINANCIAS CHORREADOS	CANTIDAD LONGITUDINAL EN EL POSTE (m)	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)	
RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m)	FIJURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD				
RAMAS	CEVADAZAS / PISURADAS SECAS / SECAS EN LOS APICES CAVEZADAS, TUMOROS O CANCEROS		EXCISIVAS INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		BALAS TOCORES COCOMINANTES		
HOJAS	DEPOLUCIÓN	COLORACIÓN ANORMAL SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES	MANCHAS POLARES SÍNTOMAS DE INSECTOS		CREMADORES		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)							
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO ADECUACIÓN AL SITIO	ELIMINAR INTERFERENCIAS REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA					
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN SUPERFICIAL	LIMPIEZA PROFUNDIDA	ACLUARO	REFALDADO	TERCIADO		
C. CORTE DE RAÍCES							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	X		
OBSERVACIONES	Fuste con grieta longitudinal sostenido por el cableado						
   							

INFORME 749



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	7/3/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Solana Abril Alonso		
DNI	37870374		

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	3	UBICACIÓN	CALLE	Cordoba, Av.
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda	D.A.P. (cm)	4	CHAPA	2966	REF

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
		OBSERVACIONES				HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO	

FUSTE	TAMAÑO / PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES				CODOMINANCIAS		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)	

RÁÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN	COLORACIÓN ANORMAL	MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
		SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES	SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)							
A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS			
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO	REFALDADO		TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO			
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	

OBSERVACIONES	Ejemplar seco al momento de la inspección, se recomienda extracción.
---------------	--



# INFORME 750

 <p>Buenos Aires Ciudad</p>		COMUNA: 3	FECHA: 5/7/2015	Aviso: <input type="checkbox"/>	
		EMPRESA: Ecología Urbana		Arme: <input type="checkbox"/>	
		INSPECTOR: Vázquez Pablo			
		DNI: 27.386.638		FIRMA: 	
Planta de Inspección de árboles - EXTRACCIONES					
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL					
ESPECIE:	NOMBRE CIENTÍFICO: Fraxinus pennsylvanica	ALTO (m): 12	UBICACIÓN: CALLE: Juan José		
ESPECIE:	NOMBRE COMÚN: Fresno	D.A.P. (m): 26	CHAPA: 417	REF: <input type="checkbox"/>	
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SIEMPRE CORRESPONDA					
SECO	INCINELACIÓN: MAYOR 40°	MINOR 40°: <input checked="" type="checkbox"/>	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: HACIA LA CALLE: <input checked="" type="checkbox"/>	DESLABALANCIADO: <input type="checkbox"/>	
SEMISECO			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA: <input checked="" type="checkbox"/>	DISCORPADO: <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES			HACIA LA PROPIEDAD: <input type="checkbox"/>	DISCORPADO Y BRETADO: <input type="checkbox"/>	
FUSTE	TAMAÑO / PARTE: BASAL: <input type="checkbox"/> PEQUEÑAS: <input type="checkbox"/> GRANDES: <input type="checkbox"/>	MEDIA: <input type="checkbox"/>	ALTA: <input type="checkbox"/>	DESCORTEZAMIENTO: <input type="checkbox"/> PROLIFERACIONES FÓRMICAS: <input type="checkbox"/> COCOMINANCIAS: <input type="checkbox"/> CHORREADOS: <input type="checkbox"/>	CAVADO LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m): <input type="checkbox"/> ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m): <input type="checkbox"/>
RAÍCES	EXPUESTAS: <input type="checkbox"/>	LEVANTA VEREDA (m): <input type="checkbox"/>	FIGURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD: <input type="checkbox"/>		
RAMAS	OLVIDADAS / RUEVADAS: <input type="checkbox"/> SECAS / SECAS EN LOS APÉS: <input type="checkbox"/> CAVIDADES, TUMORIS O CÁNCEROS: <input type="checkbox"/>	EXCESIVAS: <input type="checkbox"/> INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO: <input type="checkbox"/> CON MÁS ANGULO DE INSERCIÓN: <input type="checkbox"/>		RAÍS: <input type="checkbox"/> TOKONES: <input type="checkbox"/> COCOMINANTES: <input type="checkbox"/>	
HOJAS	DEPOLUCIÓN: <input type="checkbox"/>	COLORACIÓN ANORMAL: <input type="checkbox"/> SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES: <input type="checkbox"/>	MANCHAS POLARES: <input type="checkbox"/> SÍRROS DE INSECTOS: <input type="checkbox"/>		OBSERVACIONES: <input type="checkbox"/>
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SIEMPRE CORRESPONDA)					
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO: <input type="checkbox"/> ADAPTACIÓN AL SITIO: <input type="checkbox"/>	ELIMINAR INTERFERENCIAS: <input type="checkbox"/> REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA: <input type="checkbox"/>			
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN: <input type="checkbox"/>	LIMPIEZA: <input type="checkbox"/>	ACUARIO: <input type="checkbox"/>	REFALDADO: <input type="checkbox"/>	TERCIADO: <input type="checkbox"/>
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL: <input type="checkbox"/>		PROFUNDAS: <input type="checkbox"/>		
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE: <input type="checkbox"/>		F. EXTRACCIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES	Especular golpeado en la parte alta de la copa con perdida de anclaje. Se efectuó la extracción.				
   					

INFORME 751

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
	G.C.B.A.	Fecha: 29/5/2025	
Calle	JAURES, JEAN	Chapa	933
Referencia			
Especie botánica	No identificada		
NP de Inspección	C03-9126	D.A.P. (Cm):	2
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientación de la Inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes			
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Muy Bajo	Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo			
El árbol esté seco.			
Observaciones y conclusiones			
<p>Ejemplar muerto en pie. Se sugiere descompactar la plantera antes de incorporar el nuevo ejemplar, para favorecer la infiltración y evitar anegamiento de la misma. Se solicita extracción del ejemplar.</p>			
Datos del Inspector			
Stephanie Godoy Casta	Firma	39105865	DNI
Nombre completo			




INFORME 752

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			Fecha: 26/2/2025	
Calle	PICHINCHA	Chapa	1550	Referencia		
Espece botánica	Fraxinus sp. (Fresno)					
NP de inspección	c03-8755	D.A.P. (Cm):	50	Altura Aprox. (m):	3	
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas			
Inclinación	Menor a 45°					
Orientación de la inclinación	Hacia la calle					
Tarea recomendada: Extracción						
Defectos del ejemplar						
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es. Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol, Grietas o caídas extensas desde fuste hacia ramas primarias						
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer						
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias		Riesgo		
Improbable	Medio	Significativa		Bajo		
Encuadre Normativo						
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.						
Observaciones y conclusiones						
<p>El ejemplar posee en el tronco una gran herida expuesta debidamente al desgarrado de sus ramas primarias. La herida comprende el 50 % de la circunferencia del tronco y no está cerrada, por lo que ha comenzado el ataque de hongos xilófagos. Sus ramas primarias fueron sacadas, hoy en día presenta nuevos brotes. El ejemplar se encuentra levemente inclinado a la vereda. Se solicita extracción.</p>						
Datos del Inspector						
Stephanie Godoy Casta		39105865				
Nombre completo	Firma	DNI				



INFORME 753

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA	
				Fecha: 9/6/2025	
Calle	RIOBAMBA	Chapa	30	Referencia	
Especie botánica	No identificada				
Nº de Inspección	C03-9168	D.A.P. (Cm):	2	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la Inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Improbable	Muy Bajo	Insignificante	Bajo		
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
Ejemplar muerto en pie. Se solicita extracción.					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Casta				39105865	
Nombre completo		Firma		DNI	



Riobamba 30

# INFORME 754



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	7/3/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	
-------	--

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Acer negundo
	NOMBRE COMÚN	Arce negundo

ALTURA (m)	11
D.A.P. (cm)	45

UBICACIÓN	CALLE	Saavedra
CHAPA	1128	REF

## PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO		MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO

OBSERVACIONES		Sin inclinación			HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTAZO
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS		TOCONES	
	GRANDES	x	x	x	CODOMINANCIAS		BAJAS	
					CHORREADOS		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)	x

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CÁNCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	x	CODOMINANTES

HOJAS	DEFOLIACIÓN	COLORACIÓN ANORMAL	MANCHAS FOLIARES	OBSERVACIONES		
		SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES	SIGNOS DE INSECTOS			


Ahuecamiento a lo largo del fuste

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)								
A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS				
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLARÉO		REFALDADO		TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO				
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN	x	

OBSERVACIONES: Arbol que ha sido mutilado con anterioridad y que al momento de inspección presenta rebrotes de mala inserción. Presenta varios tumores. El ejemplar presenta ahuecamiento interno a lo largo del fuste, lo que hace que lo usen de basurero. Se solicita EXTRACCIÓN del mismo.



INFORME 755

 <b>G.C.B.A.</b>		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 26/5/2025	
Calle	SAN JUAN AV.	Chapa	2958	Referencia	
Espece botánica	Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)				
Nº de Inspección	C03-9113	D.A.P. (Cm):	21	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene Inclinación				
Orientación de la Inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Probable	Bajo	Menor	Bajo		
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
Ejemplar muerto en pie. Se observa que se dejó el tutor demasiado tiempo, lo que provocó que el ejemplar se seca. Se solicita la extracción del mismo.					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Casta				39105865	
Nombre completo		Firma		DNI	



INFORME 756

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
	G.C.B.A.	Fecha: 26/5/2025	
Calle	SANCHEZ DE LORIA	Chapa	1614
Referencia			
Especie botánica	Melia azedarach (Paraíso)		
Nº de Inspección	C03-9116	D.A.P. (Cm):	36
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas
Inclinación	No tiene inclinación		
Orientación de la Inclinación			
Tarea recomendada: Extracción			
Defectos del ejemplar			
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes			
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer			
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo
Probable	Medio	Significativa	Moderado
Encuadre Normativo			
El árbol esté seco.			
Observaciones y conclusiones			
<p style="text-align: center;">Ejemplar seco en pie. Se solicita extracción.</p>			
Datos del Inspector			
Stephanie Godoy Casta	Firma	39105865	DNI
Nombre completo			



Buenos Aires | Ciudad

INFORME 757



Planilla de Inspección de áboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	7/3/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina
	NOMBRE COMÚN	Ficus

ALTO (m)	9
D.A.P. (cm)	19

UBICACIÓN	CALLE	Sanchez de Loria
	CHAPA	1378

REF

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DEBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO

OBSERVACIONES Sin inclinación

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			DESCOPADO
	GRANDES				CODOMINANCIAS			DESCOPADO Y BROTADO

CHORREADOS

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	--	---------------------	--	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES

HOJAS	DEFOLIACIÓN	COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
		SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SÍGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
	ADECUACIÓN AL SITIO					
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO			TERCIADO
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN	x

OBSERVACIONES	En la plantería hay 3 especies arbóreas. Un ficus, un fresno y yuccas. Se solicita la EXTRACCIÓN del ficus.
---------------	---



INFORME 758

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
Fecha: 18/2/2025					
Calle	SARANDI		Chapa	30	
Referencia					
Especie botánica	No identificada				
Nº de inspección	CD3-8665	D.A.P. (Cm):	24	Altura Aprox. (m):	8
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación	Ataque de barrenador			
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Descomposición avanzada del tronco o de las cavidades, Grietas					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias		Riesgo	
Posible	Medio	Significativa		Bajo	
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
Ejemplar seco y en estado de descomposición. Se solicita extracción.					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Casta		<i>Stephanie Godoy Casta</i>	39105865		
Nombre completo	Firma	DNI			



INFORME 759

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
	Fecha: 29/5/2025				
G.C.B.A.	Calle	ZELAYA	Chapa	3070	
			Referencia		
Especie botánica	No identificada				
NP de Inspección	C03-9127	D.A.P. (Cm):	12	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la Inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo	Probabilidad de Impacto	Consecuencias	Riesgo		
Probable	Bajo	Menor	Bajo		
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">           Ejemplar muerto en pie. Se solicita extracción.         </div>					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Casta		Firma		39105865	
Nombre completo				DNI	

