



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/Solicitud extracción ejemplares arbóreos - junio 2025.

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) y N° 6.684, los Decretos N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20 y N° 387/23 y modificatorios, las Planillas de Inspección N° 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533; 4534; el Expediente Electrónico N° EX-2025-22656859-GCABA-COMUNA13, y

**CONSIDERANDO:**

Que, por los autos citados en el Visto tramita la actuación iniciada en virtud a la necesidad de extraer los ejemplares arbóreos emplazados en las calles Arribeños N° 1675 LD4; Mariscal Sucre N° 2307; Mariscal Sucre N° 2139; Mendoza N° 3108; Miñones N° 1951; Pico N° 1763; Mariscal Sucre N° 889 - 881; Vuelta de Obligado N° 2454 y Vuelta de Obligado N° 2408 LA1 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 del mencionado cuerpo normativo dispone: "*El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras*";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "*b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto*";

Que, asimismo, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, mediante la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Decreto N° 387/23 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 110/20, dispone en su artículo 1 la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Arbolado Público N° 3.263

(Texto Consolidado por Ley N° 6.588) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación" (inc. b) y "para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes" (inc. c);

Que, la Ley N° 3.263 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588) establece, en sus artículos 5 a 7, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de las Planillas de Inspección citadas en el Visto y a lo indicado por la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante Nota N° NO-2025-23839293-GCABA-COMUNA13 corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares enunciados, de acuerdo a la normativa vigente;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción del ejemplar involucrado;

Que, dentro de las atribuciones de la Junta Comunal como órgano de gobierno, otorgadas por la Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley N° 6.588), se contempla la de "emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias".

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13  
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Autorizar a la Empresa adjudicataria Mantelectric I.C.I.S.A., CUIT N° 30-52029200-0 a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los ejemplares mencionados en la presente emplazados en las calles Arribeños N° 1675 LD4; Mariscal Sucre N° 2307; Mariscal Sucre N° 2139; Mendoza N° 3108; Miñones N° 1951; Pico N° 1763; Mariscal Sucre N° 889 - 881; Vuelta de Obligado N° 2454 y Vuelta de Obligado N° 2408 LA1 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares.

Artículo 3°.- Fijar un cartel junto a los ejemplares a ser extraídos por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comunicar a la Junta Comunal. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notificar.

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 22/5/2025

AVISO:

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Arribeños Nro: 1675 LD4

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Especie botánica: *Fraxinus pennsylvanica* - FRESNO AMERICANO DAP (cm): 15 Altura (m): 12

 Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

 Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

 Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES  Expuestas  Acera levantada (m2):  Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

 Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m)

 Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta  Pared remanente (cm):

## RAMAS

 Secas / Secas en las puntas  Con cavidades / Tumores / Cancros  Tocones

 Quebradas / Fisuradas  Codominancias  Demasiado bajas

 Con mal ángulo de inserción  Excesivas  Cruzadas  Que invaden el espacio aéreo

## HOJAS

 Defoliación: Parcial  Coloración anormal  Signos de insectos  Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

 A: PODA  Formación  Refaldado MOTIVO:  Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES

 Limpieza  Terciado  Adecuar al sitio  Superficial

 Aclareo  Balanceo de copa  Regular la estructura  Profunda

 C: TRATAMIENTO SANITARIO  D: TRASPLANTE  E: EXTRACCIÓN  F: RETIRO DE CEPA

## OBSERVACIONES:

Seco

## INSPECTOR/A

María Florencia Garavaglia



37.895.437

Nombre y Apellido

Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Arribeños

Nro: 1675 LD4

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento: 22/5/2025

AVISO:

Arme:

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Sucre, Mcal Antonio José de Nro: 2307

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO DAP (cm): 50 | Altura (m): 12

 Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

 Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

 Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES  Expuestas |  Acera levantada (m2): \_\_\_\_\_ |  Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

 Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta |  Cavidad longitudinal (m) | Longitud

 Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta | Pared remanente (cm): | Espesor

## RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

## HOJAS

 Defoliación: Indicar tipo |  Coloración anormal |  Signos de insectos |  Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

 A: PODA |  Formación  Refaldado | MOTIVO:  Reducir de riesgo | B: CORTE DE RAÍCES

 |  Limpieza  Terciado |  Adecuar al sitio | |  Superficial

 |  Aclareo  Balanceo de copa |  Regular la estructura | |  Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO | D: TRASPLANTE | E: EXTRACCIÓN | F: RETIRO DE CEPA

## OBSERVACIONES:

Inclinado hacia la calle. Si bien no se observa levantamiento de vereda, la copa desbalanceada y llega a invadir edificio de enfrente. Cavidades en fuste. Ramas secas. Se considera de riesgo y se deriva a extracción

## INSPECTOR/A

María Florencia Garavaglia

37.895.437

Nombre y Apellido



Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Sucre, Mcal Antonio José de

Nro: 2307

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 22/5/2025

AVISO: \_\_\_\_\_

Arme: \_\_\_\_\_

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Sucre, Mical Antonio José de Nro: 2139

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Especie botánica: *Ficus benjamina - FICUS - Ficus sp. (FRESNO)* DAP (cm): 25 Altura (m): 6

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

**RAÍCES**  Expuestas  Acera levantada (m2): \_\_\_\_\_  Fisuras en el frente de la propiedad

**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) \_\_\_\_\_

Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAMAS**

Secas / Secas en las puntas  Con cavidades / Tumores / Cancros  Tocones

Quebradas / Fisuradas  Codominancias  Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción  Excesivas  Cruzadas  Que invaden el espacio aéreo

**HOJAS**

Defoliación: Parcial  Coloración anormal  Signos de insectos  Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA  Formación  Refaldado MOTIVO:  Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES

Limpieza  Terciado  Adecuar al sitio

Aclareo  Balanceo de copa  Regular la estructura

Superficial

Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO  D: TRASPLANTE  E: EXTRACCIÓN  F: RETIRO DE CEPA

**OBSERVACIONES:**

Seco

**INSPECTOR/A**

María Florencia Garavaglia

37.895.437

Nombre y Apellido


Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Sucre, Mcal Antonio José de

Nro: 2139

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento:  Seleccionar

 AVISO:  Ingresar nro. de aviso

 Arme:  Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Mendoza

Nro: 3108

Ref.

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Wisteria sinensis - Glicina

DAP (cm): 20

Altura (m): 10

 Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

 Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

 Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES  Expuestas  Acera levantada (m2):  (m2 aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

 Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m)  Longitud

 Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta  Pared remanente (cm):  Espesor

## RAMAS

 Secas / Secas en las puntas

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Tocones

 Quebradas / Fisuradas

 Codominancias

 Demasiado bajas

 Con mal ángulo de inserción

 Excesivas

 Cruzadas

 Que invaden el espacio aéreo

## HOJAS

 Defoliación: Indicar tipo

 Coloración anormal

 Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

 Signos de insectos

 Manchas foliares

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

 Formación

 Refaldado

 MOTIVO:  Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

 Limpieza

 Terciado

 Adecuar al sitio

 Superficial

 Aclareo

 Balanceo de copa

 Regular la estructura

 Profunda

 C: TRATAMIENTO SANITARIO

 D: TRASPLANTE

 E: EXTRACCIÓN

 F: RETIRO DE CEPA

## OBSERVACIONES:

Enredadera creciendo sobre poste de luz. Especie que no corresponde a arbolado público y perjudica la iluminación de a cuadra. Se deriva de ppp S00593628/25

## INSPECTOR/A

Nina Fasoletti

42998418

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Mendoza

Nro: 3108 Ref.

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 3/4/2025

AVISO: S00230104/25

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Miñones

Nro: 1951 Ref.

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO

DAP (cm): 100 | Altura (m): 14

 Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

 Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

 Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

**RAÍCES**  Expuestas |  Acera levantada (m2): (m2 aprox.) |  Fisuras en el frente de la propiedad

**FUSTE**  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

 Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta |  Cavidad longitudinal (m) | Longitud

 Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta | Pared remanente (cm): | Espesor

**RAMAS**
 Secas / Secas en las puntas |  Con cavidades / Tumores / Cancros |  Tocones  
 Quebradas / Fisuradas |  Codominancias |  Demasiado bajas  
 Con mal ángulo de inserción |  Excesivas |  Cruzadas |  Que invaden el espacio aéreo

**HOJAS**
 Defoliación: Indicar tipo |  Coloración anormal |  Signos de insectos |  Manchas foliares  
 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**


A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

**OBSERVACIONES:**

Ejemplar ahuecado en la base del lado contrario al que se requiere hacer el corte de raíz. La vereda es muy angosta y no se puede prescindir de repararla ya que presenta un riesgo de seguridad vial. Por el estado del ejemplar y el corte de raíz que hay que realizarle es probable que pierda estabilidad, generando la posible caída del ejemplar. Por los motivos mencionados se decide su extracción.

**INSPECTOR/A**

Nina Fasoletti



42998418

Nombre y Apellido





Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Miñones

Nro: 1951 Ref.



Imágenes:



**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Miñones

Nro: 1951 Ref.

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Fecha de relevamiento: Seleccionar

Arme: Ingresar nro. de ARME asignado

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Pico

Nro: 1763 Ref.

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ailanthus altissima - ÁRBOL DEL CIELO DAP (cm): 100 Altura (m): 20

 Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

 Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

 Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES  Expuestas  Acera levantada (m2): (m2 aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

 Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

## RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

## HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Parcial	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda


C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

## OBSERVACIONES:

Ejemplar con la mitad de la copa seca, fuste descortezado, múltiples ahuecamientos y signos de pudrición. Tuvo episodios de caída de ramas

## INSPECTOR/A

Nina Fasoletti



42998418

Nombre y Apellido



Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Pico

Nro: 1763 Ref.

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento:  Seleccionar

 AVISO:  Ingresar nro. de aviso

 Arme:  Ingresar nro. de ARME asignado

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Sucre, Mcal Antonio José de Nro: 881 889

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO DAP (cm): 60 Altura (m): 6

 Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

 Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

 Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES  Expuestas  Acera levantada (m2): (m2 aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

 Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

## RAMAS

 Secas / Secas en las puntas  Con cavidades / Tumores / Cancros  Tocones

 Quebradas / Fisuradas  Codominancias  Demasiado bajas

 Con mal ángulo de inserción  Excesivas  Cruzadas  Que invaden el espacio aéreo

## HOJAS

 Defoliación: Parcial  Coloración anormal  Signos de insectos  Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

 A: PODA  Formación  Refaldado MOTIVO:  Reducir de riesgo  Adecuar al sitio  Regular la estructura
 B: CORTE DE RAÍCES
  
 Limpieza  Terciado
  Superficial
  
 Aclareo  Balanceo de copa
  Profunda

 C: TRATAMIENTO SANITARIO  D: TRASPLANTE  E: EXTRACCIÓN  F: RETIRO DE CEPA


## OBSERVACIONES:

Ejemplar con fuste y ramas principales descortezadas, cavidades grandes en la zona baja del fuste y micelio.

Presenta múltiples ahuecamientos.

## INSPECTOR/A

Nina Fasoletti



42998418

Nombre y Apellido



Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Sucre, Mcal Antonio José de

Nro: 881 889

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

4533

Fecha de relevamiento: 22/5/2025

AVISO:

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Vuelta de Obligado Nro: 2454

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO DAP (cm): 25 Altura (m): 7

 Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

 Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

 Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES  Expuestas  Acera levantada (m2):  Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

 Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m)

 Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): 50

## RAMAS

 Secas / Secas en las puntas  Con cavidades / Tumores / Cancros  Tocones

 Quebradas / Fisuradas  Codominancias  Demasiado bajas

 Con mal ángulo de inserción  Excesivas  Cruzadas  Que invaden el espacio aéreo

## HOJAS

 Defoliación: Indicar tipo  Coloración anormal  Signos de insectos  Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

 A: PODA  Formación  Refaldado MOTIVO:  Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES

 Limpieza  Terciado  Adecuar al sitio

 Aclareo  Balanceo de copa  Regular la estructura

 Superficial

 Profunda


 C: TRATAMIENTO SANITARIO  D: TRASPLANTE  E: EXTRACCIÓN  F: RETIRO DE CEPA

## OBSERVACIONES:

Base remanente al 50% con fructificaciones en el fuste.

## INSPECTOR/A

María Florencia Garavaglia



37.895.437

Nombre y Apellido

Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Vuelta de Obligado

Nro: 2454

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

 Fecha de relevamiento: 22/5/2025

AVISO:

Arme:

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Vuelta de Obligado Nro: 2408 LA1

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Especie botánica: Ficus benjamina - FICUS DAP (cm): 60 Altura (m): 15
 Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

 Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

 Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES  Expuestas |  Acera levantada (m2): \_\_\_\_\_ |  Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE  Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

 Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta |  Cavidad longitudinal (m) \_\_\_\_\_

 Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta | Pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

## RAMAS

 Secas / Secas en las puntas |  Con cavidades / Tumores / Cancros |  Tocones

 Quebradas / Fisuradas |  Codominancias |  Demasiado bajas

 Con mal ángulo de inserción |  Excesivas |  Cruzadas |  Que invaden el espacio aéreo

## HOJAS

 Defoliación: Parcial |  Coloración anormal |  Signos de insectos |  Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

 A: PODA |  Formación  Refaldado | MOTIVO:  Reducir de riesgo | B: CORTE DE RAÍCES

 |  Limpieza  Terciado |  Adecuar al sitio | |  Superficial

 |  Aclareo  Balanceo de copa |  Regular la estructura | |  Profunda

 | C: TRATAMIENTO SANITARIO |  D: TRASPLANTE |  E: EXTRACCIÓN |  F: RETIRO DE CEPA

## OBSERVACIONES:

Gran porcentaje de copa seco. Se deriva a extracción


## INSPECTOR/A

María Florencia Garavaglia

37.895.437

Nombre y Apellido


DNI


 Firma

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Vuelta de Obligado

Nro: 2454

Imágenes:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ INFORMES SOLICITUD EXTRACCIONES - JUNIO 2025

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.06.05 11:30:13 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ EXTRACCIONES - JUNIO 2025

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.