



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extracción árboles Comuna 2 - ACTAS N° 2500 A 2502

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el EX-2025-13063560-GCABA-COMUNA2;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que por el expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden de la necesidad de extracción de ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 2 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obran en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia donde sugieren la extracción de dichos ejemplares;

Que los fundamentos de las extracciones obedecen a distintas causas tal como se expone en dichos informes;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: “...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...”;

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y ARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorícese la extracción de los siguientes ejemplares que a todos sus efectos forman parte de la presente Resolución:

- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Paraguay N° 1774, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2500 (IF-2025-13063711-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Beruti N° 3062, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2501 (IF-2025-13063711-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la Av. Santa Fe N° 1619, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2502 (IF-2025-13063711-GCABA-COMUNA2).

Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 26/02/2025

Aviso Emergencia

Arme 408148559

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Jacarandá mimosifolia

Calle Paraguay N° 1774 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 14 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Se requiere extracción de emergencia del ejemplar para facilitar la intervención de la empresa Aysa en los trabajos de reparación de la infraestructura hidráulica, debido a una pérdida de agua en el lugar.

INSPECTOR/VERIFICADOR



ORDEN NRO: 408148559		CLASE DE ORDEN: ARME -		FECHA DE ENTRADA: 26.02.2025						
Descripción: PARAGUAY 1774-EXTRACCION EME-25				Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio:		
Comuna: Comuna 2		CGPC:		Barrio: Recoleta		Fecha Fin: 2		Zona:		
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17017-01701-PARAGUAY 1701-1800				Equipo Cab:						
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 02/2025				
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORIO C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro				
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especificación
0010				1774	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP	EX	1,0		JACAR A
Observaciones:										
Firma Constatista										
Firma Inspector										

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 27/02/2025

Aviso Emergencia

Arme 408149472

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Platano

Calle Beruti N° 3062 LD ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 20 DAP (cm) 72 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☒ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura


☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES El árbol presenta claros signos de infestación por taladro (coleóptero), lo cual afecta su estabilidad estructural y aumenta el riesgo de caída. Además, se observa una rama seca que se ha quebrado parcialmente y ha caído sobre vehículos, dejando una sección aún adherida al árbol. Esta situación representa un peligro latente, ya que la rama podría desprenderse completamente y generar riesgos en la vía pública. En vista de estos peligros, se recomienda la extracción del ejemplar para garantizar la seguridad y prevenir posibles accidentes.

INSPECTOR/VERIFICADOR



ORDEN NRO: 408149472		CLASE DE ORDEN: ARME -			FECHA DE ENTRADA: 27.02.2025					
Descripción: Beruti 3062 LD- EXTRACCION EME-25				Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio:		
Comuna: Comuna 2		CGPC:		Barrio: Recoleta		Zona:		Fecha Fin: 2		
Ubicación Técnica Cab: B-VP-02071-03001-BERUTI 3001-3100				Equipo Cab:						
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 02/2025				
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro				
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie
0010				3062	AR-EA12	Árbol > 60 cm y hasta 80 cm de DAP	LD	1,0		PLATA
Observaciones:										
Firma Constratista										
Firma Inspector										

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 08/03/2025

Aviso

Arme - 408153640

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

Calle Santa Fe Av. N° 1619 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 15 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

- ☐ Balanceo
- ☒ C: EXTRACCIÓN
- ☐ E: TRASPLANTE
- ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar quebrado en tormenta, su recuperacion es irreversible, se requiere extraccion de emergencia

INSPECTOR/VERIFICADOR



ORDEN NRO: 408153640		CLASE DE ORDEN: ARME -			FECHA DE ENTRADA: 10.03.2025					
Descripción: Santa Fe Av. 1619 EX-EXTRACCION EME-25				Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio:		
Comuna: Comuna 2		CGPC:		Barrio: Recoleta		Fecha Fin:		Zona:		
Ubicación Técnica Cab: B-VP-20057-01601-SANTA FE AV. 1601-1700				Equipo Cab:						
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 03/2025				
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORIO C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB		Nro				
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especificación
0010				1619	AR-EFH1	Extraccion ejemplar hasta 30 cm de dap con retiro de producido	EX	1,0		JACAR A
Observaciones:										
Firma Constratista										
Firma Inspector										



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: INFORME Y FOTOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

N° de Acta: 2500- Paraguay 1774



N° de Acta: 2501- Beruti 3062 LD



N° de Acta: 2502- Santa Fe 1619 EX



Fin av santa fe 1619



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: TRABAJO FINALIZADO - ACTA N°2500 A 2502

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.