



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracción árboles Comuna 2 - ACTAS N° 2513 A 2514

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N°1777, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, y el EX-2025-17210415- -GCABA-COMUNA2;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que por el expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden de la necesidad de extracción de ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 2 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obran en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia donde sugieren la extracción de dichos ejemplares;

Que los fundamentos de las extracciones obedecen a distintas causas tal como se expone en dichos informes;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: "...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...";

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, resulta conveniente prescindir de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y ARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del "Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorícese la extracción de los siguientes ejemplares que a todos sus efectos forman parte de la presente Resolución:

- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Montevideo 1587, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2513 (IF-2025-17208890-GCABA-COMUNA2),
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Ayacucho 1202, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2514 (IF-2025-17208890-GCABA-COMUNA2).

Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, realizar la tarea descripta en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 04/04/2025

Aviso . S00379159/25

Arme . 408163229

 UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Jacaranda*

 Calle . Montevideo . N° . 1587 . Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Altura aprox. (m) . 7 . DAP (cm) . 20 . Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
basal	media	alto			
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES Jacaranda inclinado debido a impacto de vehículo de gran porte posee raíces levantadas y quebradas, heridas mecánicas y fisuras longitudinales.

Se recomienda realizar extracción de emergencia debido al riesgo de caída asociado al descalce y levantamiento de raíces con el fin de eliminar riesgo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas M. Frol

Nombre y Apellido



Firma

36.066.020

DNI

Calle Montevideo 1587

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° 2513

ORDEN NRO: 408163229

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 04.04.2025



Buenos Aires Ciudad

Descripción: MONTEVIDEO 1587-EXTRACCION-25			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.04.2025 Fecha Fin: 30.04.2025															
Comuna: Comuna 2	CGPC: CGP 01		Barrio: Recoleta		Zona:																	
Ubicación Técnica Cab: B-VP-13118-01501-IMP-MONTEVIDEO 1501-1599 Acera Impar				Equipo Cab:																		
Calle y Número:				Campo de Clasificación: 04/2025																		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:												

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1587	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP	EX	1,0		JACARANDA	20.000	7.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 16/04/2025

Aviso

Arme .. 408168735 ..

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus

Calle Ayacucho N° 1202 EX Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES .. El ejemplar se encuentra descalzado, con inclinación hacia el largo de la vereda producto del impacto de un rodado de gran porte. Siendo una especie no adecuada para el arbolado de alineación, no siendo posible su recuperación y estando comprometida su estabilidad se recomienda su extracción de emergencia a fin de garantizar la seguridad de personas y/o bienes debido a caída.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Calle Ayacucho 1202 EX

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe Nº 2514

ORDEN NRO: 408168735

CLASE DE ORDEN: ARME -

FECHA DE ENTRADA: 21.04.2025



Buenos Aires Ciudad

Descripción: Ayacucho 1202 EX-EXTRACCION EME-25			Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:		Fecha Inicio: 01.04.2025															
							Fecha Fin: 30.04.2025															
Comuna: Comuna 2	CGPC:		Barrio: Recoleta				Zona:															
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01143-01201-AYACUCHO 1201-1300				Equipo Cab:																		
Calle y Número:				Campo de Clasificación: 04/2025																		
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02				Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:												

Nº Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda
0010				1202	AR-EA09	Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP	EX	1,0		FICUS	20.00 0	6.000		0

Observaciones:

Firma Constatista

Firma Inspector

Página 1 de 1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLAS Y FOTO - ACTA DE 2513 A 2414

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

2513-Montevideo 1587

Nº de Acta:



Nº de Acta: 2514-Ayacucho 1202





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: TRABAJO FINALIZADO-ACTA N°2513 A 2514

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.