



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extracciones de emergencia – Ley 3263 - Informes de extracciones N° 760-761-762.-

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263, N° 4013 y No 1777, Decretos 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, los Informes de Inspección de emergencia N° ° 760-761-762 del corriente año y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N°127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1.777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, por Decreto No 166/2013 y Decreto Modificatorio No 55/2014 se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto N° 55/2014, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3ro, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 3.263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya tarea se encomendó a la empresa

tercerizada ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0,

Que, en virtud de los Informes de Inspección N° 760-761-762 del corriente año, realizado por el Ingeniero Agrónomo Pablo Vázquez, DNI 27286633 que obran adjuntos a la NO-2025-34795683-GCABA-COMUNA3, ante el potencial riesgo de caída y el peligro inminente resulta necesario autorizar la extracción del ejemplar ubicado en las arterias que se indican en los mentados informes de inspección; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1.777;

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 3

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a realizar las tareas de extracciones de emergencia de los ejemplares ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

24 DE NOVIEMBRE 23 LD2

JUJUY 460

AV. PAVÓN 2228

Artículo 2°.- Encomiéndese a la empresa **ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0**, a realizar las tareas de las extracciones de los ejemplares mencionados en el artículo anterior. –

Artículo 3°.- Comuníquese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.-

Digitally signed by Silvia Ruth COLLIN
Date: 2025.08.20 15:12:22 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.20 15:12:26 -03:00



Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	14/7/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Vazquez Pablo
DNI	27.286.633

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	24 de Noviembre
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	20	CHAPA	23 REF LD2

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		X	ELIMINAR INTERFERENCIAS				
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO			

OBSERVACIONES

Golpeado por camión patente SGR 631. Se intervino la emergencia





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	16/7/2025
EMPRESA	Ecología urbana		
INSPECTOR	Pablo Vazquez		
DNI	27286633		

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL										
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacarandá mimosifolia			ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Av. Jujuy	
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá			D.A.P. (cm)	25		CHAPA	460	REF
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA										
SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°	x	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	x	COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES		Quebrado en el cuello				HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA		DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)		
	PEQUEÑAS					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)		
	GRANDES					CODOMINANCIAS				
						CHORREADOS				
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD					
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS			BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES			
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS					
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)										
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS							
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA							
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN		x			
OBSERVACIONES	El ejemplar sufrió un impacto en la parte superior de la copa, provocado por un vehículo, lo que ocasionó la fractura a la altura del cuello.									
 										

Fin av Jujuy 460



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	2/7/2025
EMPRESA	Ecología urbana		
INSPECTOR	Vazquez Pablo		
DNI	27286633		

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL												
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Arce saccharinum			ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Pavón			
	NOMBRE COMÚN	Arce				D.A.P. (cm)		40	CHAPA	2228	REF	
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA												
SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°	x	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO			
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	x		DESCOPADO			
OBSERVACIONES		Quebrado en el cuello										
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)		CODOMINANCIAS		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)	
	PEQUEÑAS					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS						
	GRANDES					CHORREADOS						
RAÍCES	EXPUESTAS	x	LEVANTA VEREDA (m2)	x	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD							
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		TOCONES		CODOMINANTES			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO								
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN								
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES					
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS							
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)												
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS									
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA									
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO			
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO									
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	x							
OBSERVACIONES	El ejemplar sufrió un impacto en la parte superior de la copa, provocado por un vehículo, lo que ocasionó la pérdida de anclaje											

