



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracciones de ejemplares arbóreos - Informes 763 al 790

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263, N° 4013 y No 1777, Decretos 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, los Informes de Inspección de emergencia N° 763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790 del corriente año y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N°127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1.777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, por Decreto No 166/2013 y Decreto Modificatorio No 55/2014 se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto N° 55/2014, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3ro, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 3.263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0,

Que, en virtud de los Informes de Inspección N° 763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790 del corriente año, realizado por los Ingenieros Agrónomos, Noriega Noelia DNI 30067417, García Federico DNI 35969018, Alonso Solana Abril DNI 35732005, Stephanie Godoy Castañeda DNI 39105865 que obran adjuntos a NO-2025-33864370-GCABA-COMUNA3, resulta necesario autorizar la extracción del ejemplar ubicado en la arteria que se indica en el mentado informe de inspección;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1.777;

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 3

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a realizar las tareas de extracciones de los ejemplares ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

Alsina 2788 Exacto

Alsina 3093 FTE

Alsina 3093 FTE LD

Alsina 2800 fte

Anchorena 687

Alsina 2672

Belgrano, Av. 2246 Exacto

Catamarca 683

Chile 1818

Chile 1820

Córdoba, Av. 2966

Constitución 3131

Independencia, Av. 2770

Jujuy, Av. 420

La Rioja 1419

Matheu 389 FTE

Matheu 1095 LA2

Mitre B. 2777

Moreno 2930 LA4

Moreno 3200 Exacto

Pavón, Av. 1977 Exacto

Rivadavia Av. 2010

Saavedra 90

Saavedra 497 fte

San Luis 2705

Venezuela 2211 Exacto

Venezuela 3208 Exacto

Yrigoyen, Av. 1983 Exacto



Artículo 2°. - Encomiéndose a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0, a realizar las tareas de extracción del ejemplar mencionado en el artículo anterior. –

Artículo 3°. - Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Cumplido, archívese. -

Digitally signed by Silvia Ruth COLLIN
Date: 2025.08.20 14:56:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.20 14:56:41 -03:00

INFORME 763

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 19/3/2025	
Calle	ALSINA, ADOLFO	Chapa	2788	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
NP de Inspección	C03-8873	D.A.P. (Cm):	14.3	Altura Aprox. (m):	7
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Medio		Menor	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Ejemplar muerto en pie. Se solicita su extracción. </div>					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Costa				39105865	
Nombre completo		Firma		DNI	



INFORME 764



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	7/29/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Solana Abril Alonso		
DNI	37870374		

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL											
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Sin identificar		ALTURA (m)	0.5	UBICACIÓN	CALLE	Alsina, Adolfo			
	NOMBRE COMÚN	-					CHAPA	3093	REF	FTE LD	
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA											
SECO	x	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO			
SEMISECO			MENOR 40°		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO			
OBSERVACIONES				HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTO					
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)				
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)				
	GRANDES				CODOMINANCIAS						
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD						
	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS		BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	x			
RAMAS	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES				
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES				
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		Tocon ramificado seco				
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)											
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS								
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA								
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO		
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO								
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN		x				
OBSERVACIONES	Plantero con ejemplar seco y malformado, es un tocon que se recomienda extracción.										

INFORME 765



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES



COMUNA	3	FECHA	7/29/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Solana Abril Alonso		
DNI	37870374		

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL											
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Sin identificar		ALTURA (m)	0.5	UBICACIÓN	CALLE	Alsina, Adolfo			
	NOMBRE COMÚN	-			D.A.P. (cm)		6	CHAPA	3093	REF	FTE
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA											
SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	<input type="checkbox"/>	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	<input type="checkbox"/>	COPA	DESBALANCEADO	<input type="checkbox"/>	
SEMISECO	<input type="checkbox"/>		MENOR 40°	<input type="checkbox"/>		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	<input type="checkbox"/>		DESCOPADO	<input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD	<input type="checkbox"/>	DESCOPADO Y BROTO		<input type="checkbox"/>	
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)				
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS						
	GRANDES				CODOMINANCIA		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)				
						CHORREOS					
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD						
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS			EXCESIVAS				BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO				TOCONES		<input checked="" type="checkbox"/>	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN				CODOMINANTES			
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES				
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SÍNTOMAS DE INSECTOS		Tocon ramificado seco				
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)											
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		<input type="checkbox"/>	ELIMINAR INTERFERENCIAS		<input type="checkbox"/>					
	ADECUACIÓN AL SITIO		<input type="checkbox"/>	REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		<input type="checkbox"/>					
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		<input type="checkbox"/>	LIMPIEZA	<input type="checkbox"/>	ACLAREO	<input type="checkbox"/>	REFALDADO	<input type="checkbox"/>	TERCIADO	<input type="checkbox"/>
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		<input type="checkbox"/>	PROFUNDO		<input type="checkbox"/>					
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO	<input type="checkbox"/>		E. TRANSPLANTE		<input type="checkbox"/>	F. EXTRACCIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES	Plantera con ejemplar seco y malformado, es un tocon que se recomienda extracción.										

INFORME 766

 <p>G.C.B.A.</p>		<p>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</p>		<p>Fecha: 19/3/2025</p>	
Calle	ALSINA, ADOLFO	Chapa	2800	Referencia	FTE
Especie botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
Nº de Inspección	C03-8874	D.A.P. (Cm):	22	Altura Aprox. (m):	4
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Possible		Medio		Menor	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
<p>Ejemplar muerto en pie, con avanzado estado de descomposición.</p>					
<p>Datos del Inspector</p>					
Stephanie Godoy Costa				39105865	
Nombre completo		Firma		DNI	



INFORME 767



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES


COMUNA	3	FECHA	7/29/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Solana Abril Alonso		
DNI	37870374		

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--



INFORMACIÓN DEL ÁRBOL											
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Sin identificar		ALTURA (m)	0.5	UBICACIÓN	CALLE	Anchorena			
	NOMBRE COMÚN	-			D.A.P. (cm)		10	CHAPA	687	REF	
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA											
SECO	x	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO		
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO		
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)			
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS						
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)			
					CHORREADOS						
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD						
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS			BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES			
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES			
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES				
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		Tocon ramificado seco				
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)											
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS								
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA								
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO		
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO								
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN		x					
OBSERVACIONES	Plantera con tocon, se recomienda extracción.										

INFORME 768

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 19/3/2025	
Calle	ALSINA, ADOLFO		Chapa	2672	Referencia
Especie botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
Nº de Inspección	003-8886	D.A.P. (Cm):	41.4	Altura Aprox. (m):	17
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Medio		Severa	Moderado
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
Ejemplar de gran tamaño muerto en pie. Se solicita su extracción.					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Casta		Firma		39105865	
Nombre completo				DNI	





INFORME 769

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 19/3/2025	
Calle	BELGRANO AV.	Chapa	2246	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
Nº de Inspección	003-8880	D.A.P. (Cm):	33	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Defecto/s que afecte a más del 40% de la circunferencia del árbol					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Bajo		Menor	Bajo
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<p>Ejemplar con un desgano importante del tronco. No presenta crecimiento apical. Una rama lateral comenzó a crecer mal insertada. Se solicita extracción.</p>					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Casta				39105865	
Nombre completo		Firma		DNI	



INFORME 770

 G.C.B.A.	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA				Fecha: 26/12/2024	
Calle	CATAMARCA		Chapa	683	Referencia	
Especie botánica	Ligustrum lucidum f. aureovariegata (Ligustro variegado)					
Nº de Inspección	C03-8209	D.A.P. (Cm):	3	Altura Aprox. (m):	4.5	
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación					
Orientación de la inclinación						
Tarea recomendada: Extracción						
Defectos del ejemplar						
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes						
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer						
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias		Riesgo
Posible		Alto		Menor		Bajo
Encuadre Normativo						
El árbol esté seco.						
Observaciones y conclusiones						
<div>Ejemplar seco en pie. Se requiere realizar extracción del mismo.</div>						
Datos del inspector						
Noriega, Noelia Grisel				30067417		
Nombre completo		Firma		DNI		



INFORME 771



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	7/3/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Solana Abril Alonso		
DNI	37870374		

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL									
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Lagerstroemia indica	ALTURA (m)	3	UBICACIÓN	CALLE	Chile		
	NOMBRE COMÚN	Crespon	D.A.P. (cm)	3		CHAPA	1818	REF	
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA									
SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MEJOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)		
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS				
	GRANDES				CODOMINANCIAS		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)		
					CHORREADOS				
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD				
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES		
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS				
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)									
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS					
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA					
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN			LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO	TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL			PROFUNDO					
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN			
OBSERVACIONES	Ejemplar seco al momento de la inspección, se recomienda extracción.								



INFORME 772



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	7/3/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Solana Abril Alonso		
DNI	37870374		

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL											
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Lagerstroemia indica		ALTURA (m)	3	UBICACIÓN	CALLE	Chile			
	NOMBRE COMÚN	Crespon		D.A.P. (cm)	3		CHAPA	1820	REF		
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA											
SECO	x	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO		
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO		
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)			
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS						
	GRANDES				CODOMINANCIAS				ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)		
					CHORREADOS						
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD						
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS			BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES			
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES			
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES	OBSERVACIONES					
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS						
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)											
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS						
	ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO		
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL				PROFUNDO						
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE				F. EXTRACCIÓN				
OBSERVACIONES	Ejemplar seco al momento de la inspección, se recomienda extracción.										

INFORME 773



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	7/3/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		



INSPECTOR	Solana Abril Alonso
DNI	37870374

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL												
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	3	UBICACIÓN	CALLE	Cordoba, Av.					
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda		D.A.P. (cm)		4	CHAPA	2966	REF			
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA												
SECO	x	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO			
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO			
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTO				
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)				
	PEQUEÑAS					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS						
	GRANDES					CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)			
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD			BAJAS				
	QUEBRADIZAS / FISURADAS					EXCESIVAS			TOCONES			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES					INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			CODOMINANTES			
RAMAS	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN							
HOJAS	DEFOLIACIÓN			COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES				
				SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS						
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)												
A. OBJETIVOS DE LA PODA			REDUCCIÓN DE RIESGO				ELIMINAR INTERFERENCIAS					
			ADECUACIÓN AL SITIO				REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA					
B. TIPOS DE PODA			FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES			SUPERFICIAL				PROFUNDO					
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO					E. TRANSPLANTE				F. EXTRACCIÓN			
OBSERVACIONES	Ejemplar seco al momento de la inspeccion, se recomienda extracción.											



INFORME 774

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
G.C.B.A.		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
		Fecha: 27/12/2024			
Calle	CONSTITUCION	Chapa	3131	Referencia	
Especie botánica	No identificada				
Nº de Inspeccion	C03-8245	D.A.P. (Cm):	2	Altura Aprox. (m):	1
Ubicacion de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientacion de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
<div></div>					
Datos del inspector					
Federico Garcia				35969018	
Nombre completo		Firma		DNI	

Constitucion 3131





INFORME 775

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 26/12/2024	
Calle	INDEPENDENCIA AV.		Chapa	2770	Referencia
Especie botánica	Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)				
Nº de Inspección	C03-8232	D.A.P. (Cm):	3	Altura Aprox. (m):	3
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Posible		Bajo		Menor	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
Ejemplar descopado, seco en pie. Se requiere realizar la extracción del mismo.					
Datos del inspector					
Noriega, Noelia Grisel				30067417	
Nombre completo		Firma		DNI	






INFORME 776

 <p>G.C.B.A.</p>		<p>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</p> <p>PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA</p>		<p>Fecha: 19/3/2025</p>	
Calle	JUJUY AV.	Chapa	420	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
Nº de Inspección	C03-8882	D.A.P. (Cm):	27	Altura Aprox. (m):	8
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Medio		Significativa	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
<p>Ejemplar muerto en pie. Se solicita extracción.</p>					
<p>Datos del Inspector</p>					
<p>Stephanie Godoy Costa</p> <p>Nombre completo</p>		 <p>Firma</p>		<p>39105865</p> <p>DNI</p>	




INFORME 777

		COMUNA 3		FECHA 8/6/2025	AVISO			
		EMPRESA Ecología Urbana		ARME				
Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES		INSPECTOR DNI Solena Abril Alonso 33870374		FIRMA				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL								
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO Sin identificar	ALTURA (m) 0.1	UBICACIÓN		CALLE Le Rioja			
	NOMBRE COMÚN -	D.A.R. (cm) 35			CHAPA 1419	REF		
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA								
SECO	x	INCLINACIÓN	MAYOR 45°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	COPIA	DESBALANZADO	
SEMISECO			MEJOR 45°		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA		DESCOPADO	
OBSERVACIONES				HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTIZAMIENTO	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)		
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES				CODOMINANCIA	ESPEJOR DE LA PARED REMANENTE (m)		
					CHORREADOS			
RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENT DE LA PROPIEDAD					
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	EXCESIVAS		BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS APICES	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES		x		
	CAVIDADES, TUMORES O CÁNCEROS	CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES				
HOJAS	DEFOLIACIÓN	COLORACIÓN ANORMAL	MANCHAS FOLIARES	OBSERVACIONES				
		SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES	SÍNTOMAS DE INSECTOS	Tocón ramificado seco				
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)								
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	ELIMINAR INTERFERENCIAS						
	ADECUACIÓN AL SITIO	REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO	REFALDADO	TERCIADO			
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL	PROFUNDO						
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO	E. TRANSPLANTE	F. EXTRACCIÓN	x					
OBSERVACIONES	Planta con cepa, se realizó la extracción de la misma.							
								



INFORME 778

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA			
		Fecha: 19/3/2025			
Calle	MATHEU	Chapa	389	Referencia	FTE
Especie botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
Nº de Inspección	C03-8881	D.A.P. (Cm):	21.6	Altura Aprox. (m):	6
Ubicación de la planta	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Medio		Significativa	Moderado
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
Ejemplar muerto en pie. Se solicita extracción.					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Costa		Firma		39105865	
Nombre completo				DNI	



Matheu 389 Fte

Fecha: 9/5/2025

Call

MATHEU

Chaps

1095

Referenda

LA2

Especie botánica

Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)

Nº de Inspección	C03-9088
------------------	----------

D.A.P. (Gm)c	6
--------------	---

Altura Aprox. (m):	4.5
--------------------	-----

Ubicacion de la plantera	Regular
--------------------------	---------

Enfermedades

Flugas

Inclinación	No tiene inclinación
-------------	----------------------

Orientación de la inclinación

Tarea recomendada: Extracción

Defectos del ejemplar

Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes

Evaluacion de Riesgo del Árbol a Extraer

Probabilidad de Fallo

Probabilidad de Impacto

Consecuencias

Riesgo

Probable

Esjo

Insignificante

Bajo

Encuadre Normativo

El árbol está seco.

Observaciones y conclusiones

Ejemplar seco en pie. Se solicita su extracción.

Datos del Inspector

Stephanie Godoy Costa

Nombre completo

Firms


39105865

DNI




Matheu 1095 LA2

INFORME 780

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 30/6/2024	
Calle	MITRE, BARTOLOME		Chapa	2777	Referencia
Especie botánica	Lagerstroemia indica (Crespon - Arbol de Jupiter)				
Nº de Inspección	C03-7062	D.A.P. (Cm):	7	Altura Aprox. (m):	4
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	Menor a 45°				
Orientación de la inclinación	Hacia la vereda				
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Bajo		Menor	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco., Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación., Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Se recomienda la extracción de dicho ejemplar ya que se encuentra semiseco y con movimiento de tierra.</p> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>Alonso, Solana Abril</p> <p>Nombre completo</p> </div> <div> <p><i>Stenkyf</i></p> <p>Firma</p> </div> <div> <p>37870374</p> <p>DNI</p> </div> </div>					





INFORME 781

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 28/4/2025	
Calle	MORENO	Chapa	2930	Referencia	LA4
Especie botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
Nº de Inspección	003-9076	D.A.P. (Cm):	17	Altura Aprox. (m):	2.5
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Descomposición avanzada del tronco o de la/s cavidad/es, Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Tocón fisurado con una rama brotada de mala inserción. Se solicita extracción.</p> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p>Stephanie Godoy Costa</p> <p>Nombre completo</p> </div> <div> <p><i>Stephanie Godoy Costa</i></p> <p>Firma</p> </div> <div> <p>39105865</p> <p>DNI</p> </div> </div>					





Moreno 2930 LA4

INFORME 782

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 28/4/2025	
	G.C.B.A.	Calle	MORENO	Chapa	3200
		Referencia			
Especie botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
Nº de Inspección	C03-9075	D.A.P. (Cm):	10.5	Altura Aprox. (m):	9
Ubicación de la plantera	Fuera de alineación	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Probable		Alto		Severa	
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
<p>Ejemplar fuera de alineación, creció íntimamente pegado al poste de alumbrado público. Al momento de inspección se encuentra seco en pie. Se solicita su extracción con prioridad.</p>					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Costa				39105865	
Nombre completo		Firma		DNI	





Moreno 3200

 S.C.S.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANTILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 04/02/2018	
Calle	PARVON	Cuarto	1877	Referencia	
Especie botánica	Tilia sp. (Tilo)				
Nº de Inspección	DCI-0884	D.A.P. (m²)	334	Altura Aprox. (m)	11
Ubicación de la planta	Regio	Entorno	Plaga		
Inspección	No tiene Inspección		Remedio		
Observación de la Inspección					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Descomposición avanzada del tronco o de las ramas. Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Edificar					
Probabilidad de Falso		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
Potencial		Medio		Alto	
Encuadre Normativo					
El árbol está sano. Por su estado sanitario, biológico o por sus condiciones físicas no es posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
Árbol sano en pie, de estado sanitario.					
Datos del Inspector 					
Elaboración: Gladys Costa Nombre completo			39105865 DNI		





INFORME 784

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 19/3/2025	
Calle		RIVADAVIA AV.		Chapa 2010	
Especie botánica		Fraxinus sp. (Fresno)			
Nº de Inspección 003-8877		D.A.P. (Cm): 25.5		Altura Aprox. (m): 7	
Ubicación de la plantera Regular		Enfermedades		Plagas	
Inclinación No tiene inclinación					
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo Probable		Probabilidad de Impacto Medio		Consecuencias Significativa	
				Riesgo Moderado	
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
Ejemplar muerto en pie, con ramas entrecruzadas con cables del alumbrado. Se solicita extracción.					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Costa				39105865	
Nombre completo		Firma		DNI	





INFORME 785

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 19/3/2025	
Calle	SAAVEDRA		Chapa	90	Referencia
Especie botánica	Quercus robur (Roble comun)				
Nº de Inspección	003-8869	D.A.P. (Cm):	16.6	Altura Aprox. (m):	6
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades		Plagas	
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Bajo		Menor	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Ejemplar muerto en pie. Se solicita extracción. </div>					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Casta				39105865	
Nombre completo		Firma		DNI	



Saavedra 90

INFORME 786

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 19/3/2025	
Calle	SAAVEDRA		Chapa	497	Referencia FTE
Especie botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
Nº de Inspección: 003-8883	D.A.P. (Cm): 29	Altura Aprox. (m): 7			
Ubicación de la plantera: Regular	Enfermedades		Plagas		
Inclinação: Menor a 45°					
Orientación de la Inclinação: Hacia la vereda					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Arbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo Improbable	Probabilidad de Impacto Bajo	Consecuencias Menor	Riesgo Bajo		
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Ejemplar muerto en pie. Se solicita extracción. </div>					
Stephanie Godoy Casta Nombre completo		 Datos del Inspector		39105865 DNI	



Saavedra 497 Fte

INFORME 787





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	7/29/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Solana Abril Alonso		
DNI	37870374		

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL											
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Sin identificar			ALTURA (m)	0.2	UBICACIÓN	CALLE	San Luis		
	NOMBRE COMÚN	-			D.A.P. (cm)	10		CHAPA	2705	REF	
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA											
SECO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	<input type="checkbox"/>	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	<input type="checkbox"/>	COPA	DESBALANCEADO	<input type="checkbox"/>	
SEMISECO	<input type="checkbox"/>		MENOR 40°	<input type="checkbox"/>		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	<input type="checkbox"/>		DESCOPADO	<input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD	<input type="checkbox"/>			DESCOPADO Y BROTAO	<input type="checkbox"/>
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)			
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			ESPOSOR DE LA PARED REMANENTE (m)			
	GRANDES				CODOMINANCIA						
						CHORREADOS					
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD						
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS		BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	<input checked="" type="checkbox"/>			
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES				
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES				
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SÍNTOMAS DE INSECTOS		Tocon ramificado seco				
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)											
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO	<input type="checkbox"/>	ELIMINAR INTERFERENCIAS	<input type="checkbox"/>							
	ADECUACIÓN AL SITIO	<input type="checkbox"/>	REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/>							
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	<input type="checkbox"/>	LIMPIEZA	<input type="checkbox"/>	ACLAREO	<input type="checkbox"/>	REFALDADO	<input type="checkbox"/>	TERCIADO	<input type="checkbox"/>	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL	<input type="checkbox"/>	PROFUNDO	<input type="checkbox"/>							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO	<input type="checkbox"/>	E. TRANSPLANTE	<input type="checkbox"/>	F. EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>						
OBSERVACIONES	Plantera con tocon, se recomienda extracción.										



INFORME 788

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 28/4/2025	
					
Calle	VENEZUELA	Chapa	2211	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
Nº de Inspección	C03-9077	D.A.P. (Cm):	25	Altura Aprox. (m):	4
Ubicación de la planta	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Improbable		Muy Bajo		Insignificante	Bajo
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
Cepa brotada. Se solicita extracción.					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Costa				39105865	
Nombre completo		Firma		DNI	





Venezuela 2211

INFORME 789

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA					
 G.C.B.A.		Fecha: 28/4/2025			
Calle	VENEZUELA	Chapa	3208	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
Nº de Inspección	C03-9079	D.A.P. (Cm):	34	Altura Aprox. (m):	0.7
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Grietas o cavidades especialmente aquellas en contacto con el suelo o asociadas con otros defectos					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	
El fallo ya sucedió		Muy Bajo		Insignificante	
Encuadre Normativo					
Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación.					
Observaciones y conclusiones					
Se solicita la extracción de la cepa, la misma se encuentra en estado de descomposición sin posibilidad de recuperación.					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%;"> Nombre completo Stephanie Godoy Casta </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> Datos del Inspector  Firma </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> 39105865 DNI </div> </div>					



INFORME 790

		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN VISUAL BÁSICA		Fecha: 19/3/2025	
Calle	YRIGOYEN, HIPOLITO AV.	Chapa	1983	Referencia	
Especie botánica	Fraxinus sp. (Fresno)				
Nº de Inspección	C03-8870	D.A.P. (Cm):	19	Altura Aprox. (m):	6
Ubicación de la plantera	Regular	Enfermedades	Plagas		
Inclinación	No tiene inclinación				
Orientación de la inclinación					
Tarea recomendada: Extracción					
Defectos del ejemplar					
Árbol muerto en pie, sin otros defectos importantes					
Evaluación de Riesgo del Árbol a Extraer					
Probabilidad de Fallo		Probabilidad de Impacto		Consecuencias	Riesgo
Probable		Bajo		Menor	Bajo
Encuadre Normativo					
El árbol esté seco.					
Observaciones y conclusiones					
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Ejemplar muerto en pie. Se solicita extracción. </div>					
Datos del Inspector					
Stephanie Godoy Costa				39105865	
Nombre completo		Firma		DNI	



Yrigoyen 1983