



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Autorización de extracción (EX-2025-00272340-GCABA-COMUNA5)

VISTO: Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.777, 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) y 6.684, los Decretos Nros. 166-AJG/13, 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3° incisos a, b, e y f; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan

bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, tramitó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado”;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar la extracción de los ejemplares identificados en el Anexo I (IF-2025-31590627-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-31590920-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-27851833-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025-31108608-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2025-29949644-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2025-29949942-GCABA-COMUNA5) y Anexo VII (IF-2025-33935815-GCABA-COMUNA5), conforme las causales esgrimidas en dichas Planillas Técnicas;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorizar la extracción de los ejemplares indicados en el Anexo I (IF-2025-31590627-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-31590920-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-27851833-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025-31108608-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2025-29949644-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2025-29949942-GCABA-COMUNA5) y Anexo VII (IF-2025-33935815-GCABA-COMUNA5), que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

1. Maza 2118 (Conf. Anexo I).
2. Maza 2140 (Conf. Anexo II).
3. Bulnes 491 (Conf. Anexo III).
4. Panamá 911 (Conf. Anexo IV).
5. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 4388 (Conf. Anexo V).
6. Jerónimo Salguero 558 (Conf. Anexo VI).

7. Avda. Juan de Garay 3581 (Conf. Anexo VII).

Artículo 2°. – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción del ejemplar que se indica en el artículo 1° de la presente, dando cumplimiento a la colocación de la cartelería indicada en el artículo 15 “*in fine*” de la Ley N° 3.263.

Artículo 3°. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Buenos Aires Ciudad	Fecha: 29/ 7 / 25				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: fresno				
Calle: maza	Nº/Ref.: 2118	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m):8		D.A.P. (cm): 20		Inclinación: NO	Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:		Levanta vereda (m²):		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cánceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:		Limpieza:	Aclareo:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:		Profundo:	Refaldado: Terciado:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E: TRASPLANTE			F: EXTRACCIÓN
OBSERVACIONES	el ejemplar se encuentra practicamente todo seco, con diversas ramas secas y podridas.				
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	

 Buenos Aires Ciudad	Fecha
	Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe N°: _____
Calle: _____	N°/Ref.: _____



lar



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: extracción maza 2118

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 29/ 7 / 25				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: fresno				
Calle: maza	Nº/Ref.: 2140	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m):15	D.A.P. (cm): 40		Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Hacia la calle:		Hacia la propiedad:		Hacia el largo de la vereda:
Copa:	Desbalanceada:		Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas:
	Grandes				Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m²):		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:		Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:		Tocones:	
	Con cavidades, tumores o cánceros:	Con mal ángulo de inserción:		Codominantes:	
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal:		Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:		Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
B: TIPOS DE PODA	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES	Superficial:	Profundo:			
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO	E: TRASPLANTE			F: EXTRACCIÓN	
OBSERVACIONES	el ejemplar se encuentra practicamente todo seco, con diversas ramas secas y podridas.				
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	

 Buenos Aires Ciudad	Fecha _____ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe N°: _____
Calle: _____	N°/Ref.: _____





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,


Referencia: extracción maza 2140

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

	Fecha: 3 / 7 / 2025				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Melia azedarach (PARAISO)				
Calle: BULNES	Nº/Ref.: 491	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 13		D.A.P. (cm): 53		Inclinación: SI	Mayor a 40º: Menor a 40º: X
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda: X
Copa:	Desbalanceada: X		Descopado:		Descopado y brotado:
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:
Cavidades:	Pequeñas	X			
	Grandes				
Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):					
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2): 6	Fisuras en el frente de la propiedad: NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cánceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:	Profundo:		
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE		F: EXTRACCIÓN: SI
OBSERVACIONES					
Ejemplar inclinado al que ya se le ha realizado un corte de raíces años atrás, presenta una cavidad basal pequeña. Copa desbalanceada, inclinada, ha tenido falla de ramas del lado opuesto a la inclinación. Reemplazar. Reducir plantera.					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

	Fecha: 3 / 7 / 2025
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: PARAISO
Calle: BULNES	Nº/Ref.: 491

Imagen del ejemplar





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Bulnes 491

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo

Calle: Panamá

N°/Ref.: 911

Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 2

D.A.P. (cm): 62

Inclinación: NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☒

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☒

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

Tocón de Acer con palmeras pequeñas alrededor. Extraer todo.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.



Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: Panamá _____

N°/Ref.: 911 _____





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Panamá 911

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

	Fecha: 17 / 7 / 2025				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica (FRESNO AMERICANO)				
Calle: JUAN DOMINGO PERON, TTE. GRAL.		Nº/Ref.: 4388	Árbol seco: X	Árbol semiseco:	
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 3		D.A.P. (cm): 3		Inclinación: NO	Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:
Copa:	Desbalanceada:		Descopado:		Descopado y brotado:
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:
Cavidades:	Pequeñas				
	Grandes				
Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):					
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: X	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canchros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:	Profundo:		
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE		F: EXTRACCIÓN: SI
OBSERVACIONES					
ARBOLITO SECO					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: 17 / 7 / 2025
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: FRESNO AMERICANO
Calle: JUAN DOMINGO PERON, TTE. GRAL.	Nº/Ref.: 4388

Imagen del ejemplar





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Juan Domingo Perón 4388

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

	Fecha: 17 / 7 / 2025				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica (FRESNO AMERICANO)				
Calle: SALGUERO	Nº/Ref.: 558	Árbol seco: X	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 3		D.A.P. (cm): 3		Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado:		Descopado y brotado:
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:
Cavidades:	Pequeñas				
	Grandes				
Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):					
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices: X	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canchros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:	Profundo:		
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE		F: EXTRACCIÓN: SI
OBSERVACIONES					
ARBOLITO SECO					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	Maisa Molina	FC	816624	Firma	

	Fecha: 17 / 7 / 2025
	Aviso:
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: FRESNO AMERICANO
Calle: SALGUERO	Nº/Ref.: 558

Imagen del ejemplar





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Salguero 558

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fresno

Calle: Av. Juan de Garay

N°/Ref.: 3581

Árbol seco:
Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 20D.A.P. (cm): 7

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°:
Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada:
Descopado:

Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

Chorreados:

RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cánceros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES

.....Extraer ejemplar que presenta un daño significativo del fuste producto del quiebre de una de sus ramas.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

María Celeste Fernández

Nombre y apellido

34828759

D.N.I.

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: _____

N°/Ref.: _____

