



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2024-11417414-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Lunes 18 de Marzo de 2024

Referencia: EX-2024-09267141- -GCABA-COMUNA12

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N°166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/2014, y los Expediente Electrónicos N° EX-2024-09267141- -GCABA-COMUNA12,

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto tramitan la convalidación de intervenciones de diversos árboles ubicados en la Comuna 12 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que por medio del Decreto n° 166/2013 se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante el informe N° IF-2024-10835012-GCABA-COMUNA12 informó que por las actuaciones citadas en el visto tramitan las extracciones de emergencia de los siguientes árboles ubicados en el ámbito de esta comuna 12, que se detallan a continuación: Obispo San Alberto 2401, obrante en el (IF-2024-09816314-GCABA-COMUNA12); Andonaegui 3256, obrante en el (IF-2024-09817747-GCABA-COMUNA12); Juramento 4952, obrante en el (IF-2024-09815695-GCABA-COMUNA12); Aizpurúa 2796, obrante en el (IF-2024-09818260-GCABA-COMUNA12); Aizpurúa 3873, obrante en el (IF-2024-09818708-GCABA-COMUNA12); Diaz

Colodrero 2637, obrante en el (IF-2024-09819860-GCABA-COMUNA12); Juramento 5030, obrante en el (IF-2024-09820922-GCABA-COMUNA12); Posta 4530, obrante en el (IF-2024-09821579-GCABA-COMUNA12); Andonaegui 1906, obrante en el (IF-2024-09815145-GCABA-COMUNA12); Tronador 3651, obrante en el (IF-2024-09824586-GCABA-COMUNA12); P. Rivera 5399, obrante en el (IF-2024-09825600-GCABA-COMUNA12); El Fogón 4497, obrante en el (IF-2024-09826706-GCABA-COMUNA12); Álvarez Thomas 3502, obrante en el (IF-2024-09827735-GCABA-COMUNA12); Plaza 3782, obrante en el (IF-2024-09826143-GCABA-COMUNA12); Altolaguirre 2919, obrante en el (IF-2024-09819379-GCABA-COMUNA12); Diaz Colodrero 3514, obrante en el (IF-2024-09820427-GCABA-COMUNA12); La Pampa 5671, obrante en el (IF-2024-09827213-GCABA-COMUNA12);

Que asimismo agregó que “En este marco es importante destacar que los inspectores de arbolado en los referidos informes observaron la necesidad de realizar las extracciones de emergencia toda vez que se encontraban en riesgo la seguridad de las personas y/o bienes, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no era posible su recuperación o se encontraban secos;

Que en este estado corresponde convalidar las extracciones mencionadas en los párrafos precedentes;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12

RESUELVE

Artículo 1°.- Convalídanse las extracciones de emergencia de los ejemplares arbóreos por los motivos expuestos en los considerandos y que integran la presente, ubicados en Obispo San Alberto 2401, obrante en el (IF-2024-09816314-GCABA-COMUNA12); Andonaegui 3256, obrante en el (IF-2024-09817747-GCABA-COMUNA12); Juramento 4952, obrante en el (IF-2024-09815695-GCABA-COMUNA12); Aizpurúa 2796, obrante en el (IF-2024-09818260-GCABA-COMUNA12); Aizpurúa 3873, obrante en el (IF-2024-09818708-GCABA-COMUNA12); Diaz Colodrero 2637, obrante en el (IF-2024-09819860-GCABA-COMUNA12); Juramento 5030, obrante en el (IF-2024-09820922-GCABA-COMUNA12); Posta 4530, obrante en el (IF-2024-09821579-GCABA-COMUNA12); Andonaegui 1906, obrante en el (IF-2024-09815145-GCABA-COMUNA12); Tronador 3651, obrante en el (IF-2024-09824586-GCABA-COMUNA12); P. Rivera 5399, obrante en el (IF-2024-09825600-GCABA-COMUNA12); El Fogón 4497, obrante en el (IF-2024-09826706-GCABA-COMUNA12); Álvarez Thomas 3502, obrante en el (IF-2024-09827735-GCABA-COMUNA12); Plaza 3782, obrante en el (IF-2024-09826143-GCABA-COMUNA12); Altolaguirre 2919, obrante en el (IF-2024-09819379-GCABA-COMUNA12); Diaz Colodrero 3514, obrante en el (IF-2024-09820427-GCABA-COMUNA12); La Pampa 5671, obrante en el (IF-2024-09827213-GCABA-COMUNA12).

Artículo 2°.- Oportunamente procédase a la plantación de un nuevo ejemplares vitales y de calidad, aptos para el Arbolado Público Urbano, según el ancho de vereda que corresponda a cada una de las planteras identificadas en las locaciones mencionadas.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Florencia Marcela MATTEI
Date: 2024.03.18 18:10:02 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FLORENCIA MARCELA MATTEI
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.18 18:10:08 -03:00

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES									
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES									
G.C.B.A.									
INSPECCIÓN N°									
AVISO ARME		Emergencia				Fecha de relevamiento: 14 de noviembre 2023			
Reclamos de vecinos				-					
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad				-					
UBICACIÓN						DEL ÁRBOL			
Obispo San Alberto						N° 2401			
CALLE									
ESPECIE BOTÁNICA				Robinia pseudoacacia “Falsa acacia”					
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL									
Árbol seco		-		Árbol semiseco		x			
Altura aproximada (m)		7		DAP (cm)		45			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-		Inclinación		Mayor a 45°	
		Hacia la propiedad		-				Menor a 45°	
		Hacia el largo de la vereda		-					
COPA	Desbalanceada	x		Descopado		-		Descopado y brotado	
								x	
FUSTE	Descortezamiento	x				Fructificaciones fúngicas		-	
		Cavidades				Codominancias		-	
		basal	media	alta	Chorreados		-		
		pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
		grandes	x	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)		-	
RAÍZ	Expuesta		-		Afecta con fisuras el inmueble frentista				-
	Levanta vereda (m²)		-		Afecta desagües pluviales o cloacales				-
RAMAS	Quebradas/fisuradas		x		Codominancias				-x
	Secas/secas en las puntas		x		Con mal ángulo de inserción				-
	Con cavidades, tumores o canchros		-		Tocones				-
	Bajas		-		Que invaden espacio aéreo privado				-
	Excesivas/cruzadas		-		Inmuebles afectados				-
HOJAS	Con coloración anormal		-		Síntomas de enfermedades				-
	Con manchas foliares		-		Defoliación		Total	-	Parcial
	Con signos de insectos		-						-
		Corte de raíz		-		Extracción		x	

RECOMENDACIONES		Poda	-	Plantación	-
-----------------	--	------	---	------------	---



JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES				
Árbol seco				x
Recuperable/trasplantable				-
Afecta la seguridad de personas o bienes				x
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-	
Otros	-			

Observaciones

El ejemplar se encuentra parcialmente seco y ha sufrido un desprendimiento de uno de sus brazos principales dejando una copa desbalanceada y con alto riesgo potencial de caída siendo de peligro para las personas que transitan por el lugar y/o puede afectar al inmueble del lugar. Debido a esto y a la pudrición del árbol sobrecargo una de sus ramas primarias quebrándose y quedando apoyada sobre la vereda. Ante este acontecimiento se realizó su extracción por emergencia y se retiraron los restos sin dejar daño alguno en la propiedad.

ES URGENTE		Sí	x	No
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS 				
		IF-2024-09816314-GCABA-COMUNA12		



Obispo san alberto 2401 s.o.s fin

Buena

DATOS DEL

Borrador Oberto M

Nombre y

Edad

EM o



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09816314-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION OBISPO SAN ALBERTO 2401

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:34:51 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:34:52 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de Noviembre del 2023

Estimados:

El presente informe corresponde a la extracción realizada el día, 6 de Noviembre del 2023 en la calle Andonaegui 3256, ubicada entre las calles De la Técnica y José Pascual Tamborini. En el día de la fecha, se realizó la extracción como emergencia de un ejemplar de *Tecoma stans* y de dos ejemplares juveniles de *Fraxinus Pennsylvanica* (Fresno americano). Quedando en la plantera un ejemplar de *Fraxinus Pennsylvanica*, con un DAP (diámetro a la altura del pecho 1,3 m) y altura aproximados de 5 cm y 2 m, respectivamente. Él mismo, fue podado con el fin de restaurar su estructura, al haber crecido inclinado en una plantera sobre-ocupada.

La extracción se llevo adelante al corroborar la existencia de un fuste descopado, con unas dimensiones de 30 cm de DAP y 4 m de altura (probablemente por la poda ilegal efectuada por el frentista); el fuste, presentaba movilidad, fructificaciones fúngicas y se encontraba completamente seco. El ejemplar de *Tecoma stans*, sin embargo, produjo un rebrote epicormico desde la base del fuste que fue afectado en su estabilidad al realizar la extracción, por lo que se procedió a su retiro. Como fue mencionado anteriormente, la plantera se hallaba sobre-ocupada con múltiples ejemplares de *Tecoma stans* y *Fraxinus Pennsylvanica*, por lo que la intervención busco remediar dicha situación fuera de la norma. A la vez, se seleccionó el ejemplar que presentaba la mejor estructura y posibilidades de supervivencia.

Las especificaciones técnicas se encuentran en el informe correspondiente que justifican la extracción. Los ejemplares, se encuentran en estado de crecimiento vegetativo (en concordancia con la época del año para estas especies). Se recomienda, el seguimiento del ejemplar de *Fraxinus Pennsylvanica*, agrandar la plantera a 1,6 m x 1,6 m y eliminar el cantero. **No se recomienda, el corte de raíces a una distancia mínima menor a tres veces el DAP** (diámetro a la altura del pecho 1,3 m), para evitar desestabilizar el ejemplar al reducir su correcto anclaje.

A continuación, se adjuntan las imágenes del estado de la plantera y los ejemplares antes y después de la intervención:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



Sin otro particular, saluda atentamente.

Andrés Ezequiel Michelli Lescano

Ing. Agrónomo (UBA)
IF-2024-09817747-GCABA-COMUNA12

Inspector de Arbolado Urbano Comuna 12
Página 2 de 2



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09817747-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION ANDONAEGUI 3256

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:39:18 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:39:18 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN DE
ÁRBOLES

G.C.B.A.

AVISO	EMERGENCIA	Fecha de relevamiento:	Noviembre 2023
ARME			

Reclamos de vecinos	-
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad	-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL			
CALLE	JURAMENTO	N°	4952
ESPECIE BOTÁNICA	Salix babylonica “Sauce llorón”		


PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS
DEL ARBOL

Árbol seco	-	Árbol semiseco	si				
Altura aproximada (m)	6	DAP (cm)	35				
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	Hacia la calle	-	Inclinación	Mayor a 45°	X		
	Hacia la propiedad	-		Menor a 45°	-		
	Hacia el largo de la vereda	si					
COPA	Desbalanceada	si	Descopado	-	Descopado y brotado	-	
FUSTE	Descortezamiento	X			Fructificaciones fúngicas	-	
			Cavidades		Codominancias	-	
		basal	media	alta	Chorreados	-	
	pequeñas	X	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	65 C M	
	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-	
RAÍZ	Expuesta	-	Afecta con fisuras el inmueble frentista			-	
	Levanta vereda (m²)	-	Afecta desagües pluviales o cloacales			-	
RAMAS	Quebradas/fisuradas	si	Codominancias			-	
	Secas/secas en las puntas	si	Con mal ángulo de inserción			si	
	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones			si	
	Bajas	-	Que invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción			X	
	Poda	-	Plantación			-	

Árbol seco				-
Recuperable/trasplantable				-
Afecta la seguridad de personas o bienes				si
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública		-	-	-
Otros	Árbol con un grado de inclinación hacia la vereda por copa quebrada que justifica su extracción sumado a que presentaba movilidad lo cual incrementa su riesgo de caída con posibles daños a transeúntes o bienes de terceros.			

Observaciones
Se deja constancia que se realizó la extracción de emergencia del ejemplar, a continuación, se adjuntan imágenes.

ES URGENTE		Sí	x	No
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS				

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		 LORENA AQUINO DNI 26.070.803
CLAUDIA LORENA AQUINO		
Nombre y apellido		FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09815695-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION JURAMENTO 4952

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:32:43 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:32:44 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento:

AVISO

Emergencia

ARME

Noviembre 2023

Reclamos de vecinos

si

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE Aizpurúa

N°

2796 (2793)

ESPECIE BOTÁNICA

Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Árbol seco

si

Árbol semiseco

No

Altura aproximada (m)

8

DAP (cm)

55(cm)

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

si

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

-

Menor a 45°

si

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

si

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

-

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

-

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

si

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

si

Poda

-

Plantación

-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol semiseco

-

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

Si

0 Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

-

-

IF-2024-09818260-GCABA-COMUNA12

Otros

Árbol completamente seco y con movilidad con altas probabilidades de fallo.

Observaciones

El siguiente informe se realiza de emergencia de oficio, el ejemplar que se encontró con la falla y altas probabilidades al colapso por ser de alto riesgo se determinó la extracción de emergencia del mismo. Se realizaron los cortes pertinentes para retirarlo y se pudo observar que las fallas estaban a nivel de raíz y en el fuste con alto riesgo para las personas y/o bienes.			
Por los motivos descriptos en estos párrafos y lo acotado en los ítems anteriores, se realiza la extracción de emergencia del ejemplar. A continuación se adjuntan imágenes.			
ES URGENTE	Si	-	- -
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS			





IF-2024-09818260-GCABA-COMUNA12





DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Emanuel de la Rosa. Insp. Arbolado urbano C12

Nombre y apellido



Firma

34653600

IF-2024-09818260-GCABA-COMUNA12

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09818260-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION AIZPURUA 2796

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:40:46 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:40:47 -03:00



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO ARME

Emergencia

Fecha de relevamiento:

17/11/23

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN

DEL ÁRBOL

Aizpurua

N°

3873 (frente)

CALLE

ESPECIE BOTÁNICA

Acer Negundo "Acer"

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

x

Altura aproximada (m)

8

DAP (cm)

85

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

x

Descopado

-

Descopado y brotado

x

FUSTE

Descortezamiento

x

Cavidades

Fructificaciones fúngicas

-

basal

media

alta

Codominancias

-

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

x

-

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

x

-

Codominancias

-x

Secas/secas en las puntas

x

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

IF-2024-09818708-GCABA-COMUNA 12

Extracción


x

Poda

-

Plantación

-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES				
Árbol seco			x	
Recuperable/trasplantable			-	
Afecta la seguridad de personas o bienes			x	
Fuera de la línea de plantación			-	
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento			-	
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-
Otros	-			
Observaciones				
El ejemplar se encuentra totalmente seco y ha sido terciado, en algún momento un ligustro creció en el interior de la cavidad principal del fuste. Debido a esto y a la pudrición del árbol sobrecargo una de sus ramas primarias quebrándose sobre la propiedad. Se realizó su extracción de emergencia y se retiraron los restos sin dejar daño alguno en la propiedad.				
ES URGENTE			Sí	x
			No	
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS				
			 	
			IE-2024-09818708-GCABA-COMUNA12	

DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Porreca Oberti M. 36170724



Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09818708-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION AIZPURUA 3873 FRENTE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:42:16 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:42:15 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO
ARME

Emergencia

Fecha de relevamiento:

Noviembre 2023

Reclamos de vecinos

si

Expediente defensoria del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Díaz Colodrero

N°

2637

ESPECIE BOTÁNICA

Ligustrum lucidum

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Árbol seco

si

Árbol semiseco

No

Altura aproximada (m)

3

DAP (cm)

25 (cm)

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

si

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

-

Menor a 45°

si

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

si

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

-

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

si

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

-

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

si

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

si

Poda

-

Plantación

no

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol semiseco

no

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

Si

0 Fuera de la línea de plantación

si

Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

-

-

Otros Afecta calle de tránsito frecuente al haber levantado parte del pavimento.

Observaciones

El siguiente informe se realiza de emergencia de oficio para el ejemplar que se encuentra en la Alameda Díaz Colodrero 2637. Se realizó una inspección integral y visual y se observa que el mismo tiene gran movilidad y con altas probabilidades de falla y que aumente el riesgo potencial de dicho ejemplar, lo recomendable es realizar la extracción de emergencia y así evitar el riesgo

para las personas y/o transeúntes. Sumado a estos inconvenientes detallados, se trata de un ejemplar completamente seco sin posibilidades de recuperación.
Por los motivos descriptos en estos párrafos y lo acotado en los ítems anteriores se procede a realizar la extracción de emergencia y se adjuntan imágenes dejando constancias del procedimiento en la ejecución de dicha prestación.

ES URGENTE


Si

-

-

-

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS







DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Emanuel de la Rosa

Nombre y apellido

Firma

34653600

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09819860-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION COLODRERO 2637

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:45:26 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:45:27 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO

Emergencia

Fecha de relevamiento:

1/11/2023

ARME

Reclamos de vecinos

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Juramento

N°

5030

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Melia azedarach (Paraíso)

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

Árbol semiseco

Altura aproximada (m)

15

DAP (cm)

105

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

X

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

-

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

-

X

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

X

-

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

X

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

Ejemplar de gran porte tuvo un desgarro en uno de sus brazos producto de una tormenta. Además, presentaba una fisura que iba desde la base del fuste hasta llegar a una cavidad de gran tamaño en la parte alta del mismo. Además de una copa desbalanceada e inclinación del ejemplar hacia la acera y el largo de vereda. Se realizó la extracción de emergencia ya que el mismo era de alto riesgo, a continuación se adjuntan imágenes de antes y después de haber sido extraído.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

IF-2024-09820922-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Alan Van Derbeken

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alan Van Derbeken'.

37751667

Nombre y Apellido

Firma

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09820922-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION JURAMENTO 5030

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:48:08 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:48:10 -03:00

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES									
G.C.B.A.									
INSPECCIÓN N° Fecha de relevamiento: 7/11/2023									
AVISO ARME Emergencia									
Reclamos de vecinos		-							
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad		-							
Posta		N°		4530		UBICACIÓN DEL ÁRBOL CALLEExacta			
ESPECIE BOTÁNICA <i>Melia azedarach (Paraíso)</i>									
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL									
Árbol seco		X		Árbol semiseco		-			
Altura aproximada (m)		13		DAP (cm)		105			
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		-		Inclinación		Mayor a 45°	
		Hacia la propiedad		-				Menor a 45°	
		Hacia el largo de la vereda		-					
COPA Desbalanceada		X		Descopado		-		Descopado y brotado	
FUSTE Descortezamiento		X				Fructificaciones fúngicas		X	
				Cavidades basal		Codominancias		-	
				media		Chorreados		-	
				alta		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-	
pequeñas		X		-		Espesor de la pared remanente (cm)		-	
grandes		-		X				-	
RAÍZ Expuesta		-		Afecta con fisuras el inmueble frentista				-	
Levanta vereda (m²)		-		Afecta desagües pluviales o cloacales				-	
RAMAS Quebradas/fisuradas		X		Codominancias				-	
Secas/secas en las puntas		X		Con mal ángulo de inserción				-	
Con cavidades, tumores o canchros		X		Tocones				X	
Bajas		-		Invaden espacio aéreo privado				X	
Excesivas/cruzadas		-		Inmuebles afectados				-	
HOJAS Con coloración anormal		-		Síntomas de enfermedades				-	
Con manchas foliares		-		Defoliación		Total		X	
Con signos de insectos		-				Parcial		-	
RECOMENDACIONES Corte de raíz		-		Extracción				X	
Poda		-		Plantación				X	
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES									
Árbol seco								X	
Recuperable/trasplantable								No	
Afecta la seguridad de personas o bienes								X	
Fuera de la línea de plantación								-	

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento			-
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-
Otros -			
Observaciones			
Ejemplar completamente seco. Se desprendió de la base y cayó. Se realizó su extracción de emergencia, quedando disponibilidad para plantar un ejemplar vital acorde al ancho de vereda.			
ES URGENTE		Si X	No -

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR		
Jazmín Silva Dellagogna		39963813
Nombre y Apellido	Firma	DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09821579-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION POSTA 4530

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:49:58 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:49:59 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento:

1/11/2023

AVISO

Emergencia

ARME

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Andonaegui

N°

1906

Exacta

ESPECIE BOTÁNICA

Tecoma stans

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

Árbol semiseco

Altura aproximada (m)

6

DAP (cm)

50

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

X

Hacia el largo de la vereda

X

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

-

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

-

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

X

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

Otros

-

Observaciones

Ejemplar con una inclinación algo elevada hacia la calzada. Debido a una tormenta, se descalzó y se realizó su extracción de emergencia.

ES URGENTE

Sí

X

No

-

IF-2024-09815145-GCABA-COMUNA12

SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS



DATOS DEL INSPECTOR

Van Derbeken, Alan Germán

37751667

Nombre y Apellido

Firma

DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09815145-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION ANDONAEGUI 1906

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:31:04 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:31:05 -03:00

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES									
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES									
G.C.B.A.									
AVISO ARME		Emergencia				INSPECCIÓN N°			
						Fecha de relevamiento:14/11/23			
Reclamos de vecinos			-						
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad			-						
UBICACIÓN					DEL ÁRBOL				
Tronador					N° 3651				
CALLE									
ESPECIE BOTÁNICA			Melia azedarach “Paraíso”						
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL									
Árbol seco			-	Árbol semiseco			x		
Altura aproximada (m)			8	DAP (cm) 58					
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN			Hacia la calle		-	Inclinación		Mayor a 45°	-
			Hacia la propiedad		-			Menor a 45°	-
			Hacia el largo de la vereda		-				
COPA	Desbalanceada	x	Descopado		-	Descopado y brotado			x
FUSTE	Descortezamiento	x				Fructificaciones fúngicas			-
		Cavidades				Codominancias			-
		basal	media	alta	Chorreados			-	
		pequeñas	-	-	-	Cavidad longitudinal en el fuste (m)			-
	grandes	x	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)			-	
RAÍZ	Expuesta		-		Afecta con fisuras el inmueble frentista				-
	Levanta vereda (m²)		-		Afecta desagües pluviales o cloacales				-
RAMAS	Quebradas/fisuradas		x		Codominancias				-x
	Secas/secas en las puntas		x		Con mal ángulo de inserción				-
	Con cavidades, tumores o canchros		-		Tocones				-
	Bajas		-		Que invaden espacio aéreo privado				-
	Excesivas/cruzadas		-		Inmuebles afectados				-
HOJAS	Con coloración anormal		-		Síntomas de enfermedades				-
	Con manchas foliares		-		Defoliación	Total	-	Parcial	-
	Con signos de insectos		-		IF-2024-09824586-GCABA-COMUNAL2				
			Corte de raíz		-	Extracción			x

RECOMENDACIONES		Poda	-	Plantación	-
-----------------	--	------	---	------------	---



JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES				
Árbol seco			x	
Recuperable/trasplantable			-	
Afecta la seguridad de personas o bienes			x	
Fuera de la línea de plantación			-	
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento			-	
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-
Otros	-			
Observaciones				
El ejemplar se encuentra totalmente seco y ha sido terciado, en algún momento un ligustro creció en el interior de la cavidad principal del fuste. Debido a esto y a la pudrición del árbol sobrecargo una de sus ramas primarias quebrándose sobre la propiedad. Se realizó su extracción por emergencia y se retiraron los restos sin dejar daño alguno en la propiedad.				
ES URGENTE			Sí	x
				No
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS				
				
			IF-2024-09824586-GCABA-COMUNA12	
			Página 3 de 4	





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09824586-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION TRONADOR 3651

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:57:42 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:57:42 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Noviembre del 2023.

Ref.: P.rivera 5399

El día de la fecha se acudió a la locación de referencia a fin de realizar extracción de emergencia de un fresno de 30 cm de Dap y 6 metros de altura.

El ejemplar estaba totalmente seco y sin anclaje ya que se movía muy fácilmente. Se realizó la extracción de Emergencia del mismo y se dejó la zona en condiciones.

Se adjuntan imágenes de referencia del día 13/11/23.



IF-2024-09825600-GCABA-COMUNA12



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09825600-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION RIVERA 5399

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 11:00:10 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 11:00:11 -03:00



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento: 16-11-23

AVISO
ARME

Reclamos de vecinos

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

El Fogón

N°

4497

ESPECIE BOTÁNICA

Tilia x moltkey

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

Altura aproximada (m)

-

11

Árbol semiseco

DAP (cm)

-

61

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

si

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

-

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

x

	Poda	-	Plantación	-
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES				
Árbol seco				-
Recuperable/trasplantable				-
Afecta la seguridad de personas o bienes x				-
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-
Otros	-			
Observaciones: Árbol descalzado sostenido por los cables. El mismo fue extraído de emergencia y se recomienda la plantación de un ejemplar acorde al ancho de vereda.				
ES URGENTE		Sí ☒ No ☐		
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS				
DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR		Firma FM o DNI		
Leticia Sánchez 28463893				
Nombre y apellido				



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09826706-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION EL FOGON 4497

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 11:02:49 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 11:02:50 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de noviembre del 2023.

Ref.: Informe de extracción en Naon esquina Ruiz Huidobro

En el día de la fecha se acudió a la locación de referencia a fin de realizar la extracción del árbol solicitado.

Nombre científico: Bouganvillea spectabilis (Santa rita)

Dap: 25 cm.

Altura aproximada: 3 m.

Observaciones: El ejemplar no está contemplado para ser parte del arbolado urbano es un arbusto trepador, el mismo posee espinas las cuales representan un riesgo para el transeúnte, la copa de la misma se encontraba restringida por un cordón y aun así este pasaba el límite del cordón hacia la calle interfiriendo la óptima circulación de los vehículos que tomaban la calle Rómulo Naón, debido a esto se procedió a ejecutar la extracción de emergencia.

Para la extracción se realizó un despeje, y se procedió a señalizar y bloquear el paso peatonal. Una vez finalizada la extracción se realizó la recolección de material y limpieza del área intervenida. Se adjuntan imágenes de referencia del día que se realizó la extracción.

IF-2024-09828443-GCABA-COMUNA12



Cristian Ponce
Inspector de Arbolado Urbano
y Espacios Verdes
IF-2024-09828443-GCABA-601MUNA12
Comuna 12



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09828443-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION NAON ESQUINA R. HUIDOBRO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 11:07:18 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 11:07:19 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de noviembre del 2023.

Ref.: Informe de extracción en Álvarez Thomas 3502

En el día de la fecha se acudió a la locación de referencia a fin de realizar la extracción del árbol solicitado.

Nombre científico: Acer negundo (Acer)

Dap: 65 cm.

Altura aproximada: 10 m.

Observaciones: El ejemplar en su parte aérea se encuentra seco, presenta ahuecamientos de porte en todas sus ramificaciones primarias y varias pudriciones que no han compartimentalizado producto de cortes o caída de ramas agudizando el desrame. Por lo que el ejemplar presenta un potencial peligro para diásporas presentes ya sean bienes materiales como autos o personas, debido a esto y ya que la zona es de alta circulación peatonal es que se decidió ejecutar la extracción.

Se realizó la extracción de emergencia en el día de la fecha y se procedió a señalizar y bloquear el paso peatonal. Una vez finalizada la extracción se realizó la recolección de material y limpieza del área intervenida.

Resultaron dañados unos 2 metros cuadrados aproximadamente de vereda a reparar.

Se adjuntan imágenes de referencia.

IF-2024-09827735-GCABA-COMUNA12



IF-2024-09827735-GCABA-COMUNA12



Cristian Ezequiel Ponce
Inspector de Arbolado
Urbano y Espacios Verdes
Comuna 12



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09827735-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION ALVAREZ THOMAS 3502

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 11:05:39 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 11:05:41 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

Fecha de relevamiento: 22/11/23

AVISO
ARME

Emergencia

Reclamos de vecinos

-

Expediente defensoría del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Plaza

N°

3782

ESPECIE BOTÁNICA

Eucalyptus sp. "Eucaliptus"

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

X

Árbol semiseco

-

Altura aproximada (m)

50

DAP (cm)

10

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

-

Inclinación

Mayor a 45°

-

Hacia la propiedad

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

-

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

-

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

Pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

Grandes

-

-

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

-

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-

-

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

X

Poda

-

Plantación

-

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol seco

-

Recuperable/trasplantable

-

Afecta la seguridad de personas o bienes

X

Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

EX

-

IF 2024 09826143 GCABA COMUNA12

Otros

-

Observaciones

El árbol está completamente seco con riesgo de caída. Debido a esto y ya que es una zona de alto tránsito peatonal se ejecutó la extracción de emergencia por ser de alto riesgo.

ES URGENTE	Sí	X	No	
------------	----	---	----	--



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

Porreca Oberti M.

36170724

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09826143-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION PLAZA 3782

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 11:01:26 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 11:01:27 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Noviembre del 2023.

Ref.: P.rivera 5399

El día de la fecha se acudió a la locación de referencia a fin de realizar extracción de emergencia de un fresno de 30 cm de Dap y 6 metros de altura.

El ejemplar estaba totalmente seco y sin anclaje ya que se movía muy fácilmente. Se realizó la extracción de Emergencia del mismo y se dejó la zona en condiciones.

Se adjuntan imágenes de referencia del día 13/11/23.





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09825093-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION RIVERA 5399

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:58:58 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:58:58 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO EMERGENCIA
ARME

Fecha de relevamiento: 02-11-2023

Reclamos de vecinos -
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad -

UBICACIÓN DEL ÁRBOL
CALLE altolaguirre N° 2919

ESPECIE BOTÁNICA *Tecoma stans*

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco - Árbol semiseco -
Altura aproximada (m) 7 DAP (cm) 50

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN
Hacia la calle - Inclinación May or a 45° -
Hacia la propiedad - Men or a 45° -
Hacia el largo de la vereda -

COPA Desbalanceada - Descopa do - Descopado y brotado -

FUSTE
Descortezamiento si
Cavidades
bas al media alta
Chorreados -
pequeñas - Cavity longitudinal en el fuste (m) -
grandes - Espesor de la pared remanente (cm) -

RAÍZ
Expuesta - Afecta con fisuras el inmueble frentista -
Levanta vereda (m²) - Afecta desagües pluviales o cloacales -

RAMAS
Quebradas/fisuradas - Codominancias -
Secas/secas en las puntas - Con mal ángulo de inserción -
Con cavidades, tumores o canchros - Tocones -
Bajas - Que invaden espacio aéreo privado -
Excesivas/cruzadas - Inmuebles afectados -

HOJAS
Con coloración anormal - Síntomas de enfermedades -
Con manchas foliares - Defoliación
Total - P ar ci al -
Con signos de insectos -

RECOMENDACIONES Corte de raíz - Extracción x

IF-2024-09819379-GCABA-COMUNA12

	Poda	-	Plantación	-
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES				
Árbol seco				-
Recuperable/trasplantable				-
Afecta la seguridad de personas o bienes x				si
Fuera de la línea de plantación				-
Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento				-
Afecta proyecto de obra pública	-	EX	-	
Otros	-			
Observaciones: árbol caído en vía publica				
En el día de la fecha se ejecuta y se realiza extracción de emergencia del ejemplar que se describe y se adjunta imágenes del mismo.				
ES URGENTE		Sí x No		
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS				



**DATOS DEL
INSPECTOR/VERIFICADOR**

Leticia Sánchez

28463893

Nombre y apellido

Firma

FM o DNI



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09819379-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION ALTOLAGUIRRE 2919

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:44:08 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:44:10 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

G.C.B.A.

INSPECCIÓN N°

AVISO
ARME

Emergencia

Fecha de relevamiento:

Noviembre 2023

Reclamos de vecinos

si

Expediente defensoria del pueblo de la ciudad

-

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

Díaz Colodrero

N°

3514

ESPECIE BOTÁNICA

Prunus ceracifera

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

Árbol seco

-

Árbol semiseco

No

Altura aproximada (m)

6

DAP (cm)

40(cm)

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN

Hacia la calle

si

Inclinación

Mayor a 45°

si

Hacia la propiedad

-

-

Menor a 45°

-

Hacia el largo de la vereda

-

COPA

Desbalanceada

si

Descopado

-

Descopado y brotado

-

FUSTE

Descortezamiento

-

Fructificaciones fúngicas

-

Cavidades

Codominancias

-

basal

media

alta

Chorreados

-

pequeñas

-

-

-

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

-

grandes

-

-

-

Espesor de la pared remanente (cm)

-

RAÍZ

Expuesta

si

Afecta con fisuras el inmueble frentista

-

Levanta vereda (m²)

-

Afecta desagües pluviales o cloacales

-

RAMAS

Quebradas/fisuradas

-

Codominancias

-

Secas/secas en las puntas

-

Con mal ángulo de inserción

-

Con cavidades, tumores o canchros

-

Tocones

-

Bajas

-

Que invaden espacio aéreo privado

-

Excesivas/cruzadas

-

Inmuebles afectados

-

HOJAS

Con coloración anormal

-

Síntomas de enfermedades

-

Con manchas foliares

-

Defoliación

Total

-

Parcial

-

Con signos de insectos

-

RECOMENDACIONES

Corte de raíz

-

Extracción

si

Poda

-

Plantación

no

JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Árbol semiseco

no

Recuperable/trasplantable

No

Afecta la seguridad de personas o bienes

Si

0 Fuera de la línea de plantación

-

Obstaculiza circulación/carga, descarga o estacionamiento

-

Afecta proyecto de obra pública

-

-

-

Otros

Árbol caído arriba de un automóvil.

Observaciones

El siguiente informe se realiza de emergencia, el ejemplar que se encontró con la falla 09810407 arriba de un automóvil de la marca volkswagen surán en la dirección Díaz Colodrero 3514. Se realizaron los cortes pertinentes para retirarlo de arriba del vehículo y se pudo observar que las fallas estaban a nivel de raíz por lo cual no era visible y/o esperable detectar la falla del

mismo. Es recomendable realizar la extracción de emergencia y así evitar el riesgo para las personas y/ó transeúntes. Sumado a estos inconvenientes detallados, se trata de un ejemplar sin posibilidades de recuperación y/o de ser trasplantado.

Por los motivos descriptos en estos párrafos y lo acotado en los ítems anteriores, se deja constancia que en el día de la fecha se realizó la “extracción de emergencia” a continuación se adjuntan imágenes del procedimiento de la intervención, se recomienda programar plantación según ancho de vereda y especie correspondiente a dicho corredor.

ES URGENTE	Si	-	-	-
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS				





IF-2024-09820427-GCABA-COMUNA12



IF-2024-09820427-GCABA-COMUNA12



IF-2024-09820427-GCABA-COMUNA12



DATOS DEL INSPECTOR/VERIFICADOR

IF-2024-09820427-GCABA-COMUNA12

Tec. Emanuel de la Rosa

Página 7 de 8

34653600



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09820427-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION COLODRERO 3514

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:46:45 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 10:46:46 -03:00



ÁRBOLES

G.C.B.A.											
AVISO		Emergencia			INSPECCIÓN N°						
					Fecha de						
ARME					24/11/2023						
					relevamiento:						
Reclamos de vecinos				-							
Expediente defensoría del pueblo de la ciudad				-							
UBICACIÓN DEL ÁRBOL		CALLE			N°		5671			Exacta	
ESPECIE BOTÁNICA		Acer Negundo									
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL											
ARBOL											
Árbol seco		-		Árbol semiseco		-					
Altura aproximada (m)		13		DAP (cm)		50					
ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN		Hacia la calle		X		Inclinación		Mayor a 45°		-	
		Hacia la propiedad		-				Menor a 45°		X	
		Hacia el largo de la vereda		-							
COPA	Desbalanceada	-		Descopado		-		Descopado y brotado		-	
FUSTE	Descortezamiento	X				Fructificaciones fúngicas		-			
		Cavidades					Codominancias		-		
		basal	media		alta		Chorreados		-		
		pequeñas	-		-		-		Cavidad longitudinal en el fuste (m)		-

	grandes	-	-	-	Espesor de la pared remanente (cm)	-
RAÍZ	Expuesta	X		Afecta con fisuras el inmueble frentista		-
	Levanta vereda (m ²)	-		Afecta desagües pluviales o cloacales		-
RAMAS	Quebradas/fisuradas	X		Codominancias		-
	Secas/secas en las puntas	X		Con mal ángulo de inserción		-

	Con cavidades, tumores o canchros	-	Tocones			-	
	Bajas	-	Invaden espacio aéreo privado			-	
	Excesivas/cruzadas	-	Inmuebles afectados			-	
HOJAS	Con coloración anormal	-	Síntomas de enfermedades			-	
	Con manchas foliares	-	Defoliación	Total	X	Parcial	-
	Con signos de insectos	-					
RECOMENDACIONES	Corte de raíz	-	Extracción			X	
	Poda	-	Plantación			X	
JUSTIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES							
Árbol seco						-	
Recuperable/trasplantable						N o	
Afecta la seguridad de personas o bienes						X	
Fuera de la línea de plantación						-	
Obstaculiza circulación, carga, descarga o estacionamiento						-	
Afecta proyecto de obra pública		-	EX	-			
Otros	-						
Observaciones							
Ejemplar seco, con ramas partidas y fisuras. Se realizó su extracción de emergencia.							
ES URGENTE			Sí	X	No	-	



DATOS DEL INSPECTOR

Handwritten signature of the inspector.

309159
64

IF-2024-09827213-GCABA-COMUNA12

Damian Ricardo Dorosz

Nombre y Apellido	Firma	DNI
-------------------	-------	-----



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-09827213-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2024

Referencia: S/ INFORME DE INSPECCION LA PAMPA 5671

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 11:04:10 -03:00

Leonardo Alfredo Cervi
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.03.06 11:04:10 -03:00