



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución comunal

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Autoriza extracción de ejemplares arbóreos N° 3/25 - MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros. 1.777 y 3.263; el Decreto N° 166/GCABA/2013 y sus modificatorios, los Decretos Nros. 55/GCABA/14 y 110/GCABA/20; el Anexo identificado como IF-2025-10212143-GCABA-COMUNA15, el Informe N° IF-2025-10212036-GCABA-COMUNA15, el Expediente Electrónico N° EX-2025-00670541-GCABA-COMUNA15, y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial; Que, por su parte, el artículo 128 de la citada Constitución dispone que las Comunas ejerzan funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;

Que la Ley N° 3.263 tiene como objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos;

Que tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11, 12, 13 y 15 de la referida Ley de Arbolado Público;

Que, con fecha 20 de febrero de 2020, se sancionó el Decreto N° 110/GCABA/20, cuyo artículo 6° sustituyó el artículo 1° del Decreto N° 166/GCABA/13, por medio del cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, según se reglamenten dichas misiones, funciones y competencias delegadas, serán ejercidas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, conforme las responsabilidades primarias y objetivos que establece el Decreto N° 465/GCABA/22, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N° 386/GCABA/23;

Que por el artículo 9° del referido Decreto N° 110/GCABA/20, se sustituyó el artículo 4° del Decreto N° 166/GCABA/13, por el cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el que comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, asimismo, el último párrafo del artículo 15 de dicha ley establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la referida Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados en el Visto, y según lo allí indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones que se detallan en la planilla de Inspección del Anexo N° IF-2025-10212143-GCABA-COMUNA15;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15

RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase a la Empresa Mantelectric I.C.I.S.A., con CUIT N° 30-52029200-0, destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones detalladas en la planilla identificada como Anexo N° IF-2025-10212143-GCABA-COMUNA15, que a todos sus efectos forma parte integrante de esta Resolución.-

Artículo 2°.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la Ley N° 3263.-

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser extraído/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.-

Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Agustin RODRIGUEZ PONTI
Date: 2025.03.06 15:19:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCION Nº3/25 AUTORIZACIÓN				
Nº DE INSPECCIÓN	CALLE	ALTURA	REFERENCIA	ESPECIE
2033	FRAGA	264		PLÁTANO
2576	ZARRAGA	3927		SAUCE
2691	GAVILÁN	2383		PARAÍSO
2702	12 DE OCTUBRE	1839	1939/1837	PLÁTANO
3738	VIRASORO, VALENTIN	1400	LA1	PLÁTANO
3869	AGUIRRE	1690		PARAÍSO
3975	RAMIREZ DE VELASCO, JUAN	1520	LA	FRESNO
3980	MATURÍN	2792	LD	FRESNO
3981	DUMONT, SANTOS	3582	LA	PARAISO
4034	JUSTO, JUAN B. AV.	2222		PLÁTANO
4047	ALVAREZ, JULIAN	1089		ROBINIA
4048	CHORROARIN	422		NN
4049	GINEBRA	3806	LD	FRESNO
4050	URDININEA	1788	LA	LIGUSTRO
4051	CALDAS	1729	1727	TILO
4052	HOLMBERG	1764		NN
4053	GIRIBONE	3112	LD	PARAÍSO
4069	HUMBOLDT	893		PARAISO
4070	HUMBOLDT	650		FICUS
4071	DUMONT, SANTOS	4557		PLÁTANO
4074	GIRIBONE	3059		FRESNO
4096	AÑASCO	2297		PARAÍSO
4097	AÑASCO	2281		PARAÍSO
4108	ROJAS	2210	2212	FRESNO
4112	ACOYTE	1663		SAUCE
4121	12 DE OCTUBRE	1625	LD	FRESNO
4139	CONSTANTI NOPLA	3081	F	JACARAND A
4149	LOYOLA	905		FRESNO
4150	LA PAMPA	4200		JACARAND A
4151	LA PAMPA	4200	LD1	JACARAND A
4152	LA PAMPA	4200	LD3	JACARAND A
4153	LA PAMPA	3774	LD1	LIQUIDAMBAR

4157	BAUNESS	1168	LA	NN
4160	GUEVARA	1106		CEIBO
4162	CARRANZA, ANGEL JUSTINIANO	1222		ACER
4165	TRIUNVIRAT O AV.	2888		NN
4166	HEREDIA	295		NN
4167	MONTENEG RO	1398		NN
4169	14 DE JULIO	986		ALAMO
4170	TRIUNVIRAT O AV.	4066		JACARAND A
4171	GAMARRA	1103		PARAÍSO
4172	GODOY CRUZ	1329	LD1	FRESNO
4173	GAVILÁN	3885	87	PARAÍSO
4174	ALVAREZ THOMAS AV.	1362		TIPA
4176	RODNEY	22		LIMONERO
4179	AVALOS	1288		CALLISTEM ON
4182	ASUNCIÓN	3072		NN
4183	DONADO	1028	LD	ACER N
4184	DONADO	1283		TILO
4188	BAUNESS	294		ACER NEGUNDO
4190	FITZ ROY	1192	FTE LA3	BAUHINIA
4192	URIARTE	1105		PARAÍSO
4194	NÁPOLES	3292		TILO
4198	CADIZ	4253		FRESNO
4199	HEREDIA	409		TILO
4200	HAMBURGO	3369		FRESNO
4203	CHORROAR IN	1236		ARAUCARIA
4206	DORREGO AV.	657	LD	FICUS
4207	CORDOBA AV.	4622		JACARAND A
4208	ARAOZ	128		ACER
4209	ARAOZ	142	LD	ACER
4211	CARRANZA, ADOLFO P.	2066		FICUS
4212	PUNTA ARENAS	1997		NN
4213	PUNTA ARENAS	1815		ACACIA CONSTANTI NOPLA

4214	PUNTA ARENAS	1821	1819	ACACIA CONSTANTI NOPLA
4215	PUNTA ARENAS	1831	1827	ACACIA CONSTANTI NOPLA
4216	CASTILLO	123		ACER B
4217	BURELA	1442		FRESNO
4218	NAPOLES	3993	LA (A)	ACACIA
4219	DICKMAN, ADOLFO, DR.	1424		CEIBO
4220	GANDARA	3090		MANDARIN O
4221	WARNES AV.	1630	1638	FICUS
4222	CHORROAR IN	71		NN



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO RESOLUCIÓN N° 3/25 - MANTELECTRIC - AUTORIZACIÓN DE EXTRACCIÓN.-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.06 13:39:15 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.03.06 13:39:17 -03:00

EX2

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES



G.C.B.A.

INSPECCION N°

2691

FECHA DE RELEVAMIENTO:

21/12/2020

AVISO:

500552244/20

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

GAVILAN

N°

2383

ESPECIE BOTANICA

MELIA AZEDARACH

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

15

INCLINACION:

SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

60

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

DESCOPADO Y ROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/Flauidas

Secas/Secas en las puntas

Con cavidades/Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

Tipos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

Extracción

De Tratamiento sanitario

E: Trasplante

P: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ESBAY PLAR CON MULTIPLES CAVIDADES
Y RAMAS SECAS. POR SU ESTADO SE
RECOMIENDA SU EXTRACCION.

Datos del Inspector/Verificador

ING. AGO
J. CUNHA FERRÉ

Nombre y Apellido

Firma

MN 16947

PM ó Don



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

2202

AVISO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

12 de octubre

N°

1839 / 87

ESPECIE BOTANICA

Platanus x acerifolia

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

16

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

50

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Copa reducida pero desbalanceada cavidad profunda expuesta longitudinalmente

Datos del Inspector/Verificador

Pablo Luna Rosa

Nombre y Apellido

Firma

3345361

FM ó DNI



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3738

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

3 / 7 / 2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

VALENTIN VIRASORO

N°

1400 LA1

ESPECIE BOTANICA

PLATANO

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

16

DAP (cm)

55

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

basal

media

alta

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excavadas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Qué invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

REEMPLAZAR TOTALMENTE HUERO, CON CAVIDADES VARIAS
Y PUDRICION AVANZADA. ROMPE VEREDA, NO SE ACORTESA
CONTE DE RAIZ.

Datos del Inspector/Verificador

FRANCO SOLIAN

FRANCO

41640472

Nombre y Apellido

Firma

FM ó DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 18/12/22

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Hedera helix
Calle Aguirre N° 1690
☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 80 Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades: ☐ Fructificaciones fúngicas ☐
basal media alto
Pequeñas ☐ Cuidad longitudinal en el fuste (m) ☐
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el suelo ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Formación que no mas de la mitad del árbol se requiere descope para reducir riesgo y extracción.

INSPECTOR/VERIFICADOR

OSCAR DANIEL SANCHEZ VILLALBA
Nombre y Apellido

Fernando
Firma

95618749
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento 22/08/24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica
Calle Juan Ramirez de Velasco N° 1520 LA ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 40 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclínación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cav. Jades:			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el fuste de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

- ☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES El ejemplar en cuestión presenta descortezamiento y defoliación total, ramas secas en altura. Se sugiere su extracción para reducir riesgo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Leandro Torre
Nombre y Apellido

Firma

33.866.275
DNI

EX1



Comuna 15

Número de Inspección

3980

Planilla de Inspección de Árboles OFICIO

Fecha de relevamiento 29/8/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA

Calle MATURIN No 2792 LD ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 50 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas	X	X	
Grandes			X

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

codominancia de ramas principales y secundarias.
MÚLTIPLES CAVIDADES EN FUSTE Y RAMAS.

YA SE HAN QUEBRADO RAMAS POR ESTAS CARACTERÍSTICAS.

INSPECTOR/VERIFICADOR

JULIAN ANHA BARRO

Nombre y Apellido

Firma

9216947

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500651091/24

Fecha de relevamiento 9/9/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica YBLIA AZEDORA COT
Calle SANTOS DUMONT N° 3582 LA ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 90 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☒ ☒ ☐
Grandes ☐ ☐ ☒
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☒ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES

MÚLTIPLES CAVIDADES EN FUSTE Y RAMAS.
FUSTE Y RAMAS PRINCIPALES AHUCADAS.
SE LE HA QUEBRADO UN BRAZO DE 40 cm de ϕ y SE OBSERVA AHUCAMIENTO EN EL MISMO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

JULIÁN CUNHA

Nombre y Apellido

Firma

7N 16947

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento

23/5/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PLATANUS X ACERIFOLIA
Calle JUAN B. JUSTO Nº 2222

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 75 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cav. Jades: ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☒ ☒ ☐
Grandes ☐ ☐ ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Superficial
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ Profunda
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terclado

OBSERVACIONES

PLATANO SECO. ARBOL MUERTO EN P.E
CON DESCORTEZAMIENTO DEL FUSTE Y PRESENCIA
DE HONGOS EN LA BASE.
SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN

INSPECTOR/VERIFICADOR

PEDRO PICONI

Nombre y Apellido

Firma

24.251.995

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento 24/05/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ROBINIA

Calle JULIAN ALVAREZ N° 7089

EUDOCACIA

☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 25 Inclinación

Orientación de la Inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado

☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Hacia el largo de la vereda

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cav. Jades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☒ Fructificaciones fúngicas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

☐ Codominancias ☐ Chorreados

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Bajas

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos

☐ Insectos ☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terclado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES ÁRBOL SEMISECO CON FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

INSPECTOR/VERIFICADOR

MATIAS QUINTANA
Nombre y Apellido

Firma

36.882.928

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 24/05/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica NN (No determinado)

Calle AV. CHORROARIN

Nº 422

☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3

DAP (cm) 15

Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle☐ Hacia la propiedad☐ Hacia el largo de la vereda☐ Descopado☐ Descopado y brotado☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cav. Jades:

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas☐ Codominancias☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta☐ Levanta vereda m2Provoca fisuras en el fuste de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones☐ Excesivas / Cruzadas☐ Con mal ángulo de inserción☐ Quebradas / Fisuradas☐ Secas / Secas en las puntas☐ Bajas☐ Codominancias☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal☒ Defoliación Total☐ Con signos

de insectos

☐ Con manchas foliares☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo☐ Eliminar interferencias☐ Adecuación al sitio☐ Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación☐ Limpieza☐ Aclareo☐ Refaldado☐ Terclado☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar semiseco, semi-descorizado, con movimiento lateral

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARIANA NEBORETE
Nombre y Apellido

Firma

31916596
DNI

EX2



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento 20/2/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica TernstroemiaCalle GINEBRAN° 38064☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7DAP (cm) 20

Inclinación

NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la Inclinación

☒ Hacia la calle☐ Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

☒ Descopado☐ Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cevilladas

basal medio alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas

Corminacias

☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el

frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones☐ Excesivas / Cruzadas☐ Quebradas / Fisuradas☒ Secas / Secas en las puntas☐ Codominancias☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Con mal ángulo de inserción☐ Bajas☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal☒ Defoliación Total☐ Con signos

Insectos

☐ Con manchas foliares☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo☐ Eliminar Interferencias☐ Adecuación al sitio☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación☐ Limpieza☐ Aclareo☐ Refaldado☐ Terclado☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANT☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ ProfundaOBSERVACIONES Árbol totalmente seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

M. BARRIENI
Nombre y Apellido

Firma

21055725
DNI

2800



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento 07/02/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum

Calle URDININEA Nº 1788 LA

☒ Arbol Seco ☐ Arbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 40

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad☐ Descopado ☐ Descopado y brotado☐ Hacia el largo de la vereda

FUSTE

Descortezamiento: Cc.v.l. Jades

	basal	media	alto
Pequeñas		X	
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

☐ Copa desbalanceada☐ Codominancias ☐ Chorreados

RAIZ

☐ Expuesta☐ Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones☐ Excesivas / Cruzadas☐ Quebradas / Fisuradas☒ Secas / Secas en las puntas☐ Codominancias☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Con mal ángulo de inserción☐ Bajas☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal☒ Defoliación Total☐ Con signos de insectos☐ Con manchas foliares☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES: Arbol totalmente seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

M. BARBIERI
Nombre y Apellido

Firma

21055725
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500084170/24

Nº de Inspección: 4081

Fecha de relevamiento: 07/02/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Tilia x moltkei (Tilo)

Calle: CALDAS

Nº: 1729/27

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8

DAP (cm): 25

Inclinación:

☒ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la Inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cr. vi. lades.

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

☐ Codominancias

☐ Chorreados

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en

ante de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Bajas

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☒ Defoliación Total

☐ Con signos

de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar Interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terclado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANT

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

Árbol seco en pie

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARIANA NEGRETÉ
Nombre y Apellido

Arma

DNI

31916596



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

4052

EXL

FECHA DE RELEVAMIENTO:

07/02/2024

AVISO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

HOLMBERG

N°

1764

ESPECIE BOTANICA

NN

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

4

INCLINACION: SI

NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

20

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de Insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación: total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Arbol totalmente seco

Datos del Inspector/Verificador

M. BARBIERI

Nombre y Apellido

Firma

21055725

Fm 4 DNI



Continúa 16

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento 01/02/24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Melia azedarach

Calle GIRIBONE N° 3112 LD

Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 60 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda☐ Descopado ☐ Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cav. Lades:		
	basal	media	alto
Pequeñas	X	X	
Grandes		X	

☐ Fructificaciones fúngicas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

dominacias ☐ Chorreados

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el

RAMAS

☒ Tocnes☐ Excesivas / Cruzadas☒ Quebradas / Fisuradas☒ Secas / Secas en las puntas☐ Codominancias☒ Con cavidades / Tueros / Cancros

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Insectos ☐ Con manchas foliares

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refajado
☐ Terciado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO

SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar con ramas secas y cavidades.
 Ramas de gran porte quebradas en el temporal
 del día 17-12-23, generando heridas importantes
 en el fuste.

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARIANA J. VEGRETE
 Nombre y Apellido

Nr. 12

31916596

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento 22-01-24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica MELIA AZEDARACHA

Calle HUMBOLDT N° 893

☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 70 Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades:			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Cavitación longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el fuste de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar Interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Adelreo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTO

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra semi seco en pie y requiere extracción

INSPECTOR/VERIFICADOR

MANUA VICTORIA NOUWA
Nombre y Apellido

[Firma]

93899596
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 22-01-24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus BENJAMINA
Calle HUMBOLDT Nº 650 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 35 Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Caviidades			<input type="checkbox"/> Fructificadores fúngicos	<input type="checkbox"/> Eximnacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes						
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar Interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terclado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra semi seco y se requiere extracción

INSPECTOR/VERIFICADOR

MANA VICTORIA NUNOA
Nombre y Apellido

[Firma]

93899586
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 08-01-24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PLATANUS ACUMFOLIA
 Calle SANTOS DUMONT N° 4557 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 45 Inclínación: S: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
 Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 4

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Turnores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos Insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra seco en pie con una
 cavidad grande de aproximadamente 4 mts.
 Requiere extracción

INSPECTOR/VERIFICADOR

MANUA VICTORIA NOUWA
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Fecha

93399596
 DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento 08-01-24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FILAXINUS SP

Calle GIBBONE Nº 3059

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 40 Inclinación ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Dominacias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Toccones ☐ Excesivas / Cruzadas
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Bajas

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra torcido debido a que el ejemplar contiguo (MEGA AZEDALACH) se cayó durante la tormenta del 17-12-23 sobre este, provocando la torcedura del mismo. Requiere extracción. 30° Inclinación

INSPECTOR/VERIFICADOR

MAIYA VICTORIA MAIYA
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma

93895596
 DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/11/24

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Peliz 27edrach

Calle AÑASCO Nº 2297 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 80 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE:

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas		X	
Grandes			X

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers ☐ Que invaden espacio aéreo


HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldarlo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES: Árbol con cavidades en parte superior de la copa
Cavidad basal
Zona de uso: media

INSPECTOR/VERIFICADOR

Arce fuso  32944536

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Fecha de relevamiento Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Melia azedarach Calle: ANASCO Nº: 2281

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL Altura aprox. (m): 11 DAP (cm): 85 Inclinação: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

FUSTE: Descoartamiento: Cavidades basal media alto Pequeñas Grandes Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados Cavity longitudinal in the trunk (m) Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cáncers Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES Reducción Riesgo Eliminación Interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado Balancén C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO Superficial Profunda

OBSERVACIONES: Arbol levemente inclinado hacia la calle Cavidades en el fuste y raíces primarias. Zona de uso: media

INSPECTOR/VERIFICADOR: FUSCO LAURE

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO

Fecha de relevamiento 26/11/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus sp.

Calle Rojas

Nº 2210/2212

☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE: Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto

Pequeñas Grandes Cavity longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldarlo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES. El Árbol presenta el eje principal partido seco (queda el tocón), y el único Brazo que queda presente, tiene una posición lateral que esbalancea la copa. Dicho Brazo, ~~se encuentra~~ se encuentra con defoliación parcial, ramas secas y desvitalizado.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Articio Costa

35273104

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Salix sp.

Calle Acayte N° 1663 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DIAP (cm) 80 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotarlo ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Arboles que obstruye viviendas.

La vereda se observa con daños. al igual que el frente de la vivienda.

Zona de 650 - media.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 17/12/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA
Calle 12 DE OCTUBRE N° 1825 LD ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 40 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Arbol completamente seco, se
recomienda extracción.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Oscar Sanchez
Valdivia

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

95618742

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/1/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Jacaranda
Calle Constantinopla N° 3081 F ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 40 Inclinação: ☒ SI ☐ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES El Arbol presenta una inclinación Mayor a 50°, dirigida a la Propiedad y la Vereda. Sobre la vereda se encuentra casi totalmente impedida la circulación.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricio Costa
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35273104
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

15/01/2025

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PRAXINUS PENNSYLVANICA
Calle LoloLA N° 905 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☒ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES ARBOL QUE SE ESTA SECANDO

INSPECTOR/VERIFICADOR

MATIAS QUINTANA
Nombre y Apellido

Firma

36 082 928
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **09/01/25**

Aviso: **(Relevamiento lineal)**

Arme:

PASADO A 3918

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Jacaranda mimosifolia**

Calle **LA PAMPA** N° **4200** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **20** Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES **Ejemplar seco en pte, con descortezamiento en el fuste. Wego de la extracción se sugiere el corte de la plantera, ya que no hay suficiente espacio aéreo por cercanía con ejemplar de paraíso y de la ochava.**
NOTA: se encuentra en la cuadra de alfiler 4100-4199, pero la chapa exacta de la propiedad es 4200 (propiedad a óhava)

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARIANA NEGRETE
Nombre y Apellido

Firma

31916596
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **09/01/25**

Aviso: **(Relevamiento Local)**

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Jacarandá mimosaefolia**
Calle **LA PAMPA** N° **4200 LD1** ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **2** DAP (cm) **10** Inclinação: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ ☐ ☐ Cavity longitudinal en el fuste (m) _____
Grandes ☐ ☐ ☐ Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES: **Ejemplar pequeño, semi-seco. Se encuentra a 1 metro de distancia de un ejemplar adulto de paraíso, quedando cubierto por la copa del mismo, por lo que se sugiere su extracción y cierre de la plántula.**
NOTA: se encuentra en la cuadra de altura 4100-4200, pero la chape exacta de la propiedad es 4200 (propiedad en chape).

INSPECTOR/VERIFICADOR

NARANJA NEGRETTE
Nombre y Apellido


Firma

31916596
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 09/01/25

Aviso (Relevamiento lineal)

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Jacaranda mimosifolia
Calle LA PAMPA N° 4200 LD3 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinação ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones☐ Excesivas / Cruzadas☐ Con mal ángulo de inserción☐ Quebradas / Fisuradas☒ Secas / Secas en las puntas☐ Bajas☐ Codominancias☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar seco en pie y descortezado el fuste.
Después de la extracción se sugiere cerrar la planta porque
se encuentra bajo la copa de dos ejemplares adultos de
paraíso, por lo que el espacio de desarrollo aéreo es insuficiente.
Nota: se encuentra en la cuadra de altura 4100-4200, pero
la chape exacta de la propiedad es 4200 (propiedad en odono)

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARIANA NEGRETTE
Nombre y Apellido

Firma

31916596
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 09/01/25

Aviso (Relevamiento Uned)

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Liquidambar styraciflua
Calle LA PAMPA N° 3774 LDM ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 5 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Seco en pte

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARIANA NEGRETE
Nombre y Apellido

Firma

31916566
DNI

2x1

4157

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso oficio

Fecha de relevamiento 15/1/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No identificado

Calle Browness

Nº 1168 LA

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 45 Inclínación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☒ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☒ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES Arbol completamente seco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patticio Costa
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35273104
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Viso: ENE

Fecha de relevamiento 20/1/25

Arbre:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ceibo (Eriothrin Criste parli)
 Calle: Guevarra N° 1106 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 50 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
 Orientación de la Inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE: Desortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m):
 Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de Inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldarlo
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES: Árbol Seco.

Zona de USO - Medio 2.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Laura Fusco

Arceles

INS: 32944536

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo
Calle Angel Carrizosa N° 1222 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 15 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclínación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Árbol seco.

zona de uso: media.

INSPECTOR/VERIFICADOR

[Signature]

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500047697/25

Fecha de relevamiento 24/1/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No identificado

Calle Av. Thionvickato N° 2888 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 5 Inclinación: SI / NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Árbol seco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricio Costa
Nombre y Apellido

Firma

35273104
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

24/1/25

Aviso: 500047690/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

No identificado

Calle Heredia

Nº 295



Árbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

13

DAP (cm)

40

Inclinación: SI / NO



Mayor a 40°



Menor a 40°

Orientación de la inclinación



Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



Descopado



Descopado y brotado



Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto



Fructificaciones fúngicas



Codominancias



Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ



Expuesta



Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:



SI



NO

RAMAS



Tocones



Excesivas / Cruzadas



Con mal ángulo de inserción



Quebradas / Fisuradas



Secas / Secas en las puntas



Bajas



Codominancias



Con cavidades / Tumores / Cancros



Que invaden espacio aéreo

HOJAS



De coloración anormal



Defoliación Total



Con signos de insectos



Con manchas foliares



Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA



Reducción Riesgo



Eliminar interferencias



Adecuación al sitio



Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA



Formación



Limpieza



Aclareo



Refaldado



Terciado



Balanceo



C: EXTRACCIÓN



E: TRASPLANTE



D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES



Superficial



Profunda

OBSERVACIONES

Árbol Seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricio Costa

Nombre y Apellido



Firma

35273104

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500047687/25

Fecha de relevamiento 24/1/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No Identificado
Calle Montenegro N° 1398 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 5 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ Profunda

OBSERVACIONES: Arbol seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patticio Costa
Nombre y Apellido


Firma

35273104
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 27/1/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Populus sp
Calle 14 de Julio N° 986 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 110 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>			Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="text"/>	Espesor de pared remanente (cm) <input type="text"/>	
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>				

RAIZ

☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Árbol descopado y rebrotado.
Raíces de medio secas que invaden propiedad.
Raíces Superficiales rompen pavimento.
Presencia de raicillas superficiales posiblemente se desarrollaron por corte de raíz importante.
Zona de uso: media.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Laura Fusco
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

32944536
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Viso 500039289/25

Fecha de relevamiento 24/01/25

Arbre

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Lacandonia mimosifolia
 alle AV. Trionvirato N° 4066 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 35 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
 orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE: Descompartamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m)
 Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☒ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldarlo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES. El ejemplar en cuestión se encuentra totalmente defolizado, seco en pie se sugiere su extracción.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Torre Llanito

[Signature]

33.866.275

Planilla de Inspección de Árboles

Viso 500046588/25

Fecha de relevamiento 24/01/25

Arbre

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Meliá azedarach

alle Garmez 2

Nº 1103

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

altura aprox. (m) 14

DAP (cm) 80

Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la Inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descapado

☐ Descapado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE:

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☒ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☒ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar Interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldarlo

☐ Terclado

☐ Balancen

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar en cuestión se encuentra totalmente defoliado, seco en pie. Se sugiere su extracción.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Torre Leandro

[Firma]

33.866.275

201

Número de Inspección 172

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Fecha de relevamiento 27/1/25 Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRAXINUS PENNSYLVANICA Calle: 6000y 6012 N°: 1329201 [X] Árbol Seco [] Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 15m DAP (cm): 20cm Inclinación: SI / NO [] Mayor a 40° [] Menor a 40° Orientación de la inclinación [] Hacia la calle [] Hacia la propiedad [] Hacia el largo de la vereda [] Descapado [] Descapado y brotado [] Copa desbalanceada

FUSTE: Descoartezamiento: Cavidades [] Fructificaciones fúngicas [] Codominancias [] Chorreados basal media alto Pequeñas Grandes Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ [] Expuesta [] Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: [] SI [] NO

RAMAS [] Tocones [] Excesivas / Cruzadas [] Con mal ángulo de inserción [] Quebradas / Fisuradas [] Secas / Secas en las puntas [] Bajas [] Codominancias [] Con cavidades / Tumores / Cáncers [] Que invaden espacio aéreo

HOJAS [] De coloración anormal [] Defoliación Total [] Con signos de insectos [] Con manchas foliares [] Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA [] Reducción Riesgo [] Formación [] Limpieza [] Aclareo [] Refaldarlo [] Terclado [] Balanceo [X] C: EXTRACCIÓN [] E: TRASPLANTE [] D: TRATAMIENTO SANITARIO F: CORTE DE RAÍCES [] Superficial [] Profunda

OBSERVACIONES: Arbol completamente seco, se usó para cercar a la parte de la vereda por su ubicación dentro de un corredor de tránsito, no se llega a lo que se pretendía su estado

INSPECTOR/VERIFICADOR

OSCAR SUAREZ VELAZQUEZ [Signature] 9561049

Planilla de Inspección de Árboles

visio _____ Fecha de relevamiento 22-01-25

Arre _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Melia azedarach
alle Gaviola Nº 3885 / 3887 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

tura aprox. (m) 8 DAP (cm) 65
Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE: Desdortezamiento: Cavidades
basal media alto
Pequeñas ☐ ☒ ☒
Grandes ☐ ☒ ☐
☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cáncers ☐ Que invaden espacio aéreo

OJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐
Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐
Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE ☐ Superficial ☐
Regulación de estructura ☐ Refaldarlo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ Profunda ☐
☐ Terclado

OBSERVACIONES: el ejemplar presenta abreviamento en ramas superiores y en el fuste, además se observaron fructificaciones fúngicas, duples (ramas de origen epigámico) y desdortezamientos a lo largo del fuste. Requiere extracción.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Maria Victoria Nouze  93899596

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio - Prioridad 1

Fecha de relevamiento 20/1/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tipuana tipu
Calle AV. Alvarez Thomas N° 1362 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 18 DAP (cm) 65 Inclinación: ☒ SI / ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ Profunda

OBSERVACIONES: El ejemplar se encuentra casi sin Hojas, con pérdida de vitalidad, y con presencia de Fructificaciones Fúngicas en la base.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricio Costa

Nombre y Apellido

Firma

35273104

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

28/1/25

Aviso

500047103/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Citrus limon

Calle

Rodney

Nº

22



Árbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

4

DAP (cm)

15

Inclinación: SI / NO



Mayor a 40°



Menor a 40°

Orientación de la inclinación



Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



Descopado



Descopado y brotado



Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas



Codominancias



Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ



Expuesta



Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:



SI



NO

RAMAS



Tocones



Excesivas / Cruzadas



Con mal ángulo de inserción



Quebradas / Fisuradas



Secas / Secas en las puntas



Bajas



Codominancias



Con cavidades / Tumores / Cancros



Que invaden espacio aéreo

HOJAS



De coloración anormal



Defoliación Total



Con signos de insectos



Con manchas foliares



Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA



Reducción Riesgo



Formación



Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES



Eliminar interferencias



Limpieza



C: EXTRACCIÓN



Superficial



Adecuación al sitio



Aclareo



E: TRASPLANTE



Profunda



Regulación de estructura



Refaldado



D: TRATAMIENTO SANITARIO



Terciado

OBSERVACIONES

Arbol seco. certar plantera

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricio Costa

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

35273104

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO

Fecha de relevamiento 29/1/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

No identificado

Calle Asuncion

Nº 3072



Árbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

4

DAP (cm)

30

Inclinación: SI / NO



Mayor a 40°



Menor a 40°

Orientación de la inclinación



Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



Descopado



Descopado y brotado



Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

☐ Fructificaciones fúngicas☐ Codominancias☐ Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ



Expuesta



Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:



SI



NO

RAMAS



Tocones



Excesivas / Cruzadas



Con mal ángulo de inserción



Quebradas / Fisuradas



Secas / Secas en las puntas



Bajas



Codominancias



Con cavidades / Tumores / Cancros



Que invaden espacio aéreo

HOJAS



De coloración anormal



Defoliación Total



Con signos de insectos



Con manchas foliares



Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA



Reducción Riesgo



Eliminar interferencias



Adecuación al sitio



Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA



Formación



Limpieza



Aclareo



Refaldado



Terciado



Balanceo



C: EXTRACCIÓN



E: TRASPLANTE



D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES



Superficial



Profunda

OBSERVACIONES

Arbol seco con su madeta en estado de deterioro Avanzado.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricio Costa

Nombre y Apellido

Firma

35273104

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso _____ Fecha de relevamiento 29/01/25

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo
 Calle DONADO N° 1028 LD ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 30 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
 Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada
FUSTE

FUSTE		Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
		basal	media	alto			
Pequeñas					Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes							
					Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO
RAMAS
☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo
HOJAS
☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: OBJETIVOS DE LA PODA****B: TIPOS DE PODA**
☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO**F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Superficial
☐ Profunda
OBSERVACIONES

Ejemplar seco en pie, con descortezamiento a lo largo del fuste. Presenta parte de sus raíces expuestas por haber crecido en cunero elevado el cual fue extraído. Además presenta brotes de *Griobotrya japonica* desarrollándose en su base. Se indica extracción y posterior siembre de plantero por cercar con lemnis y árbol lindero.

INSPECTOR/VERIFICADOR

 MARIANA NEZAROTE
 Nombre y Apellido


 Firma

 38916SP6
 DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: (Relevamiento Lineal)

Fecha de relevamiento 29/01/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica Tilia x moltkei ("tilo")

Calle DONADO

Nº 1283



Árbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3

DAP (cm) 10

Inclinación: SI ☒ NO ☐

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación



Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



Descopado



Descopado y brotado



Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto



Fructificaciones fúngicas



Codominancias



Chorreados

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ



Expuesta



Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:



SI



NO

RAMAS



Tocones



Excesivas / Cruzadas



Con mal ángulo de inserción



Quebradas / Fisuradas



Secas / Secas en las puntas



Bajas



Codominancias



Con cavidades / Tumores / Cancros



Que invaden espacio aéreo

HOJAS



De coloración anormal



Defoliación Total



Con signos de insectos



Con manchas foliares



Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA



Reducción Riesgo



Eliminar interferencias



Adecuación al sitio



Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA



Formación



Limpieza



Aclareo



Refaldado



Terciado



Balanceo



C: EXTRACCIÓN



E: TRASPLANTE



D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES



Superficial



Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar Seco en pie

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARIANA NEGRETE

Nombre y Apellido

Firma

31.916.596.

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio

Fecha de relevamiento

7/2/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

No identificado (Acer negundo)

Calle

Bauness

Nº

294



Árbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

10

DAP (cm)

40

Inclinación: SI / NO



Mayor a 40°



Menor a 40°

Orientación de la inclinación



Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



Descopado



Descopado y brotado



Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Pequeñas



Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes



Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones fúngicas



Codominancias



Chorreados

RAIZ



Expuesta



Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:



SI



NO

RAMAS



Tocones



Excesivas / Cruzadas



Con mal ángulo de inserción



Quebradas / Fisuradas



Secas / Secas en las puntas



Bajas



Codominancias



Con cavidades / Tumores / Cancros



Que invaden espacio aéreo

HOJAS



De coloración anormal



Defoliación Total



Con signos de insectos



Con manchas foliares



Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA



Reducción Riesgo



Eliminar interferencias



Adecuación al sitio



Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA



Formación



Limpieza



Aclareo



Refaldado



Terciado



Balanceo



C: EXTRACCIÓN



E: TRASPLANTE



D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES



Superficial



Profunda

OBSERVACIONES

Árbol seco con Riesgo de quiebre y Caída de Ramas grandes. Descortezamiento desde la Base del Árbol.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricio Costa

Nombre y Apellido



Firma

35273104

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Oficio

Arme

Fecha de relevamiento

11/2/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

BAUHINIA FORTIFICATA

Calle

FITE ROY

Nº

1192 FTE 43

☒

Árbol Seco

☐

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

6

DAP (cm)

30

Inclinación: SI / NO

☐

Mayor a 40°

☐

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐

Hacia la calle

☐

Hacia la propiedad

☐

Hacia el largo de la vereda

☐

Descopado

☐

Descopado y brotado

☐

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas☐

Codomnancias

☐

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐

Expuesta

☐

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐

SI

☐

NO

RAMAS

☐

Tocones

☐

Excesivas / Cruzadas

☐

Con mal ángulo de inserción

☐

Quebradas / Fisuradas

☐

Secas / Secas en las puntas

☐

Bajas

☐

Codomnancias

☐

Con cavidades / Tumores / Cancros

☐

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐

De coloración anormal

☐

Defoliación Total

☐

Con signos de insectos

☐

Con manchas foliares

☐

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐

Reducción Riesgo

☐

Eliminar interferencias

☐

Adecuación al sitio

☐

Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐

Formación

☐

Limpieza

☐

Aclareo

☐

Refaldado

☐

Terciado

☐

Balanceo

☒

C: EXTRACCIÓN

☐

E: TRASPLANTE

☐

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐

Superficial

☐

Profunda

OBSERVACIONES

SECO. BROTADO EN LA BASE. CERRAR PLANTERA

POR ESTAR PRÓXIMO A OCHAVA Y OTRO TRASPLANTE

INSPECTOR/VERIFICADOR

SULIAN CONHA

Nombre y Apellido

Firma

Firma

ING. AGR.
M.N. 16947

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 7/02/2025

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica MELA AZEDARACH
Calle URIARTE Nº 1103 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES ÁRBOL SECO, CERRAR PLANTERA POR CERCANÍA A LUMINARIA

INSPECTOR/VERIFICADOR

MATIAS QUINTANA
Nombre y Apellido

Firma

36.882.928
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500082940

Fecha de relevamiento 12/02/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tilia x moltkei ("Tilo")
Calle NAPOLES N° 3292 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes						

Espeesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar descopado por terceros y rebrotado, seco en la actualidad.

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARIANA NEGRATE
Nombre y Apellido

Firma

31916596 -
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 17/02/25

Aviso 500092885/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus SP.
Calle Hamburgo N° 3369 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominacias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES. El árbol fue descopado y no volvió a brotar. Las heridas por la poda no son recientes.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricio Costa
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35273104
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

18/2/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Araucaria bidwillii

Calle

AV. Chorroarín

Nº 1236

☐

Árbol Seco

☐

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

14

DAP (cm)

50

Inclinación: SI / NO

☐

Mayor a 40°

☐

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐

Hacia la calle

☐

Hacia la propiedad

☐

Hacia el largo de la vereda

☐

Descopado

☐

Descopado y brotado

☐

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

☐

Fructificaciones fúngicas

☐

Cordominancias

☐

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐

Expuesta

☐

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐

SI

☐

NO

RAMAS

☐

Tocones

☐

Excesivas / Cruzadas

☐

Con mal ángulo de inserción

☐

Quebradas / Fisuradas

☐

Secas / Secas en las puntas

☐

Bajas

☐

Codominancias

☐

Con cavidades / Tumores / Cancros

☐

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐

De coloración anormal

☐

Defoliación Total

☐

Con signos de insectos

☐

Con manchas foliares

☐

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐

Reducción Riesgo

☐

Eliminar interferencias

☐

Adecuación al sitio

☐

Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐

Formación

☐

Limpieza

☐

Aclareo

☐

Refaldado

☐

Terciado

☐

Balanceo

☒

C: EXTRACCIÓN

☐

E: TRASPLANTE

☐

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐

Superficial

☐

Profunda

OBSERVACIONES

Arbol con frutos de gran tamaño

Pueden causar daño a personas y/o objetos.

Especie no permitida por arbolado de alineación.

Zone de uso: Alta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Laura Fusco

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

32944536

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 26/2/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle N° 3993 (LA) ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) DIAP (cm) Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotarlo ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Árbol Semi Seco Comparte platera
 Con otro ejemplar que se ubica sobre
 poste -

- Se realizará la extracción de ambos
 ejemplares para reponer por una especie
 adecuada para la ubicación.

Zona de uso: media -

INSPECTOR/VERIFICADOR

laura fisco
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma

32944536
 DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S00061484/25

Fecha de relevamiento 19-02-25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Erythrina cristagalli

Calle Dickman, Adolfo Dr

Nº 1424



Árbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

5

DAP (cm)

40

Inclinación: SI / NO



Mayor a 40°



Menor a 40°

Orientación de la inclinación



Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



Descopado



Descopado y brotado



Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto



Fructificaciones fúngicas



Cocominacias



Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ



Expuesta



Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:



SI



NO

RAMAS



Tocones



Excesivas / Cruzadas



Con mal ángulo de inserción



Quebradas / Fisuradas



Secas / Secas en las puntas



Bajas



Codominancias



Con cavidades / Tumores / Cancros



Que invaden espacio aéreo

HOJAS



De coloración anormal



Defoliación Total



Con signos de insectos



Con manchas foliares



Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA



Reducción Riesgo



Eliminar interferencias



Adecuación al sitio



Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA



Formación



Limpieza



Aclareo



Refaldado



Terciado



Balanceo



C: EXTRACCIÓN



E: TRASPLANTE



D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES



Superficial



Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar totalmente seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

Posa Lourdes Posadaum
Nombre y Apellido

Firma

33453601
DNI

EX. 3

G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N° 2576	
AVISO:		FECHA DE RELEVAMIENTO: 31/08/2020	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Lorongo		N° 3024
ESPECIE BOTANICA	Sauce Criollo		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	12	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	60		Menor a 45° <input checked="" type="checkbox"/>
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCOPADO	
		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		CODOMINANCIAS	
		CHORREADOS	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
	Levanta vereda: m²		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces			
Observaciones:		SUPEFRFICIAL	
		PROFUNDA	
Ejemplar no permitido para vereda requiere corte de raíz			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido		Firma	
Alonso S. S. S.		36529/21	
		FM 6 DNI	



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500087248/25

Fecha de relevamiento 14/02/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica fraxinus pennsylvanica
Calle Cadiz N° 4253 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 25 Inclinação: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES El ejemplar en cuestión se encuentra seco en pie. se pasó a julien para enviar a emergencia para reducir riesgo.

Corrección: No se envió por emergencia. Ctggr.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Leandro Torre

Nombre y Apellido



Firma

33.866.275

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **5000 75608/25**

Fecha de relevamiento **14/02/25**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Tillia x Moltkei**
Calle **Heredia** N° **409** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **25** Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="text"/>		
Grandes						
				Espesor de pared remanente (cm) <input type="text"/>		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☒ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES **El ejemplar se encuentra seco y se sugiere su extracción.**

INSPECTOR/VERIFICADOR

Leandro Torri
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

33.866.275
DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 18-02-25.

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *jacaranda mimosifolia*

Calle *Av. Coroloba* N° *4622* ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

altura aprox. (m) *6* DAP (cm) *25* Inclinación: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la Inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE:

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVOS DE LA PODA
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldarlo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terclado
F: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES *el ejemplar se encuentra totalmente seco y defoliado presentando descortezamiento. Requiere extracción.*

INSPECTOR/VERIFICADOR

[Signature]

93899596

MARIA Victoria Noreña



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO

Fecha de relevamiento 19/02/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica ACER SP

Calle ATAQZ

Nº 128



Árbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8

DAP (cm) 20

Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación



Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



Descopado



Descopado y brotado



Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes



Fructificaciones fúngicas



Codominancias



Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ



Expuesta



Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:



SI



NO

RAMAS



Tocones



Excesivas / Cruzadas



Con mal ángulo de inserción



Quebradas / Fisuradas



Secas / Secas en las puntas



Bajas



Codominancias



Con cavidades / Tumores / Cancros



Que invaden espacio aéreo

HOJAS



De coloración anormal



Defoliación Total



Con signos de insectos



Con manchas foliares



Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA



Reducción Riesgo



Eliminar interferencias



Adecuación al sitio



Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA



Formación



Limpieza



Aclareo



Refaldado



Terciado



Balanceo



C: EXTRACCIÓN



E: TRASPLANTE



D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES



Superficial



Profunda

OBSERVACIONES Arbol seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricio Costa

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

35273104

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio

Fecha de relevamiento 19/02/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica Acer sp.

Calle Atqoz

Nº 142 LD

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 10 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto

Pequeñas
Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Arbol seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patticio Costa
Nombre y Apellido

Firma

35273104
DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/12/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina
Calle Adolfo Camanzo N° 2066 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 60 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar totalmente seco y descortezado

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rosa L. Pavol



DNI: 3345361



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/2/20

Aviso:

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica HN

Calle Punta Arenas

Nº 1997

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 15 Inclínación: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar totalmente seco, levemente inclinado.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rosa L. Pawol.



DNI: 33453601



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/2/25

Aviso:

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Albizia julibrissin

Calle Punta Arenas Nº 1815 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar totalmente seco y descortezado

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rosa L. Pao L.

DNI: 33453601





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/2/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Albizia julibrissin.

Calle Punta Arenas N° 1831/27 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NORAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción☐ Quebradas / Fisuradas☒ Secas / Secas en las puntas☐ Bajas☐ Codominancias☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Que invaden espacio aéreoHOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐
- Reducción Riesgo
-
- ☐
- Eliminar interferencias
-
- ☐
- Adecuación al sitio
-
- ☐
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐
- Formación
-
- ☐
- Limpieza
-
- ☐
- Aclareo
-
- ☐
- Refaldado
-
- ☐
- Terciado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐
- Superficial
-
- ☐
- Profunda

OBSERVACIONES

Completamente seco, descortezado, fructificaciones fúngicas en el fuste.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rosa L. Pao L.

DNI: 33 453 601





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/2/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer buergerianum
Calle Castillos N° 123 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 25 Inclinação ☒ SI / ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Completamente seco, leve mente inclinado hacia el dominical

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rosa L. Pawlowa

DNI: 33453601



Planilla de Inspección de Árboles

Viso

Fecha de relevamiento 20/02/2025

Arbre

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRAXINUS PENNSYLVANICA
 calle BURELA N° 1442 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 25 Inclínación: ☒ SI / ☐ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
 orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE:

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m)
 Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN
☐ Adecuación al sitio ☐ aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terclado

OBSERVACIONES ARBOL EN MAL ESTADO CON PUTRIFICION

INSPECTOR/VERIFICADOR

QUINTANA
 MATIAS
 36.002.928

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 25/02/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Citrus reticulata ("MANDARINO")
Calle GÁNDARA N° 3090 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 25 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ ChorreadosCavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones☐ Excesivas / Cruzadas☐ Con mal ángulo de inserción☐ Quebradas / Fisuradas☒ Secas / Secas en las puntas☐ Bajas☐ Codominancias☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal☒ Defoliación Total☐ Con signos de insectos☐ Con manchas foliares☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Árbol seco en pie.

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARIANA NEGRETE
Nombre y Apellido

Firma

31916596-
DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

26/02/25

Aviso

OFICIO

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Ficus benjamina

Calle

Av. Warnes

Nº

1630/1638



Árbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

7

DAP (cm)

35

Inclinación: SI / NO



Mayor a 40°



Menor a 40°

Orientación de la inclinación



Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



Descopado



Descopado y brotado



Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Fructificaciones fúngicas



Cocominacias



Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ



Expuesta



Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:



SI



NO

RAMAS



Tocones



Excesivas / Cruzadas



Con mal ángulo de inserción



Quebradas / Fisuradas



Secas / Secas en las puntas



Bajas



Codominancias



Con cavidades / Tumores / Cancros



Que invaden espacio aéreo

HOJAS



De coloración anormal



Defoliación Total



Con signos de insectos



Con manchas foliares



Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA



Reducción Riesgo



Eliminar interferencias



Adecuación al sitio



Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA



Formación



Limpieza



Aclareo



Refaldado



Terciado



Balanceo



C: EXTRACCIÓN



E: TRASPLANTE



D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES



Superficial



Profunda


OBSERVACIONES

Árbol seco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricio Costa

Nombre y Apellido



Firma

35273 104

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 26/2/25

Aviso OFICIO

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No identificado
Calle AV. Chorroarín N° 71 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 10 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ Profunda

OBSERVACIONES. Arbol seco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricio Costa

Nombre y Apellido

Firma

35273104

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/2/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Albizia julibrissin

Calle Punta Arenas N° 1821/19 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar completamente seco, descortezado, fructificaciones fúngicas en el fuste

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rosa L. Pavol.

DNI: 33453601







EX03



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

INSPECCION N°

2033

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO:

05/03/2020

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

Fraga

ESPECIE BOTANICA

Platanus X acerifolia

N° 264

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

ALTURA APROX (m)

7

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

DAP (cm)

110

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

COPA DESBALANCEADA

DESCORTEZAMIENTO

DESCOPADO

FUSTE

Pequeñas
grandes

basal

Cavidades
media

alta

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Encañales/ Cruzados

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

DESCOPADO Y BROTADO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Teñido/ Balanceo
C: Extracción:
D: Tratamiento sanitario
E: Trasplante
F: Corte de raíces

Observaciones:

Arbol seco de pie. Se sugiere su extracción para reducir riesgo. El arbol en cuestión fue descopado.

SUPERFICIAL
PROFUNDA

Datos del Inspector/Verificador

Leandro Torre

Nombre y Apellido

Firma

33.866.275

FM ó DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

24/2/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FICUS BENJAMINA
Calle AV DORRIGO N° 657 2D ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ Profunda

OBSERVACIONES. ESPECIE INAPROPIADA JUNTO A LUMINARIA
Y A PLANTERA RECIÉN ABERTA,
ESTA PLANTERA DEBE CERRARSE

INSPECTOR/VERIFICADOR

S ANHA PERRO

Nombre y Apellido

Firma

ING. AGO.
MN 16947

DNI















