



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado SEPTIEMBRE 2025

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013 y su modificatorio, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, las Planillas de Inspección internas N° 169 a 212 y las fotografías previas de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2025-39967220-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Av. Argentina 5990 EXACTA, José P. T. Batlle y Ordóñez 5455 EXACTA, José P. T. Batlle y Ordóñez 5740, José P. T. Batlle y Ordóñez 5780 LA1, José P. T. Batlle y Ordóñez 5926, José P. T. Batlle y Ordóñez 6378 LA1, Bergantín Nancy 5214 EXACTA, Bergantín Nancy 5214 LA1, Dr. José de la Rosa 6108 LD1, Dr. José de la Rosa 6108 LD2, Dr. José de la Rosa 6213, Dr. José de la Rosa 7202 LA3, Dr. José de la Rosa 7202 LA4, Dr. José de la Rosa 7202 LA7, Dr. José de la Rosa 7202 LA10, Dr. José de la Rosa 7331 FRENTE, Dr. José de la Rosa 7341 FRENTE, Dr. José de la Rosa 7383 FRENTE, Dr. José de la Rosa 7400 FRENTE LD, Lisandro de la Torre 5231 FRENTE, Lisandro de la Torre 5322, Lisandro de la Torre 5394 FRENTE, Echeandía 5385 LA1, Fonrouge 3007, Fonrouge 3413, Fonrouge 3580 LD2, Guaminí 4742, Martiniano Leguizamón 3422, Martiniano Leguizamón 4220, Martiniano Leguizamón 4435, José Martí 2923, Miralla 3760 LD2, Av. Piedra Buena 4536 LA, Av. Piedra Buena 5207, Av. Int. Francisco Rabanal 2305, Av. Riestra 5519, Av. Riestra 6196, Av. Riestra 6200, Av. Rivera Indarte 3284 LA, Av. Rivera Indarte 3461, Av. Soldado de la Frontera 5155 (interior Colegio Lola Mora), Somellera 4837, Tabaré 2366, Tabaré 2730 FRENTE, Tabaré 2742 FRENTE,** en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tareas de extracción de los ejemplares ubicados en las calles **Av. Argentina 5990 EXACTA, José P. T. Batlle y Ordóñez 5455 EXACTA, José P. T. Batlle y Ordóñez 5740, José P. T. Batlle y Ordóñez 5780 LA1, José P. T. Batlle y Ordóñez 5926, José P. T. Batlle y Ordóñez 6378 LA1, Bergantín Nancy 5214 EXACTA, Bergantín Nancy 5214 LA1, Dr. José de la Rosa 6108 LD1, Dr. José de la Rosa 6108 LD2, Dr. José de la Rosa 6213, Dr. José de la Rosa 7202 LA3, Dr. José de la Rosa 7202 LA4, Dr. José de la Rosa 7202 LA7, Dr. José de la Rosa 7202 LA10, Dr. José de la Rosa 7331 FRENTE, Dr. José de la Rosa 7341 FRENTE, Dr. José de la Rosa 7383 FRENTE, Dr. José de la Rosa 7400 FRENTE LD, Lisandro de la Torre 5231 FRENTE, Lisandro de la Torre 5322, Lisandro de la Torre 5394 FRENTE, Echeandía 5385 LA1, Fonrouge 3007, Fonrouge 3413, Fonrouge 3580 LD2, Guaminí 4742, Martiniano Leguizamón 3422, Martiniano Leguizamón 4220, Martiniano Leguizamón 4435, José Martí 2923, Miralla 3760 LD2, Av. Piedra Buena 4536 LA, Av. Piedra Buena 5207, Av. Int. Francisco Rabanal 2305, Av. Riestra 5519, Av. Riestra 6196, Av. Riestra 6200, Av. Rivera Indarte 3284 LA, Av. Rivera Indarte 3461, Av. Soldado de la Frontera 5155 (interior Colegio Lola Mora), Somellera 4837, Tabaré 2366, Tabaré 2730 FRENTE, Tabaré 2742 FRENTE,** conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Lautaro Miguel EVINER
Date: 2025.09.18 14:30:59 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.18 14:31:05 -03:00

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 31 / 12 / 2025
 Aviso: _____
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ligustro
 Calle: AV. ARGENTINA N°/Ref.: 5990 G Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 23 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Árbol con descortezamiento y cavidad en la base del fuste que afecta más del 40% de la circunferencia.
 Se observa poca cantidad de madera muerta.
 Gran inestabilidad.

Pr. medio

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLACANE 36905700 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: AV. ARGENTINA 5990 EXACTA

Informe N° 169



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 21 / 8 / 2023
 Aviso: _____
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Procy
 Calle: BUENILLO Y ORDÓÑEZ N°/Ref.: SUS DE Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 30 Inclínación: SI / NO Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE
 Cavidades:

Tamaño / Parte	Base	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes	☒	☒	☒

 Cavitad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____
 Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fungicas: ☒
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☒
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Árbol con pudrición de madera y descortezamiento en todos los brazos
ppales.
Candidatos en la base de la copa por donde brotarán una mora y
herbáceas
Cavidad en la base del fuste.
Pl. macho

INSPECTOR DE ARBOLADO
E. VILLARRO 2095720 Cg-HH
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ, JOSE 5455.

Informe N° 170



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 18 / 8 / 2025

Aviso: Oficio

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Batlle y Ordóñez

Especie botánica: Sifora

N°/Ref.: 5740

Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 48

Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Rasol	Media	Ala
Pequeñas			
Grandes	X	X	

Descoartezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codomnancias: ☐

Chorreadores: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Corresponde extracción con PRIORIDAD MEDIA.

Árbol seco.

Sin reparación de vereda.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Julio Bogado

27592814

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ, JOSE 5740.

Informe N° 171



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 19 / 8 / 2015
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Especie botánica: Ficus
 Calle: Batlle y Ordóñez N°/Ref: 5790 LA1 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 25 Inclinação: Si / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorrados: ☐
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: Si / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocónes: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Corresponde extracción por encontrarse semiseco.
PRIORIDAD MEDIA
Sin reparación de vereda.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bogado 27592814 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ, JOSE 5780 LA1.

Informe N° 172



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 14 / 8 / 2025
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Suform
 Calle: Batlle y Ordóñez N°/Ref: 6398 LA1 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 13 D.A.P. (cm): 72 Inclinación: Si ☐ NO ☒ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chomados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Furas en el frente de la propiedad: Si ☐ NO ☒

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL ☐ TOTAL ☒ Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Corresponde extracción por encontrarse seco
Sin reparación de vereda.
PRIORIDAD MEDIA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Julio Bogado 27592871 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ, JOSE 6378 LA1.

Informe N° 173



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 24 / 08 / 2025
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Acer Nefundo
 Calle: B. Nacy N°/Ref: 5214 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☒

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes	☒	☒	☒

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☒
 Codominancias: ☐
 Chorroados: ☐
 Cavity longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m³): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retalado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar presenta profundas cavidades en
fuste y ramas principales. Tiene visibles
fructificaciones fúngicas y un peligro inminente
de la especie en cuestión.
Prioridad Alta

INSPECTOR DE ARBOLADO
Dobosz Daniza 30915964 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BERGANTIN NANCY 5214 EXACTA.

Informe N° 174



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 21 / 08 / 2025
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Azu Nigundo
 Calle: B Nery N°/Ref.: 5214 LAI Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 11 D.A.P. (cm): 45 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☒

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas		☒	
Grandes			☒

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☒
 Codominancias: ☐
 Chorrados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m³): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO


RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Presente Podredumbres y chuscos en
todos sus ramos principales
Prioridad Alta

INSPECTOR DE ARBOLADO
Dolores Dizon 30915964 
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BERGANTIN NANCY 5214 LA1.

Informe N° 175



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 7 / 21

Aviso: OFICIO

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus

Calle: DE LA ROSA N°/Ref.: 6708 LD 1 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐ Fructificaciones fúngicas: ☐ Codominancias: ☐ Chorreados: ☐

Cavidades: _____

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐ Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐ Con cavidades, tumores o cáncers: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐ Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

PR ALTO

Muerto, con daño por fuego

S/ VEREDA

INSPECTOR DE ARBOLADO

GASTÓN VERONICA 31321623 hvt.

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DE LA ROSA, JOSE I. 6108 LD1.

Informe N° 176



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 7 / 25
Aviso: Oficio
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO
Calle: DE LA ROSA N°/Ref.: 6108 LD 2 Árbol seco ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 30 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
PR. ALTA
CEPAR PLANTERA (OCHAVA)
Arbol hueso.

INSPECTOR DE ARBOLADO
69520- HERNANDEZ 33321623 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DE LA ROSA, JOSE I. 6108 LD2.

Informe N° 177



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 7 / 23
Aviso: OFICIO
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO
Calle: DE LA ROSA N°/Ref.: 6273 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 80 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Besa	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
92 ALTA
S/ VEREDA
Pese la producción en la base.

INSPECTOR DE ARBOLADO
GASTON HERNANDEZ 3534623 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DE LA ROSA, JOSE I. 6213.

Informe N° 178



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 7 / 21
Aviso: OFICIO
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PARAISO
Calle: DE LA ROSA N°/Ref.: 7202 LA3 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 40 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
DE ALTA
S/ VEREDA

INSPECTOR DE ARBOLADO

BARTOL UERZMAN 35521623 kw
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DE LA ROSA, JOSE I. 7202 LA3.

Informe N° 179



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 7 / 23
Aviso: Oficio
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: PARQUÉ
Calle: DE LA ROSA N°/Ref.: 7202 LA 7 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
RA ALTA
S/ VEREDA

INSPECTOR DE ARBOLADO

GARCIA HERNANDEZ 35321623 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DE LA ROSA, JOSE I. 7202 LA7.

Informe N° 180



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 7 / 23
Aviso: DEFICIO
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: PARALISA
Calle: DE LA ROSA N°/Ref.: 7202 LA 10 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 11 D.A.P. (cm): 80 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
RA ALTA
SI VEREDA

INSPECTOR DE ARBOLADO

BARCEL HERMANO 33521623 W
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DE LA ROSA, JOSE I. 7202 LA10.

Informe N° 181



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 7 / 25
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Calle: DE LA ROSA Especie botánica: PARAISO
 N°/Ref.: 7202 LA 4 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 70 D.A.P. (cm): 40 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Base	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
AL ALTA
S/ VEREDA

INSPECTOR DE ARBOLADO

BORTA HERNANDEZ 33321623 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DE LA ROSA, JOSE I. 7202 LA4.

Informe N° 182



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 7 / 23

Aviso: Oficio

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PARAISO

Calle: DE LA ROSA N°/Ref.: 7331 F7E Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 14 D.A.P. (cm): 90 Inclinação: Si ☒ No ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Base	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes	☒	☒	

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: Si ☒ No ☐

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o canchales: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

DE ALTA

SI VEREDA

Cavidad basal, poca pared remanente

INSPECTOR DE ARBOLADO

GARCIA UGARTE Nombre y apellido

33321623 D.N.I.

[Firma] Firma

Calle: DE LA ROSA, JOSE I. 7331 FRENTE.

Informe N° 183



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 7 / 25
 Aviso: 05140
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PARAISO
 Calle: DE LA ROSA N°/Ref.: 7341 PIE Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 14 D.A.P. (cm): 80 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	<u>X</u>	<u>X</u>	

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncers: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Pa. alta.
S/ vereda.

INSPECTOR DE ARBOLADO

GABRIEL HERMAN 35321623 LD
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DE LA ROSA, JOSE I. 7341 FRENTE.

Informe N° 184



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 7 / 25

Aviso: OPICU

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PARSIO

Calle: DE LA ROSA N°/Ref.: 7383 F76 Árbol seco: ☐ Árbol semisecho: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 12 D.A.P. (cm): 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	<u>X</u>	<u>X</u>	

Cavidades: _____

Descortezamiento: ☒ Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐ Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cáncros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☒ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Pr. ALTA

SI VEREDA

Árbol ahuecado, para pared remanente.

INSPECTOR DE ARBOLADO

BASTIAN HERRMANN 35321623 [Firma]

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DE LA ROSA, JOSE I. 7383 FRENTE.

Informe N° 185



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 7 / 25
 Aviso: 0800
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PARAISO
 Calle: DE LA ROSA N° Ref: 7400 FIF LD Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 7.7 D.A.P. (cm): 7.5 Inclinación: SI / ☒ NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Base	Medio	Alta
Pequeñas			
Grandes	☒	☒	

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavity longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / ☒ NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o sangros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
en ALTA
SI VEREDA

INSPECTOR DE ARBOLADO
BARBARA VENTURA Nombre y apellido 55527603 D.N.I. [Firma] Firma

Calle: DE LA ROSA, JOSE I. 7400 FRENTE LD.

Informe N° 186



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 28 / 8 / 2025
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: CQ.60
 Calle: Lisandro de la Torre N°/Ref.: 5231 Frente Árbol seco ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 28 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Base	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes		X	

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☒
 Codominancias: ☐
 Chorrados: ☐
 Cavity longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): — Fisuras en el frente de la propiedad: SI (NO) ☒

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Corresponde extracción por encontrarse con leve movimiento.
Cavidad media rechosa Fructificaciones fúngicas
PRIORIDAD ALTA

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Botado 1709814 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DE LA TORRE, LISANDRO 5231 FRENTE.

Informe N° 187



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 28 / 8 / 2015
Aviso: Oficio
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: _____
Calle: Leandro N. de la Torre N°/Ref.: 5322 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 80 Inclinação: Si ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	X		

Cavidades: _____ Descoirazamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codomancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Figuras en el frente de la propiedad: Si ☒ NO ☐

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cáncers: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Árbol semiseco con leve movimiento. Corresponde extracción con PRIORIDAD ALTA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Julio Bogado 27592814 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DE LA TORRE, LISANDRO 5322.

Informe N° 188



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 28 / 8 / 2025
Aviso: Oficio
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: Paraíso
Calle: Lisandro De La Torre N°/Ref.: 5394 Frente Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 13 D.A.P. (cm): 60 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Flujos en el frente de la propiedad: SI ☒ NO ☐

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Expesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cáncers: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Arbol seco. Corresponde extracción con PRIORIDAD MEDIA

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bayado 27542814 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DE LA TORRE, LISANDRO 5394 FRENTE.

Informe N° 189



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 8 / 7 / 2025
 Aviso: oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ailanthus
 Calle: ECHENODIA N°/Ref.: 5385 LAL Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 43 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Baja	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chomados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Exoesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Árbol con cancro a lo largo de todo el fuste (Espraiados)
Se observó 12 madera con putrefacción y por desprendimiento
En la parte media del fuste, el cancro abarca +40% de la
circunferencia del fuste

Pe. alta

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. WILFANG 3085700 Caga-1146
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ECHEANDIA 5385 LA1.

Informe N° 190



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 25 / 08 / 2025
 Aviso: 0 F. C. 13
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Robinia
 Calle: Fonrouge N°/Ref.: 3007 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 25 Inclinação: SI / ☒ NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copas: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fúngicas: ☒
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar seco, descortezado y sin copa.
Prioridad ALTA extracción

INSPECTOR DE ARBOLADO
Dj Rose Deniz 30915 964 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: FONROUGE 3007.

Informe N° 191



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 01 / 08 / 2025
Aviso: Oficio
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: LIMONERO
Calle: FONDUCE N°/Ref: 3413 Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 20 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAICES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m³): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAICES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar y según de copa.
se solicita extracción.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Gallicutio María 33485827 Gallicutio
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: FONROUGE 3413.

Informe N° 192



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 01 / 08 / 2025
Aviso: Oficio
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo
Calle: FONDUCE N°/Ref.: 3580 152 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 60 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Árbol seco. Proceso irreversible.
Se soltate Extracción
P. Alta

INSPECTOR DE ARBOLADO
G. Mallis, Mario 33485821 Galluch
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: FONROUGE 3580 LD2.

Informe N° 193



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 10 / 9 / 2025
 Aviso: _____
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Paraiso
 Calle: GUAMINI N°/Ret: 4742 Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes		☒	☒

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorrados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☒
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Árbol con brazos malos quebrados, copa bastante desbalanceada.
Hacerse en descomposición
Descortezamiento en el fuste.
Cavidades en la copa
Pt. medio

INSPECTOR DE ARBOLADO
E. N. N. N. 360750 E. N. N. N.
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: GUAMINI 4742.

Informe N° 194





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 22/9/25

Aviso: OFICIO

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO
Calle Leguizamón M N° 3422 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 45 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alta

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☒ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

Extracción vereda 5m² cercar Plantero
2m² de cordón de vereda

INSPECTOR/VERIFICADOR

Emilio Spivacki
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

17605640
DNI

Calle: LEGUIZAMON, MARTINIANO 3422.

Informe N° 195



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 7 / 8 / 2025
Aviso: Oficio
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Sofora
Calle: Leguizarión N°/Ref.: 4220 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 47 Inclínación: Si ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	X	X	

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☒
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: Si ☒ NO ☐

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Exoesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Actareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Corresponde extracción con PRIORIDAD MEDIA
En reparación de vereda

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bogado 27091814 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: LEGUIZAMON, MARTINIANO 4220.

Informe N° 196



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 7 / 8 / 2015
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Sofora
 Calle: Leguizamón N°/Ref.: 4435 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 41 Inclinación: SI ☒ / NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes		X	

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavitad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☒ / NO ☐

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invación de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Árbol semiseco, corresponde extracción con PRUNADO MEDIO
sin reparación de vereda

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bayardo 23591814 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: LEGUIZAMON, MARTINIANO 4435.

Informe N° 197



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 09 / 09 / 2025
 Aviso: 500903616/25
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fresno
 Calle: José Martí N°/Ref.: 2923 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 20 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☒ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocorres: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
Tecón seco con podredumbre
Prioridad 2102

INSPECTOR DE ARBOLADO
Doroteo Amín 30915961 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: MARTI, JOSE 2923.

Informe N° 198



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: fresno

Calle: MIRALLA N°(Ret): 3260 402 Arbol seco ☐ Arbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 33 Incinación: SI / NO Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada ☐ Descapado: ☐ Descapado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fungicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cáncers: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Arbol semiseco, con cavidad longitudinal a lo largo del fuste.
En el único brazo con ramas vivas que le pueden tener cavidad longitudinal con presencia de humedad, en todo el largo, agarrado en la base.

Pr. media

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLAFRANK Nombre y apellido 3600700 D.N.I. Cgr - L. Kuf - Firma

Calle: MIRALLA 3760 LD2.

Informe N° 199



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 10 / 9 / 25

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ROBINIA

Calle: PIEDRA BUENA N° Ref.: 4536 LA Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Descortezamiento: ☐ Fructificaciones fungicas: ☐ Codominancias: ☐ Chorreados: ☐

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Actareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

En vereda

POVAR PLANTERA 1 METRO HACIA LADO ASCEN DE N°6

INSPECTOR DE ARBOLADO

GASTON HERMAN Nombre y apellido 35521623 D.N.I. 10 Firma

Calle: PIEDRA BUENA 4536 LA.

Informe N° 200



Fecha: 09 / 09 / 2025
Aviso: 152 7447 338506
ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: Alnus
N°/Ref.: 5207
Calle: Piedra Buena
Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 36
Inclinación: ☒ SI ☐ NO
Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐
Orientación de la inclinación: Desbalanceada ☐ Descapado: ☐ Descapado y brotado: ☐
Copa: Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☒
Hacia el largo de la vereda: ☒

FUSTE
Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	☒		

 Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavitad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
 A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
 B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terbiado: ☐
 C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
 D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ E: TRASPLANTE ☐ F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES
Prioridad media
Leve movimiento raíces con Podre dulce
basal

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bogado
 Nombre y apellido
27592814
 D.N.I.
[Firma]
 Firma

Calle: PIEDRA BUENA 5207.

Informe N° 201



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 22 / 7 / 2025
Aviso: 500765500/25
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FICUS
Calle: RABANAL N°/Ref.: 2305 Árbol seco ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 80 Inclinación: SI ☐ NO ☒ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o canchros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Extracción árbol seco sin plantera

INSPECTOR DE ARBOLADO
Emilio Spinazzola 17605640 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: RABANAL, INT. AV. 2305.

Informe N° 202



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 10 / 07 / 2025
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ligustrum lucidum
 Calle: Av. Riestra N°/Ref.: 5519 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: Si / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Base	Medio	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungiosas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: Si / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
Ejemplar seco, se decide su extracción.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Domen Dorost 30915964 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: Riestra, AV. 5519.

Informe N° 203



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 01 / 08 / 2025
Aviso: Oficio
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Acer negundo
Calle: Av. Bessins N°/Ref: 6196 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 50 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fungicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Árbol seco. Proceso irreversible.
De solista Estocurn

INSPECTOR DE ARBOLADO
Gallicetto, María 33481027 Gallicetto
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: Riestra, AV. 6196.

Informe N° 204



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 01 / 08 / 2025
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Especie botánica: Acer negundo
 Calle: Av. Riestra N°/Ref.: 6200 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorrados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Árbol seco. Proceso irreversible.
Se solicita Extracción
P. Alta

INSPECTOR DE ARBOLADO
Galichio, María 33485821 Galichio
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: Riestra, AV. 6200.

Informe N° 205



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 9 / 25

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PARALIS

Calle: RIVERA INDART N° Ref.: 3284 LA Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 10 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☒

FUSTE

Tamaño / Parte	Base	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes		☒	☒

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

PR. MEDIA

SIN VEREDA.

INSPECTOR DE ARBOLADO

GASTON HERRERA 35321623 [Firma]

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: RIVERA INDARTE 3284 LA.

Informe N° 206



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 19 / 08 / 2025

Aviso: Oficio

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus

Calle: RIVERA INDARTO N°/Ref.: 3461 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 50 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anómala: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar y regresión de copa.

Proceso irreversible.

Se solicita extracción

P. medlin

INSPECTOR DE ARBOLADO

G. Vucelja, M. M. 33485827 G. Vucelja

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: RIVERA INDARTE 3461.

Informe N° 207



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 15 / 09 / 2025
 Aviso: 500919093125
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Mor2
 Calle: Soldado de la Frontera N°/Ref.: 5155 (Colegio) Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 25 Inclinação: ☒ SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☒ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☒ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominancias: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar produce roturas de ceños con raíces, 125
ceños se encuentran comprometidos por cercos
2 edificio y construcciones cercos.
También cerca 425 ceños de 625, lo cual implica
Peligro ante posible caída.
Prioridad ALTA

INSPECTOR DE ARBOLADO
Dorote Dzin 30915964 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: SOLDADO DE LA FRONTERA, AV. 5155 (ESC. LOLA MORA)

Informe N° 208



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 27 / 8 / 2025
 Aviso: 500849488/25
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Jacaranda
 Calle: Sumellera N° Ref: 4837 Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 42 Inclinação: Si ☐ **NO** ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descapado: ☐ Descapado y tratado: ☐

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas				
Grandes				

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Descoqueamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorrados: ☐

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): 10 Fisuras en el frente de la propiedad: Si ☒ No ☐

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Correspondiente extracción con PRIORIDAD ALTA.

Rama desprendida.

Reparación de vereda 10 m².

SPECTOR DE ARBOLADO

Julio Bogado 27592814 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: SOMELLERA 4837.

Informe N° 209



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 9 / 2022
 Aviso: 500237907/22
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: MLD
 Calle: Tabarez N°/Ref.: 2366 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 25 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chomados: ☐
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m³): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Rafado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Extracción Prioridad media

INSPECTOR DE ARBOLADO
Spinazzoli 1760840 Diño
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: TABARE 2366.

Informe N° 210



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: OFICIO Fecha de relevamiento: 13-8-25

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ALAMO

Calle: TABARE N° 2730 FIE ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 14 DAP (cm): 55 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☒ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____		
Grandes	☒		☒			

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Exoesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminación interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado

☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial ☐ Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☒ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

INSPECTOR/VERIFICADOR

SPINAZZA E Genilun 17605640

Nombre y Apellido Firma DNI

Calle: TABARE 2730 FRENTE.

Informe N° 211





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **B-8-25**

Aviso OFICIO

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Alamo
Calle TABARE N° 2342 FT ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 50 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cuidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajos
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☒ MEDIA ☐ BAJA ☐ MUY BAJA ☐

INSPECTOR/VERIFICADOR

Spinazzola
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

17605640
DNI

Calle: TABARE 2742 FRENTE.

Informe N° 212



Detalles de ubicaciones y prioridades:

EXTRACCIONES CUPO SEPTIEMBRE 2025					
URGENCIA	ARME	CALLE	CHAPA	VEREDA	OBSERVACIONES
MEDIA	408221837	ARGENTINA AV.	5990 EXACTA	S/V	Ejemplar con descortezamiento y cavidad que afecta más del 40%.
MEDIA	408221838	BATLLE Y ORDOÑEZ	5455 EXACTA	S/V	Ejemplar semiseco, con pudrición y descortezamiento.
MEDIA	408222411	BATLLE Y ORDOÑEZ	5740	S/V	Ejemplar seco con cavidades.
ALTA	408222412	BATLLE Y ORDOÑEZ	5780 LA1	S/V	Ejemplar semiseco con defoliación parcial y descortezamiento.
MEDIA	408222413	BATLLE Y ORDOÑEZ	5926	3m (64PG)	Ejemplar con descortezamiento. Cerrar plantera por interferencia con garage. Vereda ARME 408230165.
MEDIA	408222414	BATLLE Y ORDOÑEZ	6378 LA1	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408221842	BERGANTIN NANCY	5214 EXACTA	S/V	Ejemplar semiseco, con profundas cavidades en fuste y ramas.
ALTA	408221842	BERGANTIN NANCY	5214 LA1	S/V	Ejemplar semiseco con podredumbres y ahuecamientos.
ALTA	408222415	DE LA ROSA	6108 LD1	S/V	Ejemplar semiseco, con daños por fuego.
ALTA	408222415	DE LA ROSA	6108 LD2	3m (HA)	Ejemplar semiseco y hueco. Cerrar plantera por interferencia con ochava. Vereda ARME 408230168.
ALTA	408222416	DE LA ROSA	6213	S/V	Ejemplar con pudrición en la base.
ALTA	408222417	DE LA ROSA	7202 LA3	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408222417	DE LA ROSA	7202 LA4	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408222417	DE LA ROSA	7202 LA7	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408222417	DE LA ROSA	7202 LA10	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408222418	DE LA ROSA	7331 FRENTE	S/V	Ejemplar con cavidad basal y poca pared remanente.
ALTA	408222419	DE LA ROSA	7341 FRENTE	S/V	Ejemplar con cavidades basales y medias.
ALTA	408222420	DE LA ROSA	7383 FRENTE	S/V	Ejemplar con descortezamiento, ahuecado y poda pared remanente.
ALTA	408222421	DE LA ROSA	7400 FRENTE LD	S/V	Ejemplar semiseco con descortezamiento.
ALTA	408229544	DE LA TORRE, LISANDRO	5231 FRENTE	S/V	Ejemplar con cavidad media y leve movimiento.
ALTA	408229545	DE LA TORRE, LISANDRO	5322	S/V	Ejemplar semiseco con leve movimiento.
MEDIA	408229548	DE LA TORRE, LISANDRO	5394 FRENTE	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408221843	ECHEANDIA	5385 LA1	S/V	Ejemplar con cancro a lo largo de todo el fuste, con pudrición.
ALTA	408221844	FONROUGE	3007	S/V	Ejemplar seco, descortezado y descopado.
MEDIA	408221845	FONROUGE	3413	S/V	Ejemplar semiseco con regresión de copa.
ALTA	408221846	FONROUGE	3580 LD2	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	408229503	GUAMINI	4742	S/V	Ejemplar con descortezamiento, brazos principales quebrados y desbalanceado.
ALTA	408221848	LEGUIZAMON	3422	5m (64PG)	Ejemplar seco. Cerrar plantera por interferencia con garage y proximidad con otro ejemplar. Reparación de cordón cuneta 2ml. Vereda ARME 408221861.
MEDIA	408229552	LEGUIZAMON	4220	S/V	Ejemplar con descortezamiento y cavidades.
MEDIA	408229555	LEGUIZAMON	4435	S/V	Ejemplar semiseco con cavidades.
ALTA	408229504	MARTI, J.	2923	S/V	Ejemplar seco con podredumbre y descopado.
MEDIA	408221851	MIRALLA	3760 LD2	S/V	Ejemplar semiseco con cancro longitudinal a lo largo del fuste.

EXTRACCIONES CUPO SEPTIEMBRE 2025					
URGENCIA	ARME	CALLE	CHAPA	VEREDA	OBSERVACIONES
MEDIA	408229505	PIEDRA BUENA AV.	4536 LA	4m (64PG)	Ejemplar semiseco, con copa desbalanceada. Cerrar plantera y abrir nueva 1m hacia el lado ascendente (LD) de 1,6x1,6m (AR-CCP2 2,6m/AR-ASP1 1,5m). Vereda ARME 408229540.
MEDIA	408229541	PIEDRA BUENA AV.	5207	S/V	Ejemplar con inclinación, leve movimiento y podredumbre basal.
ALTA	408229148	RABANAL AV.	2305	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	408221853	RIESTRA AV,	5519	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408221855	RIESTRA AV.	6196	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408221856	RIESTRA AV.	6200	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	408229542	RIVERA INDARTE	3284 LA	S/V	Ejemplar descopado y brotado, con copa desbalanceada y cavidades.
MEDIA	408221857	RIVERA INDARTE	3461	S/V	Ejemplar semiseco con regresión de copa.
MUY ALTA	408229140	SOLDADO DE LA FRONTERA AV.	5155	S/V	Ejemplar con inclinación, copa desbalanceada, que produce roturas de caños. Ubicado dentro del colegio Lola Mora.
ALTA	408229148	SOMELLERA	4837	10m (64PG)	Ejemplar con ramas quebradas y desprendimientos de ramas. Plantera 1,6x1,6m (6,4ml). Vereda ARME 408230176.
MEDIA	408229543	TABARE	2366	S/V	Ejemplar semiseco.
ALTA	408221859	TABARE	2730 FRENTE	S/V	Ejemplar con cavidades y codominancias.
ALTA	408221860	TABARE	2742 FRENTE	S/V	Ejemplar semiseco con desprendimientos de ramas.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO Planillas Insp y fotos SEPTIEMBRE 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 90 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.18 14:24:47 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.18 14:24:48 -03:00