



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 7729 a 7758. Comuna 9.

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, IF-2025-28239599-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones

excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Albariño 2432, Av. Juan Bautista Alberdi 4620, Av. Gral. Paz 11590, Av. Lacarra 1479, Basualdo 1916, Av. Francisco Bilbao 5678, Av. Francisco Bilbao 4445, Carhue 1885, Av. Directorio 4716, García Grande De Zequeira 6645 L.A 3 (B), José De Paula Y Rodríguez Alves 925, Gregorio De Laferrere 4802, Medina 1868, Pilar 1642, Pola 1492, Primera Junta 5316, Remedios 3224, Trenque Lauquen 7472 E, Trenque Lauquen 7472 L.A, Av. Juan Bautista Alberdi 5556, Av. Escalada 2418, Cañada De Gómez 1478, Fonrouge 1705, Timoteo Gordillo 61/57, Timoteo Gordillo 2532/34, La Cautiva 684 L.A, Montiel 3239, Pola 393 L.A, Av. Rivadavia 11668 Fte., Tapalque 5755, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Albariño 2432, Av. Juan Bautista Alberdi 4620, Av. Gral. Paz 11590, Av. Lacarra 1479, Basualdo 1916, Av. Francisco Bilbao 5678, Av. Francisco Bilbao 4445, Carhue 1885, Av. Directorio 4716, García Grande De Zequeira 6645 L.A 3 (B), José De Paula Y Rodríguez Alves 925, Gregorio De Laferrere 4802, Medina 1868, Pilar 1642, Pola 1492, Primera Junta 5316, Remedios 3224, Trenque Lauquen 7472 E, Trenque Lauquen 7472 L.A, Av. Juan Bautista Alberdi 5556, Av. Escalada 2418, Cañada De Gómez 1478, Fonrouge 1705, Timoteo Gordillo 61/57, Timoteo Gordillo 2532/34, La Cautiva 684 L.A, Montiel 3239, Pola 393 L.A, Av. Rivadavia 11668 Fte., Tapalque 5755, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-28239599-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la

acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/07/07 17:49:51-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 9/4/25

Aviso: 500366263/25

Armo: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Platan

Calle Albano

Nº 2432

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 75 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento Cavitades

basal media alto

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Pequeñas ☐ Grandes ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

☐ Expuesta

☒ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Tercado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar levantando vereda ocasionando daño a propiedad y obstruyendo el ingreso a garage.

Desplazar plantas 2 m hacia Lado Norte para garaje 4,20 m x 4,20 m PL 4,8 m.

Reparar vereda 41 m2. Solado 64P6.

Prioridad corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN SANCHEZ
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35945874
DNI

Calle ALBARIÑO 2432

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7729

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Relevado de oficio

Fecha de relevamiento 19/12/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tilia x moltkei (tilo)
Calle Av. Alberdi Nº 4620 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 6 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

base media alto

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ Si ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajos

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☒ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial: Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar Interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Acarreo
- ☐ Refaldado
- ☐ Fertilizado

☒ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES Árbol semi seco, con grietas longitudinales en fuste, irreparable.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

31.624.026
DNI

Calle ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 4620

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7730

Informe N° ____

Aviso **500392663/20**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **T.10**

Calle **AV. Gral PAR** Nº **11590** ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **7** DAP (cm) **45** Inclinação: ☒ **NO** ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE ☒ Descortezamiento Cavitades ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreazos

	basal	medio	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Acareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES. Extracción de ejemplar con descortezamiento en el fuste cercano al 40% de su perímetro, desde la base hasta la alto de la copa con daño en ramas primarias y presencia de fructificaciones fúngicas.

Plántero fuera de alineación, obstrucción de paso peatonal y daño de vereda por raíces.

Reparar Vereda 12 m² Solado 6664

Rearmar plántero (Alínea plántero nuevo) 1,2 m x 1,2 m PL 4, 8 m.

Previdencia Corto Plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Spachley
Nombre y Apellido

Spachley
Firma

35945874
CMT

Calle: PAZ, GRAL. AV. 11590

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7731
Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

A. i. g.

Fecha de relevamiento 27/3/25

Arbo
.....

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Paraíso
Calle AV. LACARRA Nº 1478 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 70 Inclínación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorrados
	basal	media	alta			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)	
Grandes						

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refardado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXIRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES


☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

18 ejemplar ubicado en espacio verde entre la vereda pegada a la propiedad y la vereda de la calle. Espacio nombre vereda a ingresar a la propiedad. Reparar 3 m² de vereda.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Gonzalez
Gonzalez
Gonzalez
Nombre y Apellido


Firma

35263727
DNI

Calle LACARRA AV. 1479

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7732

Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500307493/25

Fecha de relevamiento 9/4/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Sofora

Calle Basavilla No. 1916 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 44 Inclínación: SI/NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alta			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes						

RAIZ ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocónes ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cáncers ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de quiplos con cavidades de gran tamaño en todas sus ramificaciones primarias, y crecimiento excesivo de ramos superfluos que rompen la vereda.
Rearmar planter 1,20m x 1,20, Pl 4,8m.
Reparar vereda 38m² solo CR.64. 3m de curdón y plerol.
Prioridad Corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szochly
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35945874
DNI

Calle BASUALDO 1916

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7733
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 01/3/24

Aviso:

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica
Calle Av. Francisco Bilbao N° 5618 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 55 Inclínación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades	
basal	media
Pequeñas	
Grandes	

☐ Fructificaciones fúngicas
 ☐ Codominancias
 ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES.

Ejemplar se encuentra con un ahuecamiento en la parte basal del fuste, este es profundo y de gran tamaño. Fue mutilado en muchas ocasiones, debilitándolo. Aún está verde y vigoroso. Se recomienda la extracción programada.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto
Nombre y Apellido

Paola Sacilotto
Firma

37281193
DNI

Calle BILBAO, FRANCISCO AV. 5678

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7734

Informe Nº _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **23/02/24**

Aviso **Oficio**

Arbol **Arbol**

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Ligustro**
Calle **F. Bilbao** Nº **4445** ☒ Arbol Seco ☐ Arbol Sem Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **7** DAP (cm) **30** Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorrados
basal media sito
Pequeñas Cavernidad longitudinal en el fuste (m) **1**
Grandes Espesor de pared remanente (cm) **1**

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Tercado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar muerto en pie
S.n movimiento al momento de la inspección y con
fructificaciones fúngicas
Post extracción, cortar plantera por cesantía a terreno
2,56 m² Solado brepe
Prioridad Urgente

INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN S. ZACHIAS
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35945874
DNI

Calle BILBAO, FRANCISCO 4445

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7735

Informe Nº ...

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 23/5/25

Aviso _____ Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica NO determinado
Calle Casimiro N° 1009 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 2 Inclinación: SI (110°) ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorroados
basal media alto
Pequeñas _____ Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Grandes _____ Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 _____ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☒ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura
B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado ☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
F: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

OBSERVACIONES EXTRA ejemplar seco. Se recomienda con platera for Medidor de luz al lado vereda y con calor rojo x uso/sombras Ref. 35M2

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. Gil
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

32738663
DNI

Calle CARHUE 1885

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7736
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Relevado de oficio

Fecha de relevamiento 7/5/2025

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Jacaranda mimosifolia (JACARANDÁ)
Calle Av Directorio N° 4716 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 75 Inclinação ☒ SI ☐ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			☒ Fructificaciones fúngicas	☒ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____	Espesor de pared remanente (cm) _____	
Grandes						

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar con dos ejes codominantes (fuste bifurcado a menos de 1 m del suelo). Uno de los ejes presenta 45° de inclinación hacia el largo de vereda y el otro aprox 30° hacia la propiedad. Muestra incremento de la inclinación respecto a la última inspección, con levantamiento de solado en el lado opuesto a la inclinación y fructificaciones fúngicas en el cuello de la raíz.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Prioridad muy alta por riesgo de vuelco.

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

31.624.026
DNI

Calle DIRECTORIO AV. 4716

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7737
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **27/3/25**

Aviso **301584314/19**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie nativa

Calle **Calle Grande de Tucumán, S. n.º 6645 LAZ** Árbol Seco ☐ Arbol Semi Seco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **2** DAP (cm) **3** Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Desarbolamiento: Cavidades

basal media alta

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codornices ☐ Clumbrados

Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta ☐

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

SI ☐ NO ☒

RAMAS

Torques ☐

Excesivas / Cruzadas ☐

Con mal ángulo de inserción ☐

Quebradas / Fisuradas ☐

Suces / Secas en las puntas ☐

Bejas ☐

Endeminancias ☐

Con tumores / Tumores / Cánceros ☐

Que invaden espacio aéreo ☐

HOJAS

De coloración anormal ☐

Defoliación Total ☐

Con signos de insectos ☐

Con manchas foliares ☐

Defoliación Parcial ☐

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E. TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Preparada Plántula Subarbolada.
 Espacio no apta descrito en plántula. Extraer base de
 Arbol en mismo plántula (40cm de diámetro, 0,4m de altura)
 Cerrar plántula por cercano a Arbol 6645 LAZ. (2m² 64kg).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valentina Rosso
Nombre y Apellido


Firma

3364465
DNI

Calle

GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA 6645 LA 3 (B)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7738

Informe N° _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA (FRESNO)
Calle José de Paul y Rodríguez ALV.º 925 ☐ Arbol seco ☐ Arbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) _____ DAP (cm) _____ Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación: ☐ hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el lado de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descorazamiento: Cavidades

basal media alto

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Churreados

Pequeñas _____ Caverna longitudinal en el fuste (m) _____
Grandes _____ Espesor de parénquima remanente (cm) _____

RAÍZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Toceros ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Baja

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Solicitud de Gub. de
Especie no apta para un ancho de vereda de 1,6m.
CAUSA ROTURA en el Frente de Propiedad
Impide Tránsito peatonal
No es posible realizar el corte de raíces
Reparación Total de vereda 14 m². Cerrar PLANTURA.
Extracción de urgencia

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polucci
Nombre y Apellido

Firma

39.248.692
DNI

Calle PAULA Y RODRIGUEZ ALVES, JOSE DE 925

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7739

Inte me hñ _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500.124899/25

Fecha de relevamiento 26/2/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo
Calle LA FERRERE No 4802 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 35 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento/Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chomados
basal media alto
Pequeñas ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA E: CORTO DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refejado
☐ Terclado

OBSERVACIONES

Árbol seco, presenta descortezamiento, tocones y ramas secas que al viento indican que a menudo se quiebran y caen en la vía pública.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA GIANINA

Nombre y Apellido



Firma

35263728

DNI

Calle LAFERRERE, GREGORIO DE 4802

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7740

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **500364829/25**

Fecha de relevamiento **4/3/2025**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **FRAXINUS PENNSYLVANICA (FRESCO)**

Calle **MEDINA** Nº **1868** ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Sem Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **55** Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorroados
basal media alto
Pequeñas ☐ ☐ ☐
Grandes ☒ ☒ ☒
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajos
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Turbado

OBSERVACIONES

Podrición basal activa desde rama primaria hacia la base del Fuste.
Presencia Fructificaciones Fúngicas de Basidiomicetes, MANIFESTACIÓN de la colonización interna del micelio del Hongos.
La podrición y el des cortizamiento se origina por una PODA ILEGAL sobre una rama primaria.
Extracción de urgencia

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polucci
Nombre y Apellido


Firma

29.248.692
DNI

Calle MEDINA 1868

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7741
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 501458206/19

Fecha de relevamiento 27/3/25

A-me

UBICACIÓN DEL ÁRBOL especie botánica Acacia baobabiformis
Calle Rivadavia No 1642 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 50 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento Cavidades

base media alto

Pecueñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chomeados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Torones

☒ Excesivas / Cruzadas

☒ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☒ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros

☒ Que invade espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Acareo
☐ Retalceado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Programada.

Árbol no opta que rompa vereda. Repasar vereda 88m² (6476) y reubicar plantines 1,2m x 1,2m (4,8 m lineales). El Proyecto de extracción del 2019 no fue ejecutado.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Vilma A. P. G.
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

38364865
DNI

Colección PILAR 1642

IMAGEN DEL FIEEMPLAR



N° DE ACTA: 7742
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 20/9/24

Activo

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica CEIBA SPECIOSA

Calle POZA Nº 1492 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 90 Inclinación ☒ SI / ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

pequeña media alta

Pequeñas
Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chomreadus

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Sintas en las puntas

☐ Rajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Eliminar Interferencias

☐ Limpieza

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ Regulación de

☐ Refortado

estructura

☐ Tercado

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ R: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA EXTRAERLO SI ES NECESARIO. NO PERMITIR QUE
GENERA GRAN RIESGO DE VUELTA. REFORZAR VEREDA COMPLETA,
65 m² DE BABOSAS. DEFINIR PLANTAS A NIVEL DE
1,2 m x 1,2 m y plantar nueva especie.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elana Fernandez
Nombre y Apellido


Firma

36494502
DNI

Calle POLA 1492

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7743

Informe N°... _____

35263728
DRI

Calle PRIMERA JUNTA 5316

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7744

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 5000.2997/19

Fecha de relevamiento 1/4/25

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Melia azedarach (paraíso)

Calle Remedios Nº 3224 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento - Cavitadas			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____ Espesor de pared remanente (cm) _____		
Grandes						

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebrados / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo	☐ Formación	☐ Superficial
☐ Eliminar Interferencias	☐ Limpieza	☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio	☐ Aclareo	
☐ Regulación de estructura	☐ Refaldado	
	☐ Terciado	
	☐ Balanceo	
	☒ C: EXTRACCIÓN	
	☐ E: TRASPLANTE	
	☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO	

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra semiseco, parcialmente defoliado, el fuste presenta descortezamiento y signos de plagas, posiblemente el bicho taladro por los orificios que se visualizan. Requiere extracción y reparar la vereda completa (28m²), re hacer plantera 1.20 x 1.70 m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto
Nombre y Apellido

Paola Sacilotto
Firma

3728143
DNI

Calle REMEDIOS 3224

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7745

[Informe N° _____]

Planilla de Inspección de Árboles

Año: Relevado a pedido de Gerencia

Fecha de relevamiento 8/4/2025

Arboles:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Tilia x moltkei (tico)

Calle: TREHUE LAVQUEM Nº: 7432 E ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 35 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la Inclinación ☐ Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento, Cavidades

basal media alta

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Urticación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Adarreo
☐ Refaldado
☐ Tercado

☒ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES espere no apta para el ancho de vereda en el que se encuentra (1,80m) Raíces expuestas, produciendo levantamientos pronunciados y roturas. No es posible realizar el corte de raíces a una distancia que no comprometa la estabilidad del ejemplar. Rehacer plantera de 9,80m x 4,20m hacia LA a una distancia mínima de 3m del garage y reparar vereda completa (post extracción).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

31.624.026

DNI

Calle **TRENQUE LAUQUEN 7472 E**

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7746
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Relevado a pedido de Gerencia

Fecha de relevamiento 8/4/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tilia x moltkei (Tilo)

Calle TRENQUE LAUQUEN Nº 7472 LA ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 32 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

base media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Centros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Derrollación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Tendido

☒ Balanceo
C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Especie no apta para el ancho de vereda en el que se encuentra (1,80m). Raíces expuestas, produciendo levantamientos pronunciados y roturas. No es posible realizar el corte de raíces a una distancia que no comprometa la estabilidad del ejemplar. Cesiar plantera post extracción (ya hay otra para el mismo frente)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

31624026

DNI

Calle TRENQUE LAUQUEN 7472 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7747
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 7/3/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA
Calle ALBERDI N° 5556 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 60 Inclínación ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ ☐ ☐ Cavity longitudinal en el fuste (m)
Grandes ☒ ☐ ☐ Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☒ Con signos de insectos ☒ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terclado

OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR POR GRAN CAVIDAD BASAL. REPARAR 10 m² DE BALDAZAS Y LUEGO PLANTAR NUEVO EJEMPLAR

INSPECTOR/VERIFICADOR

Eliana Fernandez
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

36484502
DNI

Calle ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 5556

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7748

Informe N° _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **T. LO.**
Calle **AV. ESCALADA** N° **2418** ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **6** DAP (cm) **20** Inclinação: ☒ SI / ☐ NO Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y bruto ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alta

Pecueñas ☐ ☐ ☐
Grandes ☒ ☒ ☒

☐ Fructificaciones tónicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) **2**

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad ☐ SI ☐ NO

RAMAS

Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☒ Balanceo

C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

CAVIDAD longitudinal con pudrición, desde el FUSTE hacia RAMAS PRIMARIAS
Ejemplo con movimientos
Reparar 20 m². Cerrar pluma por luminaria.
Extracción urgente.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Paduani
Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
DNI

Calle ESCALADA AV. 2418

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7749

Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 20-9-23

Aviso 800.369518/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum laurum
Calle CANADA DE GONZALEZ N° 1478 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 20 Inclínación: SI ☒ (NO) ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

ÁRBOL MUERTO EN TIB. SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN DE PRIORIDAD ALTA. DEJAR PLANTELA EN 1,2MX1,2M

INSPECTOR/VERIFICADOR

OSCAR CHIRRO
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

DNI 36293990
DNI

Calle CAÑADA DE GOMEZ 1478



N° DE ACTA: 7750

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 18/3/25

Aviso _____

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA
Calle FONROUGE N° 1705 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES

EXTRACCIÓN DE EJEMPLAR TOTALMENTE SECO. Y LUEGO PLANTAR NUEVO EJEMPLAR.
LA PROPIEDAD ES UNA ESQUINA (CALLE FONROUGE 1705) PERO EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA SOBRE FONROUGE.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elana Fernández
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

36494502
DNI

Calle FONROUGE 1705

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7751
Informe N° _____

Fecha: 23 / 6 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo

Calle: Coronillo t

N°/Rel: 61/51

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 45 Inclinación: SI / (NO) Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas	☒		
Grandes	☒	☒	

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☒

Chorreados: ☒

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): - Fisuras en el frente de la propiedad: SI / (NO)

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☒ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☒ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☒

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / (TOTAL) Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ E: TRASPLANTE ☐ F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

corto plazo
Ejemplar intervenido en Poda puntual por ramas que brotar
de gran porte en dar oportunidades (10/3/2025 y 23/6/2025)
Riesgo alto ubicado en entrada de Banco. cubrir con alambres

INSPECTOR DE ARBOLADO

Virginia Rosso
Nombre y apellido

35364461
D.N.I.

[Firma]
Firma

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: ____ / ____ / ____

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: **N° DE ACTA: 7752**

Calle: **GORDILLO, TIMOTEO 61/57**

H°/Rel.: _____



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **5-6-25**

Aviso **20064779/25**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

ESPECIE NO IDENTIFICADA

Calle **TIROTEADO GORDILLO**

Nº **2532 (2534)**

☒ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

DAP (cm)

Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

☒ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

ÁRBOL MUERTO EN P.B. SE PRESENZA FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS. SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN DE PROFUNDIDAD ALTA Y DEJAR PLANTERA ANIVEL EN 1,2M X 1,2M

INSPECTOR/VERIFICADOR

CAROL RAMIRO
Nombre y Apellido


Firma

86293990
DNI

Calle GORDILLO, TIMOTEO 2532/34

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7753

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **24-1-25**

Aviso **300039577/25**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle **LA CAVINA** N° **684 LA**

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **18** DAP (cm) **80** Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

EL RECLAMO ENTRO CON CHAPA 700, SE REFIERE A LA CHAPA 684 LA. SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR, EL CUAL ~~PRESENTA~~ PRESENTA UN DESARROLLO DE RAÍCES QUE PRODUCE DAÑOS A LAS PROPIEDADES, Y DADO EL ANCHO DE VEREDA, NO SE RECOMIENDA EL CORTE DE RAÍCES, YA QUE PRODUCE DAÑOS EN ROZ. SE RECOMIENDA DEJAR PLANTERA EN 1,2 M X 1,2 M

INSPECTOR/VERIFICADOR


ALFONSO PATRICK
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

DN 36293990
DNI

Calle LA CAUTIVA 684 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7754
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 200 678687

Armo

Fecha de relevamiento 19/6/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum
Calle Montiel Nº 3239 2 Avda. Santa Avda. Santa Fe

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 10 Inclinación: 30/10 Mayor a 45° Menor a 45°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descometamiento / Cavidades			Fructificaciones fúngicas	Codominancias <u>Extracción</u>
	baja	media	alta		
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)	

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar muerto en pie.
sin otros defectos importantes.
Vereda y planteria OK.
Procedimiento corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachby
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35.945.874
DNI

Calle MONTIEL 3239

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7755
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **3-4-25**

Aviso **500410225/25**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle **201A** N° **393 LA** ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **7** DAP (cm) **20** Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Sintomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DEL ÁRBOL POR NO SER RECOMENDADO PARA ARBOLADO VIARIO. CERRAR PLANTERA POR ENCONTRARSE LINDERA A LA CUNHETRA Y POR NO EXISTIR OTRO EJEMPLAR EN EL MISMO FRENTE.

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABLAZ RIVERA
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

DNI 36293990
DNI

Calle POLA 393 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7756
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500 685740/25

Fecha de relevamiento 24/6/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tipuana tipu
Calle Av. Rivadavia Nº 1668 Frate ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 35 Inclinación: 0/10 ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)	
Grandes						

RAÍZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

☐ Balanceo

☒ **C: EXTRACCIÓN**

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Extracción de tocón. Ejemplar colapsado ya retirado. Resta extraer tocón y reparar vereda y plantera.
Plantera 1,20m x 1,20m, PL 4,8m.
Vereda 30m², solo 64PN.

Prioridad corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Sischly
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35.945874
DNI

Calle RIVADAVIA AV. 11668 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7757

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 30/5/25

Aviso:

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica CEIBA sp.

Calle TAPALQUE N° 5755

☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 65 Inclinação ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers

☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

EXTRACCIÓN DE ESPECIE NO APTA PARA ARBOLADO LINEAL QUE
GENERA GRAN ROTURA EN VEREDA POR SUS RAÍCES.
REPARAR 40 m² DE BABASAS. DEJAR PLANTERA 1,2 m x 1,2 m
PARA LUEGO PLANTAR NUEVO EJEMPLAR.

INSPECTOR/VERIFICADOR

ELIANA FERNANDEZ
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

36494502
DNI

Calle TAPALQUE•5755

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7758

Informe N° _____



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7729 A 7758

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 60 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.07.07 17:42:46 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.07.07 17:42:47 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción arbórea. Actas 7759 a 7760. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, IF-2025-31661030-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Lacarra 1460, Boquerón 6958 (A), Boquerón 6958 (B), Carhue 2666, Av. San Juan De La Salle 2277 Fte., Av. San Juan De La Salle 2285 Fte., El Hornero 190 L.A 1, El Hornero 190 L.A 2, Facundo 553, José De Paula Y Rodríguez Alves 828, Las Bases 214, Martiniano Leguizamón 1221 L.D, Pola 706, Pola 849 E, Tandil 7092, Tapalque 7117, Ventura Bosch 7016 (Ejemplar S/El Mirasol), White 719 L.D1, White 1630, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa URBASER S.A. – SEOB S.A. UTE CUIT N.º 30-71484009-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Lacarra 1460, Boquerón 6958 (A), Boquerón 6958 (B), Carhue 2666, Av. San Juan De La Salle 2277 Fte., Av. San Juan De La Salle 2285 Fte., El Hornero 190 L.A 1, El Hornero 190 L.A 2, Facundo 553, José De Paula Y Rodríguez Alves 828, Las Bases 214, Martiniano Leguizamón 1221 L.D, Pola 706, Pola 849 E, Tandil 7092, Tapalque 7117, Ventura Bosch 7016 (Ejemplar S/El Mirasol), White 719 L.D1, White 1630, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-31661030-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCPA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/07/30 17:53:23-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 25/4/25

Arma

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo
Calle Av. Lacarra Nº 1460 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 55 Incinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	Pequeñas	medias	altas
Pequeñas		X	
Grandes		X	

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chomreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado
☐ Tercizado

OBSERVACIONES
El ejemplar se encuentra seco, descortezado, con cavidades en el fuste y en las ramas, debilitado y muerto en pie. Extraer y reemplazar plántula a 1.6m x 1.6m y reparar vereda completa.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto
Nombre y Apellido

Paola Sacilotto
Firma

37281193
DNI

Colte LACARRA AV. 1460

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7759

Informe N° _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Ficus benjamina (Ficus)**
Calle **BOQUERÓN** Nº **6958** ☐ Árbol seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **15** DAP (cm) **130** Inclinação: **SI / NO** ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento Cavidades
basal media alto

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Pequeñas Caudex longitudinal en el fuste (m):
Grandes Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad ☒ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas Raíces
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Tercado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Ref. 6958 A
Especie nativa. Rara de vereda. Daños AL Frutificación
Dificultad Intestabilidad perenne.
Cerrar pluma por la luminaria
Reparar 30 m2
(6958 B extracción)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Aníbal Prolucci

N. nombre y Apellido




Firma

29.248.692

DNI

Calle BOQUERON 6958 (A)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7760
Informe N° _____

Aviso: **OFICIO**

Armo:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Ficus benjamina (Ficus)**
Calle **Boquimón** Nº **6958** ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **11** DAP (cm) **43** Inclinación: SI / **30°** ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descontaminación: Cavidades ☐ Fructificaciones fungicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas
Grandes
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocados ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PCOA B: TIPOS DE PCOA C: EXTRACCIÓN D: TRATAMIENTO SANITARIO E: CORTES DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES REF: 6958B

Especie NO NPJA. Bóveda de vereda. Daños al Frente de propiedad. Dificultad transitableidad peatonal
Cortar phytoma cv por luminaria.
Reparar 30 m²
(CHAPA 6958A) Extracción

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polucci
Nombre y Apellido

Firma

29248692
DNI

Carle BOQUERON 6958 (B)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7761

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACION DEL ÁRBOL Especie botánica: Robinia pseudacacia
 Calle: Carhué N°/Ref: 2666 Árbol sano ☐ Árbol semisano ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 35 Inclinación: ☒ SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☒
 Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE
 Cavidades:

Tamaño / Parte	Daño	Medio	Año
Pequeñas			
Grandes		☒	

 Descortazamiento: ☒
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Condormencias: ☒
 Chorrados: ☐
 Cavity longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Lesuras en el frente de la propiedad: SI / ☒ NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secos / Secos en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☒
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: ☒ PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
 A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
 B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Acareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
 C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
 D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ E: TRASPLANTE ☐ F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES
90 % de copa sana... conservar... plantar

INSPECTOR DE ARBOLADO
V. LINA ROSSO 35364465... [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°

N° DE ACTA: 7762

Calle: CARHUE

N° 1961 2666



Árbol:

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL. Especie botánica Araucario
Calle De la Salle N° 2277 fr ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 50 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE ☒ Descortezamiento Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados
Pequeñas ☐ Media ☐ Alto
Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m? Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☒ Tocónes ☒ Excesivas / Cruzacas ☒ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Bajos
☒ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCIÓN D: TRATAMIENTO SANITARIO E: TRASPLANTE F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Tercado

OBSERVACIONES Empiezo
Ejemplar seco con descortezamientos, buena tala

INSPECTOR/VERIFICADOR

VIRGINIA ROSSO
Nombre y Apellido



Firma

35364465
DNI

SAN JUAN DE LA SALLE AV. 2277 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7763

Referencia N°

Av/SC

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acaia repanda
Calle De lasalle N° 2285 fte. ☒ Arbol Seco ☐ Arbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4.5 DAP (cm) SS Incl. nación ☒ SI / ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE ☒ Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Columnarias ☐ Chomados
Basal media alto
Pequeñas Grandes
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocnes ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **C: EXTRACCIÓN** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D. TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES Descopado de emergencia, seco
corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Rosso
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

3536468
CUI

Calle SAN JUAN DE LA SALLE AV. 2285 FTE.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7764

informe de

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **FRAXINUS SP (Fryax)**
Calle **EL HORNO** Nº **190 LA1** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox (m) **12** DAP (cm) **60** Inclínación: ☒ SI / ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorroreos
Pequeñas ☐ basales ☐ media ☐ a to ☐
Grandes ☐ Cavernidad longitudinal en el fuste (m) ☐
Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajos
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A. OBJETIVOS DE LA PODA B. TIPOS DE PODA F. CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☒ E. TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Acabeo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES **prioridad ALTA**
Seco. Cortar punta (1m2. 64PN)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Provenzi

Nombre y Apellido



Firma

29.248.692

DNI

Ca le EL HORNERO 190 L.A 1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7765

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500640657/25

Fecha de relevamiento 3/6/2025

Arme

LUBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PEDUNCULATA (Fruja)
Calle EL HORNERO Nº 190 LA 2 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 35 Inclínación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y broxado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

baja media alta

☐ Fructificaciones túnglicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Torcido

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Propiedad Media

Seco. A cavidad por phytoma a 9,8 m arriba x 1,2 m de
extensión phytoma

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio P. Lopez
Nombre y Apellido

Firma

24.248.692
DNI

EL HORNERO 190 L.A 2

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7766

Fecha de Emisión: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PHIMUS x NCARIFOLIA (Plátano)
Calle FACUNDO No 553 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 65 Inclinação: SI / NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Desportezamiento: Cavidades

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorrados

	base	media	litro
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca figuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tercopres . ☒ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisurados ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancers ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal ☐ Defoliación Total (☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

Defoliación Parcial		Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A. OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación a sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PCDA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Acarreo
- ☐ Refacado
- ☐ Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

D- TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

Protunda

■ OBSERVACIONES

Ancho de vereda 1,8 m.
Intorumpo transitable del peatón

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Poluca
Nombre y Apellido

29.248.692
DNI

Calle FACUNDO 553

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7767

Informe N° _____

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina (Ficus)
Calle José de Padua R. ALVES N° 828 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 25 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento. Cavidades		
basal	media	alta

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreadas
Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Adarso
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES PROGRAMADA

Especie no apta para vereda de 1,8 - 1,3 m.
Reparar 2 m2 (GYPG).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Padua
Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
DNI

1.4912

PAULA Y RODRIGUEZ ALVES, JOSE DE 828

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7768

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **500649626/25**

Fecha de relevamiento **7/6/2025**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Fraxinus pennsylvanica (Fresno)**
Calle **LAS BASES** No **214** ☐ Arbol seco ☐ Arbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **12** DAP (cm) **42** Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

baja media alta

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

RAYAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Acareo
☐ Refaldado
☐ Tercado

☒ Balanceo

C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Extracción Programada

Especie no permitida para ancho de vereda de 1,8 m.

No se puede ejecutar CR.

Provoca daños al frente y rotura de vereda.

Reparar 7 m de vereda.

Antera: 0,8 m ancho x 1,2 m largo, paralelo al cordón

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polanco
Nombre y Apellido


Firma

29.248.692
DNI

Calle LAS BASES 214

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7769
Informe Nº _____

Aviso: Oficio

Arroyo: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica NN

Calle Matrimonia Leguizamón N° 1221 B. ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 15 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		☒	

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ C: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

en el exceso de ramas (Presencia de) Presencia cavidades
fuste carminado generalizado

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria D. Salas
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma

22738663
 DNI

Calle LEGUIZAMON, MARTINIANO 1221 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7770

Tuferme N°...

Calle POLA 706

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7771

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 7/5/2025

Aviso: Oficio

Artic: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Sapindus

Calle: Pols Nº: 849 E. ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 40 Inclinación: SI ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
	Pequeñas					
Grandes					Espesor de pared remanente (cm)	

RAI7 ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aderezo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar semi-seco, parcialmente
incendiado, con descortezamiento en el fuste y ramas
primarias y 50% de la copa seca.
Desplazar y rearmar plantas 2 m hacia Lado Descendente
por cercanía a luminaria
1,20 m x 1,20 m Pl. 4, 8 m
Reparar vereda 34 m² solado AC44 Negro
Prioridad corte plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Szustik
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35945874
CNE

Calle POLA 849 E

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7772
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 22/4/2015

Arbol: Arbol: Arbol:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Platanus x acerifolia
Calle TANDIL No 3092 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 14 DAP (cm) 65 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	base	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominacias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☒ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Bajas
☒ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA 3: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES urgente:

Presenta Infección por descamamiento por envenenamiento y
perforaciones en fuste. Desplazar sus plantas, desde porage, por arbol.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Rosso
Nombre y Apellido

Firma

35364465
DNI

Calle TANDIL 7092

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7773

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO 0640

Fecha de relevamiento 23/4/20

Armo

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Libano

Calle TACALQUE Nº 717 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 26 Inclinación ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

baja media alta

Pequeñas

Grandes

☒

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocorres

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☒ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES

Grueso tronco, ejemplar de libano con cavidad en el fuste, presenta inclinación hacia la propiedad.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. Salar
Nombre y Apellido

Firma

DNI

32730661

Calle TAPALQUE 7117

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7774

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **7/6/2025**

Av. SO **500649646/25**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)**
Calle **Natura Bosch** N° **7016** ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **12** DAP (cm) **60** Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Cope desbalanceada

FUSTE

Descortazamiento: Cavidades

basal media alto

☐ Fructificaciones fúngicas

Codominiacias

☐ Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☒ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

☒ SI

☐ NO

RAMAS

☐ Tacones

☐ Excesivas / Cruzadas

☒ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebracas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajos

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros

☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☒ C. EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E. TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES

Extracción Programada

Posición en OCHAVA (EL MIRASOL 301). Muerto de Vereda, 1,8m. Daños al frente de propiedad. Rotura, con elevación de vereda. No apta para el medio viario. Cerrar plántula y desplazarla sobre EL MIRASOL hacia L.A. Reparar 7,5 m² de vereda

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Peralta
Nombre y Apellido

Firma

29.248.692
DNI

Calle BOSCH, VENTURA 7016 (Ejemplar S/El Mirasol)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7775
Informe Nº _____

Aviz.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ALCER NEROLINDA
Calle WHITE Nº 719 Lda. ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 60 Inclinación: SI ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

Desarrollo: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☒ Chorreados
Pequeñas ☐ Media ☐ Alto
Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐
Espesor de corte remanente (cm) ☐

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda m? ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tirones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ D: TRASPLANTE
☐ E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar completamente seco, descortezado y con signos de chorreos. Posibilidad alta. Luego plantar nuevo ejemplar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elvira Ferrero
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

36494502
DNI

Calle WHITE 719 L.D1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7776
Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 23/5/2025

Av. so Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie arbórea Ligustro
Calle White N° 1630 ☐ Arbol Seco ☒ Arbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinación: ☐ SI / ☐ NO ☐ Mayor a 10° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y tratado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descartamiento: Cavitades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorrados
Basal media alto
Pequeñas Cavitad longitudinal en el fuste (m) ☐
Grandes Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Curvadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficia
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☒ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar semiseco
Vereda y plántula Ok.
Prioridad corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szabolc
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35945874
DNI

Calle WHITE 1630

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7777
Informe N° _____



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7759 A 7777

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 38 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.07.30 17:12:09 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.07.30 17:12:10 -03:00