



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Convalida extracción de ejemplares arbóreos, agosto 2025.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263/09 y los Decretos N° 166/13 y N° 110/20, el expediente N° EX-2025-40829744- -GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo éste en su artículo 1° la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo facilita a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación" (inc. b) y "para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes" (inc. c);

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo informado por el área técnica mediante NO-2025-40859391-GCABA-COMUNA13, los ejemplares detallados en el Anexo I debieron ser extraídos la por empresa MANTELECTRIC ICISA CUIT N° 3052029200-0 por encontrarse en situaciones excepcionales que no admitieron demora y por ende, no permitieron el dictado de una Resolución con carácter previo a su intervención;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y orden público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, convalide las extracciones de los ejemplares que debieron ser extraídos por encontrarse en situaciones excepcionales que no admitieron demora.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 13
RESUELVE:**

Artículo 1º.- Convalídanse las intervenciones sobre los ejemplares arbóreos detallados en el Anexo I (IF-2025-40830694-GCABA-COMUNA13), el cual forma parte integrante de la presente Resolución, realizadas por la empresa MANTELECTRIC ICISA CUIT N° 30-52029200-0.

Artículo 2º.- Realíicense las plantaciones de nuevos ejemplares en reemplazo de los extraídos.

Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Florencia Fabiana SCAVINO
Date: 2025.09.24 12:16:39 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	13	FECHA	AGOSTO
EMPRESA			
INSPECTOR	Fasoletti, Nina		
DNI	42.998.418		

AVISO	
ARME	408225769
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	No identificado	D.A.P. (cm)	10	UBICACIÓN	CALLE	Freire, Ramon, Cap. Gral.
	NOMBRE COMÚN	No identificado	ALTURA (m)	3		CHAPA	1977

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO
						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO

CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA		DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES					CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)


RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD			
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES	
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO	REFALDADO	TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO		
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	X

OBSERVACIONES	EJEMPLAR CON RIESGO DE CAÍDA.					
---------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	13	FECHA	AGOSTO
EMPRESA			
INSPECTOR	Diez, Norberto		
DNI	37.342.395		

AVISO	
ARME	408225647
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Schefflera arboricola	D.A.P. (cm)	40	UBICACIÓN	CALLE	Correa
	NOMBRE COMÚN	Cheflera - Aralia	ALTURA (m)	7		CHAPA	1624

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO
						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO

CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA		DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES					CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD			
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES	
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
		ADECUACIÓN AL SITIO					
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO				
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN	X	

OBSERVACIONES	EJEMPLAR CAÍDO.
---------------	-----------------

ESPACIO PARA FOTOS	
--------------------	--



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	13	FECHA	AGOSTO
EMPRESA			
INSPECTOR	Fasoletti, Nina		
DNI	42.998.418		

AVISO	
ARME	408225640
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	D.A.P. (cm)	7	UBICACIÓN	CALLE	Del Libertador Av.
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá	ALTURA (m)	2		CHAPA	5926

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO
						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO

CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS		
	GRANDES				CODOMINANCIAS		

CHORREADOS

ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD		
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO	
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN
				X

ESPACEO PARA FOTOS	
--------------------	--



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	13	FECHA	AGOSTO
EMPRESA			

AVISO	
ARME	408225643

INSPECTOR	Diez, Norberto
DNI	37.342.395

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	No identificado	D.A.P. (cm)	20	UBICACIÓN	CALLE	Conesa
	NOMBRE COMÚN	No identificado		ALTURA (m)		3	

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA		DESCOPADO

OBSERVACIONES

CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS	
	GRANDES				CODOMINANCIAS	

CHORREADOS

ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	--	---------------------	--	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS			EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
-------	-------------	--	--------------------	--	------------------	--	---------------

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)							
--	--	--	--	--	--	--	--

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA
		ADECUACIÓN AL SITIO				


B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
------------------	--	-----------	--	----------	--	---------	--	-----------	--	----------	--

C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL			PROFUNDO	
--------------------	--	-------------	--	--	----------	--

D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	
------------------------------	--	--	----------------	--	---------------	--

OBSERVACIONES	EJEMPLAR CAÍDO.						
---------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	13	FECHA	AGOSTO.
EMPRESA			
INSPECTOR	Gomez, Luciano		
DNI	27.346.493		

AVISO	
ARME	408212567
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ceiba sp.	D.A.P. (cm)	80	UBICACIÓN	CALLE	Guiraldes, Int.
	NOMBRE COMÚN	30	ALTURA (m)	10		CHAPA	2620

REF Cdad. Univeristaria

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO
						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO

CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA		DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES					CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD			
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
		ADECUACIÓN AL SITIO				
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO			
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN	X

OBSERVACIONES	EJEMPLAR SECO, SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN.					
---------------	--	--	--	--	--	--

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	13	FECHA	AGOSTO
EMPRESA			
INSPECTOR	Gomez, Luciano		
DNI	27.346.493		

AVISO	
ARME	408212567
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Populus alba	D.A.P. (cm)	90	UBICACIÓN	CALLE	Guiraldes, Int.
	NOMBRE COMÚN	30	ALTURA (m)	10		CHAPA	2620

REF Cdad. Univeristaria

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO
						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO

CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA		DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES					CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD			
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
		ADECUACIÓN AL SITIO				
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO			
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	X

OBSERVACIONES	EJEMPLAR SECO, SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN.					
---------------	--	--	--	--	--	--

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	13	FECHA	AGOSTO
EMPRESA			

AVISO	
ARME	8894141

INSPECTOR	Diez, Norberto
DNI	37.342.395

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Populus sp.	D.A.P. (cm)	40	UBICACIÓN	CALLE	Cantilo, Int.		
	NOMBRE COMÚN	Álamo	ALTURA (m)	12		CHAPA	S/N	REF	Parque de los Niños

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA				DESCOPADO
						HACIA LA PROPIEDAD				DESCOPADO Y BROTADO

CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS						FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS
	GRANDES						CODOMINANCIAS
				CHORREADOS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD		
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS		BAJAS
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
		ADECUACIÓN AL SITIO						
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO					
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	X		

OBSERVACIONES	EJEMPLAR CAÍDO.							
---------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	13	FECHA	AGOSTO
EMPRESA			
INSPECTOR	Diez, Norberto		
DNI	37.342.395		

AVISO	
ARME	408225614
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	D.A.P. (cm)	20	UBICACIÓN	CALLE	Sucre, Antonio Jose De, Mcal.
	NOMBRE COMÚN	Fresno	ALTURA (m)	9		CHAPA	2347

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO
						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO


CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA		DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES					CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD			
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES	
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS			
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO	TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO			
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN	X

OBSERVACIONES	EJEMPLAR CAÍDO.
---------------	-----------------





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ EXTRACCIONES S.O.S. - AGOSTO 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.24 10:25:12 -03:00



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ EXTRACCIONES S.O.S - AGOSTO 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.