



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución comunal

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Autoriza extracción de ejemplares arbóreos N° 4/25 - MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros. 1.777 y 3.263; el Decreto N° 166/GCABA/2013 y sus modificatorios, los Decretos Nros. 55/GCABA/14 y 110/GCABA/20; el Anexo identificado como IF-2025-13958115-GCABA-COMUNA15, el Informe N° IF-2025-13964615-GCABA-COMUNA15, el Expediente Electrónico N° EX-2025-00670541-GCABA-COMUNA15, y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial; Que, por su parte, el artículo 128 de la citada Constitución dispone que las Comunas ejerzan funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;

Que la Ley N° 3.263 tiene como objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos;

Que tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11, 12, 13 y 15 de la precitada Ley de Arbolado Público Urbano;

Que, con fecha 20 de febrero de 2020, se sancionó el Decreto N° 110/GCABA/20, cuyo artículo 6° sustituyó el artículo 1° del Decreto N° 166/GCABA/13, por medio del cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, según se reglamenten dichas misiones, funciones y competencias delegadas, serán ejercidas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, conforme las responsabilidades primarias y objetivos que establece el Decreto N° 465/GCABA/22, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N° 386/GCABA/23;

Que por el artículo 9º del referido Decreto N° 110/GCABA/20, se sustituyó el artículo 4º del Decreto N° 166/GCABA/13, por el cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el que comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, asimismo, el último párrafo del artículo 15 de dicha ley establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la referida Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados en el Visto, y según lo allí indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones que se detallan en la planilla de Inspección del Anexo N° IF-2025-13958115-GCABA-COMUNA15;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa Mantelectric I.C.I.S.A., con CUIT N° 30-52029200-0, destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones detalladas en la planilla identificada como Anexo N° IF-2025-13958115-GCABA-COMUNA15, que a todos sus efectos forma parte integrante de esta Resolución.-

Artículo 2º.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la Ley N° 3263.-

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser extraído/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.-

Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Agustin RODRIGUEZ PONTI
Date: 2025.04.04 15:53:44 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ESPECIES 4/25 (AUTORIZACIÓN)				
Nº DE INSPECCIÓ N	CALLE	ALTURA	REFERENCIA	ESPECIE
3383	AGUIRRE	323		FRESNO
3788	CHARLONE	1653	51/55	PARAISO
3818	AGUIRRE	334		TILO
3956	ROSETI	502		FICUS
4196	ARAOZ	816	A	ACER N
4197	ARAOZ	816	B	ACER N
4224	BUCARELLI	1545		FRESNO
				LAUREL
4227	BUCARELLI	1293		JARDIN
4230	ACEVEDO	663		PLÁTANO
4235	PAZ SOLDÁN	4982		NN
4244	ITURRI	1359		PARAÍSO
4246	LACROZE, FEDERICO AV.	3873		JACARANDA
4248	ACOYTE	1507		NN
4249	BONPLAND	850		ACER S.
4250	PAZ SOLDÁN	4924	LD	LIGUSTRO
4252	ELCANO AV.	4736	LD2	FRESNO
4253	CASTILLO	694	696	SAUCE
4254	GUEVARA	1499		FICUS
4255	REPETTO, NICOLAS, DR.	2052	LA	CRESPÓN
4256	MALABIA	346		FRESNO
4264	ESPINOSA	2458	2458/62	PARAÍSO
	FRAGATA PRES.			
4267	SARMIENTO	2013		A.NEGUNDO
				SAUCE
4268	ALVAREZ, DONATO, AV.	2265	2265/7	CRIOLLO
				ACACIA DE CONSTANTIN OPLA
3534	14 DE JULIO	1546		
4186	GUEVARA	1276	C	PALTO
4187	GUEVARA	1276	B	PALTO
3902	TERRERO	2406	LD	PARAÍSO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas
Anexo**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO RESOLUCIÓN N° 4/25 - MANTELECTRIC - AUTORIZACIÓN DE EXTRACCIÓN.-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.01 15:24:54 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 13/2/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ACER NEGUNDO

Calle ARAOZ Nº 816 B Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 18 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Cedominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____Grandes Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EL BJO PRINCIPIAZ ESTABA SECO.

SE DESCOPO PARA DISTINUIR EL RIESGO. REQUISITO

EXTRACCIÓN.

INSPECTOR/VERIFICADOR

S CENHA FEDORO'

ING. AGR. 9116947

114

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento

11/3/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Platys

x a Cenfolia

Calle Acevedo

Nº 663

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 18 DAP (cm) 80 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

0,40

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de Insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Árbol con raíces finas superficiales
Se observó especie de colchón de microraíces en la plántula y debajo de las baldas

- Estas ~~raíces~~ raíces pueden ser respuestas a cortes de raíz antiguas que afectaron raíces de tamaño medio.

Zona de uso: media.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Irene Fesco

Nombre y Apellido

Zoelet

Firma

32944536

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso.

Fecha de relevamiento 18/3/25

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle

Malibio

Nº

Fraxinus pennsylvanica

346



Árbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

- Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Árbol Seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

Laur Fisco

Nombre y Apellido

S. Vaca.

Firma

32944536

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES

INSPECCIÓN N°

EXT 2

3383

AVISO:

AVISO:	
ARME	

UBICACIÓN DEL ARBOL:

CALLE

AGUIRRE

Nº 323

ESPECIE BOTANICA

FRAXINUS PANNSYLVANICA

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

12

INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°

DAP (cm)

20

ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

basal

media

CODOMINANCIAS

pequeñas

CHORREADOS

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción,

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

ARBOL INCLINADO CON CAVIDAD Y PODA DUM BATE EN LA BASE, CON RIESGO DE QUEDAR SECA PUDIENDO CAYA SOBRE PROPIEDAD Y/O VEREDA.

Datos del Inspector/Verificador

FRANCO SCLIA

FAP

4140477

Nombre y Apellido

Firma

FM 6 DN







Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Calle

ROSETI

FICUS

Nº 502

SP

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

415

DAP (cm)

60

Inclinación: S

NO

 Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la Inclinación

 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreadas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

2 mt.

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos Insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarao
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

SE OBSERVA UN EJEMPLAR DE FICUS PRE HUECA
DO LA VENDEA CON SUS RAÍCES. EL ARBOL PRESENTA
FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS Y CAVIDAS LONGITUDINALES
EXTENSAS Y PODRIDAS. ATUERCANDO.
SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN.

INSPECTOR/VERIFICADOR

PEDRO PICONI

Nombre y Apellido

Firma

24.251.995

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

13/2/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ACER NEGUNDOCalle ARAOZ N° 816 A Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 18 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto			
Grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

BL BJB PRINCIPAL ESTADO SECO. SE DESCOPA
PARA DISMINUIR EL RIESGO. REQUIEREN TRATAMIENTO

INSPECTOR/VERIFICADOR

30 UNHA 98000
ING. AGO
21N16947



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de releyamiento

27/2/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *FORAX INUS PENNSYLVANICA*Calle *BUCARELLI* N° 1545 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *8* DAP (cm) *35* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados				
	basal	media	alto							
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)						
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)						

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO


F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Seco

INSPECTOR/VERIFICADOR



*SCENHA PODEROSO.
ING. AGOZ
IN 16947*



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento 27/2/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *NERIUM OLEANDER*Calle *BUCARELLI* N° 1293 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *6* DAP (cm) *40* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaFUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas	basal	media	alto
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____
RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES *S8CO*

INSPECTOR/VERIFICADOR

S CONCHA FEDORIO


Nombre y Apellido

Firma

*ING AGDA
MN 16947*

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. Oficio

Fecha de relevamiento 7/3/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Patrísio*Calle *Itutti* N° 1389 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 50 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones
 Quebradas / Fisuradas
 Codominacias Excesivas / Cruzadas Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Con mal ángulo de inserción Bajas Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Árbol seco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricia Costa
Nombre y Apellido*Patricia Costa*
Firma35273 104
DNI



Planilla de Inspección de Árboles

N° de inspección

4246

AVISO: Ingresar nro. de aviso

EX1

Fecha de relevamiento

11/3/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Lacroze, Federico Av

Nro: 3873

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Jacaranda mimosifolia - JACARANDÁ

DAP (cm): 65

Altura (m): 14

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) 1

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO	D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA
--------------------------	---------------	---	--

OBSERVACIONES:

Ejemplar arboreo inclinado hacia la calle ubicado en una zona de alta transitabilidad y escuelas. Se visualiza una cavidad significante del lado opuesto a la inclinación y grietas horizontales en la base del fuste. La estabilidad estructural se encuentra comprometida por lo que se recomienda planificar su extracción.

INSPECTOR/A

Rosa L. Paco L.



33453101

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Lacroze, Federico Av

Nro: 3873

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: VEREDA (DIEGO)

Fecha de relevamiento 11/03/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No identificado

Calle ACOYOTE N° 1507 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 30 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Cocominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
	Pequeñas			Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
	<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES	El ejemplar se encuentra seco en parte y con descortezamiento en ramas principales.		

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARINA NEGRETE
Nombre y Apellido

Firma

31916SP6

DNI



Pedicuría
Unisex

Podés solicitar tu
turno al 15.6718.8673

gía

unise

s corporales
ntos faciales

ACOYE 1521

SERVITECNIC

YER KLEO

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

11/3/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Ligustrum lucidum (LIGUSTRO)*
 Calle **PAZ SOLDÁN** N° 4924 LD Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **20** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezaamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES. *El ejemplar se encuentra seco en pie*

INSPECTOR/VERIFICADOR*Ad*

NEGRETE MARINA
 D.N.I. 31916816



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

Fecha de relevamiento 12/03/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Fraxinus sp. (FRESNO)

Calle ELCANO

Nº 4736 LD2

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 10 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra SECO en pie

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARINA NEGRETE
Nombre y Apellido

Firma

31916SP6

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

13/03/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *figus benjaminae*Calle *Gómez* N° 1499 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *5* DAP (cm) *20* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descorado Descorado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades:		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda


C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES. El ejemplar de *figus benjaminae* presenta defoliación parcial, ramas secas y descortezamiento. Se sugiere su extracción y reemplazo por una especie adecuada. Una vez que se acerque a pedir el reemplazo del árbol, servir de poder aprovisionar la especie al plantación venidera.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Leandro Torre
Nombre y Apellido


Firma

33.866.275

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: OFICIO

Nº de inspección

4264

EX1 Fecha de
relevamiento

7/3/2025

**UBICACIÓN DEL
ÁRBOL**

Calle: Espinosa

Nro: 2458

2458/62

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO

DAP (cm): 60

Altura (m): 13

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS**

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Total	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA
--------------------------	--	---	--

OBSERVACIONES:

Ejemplar totalmente seco, inclinado hacia la calle y copa desbalanceada. Se observan fructificaciones fúngicas en la base del fuste y en cortes en la zona de base de ramas primarias. Se recomienda su extracción.

INSPECTOR/A

Rosa L. Paco L.

33453101

Nombre y Apellido

Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL
ÁRBOL**

Calle: Espinosa

Nro: 2458

2458/62

Imágenes:



EXT. DZ

Buenos
Aires
Ciudad

Comuna 15

Número de Inspección

3818

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 13/11/23

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

TILO

Calle A GUIRRE

Nº 334

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 15 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas		X	
Grandes	X		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN

 E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EJEMPLAR CON CAVIDAD BASAL CON PUDRICIÓN AVANZADA.

J

INSPECTOR/VERIFICADOR

FRANCO SCUAR

Nombre y Apellido

FANC

Firma

41640472

DNT













Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 11/3/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Acer saccharinum* ("ARCE PLATEADO")
 Calle **BONPLAND** N° **850** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **25** Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones
 Quebradas / Fisuradas
 Codominancias

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES.

El ejemplar se encuentra seco e seco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido

Nelorene Narváez

Firma

31916566

DNI









Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

21/9/2023

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

MELIA AZEODARACH

Calle CHARRONE

Nº 1653/51/55 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 80 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EL ÁRBOL SE ENCUENTRA CON GRIETAS Y ATVECAMIENTOS. ADÉMÁS PRESENTA INCLINACIÓN. SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN.

INSPECTOR/VERIFICADOR

PEDRO PICONI

Nombre y Apellido



Firma

24.251.995

DNI







Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500156570/25

Fecha de relevamiento

10/3/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: No identificado

Calle: Paz Soldán

Nº 4982

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

RAMAS

 Tocones
 Quebradas / Fisuradas
 Codominacias Excesivas / Cruzadas
 Secas / Secas en las puntas
 Con cavidades / Tumores / Cancros Con mal ángulo de inserción
 Bajas
 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

 Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado Balanceo
 C: EXTRACCIÓN
 E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIOF: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES

Árbol seco. Descortezado, agujeros de taladrito y presencia de aserrín fresco. Además, presencia de hormigas en el interior de la madera.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricia Costa

Nombre y Apellido

P. Costa

Firma

35273104

DNI









Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

13/03/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Calle

Cast. 110

Nº 694/696

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 65 Inclinación SD/ NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda


OBSERVACIONES

El ejemplar en cuestión presenta una cavidad longitudinal y múltiples fructificaciones fúngicas en la base del fuste. Se sugiere su extracción y reposición por una espalda recta para reducir riesgo. Es probable que requiera reparación de vereda y que se encuentre sobre una boca de tormento.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Clemente Torre

Nombre y Apellido



Firma

33.866.275

DNI







