



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución comunal

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Autoriza extracción de ejemplares arbóreos N° 6/25 - MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros. 1.777 y 3.263; el Decreto N° 166/GCABA/2013 y sus modificatorios, los Decretos Nros. 55/GCABA/14 y 110/GCABA/20; el Anexo N° IF-2025-18866678-GCABA-COMUNA15, el Informe N° IF-2025-18866574-GCABA-COMUNA15, el Expediente Electrónico N° EX-2025-00670541-GCABA-COMUNA15, y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial; Que, por su parte, el artículo 128 de la citada Constitución dispone que las Comunas ejerzan funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;

Que la Ley N° 3.263 tiene como objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos;

Que tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11, 12, 13 y 15 de la referida Ley de Arbolado Público;

Que, con fecha 20 de febrero de 2020, se sancionó el Decreto N° 110/GCABA/20, cuyo artículo 6° sustituyó el artículo 1° del Decreto N° 166/GCABA/13, por medio del cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, según se reglamenten dichas misiones, funciones y competencias delegadas, serán ejercidas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, conforme las responsabilidades primarias y objetivos que establece el Decreto N° 465/GCABA/22, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N° 386/GCABA/23;

Que por el artículo 9º del referido Decreto N° 110/GCABA/20, se sustituyó el artículo 4º del Decreto N° 166/GCABA/13, por el cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el que comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, asimismo, el último párrafo del artículo 15 de dicha ley establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la referida Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados en el Visto, y según lo allí indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones que se detallan en la planilla de Inspección del Anexo N° IF-2025-18866678-GCABA-COMUNA15;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa Mantelectric I.C.I.S.A., con CUIT N° 30-52029200-0, destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones detalladas en la planilla identificada como Anexo N° IF-2025-18866678-GCABA-COMUNA15, que a todos sus efectos forma parte integrante de esta Resolución.-

Artículo 2º.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la Ley N° 3263.-

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser extraído/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.-

Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Agustin RODRIGUEZ PONTI
Date: 2025.05.12 11:46:26 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCION 6/25 (AUTORIZACION)				
Nº DE INSPECCIO N	CALLE	ALTURA	REFERENCI A	ESPECIE
4296	ROSETI	1340	42	ALAMO



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Anexo**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO RESOLUCIÓN N° 6/25 - AUTORIZACIÓN DE EXTRACCIÓN - MANTELECTRIC.-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.05.09 12:18:17 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Nº de inspección

4296

Fecha de
relevamiento

21/4/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Roseti

Nro: 1340

42

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Populus nigra - ÁLAMO

DAP (cm): 120 | Altura (m): 18

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

Expuestas Acera levantada (m2): 3 Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>	D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Arbol con descortezamiento en lateral del fuste- presenta fructificaciones fungicas en zona afectada.

Multiples raices superficiales afectan estructura de la casa la cual presenta rajaduras verticales en la pared.

INSPECTOR/A

Laura Fusco



32944536

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Roseti

Nro: 1340

42

Imágenes:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: FICHAS TECNICAS RESOLUCION N° 6/25 - AUTORIZACION DE EXTRACCIÓN -
MANTELECTRIC.-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.05.09 12:18:04 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.05.09 12:18:04 -03:00









GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución comunal

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Autoriza extracción de ejemplares arbóreos N° 7/25 - MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros. 1.777 y 3.263; el Decreto N° 166/GCABA/2013 y sus modificatorios, los Decretos Nros. 55/GCABA/14 y 110/GCABA/20; el Anexo N° IF-2025- 19372386-GCABA-COMUNA15, el Informe N° IF-2025- 20727796-GCABA-COMUNA15, el Expediente Electrónico N° EX-2025-00670541-GCABA-COMUNA15, y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial; Que, por su parte, el artículo 128 de la citada Constitución dispone que las Comunas ejerzan funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;

Que la Ley N° 3.263 tiene como objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos;

Que tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11, 12, 13 y 15 de la referida Ley de Arbolado Público;

Que, con fecha 20 de febrero de 2020, se sancionó el Decreto N° 110/GCABA/20, cuyo artículo 6° sustituyó el artículo 1° del Decreto N° 166/GCABA/13, por medio del cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, según se reglamenten dichas misiones, funciones y competencias delegadas, serán ejercidas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, conforme las responsabilidades primarias y objetivos que establece el Decreto N° 465/GCABA/22, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N° 386/GCABA/23;

Que por el artículo 9º del referido Decreto N° 110/GCABA/20, se sustituyó el artículo 4º del Decreto N° 166/GCABA/13, por el cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el que comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, asimismo, el último párrafo del artículo 15 de dicha ley establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la referida Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados en el Visto, y según lo allí indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones que se detallan en la planilla de Inspección del Anexo N° IF-2025-19372386-GCABA-COMUNA15;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa Mantelectric I.C.I.S.A., con CUIT N° 30-52029200-0, destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones detalladas en la planilla identificada como Anexo N° IF-2025-19372386-GCABA-COMUNA15, que a todos sus efectos forma parte integrante de esta Resolución.-

Artículo 2º.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la Ley N° 3263.-

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser extraído/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.-

Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Agustin RODRIGUEZ PONTI
Date: 2025.05.28 11:42:27 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ANEXO Nº 7/25 ESPECIES (AUTORIZACION)				
Nº DE INSPECCION	CALLE	ALTURA	REFERENCIA	ESPECIE
3683	TRONADOR	1185		ACER NEGUNDO
4091	FIGUEROA, D. APOLINARIO, CORONEL	651		FRESNO
4100	JUFRE	145		FRESNO
4101	YERUA	5070		ACER
4117	ANDONAEGUI	1230	LA	FRESNO
4146	LA PAMPA	5574		FRESNO
4147	LA PAMPA	5480	LD	FRESNO
4148	ZARRAGA	3541		FICUS
4181	ASUNCIÓN	3089		FRESNO
4185	LLERENA	2685	LA	PLÁTANO
4191	ARENAL, CONCEPCIÓN	4882		ACER N
4193	URIARTE	1108		FICUS
4231	AGUIRRE	1217		PARAISO
4232	CALDAS	1392		PARAÍSO
4234	ARISMENDI	2817		PARAÍSO
4265	FERRARI	263		ACER SP
4266	LINNEO	1286		LIGUSTRO
4272	TRONADOR	1009	LD	PARAÍSO
4273	MONTALVO, FERNANDO DE	130	130/128	LIGUSTRO
4274	DARWIN	1243		GINKGO
4276	FITZ ROY	1135	FRENTE	FRESNO
4284	ACOYTE	1379		ULMUS SP
4285	PAZ SOLDÁN	4993	LA	NN
4286	PAYSANDU	2351	2339	ACACIA
4289	SAN MARTIN AV.	3794		NN
4290	HOLMBERG	1526		SOFORA
4294	2 DE ABRIL	3178		FUSTE
4295	CORTAZAR, JULIO	3644		NN
4297	LEMOS, JUAN GREGORIO, GRAL.	95		PRUNUS
4298	GANDARA	3261	LD	ACER NEGUNDO
4299	HIDALGO	1609	LA	ACER
4300	MALABIA	932		ACER
4301	LAVALLEJA	843		ACER
4302	PAYSANDU	1979		ACACIA VISCO
4303	CHARLONE	258		NN
4304	BONPLAND	992		PARAÍSO

4305	OSORIO	4952		NN
4306	GARCIA, TEODORO	3535		NN
4307	PADILLA	813		ACER NEGUNDO
4308	PADILLA	831	833	ACER NEGUNDO
4309	NEWBERY, JORGE AV.	4100		TIPA
4310	LAMAS, ANDRES	2634		CRESPÓN



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Anexo**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO RESOLUCIÓN N° 7/25 - AUTORIZACIÓN DE EXTRACCIÓN - MANTELECTRIC.-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.05.13 13:32:34 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.05.13 13:32:35 -03:00

EX01



G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

3683

AVISO:

FECHA DE RELEVAMIENTO:

13/04/2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Tronador

Nº

1189

ESPECIE BOTANICA

Acer negundo

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

8

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

DAP (cm)

50

Menor a 45°

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTEADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. S00790760/24

Fecha de relevamiento

4/11/24

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *FRAXINUS SP.*
 Calle: *Apolinario Figueroa* N° *651* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *12* DAP (cm) *30* Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cavidad longitudinal en el fuste (m) <i>3</i>		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm) <i>15 - 20</i>		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cánculos Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: *Ninguno*

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR.

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. El Árbol Presenta pudrición longitudinal en el

Fuste (a 4m Altura) presenta inclinación hacia la calle, Aprox. 40°. Donde comienza la copa, se encuentra con heridas por la quebradura de dos ramas. No Presenta riesgo inminente de caída, pero al encontrarse contiguo a un Colegio, y dado que su condición es irreversible, se recomienda su extracción inmediata y así evitar dichos riesgos.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pattilio Costa

35273104

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso.

S 0072836/24

Número de Inspección

4100

Fecha de relevamiento

13/11/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Calle

JUFTÉ

ELAIXIUS SP.

Nº 1HS Exacto

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

14

DAP (cm)

35

Inclinación: SI / NO

 Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE:

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Flsuradas Secas / Sicas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR.

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. Ya había sido visto el 7/10 como "posiblemente seco", en el día de hoy se confirma que se encuentra completamente seco.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricia Costa

35273 104

Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 04/10/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Fraxinus sp* (FRESNO)

Calle *ANDONAEQUI* N° 1230 LA Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *9* DAP (cm) *40* Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas

RAIZ Expuesta Levanta vereda m²Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancras Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO**F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES*El ejemplar se encuentra seco en pie***INSPECTOR/VERIFICADOR***NEGRETE MARINA*

Nombre y Apellido

Firma

31916596

DNI

Plantilla de Inspección de Árboles

visor (Relevamiento) (red)

Fecha de relevamiento 09/01/25

Arne

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *fraxinus pennsylvanica* (FRESNO AMÉRICO)
 calle LA PARIPA Nº SS74 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

tura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NC Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copia desbalanceada

FUSTE	Desorcetazamiento/ Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas
Grandes			<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias <input type="checkbox"/> Chorreados
			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
			Espesor de pared remnente (cm)

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Flsuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cáncros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terclado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Semi-seco. (Descopado y brotado)
 Dejar borde quejico en fuste
 Rama seca

INSPECTOR/VERIFICADOR

NEGRITO MARINA
 MIL 2026 CCP



Plantilla de Inspección de Árboles
visor... (Relevamiento Lineal)

Fecha de relevamiento 09/01/25

Anne

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *FRAXINUS pennsylvanica (FICINO AMERICANO)*
alle LA PAMPA N° 5480 LD Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

tura aprox. (m) 3 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
rientación de la Indinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Coya desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados			
	basal	media	alto						
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste: (m)					
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)					

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

LAMAS	<input checked="" type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quetradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

ECOMENDACIONES DEL INSPECTOR.

OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldarlo
- Terciado

D: TRATAMIENTO SANITARIO

- Balanceo
- EXTRACCIÓN
- TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

BSERVACIONES. Ejemplar semi-seco (descopado y brotado).
Eje principal desgarrado.

INSPECTOR/VERIFICADOR

NEGRETE MARINA
DNI 30111111

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO

Fecha de relevamiento 29/11/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus sp.Calle ASUNCIÓN

Nº 3089

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 40 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento; Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. Descopado y Brotado. Brazos principales cortados con importantes tocones permanentes.
Descortezamiento en la parte Basal, Media y Alta del Árbol. Aún conserva algo de vitalidad pero se recomienda su extracción y reemplazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricia Costa

Nombre y Apellido



Firma

35273104

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficio

Prioridad 3

Fecha de relevamiento

31/11/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Plátano

Calle

Lieyena

Nº 2685 LA

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

10

DAP (cm)

40

Inclinación: SI / NO

 Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades

basal media alto

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

El Árbol sufrió varias podas ilegales de todos sus brazos, actualmente presenta fuste y chupones, con casi todas sus hojas secas.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricio Costa

Nombre y Apellido

Pedro

Firma

35273104

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

7/02/22

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ACER NEGUNDOCalle CONCEPCION ARENAL N° 4882 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 90 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

ARDOC CON PU DRICION

INSPECTOR/VERIFICADOR

MATIAS
QUINTANA

36 882.928

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

7/02/2022

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Ficus BENJAMINA

Calle URIARTE

Nº 2108

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezaamiento: Cavidades	<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreos
basal	media	alto				
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)			

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Pcial	Síntomas de enfermedades.			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

PUDRICIÓN EN BASE DEL TRONCO

INSPECTOR/VERIFICADOR

CATIÁS QUINTANA

Nombre y Apellido

Firma

36 002 928

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500155890/25

Fecha de relevamiento 11/3/25

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

PARAISO - (Melia azedarach)

Calle Aguirre

Nº 1217

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 50 Inclinación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de Insectos Con manchas foliares Defoliación Pcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Se observa ejemplar con fuerte inclinación hacia Vereda con múltiples cavidades en zona basal del fuste, descortezamiento y cavidad en zona media. Raíces expuestas.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Spagnolo Daniel

Nombre y Apellido

Firma

35-538-046

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

11/3/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PARAISO - (Melia azedarch)Calle CALDAS N° 1392 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 50 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES.

Ejemplar con inclinación hacia la calle, múltiples cavidades en zona basal y medio del fuste. Raíces expuestas -

INSPECTOR/VERIFICADOR

Sergio Daniela

Nombre y Apellido

Firma

35.538.046

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500160155/25

Fecha de relevamiento

10/3/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Melia Azedarach (París)

Calle Arismendi

Nº 2817

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11

DAP (cm) 70

Inclinación: SI / NO

 Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle
 Descopado Hacia la propiedad
 Descopado y brotado Hacia el largo de la vereda
 Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

Pudrición de Madera

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

El Árbol presenta cavidades de cortes de brozos principales, con distinto grado de pudrición. Descortezaamiento en zonas basal y media. Aún conserva la copa verde pero la suma de estos defectos condicionan su preservación, y aumentan el riesgo de falla y caída.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricia Coste

Nombre y Apellido

Firma

35273104

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso... Oficio

Fecha de relevamiento 20/03/2025

Arme...

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer PP.

Calle Ferraz N° 263 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE:	Descoztezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR.

OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

-
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO


F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. El arbol seco, totalmente defoliado. Se sugiere...
Se extracción y reposición

INSPECTOR/VERIFICADOR

Leandro Torri



33.866.275

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

EX1

Nº de inspección
Fecha de relevamiento

4266
13/3/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Linneo

Nro: 2186

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ligustrum lucidum - LIGUSTRO

DAP (cm): 25 | Altura (m): 3

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas | Acera levantada (m²): (m² aprox.) | Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta | Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta | Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones

Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

Defoliación: Total Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO | D: TRASPLANTE | E: EXTRACCIÓN | F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar totalmente seco. Se recomienda su extracción y reposición

INSPECTOR/A

Lourdes R.Paco L.



33453101

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Linneo

Nro: 2186

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Número de Inspección

EX-1

Fecha de relevamiento

19/3/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Tronador

Nº 1009 LD

 Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EJEMPLAR PARCIALMENTE DEFOLIADO CON RAMAS SECAS - HUECAS - CAVIDAD IMPORTANTE EN LA BASE DEL TRONCO - Y MEDIDA SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN

INSPECTOR/VERIFICADOR

Renzo Picari

Nombre y Apellido

Firma

24.251.995

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Nº de inspección

4273

Fecha de
relevamiento

27/3/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Montalvo, Fernando de Nro: 130 130/28

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ligustrum lucidum - LIGUSTRO DAP (cm): 30 Altura (m): 10

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m²): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones

Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

Defoliación: Total Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar totalmente seco y descortezado. Se recomienda su extracción y posterior reposición.

INSPECTOR/A

Lourdes R. Paco L.



33453101

Nombre y Apellido

Firma




DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Montalvo, Fernando de

Nro: 130

130/28

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

EX1

Nº de inspección
Fecha de relevamiento4274
13/3/2025**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Darwin

Nro: 1243

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ginkgo biloba - GINKGO

DAP (cm): 30 Altura (m): 7

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas Acera levantada (m²): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS** Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo**HOJAS** Defoliación: Total Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: PODA Formación Refaldado MOTIVO: Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
 Limpieza Terciado Adecuar al sitio Superficial
 Aclareo Balanceo de copa Regular la estructura Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar totalmente seco presencia de cancro longitudinal a lo largo del fuste. Se recomienda su extracción y posterior reposición.

INSPECTOR/A

Lourdes R.Paco Laura

33453101

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

18/3/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *PORAXINUS PENNSYLVANICA*
 Calle *FITZ ROY* N° *1135 FTE* Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) *12* DAP (cm) *40* Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descorceazamiento: Cavidades			<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Sí NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR.

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldarlo
- Terclado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EJEMPLAR 90% DEFOLIADO.

POSSIBIL FRUCTIFICACIONES FÓNGICAS EN LA BASE

DEL TRENCO.

SE VEN BLANQUEANDO Y SU DEFOLIACIÓN ES

CADA VZ SE AGRORA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Julián CUNHA PIZARRO
JUN 16 AGA.
MN16947

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Nº de inspección

4284

Fecha de
relevamiento

8/4/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Acoyte

Nro: 1379

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ulmus procera - OLMO

DAP (cm): 35

Altura (m): 11

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar totalmente seco, descortezado desde la base del fuste hasta sus ramas secundarias. Se observa un cabida profunda en la zona media del fuste y síntomas de plagas.

INSPECTOR/A

Lourdes R. Paco L.



33453101

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Acoyte

Nro: 1379

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Nº de inspección

4285

Fecha de
relevamiento

10/4/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Paz Soldan

Nro: 4993

LA

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: NN

DAP (cm): 10

Altura (m): 3

Árbol Seco Semiseco

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

Inclinación:

Mayor a 40°

Menor a 40°

Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

Expuestas

Acera levantada (m2): (m² aprox.)

Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas

En zona: baja

media

alta

Cavidad longitudinal (m)

Longitud

Cavidades grandes

En zona: baja

media

alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Tocones

Quebradas / Fisuradas

Codominancias

Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción

Excesivas

Cruzadas

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

Defoliación: Indicar tipo

Coloración anormal

Signos de insectos

Manchas foliares

Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

Formación Refaldado

MOTIVO: Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

Limpieza Terciado

Adecuar al sitio

Superficial

Aclareo Balanceo de copa

Regular la estructura

Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

SECO. CERRAR PLANTERA POR PROXIMIDAD A LUMINARIA

INSPECTOR/A

Julián Cunha Ferré



ING. AGR. MN 16947

Nombre y Apellido



Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso.

Fecha de relevamiento 10/4/25

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Acacia VISO

Calle PAYSANDU

Nº 2351/RP

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	X		

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Flisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Árbol con gran cavidad basal

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

EX1

Nº de inspección

4289

Fecha de
relevamiento

17/3/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: San Martín Av.

Nro: 3794

Esq.Rousseau

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: No identificado

DAP (cm): 20

Altura (m): 8

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

Expuestas Acera levantada (m²): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Total	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Ejemplar totalmente seco, fuste bifurcado y agrietado en la zona de inserción. Presencia de hongos en la base del fuste.

INSPECTOR/A

Rosa L Paco L



33453101

Nombre y Apellido

Firma



DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: San Martín Av.

Nro: 3794

Ref.

Imágenes:



ex 1

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 14-09

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Holmberg

Nº 1526

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 45 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas		X	
Grandes	X		

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de Insectos Con manchas foliares Defoliación Pcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

el ejemplar presenta un afecciónamiento de gran tamaño en la base del fuste. Ademas presenta multiples afecciones en ramas sin comprometerlas a lo largo de todo su copa. Se requiere extracción.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Maria Victoria Nava
Nombre y Apellido


Firma

93899596
DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 21/4/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle 2 de Abril

Nº 3178

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 30 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

fuste seco descortezado.

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 16/1/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Julio Cortázar

Nº

NN

3644

 Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Adareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Árbol con defoliación parcial. Semi Seco.

Zona de uso: Baja

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00504974/25

EX2

Nº de inspección
Fecha de relevamiento4297
21/4/2025**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Lemos, Juan Gregorio, Gral. Nro: 95 Ref.**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Especie botánica: Prunus. sp DAP (cm): 35 Altura (m): 8

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas Acera levantada (m2): 2 Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS** Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo**HOJAS** Defoliación: Parcial Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: PODA Formación Refaldado MOTIVO: Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
 Limpieza Terciado Adecuar al sitio Superficial
 Aclareo Balanceo de copa Regular la estructura ProfundaC: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA**OBSERVACIONES:**

Ejemplar de prunus levemente inclinado hacia la calle, presenta fructificaciones fungicas a lo largo del fuste y ramas primarias. El 30% de la copa se encuentras seca y levemente defoliada.

INSPECTOR/A

Rosa L. Paco L.



33453101

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Oficio Ingrese Prioridad Nº de inspección 4298

Fecha de relevamiento

4/4/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Gandara Nro: 3261 LD

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo DAP (cm): 40 Altura (m): 10

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES	<input type="checkbox"/> Expuestas	<input type="checkbox"/> Acera levantada (m ²): (m ² aprox.)	<input type="checkbox"/> Fisuras en el frente de la propiedad
---------------	------------------------------------	---	---

FUSTE	<input type="checkbox"/> Descortezamiento <input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Exudados
X Cavidades pequeñas	En zona: <input checked="" type="checkbox"/> baja <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta	<input type="checkbox"/> Cavidad longitudinal (m)
X Cavidades grandes	En zona: <input type="checkbox"/> baja <input checked="" type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta	Pared remanente (cm): <input type="checkbox"/> Espesor

RAMAS	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
	<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS	<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Parcial	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
	<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR				
A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial

OBSERVACIONES:

El árbol presenta fructificaciones fúngicas, un brazo principal con pudrición avanzada e inclinado hacia chapa 3263, con riesgo de quebradura. Además, presenta múltiples cavidades con distinto tamaño y grados de pudrición desde la zona basal hasta la zona media/alta.

<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> Balanceo de copa	<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
----------------------------------	---	--	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA
---	--	---	--

INSPECTOR/A

Patricio Costa



35273104

Nombre y Apellido

Firma


DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Gandara

Nro: 3261

LD

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 23/4/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo

Calle Hidalgo N° 160 P 6A Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 80 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaFUSTE

Descortezeamiento: Cavidades		
basal	media	alto

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas		
----------	--	--

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes	X	
---------	---	--

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES 2 ejes principales - con uno de ellos seco desde la base.

Fuste atacado.

Zona de uso: Acta

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Nº de inspección

4300

Fecha de
relevamiento

24/4/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: MALABIA

Nro: 932

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACER

DAP (cm): 35

Altura (m): 6

Árbol Seco Semiseco

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

Expuestas

Acera levantada (m2): (m2 aprox.)

Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

Descortezamiento

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Exudados

Cavidades pequeñas

En zona: baja media alta

Cavidad longitudinal (m)

Longitud

Cavidades grandes

En zona: baja media alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Tocones

Quebradas / Fisuradas

Codominancias

Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción

Excesivas

Cruzadas

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

Defoliación: Indicar tipo

Coloración anormal

Signos de insectos

Manchas foliares

Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

Formación

Refaldado

MOTIVO:

Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

Limpieza

Terciado

Adecuar al sitio

Superficial

Aclareo

Balanceo de copa

Regular la estructura

Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

SECO

INSPECTOR/A

Julián Cunha Ferré



Ing. Agr. Mn 16947

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: OFICIO

Ingrese Prioridad

Nº de inspección

4301

Fecha de
relevamiento

25/4/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Lavalleja

Nro: 843

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acep sp.

DAP (cm): 10

Altura (m): 3

X Árbol Seco Semiseco

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

Inclinación:

Mayor a 40°

Menor a 40°

Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

Expuestas

Acera levantada (m2):

(m² aprox.)

Fisuras en
el frente de la
propiedad

FUSTE

Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas

En zona: baja media alta

Cavidad longitudinal (m)

Longitud

Cavidades grandes

En zona: baja media alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

X Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Tocones

Quebradas / Fisuradas

Codominancias

Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción

Excesivas

Cruzadas

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

X Defoliación: Total

Coloración anormal

Signos de insectos

Manchas foliares

Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

Formación Refaldado

MOTIVO:

Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

Limpieza

Terciado

Adecuar al sitio

Superficial

Aclareo

Balanceo de copa

Regular la estructura

Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

INSPECTOR/A

Patricio Costa



35273104

Nombre y Apellido




Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Lavalleja

Nro: 843

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: OFICIO Ingrese Prioridad Nº de inspección 4302

Fecha de relevamiento

28/4/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Paysandú

Nro: 1979

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acacia visco. DAP (cm): 50 Altura (m): 12

Árbol Seco X Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

Expuestas

Acera levantada (m²): (m² aprox.)

Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
---------	---	---------	--	--------------------

OBSERVACIONES:

Cavidades basales. Ramas con cavidades y cancros

<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa	<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

INSPECTOR/A

Patricio Costa



35273104

Nombre y Apellido


Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Paysandú

Nro: 1979

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

23/4/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie Ibotánica

Calle CALZONE

Nº 258

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12

DAP (cm) 20

Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación

- Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
- Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codornizadas Chorreados

Pequeñas

basal media alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. SE RELEVÓ EN CONDICIONES DE URGENCIA

CALZONE 258 UN EJEMPLAR DE ESPECIE NO DETERMINADA DE 20 CM DE DIÁMETRO EN 12 AÑOS DE ALTO EN SU BASE QUEBRADA Y PUDRICIÓN SE SOLICITA ESTIMACIÓN

INSPECTOR/VERIFICADOR



Planilla de Inspección de Árboles

Nº de inspección

4304

AVISO: OFICIO

EME

Fecha de
relevamiento

25/4/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Bonpland

Nro: 992

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO

DAP (cm): 50

Altura (m): 12

 Árbol Seco Semiseco Descorado Descorado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas Acera levantada (m²): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) 20 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): 10**RAMAS** Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo**HOJAS** Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

 C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA**OBSERVACIONES:**

Árbol con múltiples cavidades, y una rajadura en un eje que da hacia la casa

INSPECTOR/A

Matias Quintana



36882928

Nombre y Apellido

Firma


DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Bonpland

Nro: 992

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00509034/25

Ingrese Prioridad

Nº de inspección

4305

Fecha de
relevamiento

21/4/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Osorio

Nro: 4952

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: No identificado

DAP (cm): 7

Altura (m): 6

X Árbol Seco Semiseco

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación:

Mayor a 40° Menor a 40°

Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

Expuestas

Acera levantada (m²): (m² aprox.)

Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

X Cavidades pequeñas

En zona: baja media alta

Cavidad longitudinal (m)

Longitud

X Cavidades grandes

En zona: baja media alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

X Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Tocones

Quebradas / Fisuradas

Codominancias

Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción

Excesivas

Cruzadas

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

X Defoliación: Total

Coloración anormal

Signos de insectos

Manchas foliares

Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

Formación Refaldado

MOTIVO:

Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

OBSERVACIONES:

El árbol se encuentra seco, y se observa algo atado al fuste que posiblemente haya estrangulado el ejemplar, y esto determinó que se haya secado.

Limpieza

Terciado

Adecuar al sitio

Superficial

Aclareo

Balanceo de copa

Regular la estructura

Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

INSPECTOR/A

Patricio Costa



35273104

Nombre y Apellido



Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Osorio

Nro: 4952

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00507741/25

Ingrese Prioridad

Nº de inspección

4306

Fecha de
relevamiento

21/4/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Teodoro Garcia

Nro: 3535

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: No identificado

DAP (cm): 15

Altura (m): 4

X Árbol Seco Semiseco

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación:

Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

Expuestas

Acera levantada (m²): (m² aprox.)

Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas

En zona: baja media alta

Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes

En zona: baja media alta

Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

X Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Tocones

Quebradas / Fisuradas

Codominancias

Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción

Excesivas

Cruzadas

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

X Defoliación: Total

Coloración anormal

Signos de insectos

Manchas foliares

Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

Formación Refaldado

MOTIVO:

Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

OBSERVACIONES:

Árbol seco.

Limpieza

Terciado

Adecuar al sitio

Superficial

Aclareo

Balanceo de copa

Regular la estructura

Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

INSPECTOR/A

Patricio Costa



35273104



Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Teodoro Garcia Nro: 3535

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: OFICIO

Nº de inspección

4307

EX 1 Fecha de relevamiento

23/4/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Padilla

Nro: 813

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE

DAP (cm): 25

Altura (m): 8

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Total	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Arbol totalmente seco.

INSPECTOR/A

Marina (Mai) Barbieri



21.055.725

Nombre y Apellido

Firma


DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Padilla

Nro: 813

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: OFICIO

Nº de inspección

4308

EX 1 Fecha de relevamiento

23/4/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Padilla

Nro: 831

833

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE

DAP (cm): 10

Altura (m): 6

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Total	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Arbol totalmente seco.

INSPECTOR/A

Marina (Mai) Barbieri



21.055.725

Nombre y Apellido




Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Padilla

Nro: 831 833

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Nº de inspección

4309

Fecha de
relevamiento

9/4/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Newbery, Jorge Av.

Nro: 4100 /
4220

Lado Ctro
Monitoreo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Tipuana tipu - TIPA BLANCA

DAP (cm): 50 Altura (m): 15

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input checked="" type="checkbox"/> Defoliación: Parcial	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

Formación Refaldado
 Limpieza Terciado
 Aclareo Balanceo de copa

MOTIVO:

Reducir de riesgo
 Adecuar al sitio
 Regular la estructura

B: CORTE DE RAÍCES

Superficial
 Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

INSPECTOR/A

Marina (Mai) Barbieri



21.055.725

Nombre y Apellido

Firma

DNI


**UBICACIÓN DEL
ÁRBOL**

Calle: Newbery, Jorge Av.

Nro: 4100
/4220

Lado Ctro
Monitoreo

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Nº de inspección

4310

Fecha de
relevamiento

5/5/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: LAMAS

Nro: 2634

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Lagerstroemia indica - CRESPO

DAP (cm): 5

Altura (m): 2

Árbol Seco Semiseco

Descopado Descopado y brotado

Copa desbalanceada

Inclinación:

Mayor a 40° Menor a 40°

Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

Expuestas

Acera levantada (m²): (m² aprox.)

Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas

En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m)

Longitud

Cavidades grandes

En zona: baja media alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Tocones

Quebradas / Fisuradas

Codominancias

Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción

Excesivas

Cruzadas

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

Defoliación: Indicar tipo

Coloración anormal

Signos de insectos

Manchas foliares

Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

Formación Refaldado

MOTIVO: Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

Limpieza Terciado

Adecuar al sitio

Superficial

Aclareo Balanceo de copa

Regular la estructura

Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

SECO. ELIMINAR BORDE ELEVADO DE LA PLANTERA

INSPECTOR/A

JULIÁN CUNHA FERRÉ



ING. AGR. MN 16947

Nombre y Apellido



Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

12/11/2024

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Acer negundo

Calle Yeruá

Nº 5070

 Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

7

DAF (cm)

60

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

 Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste: (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldarlo
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRASPLANTE

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. El ejemplar en cuestión tiene ramas secas en altura, además tiene múltiples cavidades con polvo para remanente. Se sugiere su extracción y posterior plantación de un especie acorde.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Totri Lizardo

33.866.275

Buenos
Aires
Ciudad

Comuna 15

Número de Inspección

4149

Ex.1

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500011984 /25

Fecha de relevamiento 10/01/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *Ficus benjamina ("ficus")*
 calle: *ZARRAGA* N° 3541 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 16 DAP (cm) 60 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copas desbalanceadas

FUSTE: Descortezaimiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
 Pequeñas basal media alto
 Grandes
 Cantidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cáncros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defollación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defollación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Balanceo
- Limpieza
- Corte
- Reforzar
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO**E: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

BSERVACIONES Árbol Seco en p.e. (Se sospecha por envenenamiento)

SPECTOR/VERIFICADOR

NEGRETE MARIANA

DNI 31.916.596