



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución comunal

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Convalida extracción de ejemplares arbóreos N° 8/25 - MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros. 1.777 y 3.263; el Decreto N° 166/GCABA/2013 y sus modificatorios, los Decretos Nros. 55/GCABA/14 y 110/GCABA/20; el Anexo identificado como IF-2025-24272909-GCABA-COMUNA15, el Informe N° IF-2025-24349582-GCABA-COMUNA15, el Expediente Electrónico N° EX-2025-00670541-GCABA-COMUNA15, y;

#### CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, por su parte, el artículo 128 de la citada Constitución dispone que las Comunas ejerzan funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;

Que la Ley N° 3.263 tiene como objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos;

Que tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11, 12, 13 y 15 de la referida Ley de Arbolado Público Urbano;

Que, con fecha 20 de febrero de 2020, se sancionó el Decreto N° 110/GCABA/20, cuyo artículo 6° sustituyó el artículo 1° del Decreto N° 166/GCABA/13, por medio del cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, según se reglamenten dichas misiones, funciones y competencias delegadas, serán ejercidas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Gobierno y Vínculo

Ciudadano, conforme las responsabilidades primarias y objetivos que establece el Decreto N° 465/GCABA/22, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N° 386/GCABA/23;

Que, por el artículo 9º del referido Decreto N° 110/GCABA/20, se sustituyó el artículo 4º del Decreto N° 166/GCABA/13, por el cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el que comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, ante el potencial riesgo de caída y el peligro inminente que ello implica para la integridad de las personas, que surge del relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de esta Comuna 15, tal como surge de las constancias obrantes en el Expediente Electrónico N° EX-2025-00670541-GCABA-COMUNA15, y según el Anexo identificado bajo N° IF-2025-24272909-GCABA-COMUNA15, fue necesaria la extracción por emergencia que en el mentado informe se detalla;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

## **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15**

### **RESUELVE:**

**Artículo 1º.-** Convalídase la extracción por emergencia de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones detalladas en el Anexo identificado bajo N° IF-2025-24272909-GCABA-COMUNA15, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, realizada por la empresa prestataria MANTELECTRIC I.C.I.S.A. (CUIT N° 30-52029200-0), en el marco de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 “Servicio de Mantenimiento Integral del arbolado público lineal o viario y demás servicios conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.-

**Artículo 2º.-** Efectuada la extracción referida en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263.-

**Artículo 3º.-** Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.-

RESOLUCION Nº 8/25 (CONVALIDACIÓN)				
NºDE INSPECCIO N	CALLE	ALTURA	REF	ESPECIE
2082	ACOYTE	1653	47/LA	SAUCE
3037	PLAZA	1741		PARAÍSO
3832	RAULIES	1911		JACARAND A
4003	BIELSA, RAFAEL, DR.	159		FRESNO
4012	ARAOZ	832		ACER NEGUNDO
4013	ARAOZ	878		ACER NEGUNDO
4035	LAVALLEJA	535		PLÁTANO
4063	ACHA, MARIANO, GRAL.	1423		SAUCE
4116	GIRARDOT	351		PLÁTANO
4133	LAVALLEJA	918		CRESPÓN
4159	DEL CAMPO AV.	1487	FTE	ALAMO
4161	RAULIES	1912		FRESNO
4189	DE LOS CONSTITUY ENTES AV.	3025	F	NN
4195	GALICIA	177		FRESNO
4201	PAZ SOLDÁN	5104		ACACIA
4202	PAZ SOLDÁN	4913		LIMONERO
4210	ARAOZ	91	LA	NN
4228	PLAZA	1119		ALAMO
4229	ANDONAEG UI	1044	46	ALAMO
4236	LOYOLA	493	LA1	SAUCE
4237	PAZ SOLDÁN	4890	LA	ACACIA
4238	REPETTO, NICOLAS, DR.	1612	10	GUARAN
4239	PUNTA ARENAS	1326		ALAMO
4241	OLAYA	1544		NN
4269	FRAGA	1228		FRESNO
4278	DORREGO AV.	1148	1150	NN
4279	GURRUCHA GA	919		FRESNO
4280	FRIAS, EUSTAQUIO , TTE. GENERAL	131	A	NN
4371	AVALOS	910	FTE LD2	FRESNO

4373	GIRIBONE	1495	FTE	JACARANDA
4377	VERA	419	423	ACER



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Anexo**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ANEXO EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES ARBÓREOS - RESOLUCIÓN N° 8/25 (CONVALIDACIÓN MANTELECTRIC).-

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.06.09 12:27:04 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.06.09 12:27:05 -03:00

## Planilla de Inspección de Árboles

Nº de inspección

4269

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Fecha de  
relevamiento

7/3/2025

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: FRAGA

Nro: 1228

Ref.

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO

DAP(cm): 40

Altura(m): 10

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

### RAÍCES

Expuestas  Acera levantada (m2): (m<sup>2</sup> aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad

### FUSTE

Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona:  baja  media x alta Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

### HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

Formación  Refaldado  
 Limpieza  Terciado  
 Aclareo  Balanceo de copa

MOTIVO:  Reducir de riesgo

Adecuar al sitio  
 Regular la estructura

B: CORTE DE RAÍCES

Superficial  
 Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

Rajadura en la parte superior del fuste. Alto riesgo de que se termine partiendo. Podredumbre en la cavidad.

### INSPECTOR/A

Julián Cunha Ferré



Ing. Agr.  
MN 16947

Nombre y Apellido

Firma


DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL**

Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura Ref.

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S.M.S.

Fecha de relevamiento 8/3/25

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica SAOGE  
 Calle Loyola N° 433 LA 1  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 60 Inclinación SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas		<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAÍZ** Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI  NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial, Síntomas de enfermedades**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES**8 especies con longas en base yAfortillado, ramas secas en altura y otras caídas en vereda, se solicita**INSPECTOR/VERIFICADOR**



Buenos  
Aires  
Ciudad

Comuna 16

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Número de Inspección

4377

Fecha de relevamiento

23/11/24

Arme

### UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

A CERRO NEGRO.

Calle

UEM

Nº

418

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

10

DAP (cm)

30

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copia desbalanceada

### FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

### RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominacias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial, Síntomas de enfermedades

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

#### B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terclado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

#### F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

### OBSERVACIONES

RAMA DE GRAN PÓRTA CAIDA SOBRE  
VIAL ALTO, ESTÁ EN UN SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CALLE  
SOLICITO SU EXTRACCIÓN VÉNGOLE CONDICIONES  
CRUCIFORM CLASICO NEGRO, DENIVO JWG 498

### INSPECTOR/VERIFICADOR

## Planilla de Inspección de Árboles

Nº de inspección

4280

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Fecha de  
relevamiento

27/5/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Frias, Eustaquio, Tte. General

Nro: 131

Ref.

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Citrus x limon - LIMONERO

DAP (cm): 25

Altura (m): 5

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

### RAÍCES

Expuestas  Acera levantada (m2): (m<sup>2</sup> aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad

### FUSTE

Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta  Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

Secas / Secas en las puntas  Con cavidades / Tumores / Cancros

Tocones

Quebradas / Fisuradas  Codominancias

Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción  Excesivas

Que invaden el espacio aéreo

### HOJAS

Defoliación: Total

Coloración anormal

Signos de insectos

Manchas foliares

Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

Formación  Refaldado

MOTIVO:  Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

Limpieza  Terciado

Adecuar al sitio

Superficial

Aclareo  Balanceo de copa

Regular la estructura

Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

El ejemplar se partió, quedando sobre la vereda el eje principal, se realizó la extracción de emergencia.

### INSPECTOR/A

Torre Leandro



33866275

Nombre y Apellido

Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Frias, Eustaquio, Tte. General

Nro: 131

Ref.

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Nº de inspección

4279

sos4279

Fecha de  
relevamiento

13/3/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Gurruchaga

Nro: 919

Ref.

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO

DAP (cm): 30

Altura (m): 9

Árbol Seco  Semiseco

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

Inclinación:

Mayor a 40°

Menor a 40°

Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

### RAÍCES

Expuestas

Acera levantada (m2): (m<sup>2</sup> aprox.)

Fisuras en el frente de la propiedad

### FUSTE

Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas

En zona:  baja  media  alta

Cavidad longitudinal (m)

Longitud

Cavidades grandes

En zona:  baja  media  alta

Pared remanente (cm):

Espesor

### RAMAS

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Tocones

Quebradas / Fisuradas

Codominancias

Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción

Excesivas

Cruzadas

Que invaden el espacio aéreo

### HOJAS

Defoliación: Total

Coloración anormal

Signos de insectos

Manchas foliares

Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

Formación

Refaldado

MOTIVO:

Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

Limpieza

Terciado

Adecuar al sitio

Superficial

Aclareo

Balanceo de copa

Regular la estructura

Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

Ejemplar totalmente seco. Fuste descortezado y con agrietamiento significante. Se ubica en una zona altamente transitada. Se recomienda su pronta extracción y reposición.

### INSPECTOR/A

Lourdes R.Paco L.



33453101

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: emergencia

Ingrese Prioridad

Nº de inspección

4278

Fecha de  
relevamiento

3/6/202542

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Dorrego Av.

Nro: 1148

1150

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: - No identificado -

DAP (cm): 30

Altura (m): 5

Árbol Seco  Semiseco

Descopado  Descopado y brotado

Copa desbalanceada

Inclinación:

Mayor a 40°  Menor a 40°

Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

### RAÍCES

Expuestas

Acera levantada (m2): (m2 aprox.)

Fisuras en el frente de la propiedad

### FUSTE

Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas

En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m)

Longitud

Cavidades grandes

En zona:  baja  media  alta

Pared remanente (cm):

Espesor

### RAMAS

Secas / Secas en las puntas

Con cavidades / Tumores / Cancros

Tocones

Quebradas / Fisuradas

Codominancias

Demasiado bajas

Con mal ángulo de inserción

Excesivas

Cruzadas

Que invaden el espacio aéreo

### HOJAS

Defoliación: Indicar tipo

Coloración anormal

Signos de insectos

Manchas foliares

Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

Formación  Refaldado  
 Limpieza  Terciado  
 Aclareo  Balanceo de copa

MOTIVO:  Reducir de riesgo

Adecuar al sitio  
 Regular la estructura

B: CORTE DE RAÍCES

Superficial  
 Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

ARBOL DESCALZADO-

### INSPECTOR/A

Laura Fusco



32944536

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Imágenes:



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIOFecha de relevamiento 6/3/25

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica No identificado  
 Calle Olayo N° 1544  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 40 Inclinación:  SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreos
Pequeñas	basal	media	alto			
Pequeñas			<input checked="" type="checkbox"/>			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES.** Árbol seco, con una leve inclinación

hacia la calle presenta varias fisuras longitudinales en el fuste y ramas principales. Además, se encuentra descortezado en varios sectores, desde la base del fuste y sobre las ramas principales.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patrigo Costa

Nombre y Apellido

Perry

Firma

35273104

DNI

## Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: emergencia

Ingrese Prioridad

Nº de inspección

4239

Fecha de  
relevamiento

21/4/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Punta Arenas

Nro: 1326

Ref.

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Populus deltoides - ÁLAMO CAROLINO

DAP (cm): 80

Altura (m): 3

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

### RAÍCES

Expuestas  Acera levantada (m2): (m2 aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad

### FUSTE

Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

### HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>	D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

Fuste seco, descortezado

### INSPECTOR/A

Laura Fusco



32944536

Nombre y Apellido

Firma

DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: 2 de Abril

Nro: 3178

Ref.

Imágenes:





Buenos  
Aires  
Ciudad

Comuna 15

4238

Número de Inspección

### Planilla de Inspección de Árboles

Aviso EME

Fecha de relevamiento

28/2/2025

Arme

#### UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Nicom Raport

TB 60m

Nº 1613/10

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

#### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 30 Inclinación:  SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Caja desbalanceada

#### FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

#### RAÍZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

SI

NO

#### RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

#### HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de Insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial . Síntomas de enfermedades.

#### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

##### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar Interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de estructura

##### B: TIPOS DE PODA

Formación

Limpieza

Aclareo

Refaldado

Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

##### F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

#### OBSERVACIONES

Árbol inclinado con pecas de color y molimios

Se pide extinción del mismo

INSPECTOR/VERIFICADOR

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso EN C

Fecha de relevamiento

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **ACASIA**

Calle **Poz Sosa** N° **4890 Asc.**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) **15** DAP (cm) **30** Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°

Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ** Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO**RAMAS** Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo**HOJAS** De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial, Síntomas de enfermedades.**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo**C: EXTRACCIÓN** E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO**F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES**

Árbol desvitalizado con rizcojo de corteza

Síntomas: Estrofación. C/ Nudos en base

INSPECTOR/VERIFICADOR

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .....

Fecha de relevamiento

21/02/25

Arme .....

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle ANDONASQUI

Nº

ALASO  
1044746

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezeamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial . Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo

C: EXTRACCIÓN


 E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES


- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

ÁRBOL CON INCLINACIÓN FRENTE A CALLE 30° GRADOS POR CAUSEADO SE PIDIÓ SU EXTRACCIÓN



INSPECTOR/VERIFICADOR



## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .....

Fecha de relevamiento 30/3/25

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica ALAN  
Calle PLAZA Nº 1119

 Árbol Seco Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 45 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copia desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  
 Cantidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAIZ**

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**

Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominacias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de Insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial, Síntomas de enfermedades.

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

**C: EXTRACCIÓN**

- Balanceo
- E: TRASPLANTE

**F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

**D: TRATAMIENTO SANITARIO****OBSERVACIONES**

DE CADA PLAZA LATIGO DE USADA 35  
 SOLICITA SU EXIMENCIAS -

INSPECTOR/VERIFICADOR

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIOFecha de relevamiento 19/02/25

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica NO Identificado  
 Calle Araoz N° 91 LA  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezeamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>	<b>B: TIPOS DE PODA</b>	<b>C: EXTRACCIÓN</b>	<b>D: TRATAMIENTO SANITARIO</b>	<b>E: TRASPLANTE</b>	<b>F: CORTE DE RAÍCES</b>
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Profunda	
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN			
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
	<input type="checkbox"/> Terciado				

**OBSERVACIONES** El Árbol se encuentra completamente seco, con Brazos Largos Muy Horizontales que se prolongan sobre calle y veredas. Descortezeamientos Avanzados sobre todo el Fuste y Brazos Principales

**INSPECTOR/VERIFICADOR**Patricia Costas

Nombre y Apellido



Firma

35273-104

DNI



Comuna 15

Número de Inspección

4202

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

E9B

Fecha de relevamiento

14/2/2025

Arme

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Limonero

Calle PAZ SOLDAN

Nº 4913

 Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

## RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

Descolgándose y al grande se  
en propiedad, se solicita su conservación.

INSPECTOR/VERIFICADOR

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso EME 15

Fecha de relevamiento

27/01/25

Arme 408142160

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle PTE SOLAN

Nº 5104

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 20 DAP (cm) 20 Inclinación SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

## Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes 

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

QUEDANTO EN BASE SE SOLICITO EXTRACCION URGENTE

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIEL



S.O.S

Buenos  
Aires  
Ciudad

Comuna 15

Número de inspección

4195

## Planilla de Inspección de Árboles:

Aviso

Fecha de relevamiento 12/02/2025

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **FRAXINUS PENNSYLVANICA**  
 Calle **Gallia** N° **177**  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) **10** DAP (cm) **45** Inclinación:  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Cota desbalanceada

<b>FUSTE</b>	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	<b>K</b>			Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>	<input type="checkbox"/> Tocones			<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Codominancias		
	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros			<input type="checkbox"/> Bajas	<input checked="" type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

**C: EXTRACCIÓN**

- Balanceo
- E: TRASPLANTE

**D: TRATAMIENTO SANITARIO****E: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES**

Ejemplar con corte desbalanceado, descortezamiento en la base y en estados avanzados de podridos. Se observa movimiento de tierra al ~~frente~~ en la zona base del fuste. Ejemplar con raíces sorteadas sobre el cableado. Se recomienda su extirpación.

Paco Laura Rosa Lourdes

DNI: 33453601

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

## Planilla de Inspección de Árboles

Número de Inspección

4189

Aviso .....

Fecha de relevamiento

28/07/25

Arme .....

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle AV. Constituyentes

Nº 3025 Fts

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descapado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	X		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal Defollación Total Con signos de Insectos Con manchas foliares Defollación Parcial, Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo.
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado



Balanceo



C: EXTRACCIÓN



E: TRASPLANTE



D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

RAÍZ EN VIALIDAD, ALTOA QUBRIDAS POR  
 CAG EN VIALIDAD, QUBRIDAS EN CODOMINIAS, SE SOLICITA  
 SU EXTRACCION

INSPECTOR/VERIFICADOR

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .....

Arme .....

Fecha de relevamiento 20/1/25

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Festuca Rupestris*  
 Calle *Buenos* N° *1912*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) *11* DAP (cm) *95* Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades  Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados  

basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
 Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

**RAMAS**  Tocones  Excesivas / Cruzadas  Con mal ángulo de inserción  
 Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas  Bajas  
 Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros  Que invaden espacio aéreo

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades \_\_\_\_\_

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES.** *Árbol con media copa quebrada.*

*Copa desbalanceada.*

*breve cañadón en base de la copa.*

*Zona de uso: media.*

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

*Laura F. Soto*  
Nombre y Apellido

*Soto*  
Firma

*32P44536*  
DNI

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso OFICIO

Fecha de relevamiento

20/11/25

Arme

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

POPULUS SP.

Calle AV. del Campo

Nº 1487 Fte.

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 30 Inclinación  SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

## RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

## OBSERVACIONES

Árbol seco &amp; inclinado.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricio Costa

Nombre y Apellido

Firma

35273104

DNI

## Ficha de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

10/1/25

PASADO A BYCO

Arne

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica LAGERSTROEMIA INDICA  
 calle LAVALCOSA N° 918  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 15 Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE:	Descoztezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR.

## OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES.

SECDO

## INSPECTOR/VERIFICADOR

J. CUNHA PEDRO:  
 ING. AGA.  
 MN 16947

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso..... Fecha de relevamiento 13/11/24

Arme.....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: *Pata de Guanaco y Acerola*  
 Calle: *Girardot* N°: *351*  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m): *18* DAP (cm): *80* Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copas desbalanceadas

<b>FUSTE:</b>			Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m): <i>1</i>		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Espesor de pared remanente (cm)		

**RAIZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

<b>RAMAS</b>		<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas		
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo		

**HOJAS**  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR.**

- A: OBJETIVOS DE LA PODA
- Reducción Riesgo
  - Eliminar Interferencias
  - Adecuación al sitio
  - Regulación de estructura

- B: TIPOS DE PODA
- Formación
  - Limpieza
  - Aclareo
  - Refaldarlo
  - Terciado

- C: EXTRACCIÓN
- Balanceo
  - C: EXTRACCIÓN
  - E: TRASPLANTE
  - D: TRATAMIENTO SANITARIO

- F: CORTE DE RAÍCES
- Superficial
  - Profunda

**OBSERVACIONES**

*El árbol presenta pudriciencia en la zona basal oculada de desgaste frontal, signos de Taladro (Megapla typus), y daños medidos de gran profundidad y rotura de la raíz.*

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

*Oscar Sanchez*  
*Verificador*

*Gautier*

DNI: 95618749

EX.7



## Planilla de inspección de Árboles

Aviso. 590034867 /24

4063

Arme

Fecha de relevamiento 17/01/24.

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica *Salix erythrophleuosa*  
 Calle **MARIANO ACHA** N° 1423

 Árbol Seco  Árbol Semi Seco
**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 30 Inclinación: Sí NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
 Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades:		
Pequeñas	media	alto

 Fructificaciones fúngicas 
 Cavidad longitudinal en el fuste (m)
 
 Espesor de pared remanente (cm)
 
 dominadas  Chorreados
 **RAIZ**

Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el

ante de la propiedad:  SI  NO
 **RAMAS**

Tocones  Excesivas / Cruzadas

 Con mal ángulo de inserción
 

Quebradas / Fisuradas  Secas / Secas en las puntas

 Bajas
 

Codominancias  Con cavidades / Tumores / Cancros

 Que invaden espacio aéreo
 **HOJAS**

De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos

 insectos  Con manchas foliares
 

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terclado

**C: EXTRACCIÓN****E: TRASPLANTE****D: TRATAMIENTO SANITARIO****F: CORTE DE RAÍCES**

- Superficial
- Profunda

**OBSERVACIONES**

Ejemplar seco en pie.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

MARIANA NEGRETE

Nombre y Apellido

MN: 13

31916596

DNI



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

## PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

4035

AVISO:

8055

ARME

8055

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

LAVALLEYA

N°

535

ESPECIE BOTANICA

PLATANO

ARBOL SECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ARBOL SEMISECO

INCLINACION: SI  NO Mayor a 45° Menor a 45° 

ALTURA APROX (m)

15

DAP (cm)

65

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE	Cavidades			CODOMINANCIAS
	basal	media	alta	
pequeñas				CHORREADOS
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS	Quebradas/ Fisuradas			Con mal ángulo de inserción
	Secas/ Secas en las puntas	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Bajas	
				Tocones Que invaden espacio aéreo

HOJAS	Excesivas/ Cruzadas			Síntomas de enfermedades Defoliación total / parcial
	De coloración anormal	Con manchas foliares	Con signos de insectos	

## Recomendaciones del Inspector:

- A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interfencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética  
 B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo  
 C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL  
PROFUNDA

## Observaciones:

65 árboles dessa planta sobre edificio de  
 su frente con riesgo inminente de  
 caída, se solicita intervención urgente.

## Datos del Inspector/Verificador

Daniel Lanza

J. Gómez



Comuna 13

## Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso

Arme

306

EX01

NU

Nº de Inspección

4013

Fecha de relevamiento

06/08/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo

Calle Av 202

Nº 878

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 60 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda Descopado  Descopado y brotado Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezaamiento: Cavidades:

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas Odorninacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

 SI NO

## RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal Defollación Total Con signos

Insectos

 Con manchas foliares Defollación Parcial

Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclarado
- Refaldado
- Terciado

## C: EXTRACCIÓN

## D: TRATAMIENTO SANITARIO

## E: TRASPLANTE

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES

El ejemplar en cuestión presenta ramas secas en altura, cavidades multiples, se sugiere su extracción.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Leandro Torre

Nombre y Apellido

Firma

33.866.275

DNI

## Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso .....

Fecha de relevamiento .....

06/08/2024

Arme .....

## UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Arzoz 2

Acer nigrum

Nº 832

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 43 Inclinación: Si  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la Inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades:		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Fructificaciones fúngicas Domínicas Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

## RAIZ

 Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

 Tocones  
 Quebradas / Fisuradas  
 Codominancias Excesivas / Cruzadas Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Con mal ángulo de inserción Bajas Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

 De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares  
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## D: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- F: CORTE DE RAÍCES

## G: TRASPLANTE

## H: SANITARIO

## I: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. El ejemplar en cuestión presenta ramas secas en altura y múltiples cavidades. Se sugiere su extracción.

## INSPECTOR/VERIFICADOR

Lautaro Torre

Nombre y Apellido

33.866.275

DNI



Buenos  
Aires  
Ciudad

Comuna 16

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Número de Inspección

4371

Fecha de relevamiento

22/4/85

Arme

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **FILSNO -**  
Calle **Avalos** N° **910 E/F D2** Árbol Seco  Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) **8** DAP (cm) **34** Inclinación: SI / NO  Mayor a 40°  Menor a 40°  
Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descipado  Descopado y brotado  Coya desbalanceada

FUSTE			Descortezaamiento: Cavidad	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	basal	media	alto			
Grandes	<b>&gt;</b>			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
				Espesor de pared remanente (cm)		

**RAÍZ**  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS		<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input checked="" type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas		<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	
<input type="checkbox"/> Codominancias		<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo	

**HOJAS**  De coloración anormal  Defollación Total  Con signos de Insectos  Con manchas foliares  
 Defollación Parcial, Síntomas de enfermedades

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

D: TRATAMIENTO SANITARIO

E: TRASPLANTE

**OBSERVACIONES:**

Árbol en bosque guardado el  
Fusto frizado, se soltó de los dedos.

INSPECTOR/VERIFICADOR

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .....

Arme .....

Fecha de relevamiento 19/09/2024

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *FRAXINUS PENNSYLVANICA*Calle DR. RAFAEL BIELSA Nº 159  Árbol Seco  Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 40 Inclinación  SI NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input checked="" type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>			Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ  Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

RAMAS <input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES .....

ÁRBOL CON CAVIDADES BÁSALES,

## INSPECTOR/VERIFICADOR

MATIAS QUINTANA  
Nombre y Apellido
  
 Firma
36.882.928  
DNI

Ex1

Buenos  
Aires  
Ciudad

Comuna 16

Número de Inspección:

3832

## Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .....

Fecha de relevamiento 30/11/2023

Arme .....

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica JACARANDA MIMOSIFOLIA

Calle RAULIES

Nº 1971

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 50 Inclinación: SI  NO  Mayor a 40°  Menor a 40°Orientación de la inclinación  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia el largo de la vereda  
 Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

## FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas  Codominacias  Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_

Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

## RAIZ

 Expuesta  Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad:  SI  NO

## RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input checked="" type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS  De coloración anormal  Defoliación Total  Con signos de insectos  Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

## A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

## B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

## D: CORTE DE RAÍCES

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTAR
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

## F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

## OBSERVACIONES ARBOL SECO

INSPECTOR/VERIFICADOR

MATIAS QUINTANA  
Nombre y Apellido

Firma .....

36.882.928  
DNI

Ex2

AVISO:		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		
		INSPECCION N° E 3037		
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: 6/09/2021		
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE Plaza		N° 1741		
ESPECIE BOTANICA Melia azedarach "Paraiso"				
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO <input checked="" type="checkbox"/>		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m) 15		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° <input type="checkbox"/> Menor a 45° <input type="checkbox"/>		
DAP (cm) 90		ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda		
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINIAS CHORREADOS		
		pequeñas	basal media alta	Cavidades longitudinales en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
	Levanta vereda: m²			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancros Bajas Excesivas/ Cruzadas	Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	Síntomas de enfermedades - Defoliación total / parcial		
<b>Récomendaciones del Inspector:</b> A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclarado/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces				
SUPERFICIAL PROFUNDA				
<b>Observaciones:</b>  <i>Copa semisecca. Nido de abejas en rama principal. Ramas primarias de gran porte y debilidad estructural. Cancros basales en fuste.</i>				
<b>Datos del Inspector/Verificador</b>  Nombre y Apellido: <u>Pao Laura Rosa Lourdes</u> Firma: <u>LJ</u> Nro: <u>33 453 601</u> FM & DNI				

Socio-

PONTUAL - Ex3

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES					
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES					
G.C.B.A.			INSPECCION N°		
AVISO:	500176973/20		2082		
ARME			FECHA DE RELEVAMIENTO:		
UBICACION DEL ARBOL			9,3 / 2020		
CALLE	ACOYTE		N° 1653/47 (LA)		
ESPECIE BOTANICA	SAUCE				
ARBOL SECO			ARBOL SEMISECO		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL					
ALTURA APROX (m)	11	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°		
DAP (cm)	65		Menor a 45°		
ORIENTACION DE LA INCLINACION					
Hacia la calle		Hacia la propiedad		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA					
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTAZO	
FUSTE	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	basal	media	alta	CODOMINANCIAS	
	pequeñas			CHORREADOS	
grandes			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
RAIZ	Exuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Levante vereda: m <sup>2</sup>				
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias		
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción		
	Con cavidades/ Tumores o Cencros		Tocones		
Bajas			Que invaden espacio aéreo		
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas				
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades		
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial		
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética					
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclaro/ Reforzado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo					
C: Extracción		D: Tratamiento sanitario		E: Trasplante	F: Corte de raíces
SUPERFICIAL PROFUNDA					
Observaciones:					
Especie inadecuada para APL Ramfle mucha vereda, se resiente extacción					
Datos del Inspector/Verificador					
Carmen Durante S.P.				34929750	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	

## Planilla de Inspección de Árboles

Nº de inspección

4373

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Fecha de  
relevamiento

27/5/2025

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Giribone

Nro: 1495

FTE

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Jacaranda mimosifolia - JACARANDÁ

DAP (cm): 60

Altura (m): 11

Árbol Seco  Semiseco  Descopado  Descopado y brotado  Copa desbalanceada

Inclinación:  Mayor a 40°  Menor a 40°  Sin inclinación

Orientación de la inclinación:  Hacia la calle  Hacia la propiedad  Hacia lado ascendente o descendente

### RAÍCES

Expuestas  Acera levantada (m2): (m<sup>2</sup> aprox.)  Fisuras en el frente de la propiedad

### FUSTE

Descortezamiento  Fructificaciones fúngicas  Codominancias  Exudados

Cavidades pequeñas En zona:  baja  media  alta  Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona:  baja  media  alta Pared remanente (cm): Espesor

### RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

### HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Total	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/>	D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA

### OBSERVACIONES:

El ejemplar se descalzo, quedando sobre la calle, se realizó la extracción de emergencia.

### INSPECTOR/A

Torre Leandro



33866275

Nombre y Apellido

Firma


DNI

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Calle: Giribone

Nro: 1495

FTE

Imágenes:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** FICHAS TECNICAS RESOLUCION N° 8/25 - MANTELECTRIC (CONVALIDACION DE EXTRACCIÓN).-

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 37 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.06.09 15:46:57 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.06.09 15:46:59 -03:00