



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución comunal

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Autoriza extracción de ejemplares arbóreos N° 11/25 - MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros. 1.777 y 3.263; el Decreto N° 166/GCABA/2013 y sus modificatorios, los Decretos Nros. 55/GCABA/14 y 110/GCABA/20; el Anexo identificado como IF-2025-31749099-GCABA-COMUNA15, el Informe N° IF-2025-31749305-GCABA-COMUNA15, el Expediente Electrónico N° EX-2025-00670541-GCABA-COMUNA15, y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial; Que, por su parte, el artículo 128 de la citada Constitución dispone que las Comunas ejerzan funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;

Que la Ley N° 3.263 tiene como objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos;

Que tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11, 12, 13 y 15 de la referida Ley de Arbolado Público;

Que, con fecha 20 de febrero de 2020, se sancionó el Decreto N° 110/GCABA/20, cuyo artículo 6° sustituyó el artículo 1° del Decreto N° 166/GCABA/13, por medio del cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, según se reglamenten dichas misiones, funciones y competencias delegadas, serán ejercidas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, conforme las responsabilidades primarias y objetivos que establece el Decreto N° 465/GCABA/22, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N° 386/GCABA/23;

Que por el artículo 9º del referido Decreto N° 110/GCABA/20, se sustituyó el artículo 4º del Decreto N° 166/GCABA/13, por el cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el que comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, asimismo, el último párrafo del artículo 15 de dicha ley establece que siempre que no mediaren situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la referida Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados en el Visto, y según lo allí indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones que se detallan en la planilla de Inspección del Anexo IF-2025-31749099-GCABA-COMUNA15;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa Mantelectric I.C.I.S.A., con CUIT N° 30-52029200-0, destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones detalladas en la planilla identificada como Anexo N° IF-2025-31749099-GCABA-COMUNA15, que a todos sus efectos forma parte integrante de esta Resolución.-

Artículo 2º.- Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la Ley N° 3263.-

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser extraído/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.-

Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Agustin RODRIGUEZ PONTI
Date: 2025.07.31 16:29:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ESPECIES - RESOLUCION N º 11/25 (AUTORIZACIÓN)

Nº DE INSPECCIÓN	CALLE	CHAPA	REF	ESPECIE
2950	RODRIGUEZ , MANUEL A., GENERAL	1415	21	PARAISO
3783	GAVILÁN	2677		ACER NEGUNDO
3967	ALTOLAGUI RRE	1325		ACER NEGUNDO
4180	DE LOS INCAS AV.	4790		PLÁTANO
4204	CHORROAR IN	831		ALAMO
4257	SOLANO LOPEZ, F., MARISCAL	2240		FRESNO
4368	VILLARROE L	1150		AILANTHUS
4392	BALLIVIAN	2738		PARAÍSO
4393	JUSTO, JUAN B. AV.	3245		FICUS
4398	VICTORICA, BENJAMIN, GRAL, AV.	3165		FICUS
4411	CARRIL, SALVADOR MARIA DEL AV.	2780		FRESNO
4412	MORAN, PEDRO	2279	B	FICUS
4413	MORAN, PEDRO	2279	A	PALTO
4417	AVALOS	936	FTE	ALAMO
4421	TRES ARROYOS	210		FRESNO
4422	VILLARROE L	1386		JACARAND A
4424	PUNTA ARENAS	1899	1899/95	PLÁTANO
4427	ACEVEDO	53		FRESNO
4433	ROJAS	2275		PLÁTANO
4434	OLAYA	1383	LA	FRESNO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas
Anexo**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO RESOLUCIÓN N° 11/25 - AUTORIZACIÓN DE EXTRACCIÓN - MANTELECTRIC.-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.07.31 12:23:02 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.07.31 12:23:03 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

N° de inspección

2950

1 Fecha de relevamiento

8/4/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Rodriguez, Manuel A. General Nro: 1415 /21

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO DAP (cm): 90 Altura (m): 15

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) 2

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

 Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones

 Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas

 Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

 Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

 A: PODA Formación Refaldado MOTIVO: Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
 Limpieza Terciado Adecuar al sitio Superficial
 Aclareo Balanceo de copa Regular la estructura Profunda

 C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Cavidades significantes en el fuste y en ramas primarias de gran porte. Presencia de grietas longitudinales a lo largo del fuste y descortezamiento avanzado. Se recomienda la extracción programada y su reemplazo.

INSPECTOR/A

Lourdes R. Paco L.



33453101

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Rodriguez, Manuel A. General

Nro: 1415

/21

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500807476/23

Fecha de relevamiento

17/10/23

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle GAVILÁN

Nº 2677

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 50 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E. TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

8J8981AR CON SÍNTOMAS DE DESOLICACIÓN
PARCIAL EN VARIAS RAMAS.
CANCROS Y DESCORTEZAMIENTO EN FUSTE PRINCIPAL Y
RAMAS PODADAS. EN PODA PUNTUAL (17/10/23) SE
RETIRARON RAMAS SECAS PARA DISMINUCIÓN DEL
RIESGO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

SILVIA CUNA FEDICO

Nombre y Apellido

Firma

ING. AGO.
RN 16447
DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento

05/06/24

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo

Calle AUTOLAGUIRRE Nº 1325

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 65 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Rodomianas	<input type="checkbox"/> Chorreados
Pequeñas	media	alto			
<input checked="" type="checkbox"/> Grandes	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> X			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas

 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas

 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros

 Con mal ángulo de inserción

 Bajas

 Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defollación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

 Defollación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclaro
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

D: TRASPLANTE

E: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

G: Superficial

H: Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplo con descorzamiento del fuste, codomianas, ramas quebradas de gran parte

INSPECTOR/VERIFICADOR

MARINA NEGRETE

Nombre y Apellido

Firma

31916/26

DM

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 50003229/25

Fecha de relevamiento 28/11/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle AV de los Incas

Nº 4780

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 18 DAP (cm) 55 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

 Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

 Expuesta Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

 Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

 De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Visto el 7/1 Muy deteriorado con escaso follaje en proceso de secado y pérdida de hojas. El 29/1 ya se encuentra completamente defoliado sin presencia de brotes nuevos. Se encuentra infestado de chinches negras.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Patricia Costa

Nombre y Apellido



Firma

35273104

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. 500096336/25

Fecha de relevamiento 18/02/2025

Arme.

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica *Populus sp.*Calle AV. Chacra 211 N° 831 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 80 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NORAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreoHOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES. El ejemplar presenta múltiples cavidades y descortezamiento. Se adjuntan fotos y se sugiere su extracción para reducir riesgo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Luisandro Torri

Nombre y Apellido

Firma

33.866.275

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

17/3/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle SOLANO LOPEZ

Nº 2240

 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 18 DAP (cm) 80 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)			
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)			

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros		

HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

RAMAS PRINCIPALES DE GRAN TAMAÑO CON CAVIDADES Y CON CÓDOS EN BASE Y/O A LO LARGO DE LAS MISMAS
MARCAS DE PODAS ANTIGUAS (DOS DOS) Y DOS BARRAS.
POR EL LARGO DE BASES DORAS, HAY DÍAS DE QUIEBRE.
NO ES POSIBLE DESTRUCTURAR LA COPA.
SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN.

INSPECTOR/VERIFICADOR

SULTAN CUNHA PEDROZO

Nombre y Apellido

Firma

IN6 AGO 2016 16947

DNI

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00608487/25

Nº de inspección

4368

EX2 Fecha de relevamiento

22/5/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Villarroel

Nro: 1150

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ailanthus altissima - ÁRBOL DEL CIELO DAP (cm): 75 Altura (m): 13

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS** Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones
 Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas
 Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo**HOJAS** Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares
 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

El ejemplar de Ailanthus posee codominancia (al metro del suelo) con corteza incluida, la base del fuste se encuentra levemente inclinado hacia la calle. Uno de sus ejes posee una cavidad en la zona media con síntomas visibles de pudrición. La vereda posee roturas debido a las raíces. Se recomienda su extracción programada y remplazo.

INSPECTOR/A

Lourdes Paco Laura

33453101

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: OFICIO

 Nº de inspección: 4392
 EME: Fecha de relevamiento: 23/6/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Ballivian Nro: 2738 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO DAP (cm): 60 Altura (m): 10

 X Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES
 Expuestas

 Acera levantada (m2): (m² aprox.)

 Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE
 Cavidades pequeñas Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 En zona: baja media alta

Cavidad longitudinal (m)

 X Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

 X Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones

 X Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas

 Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

 X Defoliación: Total Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

 A: PODA Formación Refaldado MOTIVO: Reducir de riesgo
 Limpieza Terciado Adecuar al sitio

B: CORTE DE RAÍCES

 Superficial

OBSERVACIONES:

Árbol seco. Presenta una cavidad importante en donde comienza la ramificación, con avanzado estado de pudrición. Rajaduras longitudinales sobre el fuste.

 Aclareo Balanceo de copa Regular la estructura Profunda

 C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE X E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

INSPECTOR/A

Patricio Costa



35273104

Nombre y Apellido




Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Ballivian

Nro: 2738

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso Ingrese Prioridad N° de inspección 4393

Fecha de relevamiento 23/6/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Justo, Juan B. Av. Nro: 3245 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus benjamina - FICUS DAP (cm): 30 Altura (m): 2

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES
 Expuestas

 Acera levantada (m2): (m² aprox.)

 Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE
 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas <input type="checkbox"/> Cruzadas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

 A: PODA Formación Refaldado MOTIVO: Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

OBSERVACIONES:


Especie no apta y muy proxima a otro ejemplar. Requiere extraccion

<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> Balanceo de copa	<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

 C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

INSPECTOR/A

Maria Victoria Novoa Lopez



93899596




Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Justo, Juan B. Av. Nro: 3245 Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: S00600398/25

Ingrese Prioridad

N° de inspección

4398

 Fecha de
relevamiento

23/5/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Victorica, Benjamín, Gral, Av. Nro: 3165 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus benjamina - FICUS DAP (cm): 35 Altura (m): 5

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

 Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones

 Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas

 Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

 Defoliación: Total Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

 A: PODA Formación Refaldado MOTIVO: Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES

 Limpieza Terciado Adecuar al sitio Superficial

 Aclareo Balanceo de copa Regular la estructura Profunda

 C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

El ejemplar se encuentra totalmente seco en pie, se denota que fue terciado. En el aviso el vecino denuncia que se seco a posterior de un escape de gas.

INSPECTOR/A

Leandro Torre



33866275

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Victorica, Benjamín, Gral, Av.

Nro: 3165

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

N° de inspección

4411

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

 Fecha de
relevamiento

26/6/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Carril, Salvador Maria del Av. Nro: 2780 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Especie botánica: *Fraxinus pennsylvanica* - FRESNO AMERICANO DAP (cm): 20 Altura (m): 5

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

 Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones

 Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas

 Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

 Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

 A: PODA Formación Refaldado MOTIVO: Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES

 Limpieza Terciado Adecuar al sitio Superficial

 Aclareo Balanceo de copa Regular la estructura Profunda

 C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Árbol seco en su totalidad. Ramas secas y quebradas, cavidades en zona media. Presenta descortezamiento, signos de pudrición e inestabilidad. Se recomienda su extracción con prioridad 1 y su reposición.

INSPECTOR/A

Spagnolo Daniela



35.538.046




Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Carril, Salvador Maria del Av. Nro: 2780 Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

N° de inspección

 Fecha de
relevamiento

17/6/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Moran, Pedro

Nro: 2279

B

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus benjamina - FICUS

DAP (cm): 35

Altura (m): 7

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

 RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

 FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

 Secas / Secas en las puntas

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Tocones

 Quebradas / Fisuradas

 Codominancias

 Demasiado bajas

 Con mal ángulo de inserción

 Excesivas

 Cruzadas

 Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

 Defoliación: Indicar tipo

 Coloración anormal

 Signos de insectos

 Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

 Formación

 Refaldado

 MOTIVO: Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

 Limpieza

 Terciado

 Adecuar al sitio

 Superficial

 Aclareo

 Balanceo de copa

 Regular la estructura

 Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

E: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

El ejemplar se encuentra creciendo en un cantero elevado, compartiendo plantera con otros 2 ejemplares, tiene una leve inclinación hacia el frente de la propiedad y como se realizaran trabajos de reparacion de vereda que implican la normalizacion del cantero, no se puede asegurar la estabilidad del arbol por raices expuestas. Se sugiere su extraccion para reducir riesgo. (1 ejemplar ya fue extraido "C")

INSPECTOR/A

Torre Leandro



33866275

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Moran, Pedro

Nro: 2279

B

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Nº de inspección

4413

Fecha de
relevamiento

17/6/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Moran, Pedro

Nro: 2279

A

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Persea americana - PALTO

DAP (cm): 35

Altura (m): 7

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada
Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente
RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS
 Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones

 Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas

 Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo

HOJAS
 Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA
--------------------------	--	---	--

OBSERVACIONES:

El ejemplar se encuentra creciendo en un cantero elevado, compartiendo plantera con otros 2 ejemplares, tiene una leve inclinación hacia el frente de la propiedad y como se realizaran trabajos de reparacion de vereda que implican la normalizacion del cantero, no se puede asegurar la estabilidad del arbol por raices expuestas. Se sugiere su extraccion para reducir riesgo. (1 ejemplar ya fue extraido "C")

INSPECTOR/A

Torre Leandro



33866275

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Moran, Pedro

Nro: 2279

A

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Nº de inspección

4417

AVISO: OFICIO

1 Fecha de relevamiento

15/7/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Ávalos

Nro: 936

Fte

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Populus sp.

DAP (cm): 80

Altura (m): 12

 Árbol Seco X Semiseco Descopado Descopado y brotado X Copa desbalanceadaInclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: X Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES** Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE** Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias ExudadosX Cavidades pequeñas En zona: X baja X media alta Cavidad longitudinal (m) Cavidades grandes En zona: baja X media alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS**X Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones
 Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas
 Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo**HOJAS**X Defoliación: Parcial Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares
 Síntomas de enfermedades:**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: PODA Formación Refaldado MOTIVO: Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
 Limpieza Terciado Adecuar al sitio Superficial
 Aclareo Balanceo de copa Regular la estructura Profunda C: TRATAMIENTO SANITARIO D: TRASPLANTE X E: EXTRACCIÓN F: RETIRO DE CEPA**OBSERVACIONES:**

El ejemplar presenta pudrición de la madera en su base, con inclinación hacia la calle. Los brazos superiores se encuentran secos y con riesgo de quebrarse, se encuentra en la puerta de un jardín de infantes lo que aumenta el riesgo de accidentes graves.

INSPECTOR/A

Patricio Costa



35273104

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: **Ávalos**

Nro: 936 Fte

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

N° de inspección

4421

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Fecha de relevamiento

21/7/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: TRES ARROYOS

Nro: 210

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Especie botánica: *Fraxinus pennsylvanica* - FRESNO AMERICANO

DAP(cm): 40

Altura(m): 8

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

 Expuestas

 Acera levantada (m2):

1

 Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

 Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas

 En zona: baja media alta

 Cavidad longitudinal (m)

Longitud

X Cavidades grandes

 En zona: baja media alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

 Secas / Secas en las puntas

 Con cavidades / Tumores / Cancros

 Tocones

 Quebradas / Fisuradas

 Codominancias

 Demasiado bajas

 Con mal ángulo de inserción

 Excesivas

 Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

 Defoliación: Indicar tipo

 Coloración anormal

 Signos de insectos

 Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

 Formación

 Refaldado

MOTIVO:

 Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

 Limpieza

 Terciado

 Adecuar al sitio

 Superficial

 Aclareo

 Balanceo de copa

 Regular la estructura

 Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO

D: TRASPLANTE

XE: EXTRACCIÓN

F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Posee una gran cavidad en su fuste desde la base hasta la base de la copa. Bifurca en dos brazos codominantes. Posee riesgo de fractura de sus dos brazos.

INSPECTOR/A

Julián Cunha Ferré



Ing Agr MN 16947


Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOLCalle: Elegir una calle de la Comuna 15Nro: Altura Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

N° de inspección

4422

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

 Fecha de
relevamiento

21/7/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: VILLARROEL

Nro: 1386

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Jacaranda mimosifolia - JACARANDÁ

DAP(cm): 20

Altura(m): 4

 X Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

 Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

 X Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo
	<input type="checkbox"/> Cruzadas	

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	D: TRASPLANTE		XE: EXTRACCIÓN	F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

SECO Y DESCORTEZADO

INSPECTOR/A

Julián Cunha Ferré



Ing. Agr. MN 16947

Nombre y Apellido

Firma


DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Nº de inspección

4424

Ex1 Fecha de relevamiento

26/2/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Punta Arenas

Nro: 1899

1899/95

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Platanus x acerifolia - PLÁTANO

DAP (cm): 90

Altura (m): 18

Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m2 aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input checked="" type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Tocones
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Demasiado bajas
<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción	<input type="checkbox"/> Excesivas	<input type="checkbox"/> Cruzadas
		<input type="checkbox"/> Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

<input type="checkbox"/> Defoliación: Indicar tipo	<input type="checkbox"/> Coloración anormal	<input type="checkbox"/> Signos de insectos	<input type="checkbox"/> Manchas foliares
<input type="checkbox"/> Síntomas de enfermedades:	Describir, si presenta		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda
C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA	

OBSERVACIONES:

El ejemplar se encuentra ubicado en una zona de alto tránsito peatonal y vehicular. Presenta una **cavidad de grandes dimensiones en la zona de inserción de las ramas primarias**, lo que compromete la estabilidad estructural de la copa. La cavidad se extiende hacia la base del fuste, donde se observan **signos de deterioro en la corteza y la albura**, lo cual indica una posible degradación interna del tejido leñoso y un riesgo significante asociado a fallas mecánicas.

INSPECTOR/A

Rosa L. Paco L.



33453101

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

4427

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

N° de inspección

 Fecha de
relevamiento

22/7/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Acevedo

Nro: 53

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Especie botánica: *Fraxinus sp.*

DAP (cm): 25

Altura (m): 9

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS
 Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones

 Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas

 Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo

HOJAS
 Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA
--------------------------	--	---	--

OBSERVACIONES:

Árbol seco en su totalidad. Presenta descortezamiento general, ramas quebradas, cavidades en zona media y alta. Se recomienda su extracción con prioridad 1.

INSPECTOR/A

Spagnolo Daniela Paula



35.538.046

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Acevedo

Nro: 53

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Nº de inspección

4433

 Fecha de
relevamiento

23/7/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Rojas

Nro: 2275

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Especie botánica: *Platanus x acerifolia - PLÁTANO*

DAP (cm): 100 | Altura (m): 18

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): 3 Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS
 Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones

 Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas

 Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo

HOJAS
 Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda

C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA
--------------------------	--	---	--

OBSERVACIONES:

El ejemplar presenta raíces de gran diámetro expuestas y muy cercanas a la superficie, que rompen la vereda. Al mismo tiempo se requiere el arreglo de la vereda, pero el espacio remanente entre el fuste del ejemplar y la línea municipal es muy reducido. Por lo que un corte de raíz agravaría la salud del mismo y comprometería el sistema de anclaje potenciando los riesgos de caída. Requiere extracción ya que el arreglo de la vereda es inminente.

INSPECTOR/A

Maria Victoria Novoa



93899596

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Rojas

Nro: 2275

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

4434

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

N° de inspección

 Fecha de
relevamiento

23/7/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Olaya

Nro: 1383

LA

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

 Especie botánica: *Fraxinus pennsylvanica* - FRESNO AMERICANO

DAP (cm): 60

Altura (m): 15

 Árbol Seco Semiseco Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40° Sin inclinación

 Orientación de la inclinación: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES Expuestas Acera levantada (m2): (m² aprox.) Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE Descortezamiento Fructificaciones fúngicas Codominancias Exudados

 Cavidades pequeñas En zona: baja media alta Cavidad longitudinal (m) Longitud

 Cavidades grandes En zona: baja media alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS
 Secas / Secas en las puntas Con cavidades / Tumores / Cancros Tocones

 Quebradas / Fisuradas Codominancias Demasiado bajas

 Con mal ángulo de inserción Excesivas Cruzadas Que invaden el espacio aéreo

HOJAS
 Defoliación: Indicar tipo Coloración anormal Signos de insectos Manchas foliares

 Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	<input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Refaldado	MOTIVO:	<input type="checkbox"/> Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	<input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Terciado		<input type="checkbox"/> Adecuar al sitio	<input type="checkbox"/> Superficial
	<input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Balanceo de copa		<input type="checkbox"/> Regular la estructura	<input type="checkbox"/> Profunda


C: TRATAMIENTO SANITARIO	<input type="checkbox"/> D: TRASPLANTE	<input checked="" type="checkbox"/> E: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> F: RETIRO DE CEPA
--------------------------	--	---	--

OBSERVACIONES:

El ejemplar tiene una cavidad basal de gran importancia, presenta una podredumbre basal. La pared remanente es inferior a la requerida para asegurar la estabilidad del mismo. Del otro lado del fuste presenta indicios de otra posible cavidad, con la posibilidad de fusión interna con la existente.

INSPECTOR/A

Pedro Rodolfo Piconi



24251995

Nombre y Apellido

Firma


DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Olaya

Nro: 1383

LA

Imágenes:





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: FICHAS TECNICAS RESOLUCION N° 11/25 - AUTORIZACION DE EXTRACCIÓN -
MANTELECTRIC.-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 35 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.07.31 12:23:31 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.07.31 12:23:33 -03:00